

ANEXO

PANEL FOTOGRAFICO




Foto 1 Desnivel marcado entre el cauce del río y la zona urbana



Foto 2. Falla del muro de colegio




Foto 3. Material sólido depositado Parque altura calle Virgen de Guadalupe



Foto 4. Iglesia en calle Copacabana – obsérvese la marca del máximo nivel de agua alcanzado.



Foto 5. Acumulación del material sólido frente a la fisura del dique



Foto 6. Abertura de emergencia para desaguar el área de inundación.



Foto 7. Estrangulamiento del cauce – Puente Inca




Foto 8. Zona Critica de Inundación

PLANOS