UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA MECÁNICA



"FABRICACIÓN Y MONTAJE DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL TECHADO DEL ALMACÉN GENERAL DE LA UNIDAD MINERA LA ZANJA -BUENAVENTURA"

INFORME DE COMPETENCIA PROFESIONAL

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: INGENIERO MECÁNICO

PRESENTADO POR:
MIGUEL ANGEL FARGE INGA

PROMOCIÓN 1 999 - II LIMA – PERÚ 2013

CONTENIDO

	Pág
PROLOGO	1
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	3
1.1 Antecedentes	3
1.2 Ubicación Geográfica	4
1.3 Objetivo	6
1.4 Justificación	6
1.5 Alcance	7
1.6 Limitaciones	7
CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO	9
2.1 Techos	9
2.2 Estructuras	11
2.3 Fabricaciones	16
2.4 Montaje	18
2.5 Sistema de Gestión de Calidad – Normativa Vigente	21
2.6 Sistema de Gestión de Seguridad	23
CAPÍTULO III: INGENIERÍA DEL PROYECTO	24
3.1 Especificaciones y Normas Técnicas Aplicables	24
3.2 Cronograma de Fabricación y Montaje	25
3.3 Fabricaciones	31
3.3.1 Lista de Recursos	31
3.3.2 Diagrama de Flujo	35

3.3.3	Procedimiento de Fabricación	36
3.3.4	Organigrama	41
3.3.5	Ingeniería de Detalle	42
3.3.6	Memoria de Metrado	46
3.3.7	Plan de Inspección y Ensayos en la Fabricación	48
3.3.8	Reporte Fotográfico	50
3.4 M	ontaje	62
3.4.1	Lista de Recursos	62
3.4.2	Diagrama de Flujo de Procesos en el Montaje	66
3.4.3	Procedimiento de Montaje	67
3.4.4	Organigrama de Montaje	74
3.4.5	Plan de Inspección y Ensayos en Montaje	75
3.4.6	Transmisión de Documentos	76
3.4.7	Reporte Fotográfico en Montaje	78
CAPÍ	TULO IV: RECEPCIÓN DE OBRA	88
4.1 En	trega de Obra	88
4.2 Re	porte Fotográfico de la Entrega Física del Almacén General	90
4.3 Do	ocumentación para el Cierre de Obra	93
CAPÍ	TULO V: ESTRUCTURA DE COSTOS	95
5.1 Es	tructura de Costos de Fabricación de las Estructuras Metálicas	95
5.2 Es	tructura de Costos del Montaje de las Estructuras Metálicas	96
5.3 Es	tructura de Costos de la Instalación de las Coberturas y Cerramientos	97
5.4 Pr	esupuesto Real de Fabricación y Montaje	98
5.5 Pr	esupuesto Presentado para el inicio de Obra	99

	111
5.6 Comparativo entre Presupuesto Real y Presupuesto Presentado	100
CONCLUSIONES	101
BIBLIOGRAFÍA	102
PLANOS	103
Plano de Detalles Generales	105
1.1 Plano BISA N° 02-004	
1.2 Plano BISA N° 02-010	
1.3 Plano BISA N° 02-011	
1.4 Plano BISA N° 02-012	
2 Plano de Ensamble y Detalles de Fabricación	106
2.1 Plano SOINSA N° 026-900-2010-001	
2.2 Plano SOINSA N° 026-900-2010-002	
2.3 Plano SOINSA N° 026-900-2010-003	
2.4 Plano SOINSA N° 026-900-2010-004	
2.5 Plano SOINSA N° 026-900-2010-005	
2.6 Plano SOINSA N° 026-900-2010-006	
2.7 Plano SOINSA N° 026-900-2010-007	
3 Plano de Montaje o Codificado	107
3.1 Plano SOINSA N° 354GP0017A-748-02-002	
4 Plano As Built de Arquitectura	108
4.1 Plano SOINSA N° 354GP0017A-748-03-001	
5 Plano As Built de Cimentación	109
5.1 Plano SOINSA N° 354GP0017A-748-01-001	
6 Plano As Built de Estructura del Almacén General	110

6.1	Plano SOINSA N° 354GP0017A-748-02-001	
7	Plano Final de Montaje de Coberturas y Cerramientos	111
7.1	Plano Final de Montaje N° 19/05/2010	
7.2	Instrucción Contractual de Campo	
AP	PENDICE	112
	Procedimiento Estándar de Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas	114
2	PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro según D.S. 055-2010-EM	115
3	Acta de Conformidad y Entrega de Obra	116
4	Página Nº 29 del Cuaderno de Obra	117
5	Registros de Calidad	118
5.1	Certificado de Materiales	
5.2	Procedimientos de Soldadura	
5.3	Certificado de Homologación de Soldadores	
5.4	Protocolos de Control Dimensional y de Premontaje	
5.5	Inspección Visual de Soldadura	
5.6	Ensayo por Tintes Penetrantes	
5.7	Reporte de Arenado y Pintura	
5.8	Protocolos de Verificación Topográfica	
5.9	Protocolo de Torque de Pernos	
5.1	0 Protocolo de Inspección de Grout	
5.1	1 Instalación de Puertas y Ventanas	
5.1	2 Inspección de Coberturas y Cerramientos	
5.1	3 Certificado de Calibración del Torquímetro	
5.1	4 Ensayo de Probetas de Sika Grout 212	

6	Informe de Seguridad	119
6.1	IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos	
6.2	Cronograma de Charlas de Cinco Minutos y Registro de Capacitación	
6.3	Cronograma de Inspecciones	
6.4	Formato de AST – Análisis Seguro de Trabajo	
6.5	Formato de Permiso de Trabajo en Altura	
6.6	Cuadro Estadístico de Horas Hombre Trabajadas	
7	Procedimientos Operacionales - Aseguramiento de Calidad en Construcción	120
8	Contrato de Obra con Minera La Zanja	121
9	Formato del Transmittal	122

PROLOGO

Los pórticos, los edificios industriales y en general las construcciones con estructuras en acero; demandan de un proceso de fabricación y de un proceso de montaje ligados estrechamente a los requerimientos de estándares de calidad y de seguridad, acordes con las normativas vigentes. A continuación presentamos las secuencias para el logro de una construcción metálica en acero estructural ASTM A-36. Ver propiedades físicas y químicas en los Certificados de Calidad de los Materiales, en el ítem 5 del Apéndice.

En el capítulo 1, se presenta la Introducción del presente trabajo. En él se describe los antecedentes, el objetivo, la justificación, el alcance y las limitaciones del informe.

En el capítulo 2 del Fundamento Teórico, mostramos los conceptos básicos aplicados en el presente proyecto de Fabricación y Montaje de las Estructuras Metálicas del Almacén General. Dichas Estructuras Metálicas, el Cerramiento Lateral, la Cobertura de Techo y la Carpintería Metálica; en conjunto se denomina Edificio Industrial.

En el capítulo 3 Ingeniería del Proyecto, vemos la organización de la empresa ejecutora del proyecto, el marco de las especificaciones técnicas aplicables, el cronograma de trabajo, el proceso de fabricación y el proceso de montaje. Paralelamente la realización de los controles de calidad y de seguridad.

En el capítulo 4 Recepción de Obra, está relacionado con la entrega de la obra; para el efecto se realiza una comunicación anticipada en el cual se plantean observaciones por parte de los representantes del cliente. Se indican los controles dimensionales, los controles de soldadura, los protocolos de montaje realizados. Se indican también el Informe de Seguridad. Se entrega los planos finales de montaje o los denominados planos As Built de la Obra (como quedó construida la Obra). Finalmente se redacta el Acta de Conformidad y Entrega de Obra.

En el capítulo 5 Estructura de Costos, en el cual se realiza un análisis comparativo entre el Presupuesto Real y el Presupuesto Presentado para el inicio de la Obra.

Cabe mencionar que en el Apéndice se adjuntan todos los Certificados, Reportes, Registros de Calidad e Informe de Seguridad. También se adjunta todos los documentos para el Cierre de Obra.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN


1.1 ANTECEDENTES

El cliente Unidad Minera La Zanja, a través de su área de Desarrollo de Ingeniería y Proyectos denominado BISA (Buenaventura Ingenieros Sociedad Anónima) solicita a la empresa contratista SOINSA el presupuesto de la obra "Estructura Metálica del Almacén General". Durante el desarrollo del presupuesto en mención se realizaron cotizaciones de los materiales básicos y consumibles a diferentes proveedores, esto permitió competir en el precio oferta de la Obra.

Se inicia la fabricación con la orden de servicio y con la entrega de los planos estructurales, planos de cimentación y planos de arquitectura aprobados para construcción por parte del cliente.

Durante la fabricación y en la proximidad de la fecha de inicio del montaje; SOINSA realiza una visita de campo con la finalidad de verificar las medidas según plano de cimentación y la liberación por la parte civil del área de montaje. En dicha inspección previa se encontraron dos observaciones:

 Faltan completar losas, sardinel y faltan construir dos pedestales de concreto para las columnas metálicas. Por tanto aún no se libera la construcción civil para iniciar el montaje de las Estructuras Metálicas. Ver Fig. 3.1



 Todas las barras roscadas en los pedestales de concreto no tienen la altura requerida; esto conlleva a modificar la parte metálica, propiamente modificar las silletas de anclaje de todas las columnas. Ver Fig. 3.2, Fig. 3.3, Fig. 3.28 y
 Fig. 3.29

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El montaje de la Estructura Metálica del Almacén General; se llevó a cabo en el departamento de Cajamarca, provincia de Santa Cruz, distrito de Pulán y del asiento minero La Zanja. El área del proyecto comprende zonas altas de este distrito (2800 a 3811 m de altitud). El acceso es a 4 horas de la ciudad de Cajamarca por 102 km de camino afirmado y trocha carrozable. Ver Fig. 1.1




Fig. 1.1 Ubicación geográfica - Minera La Zanja

1.3 OBJETIVO

Es la fabricación y montaje de la estructura metálica de un techo, la instalación del cerramiento lateral, coberturas de techo y de la carpintería metálica del Almacén General de dimensiones 15.00 m de ancho, 31.45 m de largo y altura libre 5.40 m. Construcción realizada con el cumplimiento de las especificaciones de las normas técnicas, de los estándares de calidad y de seguridad. Para el cual se adjunta los planos finales o planos As Built de Cimentación, de Arquitectura y de Estructuras.

1.4 JUSTIFICACIÓN

Las Estructuras Metálicas, por lo general, son prefabricadas, lo que implica un proceso de construcción más eficiente, una mayor rapidez en montaje y una minimización de los riesgos en obra. Dadas las características del acero en términos de resistencia y ductilidad, las Estructuras Metálicas permiten la construcción de edificios con grandes vanos libres, pilares más esbeltos y fachadas más livianas. La existencia de espacios amplios, libres de obstáculos interiores, facilita la modificación o ampliación de la estructura a fin de adaptarla a nuevos requisitos funcionales. La durabilidad de las construcciones metálicas es prolongada si el mantenimiento del acero es el adecuado, siendo en promedio 50 años.

1.5 ALCANCE

La Unidad Minera La Zanja-Buenaventura, en su proyecto definitivo de ubicación de sus oficinas y almacenes llama a licitación para la Fabricación y Montaje de las Estructuras Metálicas del Almacén General. El presente informe cubre justamente esta necesidad y ejecuta dentro del marco de las especificaciones técnicas, de los estándares de seguridad y de calidad las siguientes actividades:

- Fabricación y montaje de las estructuras metálicas que conforman el Almacén
 General. Ver el punto 4.3, Reporte Fotográfico de la entrega del Almacén.
- Instalación de cerramientos laterales, canaletas, montantes de aguas pluviales,
 coberturas de techo, cumbreras y carpintería metálica.
- Encofrado y vaciado del Sika Grout 212 entre los pedestales de concreto y sus respectivas placas base de las columnas metálicas.

1.6 LIMITACIONES

El presente informe solo cubre la ingeniería del proyecto relacionado con la Fabricación y Montaje de la Estructura Metálica del Almacén General. No abarca el Diseño de Ingeniería dado que fue realizado por BISA. Iniciamos el proceso con la orden de servicio y con la revisión de la oferta presentada en el presupuesto N° 9578, donde se indica que no se considera la parte civil (pedestales de concreto, sardinel y losa) y también no se considera la parte eléctrica. Por tanto, el trabajo es Fabricación y Montaje de la Estructura Metálica, Instalación de Cerramientos Laterales, de Montantes de Agua Pluvial, de Cobertura de Techo, de Cumbreras, de Canaletas, de Cenefas, de

Esquineros, de Carpintería Metálica y, Grouteado entre las bases de las columnas y los pedestales de concreto.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 TECHOS

El techo para los edificios industriales se compone por los Tijerales, los Arriostres de Techo, las Viguetas o Correas de Techo, los Templadores de Correas y la Cobertura de Techo. A continuación se describe cada uno de ellos.

2.1.1 Los Tijerales

Conocido también como Armaduras, son los que determinan si el techo será a una agua o a dos aguas, están fabricadas en acero ASTM A-36 con ángulos o tubos según el plano de estructuras. Ver Fig. 2.6

2.1.2 Los Arriostres de Techo

Están formadas con perfiles estructurales o barras lisas de diámetros desde Ø 5/8" a Ø 1" roscados en sus extremos y conectados a los tijerales mediante ángulos, tuercas y contratuercas.

2.1.3 Las Viguetas o Correas de Techo

Están formadas con perfiles en acero estructural rolados en frío con forma de C o de Z en acabado con pintura epóxica, cortados a la medida con altura desde 2-1/2" hasta 14", en calibres desde 22 (0.75 mm) hasta 11 (3 mm).

2.1.4 Los Templadores de Correas de Techo

Son barras lisas, roscados en ambos extremos y con diámetros que van desde Ø 3/8" hasta Ø 1/2". Están conectados a las correas mediante tuercas y contratuercas.

2.1.5 La Cobertura de Techo

El tipo de cubierta que predomina actualmente es el sistema a base de tableros de acero rolados en frio. Entre los factores por considerar en la selección del tipo específico de techo, están: la resistencia, peso, claro, aislamiento, acústica, apariencia inferior y tipo de acabado a utilizarse. Las coberturas se presentan en planchas de sección trapezoidal tipo TR-4, conformado en acero galvanizado o prepintado, disponibles en calibres desde 30 (0.25mm) hasta 22 (0.75mm), cortados a medida de acuerdo al proyecto, la fijación a las viguetas se realizan con tornillos autoperforantes o ganchos. En la Fig. 2.1, se muestra el perfil Techoduro 4 que es equivalente al TR-4 en las coberturas de techo y los cerramientos laterales.




Fig. 2.1 Perfiles de los Cerramientos Laterales y las Coberturas de Techo

2.2 ESTRUCTURAS

El material básico usado son los aceros estructurales que e agrupan generalmente según varias clasificaciones principales de la ASTM:

- Los aceros de propósitos generales (A36)
- Los aceros estructurales de carbono (A529)
- Los aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación (A572)
- Los aceros estructurales de alta resistencia, baja aleación y resistentes a la corrosión atmosférica (A242 y A588).
- La placa de acero templada y revenida (A514 y A852)

Ver Fig. 2.2 y Fig. 2.3, que es una extracción de la Tabla 1.1 Propiedades de los Aceros Estructurales impresa en el libro "Diseño de Estructuras de Acero – Método LRFD – McCormac – 2ª Edición".

Designación de la ASTM	Tipo de acero	Formas	Usos recomendados	Esfuerzo mínimo de fluencia*, F _y , en kai	Resistencia minima especificada a la tensión ^a , F _u , en kai
A36	Al carbono	Perfiles, barras y placas	Edificios, puentes y otras estructuras atornilladas o soldadas	36, pero 32 si el espesor es mayor de 8 pulg	58-80
A529	Al carbono	Perfiles y places hesta de pulg	Similar al A36	42-50	60-100
A572	Columbio-vanadio de alta resistencia y baja aleación	Perfiles, placas y barras hasta de 6 paig	Construcción soldada o atomillada. No para puentes soldados con F, grado 55 o mayor	42-65	60-80
A242	De alta resistencia, baja aleación y resistente a la corroción	Perfiles, placas y barras hasta de 5 pulg	Construcciones atornillades, -soldadas o remachadas; técnica de soldado muy importante	42-50	63-70

Fig. 2.2 Propiedades de Aceros Estructurales

A588	De alta resistencia, baja aleación y resistente a la correción almosférica	Placas y barras hasta de 4 pulg	Construcción atornillada	42-50	63-70
A852	Aleación templada y revenida	Placas sólo basta de 4 pulg	Construcción soldada o atomillada, principalmente para puentos y edificios soldados. Proceso de soldadura de importancia fundamental	70	98-110
A514	Baja aleación templada y revenida	Placas sólo de $2\frac{1}{2}$ a 6 pulg	Estructura soldada con gran atanción a la técnica; no se recomienda si la ductilidad es importante	90-100	100-130

Fig. 2.3 Propiedades de Aceros Estructurales – Continuación

Las estructuras de acero para edificios se clasifican de acuerdo con su tipo de construcción en uno de los cuatro grupos siguientes:

2.2.1 Apoyadas en Muro de Carga

Los extremos de las vigas, viguetas o armaduras ligeras se apoyan sobre los muros, que a su vez transmiten las cargas a los cimientos. Ver Fig. 2.4




Fig. 2.4 Estructura de acero apoyada en muros

2.2.2 Reticular

En la construcción reticular las cargas se transmiten a los cimientos mediante una retícula de vigas y columnas de acero. La estructura consta usualmente de columnas espaciadas a 6.00 o 9.00 m. Un método común de arreglo de estos elementos, se muestra en la Fig. 2.5




Fig. 2.5 Construcción reticular con vigas y columnas. Vista de planta.

2.2.3 Estructuras para Grandes Claros

Cuando se hace necesario el uso de claros muy grandes entre las columnas, como en auditorios, teatros, hangares o almacenes, la construcción usual reticular puede no ser suficiente. Si las secciones laminadas W ordinarias fueran insuficientes, podría ser necesario usar vigas con cubreplacas, trabes armadas, vigas de caja, armaduras grandes, arcos, marcos rígidos y otras semejantes. Si el peralte no fuera crítico, las armaduras serían satisfactorias. Para claros muy grandes, a menudo se usan los arcos y los marcos rígidos. La Fig. 2.6 muestra algunos de estos tipos de estructuras.




Fig. 2.6 Estructuras para grandes claros. Determinan la forma del techo

2.2.4 Combinación de Acero y Concreto

Generalmente se usan columnas de acero embebidas y ligadas al concreto reforzado y se conocen como columnas compuestas. Ver Fig. 2.7 donde se muestra varias columnas compuestas:

- a) Perfil W ahogado en concreto
- b) Tubo de acero relleno con concreto
- c) Perfil tubular relleno con concreto




Fig. 2.7 Columnas compuestas

2.3 FABRICACIONES

El proceso de fabricación se divide en varias etapas, siendo estas las siguientes:

2.3.1 Planos de Taller

Los planos de fabricación, incluidos los planos de montaje, serán desarrollados por el contratista sobre la base de los planos de diseño entregados por el cliente. Se determinan las conexiones empernadas y/o de soldadura, se determinan las dimensiones de los elementos de la estructura y su respectiva codificación. Ver en la sección de Planos, los Detalles de Fabricación Nº 026-900-2010-001 / 002 / 003 / 004 / 005 / 006 / 007

2.3.2 Compra y Recepción de Materiales

Para todos los materiales básicos y los materiales consumibles deben estar acompañados de sus respectivos certificados de calidad. Estos certificados se adjuntan en el ítem 5 del Apéndice.

2.3.3 Cronograma de Fabricación

Aquí se establece la programación de los trabajos en función al tiempo previsto para el inicio del montaje. Con esto determinamos las cuadrillas, las máquinas y herramientas necesarias. Ver Diagrama de Gantt 3.1

2.3.4 Recursos Necesarios para la Fabricación

- Materiales básicos y los materiales consumibles
- Mano de obra:

Se debe contar con personal calificado para cada uno de los pasos de fabricación (armadores, soldadores homologados 3G, arenador, pintores y operadores de montacargas; todos debidamente certificados).

- Equipos, máquinas y herramientas
- Fabricaciones externas

Consolidado estas cuatro etapas del proceso, procedemos a realizar los siguientes pasos de fabricación (ver también Diagrama de Flujo 3.4):

- Trazo
- Habilitado, corte y biselado
- Taladrado de agujeros
- Armado y apuntalado
- Soldadura y limpieza mecánica
- Arenado y Pintura
- Control de Calidad

2.4 MONTAJE

El montaje de todos los elementos de la estructura metálica se llevó a cabo en una secuencia apropiada y de acuerdo a los planos de montaje del proyecto. Estos planos no son dibujos detallados sino simples diagramas que muestran la posición de cada elemento en la estructura.

El proceso de montaje se divide en varias etapas, siendo estas las siguientes:

2.4.1 Planos de Montaje

Los planos de montaje se desarrollan a partir de los planos de cimentación, planos de estructuras y los planos de arquitectura entregados por el cliente en su última revisión. Son aquellos planos donde cada elemento de la estructura metálica va codificado y localizado en sus vistas de planta y elevaciones. Ver plano N° 354GP0017A-748-02-002

2.4.2 Condiciones del Sitio

En este punto se observa y verifican lo siguiente:

- Si existen los accesos y espacios para la operación.
- Se verifican los niveles y distancias entre ejes de los pedestales de concreto.
- Se ve también la demarcación del área de trabajo.

2.4.3 Cronograma de Montaje

Aquí se establece la programación de los trabajos en función al tiempo de entrega de la obra. Con esto determinamos las cuadrillas, los equipos, las máquinas y herramientas necesarias. Ver Diagrama de Gantt 3.2

2.4.4 Recursos Necesarios para el Montaje

 Todos los elementos que conforman el edificio industrial (columnas, tijerales, arriostres, amarres de pórticos, correas, templadores de correas, coberturas, cerramientos, pernos y carpintería metálica).

Mano de obra:

Se debe contar con personal certificado para cada uno de los pasos del montaje (montajistas, topógrafo, soldadores homologados 3G, operador de camión grúa y operadores de los elevadores o Man Lift).

 Equipos certificados, máquinas y herramientas con inspecciones diarias y del mes respectivamente. Consolidado estas cuatro etapas del proceso, procedemos a realizar los siguientes pasos o secuencia de montaje (ver también Diagrama de Flujo 3.6):

- Identificación de los elementos
- Verificación topográfica de los pedestales de concreto
- Montaje de las columnas
- Instalación de los arriostres y amarres de pórticos
- Montaje de los tijerales
- Soldadura de placas de amarre de tijeral con la columna
- Verificación topográfica (nivelación de placas bases, verticalidad de columnas, nivelación de tijerales)
- Torque de pernos en las juntas
- Instalación de correas de pared y de techo
- Aplicación de Sika Grout en base de columnas
- Retoque de pintura
- Coberturas de techo y accesorios
- Cerramiento lateral
- Carpintería metálica
- Pruebas y entrega de obra

2.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – NORMATIVA VIGENTE

Un Sistema de Gestión de la Calidad es una forma de administrar los medios y recursos disponibles, mediante el cual se asegura la satisfacción de las necesidades del cliente. Para lo cual se planifica, se mantiene y se mejora continuamente el desempeño de sus procesos, bajo un esquema de eficiencia y eficacia que permite lograr ventajas competitivas. Este sistema se desarrolla dentro del marco de las:

- Normas internacionales ISO 9001, dado que se da un enfoque dirigido al cliente, a los procesos y de relación con el proveedor.
- Especificaciones técnicas del cliente (Planos, Procedimientos Operacionales para el Aseguramiento de la Calidad de la Construcción) Ver apéndice N° Documento PO-71-0-01.

El proceso de Gestión de la Calidad se inicia con el Plan de Calidad General que incluye un Plan de Inspección y Ensayos con lo cual se elaboran documentos de control y registros de calidad. Todos los Registros de Calidad se ubican en el ítem 5 del Apéndice.

En la fabricación verificamos y realizamos los siguientes controles:

- Los certificados de materiales. De acuerdo a la norma ASTM A6
- Controles dimensionales en el habilitado y premontaje.
- Controles de soldadura. De acuerdo a la AWS D1.1
- Reportes de arenado y pintura. De acuerdo a la norma SSPC-SP5

En el montaje realizamos y controlamos:

- La recepción del área de trabajo.
- Nivelación de pedestales de concreto
- Protocolos de nivelación de las placas base de las columnas
- Protocolos de verticalidad de las columnas
- Nivelación de tijerales
- Protocolos de torque de pernos
- Inspección de vaciado de Sika Grout 212
- Protocolos de instalación de coberturas y cerramientos
- Registros de instalación de puertas y ventanas

2.6 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD

El montaje se desarrolla dentro de las instalaciones mineras y por tanto nuestras actividades se rigen por el Decreto Supremo Nº 055-2010-EM publicado por el Ministerio de Energía y Minas. Entre los aspectos relevantes se encuentra el referido a las obligaciones que deben cumplir los trabajadores dentro de las instalaciones así como las condiciones de seguridad que estas deben reunir para efectos de la protección de dichos trabajadores. Para el cumplimiento y seguimiento, a estos actos y condiciones de seguridad es que elaboramos y hacemos uso de las herramientas de gestión siguientes (estos documentos se adjuntan en el ítem 6 del Apéndice):

- IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos)
- PETAR (Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo Trabajo en Altura)
- PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro). Ver ítem 2 del Apéndice
- ATS (Análisis de Trabajo Seguro)
- Inspecciones de herramientas y equipos
- Capacitaciones y charlas diarias de cinco minutos

Con estas Herramientas de Gestión de Seguridad logramos los siguientes beneficios:

- Reducción de accidentes mortales, incapacitantes, triviales y daños a la propiedad de la empresa.
- Control del ambiente de trabajo y su entorno
- Elevada producción y alta rentabilidad
- Mejora continua de la organización e imagen institucional

CAPÍTULO III

INGENIERIA DEL PROYECTO

3.1 ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS APLICABLES

Las actividades de fabricación y montaje se realizan en función a los planos de Cimentación, de Arquitectura y de Estructuras. Estos planos son emitidos por el cliente en su última revisión (para construcción). Los protocolos de calidad se desarrollan dentro del marco de las siguientes normas:


- AWS D1.1 M-06: Preparación de cordones de soldadura y ensayos
- AWS B1.11: Guía para la inspección visual de soldadura
- AWS A2.4: Símbolos, equipos de soldadura y ensayos no destructivos.
- ASTM A-36: Acero estructural. Norma técnica del material base
- ASTM A500 Grado A: Material para tubo cuadrado LAC
- ASTM A1011: Perfiles C, Z y U
- ASTM A792: Acero del panel TR-4
- ASTM A-325: Materiales de pernos
- ASTM C230: Fluidez de Sika Grout 212
- SSPC-SP5: Limpieza con chorro abrasivo a presión grado metal blanco
- SSPC-PA1: Pintado para taller, campo y mantenimiento
- ANSI Z49.1: Seguridad en soldaduras, cortes y procesos anexos

3.2 CRONOGRAMA DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

Los trabajos de la obra se desarrollan según el cronograma elaborado en función a los 45 días presentados en la oferta o presupuesto Nº 9578 (ver ítem 5.5 de Estructura de Costos). Durante el desarrollo del proyecto se presentaron demoras en la entrega del área de trabajo (ver Fig. 3.1) y modificaciones al proyecto (Fig. 3.2, Fig. 3.3 y el Plano Final de Montaje Nº 19/05/2010). Finalmente se ajustaron tanto el cronograma de Fabricación como el cronograma de Montaje de la Estructura Metálica del Almacén General de la Unidad Minera La Zanja y se tiene lo siguiente:

3.2.1 Cronograma de Fabricación

La Fabricación de la Estructura Metálica del Almacén General tiene una duración de 24 días que comienza el martes 06/04/10 y termina el 07/05/10 (ver Diagrama de Gantt N° 3.1).



3.2.2 Cronograma de Montaje

El Montaje de la Estructura Metálica del Almacén General tiene una duración de 32 días que comienza el domingo 09/05/10 y termina el miércoles 09/06/10 (ver Diagrama de Gantt N° 3.2).

Al analizar ambos cronogramas se observa que la obra tiene una duración total de 56 días; son 11 días más que lo ofrecido. Esta variación no está sujeta a multa por retraso (ver Acta de Conformidad y Entrega de Obra en el ítem 3 del Apéndice) dado que se sustenta en lo siguiente:

Falta obra civil: Completar losa, sardinel y 02 pedestales de concreto en el área del montaje. En coordinación con el Supervisor de Construcción BISA se estima 07 días para que la parte civil entregue el área del Almacén General.
 En la Fig. 3.1 se observa que la parte civil aún no libera el área de montaje.



Fig. 3.1 Falta completar losa y sardinel. Visita efectuada el 04/05/10

b) Falta longitud de barras de anclaje: La altura libre de todas las barras de anclaje es de 250mm y no de 350mm como se indica en el plano estructural Nº 354GP0017A-748-02-001. En coordinación con el Supervisor de Construcción BISA se decide modificar las silletas de anclaje de todas las columnas. En la Fig. 3.2 se muestran que todos los anclajes han sido plantados con una altura de 250mm.



Fig. 3.2 Altura libre barras anclaje 250mm. Visita efectuada el 04/05/10

c) Modificación en las columnas: El Supervisor de Construcción BISA autoriza las modificaciones a la altura de las silletas de anclaje de las 12 columnas. La altura inicial es de 200mm y la altura final es de 90mm. Estos cambios generan 07 días adicionales de trabajo. En la Fig. 3.3 se ven los trabajos adicionales producto de las modificaciones de la altura de las silletas.



Fig. 3.3 Modificación de todas las silletas de las columnas

- d) Modificación en Montaje: En atención a la Instrucción Contractual de Campo se recibe un plano modificado con la firma del cliente. Ver Plano Final de Montaje Nº 19/05/2010 y ver presupuesto de adicionales Nº 9970 adjuntos en ítem 7 de la sección Planos y el ítem 5.5 de la sección Estructura de Costos. En dicho plano se indican las siguientes modificaciones:
 - Cambiar parte de la cobertura de techo por planchas traslúcidas con la finalidad de mejorar la iluminación natural.
 - Cerrar todas las ventanas con planchas tipo TR-4, con la finalidad de bloquear el ingreso de agua durante la lluvia.
 - Fabricar e instalar una puerta posterior de 2.50 x 3.00m para el ingreso y salida del montacarga.

3.3 FABRICACIONES

Todo los trabajos relacionados a la fabricación y montaje de las estructuras metálicas del Almacén General tienen una dependencia y reportan a la organización central de la empresa contratista "SOINSA", cuyo organigrama se muestra en el Diagrama 3.3




Diagrama 3.3 Organigrama principal de SOINSA

3.3.1 Lista de Recursos

3.3.1.1 Personal Requerido

En el Cuadro 3.1 se muestra el personal requerido para las Fabricaciones de las Estructuras Metálicas del Almacén General.

Cuadro 3.1 Personal Requerido por Especialidad

Item	Especialidad	Cantidad
1	Jefe de Obra	1
2	Supervisor de Fabricación	1
3	Supervisor de Calidad	1
4	Supervisor SSOMA	1
5	Jefe de Planta	1
6	Administrador / Almacén	1
7	Operarios Armadores	6
8	Soldadores Homologados 3G	5
9	Oficiales Armadores	6
10	Esmeriladores	5
11	Operario Pintor	2
12	Arenador	2
13	Operador de Montacarga	1
14	Ayudantes	6

3.3.1.2 Equipo Requerido

En el Cuadro 3.2 se muestran los equipos requeridos para las Fabricaciones de las Estructuras Metálicas del Almacén General.

Cuadro 3.2 Lista de Equipos Requeridos

Item	Especialidad	Cantidad
1	Máquinas de Soldar	10
2	Equipos de Oxicorte	4
3	Tronzadoras de Ø 14"	2
4	Equipo de Pintura (compresora y pistola)	2
5	Equipo de Arenado (tolva, boquillas y mangueras)	1
6	Montacarga de 5 ton	1
7	Juego de Llaves	1
8	Taladro Vertical	2
9	Taladro Magnético	2
10	Amoladora Ø 7"	6
11	Amoladora Ø 4-1/2"	8
12	Tornillo de Banco	2
13	Tablero Eléctrico 220 v	3
14	Tablero Eléctrico 440 v	3
15	Extensiones Monofásicas x 50 m	6
16	Extensiones Trifásicas x 50 m	6

3.3.2 Diagrama de Flujo de Procesos en la Fabricación

Se presenta el siguiente Flujo de Procesos. Ver Diagrama 3.4:




Diagrama 3.4 Secuencia de Procesos en la Fabricación de Estructuras Metálicas

3.3.3 Procedimiento de Fabricación

Toda actividad de manufactura se realiza en taller, sito en Puente Piedra - Lima. En esta parte detallamos el Procedimiento de Fabricación de las Estructuras Metálicas:

3.3.3.1 <u>Inspección de Materiales</u>

Previamente se verifica que los materiales llegados a almacén tengan sus respectivos certificados de calidad. Ver Certificados de Materiales adjunto en el ítem 5 del Apéndice.

3.3.3.2 Tijerales o Armaduras

Para la construcción de los 06 tijerales se realizan los siguientes pasos:

- Se realiza el trazo sobre el piso según el plano Nº 354GP0017A-748-02-001
- Según el trazo se arman el marco o bridas del tijeral. Ver Fig. 3.6 y
 Fig. 3.7
- A continuación se habilita o corta con la tronzadora de Ø14", todos los elementos del tijeral (bridas, montantes, diagonales y conectores) según los dos pasos anteriores. Ver Fig. 3.5
- Se arman los tijerales uno encima de otro hasta terminar con los 06 tijerales. Ver Fig. 3.6 y Fig. 3.7
- Una vez terminado el armado y con dos soldadores homologados 3G,
 uno a cada extremo, se procede con la soldadura del tijeral. Se realiza
 las inspecciones visuales y de tintes penetrantes. Ver registros de

calidad SOINSA-SIG-RE-IVS-038-01 y SOINSA-SIG-RE-ETP-039-03. Ver también Fig. 3.8, Fig. 3.9, Fig. 3.10, Fig. 3.11, Fig. 3.12 y Fig. 3.13

• Con las inspecciones de soldadura realizadas y evidenciadas en los registros, se envían estos tijerales al proceso de arenado y pintado. Se coordina con el proveedor de pintura para las inspecciones y posterior reporte que se adjunta en el ítem 5 del Apéndice. Ver Fig. 3.24, Fig. 3.25, Fig. 3.26 y Fig. 3.27

3.3.3.3 <u>Columnas</u>

Para la construcción de las 15 columnas (12 principales y 03 auxiliares) se siguen los siguientes pasos:

- Con el equipo oxicorte se realiza el habilitado de las vigas W14x22
 para las columnas principales y los perfiles W8x18 según el plano Nº
 354GP0017A-748-02-001
- Se habilita también los demás elementos que forman parte de la columna (placas base, silletas de anclaje, placas superiores o tapas y cartelas).
- Las placas base se trazan para el taladrado de los agujeros.
- Las silletas de anclaje se arman a partir de placas de 1" de espesor según plano de estructuras Nº 354GP0017A-748-02-001
- Se arman las columnas según el plano Nº 354GP0017A-748-02-001
- Terminado el armado y con tres soldadores homologados 3G, se procede con la soldadura de las columnas. Se realiza las inspecciones

visuales y de tintes penetrantes. Ver registros de calidad SOINSA-SIG-RE-IVS-038-01 y SOINSA-SIG-RE-ETP-039-01. Ver Fig. 3.18, Fig. 3.19, Fig. 3.20 y Fig. 3.21

• Con las inspecciones de soldadura realizadas y evidenciadas en los registros respectivos, se envían estas columnas al proceso de arenado y pintado. Se coordina con el proveedor de pintura para las inspecciones y posterior reporte que se anexa al presente informe.

3.3.3.4 Amarre de Pórticos

Estos amarres son tubos cuadrados 4"x4"x1/8" y van entre los pórticos formados por dos columnas y un tijeral. Básicamente se habilitan dichos tubos y sus respectivas placas de amarre. Las inspecciones se observan en la Fig. 3.14, Fig. 3.15, Fig. 3.16 y Fig. 3.17

3.3.3.5 Arriostre Lateral

Estos elementos son de perfiles WT5x11 y se habilitan con equipo oxicorte según el pre-armado y el plano Nº 354GP0017A-748-02-001. Ver Fig. 3.22 y Fig. 3.23

3.3.3.6 Cartelas de Amarre

Una vez inspeccionado todos los materiales y tomados sus medidas de las secciones respectivas se dibuja los perfiles de las columnas y arriostres a escala real con la ayuda del programa de dibujo denominado Auto Cad. Así se obtienen el plano de ensamble N° 026-900-2010-001 y los 06 planos de detalles de cartelas N° 026-900-2010-002 / 003 / 004 / 005 / 006 / 007

3.3.3.7 Estructura de Techo

Estas estructuras se fabrican habilitando según el procedimiento de dibujo anterior y se conforman por:

- Las correas de techo (perfiles C y Z de espesor 2.5mm, conformados en frío y proveídas por PRECOR).
- Los arriostres de techo (barras lisas Ø5/8" roscados en los extremos y fijados a los tijerales con ángulos L4"x3/8"). Ver plano N° 354GP0017A-748-02-001
- Los templadores de las correas de techo (barras lisas Ø1/2" roscada en sus extremos y fijadas entre correa). Ver plano Nº 354GP0017A-748-02-001

3.3.3.8 Pre-Armado

En esta parte se ubican las columnas según el eje de elevaciones B y eje F del plano de estructuras N° 354GP0017A-748-02-001. Ver Fig. 3.22 y Fig. 3.23

3.3.3.9 Cerramientos y Coberturas

Se encarga del suministro la empresa PRECOR; según plano de arquitectura Nº 354GP0017A-748-03-01 y consiste en lo siguiente (ver los Certificados de Calidad de Materiales, adjunto en el ítem 5 del Apéndice):

- Cerramientos Laterales tipo TR-4
- Coberturas de Techo tipo TR-4
- Planchas Traslúcidas tipo TR-4
- Cumbreras, Canaletas, Esquineros y Flashing
- Montantes para aguas pluviales

3.3.4 Organigrama de Fabricaciones

Para las fabricaciones se tienen las responsabilidades mostrados en el Diagrama 3.5:




Diagrama 3.5 Organigrama para la Fabricación de Estructuras Metálicas

3.3.5 Ingeniería de Detalle

Los planos Estructurales, de Arquitectura y de Cimentación muestran las distancias entre ejes de las columnas y los materiales metálicos a usar. En los planos de Detalle se define los cordones de soldadura, la forma de las conexiones y los materiales a usar mas no se da las dimensiones de las cartelas y placas de amarre. A partir de esto se dibujan todos los elementos a escala real, cuyos ejes de geometría coinciden con los ejes de cimentación entre columnas. Así se obtienen los detalles de las placas de amarre, cartelas, y la respectiva distribución de agujeros teniendo en cuenta el criterio de tamaño de los agujeros para tornillos, separación y distancias a bordes de tornillos. Referirse a los siguientes extractos del libro "Diseño de Estructuras de Acero – Método LRFD – McCormac – 2ª Edición – Pg. 362":

- Todos los agujeros de tamaño estándar para tornillos y remaches son I/16 pulg mayor que el diámetro correspondiente a los tornillos y remaches. El uso de agujeros no estándar requiere la aprobación del Ingeniero Estructural y está sometido a los requisitos de la sección J3 de las especificaciones LRFD.
- Los tornillos deben colocarse a una distancia suficiente entre sí para permitir su instalación eficiente y prevenir fallas por tensión en los miembros entre los tornillos. La especificación LRFD (J3.3) estipula una distancia mínima centro a centro para agujeros holgados o de ranura, igual a no menos de 3 veces el diámetro del tornillo.

• La práctica común consiste en colocar el sujetador a una distancia mínima del borde de la placa igual a 2.0 veces el diámetro del sujetador, de manera que el metal en esa zona tenga una resistencia al cortante igual por lo menos a la de los sujetadores. Ver figura 3.4, que es un extracto de la tabla 12.4 (J3-4 del manual LRFD).

Diàmetro nominal del tomillo o remache (pulg)	En bordes recortados mecánicamente	En bordes laminados de placas, perfiles o barras o bordes cortados con gas (c)
1	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
÷	118	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH
3	11/4	1
1 8	1½(d)	11/8
1	1 ³ / ₄ [d]	14
$1\frac{1}{8}$	2	11/2
11/4	21/4	1 5 8
Mayores de 11	13/4 Diámetro	1½ × Diámetro

Fig. 3.4 Distancia mínima del centro del agujero al borde de la placa

 Cuando los sujetadores están muy lejos de los bordes de las partes conectadas, éstos pueden a veces separarse, permitiendo la entrada de humedad. La distancia al borde máxima permisible dada por la J3.5 del LRFD (método de diseño por factores de carga y resistencia) es de 12 veces el espesor de la parte conectada pero no más de 6 pulg.

También refiérase a la Pg. 452 del texto en mención, para los criterios en las uniones por soldadura (según J2.4 de las especificaciones LRFD), algunas de las más importantes son las siguientes:

- La longitud mínima de una soldadura de filete no debe ser menor de 4
 veces la dimensión nominal del lado de la soldadura.
- El tamaño máximo de una soldadura de filete a lo largo de material menor de 1/4 pulg de espesor debe ser igual al espesor del material.
 Para material de mayor espesor no debe ser más que el espesor del material menos 1/16 pulg.
- En general, la soldabilidad de un material mejora conforme el espesor de la parte por soldar decrece. El problema es que las placas gruesas absorben el calor de las soldaduras más rápidamente que las placas delgadas, aún si se usan los mismos tamaños de soldadura (este problema se alivia un poco precalentando el material).

Con el apoyo del programa de dibujo Auto Cad y tomadas las medidas de las secciones de los perfiles, empezamos a dibujar los ensambles de los elementos a partir de los ejes geométricos dados en el Plano de Estructuras Nº 354GP0017A-748-02-001.

Considerando también los puntos referidos a los agujeros y a los criterios de soldadura, se elabora el Plano de Ensamble:

- N° 026-900-2010-001
 - , y los Planos de Detalle de Cartelas:
- N° 026-900-2010-002
- N° 026-900-2010-003
- Nº 026-900-2010-004
- N° 026-900-2010-005
- Nº 026-900-2010-006
- N° 026-900-2010-007

Estos Planos de Ensamble y de Detalle, se encuentran adjuntos en el ítem 2 de la sección correspondiente a Planos.

3.3.6 Memoria de Metrado

Se inicia con el apoyo de los Planos de Estructuras Metálicas (N° 354GP0017A-748-02-001), de Arquitectura (N° 354GP0017A-748-03-001), y de Detalles Generales. Estas medidas de los elementos se llevan a la plantilla Excel, que contiene una base de datos de pesos unitarios obtenidos del Catálogo de Materiales Estructurales ASTM A-36; de Fierros TRADI S.A.

Mostramos un ejemplo para el cálculo del peso y área del elemento estructural Columna, cuya sección se muestra en el Gráfico 3.1




Gráfico 3.1 Sección del perfil W14x22 - Columna Principal

La columna principal es W14x22 (ver Gráfico 3.1), significa que este perfil tiene.

- Peralte = 14"
- Peso unitario (P.U.) = 22 lb/pie

A partir de esto último determinamos el peso por metro lineal como sigue:

P.U. =
$$22 (lb/pie)*(1kg/2,205lb)*(1pie/0,3048m) = 32,73 kg/m$$

Para calcular el área por metro lineal, realizamos la siguiente operación con el apoyo del Gráfico 3.1

Perímetro =
$$2*(14"+2*5") = 48"*0,0254m/1$$
pulg = 1,219 m

Entonces el área de 1m lineal de perfil será:

$$\text{Área} = (1 \text{ m}) * (1,219 \text{ m}) = 1,22 \text{ m}^2$$

Estos datos se consignan en el formato de metrados en Excel y se obtienen las tablas siguientes:

- Tabla 3.1 Memoria de Metrado de los Materiales Básicos
- Tabla 3.2 Memoria de Metrado de las Coberturas, Cerramientos y
 Carpintería Metálica
- Tabla 3.3 Memoria de Metrado de Pernos, Tuercas y Arandelas

Tabla 3.1 - Memoria de Metrado de Materiales Básicos

Minera La Zanja 9578 Cliente:

Ppto:

Obra: Fabricación y Montaje de Estructura Metálica del Almacén General

Item	DESCRIPCION		(n-1) (* 3.1)	(dotte			ADIV NU	N. Mirano Silv	
1.00	MATERIALES BASICOS	Ancho	Long.	12120		and a second			
	Descripción	(m)	(m)	Und	Cant.	Kg/(móm²)	Total Kg.	m²/(m ó m²)	Total (m ²)
1	TIJERAL 15.00x2.00x0.19m						503.25		27.55
br. Inf.	ANGULO ESTRUC. ASTM-A36 L 2"x2"x 3/16"		15.00	m	2.00	3.62	114.19	0.20	6.10
br. Sup.	ANGULO ESTRUC. ASTM-A36 L 2"x2"x 3/16"		7.63	m	4.00	3.62	116.16	0.20	6 20
montan.	ANGULO ESTRUC. ASTM-A36 L. 2"x2"x 3/16"		6.80	m	4.00	3.62	103.53	0 20	5.53
diagonal conector	ANGULO ESTRUC. ASTM-A36 L 1 1/2 "x 1 1/2" x 1/8" ANGULO ESTRUC. ASTM-A36 L 1"x 1" x3/16"		10.03 0.19	m	4.00	1.82	76.79	0.15	6 12
cartela	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 4,5mm (3/16")	0.05	0.19	m m²	63.00 44.00	35.37	21.66	0.10 2.00	1 22
ext. Emp.	Perno ø5/8"x2" incl. Tuerca + A. Pl. + A. Pr. ASTM A-325	0.03	0.55	und	8,00	0,88	7.00	2.00	1.79
empalm.	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 12.0mm (1/2")	0.17	0.36	m²	2.00	94.32	11.54	2.00	0 24
sup. Emp.	Perno ø5/8"x2 1/2" incl. Tuerca + A. Pl. + A. Pr. ASTM A-325			und	8.00	0.88	7.00		
apoyo	ANGULO ESTRUC ASTM-A36 L 4"x 4" x 1/4"		0.17	m	2.00	9.82	3.51	0.41	0.14
rigidiz.	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 6.0mm (1/4")	0.1	0.10	m²	2.00	47.16	0.94	2 00	0.04
	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 6.0mm (1/4")	0.18	0.60	m²	2.00	47.16	10.19	2 00	0.43
	Perno ø5/8"x2" incl. Tuerca + A. Pl. + A. Pr. ASTM A-325			und	4. 0 0	0.88	3.50		
	06 TIJERALES 15,00x2.00x0,19m						3019.49		165.31
_	COLUMNIAS DRINGIRALES								
2	COLUMNAS PRINCIPALES		6.70		1.00	22.72	245.85		7.62
column. anclaje	VIGA ESTUC. ASTM-A36 WF 14"x5" x 22 Lbp PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 20.0mm (3/4")	0.29	5.70 0.60	m m²	1.00 1.00	32.73 157.20	195.91 27.35	1 22 2 00	6.95 0.35
silla	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 25.0mm (1")	0.29	0.00	m²	2.00	196,50	13.68	2 00	0.14
tapa	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 12.0mm (1/2")	0.12	0.38	m²	1.00	94.32	5.38	2 00	0.14
aticzad.	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 9.0mm (3/8")	0.055	0.33	m²	2.00	70.74	2.57	2 00	0.07
	Tuerca ø5/8" + A. Pl. ASTM A-325			und	8.00	0.12	0.96		
	12 COLUMNAS W14x22 x 5,70m						2950,16		91.4
3	COLUMNAS DE TIMPANOS						172.62		5.15
column.	VIGA ESTUC. ASTM-A36 WF 8"x5 1/4" x 18 Lbp		5.10	m	1.00	26.78	143.42	0.94	4.79
anclaje	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 20.0mm (3/4")	0.25	0.30	m²	1.00	157.20	11.79	2 00	0 15
si lla	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 25.0mm (1")	0.12	0.29	m²	2.00	196.50	13.68	2 00	0.14
tapa	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 12.0mm (1/2")	0.15	0.23	m²	1.00	94.32	3.25	2 00	0.07
	Tuerca ø5/8" + A. Pl. ASTM A-325			und	4.00	0.12	0.48		
	03 COLUMNAS W8x18 x 5,10m						517.86		15.45
4	AMARRE DE PORTICOS						67.54		2.60
	TUBO CUARDADO LAC 4"x4"x3.0 mm		6.00	m	1.00	9.11	57.39	0.41	2 44
extr.	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 9.0mm (3/8")	0.17	0.24	m²	2.00	70.74	5.77	2 00	0.16
sub-tot.	Perno ø5/8"x2" incl. Tuerca + A. Pl. + A. Pr. ASTM A-325			und	5.00	0.88	4.38		
	16 TB • 4" x 3.00mm x 6,00m						1080.65		41.63
5	AMARRE DE PORTICOS						80.54		3,19
3	TUBO CUARDADO LAC 4"x4"x3.0 mm		7.45	m	1.00	9.11	71.26	0.41	3.03
extr.	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 9.0mm (3/8")	0.17	0.24	m²	2.00	70.74	5.77	2 00	0.16
sub-tot.	Perno ø5/8"x2" incl. Tuerca + A. Pl. + A. Pr. ASTM A-325			und	4.00	0.88	3.50		
	4 TB = 4" x 3.00mm x 7,45m						322.14		12.70
6	AMARRE EN TIMPANOS		1,,,,,		3.00		20/ 07	0.11	12.10
	TUBO CUARDADO LAC 4"x4"x3.0 mm		15.00	m ,	2.00	9.11	286.97	0.41 2.00	12 19 0 82
extr.	PLANCHA LAC. ASTM A-36 PL 9.0mm (3/8") Perno ø5/8"x2" incl. Tuerca + A. Pl. + A. Pr. ASTM A-325	0.17	0.24	m²	10.00 28.00	70.74 0.88	28.86 24.50	# 2 00	0.62
sub-tot.	Perilo 03/8 X2 Ilici, Tuerca + A. FT. + A. FT. ASTM A-323			und	28.00	0.88	340.33		13.01
7	ARRIOSTRAMIENTO LATERAL								
WT 5x11	VIGA ESTUC. ASTM-A36 WF 10"x5 1/4" x 22 Lbp		6.64	m	8.00	32.73	1825.77	1.04	55.32
	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 9.0mm (3/8")	0.34	0.44	m²	8.00	70.74	84.66	2 00	2 39
	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 9.0mm (3/8")	0.44	0.54	m²	8.00	70.74	134.46	2 00	3 80
	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 9.0mm (3/8")	0.20	0.32	m²	8.00	70.74	36.22	2 00 2 00	1 02 2 36
	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 9.0mm (3/8")	0.23	0.64	m² und	8.00 192.00	70.74 0.88	83.30 168.00	2.00	2 30
WT 5x11	Perno ø5/8"x2" incl. Tuerca + A. Pl. + A. Pr. ASTM A-325 VIGA ESTUC. ASTM-A36 WF 10"x5 1/4" x 22 Lbp		7.96	m una	3.00	32.73	820.77	1.04	24 87
** 1 3 3 1 1	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 9.0mm (3/8")	0.33	0.53	m ²	6.00	70.74	74.23	2 00	2 10
	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 9.0mm (3/8")	0.53	0.53	m²	2.00	70.74	39.74	2.00	1,12
	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 9.0mm (3/8")	0.20	0.37	m²	2.00	70.74	10.47	2 00	0.30
	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 9.0mm (3/8")	0.25	0.75	m²	3.00	70.74	39.79	2 00	1/13
	Perno ø5/8"x2" incl. Tuerca + A. Pl. + A, Pr. ASTM A-325			und	72.00	0.88	63.00		
		1					3380.43		94.41

Tabla 3.1 - Memoria de Metrado de Materiales Básicos (continuación)

Cliente: Minera La Zanja

Ppto: 9578 Obra: Fabric

Fabricación y Montaje de Estructura Metálica del Almacén General

ltem	DESCRIPCION				Water to	Received to the second			
1.00	MATERIALES BASICOS				Minuse A	N. T. DOWN DOWN		1000	
4		Ancho		Und	Cant.	Kal(mam²)	Total Ka	m²/(m ó m²)	Total (m ²)
CHE NEED	Descripción	(m)	(m)		Cant.	Kg/(mom)	Total Kg.	m-/(mom-)	Total (m²)
8	ARRIOSTRAMIENTO DE TECHO				4.00				
eje a 7.45m	BARRA LISA ASTMA A 26 5/8"/		8.05	m	4.00	1.55	52.41	0.05	1.61
	BARRA LISA ASTM-A36 5/8"Ø ANGULO ESTRUC ASTM-A36 L 4"x 4" x 1/4"		8.75	m	4.00	1.55	56.96	0.05	1.75
aia a 6 00m	BARRA LISA ASTM-A36 5/8"Ø		0.30	m	16.00	9.82	49.52	0.41	1.95
eje a 0.00m	BARRA LISA ASTM-A36 5/8"Ø		7.55	m	16.00	1.55	196.60	0.05	6 04
	ANGULO ESTRUC ASTM-A36 1.4"x 4" x 1/4"		6.73 0.25	m	4.00 40.00	1.55	43.81	0.05	1.35
	Tuerca ø5/8" + A. Pl. + A. Pr. ASTM A-325		0.23	m		9.82 0.12	103.16	0.41	4 06
	Tuelca 05/8 + A. FI. + A. FI. ASTM A-325			und	112.00	0.12	13.44 515.90		16,76
	-						515170		10.70
9	CORREAS DE TECHO								
2C8x3	CANAL "C" ALAS ATIESADAS ASTM A-36 8"x 3"x 2.0mm		31.50	m	4 00	5.98	791.15	0.71	89.61
20.025	ANGULOESTRUC ASTM-A36 L 4"x 4" x 1/4"		0.20	 m	12.00	9.82	24.76	0.41	0.98
	Perno ø5/8"x2" incl. Tuerca + A. Pl. + A. Pr. ASTM A-325	1	0.20	und	24.00	0.88	21.00	V.A.I	0.76
Z8x3	ZETAS "Z" ALAS ATIESADAS ASTM A-36 8"x 3"x 2.5mm		31.50	m	10.00	7.40	2447.55	0.71	224.03
2.03.5	ANGULOESTRUC ASTM-A36 L 4"x 4" x 1/4"		0.20	I .	60.00	9.82	123.79	0.41	4 88
	BARRA LISA ASTM-A36 1/2"0	1	1.70	m	110.00	0.99	194.39	0.04	7 48
	1	1	1.70	m	1			0.04	7.48
	Perno ø5/8"x2" incl. Tuerca + A. Pl. + A. Pr. ASTM A-325			und	120.00	0.88	105.00 3707.64		326.97
							3707.04		320.97
	CORREAGIATERALES								
10 C8x3	CORREAS LATERALES	1	31.50	l	6.00	5.98	1186.73	0.71	124.72
	CANAL "C" ALAS ATIESADAS ASTM A-36 8"x 3"x 2.0mm			m					134.42
soporte	ANGULO ESTRUC ASTM-A36 I. 4"x 4" x 1/4"		0.20	m	18.00	9.82	37.14	0.41	1.46
llegada	ANGULO ESTRUC ASTM-A36 L 3"x3"x1/4"		31.50	m	2.00	7.29	482.20	0.30	19,20
	Perno ø5/8"x2" incl. Tuerca + A. Pl. + A. Pr. ASTM A-325	1	l	und	36.00	0.88	31.50		
C8x3	CANAL "C" ALAS ATIESADAS ASTM A-36 8"x 3"x 2.0mm	1	15.00	m	6.00	5.98	565.11	0.71	64 01
C8x3	CANAL "C" ALAS ATIESADAS ASTM A-36 8"x 3"x 2.0mm		7.63	m	4.00	5.98	191.64	0.71	21.71
soporte	ANGULO ESTRUC ASTM-A36 L 4"x 4" x 1/4"		0.20	m	12.00	9.82	24.76	0 41	0.98
llegada	ANGULO ESTRUC ASTM-A36 L 3"x3"x1/4"	1	15.00	m	2.00	7.29	229.62	0.30	9.14
	BARRA LISA ASTM-A36 1/2"()	1	1.95	m	40.00	0.99	81.08	0.04	3.12
	Perno ø5/8"x2" incl. Tuerca + A. Pl. + A. Pr. ASTM A-325	1		und	24.00	0.88	21.00		
	Pernos de Expansión Hilti (33/8"x3-3/4"			und	190.00	0.20	38.00		
		1	<u> </u>				2888.77		254.03
11	SOPORTE DE PORTON CORREDIZO 3,00x5,00m	1	1						
U8x3	CANAL "C" ALAS ATIESADAS ASTM A-36 8"x 3"x 4.5mm		6.50	m	1.00	13.31	90.84	0.71	4 62
U8x3	CANAL "C" ALAS ATIESADAS ASTM A-36 8"x 3"x 4.5mm		3.00	m	2.00	13.31	83.85	0.71	4 27
		1	<u> </u>	-			174.69		8.89
12	SOPORTE DE PUERTA 2,23x2,10m				1.00	12.21	31.17	0.71	1.59
U8x3	CANAL "C" ALAS ATIESADAS ASTM A-36 8"x 3"x 4.5mm		2.23	m	1.00	13.31		0.71	2 99
U8x3	CANAL "C" ALAS ATIESADAS ASTM A-36 8"x 3"x 4.5mm		2.10	m	2.00	13,31	58.70 89.86	0.71	4.57
13	SOPORTE DE PUERTA 2,50x3,30m								
U8x3	CANAL "C" ALAS ATIESADAS ASTM A-36 8"x 3"x 4.5mm		2.50	m	1.00	13,31	34.94	0.71	1.78
U8x3	CANAL "C" ALAS ATIESADAS ASTM A-36 8"x 3"x 4.5mm		3.30	m	2.00	13.31	92.24	0.71	4 69
COAS	CHEROTTECHINA NOTATION		2.50		2.50		127.18		6.47
14	ARRIOSTRE DE CORREAS								
brazos	ANGULO ESTRUC ASTM-A36 L 3"x3"x1/4"		0.60	m	66.00	7.29	303.10	0.30	12 07
soporte	PLANCHA LAC ASTM A-36 PL 6.0mm (1/4")	0.102	0.40	m²	33.00	47.16	63.50	2 00	2 69
sub-tot.	Perno ø5/8"x2" incl. Tuerca + A. Pl. + A. Pr. ASTM A-325			und	198.00	0.88	173.25		
							539.84		14.76
	TOTAL (1-2)			L			19654.94		1066.50
	TOTAL (kg) ó (m²)						170.74.74		1

Tabla 3.2 - Memoria de Metrado de Coberturas, Cerramientos y Carpintería Metálica

Cliente: Minera La Zanja

Ppto: 9578

Obra: Fabricación y Montaje de Estructura Metálica del Almacén General

tem	DESCRIPCION					A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH						
1.00	MATERIALES - COBERTURAS Y CERRAMIENTOS											
		Ancho	Long.				Tota					
	Descripción	(m)	m.	Und	Cant.	Kg/(móm²)	(und					
	COBERTURAS Y CERRAMIENTOS											
	COBERTURAS DE TECHO	7.63	31.45	m²	2.00	1	501.					
	Paneles Pre-Pintados TR-4 e=0,6mm			1								
	CERRAMIENTOS LATERALES	5.7	31.45	m²	2.00		376.					
	Paneles Pre-Pintados TR-4 e=0,6mm											
	CERRAMIENTOS - TIMPANOS	7.1	15.00	m²	2.00		223.					
	Paneles Pre-Pintados TR-4 e=0,6mm											
	CUMBRERAS		32.00	m	1.00		32.0					
	CANALETAS		32.00	m	2.00		64.0					
	CUMBRERAS		32.00	m	1.00		32.0					
	FLASHING Y/O ESQUINEROS		374.00	m	1.00		374.					
	CARPINTERÍA METÁLICA											
	Puerta de 02 Hojas 2.00x2,10m			und	1.00							
	Portón Corredizo de 5,00x3,00m			und	1.00							
	Puerta de 02 Hojas 2,50x3.00m			und	1.00							
	Ventanas H=1,30m	1		und	1.00							

Tabla 3.3 - Memoria de Metrado de Pernos, Tuercas y Arandelas

Cliente: MINERA LA ZANJA - BUENAVENTURA

9578

Ppto: Obra: ALMACEN GENERAL - MINERA LA ZANJA - BUENAVENTURA

		LISTAD	O DE PE	RNERIA -	ALMAC	EN GENER	AL - MINE	RA LA Z	ANJA S.R	.L.				
ITEM	DESCRIPCION	Tijerales	Amarres	Arriostres	Soportes	Correa Pared	Correa de Techo	Tensor de Pared	Tensor de Techo	Arriostre de Techo	l .	Sub- Total	Exceso	Total
1	Perno Ø1/2"x1 1/2" ASTM A-325	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	2	10
2	Perno Ø5/8"x1 1/2" ASTM A-325	0	0	0	88	132	288	0	0	0	0	508	12	520
3	Perno Ø5/8"x2" ASTM A-325	24	48	264	44	0	0	0	0	0	0	380	10	390
4	Perno Ø5/8"x2 1/2" ASTM A-325	96	76	0	0	0	0	0	0	0	0	172	18	190
5	Tuerca Ø1/2" 2H	0	0	0	0	8	0	312	440	0	0	760	20	780
6	Tuerca Ø5/8" 2H	120	124	264	132	132	288	0	0	112	0	1172	28	1200
7	Tuerca Ø3/4" 2H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	108	12	120
8	Arand. Plana Ø1/2" ASTM A-325	0	0	0	0	8	0	312	440	0	0	760	20	780
9	Arand. Plana Ø5/8" ASTM A-325	120	124	264	132	132	288	0	0	112	0	1172	28	1200
10	Arand. Plana Ø3/4" ASTM A-325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54	6	60

3.3.7 Plan de Inspección y Ensayos en la Fabricación

Los controles de calidad van en paralelo con las fabricaciones. Estos se evidencian con los registros debidamente llenados y son presentados para el Aseguramiento de la Calidad. En la Cuadro 3.3 se muestra el Plan de Inspección y Ensayos a realizarse durante el proceso de fabricación. Estos Registros de Calidad se adjuntan en el ítem 5 del Apéndice. No se detectaron rechazos en todas las inspecciones.

Cuadro 3.3 Registros para el control de las fabricaciones

IT	REGISTROS	FORMATO DE INSPECCIÓN					
1	Recepción de Materiales	Certificado de Materiales					
	Control Dimensional y Premontaje:						
	- Columnas	SOINSA-SIG-RE-CDP-037-01					
2	- Tijerales	SOINSA-SIG-RE-CDP-037-02					
2	- Amarres de Pórticos	SOINSA-SIG-RE-CDP-037-03					
	- Arriostres	SOINSA-SIG-RE-CDP-037-04					
3	Procedimiento de Soldadura	WPS-GYN-014-10					
	Procedimiento de Soldadura	WPS-GYN-015-10					
	Calificación de Soldadores:						
	- Soldador Homologado wl	CHS-GYN-111-10(N)					
	- Soldador homologado w2	CHS-GYN-112-10(N)					
4	- Soldador homologado w3	CHS-GYN-113-10(N)					
	- Soldador homologado w4	CHS-GYN-114-10(N)					
	- Soldador homologado w5	CHS-GYN-115-10(N)					
	Inspección Visual de Soldadura	SOINSA-SIG-RE-IVS-038-01					
	Ensayos de Tintes Penetrantes						
5	- Columnas	SOINSA-SIG-RE-ETP-039-01					
	- Tijerales	SOINSA-SIG-RE-ETP-039-02 ~ 06					
	- Amarres de Pórticos	SOINSA-SIG-RE-ETP-039-07					
	Control de Arenado	Reporte de Arenado					
6	Control de Pintura	Reporte de Pintura					

3.3.8 Reporte Fotográfico en Fabricaciones



Fig. 3.5 Habilitado de ángulos para los tijerales. Tronzadora O14"



Fig. 3.6 Armado de tijerales según trazo sobre la losa



Fig. 3.7 Armado de tijerales uno sobre otro



Fig. 3.8 Control de soldadura en tijeral T-1, soldador w4



Fig. 3.9 Control de soldadura en tijeral T-1, soldador wl



Fig. 3.10 Inspección de pase raíz en tijeral T-3, soldador w2.



Fig. 3.11 Inspección de pase acabado en tijeral T-3, soldador w2.




Fig. 3.12 Inspección de pase raíz en tijeral T-5, soldador w2.



Fig. 3.13 Inspección de pase acabado en tijeral T-5, oldador w3.



Fig. 3.14 In pección de pase raíz en amarre pórticos TP-1, soldador w3.



Fig. 3.15 In pección de pase raíz en amarre pórtico TP-2, soldador w2.



Fig. 3.16 Inspección de pase raíz en amarre pórticos TP-3, soldador w1.




Fig. 3.17 Inspección de pase raíz en amarre pórticos TP-4, soldador w1.




Fig. 3.18 In pección de pase acabado en columnas C-6, soldador w5.




Fig. 3.19 In pección de pase acabado en columnas C-10, soldador w1.



Fig. 3.20 Control de soldadura en columnas C-12, soldador w2. Pase de acabado



Fig. 3.21 Inspección de pase acabado en columnas C-13, soldador w1.




Fig. 3.22 Pre-armado. Amarres de pórticos y arriostramiento lateral



Fig. 3.23 Control de pre-armado. Distancia entre ejes de columnas



Fig. 3.24 Control de arenado. Tijeral arenado al metal blanco



Fig. 3.25 Control de arenado. Tijeral arenado al metal blanco



Fig. 3.26 Control de pintura. Aplicación de base a tijeral



Fig. 3.27 Control de pintura. Espesor de pintura en húmedo

3.4 MONTAJE

3.4.1 <u>Lista de Recursos</u>

3.4.1.1 Personal Requerido

En el Cuadro 3.4 se muestra el personal requerido para el Montaje de las Estructuras Metálicas del Almacén General.

Cuadro 3.4 Personal Requerido por Especialidad

Item	Especialidad	Cantidad
1	Residente de Obra	1
2	Supervisor de Montaje	1
3	Supervisor de Calidad	ı
4	Supervisor SSOMA	1
5	Administrador / Almacén	1
6	Operarios Montajistas	5
7	Soldadores Homologados 3G	1
8	Oficiales Montajistas	2
9	Operador de Man Lift	2
10	Operador de Grúa	1
11	Regger	1
12	Topógrafo	1
13	Chofer	1
14	Ayudante	1

3.4.1.2 Equipo Requerido

En el Cuadro 3.5 se muestran los equipos requeridos para el Montaje de las Estructuras Metálicas del Almacén General.

Cuadro 3.5 Lista de Equipos Requeridos

Item	Especialidad	Cantidad		
1	Máquinas de Soldar	2		
2	Equipos de Oxicorte	1		
3	Equipo de Pintura (compresora y pistola)	1		
4	Taladros Eléctricos Inalámbricos	4		
5	Contenedor de 20 pies	2		
6	Man Lift JLG 450A o Elevadores de 9.0 m	2		
7	Camión Grúa de 12 ton	1		
8	Tecles de 1.5 ton	3		
9	Cuerpos de Andamios Acros	10		
10	Amoladora Ø 7"	4		
11	Amoladora Ø 4-1/2"	2		
12	Taladro Percutor	2		
13	Tablero Eléctrico de 220 v y de 440 v	2		
14	Juego de Llaves	4		
15	Extensiones Monofásicas x 50 m	4		
16	Extensiones Trifásicas x 50 m	2		

3.4.2 Diagrama de Flujo de Procesos en el Montaje

Se presenta el siguiente Flujo de Procesos. Ver Diagrama 3.6:




Diagrama 3.6 Secuencia de Procesos en el Montaje de las Estructuras Metálicas

3.4.3 Procedimiento de Montaje

Para el montaje se hacen uso de un Camión Grúa de 12 ton y de 02 Man Lift (elevadores de hasta 9.0 m). Previamente a todo este proceso se realiza la identificación de todos los elementos que conformarán el edificio industrial según el plano de montaje Nº 354GP0017A-748-02-002. En esta parte detallamos el Procedimiento de Montaje:

3.4.3.1 Traslado de Fabricaciones

El área de logística realizó las coordinaciones para el traslado a Obra de todos los elementos del Edificio Industrial. Inicialmente se coordinó con el transportista para armar completamente los Tijerales dado que su longitud alcanza los 15.00 m y así no tener problemas en el traslado. El punto de partida está en Puente Piedra – Lima y la llegada en Minera La Zanja – Cajamarca.

3.4.3.2 Nivelación Topográfica de los Pedestales

Previo al montaje de las columnas se realiza la nivelación de los pedestales de concreto y se colocan las tuercas de asiento de todas las placas base. Ver Protocolo de Verificación Topográfica Nº SOINSA-SIG-RE-VT-040-01 e ítem 5 del Apéndice.

3.4.3.3 Modificación de 02 Columnas

Durante la visita efectuada el 04/05/2010, se coordinó con el supervisor de construcción BISA y los ejecutantes civiles para que los 02 pedestales faltantes si tengan los pernos de anclaje con la altura

especificada en el plano de estructuras N° 354GP0017A-748-02-001. Esto no se llevó a cabo por parte de los contratistas civiles, lo que obligó a modificar en obra las silletas de anclaje de las 02 columnas metálicas. Ver Fig. 3.28 y Fig. 3.29

3.4.3.4 Rectificar Hilo de Pernos de Anclaje

Para facilitar el montaje de las columnas se rectifican los hilos de todos los pernos de anclaje con la herramienta de roscar (terraja). Ver Fig. 3.30 y Fig. 3.31

3.4.3.5 Montaje de Columnas

Con la ayuda del camión grúa se realiza el izaje de las columnas una a una hasta completar las 15 columnas, se colocan las arandelas de presión y las tuercas de ajuste en las placas base de dichas columnas.

3.4.3.6 Montaje de Amarres de Pórticos y Arriostres

Simultáneamente con el uso del camión grúa y los dos elevadores se instalan los amarres de pórticos y arriostres laterales. Con los elevadores se colocan y ajustan los pernos. Ver Fig. 3.32 y Fig. 3.33

3.4.3.7 Montaje de Tijerales

Van colocándose desde el fondo hacia fuera (ver figura 3.34 y 3.35) de lo que será el edificio del Almacén General. Se siguen los pasos:

- Instalación de un viento con soga de nylon Ø 5/8" a cada extremo del tijeral.
- Izaje del tijeral con el apoyo del camión grúa.
- Empernado en la parte superior entre las columnas y el tijeral con el apoyo de los dos elevadores uno a cada extremo.
- Soldadura de las placas de amarre entre el tijeral y la tapa de la columna.
- Se realiza la instalación de los arriostre de techo. Barras lisas Ø 5/8" roscados en ambos extremos y fijados entre los tijerales según el plano de estructuras Nº 354GP0017A-748-02-001. Ver Fig. 3.36
- Resane de pintura de acabado.

3.4.3.8 Verificación Topográfica y Torque de Pernos

Realizado el montaje de todos los elementos estructurales del Almacén General; se procede a la verificación topográfica (ver Fig. 3.37) y se registra los siguientes Protocolos de Montaje:

- Nivelación de Placas Base. Ver registro Nº SOINSA-SIG-RE-VT-040-02
- Verticalidad de Columnas. Ver registro Nº SOINSA-SIG-RE-VT-040-03
- Nivelación de Tijerales. Ver registro Nº SOINSA-SIG-RE-VT-040-04
- Torque de Pernos. Ver registro N° SOINSA-SIG-RE-PTP-041-01/02/03/04

 Inspección de Vaciado de Grout. Nivelado todas las placas base de las columnas se procede al vaciado con Sika Grout 212 y se elabora el registro siguiente: Nº SOINSA-SIG-RE-PIG-042-01

3.4.3.9 Correas Laterales, Correas de Techo y Templadores

Terminado el torque de pernos se procede a la instalación de las correas laterales, las correas de techo y sus respectivos templadores. Se siguen los siguientes pasos:

- Se arman 04 plataformas de trabajo con 2 ½ cuerpos de andamios para el izaje de las correas laterales y sus respectivos empernados.
- Se arman pasarelas y líneas de anclaje sobre la estructura de techo.
- Con la ayuda del camión grúa se realiza el izaje de las correas tipo C y
 Z sobre la estructura de techo.
- Con el apoyo de los 02 elevadores y las torres de andamios se procede a instalar y empernar todas las correas de techo. Ver Fig. 3.38
- A continuación se colocan todos los templadores de correas distribuidos según plano de estructuras Nº 354GP0017A-748-02-001.
 Ver Fig. 3.39

3.4.3.10 Cerramientos, Coberturas y Accesorios

Se inicia la instalación de los cerramientos laterales, coberturas de techo y accesorios según último plano de arquitectura denominado "Plano Final de Montaje _ 19/05/2010". Ver figuras 3.40, 3.41, 3.44 y 3.45. Se siguen los siguientes pasos:

- Las planchas o coberturas se atan a los extremos con sogas y se realiza el izaje manualmente. Se deja sobre la estructura de techo para su traslado. Ver Fig. 3.40
- Entre dos operarios montajistas y con el apoyo de taladros inalámbricos se van instalando las planchas uno a uno según el plano indicado. Ver Protocolo de Inspección de Coberturas y Cerramientos Nº de registro: SOINSA-SIG-RE-ICC-044-01, se adjunta en el ítem 5 del Apéndice. Ver Fig. 3.41
- Paralelamente en la parte inferior otros dos operarios van armando las canaletas por tramos manejables.
- Se instalan las canaletas de aguas pluviales con el mismo procedimiento de izaje, luego se van remachando y sellando con Sika Flex en los empalmes.
- Instalación con pernos de expansión de los ángulos L3"x3"x1/4" sobre el sardinel, para el atornillado del cerramiento lateral en la parte inferior. Ver Fig. 3.42 y Fig. 3.43
- Para los cerramientos laterales se trabaja con plataformas de trabajo armados con 03 cuerpos de andamios con sus respectivas garruchas.

- Las planchas TR-4, se trasladan y alcanzan manualmente a los operarios montajistas para su atornillado sobre las correas. Ver Protocolo de Inspección de Coberturas y Cerramientos Nº de Registro SOINSA-SIG-RE-ICC-044-01. Ver Fig. 3.44 y Fig. 3.45
- Terminado el cerramiento lateral se procede a realizar el destaje para la derivación de las 06 montantes de aguas pluviales.
- Se habilitan los esquineros y las cenefas. Se remachan entre las planchas de los cerramientos.
- Para los empalmes de las planchas traslúcidas con las planchas metálicas se usan cinta butil. Ver Protocolo de Inspección de Coberturas y Cerramientos Nº de registro: SOINSA-SIG-RE-ICC-044-01

3.4.3.11 Carpintería Metálica

Se realizan la instalación de lo siguiente según plano de arquitectura N° 354GP0017A-748-03-001 y plano de estructuras N° 354GP0017A-748-02-001:

- Portón corredizo de 3.00 x 5.00 m
- Puerta de ingreso principal de 1.80 x 2.10 m
- Puerta posterior de salida de montacarga de 2.50 x 3.00 m
- Ventana principal de 0.40 x 2.00 m

3.4.3.12 Entrega de Obra

Finalmente se realiza las coordinaciones para la entrega de obra y todas las formalidades de la documentación requerida. En la Fig. 3.47 se hace una inspección interior previa a la entrega. Referirse también al capítulo IV, donde se detalla las formalidades para la Entrega de Obra.

Según D.S. 055-2010-EM, en sus anexos 15-A y 15-B, todo trabajo dentro de las instalaciones mineras cuentan con un Procedimiento Estándar y un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS). Esta información elaborada y presentada en su momento se adjunta en el ítem 1 e ítem 2 del Apéndice, respectivamente.

3.4.4 Organigrama de Montaje

Para el montaje se tienen las responsabilidades mostrados en el Diagrama 3.7:



Diagrama 3.7 Organigrama para el Montaje de las Estructuras Metálicas

3.4.5 Plan de Inspección y Ensayos en Montaje

Para la confiabilidad en las operaciones de montaje, es decir para garantizar el Aseguramiento de la Calidad; se presenta al cliente el Plan de Inspección y Ensayos. En el cuadro 3.6 presentamos los protocolos de calidad realizados durante el montaje. Estos registros se adjuntan en el ítem 5 del Apéndice. No se presentaron documentos de No-Conformidades por parte del Cliente.

Cuadro 3.6 Protocolos de Montaje

IT	PROTOCOLOS	FORMATO DE INSPECCIÓN
1	Nivelación de Pedestales de Concreto	SOINSA-SIG-RE-VT-040-01
2	Nivelación de Placas Base de Columnas	SOINSA-SIG-RE-VT-040-02
3	Verticalidad de Columnas	SOINSA-SIG-RE-VT-040-03
4	Nivelación de Tijerales	SOINSA-SIG-RE-VT-040-04
5	Torque de Pernos	SOINSA-SIG-RE-TP-041-01~04
6	Inspección de Grout	SOINSA-SIG-RE-PIG-042-01
7	Instalación de Puertas y Ventanas	SOINSA-SIG-RE-IPV-043-01
8	Inspección de Coberturas y Cerramientos	SOINSA-SIG-RE-ICC-044-01

3.4.6 Transmisión de Documentos

En toda obra existen flujos de documentos. Dichos documentos se registran vía oficina de Control Documentario. A este proceso se le denomina Transmisión de Documentos y su nombre es Transmittal. Contiene cartas de presentación, entrega de certificados, consultas técnicas, requerimiento de información, entrega de informes de seguridad, de calidad, informe final de obra y entrega de los planos finales o As Built. En el Cuadro 3.7 mostramos la relación de Transmittal entregados durante el montaje de la Estructura Metálica del Almacén General de la Unidad Minera La Zanja. En el ítem 9 se adjunta el formato del Transmittal.

Cuadro 3.7 Flujo de documentos vía Transmittal

Item	Transmittal Nº	Descripción
1	SOI-10-001	Entrega de Plan de SSOMA
2	SOI-10-002	Entrega de Plan de Calidad
3	SOI-10-003	Se solicita certificado de Material de Pernos de Anclaje
4	SOI-10-004	Se entrega certificado de ManLift y de Operadores
5	SOI-10-005	Se entrega Cronograma de Montaje
6	SOI-10-006	Se solicita conformidad de cambio de silletas de anclaje
7	SOI-10-007	Uso de arandelas de presión en vez de las contratuercas
8	SOI-10-008	Se solicita puntos de cota real o BM real
9	SOI-10-009	Replanteo de Cronograma de Montaje por modificaciones
10	SOI-10-010	Se solicita que terminen el sardinel
11	SOI-10-011	Se solicita corte de pedestales para vaciar grout
12	SOI-10-012	Se entrega el presupuesto de la obra
13	SOI-10-013	Se solicita la conexión o puesta a tierra de la estructura
14	SOI-10-014	Conformidad de color de ventanas por modificación
15	SOI-10-015	Se hace entrega del informe final de SSOMA
16	SOI-10-016	Entrega del Dossier de Calidad
17	SOI-10-017	Entrega del Informe Final de Obra
18	SOI-10-018	Levantamiento observaciones al Dossier de Calidad

3.4.7 Reporte Fotográfico en Montaje



Fig. 3.28 Modificación de silletas de anclaje de las columnas



Fig. 3.29 Columna con nueva altura de silleta. Pasa de 200mm a 90mm




Fig. 3.30 Pasar terraja Ø3/4" a todas los pernos de anclaje



Fig. 3. 31 Pasar terraja Ø3/4" a todas los pernos de anclaje



Fig. 3.32 Montaje de arriostre lateral



Fig. 3.33 Empernado de arriostres laterales



Fig. 3.34 Montaje del tijeral N° 3



Fig. 3.35 Montaje del tijeral N° 5




Fig. 3.36 Soldadura de la placa de amarre entre la columna y el tijeral



Fig. 3.37 Nivelación topográfica de placas base de las columnas



Fig. 3.38 Instalación de arriostramientos de techo y templadores



Fig. 3.39 Instalación de templadores de correas de techo



Fig. 3.40 Izaje de coberturas de techo



Fig. 3.41 Instalación de coberturas de techo e instalación de canaletas



Fig. 3.42 Montaje de L3"x3"x1/4" sobre sardinel. Pernos de expansión



Fig. 3.43 Ángulos en sardinel como soportes de cerramientos laterales



Fig. 3.44 Instalación de cerramientos laterales




Fig. 3.45 Instalación de planchas traslúcidas en techo



Fig. 3.46 Reunión previa al sellado final del techo. Uso de sikaflex



Fig. 3.47 Inspección del edificio industrial, previo a la entrega

CAPÍTULO IV

RECEPCIÓN DE OBRA

4.1 ENTREGA DE OBRA

Realizamos un extracto del Contrato de Obra con Minera La Zanja. Dicho contrato se adjunta en el ítem 8 del Apéndice:

- Con una anticipación no menor a 5 días hábiles el contratista comunicará al Supervisor la fecha de término de la Obra.
- MLZ tendrá 7 días hábiles para verificar que la obra ha sido ejecutada según las especificaciones. De ser así se procederá a aceptar la obra para lo cual se suscribirá un Acta de Aceptación.
- Si de la verificación se establecieran observaciones se anotarán en el Cuaderno de Obra y la Obra se tendrá por no aceptada hasta corregir los defectos.

En atención a estas cláusulas del contrato y definido la fecha de término del montaje, es que comunicamos vía correo electrónico la reunión para la entrega de Obra. Dada la reunión en el área del Almacén General y conjuntamente con el Supervisor del contrato se realiza el recorrido interior y exterior de las instalaciones, detectándose lo siguiente:

- Falta retoque de pintura en las tuercas de los templadores de las correas de techo.
- En la prueba de agua, con lluvia natural, se detectaron dos gotas mínimas por el empalme entre las planchas traslúcidas y la cobertura metálica.

Levantada las observaciones se reúnen in situ para las firmas del "Acta de Conformidad y Entrega de Obra":

- El Jefe de Almacén Minera La Zanja
- El Supervisor de Contrato BISA
- El Residente de Obra SOINSA
- El Supervisor de Calidad SOINSA

La conformidad también se anota en el Cuaderno de Obra.

Estos 02 documentos (el Acta y el Cuaderno de Obra), se adjuntan en el ítem 3 y 4 del Apéndice en el presente Informe.

4.2 REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA FÍSICA DEL ALMACÉN GENERAL



Fig. 4.1 Entrega del Almacén General - Parte interior



Fig. 4.2 Entrega llave en mano del Almacén General – Puerta posterior



Fig. 4.3 Entrega del Almacén General - Parte interior




Fig. 4.4 Entrega del Almacén General - Parte exterior




Fig. 4.5 Entrega del Almacén General – Exterior techo




Fig. 4.6 Entrega del Almacén General – Ingreso principal

4.3 DOCUMENTACIÓN PARA EL CIERRE DE OBRA

Una vez entregado la Obra en físico, se formaliza la recepción vía control documentario con la siguiente información:

4.1.1 Acta de Conformidad y Entrega de Obra

Con las firmas del usuario final o Jefe del Almacén General, del Supervisor de Construcción - BISA, Residente de Obra y firma del encargado de Calidad – SOINSA. Ver ítem 3 del Apéndice.

4.1.2 Copia del Cuaderno de Obra

Principalmente donde consta la Recepción de Obra habiendo levantado todas las observaciones planteadas por el Supervisor de Construcción y por el Supervisor de Calidad; ambos representantes de la Minera La Zanja. Ver ítem 4 del Apéndice.

4.1.3 Registros de Calidad

En estos documentos se evidencian los controles de calidad realizados durante la Fabricación y el Montaje de las Estructuras Metálicas del Almacén General. Se elaboraron según los Puntos de Inspección y Ensayos de los sub-capítulos 3.3.7 y 3.4.5. Ver Cuadro 3.3 y Cuadro 3.6. Ver también el ítem 5 del Apéndice.

4.1.4 Informe de Seguridad

Básicamente se evidencia la matriz del IPERC, el programa de Charlas de 5 minutos y el programa de Inspecciones de Equipos y Herramientas. Esta información se adjunta en el ítem 6 del Apéndice.

4.1.5 Planos As Built

Son los Planos Finales de Obra, tal y como quedó construido el Almacén General. Se adjuntan en el ítem 4, ítem 5 e ítem 6 de la sección Planos.

CAPÍTULO V

ESTRUCTURA DE COSTOS

5.1 ESTRUCTURA DE COSTOS DE FABRICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

De la Memoria de Metrado descrito en el punto 3.3.6, de la Tabla N° 3.1, de la Tabla N° 3.2 y de la Tabla N° 3.3, obtenemos la Estructura de Costos de Fabricación de las Estructura Metálica del Almacén General. Se extraen los siguientes puntos a tener en consideración para el cálculo del Ratio de Fabricación (ver el Cuadro 5.1):

- Según el Cuadro 5.1, el costo total sin I.G.V. es \$ 68 089,30
- Según la Tabla 3.1, el peso total es 19 654,94 kg

Entonces el Ratio de Fabricación (RF) resulta:

 $RF = $68\ 089,30 / 19\ 654,94kg = 3,46\ \$/kg$

Cliente: UNIDAD MINERA LA ZANJA PPTO:

OBRA: FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL ALMACEN GENERAL

Item	DESCRIPCION		makion.	W. D. S.	Levi de la	THE PART OF	8.5/10.		37 20		
1.00	TRABAJO A EJECUTAR"				THE PARTY		THE REAL PROPERTY.				
10	USO DE EQUIPOS		200		Mary I	BeOL 7	N I WEST	trace in the			
	During to		L till		Horas x Dia	Dias	Costo	Costo	Parcial		•
_	Descripción		Cant.	Und			нм	Parcial	(\$/.)	P. Unitario	\$/kg
	Maquinas de soldar 3Φ Tablero Electrico 3Φ y 2Φ		10	Eq.	8	24	1.25	2400.00			
	l '		6	Eq.	8	24	0.3	345.60			
	Equipo de corte (oxigeno-acetileno)		4	Eq.	8	24	0.25	192.00			
	Extension 440 x 10m.		6	Eq.	8	24	0.35	403.20			
	Extension 220 x 15 m.		6	Eq.	8	24	0.28	322.56			
	Amoladora angular 7		6	Eq.	8	24	0.4	460.80			
	Amoladora angular 4.5°		8	Eq.	8	24	0.45	691.20	1 1		
	Taladro Vertical		2	Eq.	8	24	0.35	134.40			
	Taladro Magnético		2	Eq.	8	10	0.35	56.00			
	Tronzadora Ø14"		2	Eq.	8	10	0.35	56.00			
	Compresora de Aire de 750PCM		2	Eq.	8	17	1.25	340.00			
	Equipo de Arenado (tolva, boquillas y manguera	is)	1	Eq.	8	9	1.25	90.00	1 1		
	Pistola para pintar HVLP con tanque pulmón		2	Eq	8	8	0.45	57.60	1		
	Juego de llaves		1	Unid.	8	7	0.2	11.20			
	Tornillo de Banco		2	Und	8	24	0.35	134.40			
	COSTO PARCIAL DE EQUIPOS								5 69 4.96	0.29	\$/kg
20	CONSUMTBLES								TIES A		
	Descripción		Cant.	Und	To the last	THE ST	Costo Unit,	Costo Parcial	Parcial (\$/.)		
			+						(3).)		
	Botella de Oxigeno x 10m3		100	m3			4.5	450.00			
	Botella de Acetileno x 4 kg.		50	Kg.			15	750.00			
	Discos de Corte Ø7		200	und			2.2	440.00			
	Discos de Corte Ø4-1/2"		100	und			2.2	220.00			
	Discos de Desbaste		100	und			3.6	360.00			
	Electrodos E7018		393	Kg.		1	4.1	1611.71			
	Electrodos E6011 AP		197	Kg.			4.1	805.85			
	Trapo industrial		20	Kg.			4.2	84.00			
	COSTO PARCIAL DE CONSUMIBLES								4721.56	0.24	\$/kg
.30	MATERIALES	1215	600	100/1153							
		Ancho m.	Long. m.		Cant	Kg/m/m2	Total Kg. Total Unid.	\$ / Kg /Unit.	Parcial (\$/.)		
	Descripción	- 112	u.	Und		Kg/IIVIII2					
_	Estructura Metálica (según Tabla 3.1)			kg	1.00		19654.94	0.90	17689.45	0.00	£11
	COSTO PARCIAL DE MATERIALES						19654.94		17689.45	0.90	\$/kg
.40	MANO DE OBRA		1	[H-H/	H-H/						
		-	V Sall	Dia	Dia	H-H/		Costo	Parcial		
	Descripción	Cant.	Dias	Normal	Feriado	Extras	H-H Total	н-н	(\$/.)		
	Jefe de Obra	1	24	8	0	0	192	8.00	1536.00		
	Supervisor	2	24	8	0	0	384	8.00	3072.00		
	Prevencionista	1	24	8	0	0	192	6.00	1152.00		
	Operarios Armadores	6	15	8	0	0	720	4.00	2880.00		
	Operario Arenador	ľ	9	8	0	٥	72	4.00	288.00		
	l '	i	12	8	Ö	0	96	4.00	384.00		
	Operador de Montacarga	5	15	8	0	0	600	4.00	2400.00		
	Soldadores 3G	11	15	8	0	0	1320	4.00	5280.00		
	Oficial	6	20	8	Ö	0	960		3360.00		
	Ayudante COSTO PARCIAL DE MANO DE OBRA	- 6	20		0		960	3.50	20352.00	1.04	\$/kg
EA	EQUIPOS DE SEGURIDAD	TO THE OWNER	17.46		on-		nelfox		20052.00	1.04	•//(3
1.50	EQUITOS DE SEGURIDAD	11-11-17	L TUNO	1				Costo	Parcial		
	Descripción		Cant.	Und	н-н			\$/H-H	(\$/.)		
	Equipos de seguridad		1	Glb.	4536.00			0.20	684.63		
	COSTO PARCIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD								684.63	0.05	\$/kg
.60	SERVICIOS	ish sit							10000	-	
10	NUMBER OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P	VIIIOX						Costo	Parcial		
	Descripción		Cent	Und	1100			\$/Kg.	(\$/.)		
	Mano Pintura (incluye pintura)		1066.50	m2				7.00	7465.50		
	COSTO PARCIAL DE SERVICIOS								7465.50	0.38	\$/kg
	TRANSPORTE										
L.70	TRANSPORTE				H- M/	H-H/		Costo	Parcial		
.70	TRANSPORTE				Dia	Extras	H - M Total	H-M	(\$/.)		
.70	TRANSPORTE Descripción		Cant	Dias							
.70			Cant.	Dias 24	8	0	192	12.50	2400.00		
.70	Descripción		+			0	192	12.50	2400.00 2400.00	0.12	\$/kg
.70	Descripción Montacarga 5ton		+			0	192	12.50	2400.00	0.12	\$/kg
.70	Descripción Montacarga 5ton		+			0	192	(\$/.)		0.12	\$/kg
.70	Descripción Montacarga Ston COSTO PARCIAL DE TRANSPORTE		+			0	192		2400.00	0.12	\$/kg
.70	Descripción Montacarga Ston COSTO PARCIAL DE TRANSPORTE COSTO PARCIAL TOTAL		+			0	192	(\$/.)	2400.00	0.12	\$/kg \$/kg

5.2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE MONTAJE DE LAS

ESTRUCTURAS METÁLICAS

De la Memoria de Metrado descrito en el punto 3.3.6, de la Tabla Nº 3.1, de la Tabla Nº 3.2 y la Tabla Nº 3.3, obtenemos la Estructura de Costos del Montaje de las Estructura Metálica del Almacén General. Se extraen los siguientes puntos a tener en consideración para el cálculo del Ratio de Montaje (ver el Cuadro 5.2):

- Según el Cuadro 5.2, el costo total sin I.G.V. es \$ 26 943,79
- Según la Tabla 3.1, el peso total es 19 654,94 kg

Entonces el Ratio de Montaje (RM) resulta:

 $RM = \$26\ 943,79 / 19\ 654,94kg = 1,37\ \$/kg$

Cliente: UNIDAD MINERA LA ZANJA

PPTO

DBRA MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL ALMACEN GENERAL

1.00	DESCRIPCION	124	- Il	1110				TERES 2/1	12		
.10	TRABAJO A EJECUTAR'		10000	1010				-	-		
_	USO DE EQUIPOS	12.34	No. of Lot	04/4/2	20 73	C. KAUA			- C/4 - 15		
155		71.00			Horas	1	Couto	Casto	Parcial		T
	Descripción	5 35	Cant.	Und	x Dia	Dias	Н-М	Parcial	(\$/.)	P. Unitario	\$/kg
	Maquinas de soldar 3Φ		2	Eq.	8	21	1.25	420.00			1
- 1	Tablero Electrico 3Φ y 2Φ		2	Eq.	8	21	0.3	100.80			
- 1	Equipo de corte (oxigenoacetileno)		1	Fq.	8	21	0.25	42.00			
- 1	Extension 440 x 10m.		2	Eq.	8	21	0.35	117.60	1 1		
- 1	Extension 220 x 15 m.		4	Eq.	8	21	0.28	188.16	1 1		
	Amoladora angular 7"		4	Fq.	8	21	0.4	268.80	1 1		
- 1	Amoladora angular 4.5°		2	Eq.	8	21	0.45	151.20	1 1		
- 1	Taladro Electrico Portátil		4		8	21	0.25	1	l 1		
- 1	Taladro Percutor		2	Eq.		21	1	168.00	1 1		
- 1	Tecles 1.5ton		ı	Eq.	8	1	0.35	117.60	1 1		
- 1			3	Eq.	8	21	0.15	75.60			
- 1	Compresora de Aire		'	Eq.	8	21	0.75	126.00	ł I		
- 1	Pistola para pintar HVLP con tanque pulmón		ו	Eq.	8	21	0.45	75.60	1 1		
- 1	Juego de llaves		4	Und	8	21	0.2	134.40			
_	Contenedor 20pies		2	Unid.	8	21	0.75	252.00			
	COSTO PARCIAL DE EQUIPOS								2237.76	0.11	\$/kg
20	CONSUMIBLES		-100					THE ST	V TELL V		
		10 0	SLY D	1,11,0	OLDE:	E PHECO	Costo	Costo	Parcial		
LON-	Oescripción	100	Cant.	Und			Unit.	Parcial	(\$/-)		
	Botella de Oxigeno x 10m3		10	m3			4.5	45.00			
	Botella de Acetileno x 4 kg.		5	Kg.			15	75.00			
	Discos de Corte Ø7"		15	und			2.2	33.00			
	Discus de Corte Ø4-1/2"		5	und			2.2	11.00			
- 1	Discos de Desbaste		2	und			3.6	7.20			
- 1	Electrodos E7018		20	Kg.			4.1	82.00			
- 1	Electrodos E6011 Al ^o		20		l	1	4.1	82.00			
- 1	Y .		20	Kg.			ı	1			
-i	Trapo industrial		, <u>2</u>	Kg.			4.2	8.40		0.00	T 44
-	COSTO PARCIAL DE CONSUMIBLES								343.60	0.02	\$/kg
30	MATERIALES		Dr. Carlo								
		Ancho m.	Long.		Cant.	Kg/m/m2	Total Kg. Total Unid.	\$ / Kg /Unit.	Parcial		
-	Descripción			Und		Kg/dvou			(\$/.)		
-i	Estructura Metálica (según Tabla 3.1)	1		kg	0.00		19654.94	0.90	0.00		
_:	COSTO PARCIAL DE MATERIALES						19654-94		0.00	0.00	\$/kg
40	MANO DE OBRA					A COM					
		17.75		H-H / Dia	H-H / Dia	1111		Costo	Parcial		
100	Descripción	Cent.	Dias	Normal	Feriado	H-H / Extras	H - H Total	H - H	(\$/.)		
-		1			-	-			-		
- 1	Residente de Obra		21	8	0	0	168	8.00	1344.00		
- 1	Supervisor	2	21	8	0	0	336	8.00	2688.00		
- 1	Prevencionista	1	21	8	0	0	168	6.00	1008.00		
- 1	Topógrafo	1	5	8	0	0	40	6.00	240.00		
	Operarios Montajistas	5	21	8	0	0	840	4.00	3360.00		
- 1	Operador de Man Lift (Elevadores)	2	21	8	0	0	336	4.00	1344.00		
	Soldadores 3G	1 1	21	8	0	0	168	4.00	672.00		
	Oficial	2	21	8	0	0	336	4.00	1344.00		
- 1	Conductor de vehículo	1	21	8	0	0	168	4.00	672.00		
- 1	Ayudante	1	21	8	0	0	168	3.50	588.00		
\rightarrow	COSTO PARCIAL DE MANO DE OBRA			-					13260.00	0.67	\$/kg
	EQUIPOS DE SEGURIDAD	Harrison.		7L 3 F		To The All				-	
		THE	Down.		1			Costo	l'arcial		
				Und	н-н			\$/H-H	(\$/.)		
	Descripción		, Cant.	Unu					532.02	<u> </u>	
50	Descripción Equipos de seguridad	17	Cent.	Glb.	2728.00		T	0.20	332.02		-
50	Equipos de seguridad		_	_	2728.00			0.20	532.02	0.03	\$/kg
50	Equipos de seguridad COSTO PARCIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD		_	_	2728.00	CELINIONAL	NI INC.	0.20		0.03	\$/kg
50	Equipos de seguridad		_	_	2728.00	PARA //L		Costo	532.02	0.03	\$/kg
50	Equipos de seguridad COSTO PARCIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD		_	_	2728.00	we te	1 10		532.02	0.03	\$/kg
50 j	Equipos de seguridad COSTO PARCIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SERVICIOS		1	Glb.	2728.00	Wester		Costo	532.02	0.03	\$/kg
60	Equipos de seguridad COSTO PARCIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SERVICIOS Descripción Mano Pintura (incluye pintura)		l Cent.	Glb.	2728.00			Cresto \$/Kg.	532.02 Varcial (\$/.)	0.00	\$/kg
60	Equipos de seguridad COSTO PARCIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SERVICIOS Descripción Mano Pintura (incluye pintura) COSTO PARCIAL DE SERVICIOS		l Cent.	Glb.	2728.00	T (PH) S (P)		Cresto \$/Kg.	532.02 Parcial (\$/.) 56.00		
60	Equipos de seguridad COSTO PARCIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SERVICIOS Descripción Mano Pintura (incluye pintura)		l Cent.	Glb.	2728.00 H-M/	DATE OF		Cresto \$/Kg.	532.02 Parcial (\$/.) 56.00		
60	Equipos de seguridad COSTO PARCIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SERVICIOS Descripción Mano Pintura (incluye pintura) COSTO PARCIAL DE SERVICIOS TRANSPORTE		l Cent.	Glb.	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H-H / Extres	H - M Total	Costo \$/Kg. 7.00	532.02 /arcial (\$/.) 56.00 56.00		
60	Equipos de seguridad COSTO PARCIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SERVICIOS Descripción Mano Pintura (incluye pintura) COSTO PARCIAL DE SERVICIOS TRANSPORTE Descripción		Cant. 8.00	Und m2	H-M / Dia			Costo \$/Kg. 7.00	532.02 Farcial (\$/.) 56.00 56.00 Parcial (\$/.)		
60	Equipos de seguridad COSTO PARCIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SERVICIOS Descripción Mano Pintura (incluye pintura) COSTO PARCIAL DE SERVICIOS TRANSPORTE Descripción Elevadores Man Lift	THE SAME	Cant. 2	Und m2	H-M / Dia 8	0	336	Costo \$/Kg. 7.00 Custo H-M	532.02 Farcial (\$\frac{1}{2}\cdot \) 56.00 56.00 Parcial (\$\frac{1}{2}\cdot \) 4200.00		
660	Equipos de seguridad COSTO PARCIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SERVICIOS Descripción Mano Pintura (incluye pintura) COSTO PARCIAL DE SERVICIOS TRANSPORTE Descripcióe Elevadores Man Lift Camión Grúa 12ton		Cant. 8.00	Und m2	H-M / Dia			Costo \$/Kg. 7.00	532.02 Farcial (\$\frac{1}{2}\cdot \) 56.00 56.00 Parcial (\$\frac{1}{2}\cdot \) 4200.00 2800.00	0.00	\$/kg
660	Equipos de seguridad COSTO PARCIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SERVICIOS Descripción Mano Pintura (incluye pintura) COSTO PARCIAL DE SERVICIOS TRANSPORTE Descripción Elevadores Man Lift	1000	Cant. 2	Und m2	H-M / Dia 8	0	336	Costo \$/Kg. 7.00 Custo H-M	532.02 Farcial (\$\frac{1}{2}\cdot \) 56.00 56.00 Parcial (\$\frac{1}{2}\cdot \) 4200.00		
60	Equipos de seguridad COSTO PARCIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SERVICIOS Descripción Mano Pintura (incluye pintura) COSTO PARCIAL DE SERVICIOS TRANSPORTE Descripcióe Elevadores Man Lift Camión Grúa 12ton COSTO PARCIAL DE TRANSPORTE		Cant. 2	Und m2	H-M / Dia 8	0	336	Custo #/Kg. 7.00 Custo H - M 12.50 25.00	532.02 Farcial (\$\s'\.)	0.00	\$/kg
60	Equipos de seguridad COSTO PARCIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SERVICIOS Descripción Mano Pintura (incluye pintura) COSTO PARCIAL DE SERVICIOS TRANSPORTE Descripcióe Elevadores Man Lift Camión Grúa 12ton COSTO PARCIAL DE TRANSPORTE		Cant. 2	Und m2	H-M / Dia 8	0	336	Custo H-M 12.50 25.00	532.02 Farcial (\$\frac{4}{3}\) 56.00 56.00 Parcial (\$\frac{4}{3}\) 4200.00 2800.00 7000.00	0.00	\$/kg
70	Equipos de seguridad COSTO PARCIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SERVICIOS Descripción Mano Pintura (incluye pintura) COSTO PARCIAL DE SERVICIOS TRANSPORTE Descripcióe Elevadores Man Lift Camión Grúa 12ton COSTO PARCIAL DE TRANSPORTE		Cant. 2	Und m2	H-M / Dia 8	0	336	Custo #/Kg. 7.00 Custo H - M 12.50 25.00	532.02 Farcial (\$\s'\.)	0.00	\$/kg

5.3 ESTRUCTURA DE COSTOS DE MONTAJE DE COBERTURAS Y CERRAMIENTOS

De la Memoria de Metrado descrito en el punto 3.3.6 y de la Tabla Nº 3.2, obtenemos la Estructura de Costos de la Instalación de Cerramientos y Coberturas del Almacén General. Ver el Cuadro 5.3, que es el complemento del Montaje de la Estructura Metálica del Almacén General.

Según el Cuadro 5.3, el costo total sin I.G.V. es \$ 11 469,63

Cuadro 5.3 - Estructura de Costos de la Instalación de Coberturas y Cerramiento (Solo mano de obra)

Cliente: UNIDAD MINERA LA ZANJA

PPTO:

OBRA: INSTALACION DE CERRAMIENTOS LATERALES Y COBERTURAS DE TECHO DEL ALMACEN GENERAL

Item	TRABAJO A EJECUTAR"	W. B. Kull	31 4 137	100000			2			
1.10	USO DE EQUIPOS									
1.10	USO DE EQUITOS	Otto Vici	1		Horas	The state of				
	Descripción		Cant.	Und	x Dia	Dias	Costo H-M	Costo Parcial	Parcial (\$/.)	
	Tablero Electrico 3Φ y 2Φ		2	Eq.	8	11	0.3		(4/.)	
	Extension 220 x 15 m.		4	Eq.	8	11		52.80		
	Amoladora angular 7"		4	1	8		0.28	98.56	1	
	Amoladora angular 4.5"		2	Eq.	1	11	0.4	140.80		
	Taladro Electrico Portátil		4	Eq.	8	11	0.45	79.20		
	Compresora de Aire		1	Eq.	8	11	0.25	88.00		
	Pistola para pintar HVLP con tanque pulmón		1	Eq.	8	11	0.75	66.00		
	Contenedor 20pies		1	Eq.	8	11	0.45	39.60		
			2	Unid.	8	11	0.75	132.00		
1 70	COSTO PARCIAL DE EQUIPOS		27,1910			Service .			696.	
1.20	CONSUMIBLES				HAR					
F E	Descripción	Park	Cant.	Und			Costo Unit.	Costo Parcial	Parcial (\$/.)	
	Discos de Corte Ø7"		35	und			2.2	77.00		
	Discos de Corte Ø4-1/2"		10	und			2.2	22.00		
	Discos de Desbaste		2	und			3.6	7.20		
	Trapo industrial		5	Kg.			4.2	21.00		
	COSTO PARCIAL DE CONSUMIBLES								127.	
1.30	MANO DE OBRA			a State		and the same	erwin m	To do		
				H-H/	H-H/					
			Tene	Dia	Dia			Costo	Parcial	
	Descripción	Cant.	Dias	Normal	Feriado	H-H / Extras	H-H lotal	H-H	(\$/.)	
	Residente de Obra	1	11	8	0	0	88	8.00	704.0	
	Supervisor	2	11	8	0	0	176	8.00	1408.0	
	Prevencionista	1	11	8	0	0	88	6.00	528.0	
	Operarios Montajistas	5	11	8	0	0	440	4.00	1760.0	
	Operador de Man Lift (Elevadores)	2	11	8	0	0	176	4.00	7()4.(
	Oficial	2	11	8	0	0	176	4.00	704.0	
	Conductor de vehículo	1	11	8	0	0	88	4.00	352.0	
	Ayudante	1	11	8	0	0	88	3.50	308.0	
	COSTO PARCIAL DE MANO DE OBRA									
1.40	EQUIPOS DE SEGURIDAD							Costo	Parsial	
	Descripción		Cant.	Und	н-н			Costo \$/H-H	Parcial (\$/.)	
	Equipos de seguridad		1	Glb.	1320.00			0.20	257.4	
	COSTO PARCIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	-		GID.	1320.00			0.20	257.4	
1.50	SERVICIOS		4.100	ZV III.	-01111				237.4	
110	PANALO DE LA LO SAMO DE ESPACIO			- WWW	W A			.Costo	Parcial	
	Descripción	7" /	Cant.	Und				\$ / Kg.	(\$/.)	
	Mano Pintura (incluye pintura)		32.00	m2				7.00	224.0	
	COSTO PARCIAL DE SERVICIOS								224.0	
1.60	TRANSPORTE			100	The same					
	Descripción		Cant.	Dias	H-M/ Dia	H-H / Extras	H - M Total	Costo H - M	Parcial (\$/.)	
1000	Elevadores Man Lift		2	11	8	0	176	12.50	2200.0	
	COSTO PARCIAL DE TRANSPORTE									
	OTHER DE INMISSIONIE								2200.0	
	COSTO PARCIAL TOTAL (\$/.)									
	G.G.							5%	9973.5 498.6	
									997.3	
	UTILIDAD 10%									

5.4 PRESUPUESTO REAL DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

Del Cuadro 5.1 y Cuadro 5.2 obtenemos el Ratio de Fabricación y Montaje (RFM) de la Estructura Metálica del Almacén General, siendo esta:

$$RFM = RF + RM$$

$$RFM = 3,46 + 1,37 = 4,83$$
\$/kg

Este valor RFM, del Presupuesto N° 9578 y del adicional N° 9970 (estos presupuestos se anexan al final del presente capítulo). Los datos se trasladan al cuadro del presupuesto Real de Fabricación y Montaje de la Obra "Estructuras Metálicas del Almacén General". Ver el Cuadro 5.4

Cuadro 5.4 - Presupuesto Real de la Obra

Cliente: Minera La Zanja

Obra: Fabricación y Montaje de Estructura Metálica del Almacén General

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO	P. UNIT.	PARCIAL (\$)
	PRINCIPAL (según Tabla N° 3.1 y pptto. N° 9578)				
1	Estructura Metálica (A=15,00m L=31,45m H=7,40m)	kg	19654.94	4.83	94933.30
2	Cobertura de Techo - Plancha PRECOR tipo TR-4 (e=0,6mm)	m ²	501.00	30	15030.00
3	Cumbrera	m	32.00	17	544.00
4	Canaleta	m	64.00	16	1024.00
5	Montante de Aguas Pluviales en PVC Ø4"	und	6.00	80	480.00
6	Cerramiento Lateral - Plancha PRECOR tipo TR-4 (e=0,6mm)	m ²	599.40	30	17982.00
7	Flashing	m	374.00	12	4488.00
8	Puerta de 02 Hojas 2,0x2,10m	und	2.00	860	1720.00
9	Portón Corredizo 5,0x3,0m	und	1.00	3000	3000.00
10	Transporte de Materiales y Equipos	und	1.00	4500	4500.00
11	Pasajes y Viáticos	und	1.00	4700	4700.00
	ADICIONAL (según pptto. Nº 9970)				
12	Puerta Metálica 2,50x3,00m	und	1.00	3300	3300.00
13	Cobertura de Techo - Traslúcida tipo TR-4 (e=1,0mm)	m ²	159.00	80	12720.00
14	Cerramiento Lateral de Ventanas H=1,30m (panel TR-4)	m ²	82.00	80	6560.00
15	Transporte a Obra	und	1.00	2500	2500.00
	TOTAL IMPORTE BRUTO SIN IGV (\$)				173481.30

5.5 PRESUPUESTO PRESENTADO PARA EL INICIO DE OBRA

Se adjudica a SOINSA la Obra denominada "Estructura Metálica del Almacén General de Minera La Zanja" con los Presupuestos N° 9578 y N° 9970 (estos presupuestos se anexan al final del presente capítulo), presentados por un monto total descrito en el Cuadro 5.5:

Cuadro 5.5 - Presupuesto Presentado para la Obra

Cliente: Minera La Zanja

Obra: Fabricación y Montaje de Estructura Metálica del Almacén General

PRESUPUESTO PRINCIPAL 1 Estructura del Almacén General PRESUPUESTO ADICIONAL 2 Puerta Metálica 2,50x3,00m 3 Cobertura de Techo - Traslúcida 4 Cerramiento Lateral de Ventanas	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO	P. UNIT.	PARCIAL (\$)
	PRESUPUESTO PRINCIPAL Nº 9578				
1	Estructura del Almacén General - MLZ	und	1.00	152513	152513.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 9970				
2	Puerta Metálica 2,50x3,00m	und	1.00	3300	3300.00
3	Cobertura de Techo - Traslúcida tipo TR-4 (e=1,0mm)	m ²	159.00	80	12720.00
4	Cerramiento Lateral de Ventanas H=1,30m (panel TR-4)	m²	82.00	80	6560.00
5	Transporte a Obra	und	1.00	2500	2500.00
	TOTAL IMPORTE BRUTO SIN IGV (\$)				177593

5.6 COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO REAL Y PRESUPUESTO PRESENTADO

En el Cuadro 5.6, se tiene un monto a favor de la empresa contratista SOINSA. Esta diferencia de + \$ 4 111,64 a favor, incrementa la utilidad, que dentro de la estructura de costos de la empresa es de 10% del costo directo (Ver también Cuadro 5.1, Cuadro 5.2 y Cuadro 5.3).

Cuadro 5.6 - Comparativo entre Presupuestos Real y el Presentado

Cliente: Minera La Zanja

Obra: Fabricación y Montaje de Estructura Metálica del Almacén General

	CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PPTTO. REA	L Y EL PI	PTTO. PRESEN	TADO	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO	P IINIT	PARCIAL (\$)
TARCHE	DESCRIPCION	CND	WETRADO	1. CIVII.	Tricerie (b)
1	Presupuesto Presentado Para Inicio de Obra (incluye adicionales)	und	1.00	177593	177593.00
2	Presupuesto Real de Obra	und	1.00	173481.4	173481.36
	DIFERENCIA DE LOS IMPORTES BRUTOS SIN IGV (\$)				4111.64



SOINSA Sociedad Industrial del Metal S.A. R.U.C. 20127614220

PRESUPUESTO Nº

9578

Pág. 001

Lima, 23 de Febrero de 2010

FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS

CLIENTE :

MINERA LA ZANJA S.R.L.

DIRECCION: AV. CARLOS VILLARAN Nº 790URB. SANTA CATALINA

OBRA:

MINA LA ZANJA

CONCEPTO: ESTRUCTURA ALMACEN GENERAL_REV Nº01(22.03)

31.45x15.00m H=7.40m. Eje 1 a Eje 7

Att. : Ing. Exequiel Salazar C.

Particla	DESCRIPCION	Unid.	Metrado	P. Unitario	Parcial	TOTAL
1.0	ESTRUCTURA METALICA					
1.1	Columna H≃6.15mt.	1 1		1	1	
	W 14 x 22 Lb/pie Incluye anclajes.	und	12.000	1,540.00	18,480.00	
1.2	Columna H=5.10mt.					
	W 8" x 18 Lb/pie incluye anclajes.	und	3.000	943.00	2,829.00	
1,3	Tijerales Luz:15.00mt. Altura: 0.60 - 2.00mt.			- 1		+1
	BS: 2L 2 x 2 x 3/16"					
	BI : 2L 2 x 2 x 3/16	1 1				
	M : 2L 2 x 2 x 3/16"				1	
	D : 2L 1.1/2 x 1.1/2 x 1/8	und	6.000	2,190.00	13,140.00	
1.4	VIgas de Arriostre	1 1	1		1	4
	Tubo de 4"x 4"x 3.0	m	156.000	48.00	7,488.00	4.0
1.5	Correas de Techo					S
- 1	Zeta 8"x 3"x 2.5 Cantidad: 240.00mt.	1 1	- 1	1	1	72
- 1	Zeta 8'x 3'x 3.0 Cantidad: 76.00mt	1 1				=
- 1	C 8"x 3"x 2.0 Cantidad: 96.00mt.	1 1	1	1		
1	C 8"x 3"x 3.0 Cantidad: 31.00mt.	m	443.000	36.00	15,948.00	
1.6	Arriostre de Tijerales		i	ĺ	1	S
	Barra de Ø5/8"	glb	1.000	2,200.00	2,200.00	
1.7	Tensor de Correas.	1 1	1	1	l	5
	Barra de Ø1/2 [™]	glb	1.000	1,100.00	1,100.00	12
1.8	Arriostre de Columnas WT5 x 11Lb	m	161.000	101.00	16,261.00	
1.9	Correas Cerramiento Vertical			- 1		4
- 1	C 8"x 2"x 2.0 Cantidad: 345.00ml.		- 1	- 1	1	
	U 8"x 2"x 4.5 Cantidad; 24.00mt.		1	1		
- 1	L 3"x 3"x 1/4"Cantidad: 91.00mt.	m	461.000	31.00	14,291.00	
1.10	Colgadores		- 1	1		
	Barra Ø1/2	glb	1.000	700.00	700.00	92,437.00
2.0	COBERTURA Y CERRAMIENTOS	1 1		1		
2.1	Cobertura Paneles TR-4 pre-pintado e: 0.6mm.	m2	501.000	30.00	15,030.00	
2.2	Cumbrera	m	32.000	17.00	544.00	
2.3	Canaleta	m	64.000	16.00	1,024.00	
2.4	Bajadas agua pluvial Ø4	und	6.000	80.00	480.00	
2.5	Cerramiento : Paneles TR-4 Pre-Pintado e:0.6mm	m2	482.000	30.00	14,460.00	
2.6	Flashing d:0.40mt.	m	374.000	12.00	4,488.00	36,026.00
3.0	CARPINTERIA METALICA					/

Importe Bruto	Descuento	Valor de Venta	I.G.V.	Precio de Venta
	1	1		



PRESUPUESTO Nº

9578

Pág. 002

Lima, 23 de Febrero de 2010

FABRICACION Y MONTAJE DE ÉSTRUCTURAS METALICAS

CLIENTE:

MINERA LA ZANJA S.R.L.

DIRECCION: AV. CARLOS VILLARAN Nº 790URB. SANTA CATALINA

OBRA:

MINA LA ZANJA

CONCEPTO: ESTRUCTURA ALMACEN GENERAL_REV Nº01(22.03)

31.45x15.00m H=7.40m. Eje 1 a Eje 7

Att.: Ing. Exequiel Salazar C.

Partida	DESCRIPCION	Unid.	Metrado	P. Unitario	Parcial	TOTAL
3.1	Ventanas H=1.30mt.					70772
	Marco : L 2'x 2'x 1/8"				1	
	Malla : 2"x 2" Calibre 14	m2	82.000	65.00	5,330.00	
3.2	Puertas de 02 Hojas Batientes					
	(2.00 x 2.10mt)	und	2.000	860.00	1,720.00	
3.3	Puerta Corrediza (02 Hojas)			1		
	Largo: 5.00mt.	1 1	1	4		
	Alto : 3.00mt.		1			
	Con plancha acanalada e=1/16	und	1.000	3.000.00	3,000.00	10,050.00
3	Con planting desirable of the					
4.0	TRANSPORTE MATERIALES EQUIPOS	glb	1 000	4,500.00	4,500.00	4,500.00
7.0		3-1	1	1		
5.0	PASAJES Y VIATICOS	1 1			4	
5.0	Alojamiento por Cliente.	glb	1.000	4,700.00	4,700.00	4,700.00
	The particular of the state of	3.5				
6.0	GRUA	glb	1 000	4,800.00	4,800.00	4,800.00
	Preparación:	1 1	1	4	- 1	
	Arenado : SSPC-SP6			1	1	
	Pintura: Sistema Epóxico Industrial.		1	1		
	Espesor : 8.0 mils	1 1		1		
	Plazo de Ejecución: 45 días.					
- 1	Obs: Se considera como obra civil pedestales y muro		1			
	perimetral de 1.00mt de altura.			1	1	
- 1	Forma de Pago:		1	1		
	Adelanto 30% Saido Valorizaciones quincenales.				1	
- 1				1		
SON:	CIENTOOCHENTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 47	1101 DOLARES	S AMERICANOS		V	
1					A	
1			1	1		
				0	-	2 A
					soins) A
					Sociedad Indus	
			1		del Metal S.	Α.
		1			- 41	

Importe Bruto	Descuento	Valor de Venta	I.G.V.	Precio de Venta		
			19 %			
			28 977 47	USS 181,490.		



PRESUPUESTO Nº

9970

Pág. 001

Lima, 19 de Mayo de 2010

FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS

CLIENTE: MINERA LA ZANJA S.R.L.

DIRECCION: AV. CARLOS VILLARAN Nº 790URB. SANTA CATALINA

OBRA . MINA LA ZANJA
CONCEPTO : ADICIONAL Nº01_COBERTURA - PTA METALICA_REV Nº02

Att.:

Sr. Exequiel Salazar.

rhda	DESCRIPCION	Unid.	Metrado	P. Unitario	Parcial	TOTAL
.0	PUERTA METALICA					
-	Tipo: Batiente.					
	Hojas: 02					
	Largo: 5.00mt.			5.		
	Alto: 3.00mt.					
-	Marco: Canal 8"x 3"x4.5mm.					
-	Bastidor: Tubo 2"x2"x 2.5mm. con plancha					
-	acanalada 1/16"					
	Bisagras,cerrojos,cerradura Forte.	tnu	1.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
.0	COBERTURA TRASLUCIDA					
	Por el suministro, montaje de cobertura					
	policarbonato traslucida de 1mm de espesor					
	según onda TR-4.	und 1 000 3,300 00 esor nación m2 159.000 80.00 NAS o en				
	A fin de incrementar la cantidad de iluminación					
	natural.	m2	159.00	80.00	12,720.00	12,720.00
.0	CERRAMIENTO TRASLUCIDO EN VENTANAS					
	Por el suministro, montaje de cerramiento en					
	policarbonato traslucida de 1mm de espesor					
	según onda TR-4.	m2	82.000	80.09	6,560.00	6,560.00
0	TRANSPORTE	glb	1.000	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Preparación:					
	Arenado: SSPC-SP6					
	Pintura: Sistema Epóxico. Espesor Final de Pelicula Seca: 8.0 mils					
ON	VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTICINCO Y 20/	100 COLARES	AMERICANOS			

			IGV 10 %	Prec	cio de Venta
Importe Bruto	Descuento	Valor de Venta	10.0 10%		
25,080.00			4,765.20	U\$\$	29,845.20

CONCLUSIONES

- Se logra la fabricación y el montaje de la Estructura Metálica del Almacén
 General: con el cumplimiento de las especificaciones, de las normas técnicas,
 de los estándares de calidad y de seguridad. Se realiza en el tiempo previsto,
 sin incurrir en penalidades contractuales.
- Las herramientas de gestión de calidad se complementaron eficazmente en las operaciones de fabricación y montaje. Incrementaron el nivel de confianza entre la minera y la empresa contratista al eliminar las no-conformidades de procesos.
- 3. Las herramientas de gestión de seguridad complementaron las operaciones en fabricación y montaje. Incrementaron el nivel de confianza entre la minera y la empresa contratista al sumar 6 600 horas hombre trabajadas sin accidentes.
- 4. En el aspecto de costos, el ratio de fabricación y montaje es de 4,83 \$/kg. Esto permitió que la Obra tenga sobre-ganancias de \$ 4 111,64. Aun encontrándose retrasos por modificaciones no propias de nuestra empresa, si no por los ejecutores de las obras civiles complementarias.

BIBLIOGRAFIA

- 1. Diseño de Estructuras de Acero Método LRFD Mc Cormac 2ª Edición
- 2. Mecánica de Materiales R. C. Hibbeler 6ª Edición
- 3. El Decreto Supremo Nº 055-2010-EM
- Catálogo de Materiales Estructurales Fierro TRADI S.A. 5ª Edición –
 Año 2008

PLANOS

1	Dlana	da		atal	lac	General	عما
I.	riano	ue	L	etai	lles	General	162

- 1.1 Plano BISA N° 02-004
- 1.2 Plano BISA N° 02-010
- 1.3 Plano BISA N° 02-011
- 1.4 Plano BISA N° 02-012

2. Plano de Ensamble y Detalles de Fabricación


- 2.1 Plano SOINSA N° 026-900-2010-001
- 2.2 Plano SOINSA N° 026-900-2010-002
- 2.3 Plano SOINSA N° 026-900-2010-003
- 2.4 Plano SOINSA N° 026-900-2010-004
- 2.5 Plano SOINSA N° 026-900-2010-005
- 2.6 Plano SOINSA N° 026-900-2010-006
- 2.7 Plano SOINSA N° 026-900-2010-007


3. Plano de Montaje o Codificado


3.1 Plano SOINSA N° 354GP0017A-748-02-002


- 4. Plano As Built de Arquitectura
 - 4.1 Plano SOINSA N° 354GP0017A-748-03-001
- 5. Plano As Built de Cimentación
 - 5.1 Plano SOINSA N° 354GP0017A-748-01-001
- 6. Plano As Built de Estructura Metálica del Almacén General
 - 6.1 Plano SOINSA N° 354GP0017A-748-02-001
- 7. Plano Final de Montaje de Coberturas y Cerramientos
 - 7.1 Plano Final de Montaje N° 19/05/2010
 - 7.2 Instrucción Contractual de Campo

- 1. Plano de Detalles Generales
 - 1.1 Plano BISA N° 02-004
 - 1.2 Plano BISA N° 02-010
 - 1.3 Plano BISA N° 02-011
 - 1.4 Plano BISA N° 02-012












- 2. Plano de Ensamble y Detalles de Fabricación
 - 2.1 Plano SOINSA N° 026-900-2010-001
 - 2.2 Plano SOINSA N° 026-900-2010-002
 - 2.3 Plano SOINSA N° 026-900-2010-003
 - 2.4 Plano SOINSA N° 026-900-2010-004
 - 2.5 Plano SOINSA N° 026-900-2010-005
 - 2.6 Plano SOINSA N° 026-900-2010-006
 - 2.7 Plano SOINSA N° 026-900-2010-007




ELEVACION EJE B




ELEVACION EJE F






PL 3/8", CANT. 08




PL 3/8", CANT. 08

MATERIAL: ASTM A-36

	SOINSA Sociedad brokastrial del Metal S.A.			ESTRUCTURA METALICA DEL ALMA UNIDAD MINERA LA ZANJA - BUE	
			NOVERE	DETALLE DE CARTELAS ENTRE E	JES D=6.00m
	ESC	FECHA-	PLAND Nº		REVISIEN 00
	INDIC.	15/04/2010		0 26-90 0- 2 010-002	HDJA 02 DE 07







PL 3/8", CANT. 08

MATERIALI ASTM A-36

	SOINSA Sociedad Industrial del Metal S.A.		PROYECTO	ESTRUCTURA METALICA DEL ALMACEN GENERAL UNIDAD MINERA LA ZANJA – BUENAVENTURA	
			NOMBRE	DETALLE DE CARTELAS ENTRE E.	JES D=6.00m
I	ESC	FECHA	PLAND Nº		REVISION 00
	INDIC.	INDIC. 15/04/2010		026-900-2010-003	HDJA 03 DE 07




PL 3/8", CANT. 02




PL 3/8", CANT. 04

MATERIALI ASTM A-36

	SOINSA Sociedad Industrial del Metal S.A.		PROYECTO	ESTRUCTURA METALICA DEL ALMA UNIDAD MINERA LA ZANJA - BUEI	
			NOMBRE	DETALLE DE CARTELAS ENTRE E.	JES D=7.45m
ı	ESC	FECHA	PLAND Nº		REVISIIN 00
	INDIC.	15/04/2010		026-900-2010-004	HELJA, 04 DE 07




PL 3/8", CANT. 04




PL 3/8", CANT. 03


MATERIAL: ASTM A-36


	SOINSA Sociedad Industrial del Metal S.A		PROYECTO	ESTRUCTURA METALICA DEL ALMA UNIDAD MINERA LA ZANJA - BUE	
			NOMBRE	DETALLE DE CARTELAS ENTRE EJES D=7.45n	
	ESC	FEDW	PLAND Nº		REVISIUM 00
	INDIC.	15/04/2010		026-900-2010-005	HDJA 05 DE 07




SAPTIOS - SUPURTES DE CORREA DE TECHO











ALDANGENTO DE ARGOSTRES DE TECHO






CANT. 24

RIGINIZANDRES DE CORREA DE PARED

MATERIAL: ASTM A-36







MATERIAL: ASTM A-36

	SOINSA Sociedad Industrial del Metal S.A.		PROYECTO	ESTRUCTURA METALICA DEL ALMACEN GENERAL UNIDAD MINERA LA ZANJA – BUENAVENTURA	
			NOMBRE	DETALLE DE TEMPLADURES Y CARTELAS VARIOS	
	ESC	FECHA:	PLAND Nº		RE√ISIIN 00
	DDIC.	15/04/2010		026-900-2010-007	HDJA 07 DE 07


- 3. Plano de Montaje o Codificado
 - 3.1 Plano SOINSA N° 354GP0017A-748-02-002




- 4. Plano As Built de Arquitectura
 - 4.1 Plano SOINSA N° 354GP0017A-748-03-001




- 5. Plano As Built de Cimentación
 - 5.1 Plano SOINSA N° 354GP0017A-748-01-001



- 6. Plano As Built de Estructura Metálica del Almacén General
 - 6.1 Plano SOINSA N° 354GP0017A-748-02-001




- 7. Plano Final de Montaje de Coberturas y Cerramientos
 - 7.1 Plano Final de Montaje N° 19/05/2010
 - 7.2 Instrucción Contractual de Campo



PLANO FINAL DE MONTAJE__19/05/2010

Propietanio		Nº FECHA REVISIONES PO	pyecto	PLANO MONTAJE TR-4	Fechai 19/05/2010
MINERA LA ZANJA SRL	Y		ALMACEN GENERAL - MLZ	Unicadom CAJAMARCA	99.01 REV 3



APÉNDICE

- 1. Procedimiento Estándar de Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas.
- PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro "Montaje de Estructuras
 Metálicas del Almacén General Minera La Zanja".
- 3. Acta de Conformidad y Entrega de Obra
- 4. Pág. 29 del Cuaderno de Obra Recepción de Obra luego de levantar las observaciones.
- 5. Registros de Calidad
 - 5.1 Certificado de Materiales
 - 5.2 Procedimientos de Soldadura
 - 5.3 Certificado de Homologación de Soldadores
 - 5.4 Protocolos de Control Dimensional y de Premontaje
 - 5.5 Inspección Visual de Soldadura
 - 5.6 Ensayo por Tintes Penetrantes
 - 5.7 Reporte de Arenado y Pintura

- 5.8 Protocolos de Verificación Topográfica
- 5.9 Protocolo de Torque de Pernos
- 5.10 Protocolo de Inspección de Grout
- 5.11 Instalación de Puertas y Ventanas
- 5.12 Inspección de Coberturas y Cerramientos
- 5.13 Certificado de Calibración del Torquímetro
- 5.14 Ensayo de Probetas de Sika Grout 212
- 6. Informe de Seguridad
 - 6.1 Cuadro de IPERC
 - 6.2 Cronograma de Charla de Cinco Minutos y Registro de Capacitación
 - 6.3 Cronograma de Inspecciones
 - 6.4 Formato de AST Análisis Seguro de Trabajo
 - 6.5 Formato de Permiso de Trabajo en Altura
 - 6.6 Cuadro Estadístico de Horas Hombre Trabajadas
- 7. Procedimientos Operacionales Aseguramiento de Calidad en Construcción
- 8. Contrato de Obra con Minera La Zanja
- 9. Formato de Transmittal

A		PARA APROBACION	Mar 29 - 2010	ME	FR	Α
A REV.		PARA APROBACION DESCRIPCION	Mar. 29 - 2010 FECHA	MF DESR.	ER REV.	A APRO.
	SOINSA Sociedad Industrial del Metal S.A.		FECHA	DESR.		
		DESCRIPCION	FECHA	DESR.	REV.	APRO.
REV.		Minera Minera Minera TITLE:	FECHA A ZANJA S.I	DESR. B.R.L. R.L CA.	REV.	APRO.
REV.	Sociedad industrial del Metal S.A.	Minera Minera Miner	FECHA A ZANJA S.I ON, MONTAJE	DESR. B.R.L. R.L CA	JAMAF	APRO.
M LA ZA	Sociedad Industrial del Metal S.A.	Minera "ALMACEN GENERAL – MINER TITLE: PROCEDIMIENTO DE FABRICACIO ESTRUCTURAS METAL	FECHA A ZANJA S.I ON, MONTAJE	DESR. B.R.L. R.L CA	JAMAI	APRO.
M LA ZA CONTI	Sociedad Industrial del Metal S.A. IINERA NJA S. R. L. ROL DE CALIDAD ENTO ES PROPIEDAD DE JEDA PROHIBIDA SU ON TOTAL O PARCIAL SIN	"ALMACEN GENERAL – MINER TITLE: PROCEDIMIENTO DE FABRICACI ESTRUCTURAS METAL DOCUMENT N°: 354GP0017A – 748	FECHA A ZANJA S.I A LA ZANJA S.I ON, MONTAJE I ICAS Y CERRA	DESR. B.R.L. R.L CA. E INSTAL MIENTOS	JAMAI LACIOI S	APRO.
M LA ZA CONTI	Sociedad industrial del Metal S.A. IINERA NJA S. R. L. ROL DE CALIDAD ENTO ES PROPIEDAD DE JEDA PROHIBIDA SU DEN TOTAL O PARCIAL SIN ACIÓN ESCRITA DE LA	"ALMACEN GENERAL – MINER TITLE: PROCEDIMIENTO DE FABRICACIO ESTRUCTURAS METAL DOCUMENT N°:	FECHA A ZANJA S.I A LA ZANJA S.I ON, MONTAJE I ICAS Y CERRA	DESR. B.R.L. R.L CA. E INSTAL MIENTOS	JAMAF LACIOI S	APRO. RCA" N DE



CLIENT: BUENAVENTURA INGENIEROS S.A.

JOB: "ALMACEN GENERAL – MINERA LA ZANJA S.R.L. - CAJAMARCA"

MINERA LA ZANJA S.R.L. PROCEDIMIENTO DE FABRICACION, MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CERRAMIENTOS

Page 2 of 8

354GP0017A - 748 - 01 - 001 / 02 - 001 / 03 - 001

REV: A

CONTENIDO

SECCIÓN	TEMA
1.	OBJETIVO
2.	APLICACION
3.	DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.	RESPONSABILIDADES
5.	DESARROLLO
5.1	MANO DE OBRA
5.2	EQUIPOS
5.3	EJECUCION – MONTAJE
5.4	SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
6.	REGISTROS
7.	REFERENCIAS
8.	ANEXOS



BUENAVENTURA INGENIEROS S.A. CLIENT:

JOB: "ALMACEN GENERAL - MINERA LA ZANJA S.R.L. - CAJAMARCA"

MINERA LA ZANJA S.R.L. PROCEDIMIENTO DE FABRICACION, MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CERRAMIENTOS

Page

354GP0017A - 748 - 01 - 001 / 02 - 001 / 03 - 001

REV:

3 of 8

1. OBJETIVO

Fabricación y montaje de estructuras metálicas de edificios, techo, cerramientos laterales y todo otro trabajo relacionado.

2. APLICACION

El presente procedimiento tiene aplicación para la fabricación y montaje de todas las estructuras metálicas del proyecto: " Almacén General - Minera La Zanja S.R.L. - Cajamarca" aplicándose para esta actividad las especificaciones técnicas y los planos correspondientes.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- **QA/QC** Personal de Aseguramiento de Calidad.
- SG/P Personal de Servicios Generales.

4. RESPONSABILIDADES

Gerente de Proyecto / Jefe de Obra: Hacer cumplir lo establecido en este procedimiento.

Supervisor Fabricación / Supervisor Montaje de Estructuras: Cumplir con este procedimiento en el lugar de trabajo.

Coordinador / Inspector HSE: Es responsabilidad del Coordinador / Inspector de HSE revisar y controlar el cumplimiento de lo acordado en este procedimiento.

Encargado de Calidad / Inspector de Calidad: Inspeccionar y verificar lo acordado en este procedimiento.

Soldador / Operador Equipo Pesado: Ejecución de las actividades de acuerdo a lo especificado en el procedimiento.

Ayudante Soldador / Ayudante General: Son los encargados de realizar labores de apoyo de acuerdo a lo especificado en el procedimiento.



CLIENT: BUENAVENTURA INGENIEROS S.A.

JOB: "ALMACEN GENERAL – MINERA LA ZANJA S.R.L. - CAJAMARCA"

MINERA LA ZANJA S.R.L. PROCEDIMIENTO DE FABRICACION, MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CERRAMIENTOS

_____ 4 of

354GP0017A - 748 - 01 - 001 / 02 - 001 / 03 - 001

REV:

Page 4 of 8

5. DESARROLLO

5.1 Mano de Obra

- Supervisor Fabricación de Estructuras
- Supervisor Montaje de Estructuras
- Operadores de Equipo Pesado
- Soldadores Armadores
- Ayudantes de Soldador
- Ayudantes Generales

5.2 Equipos

- Grúa
- Elevadores
- Maquinas de Soldar
- Amoladora
- Equipo de Corte

5.3 Ejecución - Montaje

- 5.3.1 Son de aplicación para la ejecución de los trabajos la utilización de las especificaciones técnicas, normas y planos constructivos en su última revisión, aprobados para construcción, que fueron entregados por la Oficina Técnica de obra al responsable del Área.
- **5.3.2** Para las estructuras metálicas, ya sean fabricadas en talleres propios o de Subcontratistas, se dispone de personal de QA/QC, cuyas responsabilidades serán:
 - a) Evaluar, aprobar o rechazar, los Procedimientos de Soldadura (en estos casos se utiliza un especialista en soldadura como Inspector actuante).
 - b) Verificar la calificación de los Soldadores para los Procedimientos de soldadura respectivos.



CLIENT: BUENAVENTURA INGENIEROS S.A.

JOB: "ALMACEN GENERAL – MINERA LA ZANJA S.R.L. - CAJAMARCA"

MINERA LA ZANJA S.R.L.

PROCEDIMIENTO DE FABRICACION, MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CERRAMIENTOS

Page 5 of 8

354GP0017A - 748 - 01 - 001 / 02 - 001 / 03 - 001

REV: A

- c) Solicitar los Certificados de Calidad de los materiales empleados (perfiles, chapas, bulones, etc.).
- d) Efectuar los controles dimensionales o de pre-armado.
- e) Efectuar los controles de pintura, según la especificación y/o norma aplicable.
- f) Efectuar los controles de soldadura, y solicitar los ensayos no destructivos, si son indicados en la especificación, efectuados por un Ente aprobado.
- **5.3.3** El personal de QA/QC debe efectuar informes periódicos de la situación durante la fabricación y un informe de liberación final.
- 5.3.4 De no contar con el correspondiente informe de liberación al realizar la inspección de recepción en obra, el Jefe de Obra o quién él designe pueden decidir realizar la Inspección en obra y de este modo liberar la estructura para su utilización.
- 5.3.5 Todos los documentos que se elaboren durante la etapa de fabricación de las estructuras y los informes de Inspección obrarán en poder de QA/QC hasta el instante de que las mismas son despachadas a obra.
 - QA/QC del proyecto se ocupa de que al momento de despachar la estructura la misma vaya acompañada de toda la documentación de calidad, la cual es necesaria para realizar la inspección de recepción en obra. De ser requerido por el Cliente, se le informará sobre los resultados obtenidos de las inspecciones y ensayos.
- 5.3.6 Las estructuras fabricadas deben ser marcadas en uno de sus extremos según posición indicada en planos, para facilitar su montaje.
- **5.3.7** Es responsabilidad de SG/P el correcto almacenamiento de las partes y componentes.
- 5.3.8 El Supervisor de Montaje deberá cumplir con las especificaciones y/o instrucciones de montaje y efectuar los controles de torques en las fijaciones estructurales mediante dispositivos adecuados. Cada torque efectuado se marcará con pintura la cabeza del bulón, para obtener de esta manera un seguimiento preciso de los torques realizados.
- **5.3.9** Es responsabilidad del Supervisor de Montaje realizar todos los empalmes soldados insitu, utilizando Procedimientos de Soldadura aprobados y soldadores calificados.



CLIENT: BUENAVENTURA INGENIEROS S.A.

JOB: "ALMACEN GENERAL – MINERA LA ZANJA S.R.L. - CAJAMARCA"

MINERA LA ZANJA S.R.L. PROCEDIMIENTO DE FABRICACION, MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CERRAMIENTOS

Page 6 of 8

354GP0017A - 748 - 01 - 001 / 02 - 001 / 03 - 001

REV:

- **5.3.10** Se efectúan los controles de ensayos no destructivos requeridos según la especificación aplicable, elaborando el registro correspondiente. En caso de existir reparaciones, las mismas se realizan bajo los términos del Código AWS. Los electrodos deben ser de la serie AWS E-70XX.
- **5.3.11** Se inspeccionarán los trabajos de pintura y retoques de la misma in-situ, verificando la continuidad de la misma.
- **5.3.12** Una vez finalizados los trabajos de montaje en obra, se elaborarán los protocolos de "Montaje de Estructuras Metálicas y Control de Montaje de Estructuras".

5.3.13 Tolerancias

Las desviaciones y tolerancias no serán mayores que las permitidas por las Normas y/o especificaciones de aplicación en el proyecto.

5.3.14 Torques

Salvo que la especificación técnica correspondiente indique lo contrario, los torques requeridos se deben efectuar según tabla adjunta.

Torque de apriete en lb-pie

Diámetro nominal	ASTM A325	SAE G5
1/2"	100	75
5/8"	200	150
3/4"	355	250
1"	790	583

5.4 Seguridad, Salud y Medio Ambiente

5.4.1 Seguridad

5.4.1.1 Equipos de Protección Personal (EPP's) de uso obligatorio



CLIENT: BUENAVENTURA INGENIEROS S.A.

JOB: "ALMACEN GENERAL – MINERA LA ZANJA S.R.L. - CAJAMARCA"

MINERA LA ZANJA S.R.L. PROCEDIMIENTO DE FABRICACION, MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CERRAMIENTOS

Page 7 of 8

354GP0017A - 748 - 01 - 001 / 02 - 001 / 03 - 001

REV:

- a) Protector facial de acrílico sobre lentes panorámicos (lente clara y transparente, con protección lateral).
- b) Guantes de cuero.
- c) Mandil de cuero y mangas de cuero.
- d) Rodilleras de cuero.
- e) Ropa de trabajo.
- f) Botiquín de seguridad.
- g) Casco.
- h) Protector auditivo.
- i) Máscara para soldar.
- j) Respirador o mascarilla para humos metálicos y gases de soldadura.

5.4.1.2 Orientaciones Específicas en Prevención de Accidentes para Soldadura

- a) Hay un disco adecuado para desgastar y un disco adecuado para corte; el uso de un disco de corte para operaciones de desgaste puede claramente inducir a una ruptura del disco;
- El conjunto de herramientas que acompaña cada amoladora debe ser utilizado obligatoriamente; no se debe admitir la colocación o el retiro de discos con punzones, martillo o similares;
- c) Antes del inicio de operaciones con discos, estos deben funcionar "en vacío" (con el disco volcado para el suelo, sin entrar en contacto con el mismo), para certificar que el mismo no trae en su estructura interna fisuras o discontinuidades provenientes de defectos de fabricación, almacenamiento o transporte inadecuado;
- d) Amoladoras con el eje trancado pueden inducir a la ruptura del disco; sobre tales condiciones, las amoladoras deben ser encaminadas para el servicio de mantenimiento.

5.4.2 Salud

En caso de que ocurriera alguna emergencia se activará el Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencia.

5.4.3 Medio Ambiente





CLIENT: **BUENAVENTURA INGENIEROS S.A.**

JOB: " ALMACEN GENERAL - MINERA LA ZANJA S.R.L. - CAJAMARCA"

MINERA LA ZANJA S.R.L. PROCEDIMIENTO DE FABRICACION, MONTAJE E INSTALACION **DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CERRAMIENTOS**

Page

354GP0017A - 748 - 01 - 001 / 02 - 001 / 03 - 001

REV:

8 of 8

Los residuos generados en función de esta actividad serán dispuestos según el Procedimiento de Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos de MINERA LA ZANJA S.R.L.

6. REGISTROS

Identificación	Conservación del Registro					
Código	Nombre	Responsable	Criterio de Ordenamiento	Lugar	Tiempo	Disposición
SOINSA-AWS / 001/002/003	Informe de Soldadura de Estructuras	Encargado de Calidad	Cronológico	Obra	Fin de Obra	Dossier de Calidad
SOINSA-RC-CDP-647-01 01/02/03/04/05	Control Dimensional y Pre_Montaje	Encargado de Calidad	Cronológico	Obra	Fin de Obra	Dossier de Calidad
REPORTE DE ARENADO Y PINTURA	Control de Base y Acabado	Encargado de Calidad	Cronológico	Obra	Fin de Obra	Dossier de Calidad

REFERENCIAS

- Procedimiento Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencia.
- Procedimiento Gestión de Residuos Sólidos.
- Pliego de Especificaciones Técnicas.
- Planos de Construcción.
- ASTM.
- AWS-D1.1 The American Welding Society Standard.

ANEXOS

- Plan de Inspección y Ensayos.
- Protocolos de Verificación Topográfica
- Certificado de Calibración de Equipo de Topografía

 PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro "Montaje de Estructuras Metálicas del Almacén General – Minera La Zanja".



PETS: MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS – ALMACÉN GENERAL – MINERA LA ZANJA



Código: OT-2010-ME-PETS-001	Revision:00
Fecha de elaboración:	Página:
12/05/2010	_

1. PERSONAL

1.1 Supervisor de Montaje.	(1)
1.2 Supervisor de Calidad	(1)
1.3 Supervisor de Seguridad.	(1)
1.4 Operario Montajista.	(4)
1.5 Oficial Montajista.	(5)
1.6 Operador de Man Lift.	(2)
1.7 Operador de Camión Grúa	(1)
1.8 Topógrafo	(1)
1.9 Rigger	(1)

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- 2.1 Ropa de faena.
- 2.2 Casco.
- 2.3 Lentes.
- 2.4 Guantes.
- 2.5 Zapatos de seguridad.
- 2.6 Protector auditivo.
- 2.7 Arnés con doble línea de anclaje.
- 2.8 Faja conectora o eslinga de posición.
- 2.9 Línea de vida en soga de nylon Ø5/8".

3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1 Camión Grúa 12ton.
- 3.2 Man Lift de 9.00m de alcance.
- 3.3 Accesorios de izaje.
 - Tecle cadena 1.0ton y de 2.0ton.
 - Tecle rache (palanca) 1.2ton.
 - Eslingas de nylon 1.0 y 2.0ton.
 - ➤ Grilletes 5/8".
 - Cuerdas de nylon Ø1/2" para vientos.
- 3.4 Herramientas manuales y equipos.
 - Máquinas de soldar.
 - Punzón cónico 5/8".
 - Llaves mixtas.
 - Escalera telescópica.
 - Equipo de oxicorte
 - Torquímetro



PETS: MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS – ALMACÉN GENERAL – MINERA LA ZANJA



Código: OT-2010-ME-PETS-001	Revision:00	
Fecha de elaboración:	Página:	
12/05/2010		

4. PROCEDIMIENTO

4.1 RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO

4.1.1 Identificado los peligros potenciales y los riesgos asociados, serán controlados mediante inspección, señalización, delimitación, orden y limpieza del área.

Todos estos controles serán plasmados en las herramientas de gestión de seguridad.

4.2 TRASLADO DE HERRAMIENTAS AL ÁREA DE TRABAJO

4.2.1 Ésta labor se realizará previa inspección de las herramientas:

Inspección Pre Uso: Todos los equipos y accesorios de izaje serán inspeccionados formalmente antes del inicio de las labores.

Inspección Mensual: La persona designada por el jefe del área, inspeccionará mensualmente todos los equipos y accesorios de izaje, colocando la cinta del color que corresponda según el mes (ver tabla adjunta).

Mes		Color	
Enero	Julio	Verde	
Febrero	Agosto	Negro	
Marzo	Setiembre	Blanco	
Abril	Octubre	Rojo	
Mayo	Noviembre	Amarillo	
Junio	Diciembre	Azul	

4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA

- **4.3.1** Se realizará ésta actividad de acuerdo a los planos de montaje, interpretando la documentación técnica é inspeccionando visualmente las siguientes características:
 - ✓ Código de marcas de los elementos.
 - ✓ Superficie libres de abolladuras.
 - ✓ Alineamientos.
 - ✓ Lados derechos / izquierdos.
 - ✓ Agujeros, diámetros, cartelas.
- **4.3.2** La información obtenida se documenta, clasifica y organiza.



PETS: MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS – ALMACÉN GENERAL – MINERA LA ZANJA



Código: OT-2010-ME-PETS-001	Revision:00
Fecha de elaboración:	Página:
12/05/2010	

4.4 ACTIVIDADES PREVIAS

Como actividades preliminares tenemos:

- ✓ Difusión del procedimiento Montaje de Estructuras Metálicas del Almacén General Minera La Zanja.
- ✓ Verificación de los elementos de izaje.
- ✓ Traslado de herramientas y equipos.

4.5 MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

- ✓ Izaje de las columnas con el uso del camión grúa
- ✓ Montaje de los amarres de pórticos con el camión grúa y los dos Man Lift
- ✓ Montaje de los arriostramientos laterales
- ✓ Nivelación topográfica de placas base de las columnas
- ✓ Ajuste de pernos
- ✓ Montaje de tijerales
- ✓ Verticalidad de columnas
- ✓ Nivelación topográfica de tijerales
- ✓ Torque de pernos
- ✓ Arriostramiento de techo
- ✓ Instalación de correas laterales y de techo
- ✓ Instalación de templadores de las correas
- ✓ Instalación de coberturas de techo, traslúcidas, cumbreras y canaletas
- ✓ Instalación de cerramientos laterales y montantes de aguas pluviales
- ✓ Carpintería metálica

4.6 POSICIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS PARA EL MONTAJE

- **4.6.1** Antes del inicio del trabajo el operador deberá llenar su *CHECK-LIST*, si detectan desperfectos con su equipo notificará inmediatamente al supervisor inmediato y no operará el equipo hasta que se garantice la operatividad del equipo.
- **4.6.2** El operador del camión grúa elaborará su plan de izaje.
- **4.6.3** El operador inspeccionara previamente el área de trabajo con la finalidad de detectar peligros potenciales y riesgos asociados
- **4.6.4** Se delimitará el área de trabajo dentro del *RADIO DE ACCIÓN DE LA MANIOBRA* para evitar el ingreso de personas ajenas.

4.7 ASEGURAMIENTO DE LA CARGA PARA SU IZAJE

- **4.7.1** Antes de realizar el aseguramiento de la carga el rigger inspeccionará todos los elementos y/o accesorios de izaje *(CHECK-LIST)*. De encontrar algún elemento de izaje en mal estado de conservación será desechado y se informará al supervisor a cargo del frente de trabajo para coordinar el remplazo del mismo.
- **4.7.2** El rigger deberá ubicar el punto de carga en la proyección vertical del centro de gravedad para evitar el balanceo al momento de izar la carga.



PETS: MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS – ALMACÉN GENERAL – MINERA LA ZANJA



Ì	Código: OT-2010-ME-PETS-001	Revision:00
I	Fecha de elaboración:	Página:
ı	12/05/2010	

4.7.3 Se colocará 02 vientos (cuerdas) que serán direccionados por dos trabajadores con la finalidad de orientar la trayectoria de la maniobra.




Gráfico 01: Esquema donde se ve la proyección del C.G. de una carga.

4.8 MANIOBRA DE IZAJE

- **4.8.1** Antes de iniciar con la maniobra de izaje el rigger y el supervisor a cargo se asegurará que las personas estén fuera del *RADIO DE ACCIÓN DEL CAMIÓN GRÚA* antes de mover la carga.
- **4.8.2** El operador del camión grúa izará la carga solo cuando el rigger lo indique, sólo el rigger es el encargado de dar instrucciones al operador.
- **4.8.3** El operador levantará la carga lentamente sin hacer giros bruscos de acuerdo a las indicaciones dadas por el rigger.
- **4.8.4** El personal que opera los vientos guiaran la carga de forma tal que eviten estar bajo el área de influencia de la carga suspendida. El rigger coordinará con los vienteros su ubicación y desplazamiento hasta posicionar la carga en su posición final.
- **4.8.5** Posicionada la carga en su eje final y/o de concordancia se procederá a asegurarlo por pernos o soldadura y liberar la carga de toda maniobra para esto el personal hará uso de amés, fajas conectoras y línea de vida.

4.9 ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS

4.9.1 Liberada la carga de toda maniobra, liberado y retirado los equipos del área de maniobra se procederá a hacer la inspección del área, orden y limpieza, segregación de residuos correspondiente, almacenar los equipos y herramientas correctamente.

5. RESTRICCIONES

- **5.1** No realizar intervenciones para las que no ha sido autorizado.
- **5.2** No usar herramientas o equipos que no hayan sido inspeccionados previamente.
- 5.3 No transitar por áreas en las que son de influencia del trabajo.
- 5.4 Está prohibido posicionarse debajo o en dirección de la carga suspendida.

3. Acta de Conformidad y Entrega de Obra

ACTA DE CONFORMIDAD Y ENTREGA DE OBRA

"Estructura Almacén General"

Propietario: Minera La Zanja

Supervisor: Buenaventura Ingenieros S.A.

Contratista: Sociedad Industrial del Metal S. A.

Fecha de Inicio: 14 de Mayo del 2010

Fecha de Termino: 03 de Junio del 2010

Fecha Real de Termino de Obra: 09 de Junio del 2010

Monto Contractual: \$ 181 490,47 incl. I.G.V.

Monto Valorizado: \$ 181 490,47 incl. I.G.V.

BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA

El Proyecto Estructura del Almacén General; consiste en Montaje de Estructuras Metálicas, Cerramientos Laterales, de Techo y Carpintería Metálica. Según la siguiente descripción:

- Montaje de Columnas Metálicas, Tijerales, Estructura de Techo, Amarres de Pórticos, Correas de Pared, Templadores y Arriostramiento de Techo y de Pared.
- 2. Montaje e Instalación de Puertas y Ventanas.
- 3. Montaje e Instalación de Cerramientos Laterales y de Techo.
- 4. Montaje e Instalación de Coberturas de Techo Traslucido tipo TR-4
- 5. Resane y Pintado Final de Toda la Nave del Almacén General
- 6. Pruebas del Agua

CONFORMIDAD Y RECEPCION DE OBRA

A la fecha se reunieron los representantes autorizados por parte del Propietario, la Supervisión y el Contratista, quienes hicieron un recorrido por las instalaciones de la Obra, posterior al levantamiento de todas las observaciones manifestadas en su momento por el Propietario y la Supervisión, verificándose que la obra se ha ejecutado de acuerdo a las bases, especificaciones técnicas, planos del proyecto y términos del contrato.

Los representantes que suscribimos la presente acta, certificamos nuestra conformidad y satisfacción por el trabajo ejecutado, dejamos constancia que el contratista Sociedad Industrial del Metal S. A. no se le aplicó multa alguna.



El comité no se responsabiliza por los vicios ocultos de construcción, ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente acto se detectaran, debiendo el Contratista repararlas a su costo y de acuerdo a la garantía de la obra.

LA ZANJA, 09 DE JUNIO DEL 2010

NOMBRE Y APELLIDO CSE MAVIDA RIOS
JEFE DE ALMASEN
CARGO:

NOMBREY ELLIDO Wilber Belgado Pon CARGO Supervisor Obra BISA

NOMBRE Y APELLIDO MIGUEL FARGE INGA

CARGO: SUPERVISOR CALIDAD _ SOINSA

NOMBREY APELLIDO | SPAR | CARDENAS DEZA

CARGO INGENIERO RESIDENTE - SOINSK



 Pág. N° 29 del Cuaderno de Obra – Recepción de Obra luego de levantar las observaciones.

CUADERNO DE OBRA

ALMACEN GENERAL MINERA LA ZANJA



SOINSA

SIENDO LAS 8.00 om DEL DIA MIERCOLES 09/06/2010
Actividad: ENTREGO DE ALHACEN GENERAL

JE LEVANTO LAS OBSERVACIONES INDICADAS OZ GOTEOS DE

AGAD, LIMPIEZA Y PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR DE LA

MANE ESTENITURAL, VANIFICACIÓN DEL TECHO CON EL

ING. PESIDENTE JA DECISION DE SELADO TOTAL DEL TECHO.

CAMBIO DE BISASSIAS, CAMBIOS DE GUIAS INFERMINA DEL PORTON

ORDEN Y LIMPIEZA PARA LA ENTREGA ALMACEN GENERA

A BUENAVENTURAS J.A. BISA AL INCENIEND DE.

SUPERISENA DE CONSTRUCCIÓN BISA, TODAS LAS.

DECUMENTACIONES Y FORMULISMOS CON ING. MIGUEL.

FREGE CONTROL DE CALIDAD.

EL ING. SABEL CARDENDS DE EMPRESA SOINSA

COMO INGENERA LESIDENTE HACE ENTEGAS DEL

ALMACEN GENERAL CON 100% DE GAMBITA DE LA.

NABEL

Led Cording Jan. NG SEAR CARDENDS DEZS SCINSA ING RESDENTE

SA TOSE MAVILA RIOS

Wilber Delgado Supervisor Biso

Registros de Calid	ad
--------------------------------------	----

- 5.1 Certificado de Materiales
- 5.2 Procedimientos de Soldadura
- 5.3 Certificado de Homologación de Soldadores
- 5.4 Protocolos de Control Dimensional y de Premontaje
- 5.5 Inspección Visual de Soldadura
- 5.6 Ensayo por Tintes Penetrantes
- 5.7 Reporte de Arenado y Pintura
- 5.8 Protocolos de Verificación Topográfica
- 5.9 Protocolo de Torque de Pernos
- 5.10 Protocolo de Inspección de Grout
- 5.11 Instalación de Puertas y Ventanas
- 5.12 Inspección de Coberturas y Cerramientos
- 5.13 Certificado de Calibración del Torquímetro
- 5.14 Ensayo de Probetas de Sika Grout 212



Panamericana Sur Km. 241 - Pisco Telfs.: 056-532967 / 532968 Fax: 056-532971

CERTIFICADO DE CALIDAD

N° 543861

PRODUCTO

BARRA REDONDA LISA

NORMA TECNICA

ASTM A36

PROCEDENCIA:

PLANTA PISCO

NORMA DE ENSAYO

ASTM E8

CLIENTE

COMERCIAL DEL ACERO S A

FACTURA N°

0002 - 161100

		PRO	PIEDADES ME	CANICAS				ION QUIMI	
	N° DE		RESIST.	ALARGAM.	DOBLADO		EN LA CU	JCHARA (%)
DIMENSIONES	COLADA	FLUENCIA kg/mm²	TRACCION kg/mm²	EN 200.0 mm %	180°	С	Mn	Р	s
1 <i>R</i> "	218562	32.8	47.5	23.5		0.13	0.52	0.019	0.030
1/2"	218563	34.3	48.4	21.5		0.15	0.50	0.022	0.036
1/2"	218565	31.9	46.0	24.0		0.12	0.51	0.014	0.03

PISCO 04/03/2010

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.

Ing° Victor Granudos Rivas
JEFF DE DEPARTAMENTO METALURGICO
CORPORATIVO







Panamericana Sur Km. 241 - Pisco Telfs.: 056-532967 / 532968 Fax: 056-532971

CERTIFICADO DE CALIDAD

N° 530909

PRODUCTO

BARRA REDONDA LISA

NORMA TECNICA

ASTM A36

PROCEDENCIA .

PLANTA PISCO

NORMA DE ENSAYO

ASTM E8

CLIENTE :

COMERCIAL DEL ACERO S A

FACTURA N°

0002 - 158830

		PRO	PIEDADES ME	CANICAS				ION QUIMI	
	N° DE		RESIST.	ALARGAM.	DOBLADO		EN LA CU	JCHARA (%)
DIMENSIONES	COLADA	FLUENCIA kg/mm²	TRACCION kg/mm²	EN 200.0 mm %	180°	С	Mn	Р	s
5/8"	218437	34.0	45.6	27.0		0.13	0.52	0.010	0.02
5,8"	219155	35.0	47.9	27.0	••	0.14	0.50	0.018	0.03
5.8"	219159	34.1	48.1	29.0	(**)	0.15	0.51	0.019	0.040

PISCO , 10/02/2010

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.

Ing° Victor Granados Rivas

CORPORATIVO





BENGANG STEEL; PLATES CO., LTD

产品质量证明书 PRODUCT QUALITY CERTIFICATE

辽宁省本്南明山区北光路8号 No. 8 BeiGuang road, MingShan district Benki LizoNing province P.R.China 电话;0414-7827382 邮编:117000 TEL:0414-7827382 PC:117000

BX			灰 复 管 理 "	中心. 51-014		165.0414	-102/302 FC.11/000	Y-8501E	1845
客户名称		CERTIFICADO DE CALIDA			产品名称	HRS			1
51 D TC		OF CALIDA			商业发票号码 INVOICE NO	E009120770	证明书编号 CERTIFICATE NO.	391228H1C58	
技术条件	BXL 311-2007	48R 2018	11		客户编号 CUSTOMED MD.	SWN00001	订单编号 ORDER (RD.	EH09110022005	
倒神	436	MARKET		4	交运日期 SkJ PP ING DATE	2006/10/30	证明书日期 ISSE DATE	2009/12/29	
DYS)	本钢板材质量管理中心 BX Sta	eel Quality Management Center	! T/C	1/1	客户采购集号 CLIST DROER NO.	R911BC115			

1.5			尺寸及规格 MATERIAL CE	SCRIPT	ION			化	学成	H) CHE	KICAL	. COMP	ITIZC	ON %				处伸出	C SA	*B1		38
钢卷编号	炉号	等级		数量	II	С	Si	Mn	P	SA	lls	Cr	Ni	Cu	No	V	Nb			180		
(D) L M).	HEAT NO.	uz.	TITICS PEOTH LENGTH	OTY	FEIGHT t	110	X10	X10 ⁻²	X10	X io X	10	x10 ³	X10 >	X1 C	X103	X IO3	X10	YS TS	EL	1=32		1004
y †		SPECIFI	CATION			21 MAX	350 MAX	.20 MAX	35 NAX	35 NAX	10	INF	INF	INF	INF	INF	INF					
091120322J1	10919067	1 1	12.000m+1200m+240Cm	1 0	6.050	16		35	_	10	40	30	10	10		0	0	335 47	0 28.0	OK		
		1 1	12.000mm+1200mm+2400m	i e		16		35		10	40	30	10	13	1	0	0					
		1	12. 000m *1200m *2400m	1	5.775	16	140	35	15	10	40	30	10	10	1	0	0	335 .47	70 28. D	OK		
		1	12.000mg+1200mm+2400m	s 1	6.050	16		35	15	10	40	30	10	10	1	0	0	335 47	10 28. D	OX		
		1	12.000ms * 1200mm * 2400m	1 1	6.050	16	140	35	15	10	40	30	10	10	1	0	0			OK		
		1				16	140	35	15	10	40	30	10	10	1	C	0		70 28. 0	OK		
		1				16		35	15	10	40	30	10	10	- 1	0	0			OK		
		1 1						35	15	10	40	30	10	10	- 1	0	0					
		1 1				:6	140	35	15	10	40	30	10	10	1	0	0					
		1 1				:6		35	15	10	40	30	10	10	1	G	0		-			1
		1 1				.6	140	35	15	10	40	30	10	10	1	0	0					1
		1 1				16		35	15	10	40	30	10	10	1	9	0					1
		1 1					140	35	15	10	40	30	10	10	1	0	0			- 1		
		1 1						35	1.5	19	40	30	10	10	. !!	0	0				4	
				1		10	140	35	15	10	40	30	10	fol	1	0	0					
		1 1		-1 -1		15			14	9	40	20	4	15	11	9	0					
		1 1				15			14	6	40		9	15	1	٥	0					
100	0538028	1 '	42. UUUM# 12UUM#25.JU	1 1	4. 930	12	160	3/	14	٥	90	20	9	19	1	C	9	320 48	30.0	UN		
12			TOTAL	18	104 775				1												A MAN DI XX	
	091120322J1 091120322J2 091120322J2 091120323J3 091120323J3 091120325J3 091120325J3 091120325J3 091120326J3 091120326J3 091120326J3 091120327J3 091120327J3 091120372J3 091120372J3	091120322J1 3919067 091120322J2 3919067 091120322J2 3919067 091120323J3 3919067 091120323J3 3919067 091120325J3 0919067 091120325J3 0919067 091120325J3 0919067 091120326J2 0919067 091120326J2 0919067 091120326J3 0919067 091120327J3 0919067 091120327J3 0919067 091120327J3 0919067 091120327J3 0919067 091120327J3 0919067 091120327J3 0919067 091120327J3 0919067 09112037J2 0919067 09112037J2 0919067 09112037J2 0919067 09112037J2 0919067 09112037J2 0919067 09112037J2 0919067 09112037J2 0919067 09112037J2 0919067	SPECIFI 091120322J1 3919067 1 091120322J2 2919067 1 091120322J2 3919067 1 091120322J3 3919067 1 091120323J3 3919067 1 091120323J3 3919067 1 091120325J3 0919067 1 091120327J2 0919067 1 091120327J2 0919067 1 091120327J3 0919067 1 091120372J3 0938628 1 091120372J3 0938628 1 091120372J3 0938628 1	12.000mm*1200mm*2400m 12.000mm*1200mm*1200mm*2400m 12.000mm*1200mm*	日本語子 19年 19年 12.000mm*1200mm*2400mm 1912032231 3919067 12.000mm*1200mm*2400mm 19912032231 3919067 12.000mm*1200mm*2400mm 19912032251 3919067 12.000mm*1200mm*2400mm 1991203251 3919067 12.000mm*1200mm*2400mm 1991203251 3919067 12.000mm*1200mm*2400mm 1991203251 3919067 12.000mm*1200mm*2400mm 1991203261 3919067 12.000mm*1200mm*2400mm 1991203261 3919067 12.000mm*1200mm*2400mm 1991203261 3919067 12.000mm*1200mm*2400mm 1991203271 0919067 12.000mm*1200mm*2400mm 1991203271 0919067 12.000mm*1200mm*2400mm 1991203271 0919067 12.000mm*1200mm*2400mm 1991203721 0919067 12.000mm*1200mm*2400mm 1991203721 0919067 12.000mm*1200mm*2400mm 1991203721 0938628 12.000mm*1200mm*2400mm 199120372 1991203721 0938628 12.000mm*1200mm*2400mm 199120372 199120372 199120372 199120372 199120372	SPECIFICATION	「日本名字	日本編号 19年 1	日本会子 19年 1	日本語子 10号 1	一日本語子 10円	保存性 10 10 10 10 10 10 10 1	一日 日本語 日 日本語 日	保存金号 100 1	保険 保険 保険 保険 保険 保険 保険 保険	研究 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一	研究 中日 中日 中日 中日 中日 中日 中日 中	新発盤号	研究論章	特別を設定 1 日本の 1 日本の 1 日本の 1 日本の 1 日本の 1 日本の 2	研究語彙 外子 新級 原度 *変度* 长度 数量 正産 C Si Mn P S A1s Cr Ni Cu No V No No No No No No	研究性 10 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15

本A2 - 抗拉强度 TENSILE STRENGTH 注释 本A3 伸长罩 ELDNGATION 等级 1=合格品

VISUAL INSPECTION (SURFACE) AND DIMENSION CHECK : OK

兹证明本表所列产品,均按标准进行制造及试验,并且符合规范之要求。

S TRYEYOR TO

WE HEREBY CERTIFY THAT BATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD TECHNIQUE.

Bt Steel Quality Management Conter

USIMINAS .

SELE: BELOADERDATE - NG . BYES R. PROF. JOSÉ VERRA DE MEDICIPICA, 2011 BAMBIO E-CENHO MICEL/BRA - CP 606 - CEP; 21.719-200 CRPJ: 10,894 7700025-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 313.002022 0120

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO HOT ROLLED STEEL MEDIUM PLATE

CHAPA GROSSA

Tolerances - Tolerancias TNCLAND Espesavra Width-Largura

Length-Comprimento

-0.25/+0.25 mm -0.00/+25,40mm -0.00/+25,00mm

04190/10-02 22/02/2010

Ordem de Venda

ROHS& ELV

COMPUTANT SHOULD

Controcate Nº Nº Certificado

As maked protection to glants and expertus all reports are experienced by a confidence property authorized for confidence of minimum property and protection to grants are expected the terms of the original five or Usershae. We have been confidence to a subject to the confidence of the confidence of

2221409 00174038 2 ay graph production recogniting agreement a state of the Quality - Qualidade Nominal Dimensions - Dimensions Nominals Original ASTM-A36-08 9,00 X 1200,0 X 2400 mm Pieces per Packages Net Weight Packages Gross Weight Heat Sample Fackages Fieces per Packaçes Met Weight Gross Weight Hest You mee Pecas per Volume Peso Liquido Peso Bruto Corride Amostra Volumes Feças por Volume Paso Liquido Peso Bruto Corrida Amontza 8833354° 3320 206813 33192728 206814 33192730 3321 88:3483* 5030 5031 4813366 3143 3541 204813 33192728 18:3495* 4 H 0 C 4831 206814 33192730 2068:3 33192726 4370 206814 33192730 *833378* 17 3543 3541 6823507* 4371 \$833380 3760 37 61 3550 206813 33:92728 3561 206814 33192730 BR33514 3550 3551 206815 33.92753 12 3550 206814 33192736 1833391* 8833526 3551 18334091 3540 3541 706815 33.92753 8833538 17 3511 206814 33192730 3540 \$833410* 3530 206815 33192753 206814 33192730 8833540 17 3560 3561 8833422* 3550 3551 206814 33.92741 8833551 3550 3551 236814 33192730 1833434* 3530 3531 206814 33192741 8833563 3530 1531 206814 33192730 8833446* 3530 3531 206814 33192741 8821587 3740 206815 33192753 3741 9833455 23 4810 4811 206814 33:92741 8913199 3730 3731 206814 33192730 9833460 23 4790 4791 206814 33: 92741 6833840 3750 3751 206814 33192730 8833471 22 4570 6571 206814 33:92741 6613651 18 1770 3771 206814 33192741 Total Actual Net Neight-Peso Liquido Real Total = 100.340 Metric Ton-Tonelagem Métrits Pieces-Fecas - 480 Volumes = 26 Total Actual Gross Naight-Peac Bryto Real Total - 100,066 Metric Ton-Tonelages Métrica Color Mark-Marcacão a Cores = G G = Red-Vermelho MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF Tensila Peat - Ensmio de Tração Sistema de Gestion Certificado petas memos Sample Pos Dir YS 75 YS/75(4 EL(4) Haungament System Approved LE/LR AL 25.5 ABDATEA 33192726 34 255 145 66 By the Following Standard: (09 23,5 33192730 H4 C 260 150 6061 33192741 M4 C 158 150 24601 33192753 44 C 25 0 150/15 1=949 Tensile Test - Ensale de Tração OHSAS 13001 Same? Unit-Unidade = N/sm' Test Method YS-Método de Ensaio LE = 0,2% BM = 200 mm Larg = 40 mm S = Rectangular-Retangular PRODUTO CORE OR: 4

Chemical Composition (4 Weight) - Composicão Quintes (4 Peso) Analyzis Seat A) Corrida Analise

Cu 206813 2 0,010 0.01 0.015 0.333 0.13 0,61 0. CC 7 0.02 2068:5 P 0,20 0.021 0,039 6.01 Abreviations - Abreviaturas " = Nother Plate-Volume Amostraco

0.02 Abreviations - Apraviaturas Dir . Direction-Directo M4 - Mid at a quarter width-Meio de BC e um quarto da largura F . lacie-Panela

Cr

.003

0.002

0.003

3, 303

0.001

0,003

0.02

0.02

N1

0.01

0.01

0,01

0.00

0.00

0.000

0,00;

Abreviations - Abreviaturas C - Transverse-Transversal BM . Base Nedida-Gauge Length Lare : Largura-Width At a Soluble in acid-Scluve! en Acido

Romarks - Observações ASTM1018 Vessel-Navio: VALPARAISO

Poz - Position-Posicão

S . Secho Transversal-Cross Transverse

3.0044 C.0301 0.01

0.0053 0,0002 0,01

0,0041 0 0001 0,01

GERÊNCIA DE LABORATORIOS E ENSAIOS DE LIBERAÇÃO AROBATORIES AND DELIVERY TESTING MANAGER

アRODUCT QUALITY CERTIFICATE

No. 6 Bettuang road, Ninshan district Banki LiaoNing province P. R. China 电话:0414-7827382 邮箱:117000 TEL:0414-7827382 PC:117000

BX Steel Ouslity Management Center

BX FreeL 质量管理中心, JL-014 H1055 - A 1842 产品名称 HRS 客广名称 PRODUCT 被高钢铁有限公司 מו טאָם 商业发票号码 INVEICE NO. 证明书编号 E009120770 091228K1055 CENTIFICATE NO. 技术条件 订单编号 客户编号 BXL 811-2007 SWN00001 EH09110022005 17.L CLSTIMER NO. OF DER NO. digan. 证明书日期 交运日期 A36 2006/10/30 2009/12/29 SHIPPING DATE ISSUE DATE 检验 客户采购索号 70 R911BC115 1/1 本钢板材质量管理中心 BX Steel Quality Management Center 1/0 GA. CUST ORDER NO.

Г				尺寸及規模	MATERIAL	DESC	CRIPT	ION			4	七学成	€ CH	ENICA	L COM	POS I	TICH 9	6			拉住	+ id. \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	*BI		备注
项目	蜗卷编号	炉号	等级	厚度	*宽度* 长		数量	E	С	Si	Иn	Р	S	Als	Cr	Ni	Си	Mo	ν	Nb		+A2 +A3 TS EL	L dib		
N)	COLL IO	HFAT NO.	CLASS KO.	THICK	עפט אהסני	HGTH	יזט	VEIGHT	X10	X10	X10 ⁻²	X10 ⁻³	X10	X10 ⁻³	X10 ³	XIO ₃	X:0	X10	X10 ³	X10 ³	YS N/M		d=3a	1	- QUAR
	A		SPECIFI	CATION					21 WAX	350 MAX	120 MAX	1 2 2	35 MAX	10 60		INF	INP	INF	INF	INF		400 21.0 550 M1			
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	09111095372 091110981]1 691112061]1 991112061]3 091112061]4 091112062]1 091112062]3 091112062]3 091112071]1	0926661 0915005 0915005 0919005 0919005 0919005 0919005 0919005 0919005 0938590 0938590	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	5. 900an 5. 900an 5. 900an 5. 900an 5. 900an 5. 900an 5. 900an 5. 900an 5. 900an	#1200mm*24 #1200mm*24 #1200mm*24 #1200mm*24 #1200mm*24 #1200mm*24 #1200mm*24 #1200mm*24 #1200mm*24 #1200mm*24	100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 430 4 820 4 860 4 740 4 990 3 480 5 100 4 870 4 860	16 16 16 16 16 16 16 16 16	1	35 35 37	15 15 13	13 13 13 13 13 13 13 13 9	30 30 45 45 45 45 45 45 30 30	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	8 5 100 100 100 100 100 100 5 5 5	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	350 325 355 355 355 355 355 355 355 325 325	475 32, 445 34, 475 29, 475 29, 475 29, 475 29, 475 29, 460 29, 460 29,	0 OK 5 OK 5 OK 5 OK 5 OK 5 OK 5 OK 5 OK 5		

*A2: 抗拉强度 TENSILE STRENOTH 注释 *A3 伸长率 ELONGATION 等级 1=合格品

VISUAL INSPECTION (SURFACE) AND DIMENSION CHECK : OK


兹证明本表所列产品,均按标准进行制造及试验,并且符合规范之要求。

SURVEYOR 10

WEST.

WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD TECHNIQUE.

MILL'S INSPECTIONS CERTIFICATÉ



EN10204 3.1

Add: Cishan Village, Longgang District, Huludao City,

Liaoning Province, China Post code: 125003

Tel: 86 429-2058666 Fax: 86 429 -2058333

Certificate No.:200912032 Date of Issue: Dec.18,2009

Standard: ASTM A500

Description: PRIME ROLLED HSS ACCORDING TO ASTM A500 GRADE A


Shipping Mark: SIZE STANDARD NO. OF PCS/BUNDLE NO. OF METER/BUNDLE WEIGHT IN KG/BUNDLE HEAT NUMBER COMASA CFR LO CALLAO 1/...

AND UP COLOUR MARKING: WHITE

						Quantity					(Chemical Compos	sition	
Serial	Characteristic	Side	Wall	Length M	Weight	Bdls	Pcs	Grade	Heat Number	С	Si	Mn	Р	S
Number		нхв			ton	Duis	163			%	%	%	%	%
1	SQUAER	100x100	2.0	6.0	29.736	51	816	Α	012792	0.07	0.17	0.42	0.020	0.023
2	SQUAER	100x100	2.5	6.0	39.745	55	880	Α	113207	0.10	0.21	0.40	0.017	0.020
3	SQUAER	100x100	3.0	6.0	39.548	46	320	Α	2D2-10336	0.11	0.16	0.42	0.024	0.021
3	SQUAER	100x100	3.0	0.0	37.346	40	416	A	2D2-10333	0.12	0.11	0.45	0.027	0.015
4	SQUAER	100x100	4.5	6.0	40.276	57	513	Α	9317029	0.16	0.18	0.53	0.015	0.017
5	SQUAER	100x100	6.0	6.0	20.175	22	198	Α	9411163	0.18	0.18	0.56	0.026	0.017
6	SQUAER	150x150	4.5	6.0	19.828	41	164	Α	105433	0.13	0 17	0.46	0.019	0.022
7	SQUAER	200x2O0	4.5	6.0	30.045	46	184	Α	012779	0.14	0 19	0.47	0.021	0.023
8	SQUAER	200x200	6.0	6.0	19.774	23	92	Α	244521	0.15	0 17	0.45	0.017	0.022
					Mecha	anical Pro	perties							
Serial Number	Heat Number	Body Y (Mpa)	.Ś.	Body (N	/ T.S. Ира)	ı	E1. 6		Flatte	ming	Seam Hea	at Treated	Appearance ar	d Dimension
1	012792	305		3	385	3	0				_	-	0)	
2	113207	315		4	1 00	3	6		_		_	_	Ok	
3	2D2-10336	310		3	380	3	6		_		-	~	0)	
3	2D2-10333	320		4	400 /CEE.	3	5		_		_	-	Ol	
4	9317029	340		4	440/	CANT	2		_		_	MAA	Ok	
5	9411163	345			450		Ple Chik		_		-		OK	
6	105433	, 330			45	AAD 3	2	100					OK	
7	012779	335			123	1	WI					ETT IN	OK	\ =
8	244521	340			430	Said	1/2	17				93 5 441	JK.	े म्

We hereby certify that the material described has been manufactured, inspected and tested in accordance with above standard & specification, and satisfied with the requirements.

Manager کید ک



QUALITY CERTIFICATE

Ref. Nr.:020172/2009

Fag. : 01

Cliente: TUBISA S.A.C.

Material: ANGULOS 111 % BY 1615 % SMTS ASTM A36 TUBLSA S.A.C.

Pedido de Compre: [10590909

Diametro: L X 3/16* Ordem de Venda: 3190049 Grau: ASTM A36

Colada	Nr .	Has	14(t)	LE	LR	A 8	% C	₹ N±	1 51	\ P	\ S
	Bobin	45		MPa	MP						
197608		15	30,391	325	438	29.00	0.100	0.670	0.130	0.013	0.044
TOPA 1	1 1	1 &	20 901								

Observaciones: Certificamos que el material contenido aqui fué producido, ensayado ly esta de acuerdo con los requisitos descriptos en la especificación legnica y sus resultados están satisfactorios.

Fecha: 08/017/2009

Aprovade por:

ArcelorMittal Brasil 3/A



QUALITY CERTIFICATE

Ref. Nr.:019199/2009

Pag.: 01

Cliente: VALVULAS INDUSTRIALES S.A. PARA TUBISA SAC

Material: ANGULOS 1 1/2" × 1/8" × 20' ASTN A36 TUBISA S.A.C.

Pedido de Compra:P0400409L TUBISA S.A.C.

Diametro: 1 1/2 X 1 1/2 X 1/8 POL

Ordem de Venda: 3033529

Grau: ASTM A36

Colada N	k. X	lesa(t)	LE	LR	λ 1	1 C	4 Mn	1 Si	9 P	1 5	* Cu	1 Cr	8 Ni
P	obines	The state of the s	MPa 🤘	MPa									
7119202	24	47, 388	325	438	21.00	0.1100	0.7000	0.1400	0.0130	0.0280	0.2300	0.0600	0.0900
TOTAL	24	47,388	Sale P										
Colada	1 5n	\ No	8			-							

7119202 0.0150 0.0150

Observaciones: Certificamos que el material contenido aqui fué producido, ensayado y esta de acuerdo con los requisitos descriptos en la especificación técnica y sus resultados estan satisfactórios.

L/C NUMBER 7151511629

ORIGIN: BRAZIL

Fecha: 17/JUN/2009

Aprovado por:

ArcelorMittal Brasil

Av. Leopoldina, 900 Vasco da Gama - Cariacica/ES CEP: 29.140-080





QUALITY CERTIFICATE

Ref. Nr.:020103/2009

Padat 11

Cliente: TUBISA S.A.C.

Materials ANGULOS 3"X1/4"XCM ASTM A36 TUBISA EVANTE

Padido de Morpia:Plazogoa

Plametro: 3 X 3 X 1/4 POL Ordem de Venda: 819004°

CountailM Ase

	as in //, ORE	MPa	MP4									
	in /1,0%	c	15.4	1.6						-		
			3.2.1	24. D	0.1300	0.6700	0.1500	6.6670	0.0200	1.7100	0.6466	5.3503
7.01.00% 1	3 286496	1:8	4.62	24.00	0.1000	0.6400	1.1500	0.0000	0.0310	1.7100	0.6560	0.0600
TOTAL 4	19 97,582											

1260901 0.013**3** 0.0050 T261002 0.01**3** 0.0090

Endervaciones: Certificamos que el material contenide aquí fué producido, ensayado ly esta de neuerdo con los requisitos descriptes en la especificación lécnica y sus resultados estan satisfactorios.

Fecha: 02/00T/2009

Aprovado por:

Eduardo de Caras Denz Gentras Tárrica

ArcelorMittal Brasil S/A





QUALITY CERTIFICATE

Ret. Nr.:030103/2014

fag.: 01

Cliente: TUBISA S.A.C.

Materials ANDRESS TEXTS TORM AS TUBISA S.A.C.

Pedido do Clapra: #1320909

Trametro:4 X 4 X 174 Pull Ordem de Venda: 3190047

Grad: ASIM ABE

Colada N	łr.	Masa(t)	LE	LR	A *	* C	% Mn	% Sì	A B	1 5	i Cu	€ Cr	₹ Ni
P	Bobinas		MPa	MPa									
7244203 TOTAL		49,911 49,901	226	4 3,1	23.00	0.4266	6.7490	0.1000	o en 110	0.0370	0.7450	b.3500	0.0408
Colada	₹ Sn	% Mo											

7244203 0.0140 0.0090

Observaciones: Centificamos que el material contenido uqui fue producida, ensayado y esta de uquerd. Una los requisitos descriptos en da especificación. Técnica y sus resultados encan satisfactórios.

Feeta: 02/0007/2009

Aprovado por:

AccelorMittal Brasil S/A

-

文章 stome: 用数量量 C No	JALVI	ILAS INDU	STHIAL	E 8 54	_	_		NS	SPE(CTIC	M	CER	n Fi	CATE					인손망역	4 47	51년로 (2 송변동 (변) (2018) (2018)	
R FM O No	40200	909CD18													1	EMB (te No	IH200	9110133	4 - 1		
6				Tate I	-			6 -					E	do.		-						
mmodity et.	H-85/	AM (- VIGA	51	Y	H	3.5	_	1	-	-	-	-		4 84	P7. 1	Class Co Rifi 87		-			_	
CIRCADON	ASTM	A36/A672	G50/AI	982/C	SAS	50W	<u> </u>		- 1	20	1,	1		1		no of		2009	10-31		-	
				Γ			ft Chi		Com	dentio	(%)	7.		- 195	W. W.		80		Impa	武 M ct Test		9 4
ไสโลกผลเกร & (enath		(PCS)	c	3	-	P	C		CALL	No	CE(1)		引動機度	M CK	E(2)	1	AVG	1	2	3	Remerks ⁽³⁾
			(Kas)		×10	0	×ide		100	×10	00	×100		N/mr	-	1	11		C		V-Notch	
4X10 F1		D 084755	16,88		16	61		4	7 7	1	12	30		541.3 547.3	429.5	241		1				
FT		D 085431	1,49		16	69	02	2	3		4	36		539		24 (To all	1				
X10		200000	1	2	-		300	2	6	NE		4	W.S.	190.01912	7377	24 (1	1				
FT		D 090219	1,63	2 20	1 "	1			7 5	经期	20	S 34.2	1	DECT !	100	24.6	9	1				
CK 13		0 090220	12	9 19	16	6	F3.3 E	2	3	1		1	器	1.		24.		-				
-1/4X18			21,24	4	-	-		3	7 10	100	2					24.	1	1	Obj	-	1	
FT		D 090405	23,54	11	115	68	18 3	1	1		26	34				25	144	1		4 10	100	
-1/4X18		0 090466	2	3 7	1		246	3	o s	100		36		64872	n i	25.0	1		-	(3)		
FT		DUBUNG	7,52	1 20		-	1	4	9 9	3	*	8		5233	30	25.	3.	X	Q.	10		
-1/2X24		0 090069	?	1 18	20	63	200	3	8	1	A.	34		200		20,	1		as			
FT 5-1/2X24			10,44	9_	-	-	2012	1			-	_	-			245	1	-	-	-		
FT		D 090090	3,48	11	23	70	34	-		1,3		4 7	-	2641.3	377.6	43		4				
5-1/2X24		-	1	6	1		- 4	1	1	1		16	14	544 3	399.1	1000	1				-	
FI		D 090095	6,96	0	1"	61	31	4	e		19	1 6	J	545.2	3972	25						
B TOTAL			93,17					177			1.			300		1. 2						
) (1) Ceq (0 te	E=C+1	CI+V+Mo)/:	_	_	5+ M n	√6)			•	34 (2) G	suge ler	gth :	200 mm	L. The			(3) Impa	ict Spece	nen Size		
							광.	기의 박	16.0	경사의	2=	지성된	2 4 0	일적한 것	# 흥명(B니다.					v S	Skin
																					\sim	

ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE DRIDER

Winesad by

MGR of Q.A Teem

反的 事號 Contract No 主文者 Customer 信用軟膏號	VALV	JLAS INDU	STRIALES	5 A.			檢查證明書 INSPECTION CERTIFICATE								현대제철주식회사 HYVIEDAL STEEL COMPANY 변사·인현광역시 등구 송현등 1번지 Head Office: Song Hyvi-Dong, Dong Ny, Indhest, Kong					
L/C No 原見音號 P/O No & 名	4620C911CA03				(:	= ANAL	YSIS	CEI	RTIFI	CAT	E)	C€	明日 61 ort-ficate 配理明日	No		IH20100101406 - 8				
Specification		AM (= VIGA	-	2/CSA	350W	,					red .		CI	ass Cert ti⊟∓ of Iss	No	2009	-12-12			-
•	R	2044	R 8	-		ft Cher	rical Com	position	(%)	and the same		-	M T		用 由 試 號			act Test		8 4
Denensions &	Length	Heat No.	(PCS) E B (KoS)		Si M		NI CY	V	_	CE(1)			Y P	EL (2)	Band	AVG	1	2	3	Remarks ⁽³⁾
12X12X79 30.00 FT		E 141185	24 25,800		18 6	×1000	28	×100	14	×100		N/mm2 541.3 4 544.3		% 24.0 24.5	1 3		С		V-Notch	
14X5X22 30 00 FT		D 091273	440	18	21 6	94	25	1	16	33	S. Mr.	544.3 538.8	CONTRACT CONTRACT	24.6 25.0	2	TO SAME				
14X5X22 30.00 FT		D 091504	45 13,455	19	19	26	27 9 1						3 4	25.0 24.0		1				
14X5X22 40.00 FT		0 091271	55 21,945	19	23	33	30 8 1		W W				0 0	24.0						
14X5X26 30.00 FT 14X6-3/4X30		D 091273	31,506	18	21		7 1			33		1	4	24.5 26.0						
30.00 FT 14X6-3/4X30		E 140838	1,632	17	20 (9 20 11	9 1			34			6	26.0 26,5						The same of the sa
30.00 FT 14X6-3/4X30		E 140842	42,840	17	20 6	57	-8 1 29			32		550:	5	24.5					6) II
40.00 FT 14X6-3/4X34 30.00 FT		E 140837	32,640 95 43,985	20	-	70 25	31	3 2	17	19	5	548.2 4	13 8 137 4	25.0 24.6 25.0						
SUB TOTAL		20	617 255,663							-		0.00	30.0	1						
(注) (1) Ceq. (Note:	CE-C+	(Cr+V+Mo)/	5+(Cu+Ni	/15+A	4n/6)			12) Ge	len		200 mm	3.			(3) Imp	act Speci	men Size		3
												합격한 것을 4							K.S.	Shim
Wan	essed b	± v	1 w									ENTS CALLE					HE		MGR of C	

양석 HMS I 102(A)-3a

を計画院 Clinta to 165 1字項 Dostoffier 使用数 多 数	V21V	AAN IN	INTRIALE	AP P	_	_				查 ECTI								29	로 발 등 등 대한					
Agran Will 	H €F	DRDBOOK NA AM LABBIAST	՟՟ֈ֎ֈֈֈ	o cs	[A35]	E'A'	2) Pi	Phia 1		ाक्षत्र जु	igh, Eithri		
45 ≨amensiona S	P Length	非無義被 Heat No	# 0 (P()S1 @ 0 (Sp())		5	K'-	1	5	ical C	ornbosit Mo ∫ A! Ci ∀	- 1	EF ''		引 (4) 「enstal (3) 引 (4) (4) 1 (5) (7) N/m m2		1 de €	基盘 技能 Herd Test	7.4		JULI IN		15		
PXAVAS 40 CC F7 EXBX40		o nyanea	46 30 480 35	- 7	. ,	65		9	8	5	.2			517.8 3 517.8 3 529.8 3	93 3	75.5 75.0					1			
90 (C FT EXEX-40 90 00 FT		D 051195 D 050033	19.040	i de	20	62	35	19	3.	18	10	24		525.6 3 551.5 3 534.5 3		55								
RCE) 40 40 DD F1 RCE) 48	-	Diggina a	1.1 255	.6	20	72		25	35	8	17	36		525.6 3 525.6 3	74 (5 1								
30 00 FT 8x5x46 40 00 FT	4VP	D 090ED3		16	-	61	-	19	35 11	3	17	32		519.8 3 525.6 3 519.8 2	74 d	34 5 34 5 25 0								
10x5-3/4X22 30/00 F 1 10x5-3/4X22		0101e0 cl	_35 R88	17		6.2 E1	-	18	29	112	18	33		541,3 4 599,4 4 548,7 4	97 6	25 6 26 0 25 5			•					
30 90 F] 10%5-3:4X26 30 90 F]		3 (HO666	1,416	. 5		t3	1	18	10 28 9	11	13	34		542 5 4 509 9 3 514 8 2	打井	27 0 26 5				+				
SUB TOTAL		31.	371 180 144	7.1				-	-															
tiz) (1 Ceqt if	€F≈C+®	(Teatyla <u>t</u> ky) /	541Cu+ \	15*	Mr 3	i:					€21 Ga	ige ime)fh - i	200 mm				3 bries	WET STORE	tres Ta				
<u>e</u>	E S		W				47 JF Y] _{}~,} ∆	T THE	MATER	iA. HA.	, eran	марі	THE THAT THE	DIN A	16 284			- 14		100	il A. A. ¥*•ma		

Waressed by 914 HMS 1103124-3a • UO NUASSER 0138778

110 11 14

2-3 (In the

CERTIFICADO DE CALIDAD NRO. 700-2010

SOLICITADO POR SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL SIA

FECHA 21/05/2010 FACTURA 002-0081947 O/C 00138-2010



	DESCRIBCION	CANT.	INDICAL	A NORMA	DUREZA	TORQUE	TORQUE
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MATERIAL	DUREZA	OBTENIDA	RECOMENDADO	OBTENIDO
1	PER HEX. 1/2 1 1 1/2 UNC A 325 T PESADO	30	SAE 1045	25 -34 HRC	28.5 HRC	77 LIB XPIE	88 LIB X PIE
2	PER HEX. 581 1.1/2 UNC A 325 T PESADO	540	SAE 1035	25 34 HRC	31 HRC	158 LIB X PIE	182 LIB X PIE
3	PER HEX. 5/8 1/2 UNG AU325 TIPESADO	410	SAE 1035	25 - 34 HRC	31 HRC	158 LIB X PIE	182 LIB X PIE
3	PER HEX. 5/8 * 2 1/2 UNC A-325 T/PESADO	216	SAE 1035	25 - 34 HRG	31 HRC	158 LIB X PIE	182 LIB X PIE
5	TUERCA HEX PESADA 112" UNC ASTM A194 LH	800	SAE 1045	24 38 HRC	32 HRC	77 LIB XPIE	88 LIB + PIE
- 1	TUERCA HEX PESADA 5/8 UNC ASTM A194 2H	1.220	SAE 1045	24 = 38 HRC	23 HRC	158 LIB × PIE	182 LIB X PIE
7	TUERCA HEX PESADA 3/4 LINC ASTM A194 2H	140	SAE 1045	24 - 38 HRC	30 HRC	270 LIB + PIE	310 LIB X PIE
8	ANILLO PLANO DE 1/2" F438	800	SAE TOUT	38-4" HRC	41 HRC		
9	ANILLO PLANO DE 5/81 F438	1 220	SAE 1045	38- 45 HRC	40 HRC) =
10	ANILLO PLANO DE 3/4" F43/1	80	SAE 1045	18.45 HRC	415HRC		

Extendemos el presente certificado para los fines que se estimen convenientes

Atentamente

MODEPSA SAC

the Mario Bonilla Andrude



Calle Delta 185 Urb. Pque. Internacional de la Industria y Come CENTRAL: 203-8000 Fax: 451-4646 SERVICIO TECNICO: 464-5532 www.modepsa.com



CERTIFICADO DE CALIDAD

Grupo P M P

CERTIFICADO Nº: 30003768 FECHA: 19 DE MAYO DEL 2010

PRODUCTO: PERFIL Z, C, U	
LINEA: PERFILES PESADOS	
OV Nro: 30003768	
CLIENTE: SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S.A.	

40 Pzas.
14 Pzas.

PERFIL C	
C 8 X 3 X 2.0 LAC	16 Pzas.
C 8 X 2 X 2.0 LAC	59 Pzas.
C 8 X 3 X 3.0 LAC	6 Pzas.

PERFIL U		
8 X 3 X 4.5 LAC	7 Pzas.	

TIPO DE ACERO

LAC - USIMINAS / ARCELOR MITAL

CERTIFICADO N°	09K3106405
COLADA N°	ZM2693-ZL2001
CERTIFICADO N°	306581
COLADA N°	2719085
NORMA	ASTM A - 1011

Ing. Christian Börger COORDINADOR DE CALIDAD



CERTIFICADO DE CALIDAD

Grupo P M P

CERTIFICADO N° 30003793 FECHA: 19 DE MAYO DEL 2010

PRODUCTO: PANEL TR 4 PLEGADOS LINEA: PERFILADOS, ACCESORIOS OV Nro: 30003793 CLIENTE: SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S.A.

PANEL TR - A

THE THE PER	
1000 X 0,6 RJ/BASE	501,12 m2
1000 x 0,6 BL/BASE	542,64 m2

PLEGADOS

CANALETA X 0.5 X 600 RJ/BASE	23 Pzas.
CENEFA X 0.5 X 400 X 3 RJ/BASE	34 Pzas.
CUMBRERA X 0,5 X 600 X 3 RJ/ BASE	12 Pzas.
ESQ. EXT. X 0,5 X 400 X 3 BL/ BASE	9 Pzas.
REMATE X 0.5 X 300 X 3 BL/BASE	75 Pzas.
TAPAJUNTA X 0,5 X 600 BL/ BASE	20 Pzas.
ACCES TIRANTE TR - 4 X 0,5 X 3	7 Pzas.

PRUEBAS	TOP COAT REAL	BACK COAT REAL	NORMAL
ESPESOR	60	9	ASTM D 1186
DUREZA	2H	НВ	ASTM D 3363
ADHERENCIA	5B	5B	ASTM D 3359
MEK	100 FROTES	9 FROTES	ASTM NCCA II - 18
T BEND	2T	2T	ASTM D 4145
IMPACTO DIRECTO	160	160	ASTM D 2794
IMPACTO INDIRECTO	160	160	ASTM D 2794
BOBINA 0.5 BL	POLIESTER		D 523/B117/ B 287
BLANCO BASE 0.5		PRIMER	PROC. P.P.Pr: 10
CONTROL DE T°	ОК		PROC. P.P.Pr: 10
DILUCION DEL CROMATIZANTE	ОК		PROC. P.P.Pr: 10

TIPO DE ACERO

ALZN PP - JIANGYIN

CERTIFICADO N°	26600LCO800837
COLADA N°	810040330
NORMA	ASTM A 792

Ing. Christian Börger COORDINADOR DE CALIDAD

- ENSAYOS MECANICOS
- ANALISIS VIBRACIONAL
- ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
- HOMOLOGACION DE SOLDADOR
- ELABORACION WPS Y POR CWI
- VENTAS DE EQUIPOS NOT E INSUMOS
- ANALISIS METALOGRAFICO POR REPLICAS



ase Metals acking	Clasification t / Interpass hod ass Temp. Shielding ocedure		INDUSTRIA ALLAGA N°1 8 s I and II-Ta ouge le 3.2 of AW less than Ta Gas Burner	ble 3.1 of A	TAL S.A. EL TREBO	MANUAL MANUAL I PRE Vall Thickness 10 - 20 inc > 20 - 32 in e Transfer	HEAT TEI S(mm)	Complet	P TABL reheat 20 60	Temperature (* °C °C
ddress: rocess iller Metal WS Spec./ lase Metals acking lin. Preheal emp. reheat Met lax. Interpal olarity lux or Gas leaning Pre-	Clasification t / Interpass hod ass Temp. Shielding ocedure	SOCIEDAD C. RIO HUA SMA A 5.1 / E-701 Steel Group Not - Backge AS per Tab not	INDUSTRIA ALLAGA N°1 8 s I and II-Ta ouge le 3.2 of AW less than Ta Gas Burner	AL DEL ME 134-URB. I rocess Mod ble 3.1 of A VS D1.1, but ble 1	TAL S.A. EL TREBO	MANUAL MANUAL	HEAT TEI S(mm)	PQR N° Sheet Position PERATURE Minimum P	P TABL reheat 20 60	REQUALIFIED 1 of 1 F,H,V, OH E 1 Temperature (* C *C t Penetratio
ddress: rocess iller Metal WS Spec./ lase Metals acking lin. Preheal emp. reheat Met lax. Interpal olarity lux or Gas leaning Pre-	Clasification t / Interpass hod ass Temp. Shielding ocedure	C. RIO HUA SMA A 5.1 / E-701 Steel Group Not - Backgo AS per Tab not	8 s I and II-Ta ouge le 3.2 of AW less than Ta Gas Burner DCEP	ble 3.1 of A S D1.1, but ble 1	WS D1.1	PREJ Jall Thickness 10 - 20 inc > 20 - 32 in e Transfer Rate	HEAT TEI S(mm)	PERATURE Minimum P	TABL reheat 20 60	1 of 1 F,H,V, OH E 1 Temperature (*C *C *C t Penetratio
rocess iller Metal WS Spec./ lase Metals acking lin. Preheal emp. reheat Met lax. Interpa olarity lux or Gas leaning Pre-	t / Interpass hod ass Temp. Shielding ocedure	SMA A 5.1 / E-701 Steel Group Not - Backgr AS per Tab not	8 s I and II-Ta ouge le 3.2 of AW less than Ta Gas Burner DCEP	ble 3.1 of A S D1.1, but ble 1	WS D1.1	MANUAI PRE /all Thickness 10 - 20 inc > 20 - 32 in e Transfer Rate I Type	HEAT TEI S(mm)	Position IPERATURE Minimum P	20 60 e Join	E 1 Temperature (* °C °C t Penetratio
iller Metal WS Spec./ ase Metals acking lin. Prehear emp. reheat Met lax. Interpa olarity lux or Gas leaning Pro	t / Interpass hod ass Temp. Shielding ocedure	A 5.1 / E-701 Steel Group Not - Backge AS per Tab not	s I and II-Ta ouge le 3.2 of AW less than Ta Gas Burner	VS D1.1, but ble 1	WS D1.1	PRE- /all Thickness 10 - 20 inc > 20 - 32 in e Transfer Rate	HEAT TEI s(mm) bl.	MPERATURE Minimum P	20 60 e Join	E 1 Temperature (* °C °C t Penetratio
WS Spec./ lase Metals lacking lin. Preheat emp. reheat Met lax. Interpa olarity lux or Gas leaning Pre oint Details	t / Interpass hod ass Temp. Shielding ocedure	Steel Group Not - Backge AS per Tab not Dhip, File, B	s I and II-Ta ouge de 3.2 of AW dess than Ta Gas Burner DCEP	VS D1.1, but ble 1	Mode Flow	PREI /all Thickness 10 - 20 ind > 20 - 32 in e Transfer PRate	s(mm) cl. oct	Minimum P	20 60 e Join	Temperature (* °C °C t Penetratio
ase Metals acking lin. Prehear emp. reheat Met lax. Interpa olarity lux or Gas leaning Pro	t / Interpass hod ass Temp. Shielding ocedure	Steel Group Not - Backge AS per Tab not Dhip, File, B	s I and II-Ta ouge de 3.2 of AW dess than Ta Gas Burner DCEP	VS D1.1, but ble 1	Mode Flow	PREI /all Thickness 10 - 20 ind > 20 - 32 in e Transfer PRate	s(mm) cl. oct	Minimum P	20 60 e Join	Temperature (* °C °C t Penetratio
lin. Prehear emp. reheat Met lax. Interpa olarity lux or Gas leaning Pro	t / Interpass hod ass Temp. Shielding ocedure	Not - Backgo AS per Tab not Dhip, File, B	ouge le 3.2 of AW less than Ta Gas Burner DCEP	VS D1.1, but ble 1	Mode Flow	PREI /all Thickness 10 - 20 ind > 20 - 32 in e Transfer PRate	s(mm) cl. oct	Minimum P	20 60 e Join	Temperature (* °C °C t Penetratio
lin. Preheat emp. reheat Met lax. Interpat olarity lux or Gas leaning Pro	hod ass Temp. Shielding ocedure	AS per Tab not Dhip, File, B	le 3.2 of AW less than Ta Gas Burner DCEP	Grind	Mode Flow	/all Thickness 10 - 20 inc > 20 - 32 in e Transfer Rate	s(mm) cl. oct	Minimum P	20 60 e Join	Temperature (* °C °C t Penetratio
emp. reheat Met lax. Interpa olarity lux or Gas leaning Pro oint Details	hod ass Temp. Shielding ocedure	Dhip, File, B	less than Ta Gas Burner DCEP	Grind	Mode Flow	/all Thickness 10 - 20 inc > 20 - 32 in e Transfer Rate	s(mm) cl. oct	Minimum P	20 60 e Join	Temperature (* °C °C t Penetratio
reheat Met lax. Interpa olarity lux or Gas leaning Pro oint Details	Shielding ocedure	Dhip, File, B	Gas Burner DCEP	Grind	Mode	10 - 20 ind > 20 - 32 in e Transfer Rate	el.	Complet	20 60 e Join	°C °C t Penetratio
lax. Interpa olarity lux or Gas leaning Pro oint Details	Shielding ocedure		DCEP	Grind	Flow	> 20 - 32 in e Transfer Rate	cl		60 e Join	°C t Penetratio
olarity lux or Gas leaning Pro oint Details	Shielding ocedure		DCEP	*	Flow	e Transfer Rate I Type			e Join	 t Penetratio
lux or Gas leaning Pro oint Details	ocedure s/ Joint		****	*	Flow	Rate I Type	KeE		e Join	 t Penetratio
leaning Pro	ocedure s/ Joint			<u> </u>	1	І Туре	KěE		e Join	t Penetratio
oint Details	s/ Joint		rush and/or	<u> </u>	Weld	/	Kee			
		Side 1	V	, T	7	(BACKOU)	K. ME.			
		Sicie 2	or CORNER	JOINT - DOI	JBLE BEV	VEL-GROOVE	WELD			Inlimited
Joint Desi	gnation	TC -	U5b				TECH	NIQUE		
Toleranc	e mm.	Preparation	on Method							
= 0 - 3	+2, -3	Oxi cuting and grif	nding or Machini	ng Stri	nger or W	Veave Bead	1 -	2 Stringer be	ad; Oth	er Weave Beac
0 - 3	Not limited	Tack Weld Technique	e Tack L	ength Mul	tipass or	Single		М	ultipass	5
= 45°	+10° - 5°	Same as root pass	20mm.N	tinimum Cor	tact Tube	e to Work Dist	tance			
Thickness (T) Weld Size	(E) Electrode	Layers	Pass Nun	bers	Dia. (in)	Current	A Alterr Size		Current A
mm (in)				2.45:40	1)		90 - 120	_	(41)	
		E-7018	Root	1 (Side		— —			1	
T = Unlimited	d. T	E-7018	Fill, cap	2 to N (Si		1/8"	100 -14	5/32	1	130-180
		E-7018	Fill, cap	1 to N (Si	se 2)		100 -14			130-200
lotes:								Ргера	red by	:
Number of pas	ises varies based	on joint configuration,	position, electroi	de size, travel s	peed and w	weld	_			
chnique								ig" Anton	_	
,	9	h to minimize the poss	•	-		-	Manufact	urer or Cont	ractoro	or/Authorized
		/4,but need not excee				m Minimum				
let weld is 5 m	m (see note (g) f	or figures 3.3 and 3.54	and table 5.8 to	or minimum fille	(Mèjū)		SO	NSA - Sr	Free	dy Flores
Maximum thirst	knoon of layous Es	nm /1/A) for most occo	and Room (6/16)	for subsequen	buois		Date: /		_	6 th . 2010
		nm (1/4) for root pass			ayers		ate.		ewed	<u>, 20,0</u>
Large size elec	ctrodes may be us	ed for fill and/or cap p					er Dite	161 Ken	CWEU	
_ /	/ /	policable for root pass	ses and/or for thi	nner material	/	Day	27091	1 Banfer	Del	a Cruz
/	lectrodes usually a				/A	THE KEILLE				
Flat, H = ho	ryontal V = vertic	al, OH = Overhead			11		-	1		7 th 2010
F flat, H = ho	orgontal V = vertice of the sound metal t				Q		Tafe:	1		7 th, 2010

- ENSAYOS MECANICOS
- ANALISIS VIBRACIONAL
- ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
- HOMOLOGACION DE SOLDADOR
- ELABORACION WPS Y POR E CWI
- VENTAS DE EQUIPOS NOT E INSUMOS - ANALISIS METALOGRAFICO POR REPLICAS



大学		تنسر	S PROCE						WF	S N°	(GYN-015-10
				adal		diam'r.			Re	f. Code	AV	VS D1.1-2008
ompany Name	:		SOC	IEDAD IN	IDUSTR	IAL DEI	METAL S.A.	thing of a law 2	PQ	R N°	_	REQUALIFIED
ddress :			C. RIO HU	ALLAGA	N°134-L	JRB. EL	TREBOL-SAN	LUIS	Sh	eet		1 of 1
rocess			SMAW	Р	rocess N	lode	MANUA	L	Po	sition		F,H,V, OH
iller Metal WS Spec./Clasi	ification		A 5.1 / E-7018						-An-			
ase Metals			Steel Groups I	and II-Tal	ole 3.1 o	f AWS [01.1					
lacking			Backing Plate	/ Minimu	m recom	mende	d thinkness ≥ 5	mm (s	ee 5.1	0.3 of AV	VS D	1.1.)
lin. Preheat / Int	terpass		Not Requierd	per Table	3.2 of A	aws	PRI	EHEAT 1	EMPE	RATURE T	ARI F	1
emp.				D1.1			Wall Thicknes	s(mm)	Min	imum Prehe	_	emperature (°C)
reheat Method		_				_	****					
lax. Interpass T	emp.	_				-			-			•
olarity				DCEP		_	lode Transfer		-			
lux or Gas Shie	lding			2000		F	low Rate		+			
leaning Proced	lure		Dhip, File, Brus	sh and/or	Grind	٧	Veld Type			•		Penetration Weld
			R							Base meta	al Th	inckness
			B-L1a							T1 = 6	mm	
			B-L1a	BUTT JO	INT - SQL	JARE-GR	OOVE WELD			T1 = 6	mm	
Joint Designati	ion		B -L1	a	DINT - SQL	JARE-GR	OOVE WELD	TE	CHNIQ		mm	
Joint Designati	ion		B -L1 Preparation	a Method						UE	-1	ı. Max
Tolerance	ion - 2	(B -L1	a Method ng or Machin	ing	Stringer	or Weave Bead			UE ringer bead,	; Othe	n. Max er Weave Bead
Tolerance	- 2	Tack	B -L1 Preparation Oxi cuting and grindin t Weld Technique	a Method ng or Machin Tack I	ing .ength	Stringer Multipas	or Weave Bead s or Single			UE ringer bead,	-1	n. Max er Weave Bead
Tolerance +6	- 2	Tack	B -L1 Preparation Oxi cuting and grinding	a Method ng or Machin Tack I	ing .ength	Stringer Multipas	or Weave Bead			UE ringer bead; Multi	; Othe	er Weave Bead
Tolerance +6	- 2	Tack San	B -L1 Preparation Oxi cuting and grindin t Weld Technique	a Method ng or Machin Tack I	ing ength Ainimum	Stringer Multipas	or Weave Bead s or Single		1 - 2 Si	UE ringer bead,	; Othe	n. Max er Weave Bead
Tolerance = T1 +6 =	- 2 	Sar ze (E)	B -L1 Preparation Oxi cuting and grinding tweld Technique me as root pass	Method ng or Machin Tack L 20mm.N	ing .ength Minimum	Stringer Multipas Contact	or Weave Bead s or Single Tube to Work Dis	Curren	1 - 2 Si	UE ringer bead; Multi	; Othe	er Weave Bead Current
Tolerance = T1 +6 = = hickness (T) mm	- 2	Sar ze (E)	B -L1 Preparation Oxi cuting and grinding to Weld Technique The as root pass Electrode	Method ng or Machin Tack t 20mm.N	ing .ength Ainimum Pass	Stringer Multipas Contact Numbers	or Weave Bead s or Single Tube to Work Dis	Stance Curren	1 - 2 Si	ringer bead; Multi Alternate Size (in	e)	Current A 80-100
Tolerance = T1	Weld Si. Tranes base tal, V = ver of layers: trany be r es may be des usuali	San ze (E) ed on jo ntical, Ol 6mm (1 reversed used fo	B -L1 Preparation Oxi cuting and grinding Weld Technique me as root pass Electrode E-7018 E-7018 Notes: int configuration, pos	Method Ing or Machin Tack L 20mm. N Layers Root. Fill, cap 1 8mm (5/16) al or necession of the thick and/or for the	Pass 1 (5 2 to N de size, trav for subsequary, ker materia	Stringer Multipas Contact Numbers Side 1) I (Side 1) I (Side 1) I vel speed a	or Weave Bead s or Single Tube to Work Dis Dia. (in) 1/8"	Curren 90 -1 90-1 Manuf	1 - 2 Si it A 130 40 Eng	Alternate Size (in 3/32" Prepared Antonio r or Contract SA - Sr. H Apr Review	d by:	Current A 80-100



CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE SOLDADOR POR GAMMAGRAFIA INDUSTRIAL CHS-GYN-111-10 (N)

PROYECTO EMPRESA

EMPRESA SOLDADOR : LA ZANJA.

: SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S.A. : MIRANDA MOGOLLON, ENRIQUE ALBERTO.

: 25653880.

DNI I PROBETA

Dimensiones

Material Espesor

: 5"x6"

: Acero al Carbono

: 25.4mm.

Tipo de junta

: A tope, R=T1=9.52mm

II PROCESO DE SOLDADURA

Proceso Posición : SMAW : vertical

Geometría : Posición "3G"

III MATERIAL DE APORTE

Pase de raíz

Material de aporte

Diámetro # Pases : A 5.1 / E-7018

: Ø 1/8" : 01

• Pase de relleno

Material de aporte

Diámetro # Pases : A 5.1 / E-7018

: Ø 1/8" : 01

• Pase de Acabado

Material de aporte

Diámetro # Pases : A 5.1 / E-7018

: Ø 1/8"

: 01 hasta N

IV RESULTADO

De acuerdo al resultado del Informe Radiográfico Nº GYN-1402-10 (N); CONCLUIMOS: que la unión soldada a tope realizado con soldeo SMAW; se encuentra libre de defectos internos de soldadura, en conformidad con los criterios de aceptación y rechazo del Código AWS D1.1. (2006).

V CONCLUSION

Por lo tanto Homologamos por Radiografía Industrial al Sr. MIRANDO MOGOLLON, ENRIQUE ALBERTO a solicitud de la Empresa SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S.A.

Lima 08 de Mayo del 2010

V°B° Cliente /Usuario: Firma y Sello:



V°B° Inspector / G y N Inspecciones S.A.C Firma y Sello:

> NTINI XAVARRO POLO GER NTI- GENERAL Level II ASNI (SNI-TC-LA) KL PL CE ME VE

- ENSAYOS MECANICOS
- AMALISIS VIBRACIONAL
- ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
- HOMOLOGACION DE SOLDADOR
- ELABORACION WPS Y POR CVIII
- VENTAS DE EQUIPOS NOT E INSUMOS
- ANAUSIS METALOGRAFICO POR REPLICAS



CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE SOLDADOR POR GAMMAGRAFIA INDUSTRIAL CHS-GYN-112-10 (N)

PROYECTO

: LA ZANJA.

EMPRESA SOLDADOR

: SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S.A.

: CANO ANGELES, NELSON.

DNI

: 25797850.

I PROBETA

Dimensiones

: 5"x6"

Material Espesor

: Acero al Carbono

: 25.4mm.

Tipo de junta

: A tope, R=T1=9. 52mm

II PROCESO DE SOLDADURA

Proceso

: SMAW

Posición Geometría

: vertical : Posición "3G"

III MATERIAL DE APORTE

Pase de raíz

Material de aporte

: A 5.1 / E-7018

Diámetro

: Ø 1/8"

Pases

:01

Pase de relleno

Material de aporte

: A 5.1 / E-7018

Diámetro # Pases

: Ø 1/8" : 01

Pase de Acabado

Material de aporte

: A 5.1/E-7018

Diámetro

: Ø 1/8"

Pases

:01 hasta N

IV RESULTADO

De acuerdo al resultado del Informe Radiográfico Nº GYN-1403-10 (N); CONCLUIMOS: que la unión soldada a tope realizado con soldeo SMAW; se encuentra libre de defectos internos de soldadura, en conformidad con los criterios de aceptación y rechazo del Código AWS D1.1. (2006).

CONCLUSION

Por lo tanto Homologamos por Radiografía Industrial al Sr. CANO ANGELES, NELSON a solicitud de la Empresa SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S.A.

Lima, 08 de Mayo del 2010

V°B° Cliente /Usuario: Firma y Sello:

del Metal S.A.

V°B° Inspector / G y N Inspecciones S.4 Firma y Sello:

AX EAN AVARRO POLO GERENTE-GENERAL Level (FASN E (SNT-TC-LA)

- ENSAYOS MECANICOS
- ANALISIS VIBRACIONAL
- ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
- HOMOLOGACION DE SOLDADOR
- ELABORACION WPS Y FOR IVA
- VENTAS DE EQUIPOS NUT E INSUMOS





CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE SOLDADOR POR GAMMAGRAFIA INDUSTRIAL CHS-GYN-113-10 (N)

PROYECTO

EMPRESA

SOLDADOR

: LA ZANJA.

: SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S.A.

: YANCE YANCE JOSE LUIS

: 28576184

DNI I PROBETA

Dimensiones

: 5"x6"

Material Espesor

: Acero al Carbono : 25.4mm.

Tipo de junta

: A tope, R=T1=9.52mm

II PROCESO DE SOLDADURA

Proceso Posición : SMAW : vertical

Geometría : Posición "3G"

III MATERIAL DE APORTE

Pase de raíz

Material de aporte

Diámetro # Pases

: A 5.1 / E-7018

: Ø 1/8"

: 01

Pase de relleno

Material de aporte

Diámetro # Pases

: A 5.1 / E-7018

: Ø 1/8"

:01

Pase de Acabado

Material de aporte

Diámetro # Pases

: A 5.1 / E-7018

: Ø 1/8"

:01 hasta N

IV RESULTADO

De acuerdo al resultado del Informe Radiográfico Nº GYN-1404-10 (N); CONCLUIMOS: que la unión soldada a tope realizado con soldeo SMAW; se encuentra libre de defectos internos de soldadura, en conformidad con los criterios de aceptación y rechazo del Código AWS D1.1. (2006).

CONCLUSION

Por lo tanto Homologamos por Radiografía Industrial al Sr. YANCE YANCE, JOSE LUIS a solicitud de la Empresa SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S.A.

Lima, 08 de Mayo del 2010

V°B° Cliente /Usuario: Firma y Sello:



V°B° Inspector / G v N Inspecciones S.A.C Firma y Sello:

GPR/INTF-GENERAL Level (7ASNT (SNT-TC-LA)



CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE SOLDADOR POR GAMMAGRAFIA INDUSTRIAL CHS-GYN-114-10 (N)

PROYECTO

EMPRESA SOLDADOR : LA ZANJA.

: SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S.A.

: LANASCA ROMERO, EDWIN JHONSON.

: 40549762.

DNI I PROBETA

Dimensiones

Material

Espesor

: 7"x7"

: Acero al Carbono

: 9.52mm.

Tipo de junta : A tope, R=T1=9.52mm

II PROCESO DE SOLDADURA

Proceso Posición : SMAW

Posición : vertical Geometría : Posición "3G"

III MATERIAL DE APORTE

• Pase de raíz

Material de aporte

Diámetro # Pases : A 5.1 / E-7018

: Ø 1/8"

: 01

• Pase de relleno

Material de aporte

Diámetro # Pases : A 5.1 / E-7018

: Ø 1/8" : 01

• Pase de Acabado

Material de aporte

Diámetro # Pases : A 5.1 / E-7018

: Ø 1/8"

: 01 hasta N

IV RESULTADO

De acuerdo al resultado del Informe Radiográfico Nº GYN-1405-10 (N); CONCLUIMOS: que la unión soldada a tope realizado con soldeo SMAW; se encuentra libre de defectos internos de soldadura, en conformidad con los criterios de aceptación y rechazo del Código AWS D1.1. (2006).

V CONCLUSION

Por lo tanto Homologamos por Radiografía Industrial al Sr. LANASCA ROMERO, EDWIN JHONSON a solicitud de la Empresa SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S.A.

V°B° Cliente /Usuario: Firma y Sello:

SOINSA Sociedad Industrial del Metal S.A. V°B° Inspector / G y N Inspecciones S.A.C.

ANTION AVARRO POLO GER NIF-GENERAL Level BASNT (SNT-TC-1A)

Lima, 013 de Mayo del 2010



CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE SOLDADOR POR GAMMAGRAFIA INDUSTRIAL CHS-GYN-115-10 (N)

PROYECTO : LA ZANJA.

EMPRESA SOLDADOR: SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S.A.
: URIARTE GABRIEL, DANNY AUGUSTO.

DNI : 41537776.

I PROBETA

Dimensiones : 7"x7"

Material : Acero al Carbono

Espesor : 9.52mm.

Tipo de junta : A tope, R=T1=9.52mm

II PROCESO DE SOLDADURA

Proceso : SMAW
Posición : vertical

Geometría : Posición "3G"

III MATERIAL DE APORTE

Pase de raíz

Material de aporte : A 5.1 / E-7018

Diámetro : Ø 1/8" # **Pases** : 01

• Pase de relleno

Material de aporte : A 5.1 / E-7018

Diámetro : Ø 1/8"

Pase de Acabado

Material de aporte : A 5.1 / E-7018

Diámetro
Pases

| A 3.17 E-761 |
| O 1/8" |
| O 1 hasta N

IV RESULTADO

De acuerdo al resultado del Informe Radiográfico Nº GYN-1406-10 (N); CONCLUIMOS: que la unión soldada a tope realizado con soldeo SMAW; se encuentra libre de defectos internos de soldadura, en conformidad con los criterios de aceptación y rechazo del Código AWS D1.1. (2006).

V CONCLUSION

Por lo tanto Homologamos por Radiografía Industrial al Sr. URIARTE GABRIEL, DANNY AUGUSTO a solicitud de la Empresa SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S.A.

Lima, 08/de Mayo del 2010

V°B° Cliente /Usuario: Firma y Sello:

SOINS A
Sociedad Industrial
del Metal S.A

V°B° Inspector / G v N Inspecciones S.A.C.

ANTONI NAVARRO POLO GER INIGENIERAL LOVIHANNESNETCHAL RE PELET ME VE



N° Formato:

SOINSA-SIG-RE-CDP-037

Revisión

00

Protocolo de Control Dimensional y Premontaje

Fecha:

08/04/2010

С

5700

5100

CODIGO DE ELEMENTO PROYECTO: " ALMACEN GENERAL " - MINERA LA ZANJA COLUMNAS : C-01 ~ C-15 PLANO DE UBICACIÓN FECHA REGISTRO Nº 354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001 10/04/2010 SOINSA-SIG-RE-CDP-037-01 **Longitud Nominal** Longitud Real Columna Tolerancia Resultado h1 h1 h2 h2 C-01 +/- 3 mm 5633 5700 5630 С 5700 С 5700 5630 C-02 +/- 3 mm 5633 5700 С C-03 +/- 3 mm 5633 5700 5630 5700 +/- 3 mm 5633 5700 5630 5700 С C-04 +/- 3 mm 5633 5700 5630 5700 С C-05 С 5633 5700 C-06 +/- 3 mm 5700 5630 С C-07 +/- 3 mm 5633 5700 5630 5700 С C-08 +/- 3 mm 5633 5700 5630 5700 С +/- 3 mm 5633 5630 5700 C-09 5700 С C-10 +/- 3 mm 5633 5700 5630 5700 С C-11 +/- 3 mm 5633 5700 5630 5700 С 5633 5700 5630 5700 C-12 +/- 3 mm 5100 5100 5100 5700 С +/- 3 mm C-13 С 5700 5100 5100 C-14 +/- 3 mm 5100

ESQUEMA DIMENSIONAL

5100

OBSERVACIONES:

C-15

+/- 3 mm

5100

C CONFORME, NC NO CONFORME

POR EL CONTRATISTA	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE CALIDAD			ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
	MIGUEL FARGE				_
RESIDENTE DE OBRA			SUPERVISOR DE CONSTRUCCION		
	ISRAEL CARDENAS				



CONTROL DE CALIDAD

RESIDENTE DE OBRA

REGISTRO DE CALIDAD

N° Formato:

SOINSA-SIG-RE-CDP-037

Revisión:

00

Protocolo de Control Dimensional y Premontaje

Fecha:

08/04/2010

PROYECTO:

"ALMACEN GENERAL " - MINERA LA ZANJA

CODIGO DE ELEMENTO

TIJERALES: T-01 ~ T-06

PLANO DE UBICACIÓN :

354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001

REGISTRO Nº :

SOINSA-SIG-RE-CDP-037-02

Tijeral	Tolerancia	Longitu	d Nominal	Longit	ud Real	Resultado
rijerai	Tolerancia	L (mm)	H (mm)	L (mm)	H (mm)	Nesuitado
T-01	+/- 3 mm	14652	2000	14650	2000	С
T-02	+/- 3 mm	14652	2000	14650	2000	С
T-03	+/- 3 mm	14652	2000	14650	2000	С
T-04	+/- 3 mm	14652	2000	14650	2000	С
T-05	+/- 3 mm	14652	2000	14650	2000	С
T-06	+/- 3 mm	14652	2000	14650	2000	С
	5	İ				
		-				
					-	
		1				
		1				

	- 17				
					•
OBSERVACIONES:		200			
C CONFORME NC NO CONFORME					
POR EL CONTRATISTA	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECHA

MIGUEL FARGE

ISRAEL CARDENAS

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

SUPERVISOR DE CONSTRUCCION



N° Formato:

SOINSA-SIG-RE-CDP-037

Revisión:

00

Protocolo de Control Dimensional y Premontaje

Fecha:

08/04/2010

"ALMACEN GENERAL" - MINERA LA ZANJA

CODIGO DE ELEMENTO

FECHA:

AMARRES: A-01 ~ A-25

PLANO DE UBICACIÓN :

REGISTRO Nº

70100177	SP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001		14/04/2010	14/04/2010 SOINS		
Tijeral	Tolerancia	Longitud N L (mi		Longitud Real L (mm)	Resultado	
A-01	+/- 3 mm	5993	3	5990	С	
A-02	+/- 3 mm	5993		5990	С	
•						
A-16	+/- 3 mm	5993		5990	С	
A-17	+/- 3 mm	7443		7440	С	
A-18	+/- 3 mm	7443		7440	С	
A-19	+/- 3 mm	7443		7440	С	
A-20	+/- 3 mm	744:	3	7440	С	
A-21	+/- 3 mm	4323	3	4320	С	
A-22	+/- 3 mm	4323	3	4320	С	
A-23	+/- 3 mm	6323	3	6320	С	
A-24	+/- 3 mm	8323	8323 8320		С	
A-25	+/- 3 mm	5993		5990	С	

		ESQUEMA DI	MENSIONAL		
9, 1/8	1.3	3 4°×4	- 16-	m sist	
DBSERVACIONES:					***************************************
C : CONFORME ; NC : NO CONFORME					
POR EL CONTRATISTA	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECH
CONTROL DE CALIDAD	MIGUEL FARGE		ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
RESIDENTE DE OBRA			SUPERVISOR DE CONSTRUCCION		
	ISRAEL CARDENAS				



N° Formato: SOINSA-SIG-RE-CDP-037

Revisión:

nn

Protocolo de Control Dimensional y Premontaje

Fecha

08/04/2010

PROYECTO

" ALMACEN GENERAL " - MINERA LA ZANJA

CODIGO DE ELEMENTO

FECHA:

ARIOSTRE: R-01 ~ R-33

PLANO DE UBICACIÓN

354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001

17/04/2010

REGISTRO Nº SOINSA SIG RE COR 037 04

Tijeral	Tolerancia	Longitue	d Nominal	Longitud Real	Resultado	
rijerai	Toleraticia	L (mm)	L (mm)	Resultado	
R-01	+/- 3 mm	5942		5940	С	
R-02	+/- 3 mm	5942		5940	С	
		1		į	ž	
R-08	+/- 3 mm	5942		5940	С	
R-09	+/- 3 mm	2792		2790	С	
į	1	•		:	i	
R-24	+/- 3 mm	2792		2790	С	
R-25 ~ 27	+/- 3 mm	7137		7135	С	
R-28	+/- 3 mm	3340		3340	С	
R-29	+/- 3 mm	3:	340	3340	С	
R-30	+/- 3 mm	3:	340	3340	С	
R-31	+/- 3 mm	3	340	3340	С	
R-32	+/- 3 mm	3:	340	3340	С	
R-33	+/- 3 mm	3:	320	3320	С	

	ESQUEMA DIMENSIONAL	
	W(1 *8" - 1105 / pm*	
0 0		* 0
		- 1
		727

OBSERVACIONES:

C : CONFORME ; NC : NO CONFORME

POR EL CONTRATISTA	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE CALIDAD			ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
	MIGUEL FARGE		-		
RESIDENTE DE OBRA			SUPERVISOR DE CONSTRUCCION		
	ISRAEL CARDENAS				



N° FORMATO:

SOINSA-SIG-RE-IVS-038

REVISION:

FECHA:

00

INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA

12/04/2010

10/04/2010

PROYECTO:

" ALMACEN GENERAL " - MINERA LA ZANJA

ELEMENTO DE ESTRUCTURA

COLUMNAS, TIJERALES Y AMARRES DE PORTICOS

PLANO DE UBICACIÓN :

354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001

FECHA:

REGISTRO Nº ;

SOINSA-SIG-RE-IVS-038-01

ITEM	ELEMENTO	CODIGO	JUNTA	WPS	SOLDADOR	INSPECCION	I / RESULTAD
1	COLUMNA	C-01	FILETE	GYN-014-10	ω-01	1	С
2	COLUMNA	C-02	FILETE	GYN-014-10	ω-02	1	С
3	COLUMNA	C-03	FILETE	GYN-014-10	ω-03	1	С
4	COLUMNA	C-04	FILETE	GYN-014-10	ω-04	1	С
5	COLUMNA	C-05	FILETE	GYN-014-10	ω-05	1	С
6	COLUMNA	C-06	FILETE	GYN-014-10	ω-05	1	С
7	COLUMNA	C-07	FILETE	GYN-014-10	ω-02	√	С
8	COLUMNA	C-08	FILETE	GYN-014-10	ω-02	1	С
9	COLUMNA	C-09	FILETE	GYN-014-10	ω-02	1	С
10	COLUMNA	C-10	FILETE	GYN-014-10	ω-01	V	С
11	COLUMNA	C-11	FILETE	GYN-014-10	ω-05	V	С
12	COLUMNA	C-12	FILETE	GYN-014-10	ω-02	٧	С
13	COLUMNA	C-13	FILETE	_	ω-01	1	С
14	COLUMNA	C-14	FILETE		ω-01	1	С
15	COLUMNA	C-15	FILETE		ω-01	1	С
16	TIJERAL	T-01	TOPE	GYN-015-10	ω-04	1	С
17	TIJERAL	T-02	TOPE	GYN-015-10	ω-04	1	С
18	TIJERAL	T-03	TOPE	GYN-015-10	ω-01	V	С
19	TIJERAL	T-04	TOPE	GYN-015-10	ω-03	1	С
20	TIJERAL	T-05	TOPE	GYN-015-10	ω-02	1	С
21	TIJERAL	T-06	TOPE	GYN-015-10	ω-02	1	С
22	AMARRE	A-01	TOPE	GYN-015-10	ω-01	1	С
23	AMARRE	A-02	TOPE	GYN-015-10	ω-01	√	С
24	AMARRE	A-03	TOPE	GYN-015-10	ω-01	V	С
25	AMARRE	A-04	TOPE	GYN-015-10	ω-01	1	С
26	AMARRE	A-05	торе	GYN-015-10	ω-01	1	С
27	AMARRE	A-06	TOPE	GYN-015-10	ω-01	1	С
28	AMARRE	TP-01	TOPE	GYN-015-10	ω-03	1	С
29	AMARRE	TP-02	TOPE	GYN-015-10	ω-02	1	С
30	AMARRE	TP-03	TOPE	GYN-015-10	ω-01	1	С
31	AMARRE	TP-04	TOPE	GYN-015-10	ω-01	1	С

OBSERVACIONES:

Criterios de aceptación; dadas en AWS D1.1-2002. La frecuencia de porosidad en conexiones de filete; la suma de los diámetros de burbujas de porosidad no excede 10mm en

cualquier pulgada lineal de cordón de soldadura y no excede tambien 20mm en 12" de longitud de soldadura. Por tanto los cordones de soldaduras son conformes o aceptadas...

C: CONFORME NC: NO CONFORME

POR EL CONTRATISTA	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE CALIDAD			ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
	MIGUEL FARGE				
JEFE DE OBRA			SUPERVISOR		
	ISRAEL CARDENAS				



N° FORMATO:

SOINSA-SIG-RE-ETP-039

REVISION:

00

FECHA:

ENSAYO POR TINTES PENETRANTES

10/04/2010

PROYECTO:

" ALMACEN GENERAL " - MINERA LA ZANJA

CODIGO DE ELEMENTO

COLUMNAS: C-01 ~ C-15

PLANO DE UBICACIÓN

FECHA:

REGISTRO Nº

354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001

12/04/2010

2010111011

SOINSA-RC-ETP-039-01


ENSAYO EN JUNTA DE FILETE

PROCEDIMIENTO

- 1. Limpieza Previa de Oxidos y Elementos Contaminantes. Use el Limpiador.
- 2. Aplicar el Liquido Penetrante y dejar un mínimo de 10 minutos.
- 3. Remover el exceso del Penetrante con el Limpiador.
- 4. Aplicar el Revelador en forma Homogenea en varias Capas.
- 5. Inspección; Indicaciones Relevantes y No Relevantes; de acuerdo a AWS D1.1 2002
- 6. Limpieza Final con Solventes que no afectan la Integridad del Material

RESULTADOS











OBSERVACIONES:

Criterios de aceptación, dadas en AWS D1 1-2002. La frecuencia de porosidad en conexiones a filete; la suma de los diámetros de burbujas de porosidad no excede 10mm en

cualquier pulgada lineal de cordón de soldadura y no excede tambien 20mm en 12" de longitud de soldadura. Por tanto los cordones de soldaduras son conformes o aceptadas

POR EL CONTRATISTA	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE CALIDAD			ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
	MIGUEL FARGE				
JEFE DE OBRA	ISRAEL CARDENAS		SUPERVISOR		



N° FORMATO:

SOINSA-SIG-RE-ETP-039

REVISION:

00

FECHA:

ENSAYO POR TINTES PENETRANTES

10/04/2010

PROYECTO:	CODIGO DE ELEMENTO		
" ALMACEN GENERAL " - MINERA LA ZANJA	TIJERALES T-01 Y T-03		
PLANO DE UBICACIÓN :	FECHA:	REGISTRO Nº:	
354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001	13/04/2010	SOINSA-RC-ETP-039-02	

ENSAYO EN PASE RAIZ

PROCEDIMIENTO



- 1. Limpieza Previa de Oxidos y Elementos Contaminantes. Use el Límpiador.
- 2. Aplicar el Liquido Penetrante y dejar un mínimo de 10 minutos.
- 3. Remover el exceso del Penetrante con el Limpiador.
- 4. Aplicar el Revelador en forma Homogenea en varias Capas.
- 5. Inspección; Indicaciones Relevantes y No Relevantes; de acuerdo a AWS D1.1 2002
- 6. Limpieza Final con Solventes que no afectan la Integridad del Material

RESULTADOS





OBSERVACIONES:

Criterios de aceptación, dadas en AWS D1.1-2002. La frecuencia de porosidad en conexiones a tope, la suma de los diámetros de burbujas de porosidad no excede 10mm en

qualquier pulgada lineal de cordón de soldadura y no excede tambien 20mm en 12" de longitud de soldadura. Por tanto los cordones de soldaduras son conformes o aceptadas

POR EL CONTRATISTA	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE CALIDAD			ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
	MIGUEL FARGE				
JEFE DE OBRA			SUPERVISOR		
	ISRAEL CARDENAS				



№ FORMATO: SOINSA-SIG-RE-ETP-039

REVISION:

00

FECHA:

ENSAYO POR TINTES PENETRANTES

10/04/2010

 PROYECTO:
 CODIGO DE ELEMENTO

 "ALMACEN GENERAL "- MINERA LA ZANJA
 TIJERAL T-05

 PLANO DE UBICACIÓN :
 FECHA :
 REGISTRO № :

 354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001
 14/04/2010
 SOINSA-RC-ETP-039-03

ENSAYO EN PASE RAIZ

PROCEDIMIENTO



- 1. Limpieza Previa de Oxidos y Elementos Contaminantes. Use el Limpiador.
- 2. Aplicar el Liquido Penetrante y dejar un mínimo de 10 minutos.
- 3. Remover el exceso del Penetrante con el Limpiador.
- 4. Aplicar el Revelador en forma Homogenea en varias Capas.
- 5. Inspección; Indicaciones Relevantes y No Relevantes; de acuerdo a AWS D1.1 2002
- 6. Limpieza Final con Solventes que no afectan la Integridad del Material

RESULTADOS





OBSERVACIONES:

Criterios de aceptación; dadas en AWS D1.1-2002. La frecuencia de porosidad en conexiones a tope; la suma de los diámetros de burbujas de porosidad no excede 10mm en...

qualquier pulgada lineal de cordón de soldadura y no excede tambien 20mm en 12" de longitud de soldadura. Por tanto los cordones de soldaduras son conformes o aceptadas

POR EL CONTRATISTA	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE CALIDAD	MIGUEL FARGE		ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
JEFE DE OBRA	ISRAEL CARDENAS		SUPERVISOR		



N° FORMATO:

SOINSA-SIG-RE-ETP-039

REVISION:

00

FECHA:

ENSAYO POR TINTES PENETRANTES

10/04/2010

PROYECTO:	CODIGO DE ELEMENTO		
" ALMACEN GENERAL " - MINERA LA ZANJA	TIJERAL T-06		
PLANO DE UBICACIÓN	FECHA:	REGISTRO Nº :	
354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001	15/04/2010	SOINSA-RC-ETP-039-04	

ENSAYO EN PASE RAIZ

PROCEDIMIENTO



- 1. Limpieza Previa de Oxidos y Elementos Contaminantes. Use el Limpiador.
- 2. Aplicar el Líquido Penetrante y dejar un minimo de 10 minutos.
- 3. Remover el exceso del Penetrante con el Limpiador.
- 4. Aplicar el Revelador en forma Homogenea en varias Capas.
- 5. Inspección; Indicaciones Relevantes y No Relevantes; de acuerdo a AWS D1.1 2002
- 6. Limpieza Final con Solventes que no afectan la Integridad del Material

RESULTADOS





OBSERVACIONES:

Citterios de aceptación; dadas en AWS D1.1-2002. La frecuencia de porosidad en conexiones a tope; la suma de los diámetros de burbujas de porosidad no excede 10mm en

cualquier pulgada lineal de cordón de soldadura y no excede tambien 20mm en 12" de longitud de soldadura. Por tanto los cordones de soldaduras son conformes o aceptadas

POR EL CONTRATISTA	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE CALIDAD			ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
	MIGUEL FARGE				_
JEFE DE OBRA			SUPERVISOR		
	ISRAEL CARDENAS				



N° FORMATO:

SOINSA-SIG-RE-ETP-039

REVISION:

00

FECHA:

ENSAYO POR TINTES PENETRANTES

10/04/2010

PROYECTO:	CODIGO DE ELEMENTO	
" ALMACEN GENERAL " - MINERA LA ZANJA	ті	JERAL T-02
PLANO DE UBICACIÓN :	FECHA:	REGISTRO N° ;
354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001	15/04/2010	SOINSA-RC-FTP-039-05

ENSAYO EN ACABADO

PROCEDIMIENTO



- 1. Limpieza Previa de Oxidos y Elementos Contaminantes. Use el Limpiador.
- 2. Aplicar el Liquido Penetrante y dejar un mínimo de 10 minutos.
- 3. Remover el exceso del Penetrante con el Limpiador.
- 4. Aplicar el Revelador en forma Homogenea en varias Capas.
- 5. Inspección; Indicaciones Relevantes y No Relevantes; de acuerdo a AWS D1.1 2002
- 6. Limpieza Final con Solventes que no afectan la Integridad del Material

RESULTADOS





OBSERVACIONES:

Criterios de aceptación; dadas en AWS D1.1-2002. La frecuencia de porosidad en conexiones a tope; la suma de los diámetros de burbujas de porosidad no excede 10mm en

qualquier pulgada lineal de cordón de soldadura y no excede tambien 20mm en 12" de longitud de soldadura. Por tanto los cordones de soldaduras son conformes o aceptadas.

POR EL CONTRATISTA	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE CALIDAD			ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
	MIGUEL FARGE				+
Jefe de obra			SUPERVISOR		
	ISRAEL CARDENAS				



N° FORMATO:

SOINSA-SIG-RE-ETP-039

REVISION:

00

FECHA:

ENSAYO POR TINTES PENETRANTES

10/04/2010

PROYECTO:	CODIGO DE ELEMENTO		
" ALMACEN GENERAL " - MINERA LA ZANJA	TIJERAL T-04		
PLANO DE UBICACIÓN	FECHA:	REGISTRO №:	
354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001	16/04/2010	SOINSA-RC-ETP-039-06	


ENSAYO EN ACABADO

PROCEDIMIENTO



- 1. Limpieza Previa de Oxidos y Elementos Contaminantes. Use el Limpiador.
- 2. Aplicar el Liquido Penetrante y dejar un minimo de 10 minutos.
- 3. Remover el exceso del Penetrante con el Limpiador.
- 4. Aplicar el Revelador en forma Homogenea en varias Capas.
- 5. Inspección; Indicaciones Relevantes y No Relevantes; de acuerdo a AWS D1.1 2002
- 6. Limpieza Final con Solventes que no afectan la Integridad del Material

RESULTADOS





OBSERVACIONES:

Criterios de aceptación; dadas en AWS D1.1-2002. La frecuencia de porosidad en conexiones a tope; la suma de los diámetros de burbujas de porosidad no excede 10mm en

oualquier pulgada lineal de cordón de soldadura y no excede tambien 20mm en 12" de longitud de soldadura. Por tanto los cordones de soldaduras son conformes o aceptadas

POR EL CONTRATISTA	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE CALIDAD			ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
	MIGUEL FARGE				
JEFE DE OBRA			SUPERVISOR		
	ISRAEL CARDENAS				



Nº FORMATO:

SOINSA-SIG-RE-ETP-039

REVISION

00

FECHA:

ENSAYO POR TINTES PENETRANTES

16/04/2010

10/04/2010

PROYECTO:

" ALMACEN GENERAL " - MINERA LA ZANJA

CODIGO DE ELEMENTO

AMARRE DE PORTICOS: TP-01/02/03/04

PLANO DE UBICACIÓN

354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001

FECHA :

REGISTRO Nº

SOINSA-RC-ETP-039-07

ENSAYO EN PASE RAIZ

Aures of

PROCEDIMIENTO

- 1. Limpieza Previa de Oxidos y Elementos Contaminantes. Use el Limpiador.
- 2. Aplicar el Liquido Penetrante y dejar un minimo de 10 minutos.
- 3. Remover el exceso del Penetrante con el Limpiador.
- 4. Aplicar el Revelador en forma Homogenea en varias Capas.
- 5. Inspección; Indicaciones Relevantes y No Relevantes; de acuerdo a AWS D1.1 2002
- 6. Limpieza Final con Solventes que no afectan la Integridad del Material

RESULTADOS









OBSERVACIONES:

Criterios de aceptación; dadas en AWS D1.1-2002. La frecuencia de porosidad en conexiones a tope; la suma de los diámetros de burbulas de Poresidad no excude 10 min.en...

oual quier pul gada lineal de cordón de soldadura y no excede tambien 20mm en 12" de longifud de soldadura. Por tanto los cordones de soldaduras son conformes o n^e e ^ptudas

POR EL CONTRATISTA	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE CALIDAD			ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
	MIGUEL FARGE				
JEFE DE OBRA			SUPERVISOR		
	ISRAEL CARDENAS				




 IFO		

Fecha

SOINSA

Proyecto: Almacén General Minera "La Zanja"

15/05/2010



R	RESPONSABLES DEL PROYECTO								
Elaborado por	Ing. Christian Varillas Ochoa Supervisor Técnico Chemifabrik Perú S.A.C.	frost -1							
	Ing. Miguel Farge								
Dirigido A	SOINSA								
Cliente	SOINSA								



Fecha

SOINSA

Proyecto: Almacén General Minera "La Zanja"

15/05/2010

INFORME

1. ALCANCE

El presente informe describe la limpieza de superficie y medición de rugosidad previo a la aplicación de la primera capa, verificación de la correcta aplicación y medición de espesores de la capa base BONN MASTIC PRIMER LR y la capa de acabado BONN MASTIC LR RAL 7035; las labores fueron realizados en el taller de SOINSA ubicado en Puente Piedra.

Preparación de superficie especificada

Limpieza con abrasivo a grado Comercial SSPC- SP5. Perfil de rugosidad de 2.0 (mils.).

SISTEMA TOTAL DE PINTURA

SISTEMA EPOXICO

CAPA	PRODUCTO/COLOR	ESPESOR					
1ra	BONN MASTIC PRIMER LR	4 Mils					
2da	BONN MASTIC LR RAL 7035	4 Mils					
	TOTAL (min.)						

Estructuras Observadas

6 Tijerales

6 Columnas

Arriostres

Amarres.

Cerramientos.

2. DESCRIPCION DE LA ASESORIA TECNICA BRINDADA

Documentos y normas de referencia

SSPC - PA1 Pintado de acero para taller, campo y mantenimiento.

SSPC – SP5 Limpieza con chorro abrasivo a presión grado metal Blanco.

ASTM D-4417-93 Método estándar para la medición en campo del perfil de

rugosidad en una superficie tratada con abrasivo a presión.

ASTM D 1444 Medición de película húmeda con calibradores de muesca.

SSPC – PA2 Medición de espesores de película seca.



SOINSA

Proyecto: Almacén General Minera "La Zanja"

15/05/2010

Fecha

Equipos utilizados durante la inspección.

Micrómetro marca MITUTOYO Cintas replicas PRESS- O- FILM Medidor de película seca ELCOMETER 456 Psicrometro Bacharat (medidor de temperatura Ambiental) Termômetro de superfície

3. PREPARACION DE SUPERFICIE

a) Limpieza con abrasivo

En los días donde se realizo la supervisión se verifico la preparación de superficie alcanzando el grado metal blanco de acuerdo a la norma SSPC-SP5; estos se encuentran detallados en los reportes de servicio de inspección técnica (Formato Nº 3). La limpieza de superficie se realizo en el taller de SOINSA

Se utilizó como abrasivo:

Arena de río (Silice).





b) Medición del perfil de rugosidad

El perfil de rugosidad fue Medido con las cintas PRESS O FILL y el micrómetro TESTEX MITUTOYO

Nº de medición	Resultado de rugosidad	PROMEDIO
1	2.5 Mils	
2	2.1 Mils.	2.3 Mils

Jr. Sucre 129 Urb. Vulcano Ate - Telef. 349-6852 chemi@chemifabrik.com.pe



SOINSA

Proyecto: Almacén General Minera "La Zanja"

Fecha

15/05/2010









c) Medición de condiciones ambientales.

Las condiciones ambientales fueron tomadas antes de la aplicación, durante la aplicación y después de la aplicación siendo en general condiciones ambientales favorables.

CUADRO RESUMEN

Humedad relativa	Temp. de Punto de roció	Temp. de Superficie	Descripción
83 %	16 ℃	19 ℃	Condiciones favorables

4. APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS

Equipos de Aplicación

Equipo de baja presión (tipo Copa). Utilizando pistola de aspersión pe abanico Dilución: 25% diluyente D820

Primera Capa

Bonn Mastic Primer LR (color GRIS)

Lotes

Parte A: 3737

Parte B: 3934



Fecha

SOINSA

Proyecto: Almacén General Minera "La Zanja"

15/05/2010





Segunda Capa

Bonn Mastic LR Acabado: Satinado RAL 7035

Se verifico la correcta aplicación de la primera y segunda capa

No presenta defectos en la aplicación.










Fecha

SOINSA

Proyecto: Almacén General Minera "La Zanja"

15/05/2010

Se presentaron modificaciones en las estructuras las cuales causaron quemaduras en las capas de pintura; estas fueron arenadas y repintadas respetando el sistema de pintado y el espesor requerido.





5. REGISTRO ESPESORES DE PELICULA SECA.

Descripción. Cada SPOT es el resultado promedio de tres mediciones realizadas alrededor de un punto de las estructuras medidas.

Los espesores tomados en detalle se encuentran en los reportes diarios; los siguientes cuadros son resumenes de dichos reportes.

PRIMERA CAPA

TIJERAL 01

Nº SPOTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Espesor (mils)	6.0	6.7	7.3	7.4	6.0	5.2	5.4	5.0	5.8	6.5

Espesor de película seca promedio = 6.8 Mils.

TIJERAL 02

Nº SPOTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Espesor (mils)	7.0	4.2	4.4	3.8	5.4	6.0	6.8	7.2	6.4	6.5

Espesor de película seca promedio = 6.1 Mils.





Fecha

SOINSA

Proyecto: Almacén General Minera "La Zanja"

15/05/2010

TIJERAL 03

Nº SPOTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Espesor (mils)	4.4	4.2	6.5	6.0	4.8	5.2	5.0	5.0	5.0	5.7

Espesor de película seca promedio = 5.5 Mils.

TIJERAL 05

Nº SPOTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Espesor (mils)	4.8	4.5	5.4	5.8	8.0	6.6	5.4	6.0	8.2	4.4

Espesor de película seca promedio = 6.7Mils.

TIJERAL 06

Nº SPOTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Espesor (mils)	5.2	5.0	4.4	4.6	5.0	6.8	6.6	8.2	6.0	5.4

Espesor de película seca promedio = 6.1 Mils.

COLUMAS (RESUMEN)

Nº SPOTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Espesor (mils)	5.3	5.9	4.7	3.5	4.2	5.9	4.4	3.9	3.7	4.4

Nº SPOTS	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Espesor (mils)	4.3	3.9	3.7	4.5	4.2	3.9	4.4	5.0	3.7	4.4

Espesor de película seca promedio = 5.0 Mils.



Fecha

SOINSA

Proyecto: Almacén General Minera "La Zanja"

15/05/2010

ARRIOSTRES Y AMARRES CON PALETAS Y SIN PALETAS

Nº SPOTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Espesor (mils)	4.0	4.2	6.8	4.7	4.0	3.8	4.4	4.2	4.7	5.0

Nº SPOTS	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Espesor (mils)	4.8	4.6	5.1	3.7	4.3	3.2	4.0	4.5	4.7	4.8

Espesor de película seca promedio = 4.5 Mils.

SEGUNDA CAPA

TIJERAL 01

Nº SPOTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Espesor (mils)	8.8	8.0	7.4	7.5	8.8	8.5	7.6	8.1	8.1	7.3

Espesor de película seca promedio = 8.0 Mils.

TIJERAL 02

OR COMPANY	Nº SPOTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ſ	Espesor (mils)	8.3	8.9	7.7	8.5	7.2	7.9	8.4	7.9	8.7	8.4

Espesor de película seca promedio = 8.2 Mils.

TIJERAL 03

Nº SPOTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Espesor (mils)	12.0	11.5	10.0	9.6	8.5	9.0	9.1	8.2	8.0	12.0

Espesor de película seca promedio = 9.5 Mils.



Fecha

SOINSA

Proyecto: Almacén General Minera "La Zanja"

15/05/2010

TIJERAL 04

Nº SPOTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Espesor (mils'	11.5	14.0	8.5	10.5	8.5	9.0	9.2	8.0	9.7	9.8

Espesor de película seca promedio = 9.5 Mils.

TIJERAL 05

Nº SPOTS	1	2	3	4	5	6	7,	8	9	10
Espesor (mils)	10.0	9.0	8.5	8.0	9.2	9.5	9.0	9.4	9.3	9.0

Espesor de película seca promedio = 9.0 Mils.

TIJERAL 06

Nº SPOTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Espesor (mils)	8.0	7.6	8.4	8.2	9.0	9.2	11.0	8.0	7.8	8.2

Espesor de película seca promedio = 8.7 Mils.

COLUMAS (RESUMEN)

Nº SPOTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Espesor (mils)	7.3	8.9	7.7	7.5	7.2	8.9	8.4	7.9	8.7	8.4

Nº SPOTS	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Espesor (mils)	8.3	8.0	8.9	7.9	8.2	7.9	8.5	7.8	8.3	8.4

Espesor de película seca promedio = 8.5 Mils.



INFORME	Fecha
SOINSA Proyecto: Almacén General Minera "La Zanja"	15/05/2010

CUADRO RESUMEN DE ESPESORES

CAPA	PRODUCTO/COLOR	Lectura de EPS Tomada		
		Min.	Máx.	Prom.
1ra	Bonn Mastic LR Primer- Gris Claro	3.4	7.3	5.5
2da	Bonn Mastic LR- RAL 7035	7.2	14.0	8.7
Promedio General (Mils)		8.7 Mils		

6. CONCLUSIONES

La preparación de superficie en las estructuras observadas cumplen con lo requerido (limpieza con chorro abrasivo al grado metal Blanco SSPC – SP5)

El perfil de rugosidad alcanzado esta dentro de lo requerido para asegurar una buena adherencia del recubrimiento aplicado.

Los espesores cumplen con lo requerido en las estructuras observadas.

Ing. Christian Vanllas Ochoa.

Supervisor Técnico Chemifabrik Perú SAC



N° Formato SOINSA-SIG-RE-VT-040

Revisión: 00

Fecha: 15/05/2010


Protocolo de Verificación Topográfica Nivelación de Placa Base de Columnas

PROYECTO: " Almacen General - MLZ "	FECHA:	15/05/2	2010		
AREA: Estructura Metálica	N° REGISTRO: SOINSA-SIG-RE-VT-040-0				
CONTRATISTA: Sociedad Industrial del Metal S. A.	PÁGINA: 0	DE	01		
PLANOS: 354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001	THOMA.				

ELEMENTO (s):

NIVEL SUPERIOR DE PEDESTALES DE CONCRETO

ESQUEMA DE REFERENCIA



INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN (equipo, marca, modelo, precisión, etc):

ESTACION TOTAL LEICA

MODELO: TS02

BM REFERENCIAL (cota y coordenas) :

3629.835

UNTOS VERIFICADOS	NIVEL NOMINAL (m)	NIVEL REAL (m)	DIFERENCIA(m)	TOLERANCIA(mm)	RESULTADO
PEDESTAL 1	3629.706	3629 655	-0.05	+1-5	NC
PEDESTAL 2	3629.706	3629.680	-0.03	+1-5	NC
PEDESTAL 3	3629.706	3629.695	-0.01	+1-5	NC
PEDESTAL 4	3629.706	3629.685	-0.02	+1-5	NC
PEDESTAL 5	3629.706	3629.660	-0.05	+1-5	NC
PEDESTAL 6	3629.706	3629 640	-0.07	+1-5	NC
PEDESTAL 7	3629.706	3629 655	-0.05	+/-5	NC
PEDESTAL 8	3629.706	3629.670	-0.04	+/-5	NC
PEDESTAL 9	3629.706	3629.675	-0.03	+/-5	NC
PEDESTAL 10	3629.706	3629 675	-0.03	+/-5	NC
PEDESTAL 11	3629.706	3629.665	-0.04	+/-5	NC
PEDESTAL 12	3629.706	3629.705	0.00	+/-5	С
PEDESTAL 13	3629 706	3629.675	-0.03	+/-5	NC
PEDESTAL 14	3629.706	3629.635	-0.07	+1-5	NC
PEDESTAL 15	3629.706	3629 685	-0.02	+/-5	NC

LEYENDA DE RESULTADO: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA

TOPOGRAFO:	YUPANQUI LINARES JHONY	FIRMA:	
COMENTARIOS/OBSERVACI Ver anexo, para el certificado d	ONES: e calibración del equipo topográfico.		
	······································		Carino de Carino

SOINSA	FIRMA	FECHA	BISSA	FIRMA	FECH
CONTROL DE CALIDAD			ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
	MIGUEL FARGE				
RESIDENTE DE OBRA			SUPERVISOR DE CONSTRUCCION		
	ISRAEL CARDENAS				



RESIDENTE DE OBRA

ISRAEL CARDENAS

MONTAJE

N° Formato SOINSA-SIG-RE-VT-040

Revisión: 00

Protocolo de Verificación Topográfica Nivelación de Placa Base de Columnas

							a: 15/05/201
PROYECTO:	" Almacen General - M	MI 7 *				22/ 05/	
	Estructura Metálica	*		_	FECHA: N° REGISTRO: SO	DINSA-SIG-RE-VT-0	
	Sociedad Industrial de			=	PÁGINA:	01 DE	01
PLANOS:	354GP0017A-748-0	01-001 / 354GP0017A	-748-02-001	-			
EMENTO (s):	PLACAS BASE DE	COLUMNAS					
UEMA DE REFEREN	CIA						
			-				
		F1 -630 · '5		T SPOLT			
			==	7 100			
				1 3099 1			
				= (t 3G			
			ESTAC	ION TOTAL LEICA			
INSTRUMENTO	DE VERIFICACIÓN (equi	po, marca, modelo, precis	sion, etc)	O: TS02 POWER-7"			
BM REFERENC	IAL (cota y coordenas)	3630.930	-				
NTOS VERIFICADOS	NIVEL NOMINA	L (m) N	IVEL REAL (m)	DIFERENCIA(mm)	TOLERANCIA(mm)	RESULT	ADO
COLUMNA 1	3630 355		3630 357	2 00	+1-5	С	
COLUMNA 2	3630 355		3630 354	-1 00	+1-5	С	
COLUMNA 3	3630.355		3630 354	-1 00	+1-5	С	
COLUMNA 4	3630 355		3630 354	-1 00	+1-5	С	
COLUMNA 5	3630.355		3630 354	-1 00	+1-5	С	
COLUMNA 6	3630 355		3630 357	2 00	+1-5	С	
COLUMNA 7	3630 355		3630 355	0.00	+1-5	С	
COLUMNA 8	3630 355		3630 355	0 00	+/-5	С	
COLUMNA 9	3630 355		3630 356	1 00	+/-5	С	
COLUMNA 10	3630 355		3630 356	1 00	+1-5	С	
COLUMNA 11	3630 355		3630 354	-1 00	+1-5	С	
COLUMNA 12	3630 355		3630 356	1 00	+1-5	С	
COLUMNA 13	3630 355		3630 352	-300	+/-5	С	
COLUMNA 14	3630 355		3630 355	0 00	+/-5	С	
COLUMNA 15	3630 355		3630 352	-3.00	+1-5	С	
COLUMNA 14 COLUMNA 15 EYENDA DE RESULTADO DPÓGRAFO:	3630 355 3630 355 0. C CONFORME NC N	NO CONFORME N/A N/	3630.355 3630.352 O APLICA	0 00	+/-5	С	
MENTARIOS/OBSERV							
anexo, para el certifica	ado de calibración del e	equipo topográfico.					

SOINS	SA .	FIRMA	FECHA	BIS	SA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE	CALIDAD			ASEGURAMIENT	TO DE CALIDAD		
		MIGUEL FARGE					

SUPERVISOR DE CONSTRUCCION



N° Formato: SOINSA-SIG-RE-VT-040

Revisión:

0

Protocolo de Verifcación Topográfica

	Verticalio		ad de Columnas		Fecha: 15/05/2010		
PROYECTO:	" Almacen General - MLZ "		FECHA:		22/05/2010		
AREA:	Estructura Metálica		N° REGISTRO:	SOIN	ISA-SIG-RE-VI		
	CONTRATISTA: Sociedad Industrial del Metal S. A. PLANOS: 354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001 EMENTO (S): COLUMNAS C4 C3 C45		PÁGINA:	01	DE	01	
ELEMENTO (s):	COLUMNAS C1, C2,, C15						
SQUEMA DE REFERE				W14s	(
					-1 _		
				w >	14		

INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN (equipo, marca, modelo, precisión, etc):

INDICADA

ESTACION TOTAL LEICA

MODELO: TS02 POWER-7"

BM REFERENCIAL (cota y coordenas)

3630.930

TOLERANCIA EN X:

mm

TOLERANCIA EN Y:

INDICADA

mm

DUNTOS VEDICIOADOS		DESVIACION NOMINAL - Δ (mm)			DESVIACION	REAL - Δ (mm)	DIFERENCIA (mm)		
PUNTOS VERIFICADOS	LONGITUD (mm)	DESVIACION	X (mm)	Y (mm)	X (mm)	Y (mm)	X (mm)	Y (mm)	RESULTADOS
C1 - W14x22	5700	1/500	11.40	11.40	2.00	0.00			С
C2 - W14x22	5700	1/500	11.40	11.40	6.00	-1.00			С
C3 - W14x22	5700	1/500	11.40	11.40	7.00	1,00	-	-	С
C4 - W14x22	5700	1/500	11.40	11.40	8.00	4.00		-	С
C5 - W14x22	5700	1/500	11.40	11.40	10.00	5.00	-		С
C6 - W14x22	5700	1/500	11.40	11.40	0.00	11.00	_	-	С
C7 - W14x22	5700	1/500	11.40	11.40	2.00	-8.00			С
C8 - W14x22	5700	1/500	11.40	11.40	4.00	-1.00	_	-	С
C9 - W14x22	5700	1/500	11.40	11.40	3.00	2.00			С
C10 - W14x22	5700	1/500	11.40	11.40	11.00	6.00		****	С
C11 - W14x22	5700	1/500	11.40	11.40	11.00	2.00			С
C12 - W14x22	5700	1/500	11.40	11.40	-4.00	11.00			С
C13 - W8x18	5100	1/500	10.20	10.20	2.00	8.00	_		С
C14 - W8x18	5100	1/500	10.20	10.20	7.00	-10.00	-	1. Table	С
C15 - W8x18	5100	1/500	10.20	10.20	4.00	-2.00	-		С

LEYENDA DE RESULTADO: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA

TOPOGRAFO:	YUPANQUI LINARES JHONY	FIRMA:
COMENTARIOS/OBSERVAC	CIONES:	
Ver anexo, para el certificado	de calibración del equipo topográfico	

SOINSA	FIRMA	FECHA	MINERA LA ZANJA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE CALIDAD			ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
	MIGUEL FARGE				
RESIDENTE DE OBRA			SUPERVISOR DE MONTAJE		
	ISRAEL CARDENAS				



N° Formato SOINSA-SIG-RE-VT-040

Revisión: 00

Fecha: 15/05/2010

Protocolo de Verificación Topográfica Nivelación de Tijerales

PROVECTO: "	' Almacen General - MLZ "						
-	Estructura Metálica		_		FECHA		22/05/2010
	Sociedad Industrial del Metal	S. A			N° REGISTRO PÁGINA:	01 O:_SOINSA-SIG-	
PLANOS:	354GP0017A-748-01-001 / 3	54GP0017A-748-02-001			T AGILLA.		DE 01
ELEMENTO (s):	ПJERALES: T1, T2, T3, 1	74, T5 y T6					
ESQUEMA DE REFERENC	IA						
		F	Hydan	В			
	11 6 5 4	•			P.U. 3635-44		
		_			- 2		
		10	= v	7			
			v		8		
		The same of the sa		506			
INSTRUMENTO D	DE VERIFICACIÓN (equipo, marc	a, modelo, precisión, etc)	ESTACION	N TOTAL LEICA			
			MODELO:	TS02 POWER-7"			
BM REFERENCIA	L (cota y coordenas)	3630.930					
- 1		Lune, or a T	luur seel		i	Trairainal	
PUNTOS VERIFICADOS	NIVEL NOMINAL (m)	NIVEL REAL EJE F (m)	NIVEL REAL	DIFERENCIA EJE F (mm)	DIFERENCIA EJE B (mm)	TOLERANCI A(mm)	RESULTADO
TIJERAL 1	3635 445	3635 443	3635 444	-2 00	-1 00	+1-5	С
TIJERAL 2	3635 445	3635 445	3635 441	0 00	-4 00	+1-5	С
TIJERAL 3	3635 445	3635 442	3635 441	-3 00	4 00	+1-5	С
TIJERAL 4	3635 445	3635 442	3635 441	-3 00	-4 00	+1-5	С
TIJERAL 5	3635 445	3635 441	3635 440	-4 00	-5 00	+1-5	С
TIJERAL 6	3635 445	3635,444	3635 441	-1 00	-4 00	+1-5	С
1							
		+					
LEVENDA DE DESHITADO	C CONFORME NC NO CONF	ORME N/A NO ARLICA					
ELTENDA DE REGOLTADO	C CONTORNIL NO NO CONT	ORNIE NA NO AFEICA					
OPÔGRAFO:	YUPANQL	I LINARES JHONY			FIRMA:		_
COMENTARIOS/OBSERVA	CIONES: o de calibración del equipo to	nonráfico					
ci dilette, pare el commence	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o						
SOINSA		FIRMA F	ECHA	BIS	SA	FIRMA	FECHA
				100000000000000000000000000000000000000	TO DE CALIDAD		
CONTROL DE CA	ALIDAD			ASEGURAMIEN	10 DE CALIDAD		
	MIG	JEL FARGE					
RESIDENTE DE	OBRA			SUPERVISOR DE	CONSTRUCCION		
	ICDAE	I CARDENAS					
	ISRAE	L CARDENAS					



SOINSA-SIG-RE-PTP-041

Revisión:

N° Formato:

0

23/05/2010

Fecha:

Hoja: 01/01

Protocolo de Torqueo de Pernos Entre Placa Base y Pedestal de Concreto

PROYECTO: " ALMACEN GENERAL " - MINERA LA ZANJA

FECHA:

23/05/2010

PLANO DE UBICACIÓN:

354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001

REGISTRO N°:

SOINSA-SIG-RE-PTP-041-01

ITEM	ELEMENTO	(isometrico,	TIPO DE PERNO	DIAMETRO	CANTIDAD	TORQUE R	EQUERIDO	TORQUE	APLICADO	CONFORME
		progresiva etc)	(Material y grado)	Plg		Ibs-pie	kg-m	lbs-pie	kg-m	OOM ORME
1	Placa Base	C-01	SAE-1020	Ø3/4"	04	150	20.75	150		С
2	Placa Base	C-02	SAE-1020	Ø3/4"	04	150	20.75	160		С
3	Placa Base	C-03	SAE-1020	Ø3/4"	04	150	20.75	160		С
4	Placa Base	C-04	SAE-1020	Ø3/4"	04	150	20.75	150		С
5	Placa Base	C-05	SAE-1020	Ø3/4"	04	150	20.75	160		С
6	Placa Base	C-06	SAE-1020	Ø3/4"	04	150	20.75	150		С
7	Placa Base	C-07	SAE-1020	Ø3/4"	04	150	20.75	150		С
8	Placa Base	C-08	SAE-1020	Ø3/4"	04	150	20.75	160		С
9	Placa Base	C-09	SAE-1020	Ø3/4"	04	150	20.75	150		С
10	Placa Base	C-10	SAE-1020	Ø3/4"	04	150	20.75	160		С
11	Placa Base	C-11	SAE-1020	Ø3/4"	04	150	20.75	150		С
12	Placa Base	C-12	SAE-1020	Ø3/4"	04	150	20.75	160		С
13	Placa Base	C-13	SAE-1020	Ø3/4"	2	150	20.75	150		С
14	Placa Base	C-14	SAE-1020	Ø3/4"	2	150	20.75	150		С
15	Placa Base	C-15	SAE-1020	Ø3/4"	2	150	20.75	150		С

OBSERVACIONES:

Torquimetro: GEDORE R 300 / 4983

CONTROL DE CALIDAD	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE CALIDAD			ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
	MIGUEL FARGE				
RESIDENTE DE OBRA			SUPERVISOR DE CONSTRUCCION	Y	
	ISRAEL CARDENAS			1	



N° Formato:

SOINSA-SIG-RE-PTP-041

ISIC	n:		

0

23/05/2010

Fecha:

Hoja: 01/01

Protocolo de Torqueo de Pernos Entre Tijeral y Columna

PROYECTO: " ALMACEN GENERAL " - MINERA LA ZANJA

FECHA

23/05/2010

PLANO DE UBICACIÓN

354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001

REGISTRO Nº

SOINSA-SIG-RE-PTP-041-02

17514	FIFMENTO	UBICACION	TIPO DE PERNO	DIAMETRO		TORQUE R	EQUERIDO	TORQUE A	APLICADO	
ITEM	ELEMENTO	(isometrico, progresiva, etc)	(Material y grado)	Plg	CANTIDAD	lbs-pie	kg-m	lbs-pie	kg-m	CONFORME
1	Tijeral 01	T-01	A-325	Ø5/8**	10	200	27,66	200		С
2	Tijeral 02	T-02	A-325	Ø5/8"	10	200	27,66	200		С
3	Tijeral 03	T-03	A-325	Ø5/8"	10	200	27,66	200		С
4	Tijeral 04	T-04	A-325	Ø5/8"	10	200	27,66	200		С
5	Tijeral 05	T-05	A-325	Ø5/8"	10	200	27,66	200		С
6	Tijeral 06	T-06	A-325	Ø5/8"	10	200	27,66	200		С

OBSERVACIONES:

Torquímetro: GEDORE R 300 / 4983

CONTROL DE CALIDAD	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE CALIDAD			ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
	MIGUEL FARGE				
RESIDENTE DE OBRA			SUPERVISOR		
	ISRAEL CARDENAS				



Revisión:

N° Formato:

0

SOINSA-SIG-RE-PTP-041

Fecha:

Hoja: 01/01

Protocolo de Torqueo de Pernos Entre Columnas y Amarres

23/05/2010

PROYECTO: " ALMACEN GENERAL " - MINERA LA ZANJA

FECHA

23/05/2010

PLANO DE UBICACIÓN

354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001

REGISTRO Nª

SOINSA-SIG-RE-PTP-041-03

тем	ELEMENTO	UBICACION (isometrico, progresiva,	TIPO DE PERNO	DIAMETRO	CANTIDAD	TORQUE R	EQUERIDO	TORQUE A	PLICADO	
- CM	CLUMCIAIO	etc)	(Material y grado)	Plg	CANTIDAD	lbs-pie	kg-m	lbs-pie	kg-m	CONFORME
1	Arriostre	R-1-2	A-325	Ø5/8"	48	200	27.66	200		С
2	Arriostre	R-3-4	A-325	Ø5/8"	48	200	27.66	200		С
3	Arriostre	R-5-7	A-325	Ø5/8"	24	200	27.66	200		С
4	Arriostre	R-8-9	A-325	Ø5/8"	48	200	27.66	200		С
5	Arriostre	R-10-11	A-325	Ø5/8"	48	200	27.66	200		С
6	Arriostre	R-12-13	A-325	Ø5/8"	48	200	27.66	200		С
										_
+			_			7		_		
-			_				-	_		

OBSERVACIONES:

Torquimetro: GEDORE R 300 / 4983

CONTROL DE CALIDAD	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE CALIDAD			ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
	MIGUEL FARGE				
RESIDENTE DE OBRA			SUPERVISOR		35
	ISRAEL CARDENAS				



N° Formato:

SOINSA-SIG-RE-PTP-041

visi	Òn:	
		0

Hoja:

01/01

Protocolo de Torqueo de Pernos **Entre Columnas**

23/05/2010

Fecha:

PROYECTO: "ALMACEN GENERAL " - MINERA LA ZANJA **FECHA** 23/05/2010 PLANO DE UBICACIÓN REGISTRO Nº SOINSA-SIG-RE-PTP-041-04 354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001

ITEM	ELEMENTO	(isometrico, progresiva,	TIPO DE PERNO	DIAMETRO	CANTIDAD	TORQUE R	EQUERIDO	TORQUE	APLICADO	CONFORME
		etc)	(Material y grado)	Plg	5,011,0,0	lbs-pie	kg-m	lbs-pie	kg-m	CONFORME
1	Amarre de Pórtico	A-1-2	A-325	Ø5/8"	16	200	27,66	200		С
2	Amarre de Pórtico	A-2-3	A-325	Ø5/8"	16	200	27,66	200		С
3	Amarre de Pórtico	A-3-4	A-325	Ø5/8"	16	200	27,66	200		С
4	Amarre de Pórtico	A-4-5	A-325	Ø5/8"	16	200	27,66	200		С
5	Amarre de Pórtico	A-5-6	A-325	Ø5/8"	16	200	27,66	200		С
6	Amarre de Pórtico	A-6-7	A-325	Ø5/8"	16	200	27,66	200		С
7	Amarre de Pórtico	A-7-8	A-325	Ø5/8"	16	200	27,66	200		С
8	Amarre de Pórtico	A-8-9	A-325	Ø5/8"	16	200	27,66	200		С
9	Amarre de Pórtico	A-10-11	A-325	Ø5/8"	16	200	27,66	200		С
10	Amarre de Pórtico	A-11-12	A-325	Ø5/8"	16	200	27,66	200		С

OBSERVACIONES:

Torquimetro: GEDORE R 300 / 4983

CONTROL DE CALIDAD	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE CALIDAD			ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
	MIGUEL FARGE				
RESIDENTE DE OBRA			SUPERVISOR		
	ISRAEL CARDENAS				1_0-



N° Formato:

\$		Industrial del Metal S.A.		MON	TAJE			Revisión:	KE-PIG-042	
								00		
			Protoco	lo de Ins	pección	de Grou		Fecha: 03/06/2010	Hoja: 01 de 01	
P	ROYECTO:	"ALMACEN GENERAL - N	MLZ - CAJAMARCA "						,	
	ÁREA:	MONTAJE DE ESTRUCTU	JRA METALICA Y CERRA	AMIENTOS			FECHA:	03/06/20	10	
CON	TRATISTA:					N°	REGISTRO:	SOINSA-SIG-RE-PIG042-01		
	PLANOS:	354GP0017A-748-01-001	/ 02- 00 1					01 DE		
ELEMENTO(S) A GROU	TEAR: RELLENO B	AJO COLUMNA DE A	CERO						
INSPECCI	ÓN PRE INS	STALACIÓN DEL GROUT:			СЕМЕ	NTICIO D EF	POXICO [ОТВО		
ADITIVO	UTILIZADO:	AGUA				DE MEZCLA				
EL TIPO	DE GROUT	HA SIDO APROBADO	V	1			A INSTRU	CCIONES DEL	V	
		DE INSTALACION	1	1	FABRICAN	ITE CION DE SOPO	OPTACION F	DE DI ACA	1	
	ROBADO	JBYACENTE APROBADA	1	-					-	
				-	MATERIAL	ES SUELTOS	HAN SIDO R	REMOVIDOS	N	
	CIE METALI	ICA LIMPIA NCRETO HUMEDECIDA	1		ENCOFRA	DO			N	
		por el fabricante)	1		OTRO					
INSPECCI	ÓN INSTAL	ACIÓN DEL GROUT:								
		ROUT SEGÜN EL FABRICANTE	٧		TEMPERA	TURA AMBIEN	TE (°C)			
	O FINAL AC		V				ATIVA (%)	SPECIFICADA		
CURADO			-	POR EL FABRICANTE						
			٧	J	HUMEDAD	RELATIVA (%	•)			
DESCRIPC	IÓN DE ELI	EMENTOS QUE REQUIERI	EN GROUTEADO:							
FECHA	EJE	IDENTIFICACION	DE PEDESTAL	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ELEVAC. (msnm)	ESPESOR GROUT (mm)	COMENTAL	RIOS	
03/06/2010	В	C-(01	700	300	3630.335	50	С		
3/06/2010	В	C-(02	700	300	3630.335	30	С		
3/06/2010	В	C-(03	700	300	3630.335	30	С		
3/06/2010	В	C-(04	700	300	3630.335	30	С		
3/06/2010	В	C-(05	700	300	3630.335	50	С		
3/06/2010	В	C-l	07	700	300	3630.335	50	С		
03/06/2010	F	C-(08	700	300	3630.335	50	С		
03/06/2010	F	C-(09	700	300	3630.335	40	С		
03/06/2010	F	C-	10	700	300	3630.335	30	С		
03/06/2010	F	C-		700	300	3630.335	30	С		
03/06/2010	F	C-		700	300	3630.335	40	С		
03/06/2010	F	C-		700	300	3630.335	30	С		
3/06/2010	1	C-		490	300	3630.335	30	С		
		C-		490	300	3630.335	50	С		
03/06/2010	7	C-		490	300	3630.335	30	С		
33/00/2010			10	1 400	000	0000.000				
COMENTA	RIOS / OBS	ERVACIONES:								
SOIN	ISA	FIRMA	FECHA	T	BISA			FIRMA	FECHA	
CONTROL	DE OBRA			ASEGL	JRAMIENTO DE	E CALIDAD				
		MIGUEL FARGE								
RESIDENTE	DE OBRA			SUPERV	ISOR DE CONS	STRUCCION				

ISRAEL CARDENAS



N° Formato: SOINSA-SIG-RE-IPV-043

0

Instalación de Puertas y Ventanas

recia.	ha:	Fec
--------	-----	-----

30/05/2010

PROYECTO:	" ALMACEN GENERAL " - MLZ		
AREA:	ESTRUCTURA METALICA		
CONTRATISTA:	SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S.A.	FECHA:	30/05/2010
PLANOS:	354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001	N° REGISTRO:	SOINSA-SIG-RE-IPV-043-01
PLANOS:	354GP0017A-748-03-001	PAGINA: 01	DE 01

1. PUNTOS DE CONTROL PARA PUERTAS Y VENTANAS:

	PUERTAS (√)	VENTANAS (√)	COMENTARIOS
. UBICACION, ALTURA Y LIMITES DE VANO ES CORRECTO	С	С	******
. MEDIDAS NOMINALES ESTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y/O PLANOS	С	С	
. NO PRESENTA DEFECTOS FISICOS SUPERFICIALES (abolladuras, quiñes,etc)	С	С	
. SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR ESTA LIMPIA (sin grasa, succedad, etc)	С	С	
. CUENTA CON ACCESORIOS COMPLETOS, MANIJAS, BISAGRAS, ETC.	С	С	*****
LA INSTALACION FINAL CUMPLE CON EL CIERRE ADECUADO SIN TRABAS, NI	С	С	
. LA INSTALACION CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (pintado, brillo y limpieza)	С	С	
. LA PUERTA / VENTANA ABRE Y CIERRA PERFECTAMENTE Y CON FACILIDAD	С	С	

LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE CALIDAD	MIGUEL FARGE		ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
RESIDENTE DE OBRA	ISRAEL CARDENAS		SUPERVISOR		



N° Formato SOINSA-SIG-RE-ICC-044

Revisión: 00

Fecha: 30/05/2010

Protocolo de Inspección de Coberturas y Cerramientos

PROYECTO:	" ALMACEN GENERAL " - MLZ
AREA:	ESTRUCTURA METALICA
CONTRATISTA:	SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S.A
PLANOS:	354GP0017A-748-01-001 / 354GP0017A-748-02-001

1 2 3

PLANOS: ______ 354GP0017A-748-03-001

FECHA: 30/05/2010

N° REGISTRO: SOINSA-SIG-RE-ICC-044-01

ESQUEMA DE ARMADURA - ELEVACION F

DESCRIPCION	RESULTADO	COMENTARIOS
EL MATERIAL DE COBERTURA NO ESTA DAÑADO, CUMPLE ESTANDARES / ESPECIFICACIONES Y CON REQUERIMIENTOS VISUALES PARA REALIZAR SU INSTALACION.	С	
EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTA TERMINADA, INCLUYENDO PERFORACIONES MAYORES	С	
DISTRIBUCION DE TR-4 CORRECTA SEGUN PLANO, PERFECTAMENTE UNIDOS SIN ABERTURAS	С	
UBICACION DE PL TRASLUCIDA 1/TR-4 CORRECTA s/PLANO, PERFECTAMENTE UNIDOS SIN ABERTURAS Y SELLADAS (Indicar tipo de sellante)	С	CINTA BUTIL SIKAFLEX
CORRECTA COLOCACION, DISTRIBUCION Y SELLADO DE AUTOPERFORANTES (indicar cantidad autoperfo-rantes / plancha y nombre de sellante)	С	NEOPRENE
CORRECTO SELLADO DE ELEMENTOS QUE ATRAVIESAN COBERTURA (Indicar el nombre del compuesto usado)	С	SIKAFLEX
LA ABERTURA ENTRE ESTRUCTURA Y COBERTURA ES LA ADECUADA	С	
CORRECTA COLOCACION DE ACCESORIOS DE TECHO (cenefas, esquineros, etc)	С	
CORRECTA COLOCACION DE CUMBRERA	c	
CORRECTA COLOCACION DE REFUERZO Y SELLADO DE CANALETAS	c	
LAS PUNTAS DE LAS UNIONES EMPERNADAS DE COBERTURAS ESTAN ESMERILADAS O CUBIERTAS PARA NO PERMITIR ENGANCHES O DAÑOS FISICOS	_ c	
LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS	С	
RETOQUES DE PINTURA	С	
OTROS (especificar)		
	700	

LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

- 1. PARA PLANCHA TR-4 : 08 AUTOPERFORANTES EN EL ANCHO TOTAL; POR CADA CORREA DE PARED O POR CADA VIGUETA DE TECHO
- 2. PARA PLANCHA TRASLUCIDA I/TR-4 : 11 AUTOPERFORANTES EN EL ANCHO TOTAL: POR CADA VIGUETA DE TECHO

POR EL CONTRATISTA	FIRMA	FECHA	BISA	FIRMA	FECHA
CONTROL DE CALIDAD	MIGUEL FARGE		ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
RESIDENTE DE OBRA	ISRAEL CARDENAS		SUPERVISOR		



CEGE-0848-2010

Página 1 de 2

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Exp. N°6475

FECHA: 2010-05-10

1. SOLICITANTE SOINSA – SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S.A.

DIRECCION Río Huallaga N°134 – Urb. El Trebol – SAN LUIS

2. INSTRUMENTO DE MEDICION: Torquímetro

RANGO DE MEDICION 0 a 300 lbf.pie

DIVISION MINIMA : 10 lbf.pie
MARCA : GEDORE
MODELO : R 300
N° DE SERIE : 4983
PROCEDENCIA : No indica

3. FECHA Y LUGAR DE CALIBRACION:

Día 10 de mayo de 2010. Laboratorio de Calibración de Etalon S.A.C.

4. METODO DE CALIBRACION:

La calibración se efectuó por comparación directa con el momento produccion por pesas patrones Clase OIML M2 y el brazo de palanca correspondiente a la posición de trabajo, según procedimiento Etalon NTE-024, basado en la Norma Internacional ISO 6789-2003 "Assembly tools for screws and nut — Hand torque tools — Requirements and Test Method for design conformance testing, quality conformace testing and recalibration procedure".

5. CONDICIONES DE CALIBRACION :

Temperatura ambiente: 23°C ± 1°C Humedad relativa 70% ± 2% Presión 998 mbar

6. RESULTADOS:

Los resultados de muestran en la página siguiente.

7. TRAZABILIDAD:

Los resultados tienen trazabilidad a los patrones del Servicio Nacional de Metrología del Perú (Patrones: **Balanza cód. M-001** Certificado Indecopi LM-540-2009 y **Barotermohigrómetro cód. P-008** Certificado Etalon CEGE-1190-2009).

8. OBSERVACION:

La periodicidad de la calibración está en función al uso, mantenimiento y conservación del instrumento de medición.

Ing. Edwin Flores Vásquez

Gerencia Técnica



Av. Eduardo de Habich 123 Urb. Ingeniería - Lima 31 Telefax: + (511) 481 5090 Teléfono: 483 0055

Web: www.etalon.com.pe

E-mail: etalonsac@gmail.com / etalon@terra.com.pe

CEGE-0848-2010

Página 2 de 2

TABLA DE CALIBRACION

RESULTADOS

Indicación del Torquímetro (Ibf.pie)	Torque real	Error (lbf.pie)	Tolerancia ±6% (lbf.pie)
(IDI.PIE)	(ibi.pie)	(ini-bie)	(ibi.pie)
50	50,0	0	3
100	98,0	+2	6
150	149,0	+1	9
200	202,0	-2	12
250	255,0	-5	15

VCV: Valor Convencionalmente Verdadero

Error: (Ind. torquimetro) - (VCV)

La incertidumbre de las mediciones es de ±5,8 lbf.pie, calculada con un factor de cobertura k=2 (nivel de confianza 95%)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Civil LABORATORIO Nº 1 ENSAYO DE MATERIALES MANUEL GONZALES DE LA COTERA

INFORME

Del

: Laboratorio Nº 1 : Ensayo de Materiales

Α

: SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S.A.

Obra

: ALMACEN GENERAL - MLZ - CAJAMARCA

Asunto

: Ensayo de Resistencia a la Compresión en Grout.

Expediente Nº

: 10-1532

Recibo Nº

: 0051555

Fecha de Emisión

: 08/07/10

1.0 DE LA MUESTRA

: Muestras de forma cilíndricas, elaboradas a base de SIKA GROUT 212.

2.0 RESULTADOS

N°	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA	EDAD	RESISTENCIA A LA COMPRESION (Kg/cm²)
1	M-1	14 días	557
2	M-2	14 días	545

ING. Ana Torre C.

Técnicos : P.S.M.- J.L.

NOTA: Una vez entregado el informe no se podrá efectuar modificación alguna.

ISABEL MOROMI NAKATA Jefe (e)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Civil LABORATORIO Nº 1 ENSAYO DE MATERIALES MANUEL GONZALES DE LA COTERA

INFORME

Del : Laboratorio Nº 1 : Ensayo de Materiales

A : SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S.A.

Obra : ALMACEN GENERAL - MLZ - CAJAMARCA
Asunto : Ensayo de Resistencia a la Compresión en Grout.

 Expediente N°
 : 10-1532

 Recibo N°
 : 0051555

 Fecha de Emisión
 : 02/07/10

1.0 DE LA MUESTRA : Muestras de forma cilíndricas, elaboradas a base de SIKA GROUT 212.

2.0 RESULTADOS

N°	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA	EDAD	RESISTENCIA A LA COMPRESION (Kg/cm²)
1	M-1	7 días	469
2	M-2	7 dias	465
1			

ING. Ana Torre C.

Técnicos : P.S.M.- J.L.

Ing ISABEL MOROMI NAKATA Jefe (e)

G.M.

NOTA: Una vez entregado el informe no se podrá efectuar modificación alguna.

- 6. Informe de Seguridad
 - 6.1 Cuadro de IPERC
 - 6.2 Cronograma de Charla de Cinco Minutos y Registro de Capacitación
 - 6.3 Cronograma de Inspecciones
 - 6.4 Formato de AST Análisis Seguro de Trabajo
 - 6.5 Formato de Permiso de Trabajo en Altura
 - 6.6 Cuadro Estadístico de Horas Hombre Trabajadas



CRONOGRAMA DE CHARLA DE CINCO MINUTOS

Código: SIG-RE-009 Revisión: 00

Página: 1 de 1

Proyecto / Obra: Almacen General - Minera "La Zanja "

N°	CHARLAS DE 5 MINUTOS		New years and a second of	RESPONS	ABLE		
1	Política integrada			Residente			
2	Diez factores humanos que ca	ausan accident	e	Ingeniero d	le SSOMA		
3	Puntualidad en el trabajo			Supervisor de calidad			
4	Prevención de accidentes es	responsabilidad	d de todos	Supervisor de montaje mecanico			
5	Protección Personal			Ingeniero de SSOMA			
6	Sea usted su propia prevencio	onista		Ingeniero de SSOMA			
7							
8	Conservemos lo que tenemos	Conservemos lo que tenemos					
9	Señalización del área de traba	ajo		Supervisor	de calidad		
10	Actos y condiciones Sub-está	ndares		Ingeniero d	le SSOMA		
11	Trabajos en caliente - Soldaus				de montaje mecanico		
12	Los avisos tiene algún signific			Ingeniero d			
13	Protección Auditiva			Ingeniero d			
14				135			
15	El buen ejemplo	El buen ejemplo					
16	Protección Respiratoria						
17	Importancia de la inspección	Ingeniero de SSOMA Supervisor de calidad					
18		Identificación de aspectos ambientales					
19	Manejo de residuos	Ingeniero de SSOMA					
20	Izaje con grúa	Supervisor de montaje mecanico					
21							
22	Importancia de reportes de inc	cidentes		Ingeniero d	le SSOMA		
23	Los trabajadores que piensan			Supervisor de calidad			
24	Todos los accidentes tienen u	na causa		Ingeniero d			
25	Uso de herramientas manuale			Residente			
26	Las manos no pueden pensar			Ingeniero de SSOMA			
27	Protección del los pulmones	- 2			de SSOMA		
28							
29	Uso de extintores				ngeniero de SSOMA		
30	El casco es para proteger				ngeniero de SSOMA		
	Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:		
ombre:	Cahuantico Ostos Lola	Nombre:	Flores Gutierrez Fredy	Nombre:	Flores Gutierrez Fredy		
argo	Ingeniero SSOMA	Cargo	Gerente General	Cargo	Gerente General		
irma		Firma		Firma			
echa		Fecha		Fecha			

LEYENDA:

R	Residente
Р	Ingeniero SSOMA
	Supervisor de aseguramiento
A	de la calidad
	Supervisor de mantenimiento
M	mecanico

Р	Programado	
E	Ejecuatado	
C	Cumplimiento (%)	

	Р	E	С
R	4		0.00
Р	14		0.00
A	4		0.00
M	4		0.00
		TOTAL	

_	
-2/	SOINSA Suc edad Industrial del Metal S.A.
EMPRES/	A: SOCIEDAD INDUSTR
TIPO DE O	ORIENTACION / ENTRI

REGISTRO DE CAPACITACIÓN

Codigo: SIG-RE-011

		REGISTRO DE CAPACITACION		Revision: UU
-				Página : 1/1
EMPRES	A: SOCIEDAD INDUSTRIAL	DEL METAL S.A.		
TIPO DE	ORIENTACION I ENTRENA	MENTO		
□ X I	CHARLA DE SALINUTOS	1.00 Hours	CURSO DE CAPACITACIÓN	
				1.00 Hoch
	INDUCCIÓN		OTROS College de	7.000/1000
		ALMACEN GENERAL		
EXPOSIT	11.01	SCARL CARDENAS DEZA		1.7
FECHA:	03/06/		DURACIÓN DE LA CAPACITACI	
N°	23/06/	PARTICIPANTES	AREA	FIRMA
1	15000	Cardorial 123 A		1.50
2	2000	Jana fine		
2	Coccer 1	Loverinain Principa		The state of the s
Ý	Percit	o Screanger durles /	A Garage	
5	11 /	× 1	1	
	1	MACHANA KIRLANDO	A A CALLET	
6	Miguel 1	agaic Calderan	A. Cenzial	
9	CC W	Monane Rujos	A	ATT
9	Etrain 11	Chilco Cré	11	The state of the s
-	David /	his tres	N. C.	1 Plat
		10Res 6.71811102		1
71	FAMOR IN	sa ruse t dre set	A. Chant	
				7
1				
\rightarrow		SOINSA Sociedad Industrial Sociedad Metal 3.A.		
		COIN dustrial		
-		S Siedad Ind 3.A		
		Sodel Me		
_				
Nomber	Emitido Por:	Revisado Por:	Nombres:	ado Por:
	S MIGUEL F			
Cargo:	Supervi	SOU Cargo: Subeantour	Cargo:	
Firma:		Firma:	Firma:	
Fecha:	03/06/20	010 Fecha: 03/06/12010	Fecha:	
	V-1001 C		I	



CRONOGRAMA DE INSPECCIONES

Código: SIG-RE-010 Revisión: 00 Página: 1 de 1

PROYECTO / OBRA

ESTRUCTURA METALICA DEL ALMACEN GENERAL - MINERA LA ZANJA

	ACTIVIDAD															ME	S																	
	AUTHORS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Р	E	С
1	Inspección de herrramientas manuales											Р														Р						2		0.00
2	Inspección de herrramientas eléctricas				Р													Р														2		0.00
3	Inspección de ameses y líneas de Vida					A														A												2		0.00
4	Inspección de equipo de oxicorte										M														M							2		0.00
5	Inspección de máquina de soldar						M												M													2		0.00
6	Inspección de EPP de todo el personal		Р							Р							Р							Р								4		0.00
7	Inspección de Materiales Peligrosos								Р														Р									2		0.00
8	Inspección de extintores			Р										Р					Р									Р				4		0.00
9	Inspección de orden y limpieza						Р					A									Р					A						4		0.00
10	Inspección de Almacen																															2		0.00
11	Inspección de Campamento											1																				1		0.00
													2																				TOTAL	

Elaborado por:		Rev	risado por:	Aprobado por:			
Nombre:	Cahuantico Ostos Lola Brigida	Nombre:	Flores Gutierrez Fredy	Nombre:	Flores Gutierrez Fredy		
Cargo:	Ingeniero de SSOMA	Cargo:	Gerente General	Cargo:	Gerente General		
Firma:		Firma:		Firma:			
Fecha:	Abril del 2010	Fecha:	Abril del 2010	Fecha:	Abril del 2010		

LEYENDA:

R	Residente
Р	Ingeniero de SSOMA
A	Supervisor de aseguramiento de la calidad
M	Supervisor de mantenimiento mecanico

	٢.	E	C
	3		0.00
Р	16		0.00
A	4		0.00
M	4		0.00
		TOTAL	

P	Programado
E	Ejecuatado
C	Cumplimiento (%)



FORMATO

ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO - (A.S.T.)

Icópigo :	FR-GSSMA-008
VERSIÓN :	1
REVISIÓN:	1
FECHA:	12/01/2010
НОЈА:	Página 1 de 2

								HOJA:		Pági	ina 1 de 2
LUGAR:	EMPRESA:				FECHA (D/M/A):		/		HORA (AM/PM):		
NOMBRE DE LA TAREA:	¿HAN CAMBIADO LAS COND		l	UBICACIÓN EXACT	A:			ESCRITO POR: ()	Apellido Nombre	Cargo)	
	(Detallar en observa		NO								
PERSONAL INTEGRANTE: (Apellidos y Nombres Firn	TOCIANA CITOSCITA	icionesy	I.			EQUIPO DE PRO PROTECCIÓN G	TECCIÓN PERS ENERAL:	ONAL /	HERI	RAMIENTAS A	USAR:
1		5			_				************		
2		6			_				***************************************		
3	_	7									
4.		6									
	•										
PASOS DE LA TAREA:	R	IESGOS ASOCIAI	DOS:		C.R. *	MEDIDAS DE CO	NTROL:		V		
п. сашчи шазо разој		*****								******	
		1									

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 											
		***************************************							••••••		
usii———————————————————————————————————											
		**********			-		Ayarray .				
enemalic sellier		-				***************************************		***************************************			**
	***************************************	***************************************						***************************************	***************************************		*********************
PERMISOS REQUERIDOS:											
Bloqueo y Señalización Trabajo en Altura	Espacio Confinado	Exc	avación	Trabajo	en Caliente	Medio	Ambiente	Otros		Ni Ni	inguno
						SUPERVISOR DE	E LA TAREA / CA	PATAZ:			
(°) C.R. Clasificación de Riesgo:		nbio o modificación de SSMA - IMECOI	n de este documento d N.S.A.	omunicarlo al		*****			******		
Aito (A), Medio (M), Bajo (B), - ver detrás	Dopa tamento C						Apellidos	y Nombres			Firma
ELABORADO				REVISADO					APROBADO		
Jefe de SSMA		Comité de SSMA							Serente General		



ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO - (A.S.T.)

TIPOS DE CAMBIOS		PERSONAL INTEGRANTE: (Apellido y Nombre/Firma)								
Condiciones cilmáticas: Ejemplo: Lluvia, neblina, torm Condiciones laborales: Turno de trabajo: día, noche, herramienta o maquina nuevo Cambio de ubicación: Del área de trabajo Cualquier otro cambio. Que considere la supervisón	nuevo personal Equipo, a o reemplazo.	9. —								
CLASIFICACIÓN DEL RIE	ESGO (POR CONSECUENCIA)									
	Salud ocupacional: Daño a la Salud irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fetales. Seguridad: Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas mayores. Muerte. Medio Ambiente: Daño severo o irreversible importante que involucre perdida de biodiversidad. Por ejemplo vertimientos en suelo y agua. Incendios forestales entre otros. Cumplimiento: Incumplimientos legales, permisos y compromisos. Por ejemplo permiso de uso de agua.									
1	Salud ocupacional: Daño a la salud reversible; sordera, dermatitis, asma, transtornos músculo-esquelético Seguridad: Lesiones con incapacidad temporal; fracturas menores. Medio Ambiente: daño medio ambiental con recuperación total inmediata.									
BAJO	Salud ocupacional: Disconfort / Incomodidad; dolor de cabeza. Seguridad: Lesión sin incapacidad, pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos por polvo. Medio Ambiente: incidente que causan daños menores al ambiente que son fácilmente reparables.									



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

FORMATO

CÓDIGO	FR-GSSMA-009
VERSIÓN	1
REVISIÓN	1
FECHA	10/12/2009
HOJA	Página 1 de 2

BRA/ / PLANTA : ESPONSABLE DE OBRA / PLANTA:					
ESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:					
SOLICITADO POR:			FECHA:	HORA:	
PERMISO CONCEDIDO A:			7		
			7		
	5			8	
	5	5 11 5 1 5 1 5 1 1 2 2	9		
	ÓN PARA TRABAJOS		-	T	
ANDAMIO		CORRECTO	CUESTIONABLE	NO APLICA	
CUERPOS DE ANDAMIO Nº					
MARCOS					
CRUCETAS					
LARGUEROS		_		-	
PARANTES		_		t	
PLATOS DE BASE					
TORNILLOS DE NIVELACIÓN					
GARRUCHAS GIRATORIAS CON FRENO					
ESCALERAS				Ť	
TIPO DE ESCALERA:					
MATERIAL DE ESCALERA:		- -			
PELDAÑOS					
LARGUEROS		-			
PATAS ANTIDESLIZANTES					
ARNESES		_			
GANCHOS DOBLE SEGURO					
LINEA DE VIDA CON ABSORBEDOR DE CAÍDA	45	_			
LÍNEA DE VIDA					
HEBILLAS OJALES				1	
LÍNEAS DE VIDA VERTICAL PARA ASCENSO Y	V DESCENSO			1	
PERSONAL ENTRENADO	T DESCENSO				
PERSONAL CON PORTAHERRAMIENTAS					
ACORDONAMIENTO DE AREA DE TRABAJO					
AREA LIMPIA Y ORDENADA					
REQUIERE DE OTRO PERMISO?					
PARA ANDAMIO OPERATIVO COLOQUE	TARJETA VERDE Y PA	ARA ANDAMIO INOPE	ERATIVO COLOQUE T	ARJETA ROJA	
AUTORIZACIÓN VÁLIDA HASTA	FECHA:	H	ORA:		
PERSONA QUE CONCEDE EL PERMISO					
NOMBRE:	FIRMA:		ECHA:	HORA:	
CANCELACIÓN DEL TRABAJO MOTIVO:					
PERSONA QUE CANCELA EL TRABAJO NOMBRE:			FECHA:	HOPA	

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Jefe de SSMA	Comité de SSMA	Gerente General



Empresa:

RUC:

CUADRO ESTADISTICO DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS SIN ACCIDENTES

MIGUEL ANGEL FARGE INGA

SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL METAL S A Realizado por: CAMUANTICO OSTOS LOLA Mes: MAYO - JUNIO

DiasPerdidos Nº Obreros Nº Empleados Obreros Forari Comun Total Foran Comun Total Foran Comun. Total Sem Acum Sem Acum Semena 1 01/05/2010 08/05/2010 1400.00 1120 0.00 0.00 Semana 2 09/05/2010 15/05/2010 280 0 16 20 1120.00 280,00 1400.0 0 Semana 3 16/05/2010 22/05/2010 16 16 4 20 1120 1120.00 290 280.00 1400.00 2800.0 0 Semana 4 23/05/2010 1120 280 16 20 1120,00 280,00 1400.00 4200.0 0 Semana 5 30/05/2010 31/05/2010 320 80 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 20 320.00 80,00 400,00 4600.0 05/06/2010 0 0 0 0 Semana 6 01/06/2010 16 20 800 800,00 200 200,00 1000.00 5600.0 0 0 0 0 0 800 Semana 7 06/06/2010 10/06/2010 800,00 200 200,00

Revisado por:

7. Procedimientos Operacionales - Aseguramiento de Calidad en Construcción





Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

	CONTROL DE REVISIONES							
Rev.	Fecha	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobador por:	Cambios			
0	14-06-07	Luis Artola	Luis Artola	Manuel Vidal	Primera Edición: Manual de			
					Procedimientos Estándares de BISA 1MP-00-0-01			
1	03-10-08	Luis Artola	Luis Artola	Manuel Vidal	Estructura STD BISA: Propósito, Alcance, Responsabilidades, Definiciones, Referencias, Requerimientos, Descripción del Procedimiento, Registros y Controles			

Aseguramiento de la Calidad de la construcción



Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

1. PROPÓSITO

Proveer una metodología para el Servicio de Aseguramiento de la Calidad en la fase de construcción del proyecto con el fin de asegurar que el Plan de Control de Calidad de la Construcción sea implementado de acuerdo a los procedimientos y especificaciones aprobadas; y verificar que su eficacia garantice un nivel de calidad adecuado de acuerdo al diseño.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las actividades, funciones y responsabilidades del personal que desempeña la función de "Aseguramiento de la Calidad".

Este documento está basado en las buenas practicas y la experiencia obtenida en el desarrollo de las actividades de aseguramiento de la calidad en construcción en diferentes proyectos ejecutados por BISA.

Es necesario notar que la aplicación de este procedimiento de aseguramiento de calidad en construcción se debe basar en el Plan de Control de la Calidad de la Construcción, aprobado para cada proyecto en particular. Así mismo los planos, especificaciones técnicas, estándares y códigos aplicables deben ser emitidos por Ingeniería o por el Fabricante de materiales, equipos e instrumentos.

3. RESPONSABILIDAD

Contratista es responsable de ejecutar el proyecto utilizando materiales y equipos que cumplan con la documentación técnica, apoyándose totalmente en las decisiones y directivas dadas por Control de Calidad sobre las condiciones de aprobación de las etapas de construcción.

Control de Calidad en Construcción es responsable exclusivo de la implementación y ejecución del "Plan de Control de la Calidad en Construcción" emitido para el Proyecto, previa aprobación del Ingeniero y Aseguramiento de Calidad.

Aseguramiento de Calidad en Construcción es responsable por la implementación y ejecución del "Plan de Aseguramiento de Calidad en Construcción" emitido para el Proyecto, previa aprobación del Cliente. Además es responsable de revisar y aprobar el Plan de Control de Calidad en Construcción del proyecto emitido por Control de Calidad.

Supervisor de Construcción como representante del Cliente, su principal responsabilidad es ACEPTAR el producto terminado, basándose en aceptaciones previas de las etapas de construcción del Proyecto, sustentando su aceptación en: a) aprobación de la etapa de construcción por Control de Calidad según el Plan de control de calidad implementado y b) resultados de las auditorias por Aseguramiento de la Calidad según el Plan de Aseguramiento de la Calidad implementado; y además verificando personalmente el cumplimiento de la documentación técnica o modificación aprobada por el Ingeniero en cada etapa de construcción a ser ACEPTADA por él.

Ingeniería es responsable de emitir la documentación técnica y sus modificaciones, debidamente aprobadas, para su ejecución en terreno durante el desarrollo del

BISA
BURNALHURA INGENIERO VA

Aseguramiento de la Calidad de la construcción

Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

Proyecto. Además es responsable de revisar y aprobar el Plan de Control de la Calidad en Construcción del Proyecto emitido por Control de Calidad.

4. DEFINICIONES

Cliente

Se define como el propietario de las áreas donde se desarrollara el proyecto, o a su representante autorizado durante la construcción del proyecto.

Contrato

Se define como el documento legal suscrito entre el Cliente y el Contratista para la ejecución de todo o una parte específica del proyecto, donde se mencionan la documentación técnica y los estándares de calidad aplicables al proyecto.

Contratista

Se define como la empresa(s) especializada (s) responsable(s) de la ejecución física del proyecto dentro del contexto fijado por el contrato y la documentación técnica emitida hasta el término del proyecto.

Supervisión de Construcción

Se define como representante autorizado del Cliente durante la construcción del proyecto. En este documento se denominará "Supervisor".

Documentación Técnica

Se define como planos, especificaciones, estándares y códigos en sus últimas revisiones aplicables al proyecto; emitidos por el Ingeniero encargado del diseño o el fabricante de materiales, equipos o instrumentos; y sus modificaciones aprobadas, para ejecución en terreno por el contratista y que rige la construcción del proyecto.

Ensayo Estandarizado

Se define como un método de evaluación, con el uso materiales y equipos especificados, que se utiliza en laboratorio y / o campo para evaluar el cumplimiento de materiales, equipos, instrumentos o producto terminado con la documentación técnica del proyecto. Estos métodos están normalizados por instituciones nacionales o internacionales; en lo referente a procedimiento, material de prueba, equipo y reportes; particular para cada disciplina y están especificados en la documentación técnica del proyecto. Los resultados de los ensayos sirven de base para aprobar o rechazar por Control de Calidad y para verificar la aprobación o rechazo por Aseguramiento de Calidad de materiales, equipos o instrumentos y producto terminado. En este documento se denominará "ensayo".

Procedimiento de Inspección

Se define como un conjunto de puntos específicos de control, en campo y / o laboratorio, que se establecen para controlar, inspeccionar, aprobar o rechazar por Control de Calidad y para verificar la aprobación o rechazo por Aseguramiento de Calidad de materiales, equipos e instrumentos o producto terminado. Adicional a los puntos específicos se deben incluir: responsables, materiales, equipos, ensayos estandarizados, frecuencias y formatos de registro que se utilizarán durante el proceso de control e inspección de cada punto específico de control que se desarrollarán en la implementación de Planes de Control de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad en Construcción durante el proyecto. En este documento se denominará "inspección".

BISA
BISA
BINAVENTURA INCENTIRADO SA

Aseguramiento de la Calidad de la construcción

Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

Control de Calidad en Construcción

Se define como el sistema de ensayos estandarizados y procedimientos de inspección que se implementan en materiales, equipos, instrumentos y producto terminado, en campo y en laboratorio para controlar, inspeccionar, aprobar y registrar las etapas de construcción del proyecto en cumplimiento con la documentación técnica aplicable. Este sistema debe ser implementado por un grupo de profesionales y técnicos con experiencia comprobada en la ejecución de ensayos e inspecciones de control de calidad de la construcción en el tipo de proyecto a desarrollar, previa aprobación del Plan de Control de Calidad de la Construcción por Aseguramiento de Calidad y de Ingeniería.

Contratista de Control de Calidad de la Construcción

Se define como la empresa(s) responsable (s) de implementar el Plan de Control de Calidad en Construcción aprobado durante el desarrollo del proyecto en cumplimiento del contrato y la documentación técnica emitida hasta el término del contrato. En este documento se denominará "Control de Calidad".

Aseguramiento de Calidad de la Construcción

Se define como un sistema planificado de ensayos estandarizados y procedimientos de inspección que se implementan durante la construcción; en materiales, equipos, instrumentos y producto terminado; en campo y laboratorio, para verificar que el Plan de Control de Calidad aprobado está implementándose adecuadamente en sus etapas de control, inspección, aprobación y registro, reflejando condiciones de terreno y ensayo existentes; y auditar la efectividad del Plan de Control de la Calidad de la Construcción e informar al Cliente de los resultados de las auditorias para que se ejecuten las correcciones necesarias para obtener un nivel de calidad que asegure el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Este sistema debe ser implementado por un grupo de profesionales y técnicos con experiencia comprobada en la ejecución de ensayos e inspecciones de aseguramiento de calidad en construcción en el tipo de proyecto a desarrollar, previa aprobación del Plan de Aseguramiento de la Calidad en construcción por el Cliente.

Contratista de Aseguramiento de Calidad de la Construcción

Se define como la empresa(s) responsable (s) de implementar el Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción aprobado durante el desarrollo del proyecto en cumplimiento del contrato y la documentación técnica emitida hasta el término del contrato. En este documento se denominara "Aseguramiento de Calidad".

Ingeniería

Se define a la empresa o su representante, encargada del diseño del proyecto y emisión de la documentación técnica con las modificaciones que serán implementadas por el contratista en el desarrollo del proyecto.

Auditoria de Aseguramiento de Calidad

Se define como la inspección aleatoria que realiza Aseguramiento de Calidad en terreno y laboratorio antes, durante y después de la ejecución de ensayos o inspecciones realizadas por Control de Calidad para verificar que los procedimientos y equipos de prueba utilizados cumplen con la documentación técnica y estándares aplicables; y que los resultados y condiciones de aprobación se reflejen en los formatos de registro aprobados. Adicionalmente se realizan



Aseguramiento de la Calidad de la construcción

Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

inspecciones en los archivos de documentos de control de calidad generados a lo largo del proyecto verificando el cumplimiento de la frecuencia y adecuada formación del "Dossier de Calidad" y el sustento final del proyecto. Los resultados de estas inspecciones se comunicarán al Cliente adecuadamente para indicar el nivel de efectividad del Plan de control de calidad en construcción y recomendar las medidas correctivas necesarias para obtener el nivel de calidad necesario en el proyecto.

Área de Trabajo

Se define como el lugar donde se desarrolla el proyecto de acuerdo a la documentación técnica y el lugar donde se realizan los ensayos e inspecciones de control de calidad (área de campo y laboratorio).

5. REFERENCIAS

- 7.5.1. Control de la Producción y de la Prestación del servicio
- 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos

6. REQUERIMIENTOS

No Aplica

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

7.1. La organización del Área

La organización del Área de Aseguramiento de la Calidad será definido previo al inicio del proyecto dependiendo de las características del proyecto como son: tamaño, disciplinas o especialidades involucradas, nivel de aseguramiento de calidad y reportes solicitados por el Cliente.

Los inspectores de aseguramiento de calidad deben ser profesionales o técnicos con experiencia comprobada en implementación de Planes de Aseguramiento de la Calidad y de Control de Calidad en el tipo de proyecto a desarrollar.

Debe implementarse un inspector de aseguramiento de calidad (Auditor) por cada disciplina o especialidad involucrada en el desarrollo del proyecto.

La cantidad de Auditores estará sujeta al número de frentes de trabajo, envergadura del proyecto y lo requerido por el cliente, pudiendo llegar a especificarse como máximo contar con un Auditor de Aseguramiento de Calidad por cada Inspector de Control de Calidad.

Dependiendo de la cantidad de Inspectores de Aseguramiento de Calidad (Auditores) y la organización del proyecto, se hará necesario contar con la presencia de un Supervisor, Superintendente y/o Gerente de Aseguramiento de Calidad, quien deberá ser personal con vasta experiencia en aseguramiento y control de calidad en construcción en el tipo de proyecto a desarrollar.

7.2. Reunión de Pre-Construcción/Arrangue

En esta reunión se trataran aspectos fundamentales relacionados con cada una de las áreas involucradas en la construcción.



Aseguramiento de la Calidad de la construcción

Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

El Supervisor de Aseguramiento de la Calidad participa en la reunión de arranque de la construcción del proyecto, con el fin de establecer los aspectos fundamentales para el adecuado aseguramiento de la calidad del proyecto.

El Supervisor de Aseguramiento de la Calidad deberá abordar como mínimo los siguientes temas:

- Asignar la responsabilidad del control de calidad al contratista. Quien deberá contar con personal calificado para el tipo de proyecto a ejecutar.
- Establecer la fecha de entrega del Plan de Control de la Calidad de la Construcción aplicado.
- Coordinar la implementación y aprobación del Plan de Control de la Calidad, así como el procedimiento para inspeccionar, auditar y registrar los resultados.
- Explicar el Plan de Aseguramiento de la Calidad y la estrategia para implementarlo antes, durante y después que el control de calidad realice los ensayos e inspecciones para la APROBACIÓN respectiva de las etapas de construcción.
- Establecer el "Índice de Protocolos Mínimos", ensayos estandarizados e inspecciones de acuerdo a cada área de construcción, que será un documento dinámico denominado "Dossier de la Calidad"
- Establecer la estrategia para documentar el Dossier de la Calidad.
- Procedimiento de cierre de actividades de Control y Aseguramiento de la Calidad, antes de la firma del Reporte de Aceptación que dará por concluido la parte técnica y de control de calidad del proyecto.

7.3. Revisión/Aprobación del Plan de Control de la Calidad

El Supervisor de Aseguramiento de la Calidad revisa ya prueba el Plan de Control de la Calidad del Proyecto, y comunica la aceptación oficinal del documento a las áreas involucradas.

Aseguramiento de la Calidad de la construcción



Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

Los puntos típicos de un Plan de Control de la Calidad son:

1. Introducción:

- Describir etapas de construcción.
- Referir la documentación técnica aplicable
- Referir la documentación de referencia del Plan de Control de la Calidad

2. Organización y Responsabilidades:

- Describir la organización de control de calidad.
- Describir las funciones y responsabilidades del Equipo de Control de Calidad.
- Anexar currículos y certificaciones necesarias.

3. Procedimientos de ensayos estandarizados e inspecciones:

Describir procedimientos de inspección y ensayos estandarizados en orden lógico para cada etapa o área de construcción.

4. Frecuencia de ensayos estandarizados e inspecciones: Describir la frecuencia de ejecución de cada ensayo e inspección de campo y laboratorio, de acuerdo a lo especificado en la documentación técnica del proyecto.

5. Formatos de Registro:

En esta sección se adjuntarán los formatos que se utilizarán para registrar los resultados de los ensayos e inspecciones en campo y laboratorio.

6. Gestión Interna de la Calidad:

En esta sección se definirá el Sistema de Gestión Interna de la Calidad que aplica al proyecto, el cual debe considerar como mínimo una matriz de comunicaciones y distribución de documentos.

7. Certificaciones:

En esta sección se describirá las certificaciones necesarias para garantizar un adecuado control de calidad. Dentro de las certificaciones necesarias se deben considerar:

i. Certificación de Fabricación de Materiales ó Equipos: Se incluirán certificaciones vigentes emitidas por el fabricante donde se verifique el cumplimiento de la documentación técnica y al procedimiento de fabricación. En caso de no contar con las certificaciones en el momento de aprobar el plan, estas se podrán adjuntar previas al uso del material o equipo.

En caso, el Cliente suministre directamente los materiales o equipos, Control de Calidad podrá solicitar las certificaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos cumplen con la documentación técnica y los procedimientos de fabricación.

- ii. Certificación de Personal: Se incluyen las certificaciones necesarias y vigentes del personal que realizará los ensayos e inspecciones requeridas para la aprobación del trabajo, demostrando experiencia y entrenamiento en los documentos técnicos, códigos aplicables y tipos de ensayo de la disciplina.
- iii. Certificación de Equipos y Material de Prueba: se incluirán las certificaciones de fabricación y calibración necesarias y vigentes de los equipos y materiales que se utilizarán para la ejecución de ensayos e inspecciones de campo y laboratorio. Estos certificados deben ser emitidos por instituciones nacionales o internacionales autorizadas y deben enunciar claramente si el instrumento o equipo cumple o no cumple con la precisión y error dentro del rango de confianza estipulado para cada ensayo o inspección.
- 8. Índice de Protocolos de Control de Calidad: Se incluyen la (s) lista (s) de registros o protocolos de ensayos estandarizados e inspecciones necesarios para cada parte específica del proyecto que a criterio de Control de Calidad aseguran el nivel de calidad requerido para el buen funcionamiento del entregable bajo control.

El índice de protocolos será la base de la formación del "Dossier de la Calidad" del proyecto. Este índice será verificado periódicamente por Ingeniería y Aseguramiento de Calidad hasta la aprobación final al término del proyecto y entrega al Cliente.

9. Otros: Incluyen los puntos adicionales, que Control de Calidad estime necesario colocar en el Plan de Control de Calidad para asegurar la eficacia del control de la calidad del proyecto.

BISA

Aseguramiento de la Calidad de la construcción

Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

7.4. Auditorias de la Calidad en la Construcción

Las auditorias son realizadas por los Inspectores de Aseguramiento de la Calidad de acuerdo al Plan de Aseguramiento de la Calidad aprobado, y se ejecutaran sobre:

- Materiales, equipos e instrumentos en terreno.
- o Ejecución de ensayos estandarizados e inspecciones.
- o Producto terminado.
- o Documentación
- o Documentación técnica y de control de calidad
- o Dossier de la Calidad.

En caso se requiera la aceptación del trabajo realizado, el responsable del Control de la Calidad comunica al área de Aseguramiento de la Calidad para realizar las inspecciones de acuerdo al Plan de Control de la Calidad.

En caso el trabajo no sea aceptado, el inspector de Aseguramiento de la calidad emitirá un Reporte de No Conformidad. El Contratista deberá establecer e implementar el plan de acciones correctivas para levantar la No Conformidad.

El inspector de Aseguramiento de la Calidad realizará el seguimiento a las acciones correctivas implementadas por el Contratista y revisará la Solicitud de Cierre de Acción Correctiva emitido por el área de Control de la Calidad, y en caso sea conforme aceptará la Acción Correctiva.

7.5. Procedimiento de Auditoria

El Supervisor coordina con el Contratista las correcciones necesarias y los nuevos ensayos o inspecciones, hasta que se cumpla con la documentación técnica y se apruebe la etapa de construcción para continuar con el desarrollo del proyecto.

En caso se detecten observaciones en forma reiterativa o se detecte una situación no conforme que afectará la calidad del producto final, comunica por escrito al Supervisor las no conformidades encontradas mediante el Reporte de No Conformidad.

El Supervisor comunica al contratista las acciones correctivas necesarias para evitar que el ensayo o inspección se vuelva a efectuar fuera de la documentación técnica. Implementadas las acciones correctivas, se volverán a ejecutar ensayos e inspecciones hasta lograr la aprobación de la etapa constructiva y proceder al cierre del documento.

Dentro del proceso de construcción, El supervisor desempeña una función muy importante que es la de ACEPTAR o RECHAZAR el producto terminado ejecutado por el contratista y aprobado por el Control de Calidad basando su veredicto en las observaciones técnicas dadas por Aseguramiento de la Calidad.

En caso el Supervisor RECHACE el producto terminado observado, el contratista volverá a ejecutar el trabajo y realizar la aprobación por Control de Calidad hasta que se APRUEBE el producto terminado en cumplimiento con la documentación técnica. En caso se APRUEBE el producto terminado, el proceso de calidad en construcción ha concluido y se continua con la siguiente etapa de construcción hasta la conclusión del proyecto.

Aseguramiento de la Calidad de la construcción



Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

7.6. Frecuencias de la auditoria

Aseguramiento de la Calidad define la frecuencia de auditorias que se realizarán en el Plan de Aseguramiento de Calidad aprobado. La lista de frecuencias será elaborada por Aseguramiento de Calidad y aprobada por el Cliente, previa a su implementación, teniendo las siguientes consideraciones:

- La frecuencia será fijada en base de al Plan de Control de Calidad en Construcción aprobado para el proyecto (frecuencia mínima del 10%)
- La frecuencia será fijada en base de los requerimientos del Cliente y de Ingeniería, según lineamientos del contrato y la documentación técnica
- Dentro del proyecto, Aseguramiento de Calidad, Ingeniería y Cliente determinarán las tareas críticas, cuya falta de control afectará la funcionalidad del producto, el plazo y el costo las cuales deberán ser auditadas con una frecuencia mayor a las no críticas.
- Se preverá que los inspectores, en la medida de lo posible, presencien y auditen los primeros ensayos e inspecciones realizados a materiales, equipos, instrumentos y productos terminados, con el fin de evaluar la eficacia de los mismos; y plantear las correcciones necesarias al Supervisor al inicio de cada actividad.
- La frecuencia será la mayor posible para formar una idea clara sobre las fortalezas y debilidades en la implementación del Plan de control de calidad y comunicarlas al Supervisor para tomar las medidas correctivas necesarias.
- A lo largo del proyecto, el auditor podrá modificar la frecuencia establecida en el Plan de Aseguramiento de Calidad, pudiendo aumentar o disminuir esta frecuencia basándose en la evaluación de la eficacia de la implementación del Plan de Control de Calidad.

7.7. Auditorias de Materiales, Equipos e Instrumentos en Terreno

Consisten en verificar la conformidad de materiales, equipos e instrumentos que arriban a terreno, procedente de fabricantes externos respecto a, las hojas de requerimientos técnicos aprobados por Ingeniería, y el proceso de embalaje, transporte y descarga. El Inspector de Aseguramiento de la Calidad registrara los resultados en el Reporte de Inspección de Ingeniería, de acuerdo a las siguientes acciones:

- Liberación de los materiales, equipos o instrumentos para su uso en terreno, en caso este conforme.
- Que el material, equipo o instrumento presenta situaciones no conformes menores que pueden ser reparadas en campo, en cuyo caso se firma el reporte de inspección de ingeniería y se colocan las situaciones no conformes que serán levantadas en terreno por construcción y la auditoria de levantamiento de situaciones no conformes se realizará en terreno a medida que vayan realizando los trabajos de reparación y proceder a cerrar el reporte de inspección de ingeniería.
- Se rechaza el material, equipo o instrumento en caso sea no conforme y no puede ser reparado en terreno. Se procederá a realizar el seguimiento al fabricante para la reparación o reemplazo del elemento y ejecutar la nueva inspección hasta lograr la conformidad y liberación para su uso.



Aseguramiento de la Calidad de la construcción

Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

 En este tipo de auditorias, no se emitirá reporte de no conformidad al cliente, para el seguimiento se empleara el Reporte de Inspección de Ingeniería.

7.8. Auditoria de campo durante la ejecución de ensayos estandarizados e inspecciones

Consiste en realizar una verificación del proceso de ejecución de ensayos estandarizados e inspecciones en campo y laboratorio, y calibraciones de los equipos de medición. El objetivo es evaluar el cumplimiento de los procedimientos aprobados, y la eficacia del Plan de Control de Calidad y comunicar al Cliente las situaciones de no conformidad y las acciones correctivas tomadas. Durante la auditoria, los inspectores deben cumplir como mínimo con las actividades siguientes:

- Revisa la documentación técnica del proyecto y los procedimientos de ensayos e inspecciones aprobados por Ingeniería y Aseguramiento de Calidad.
- Revisa la programación de ensayos e inspecciones propuesta por Control de Calidad.
- Observa el desarrollo del ensayo de campo o laboratorio y verifica si los métodos utilizados cumplen con los procedimientos aprobados y estándares aplicables.
- Verifica si los equipos y materiales utilizados cuentan con la certificación de fabricación o calibración, se hace referencia a la capacidad de medición y precisión de los resultados de acuerdo a la documentación técnica.
- Revisa el registro de Control de Calidad, verificando que todos los campos sean llenados adecuadamente y tengan la firma del personal involucrado.
- Aprobar o rechazar el ensayo o inspección y repetición hasta lograr la aprobación respectiva.
- Comunica por escrito al supervisor en caso detecte que existe alguna observación al proceso de ejecución del ensayo o inspección o no se está utilizando el equipo adecuado, para su inmediata corrección antes de que proceda a ACEPTAR o RECHAZAR el trabajo ejecutado. Esta comunicación debe ser mediante un Reporte de Inspección o un Reporte de No Conformidad dependiendo de la gravedad de la situación no conforme encontrada.

7.9. Auditoria de producto terminado

Consiste en verificar el producto terminado y aprobado por Control de Calidad y/o aceptado por el Supervisor de acuerdo a la documentación técnica y comunica al Cliente en caso se detecten situaciones no conformes. Durante la auditoria; deben cumplirse como mínimo con las siguientes actividades:

- Revisar la documentación técnica aplicable.
- Coordinar con Control de Calidad para realizar la auditoria del producto terminado.
- Solicitar la documentación de sustento de aprobación del producto terminado bajo inspección y verifica que los registros de ensayos e inspecciones de campo o laboratorio estén en formatos aprobados y cuenten con las firmas necesarias para la aprobación, y con la



Aseguramiento de la Calidad de la construcción

Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

frecuencia mínima previa evaluación de las condiciones de terreno y / o material existentes en el área de trabajo.

- Verificar que en el registro de ensayo y / o inspección se específica claramente, que el producto terminado cumple con la documentación técnica aplicable o condiciones que no cumplen con la documentación técnica aplicable, bajo las cuales se APROBÓ por control de calidad y se ACEPTÓ por el Supervisor.
- Verificar que el producto terminado cumpla con lo estipulado en el registro de ensayo y / o inspección y con la documentación técnica aplicable.

El Inspector verificará el total cumplimiento de la documentación técnica aplicable y los procedimientos aprobados, CERTIFICARÁ la adecuada implementación y eficacia del Plan de Control de Calidad, en caso que se detecten situaciones no conformes con la documentación sustento de aprobación y/o producto terminado con Comunicará por escrito al Supervisor de Construcción mediante el Reporte de No Conformidad.

7.10. Auditoria de Documentación

Consiste en la revisión de documentos y verificación del cumplimiento de los Protocolos de Control de la Calidad y la elaboración del Dossier de la Calidad por el Inspector de Aseguramiento de la Calidad. Este tipo de auditoria incluye el archivo de la copia original del Dossier y su aprobación y remisión a Control de Documentos a la culminación de la construcción.

7.11. Documentación Técnica y de Control de Calidad

Consiste en verificar la documentación técnica aplicable utilizada por el contratista en terreno y laboratorio durante el desarrollo del proyecto. Así como la documentación generada por Control de Calidad en campo y laboratorio en la implementación del Plan de Control de Calidad. Durante la auditoria; deben cumplirse como mínimo con las actividades siguientes:

- Revisar la documentación técnica aplicable, procedimientos y formatos aprobados.
- Emitir una lista actualizada de la documentación técnica del proyecto, con una frecuencia establecida por Aseguramiento de Calidad, con la cual la Oficina Técnica del Contratista realizará un chequeo de la documentación y emitirá un reporte de conformidad.
- Verificar en forma aleatoria la documentación técnica utilizada en oficina técnica, laboratorio y terreno.
- Revisar los archivos de Control de Calidad generados en terreno y laboratorio según el Plan de Control de Calidad aprobado, basándose en el índice de protocolos actualizado, procedimientos y formatos de registro aprobados.
- Verificar aleatoriamente de los certificados de fabricante y de calibración de materiales y equipos utilizados para la construcción, ensayos o inspecciones por el contratista y / o Control de Calidad en campo o laboratorio. Adicionalmente se inspeccionará los registros de control de calidad de materiales y equipos fabricados fuera de terreno.
- Comunicar al Supervisor de Construcción de las situaciones no conformes encontradas mediante un Reporte de Inspección o un Reporte de No Conformidad dependiendo de la gravedad de la situación no conforme encontrada.

Aseguramiento de la Calidad de la construcción



Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

7.12. Auditoria del "Dossier de la Calidad"

Consiste en verificar periódicamente el Dossier de la Calidad del proyecto entregado por Control de Calidad con una frecuencia establecida por Ingeniería y Aseguramiento de la Calidad. El objetivo de la auditoria es evaluar la formación y manejo del documento y la actualización periódica del Índice de Protocolos. Como alternativa el "Dossier de la Calidad" puede ser entregado en forma permanente a Aseguramiento de Calidad ó Ingeniera; para ello el contratista actualizara los protocolos y levantara las observaciones necesarias y Control de Calidad deberá mantener una copia en terreno del documento para uso o consulta.

Este ciclo de auditorias es repetitivo en la frecuencia establecida hasta el término del proyecto, donde Aseguramiento de la Calidad e Ingeniería revisan y aprueban el total del "Dossier de la Calidad" y lo firman en señal de conformidad, para ser entregado al Cliente como sustento del nivel de calidad del proyecto. En este tipo de auditorias no se emite comunicación al cliente, debido a no conformidades, solo se realiza el seguimiento al levantamiento de las observaciones.

7.13. Situación de No Conformidad

Como parte de la implementación del Plan de Aseguramiento de la Calidad se ejecutan auditorias para verificar la eficacia del Plan de Control de Calidad implementado. En este proceso de auditoria se detectan situaciones en donde no se cumple con algún requisito establecido aplicable lo cual recibe el nombre de "situación de no conformidad". Una excesiva cantidad de situaciones de no conformidad demostrará que el Plan de Control de Calidad no es eficaz.

En caso de detección de una situación de no conformidad; se deberán revisar los procedimientos de ensayo o inspección, procedimientos constructivos, materiales, equipos o personal ejecutor; para detectar la causa de la situación de no conformidad y tomar las acciones correctivas efectivas y que el Contratista pueda demostrar que esta situación de no conformidad no volverá a ocurrir.

Para la comunicación al Supervisor de Construcción se hará uso de:

- Reporte de Inspección.- Cuando la situación de no conformidad es detectada durante la ejecución de un ensayo, inspección o método constructivo o uso de material, equipo, instrumento o por el personal encargado que deviene en una falta al procedimiento aprobado o documentación técnica y no afecta inmediatamente la calidad del producto terminado final, lo que constituye una situación no conforme de menor importancia, y
- Reporte de No Conformidad.- Cuando la situación de conformidad es detectada en forma reiterativa durante la ejecución de un ensayo, inspección o método constructivo o uso de material, equipo, instrumento o ejecución por personal encargado que deviene en una falta al procedimiento aprobado o documentación técnica, que por su reiteración afectará la calidad del producto terminado; o cuando el producto terminado aprobado por Control de Calidad y /o aceptado por Supervisor no cumple con la documentación técnica ó cuando una etapa constructiva ha dado inicio sin haberse aprobado y aceptado la etapa

BISA
BURNALINGENEROVA
CHPICACOYSO AREI

Aseguramiento de la Calidad de la construcción

Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

anterior con la documentación de sustento aprobada, lo que constituye una situación no conforme de mayor importancia.

7.14. Registros

Reporte de Aceptación.- Este documento es generado para una y solo una de las siguientes condiciones:

- Entrega de área de construcción incluyendo puntos topográficos; en este caso el originador será el Ingeniero de Terreno del área donde se desarrollará el proyecto y se emitirá previo al inicio físico del proyecto.
- Aceptación Plan de Control de Calidad ó personal de Control de Calidad; en estos casos el originador será el encargado de Aseguramiento de la Calidad y se emitirán en el inicio del proyecto y cuando haya alguna modificación del Plan o personal de control de calidad.
- Aceptación Plan de Aseguramiento de la Calidad en construcción ó personal de aseguramiento de calidad, en estos casos el originador será el Cliente ó Representante autorizado y se emitirá al inicio del proyecto y cuando haya alguna modificación del Plan o personal de Aseguramiento de la Calidad.
- Aceptación técnica del término de trabajos de construcción, en este caso el originador será el contratista y adicionará el Reporte de Verificación de Cierre de Documentación" debidamente firmado por los representantes de Ingeniería, Aseguramiento de Calidad y Preoperaciones/Operaciones dando constancia de que el contratista no adeuda ningún documento a estas áreas y se da por concluido los trabajos de construcción, desde el punto de vista técnico. Este documento se emitirá al finalizar los trabajos de construcción, levantamiento de observaciones y entrega de la documentación técnica y de control de calidad.

Dentro del procedimiento de manejo del reporte de aceptación se tiene:

- El originador completará la parte informativa, describirá los ítems que se están aceptando y los ítems que están exceptuando en la aceptación; y marcará en el cuadro de distribución a las personas involucradas.
- o Se procederá con la firma del originador, contratista, gerente de Ingeniería y gerente de área para conformidad del reporte de aceptación.
- El originador entregará el reporte de aceptación a Control de documentos, donde se asignará una numeración correlativa y se procederá a la distribución correspondiente, con lo que se concluye el trámite de este documento.

Reporte de Inspección de Ingeniería.- Este documento es generado por el personal de Logística de Terreno para registrar la recepción e inspección técnica de conformidad; por parte de ingeniería de terreno, de un material, equipo o instrumento que llega a terreno para su uso en la Construcción del proyecto. Dentro del procedimiento de manejo del Reporte de Ingeniería se tiene:

El encargado de Logística llena la parte informativa del formato, la parte descriptiva e información general del material, equipo e instrumento que arriban a terreno comprados por Logística del Proyecto y que cuentan con su proceso de control y aseguramiento de calidad durante su etapa de construcción, marca el cuadro de distribución a las personas



Aseguramiento de la Calidad de la construcción

Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

involucradas y comunica al encargado de inspecciones de ingeniería de terreno (generalmente Aseguramiento de Calidad)

- El encargado de ingeniería de terreno, solicita y obtiene de Control de Documentos o del Ingeniero la hoja de requerimientos técnicos del material, equipo o instrumento que se va a inspeccionar, con la cual se procede a realizar la inspección y registra el resultado de la inspección.
- En caso de que ingeniería de terreno marque ACEPTADO, el material, equipo o instrumento queda conforme para que pueda ser usado por construcción en terreno.
- en caso de que ingeniería de terreno marque ACEPTADO con observación ó RECHAZADO deberá colocar las observaciones, la categoría y el responsable del seguimiento para levantar estas observaciones. En el primer caso las observaciones serán de menor importancia y serán levantadas en campo por construcción o fabricante durante el proceso constructivo y quedan liberados para su uso en campo, el levantamiento de observaciones se hará a medida de que se vayan resolviendo en terreno; en el segundo caso las observaciones son de mayor importancia y serán levantadas por el fabricante en bodega o en fabrica y el elemento no queda liberado para su uso en campo, una nueva inspección se realizara cuando se hayan levantado las observaciones o reemplazado el elemento, si esta conforme se libera y se firma el reporte de inspección de ingeniería, en caso no conforme se realiza nuevamente el ciclo de levanta-miento de observaciones hasta lograr la conformidad.
- Una vez que ingeniería de terreno dio la conformidad técnica y firmo el documento, este es entregado a control de documentos, donde se asignará una numeración correlativa y se procederá a la distribución correspondiente, con lo que se concluye el tramite de este documento.

Reporte de Frecuencias de Inspección Mínima.- Este documento es generado por Aseguramiento de Calidad, en el inicio del proyecto, para registrar la tasa de frecuencia de inspección minima que será desarrollada durante la implementación del Plan de aseguramiento de calidad en construcción aprobado por el Cliente para cada proyecto en particular con el fin de auditar la implementación y efectividad del Plan de control de calidad en Construcción aprobado. Dentro del procedimiento de manejo de Reporte de Frecuencias de Inspección mínima se tiene:

- El encargado de aseguramiento de calidad llena la parte informativa del formato; determina las etapas de control de calidad que serán inspeccionados, el área responsable de la inspección y la frecuencia mínima de inspección basándose en el índice de protocolos y Plan de control de calidad en construcción emitidos por el contratista; marca el cuadro de distribución a las personas involucradas, firma y envía al Cliente o su representante para su revisión, aprobación y firma.
- Una vez que el reporte de frecuencias de inspección mínimas haya sido revisado, aprobado y firmado se envía a control de documentos, en donde se asignará una numeración correlativa y se procederá a la distribución correspondiente, con lo que se concluye el trámite de este documento.

Aseguramiento de la Calidad de la construcción



Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

Reporte de Inspección (RI).- Este documento es generado por el Auditor o personal que realiza una auditoria para registrar una situación de no conformidad de menor importancia y comunicarla al Cliente para que se tomen las medidas correctivas necesarias para garantizar la calidad del Proyecto. Dentro del procedimiento de manejo del Reporte de Inspección se enfocará su detección, emisión, seguimiento y cierre, según los pasos y condiciones a tomar como se describe a continuación:

- El Auditor realiza la auditoria y detecta una situación de no conformidad de menor importancia, se comunica con el Supervisor del área y en presencia del mismo procede a enumerar y registrar, en el Reporte de Inspección, las situaciones de no conformidad de menor importancia, citando la documentación técnica o procedimiento aprobado infringido, luego enuncia y registra las recomendaciones técnicas, que desde el punto de vista del Auditor, solucionaran la situación de no conformidad de menor importancia y garantizaran el cumplimiento con la documentación técnica y procedimientos aprobados.
- El Supervisor verifica las situaciones de no conformidad de menor importancia y las recomendaciones respectivas dadas por el Auditor y procede a firmar el reporte de inspección generado en terreno para conocimiento del área, método constructivo, procedimiento de ensayo o inspección, material, equipo, instrumento o personal ejecutor observado en la situación de no conformidad de menor importancia,
- El Auditor procede a firmar y marcar el cuadro de distribución a las personas involucradas; como minimo a gerente de área, superintendente del área, contratista, aseguramiento de calidad y otros involucrados, en el Reporte de Inspección y lo envía para firma de conocimiento y conformidad del Encargado de aseguramiento de calidad, luego se envía a control de documentos, donde se asignará una numeración correlativa y se procederá a su distribución correspondiente.
- El reporte de inspección es distribuido a las personas involucradas y tiene una vigencia máxima de 07 días útiles para ser corregido, inspeccionado, aprobado, auditado, aceptado y cerrado por parte del contratista, Control de Calidad, Aseguramiento de Calidad y Supervisión. En caso de que no se tome acción correctiva y no se cierre el documento dentro del plazo de 7 días útiles, este documento será cerrado por el Auditor y se dará pase a generar un reporte de no conformidad (RNC), por considerarse situación de no conformidad de menor importancia reiterativa, según procedimiento específico descrito líneas abajo. Existirán casos en que las acciones correctivas tomen mas de 7 días útiles sea por falta de equipo en el área de trabajo o por la falta de algún material o equipo aprobado que no permite corregir esta situación de no conformidad de menor importancia, en este caso especifico el supervisor de construcción esta en la obligación de comunicar a Aseguramiento de calidad del motivo por el cual el reporte de inspección permanecerá abierto sin convertirse en un re-porte de no conformidad y dará el nuevo plazo para el cierre del documento, lo cual quedará registrado.

Inmediatamente después que el supervisor de construcción haya sido notificado de la existencia de la situación no conforme, podrá proceder de la siguiente manera:



Aseguramiento de la Calidad de la construcción

Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

El Supervisor acoge todas las recomendaciones dadas en el reporte de inspección y las implementa con el contratista en su totalidad, lo que implica que Control de Calidad realice los nuevos ensayos o inspecciones para la aprobación y registro de la etapa de construcción observada y se procede a la verificación del Auditor para certificar el cumplimiento o no con la documentación técnica aplicable y procedimientos aprobados.

El Supervisor acoge las recomendaciones dadas en el reporte de inspección pero implementa sólo una parte con el contratista y la otra par-te optan por otras alternativas técnicas existentes, luego Control de Calidad realizará los nuevos ensayos o inspecciones para la aprobación y registro de la etapa de construcción observada y se procede a la verificación del Auditor para certificar el cumplimiento o no con la documentación técnica aplicable y los procedimientos aprobados.

El Supervisor acoge las recomendaciones dadas en el reporte de construcción pero no las implementa por considerar que su importancia no afecta la integridad de la etapa constructiva y procede a ACEPTARLA basando su decisión en la aprobación del control de calidad, para ello el Supervisor pondrá por escrito, en el registro de ensayo o inspección de Control de Calidad, las condiciones de aprobación que no cumplen con la documentación técnica o los procedimientos aprobados y pro-cederá a firmarlo en representación del Cliente en señal de aceptación de las condiciones de aprobación de la etapa de construcción observa-da, en este caso ya no dará lugar a una verificación del Auditor sino colocará alguna observación adicional, en el registro de control de calidad, que considere necesaria de registrar.

El Supervisor acoge las recomendaciones y no las implementa de inmediato, sino realiza la consulta al ingeniero solicitando la posición técnica y la flexibilidad del diseño frente a las condiciones de la situación de no conformidad, debiendo el ingeniero pronunciarse en el menor tiempo, teniendo la posibilidad de: 1) Aceptar todas las condiciones de ensayo o inspección fuera de documentación técnica y procedimientos aprobados para lo cual emitirá una modificación para el caso especifico o generalizando la aprobación para todos los ensayos ó inspecciones del mismo tipo, 2) Aceptar en parte las condiciones de en-sayo e inspección fuera de documentación técnica y procedimientos aprobados para lo cual emitirá una modificación oficial dando sus directivas técnicas para llevar estas condiciones dentro de la documentación técnica, y 3) no aceptar las condiciones del ensayo o inspección fuera de documentación técnica y dando la directiva técnica de rehacer el ensayo o inspección cumpliendo con la documentación técnica y procedimientos aprobados. En el caso 1, el Supervisor procederá a ACEPTAR la etapa de construcción adjuntado la modificación emitida por el ingeniero al protocolo de control de calidad y firmando en señal de conformidad, en el caso 2 con las modificaciones oficiales emitidas por el ingeniero e implementadas por el contratista y aprobadas por Control de Calidad, el auditor procederá a la verificación del cumplimiento o no de la etapa de construcción con la documentación técnica y procedimientos aprobados, en el caso 3, el contratista procederá a ejecutar nuevamente los trabajos y realizar los ensayos e inspecciones



Aseguramiento de la Calidad de la construcción

Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

de control de calidad para la aprobación y verificación del auditor del cumplimiento o no de la etapa de construcción con la documentación técnica o procedimientos aprobados.

En el caso de que el Auditor verifique que las medidas correctivas implementadas cumplen con la documentación técnica y procedimientos procederá a cerrar el reporte de inspección adjuntando los nuevos registros de ensayos e inspecciones de aprobación por control de calidad de la etapa de construcción y lo enviara para firma de conformidad del Encargado de aseguramiento de calidad y gerente de Ingeniería de Terreno y se enviara para distribución por control de documentos a todos los involucrados.

En el caso de que el Auditor verifique que las medidas correctivas implementadas no cumplen con la documentación técnica o procedimientos aprobados, pero la etapa de construcción ha sido aceptada por el supervisor de construcción o ingeniero, el auditor procederá a cerrar el reporte de inspección adjunto los registros de ensayo e inspección de aprobación de control de calidad debidamente firmados por el Supervisor en señal de aceptación y / o adjuntando la modificación emitida por el ingeniero y lo enviara para firma de conformidad del Encargado de aseguramiento de calidad y gerente de Ingeniería de Terreno y se enviara para distribución por control de documentos a los involucrados.

En caso de que el Auditor verifique que las medidas correctivas implementa-das no cumplen con la documentación técnica o procedimientos aprobados y no ha sido aceptado por el Supervisor o Ingeniero no cerrará el registro de inspección y procederá ha emitir un nuevo registro de inspección o reporte de no conformidad según sea el caso, y se comunicará al Supervisor para la medidas correctivas por el contratista hasta la aprobación, conformidad y aceptación de la etapa de construcción observada y cierre del documento emitido.

Una vez implementadas las medidas correctivas, aprobadas, auditadas y aceptadas las etapas de construcción y cerrado los reportes de inspección se da paso a la siguiente etapa de construcción, en un ciclo repetitivo hasta el término del proyecto.

Reporte de No Conformidad (RNC).- Este documento es generado por el Auditor o personal que realiza una auditoria para registrar una situación de no conformidad de mayor importancia y comunicarla al Cliente para que se tomen las medidas correctivas necesarias para garantizar la calidad del Proyecto.

Dentro del procedimiento de manejo del reporte de no conformidad se enfocará su detección, emisión, seguimiento y cierre, según los pasos y condiciones como se describen a continuación:

El Auditor realiza la auditoria y detecta una situación de no conformidad de menor importancia reiterativa o no levantada dentro de 7 días útiles sin la justificación correspondiente o una situación de mayor importancia, se comunica con el Supervisor del área y en presencia del mismo procede a enumerar las situaciones de no conformidad de mayor importancia y procede a emitir un reporte de no conformidad (RNC), registrando la situación no conforme de mayor importancia citando la documentación técnica y procedimientos aprobados infringidos y registrará las recomendaciones técnicas que desde el punto de vista del



Aseguramiento de la Calidad de la construcción

Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

Auditor, solucionarán la situación de no conformidad de mayor importancia y garantizara el cumplimiento con la documentación técnica y procedimientos aprobados.

- El Supervisor verifica las situaciones de no conformidad de mayor importancia y las recomendaciones respectivas dadas por el Auditor; y toman conocimiento del área, método constructivo, procedimiento de ensayo o inspección, material o equipo, instrumento o personal ejecutor observado.
- El Auditor Ilena la parte informativa y procede a firmar y marcar el cuadro de distribución a las personas involucradas; como mínimo: gerente de área, superintendente del área, contratista, Aseguramiento de Calidad, contratos y otros involucrados; en el Reporte de No Conformidad y lo envía para firma de conocimiento y conformidad del Encargado de aseguramiento de calidad, quien colocará la disposición y categoría del reporte de no conformidad, luego se envía a control de documentos, donde se asignará una numeración correlativa y se procederá a su distribución correspondiente.
- Dentro de las disposiciones y categorías que el Encargado de aseguramiento de calidad puede asignar a un reporte de no conformidad están:

Categoría A: dentro de esta categoría se puede dar la disposición de "Usar como esta" lo que significa que la etapa de construcción o producto terminado final puede ser utilizada con las situaciones no conformes de mayor importancia, las cuales no afectaran la integridad de la estructura, o la disposición de "Reparar" lo que significa que se debe realizar un pro-ceso de reparación; adicional a los métodos constructivos; a la etapa de construcción o producto terminado final para levantar las situaciones de no conformidad de mayor importancia, para después ser usada sin afectar la integridad de la estructura.

Categoría B dentro de esta categoría se puede dar la disposición de "Rehacer" lo que significa que el contratista deberá deshacer la etapa de construcción o producto terminado hasta cierta etapa y volver a construirlo según métodos constructivos especificados, con lo cual estarían cumpliendo con la documentación técnica y procedimientos aprobados y permitirá su uso sin afectar la integridad de la estructura, o la disposición de "Rechazado" lo que significa que la etapa constructiva o producto terminado ha sido rechazado, por no poderse reparar, ni rehacer, ni usar como está, sin que afecte la integridad de la estructura por lo que el contratista deberá eliminar y reemplazar en su totalidad la etapa de construcción o producto terminado con métodos constructivos especificados, para garantizar la integridad de la estructura.

El reporte de no conformidad es distribuido a las personas involucradas y tiene una vigencia máxima de 07 días útiles para ser corregido, inspeccionado, aprobado, auditado, aceptado y cerrado por parte del contratista, Control de Calidad, Aseguramiento de calidad, supervisión de construcción e ingeniero. En caso de que no se tome acción correctiva dentro del plazo de 7 días útiles o existan acciones correctivas que tomaran mas de 7 días útiles sea por falta de equipo en el sector o por la falta de algún material o equipo aprobado que no permite corregir esta situación de no conformidad de mayor importancia, en este caso especifico el supervisor de construcción esta en la obligación de



Aseguramiento de la Calidad de la construcción

Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

comunicar a Aseguramiento de Calidad el motivo por el cual este reporte de no conformidad permanecerá abierto y fijar un nuevo plazo para su cierre, lo cual quedará registrado

En caso de que la disposición del reporte de no conformidad, dada por el encargado de aseguramiento de calidad, este enmarcada en la categoría A y en disposición "Usar como esta" se deberá enviar una copia del reporte de no conformidad con el sustento correspondiente al Cliente y al Ingeniero de diseño, para que emitan su aprobación y aceptación por escrito de la etapa constructiva o producto terminado sin levantar la situación de no conformidad de mayor importancia, con lo que el Auditor procederá a cerrar el reporte de no conformidad adjuntando el sustento de aprobación y aceptación sea de parte del Cliente o Ingeniero y lo enviara para firma de conformidad del Encargado de aseguramiento de calidad y gerente de Ingeniería de Terreno y se enviará para distribución por control de documentos a los involucrados.

En el resto de categorías y disposiciones el contratista procederá a realizar las reparaciones, re trabajos o rechazos y reemplazos de las etapas de construcción y producto terminado que presentan las situaciones de no conformidad de mayor importancia y Control de Calidad realizará nuevamente los ensayos estandarizados inspecciones para controlar y aprobar la etapa de construcción o producto terminado, luego se procederá a la conformidad del auditor y aceptación del Supervisor para dar paso a la siguiente etapa de construcción y el auditor procederá a cerrar el reporte de no conformidad adjuntando la nueva documentación de control de calidad de los ensayos e inspecciones como sustento de la aprobación y aceptación de la etapa de construcción y / o producto terminado observado, y lo enviará para firma de conformidad del Encargado de aseguramiento de calidad y gerente de Ingeniería de Terreno y se enviara para distribución por control de documentos a los involucrados.

En caso de que la acción de reparar, rehacer o reemplazo no sean aceptables el reporte de no conformidad permanecerá abierto hasta que el contratista implemente correctamente las recomendaciones técnicas y obtenga una etapa de construcción o producto terminado que cumpla con la documentación técnica aprobada, alguna situación de no conformidad de menor o mayor importancia causada por las acciones correctivas, diferentes a las originalmente registradas en el reporte de no conformidad serán documentadas sea en un reporte de inspección o de no conformidad adicional al original, según sea el caso.

Una vez implementadas las medidas correctivas, aprobadas, auditadas y aceptadas las etapas de construcción y cerrado los reportes de no conformidad se da paso a la siguiente etapa de construcción o entrega al Cliente, en un ciclo repetitivo hasta el término del Proyecto.

Registro de Control de Reportes de Inspección / No Conformidad.- Estos documentos son generados por el representante de aseguramiento de calidad para llevar un registro de los reportes de inspección y reportes de no conformidad, por separado, emitidos a lo largo del proyecto. El objetivo es



Aseguramiento de la Calidad de la construcción

Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

mostrar la cantidad, estatus (abierto o cerrado) y tiempo que permanecieron abiertos los reportes de inspección y de no conformidad, lo cual muestra el nivel de eficiencia de la implementación del Plan de control de calidad en construcción en el proyecto en desarrollo y permite tomar las medidas correctivas necesarias para garantizar la calidad del proyecto.

Dentro del procedimiento de manejos del reporte de control de reportes de inspección y no conformidad se tiene:

- El encargado registra las características consignadas en los registros de inspección y no conformidad emitidos así como la fecha de cierre de estos reportes, a lo largo del proyecto.
- o En una frecuencia establecida por Aseguramiento de Calidad y aprobada por el Cliente se emitirán dichos reportes donde se mostrarán los reportes abiertos a la fecha del reporte y el tiempo que permanecen abiertos, para mostrar la eficiencia de la implementación del Plan de control de caiidad en construcción y de la actitud del contratista de mejora continua al resolver las observaciones planteadas por los Auditores en los reportes de inspección o no conformidad.
- El encargado de Aseguramiento de calidad llenara la parte informativa del proyecto y procederá a firmarlo, luego se enviará este reporte al gerente de Ingeniería de terreno para su firma y envío a Control de documentos, en donde le asignarán una numeración correlativa y lo distribuirán a los involucrados, como mínimo: Supervisor, Superintendente, Gerente de Ingeniería de terreno y Contratista para que se tomen las acciones correctivas necesarias para producir su cierre o justificación del no cierre, con lo cual se concluye el tramite de este documento.

8. REGISTROS

FM-71-0-99-01 rev1 Plan de Aseguramiento de la Calidad

FM-71-0-99-02 rev1 Reporte de Inspección

FM-71-0-99-03 rev1 Reporte Inspección de Materiales, Equipos e Instrumentos

FM-71-0-99-04 rev1 Reporte de No Conformidad en Obra

FM-71-0-99-05 rev1 Reporte de Aceptación

FM-71-0-99-06_rev1 Reporte de Aceptación y Cierre de Documentos

FM-71-0-99-07_rev1 Registro de Control de Inspecciones

FM-71-0-99-08 rev1 Registro de Control de No Conformidades

FM-71-0-99-09 rev1 Plan de Puntos de Inspección y Pruebas

FM-71-0-99-10 rev0 Liberación Equipo Inspeccionado

FM-71-0-99-11 rev0 Certificado de QA


FM-71-0-99-12 rev0 Inspección de Pruebas Eléctricas





Documento: PO-71-0-01 Rev. 1, 03-10-08

Anexo 1.- Diagrama de Flujo Aseguramiento de la Calidad de la Construcción



8. Contrato de Obra con Minera La Zanja

CONTRATO DE OBRA CON MINERA LA ZANJA S.R.L.

OBLIGACIONES

- 1 Informe a MLZ en un plazo no mayor a 3 dias calendario de suscrito el contrato y antes del inicio de la obra sobre el personal profesional tecnico y obrero designado para la conformidad de MLZ
- 2 Comunicar cualiquier cambio de personal no más allá de tres dias (debe entenderse calendarios)
- 3. El contratista se compromete a realizar esfuerzos para contratar personas provementes de las comunidades de la zona de influencia del proyecto.
- 4 Sujetarse a las normas de segundad, higiene y medio ambiente al Reglamento de Segundad e Higiene Minera, normas de Segundad Civil y al reglamento interno de Segundad e Higiene Minera de MLZ
- Los materiales e insumos utilizados deben ser nuevos y libres de defecto.
- 6 El contratista asume los riesgos de pérdidas y daños de los materiales, insumos equipos y herramientas hasta la aceptación de la obra
- 7 Al término de la obra retirará todo desperdicio y desecho estructuras temporales y todo material excedente.
- B. Personal obrero y empleado en planiflas
- Estar al dia en los pagos a cualquier proveedor y/o subcontratista por los servicios prestados en la ejecución de la obra.
- 10 Pagar las aportaciones a Essalud, AFP, al Sistema Nacional de Pensiones, impuesto a la renta, o cualquier tributo; debiendo presentar mensualmente copia de los comprobantes al Dep de Recursos Humanos Si MLZ lo pide se deberá presentar Constancia de No Adeudo emitido por la SUNAT.
- 11.A la suscripción del contrato constancia de declaración de información mediante Planilla Electrónica – PDT 601 debiendo – a partir del mes siguiente de iniciado el proyecto presentar la declaración donde conste el registro del desplazamiento del personal
- 12 A la suscripción del contrato DNI licencia de conducir, certificado de antecedentes policiales y penales y certificados de salud del personal
- 13 Proveer equipos de protección y segundad.
- 14 Se llevará un Cuaderno de Obra
- 15 Proporcionar servicios de primeros auxilios cercano a la ejecución de obra.
- 16 Comunicar a MLZ por escrito y de mariera previa cualquier subcontratación a fin de obtener su autorización.
- 17 Comunicar a MLZ a más tardar al dia siguiente de recibido, cualquier reclamo de las comunidades o centros poblados o de los propietarios de

- los terrenos superficiales. Cualquier respuesta debe ser previa y necesariamente coordinada con MLZ.
- 18 Seguros Complementario de riesgo. Vida ley Póliza contra todo nesgo SOAT. El contrato (9.22) señala los montos. MLZ puede solicitar las pólizas.
- 19 Ocurrido un accidente o hecho riesgosos se debe comunicar dentro de los 2 días calendario por escrito. Así mismo, ocurrido el hecho dentro de las 24 horas se debe comunicar al Departamento de Segundad.
- 20 También debe comunicarse inmediatamente a MLZ cualquier citación que se reciba
- 21 Al término de cada semana se deberá presentar a MLZ un informe detallado sobre el avance de obra que se llamará Informe de Avance de Obrã, consignando los metrados avanzados y demás detalles como el avance de la semana avance acumulado, principales problemas presentados y accidentes ocurridos. Deberá contar con la conformidad de ambas partes.

RESIDENTE:

 Se designará un Ingeniero Residente de Obra, el mismo que debe estar habilitado para el ejercicio profesional.

VALORIZACIONES.

- Valorizaciones guincenales.
- MLZ las revisara en un plazo no mayor de 5 días hábites.
- 3 Si no formula observaciones se da por aprobada.
- Si hubiera alguna observación se la levantará en un plazo de 3 días hábiles
- Dentro de los 5 dias hábiles de aprobada la valorización, se deberá presentar la factura, acompañando copia de la valorización aprobada.
- La última valorización se entrega dentro de los 5 días hábites siguientes a la firma del Acta de Aceptación.

FACTURAS:

- Las facturas serán pagadas en un plazo no mayor a 30 días calendario.
- 2. Las facturas deberán estar acompañadas por una Declaración Jurada según anexo 3, indicando que a la fecha de su presentación todos los montos vencidos y pagaderos por mano de obra, planillas, aportes beneficios, gratificaciones, contribuciones sociales y obligaciones previsionales, impuestos, tributos, suministros equipos y cualquier obligación frente a terceros vinculados a la obra, han sido totalmente cancelados por el contratista, sin que exista carga o contingencia que pueda afectar a MLZ. Caso contrario MLZ puede efectuar los pagos.

CARTA FIANZA

- 1 La garantia por adelanto deberá estar vigente hasta por un mes luego de producida la aceptación de la obra.
- La carta fianza deberá ser renovada dentro de los 10 dias hábiles previos a su vencimiento

PRORROGAS:

 Se debe solicitar dentro de los 5 días calendario de ocumida la causal invocada

MORA O PENALIDAD.

1 Ascendente a 1/2000 del precio alzado por cada dia de atrasa, hasta un tope del 10% del precio alzado.

ENTREGA DE LA OBRA.

- 1 Con una anticipación no menor a 5 dias hábiles el contratista comunicará al Supervisor la fecha de término.
- Dentro de los 5 días de recibida la comunicación MLZ indicará al contratista por escrito la fecha en que se realizará la venficación
- MLZ tendra 7 días hábites para verificar que la obra ha sido ejecutada según las especificaciones. De ser así se procederá a aceptar la obra para lo cual se suscribirá un Acta de Aceptación.
- Si de la verificación se establecieran observaciones se anotaran en el Cuaderno de Obra y la obra se tendrá por no aceptada hasta corregir los defectos.
- 5 Si el contratista no inicia las acciones correctivas en el plazo máximo de 5 dias calendano de realizado el requerimiento. MLZ podrá ejecutar las acciones correctivas cargando el costo al contratista, sin perjuicio de que se resuelva el contrato y se solicite indemnización por daños y perjuicios.

RESPONSABILIDAD FOR DEFECTOS

- 1 En caso de que la obra se destruya total o parcialmente en el plazo de un año contado desde la aceptación el contratista asumirá la responsabilidad.
- 2 Si MLZ fuese multada por actos imputables al contratista, este asumirá el pago de la multa o sanción.

RESOLUCIÓN

- MLZ puede resolver el contrato sin expresión de causa. Para ello basta que curse comunicación con no menos de 7 días de anticipación guedando facultado para pedir indemnización.
- 2 El contratista también puede pedir la resolución, pero tiene que ser con expresión de causa. Pero en este mismo documento necesariamente.

- tiene que otorgarle a MLZ un plazo de 7 dias como minimo para que subsane el incumplimiento que se invoca para la resolución
- 3 Ocurrida la resolución en un plazo máximo de 15 días calendario se procederá a la liquidación
- 4 Si hubiera saldo a favor del contratista, se cancelara dentro de los 30 días calendario siguientes a la presentación de la factura.

CONTROVERSIAS

Seran solucionadas mediante arbitraje.

NO RENUNCIA DE LOS BENEFICIOS:

1. Ni la omisión en la ejecución, ni la demora en el ejercicio y/o el ejercicio parcial de algún derecho, beneficio y facultad del que las partes gocen de acuerdo a este contrato o por mandato de la ley, podrán ser considerados y/o entendidos y/o interpretados como una renuncia a tales derechos, beneficios, o facultades y tampoco implicarán la extinción de los mismos.

9. Formato de Transmittal



TRANSMISIÓN DE DOCUMENTOS



PROYECTO:	Almacén Ge	eneral - I	MLZ TRANSMITTAL N FECHA: 11/06/20		-017						
ORIGINADOR:	ORIGINADOR: SEBASTIAN FLORES GALVAN SOINSA JR. RIO HUALLAGA 134 SAN LUIS, LIMA										
PARA:	HUGO SOTO Buenaventura Larrabure y U Telf. 6266200	a Ingenie Jnanue,									
COPIA A:	WILBER DELGA LUIS ENCALAD		A (SUP. CONSTR.) SUPERVISOR)								
		S SON F	REMITIDOS PARA SU:								
C 01 - Revisión Ir	nterna	「 02	- Revisión y Comentarios	C 04 - C	onstrucción						
C 05 - Incorporad	ción de Cambio	┌ 06	- Referencia	□ 08 - C	ompra						
☐ 09 - Respuesta		Г 99	- Otros								
Item No. D	ocumento	Rev.	Descripción	CNT	FORMATO	Para					
01		01	Informe Final de Obra — Montaje de Estructura Metálica del Almacén General	01	PDF	1					
COMENTARIOS: Documentos env E-mail * * Notificado por e-mail	Copia Físi		CD - DVD FTP Bisa ** FTP Cliento	е** Г	Courier						
·											

RECIBIDO POR:

FECHA:

FIRMA:

ORIGINADOR: MIGUEL ANGEL FARGE INGA

Projecto/Obex	"Almacon General" Minera Le Zanje	
		IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y EVALUACIÓN DE RIESGO "ALMACÉN GENERAL" LA ZANJA
SOINSA		

Cidge: NO REARCHS	
Version: 00	
Paper VI	

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS										EVALUCACIÓN DE RESIGOS						Central Operative del Paligne									
PROCESSO Semente de actividades que		TPO DE ACTIVIDAD	Fuente o situación con el potencial p	LIGRO ara causer daño en términos de lesión o una combinación de estos.		CONSECUENCIA	OFERACIÓN	MODERCA		•		PROBABIL		DE PREMO	EVERIDA	, 		GRADO DI RIESGO	acces and a	BERSIA	(BITORIC)		THE SECOND	Descripción de medidas de control	
penilm tendemer hauster en dem de nouves y el ladaje de las percones, en prolectus o servicios	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	RUTHARIA	FUENTE (Oue, Equipo, herramienta, material vehículo u otroe que pueden causar u accidente o incidente)		RESGOS Alropelios, choques, etc	Perdides de un recuno, puede aer humano, material, eujos, medio ambiente o paralización de las operaciones	MORBAL	PROPIO	REQUISITOS LEGALES	OVCHOOS	White de Persons Expense	(9) befor de Procedenientos Guidante (9) befor de Capacitación	(C) before de Esposición al Palgro PROBABLEJAO (P)	Personne (S.y.80)	Operationals (OPER)	tal ovenesas	Macanine (P.X.B.)	CAMPOONE RESEO	виншески	CONTRACES DE MA	ON COLUMN TO SUBSEMENT	SUE O EDICTEM	EQUIPOS DE MOTECCO	DESCRIPTION	MICHAEL
	Transiedo de materiales y herramientas	×	Trailer, setructuras metificas (cotur 6jerales, articetres, puertas y vente metificas), fisces mictas, andemica, etc.	nes Al traslader les estructures methic		Perdide humana., perdide de materiel , herramientas	x	x	D.S. 009-2005-TR Reglemento de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria, D.S. 046-2001-EM Reglemento de Seguridad e Higiene Minera		2	2 1	2 7	3 2	2 1	•		T NE		x	x	×		Verificar al el trater ovenits con los siguientes documentos: Brevete del conductor, Terjota de projected del trater, Pública de seguro rigentes, Beguro obligatorio del accidentes de tratallo — BOAT, Confiliado de revisión florites rigentes, Confiliado de capacitación del conductor, Quie de remisión indicando el nombre de la empresa de transportia, la empresa generadora de serga, detos del bien transportado.	BUPERVISOR DE SEGMA YO BUPERVISOR DEL AREA
de maio idea y espaip	Oscorga de materiales y herramientas	x	Estructurae metálicas (columns, tijem arricetras, puertas y ventanas metálic andamics, llaves mictias, etc.	ies. Al descargar los materiales herramientas al áres de trabajo	^y Calda en el mismo nivel	Contusión, fracturas	x	x	D.S. 009-2005-TR Regismento de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria, D.S. 046-2001-EM Regismento de Seguridad e Higiene Minera		2	2 1	2 7	2 3	2 2	•		r N6		×	x x	x	×	Copocitor al personal para realizar dicha solhidad, Realizar is charte de 8 minutos, Barlatzar el area de trabajo, inspeccioner el area de trabajo, utilizar EPP de una chigatorio.	SUPERVISOR DE SEOMA Y/O SUPERVISOR DEL ÁREA
	Traslado del personal	x		Al Trasladar personal al área de trabajo	Calde en el mismo nivel.	Contusión, fractures	x	x	D.S. 009-2005-TR Regismento de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria, D.S. 048-2001-EM Regismento de Seguridad e Higene Minara	x	2	3 1	2 8	1 2	2 2	, 000		NS			×	x	x	Capacitar al personal en vies de selfaltzación, vilitzar equipos de protección personal de uso céligatorio.	BUPERVISOR DE SSONA Y/C BUPERVISOR DEL ÂREA
National Association	Verificación de medidas de trabajo civil		x Nivel , Teodolito, Winche.	En le verificación de medidas de la obras civiles	Caide on el mismo nivel.	Contusión, fracturas	x	x	D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y au modificatoria, D.S. 045-2001-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera	x	2	3 1	2 4	1 2	2 1	•		NS.			x		x	Raelitzer la charte de 5 minutos, Befeitzer el éres de trabejo, inspeccioner el éres de Vebejo, vilitzer EPP de uso cibigatorio .	SUPERVISOR DE SIGNA Y/O SUPERVISOR DEL ÁREA
	Montaje de columna	x	Grúe, estrobos, vientos, columnes	Ruptura del estrobo	Aplastamiento, caide de estructuras.	Perdide humana.	x	x	D.S. 009-2005-TR Regismento de Seguridad y Salud en el Trabejo y su modificatoria, D.S. 046-2001-EM Regismento de Seguridad e Higiene Mitsera	x	2	2	3 10	3 2	2 1	7	70 4	O N8	1	x	x x	x	×	Dilusión y oppositación del procedimiento Montejo de estrutiums metilitass. Resilitar la charla de 5 minutos, Sefalizar el área de trabejo, impeccioner el área de trabejo, villitar EPP de use distigatorio.	SUPERVISOR DE SEGMA VIO SUPERVISOR DEL AREA
	Verificación de niveles	M	x Nivel, Teodolito, Windhe.	En la verificación del nivel	Caide en el mismo nivel.	Contusión, fracturas	x	x	D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria, D.S. 046-2001-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera	*	2	' '	2 6	2 2	2 1	7	9 1	NS			x	6.4	×	Realizar la charla de 5 minutos, Sofializar el áreo de trabajo, inspecidoner el áreo de trabajo, utilizar EPP de uno obligatorio.	SUPERVISOR DE SSOMA Y/O SUPERVISOR DEL ÁREA
	Montaje de Geralee	x	Grúe, estrobos, vientos, fijerales	Ruptura del estrobo	Aplastamiento, calda de estructuras	Perdida humana.	x	x	D.S. 009-2005-TR Regiemento de Seguridad y Sabut en el Trabajo y su modificatoria, D.S. 046-2001-EM Regiemento de Seguridad e Higiene Minera	x	2 3	,	2 8	3 2	2 1	7	• •	NS		x	x x	x	×	Délusión y capacitación del procedimiento Monteje de setructuras metálitose. Resiltar la charte de 6 minutos, Serializar el área de trabajo, Inspeccionar el área de trabajo, villiam EPP de uso chiligatorio.	SUPERVISOR DE SEGNA Y/O SUPERVISOR DEL ÁREA
Manage of the later of the late	Montaje de viguetae		Elevador articulado, viguetas, andemios .	Al realizar el montaje de viguetar con el elevador articulado	e Caida deede un nivel diferente, ceide de estructuras	Perdide humana, perdide de materiales	x	x	D.S. 009-2005-TR Regismento de Seguridad y Selud en el Trabejo y su modificazione, D.S. 048-2001-EM Regismento de Seguridad e Higiene Minera	*	1 2	,	2 6	3 2	2 1		в т	N8		x	x	x	x	Difusión y capacitación del procedimiento Montejo de setructuras metálicas. Resiliare la charta de 5 minutos, Señalizar el área de trabajo, Inspeccionar el área de trabajo, utilizar EPP de uso cóligatorio.	BUPERVISOR DE BROMA Y/O BUPERVISOR DEL ÂREA
Marine militar	Installación de arricetres	x	Elevador articulado, articetres.	Al realizar al montaje de viguetas con al elevador articulado	Calda deads un nivel diferente nivel	Perdids humans, perdids de meteriales	×	x	D.S. 009-2005-TR Ragismento de Seguridad y Salud en al Trabajo y su modificatoria, D.S. 046-2001-EM Ragismento de Seguridad e Higisme Minera	×	2 1	2	2 7	3 2	2 1			NS		x	x	×	x	Capaciter al personal para realizar dicha solividad, Realizar la charta de 5 minutos, Sarializar el área de trabajo, inspeccionar el área de trabajo, vilitar EPP de seo ciólogistrio.	SUPERVISOR DE SOOMA Y/O SUPERVISOR DEL ARSA
	Montaje cerramiento (pered)	x	Elevador articulado, carramiento.	Al resitzar el montaje de cerramiento con el elevador articulado	Calde deede un nivel diferente nivel, calda de catructuras	Perdide humana, perdide de materiales	x	x	D.S. 009-2005-TR Reglemento de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria, D.S. 048-2001-EM Reglemento de Seguridad e Higiene Minera		2 3	1	3 .	3 2	2 1	7	1	NS		×	x	x	x	Difusión y ospeciación del procedimiento latoriagio de sotructuras medidose, Resittar la charte de 5 minutos, Befaltar el área de trabajo, inspeccioner el área de trabajo, utilizar EPP de uso obligatorio.	BUPERVISOR DE BROMA Y/O BUPERVISOR DEL ÂREA
	Installación de coberture (techo)	x	Elevador articulado, andemio	Al reelizar el montaje de cobertura con el elevador articulado	Caida deede un nivel diferente, Caida de estructuras		x		D.S. 009-2005-TR Regiamento de Seguridad y Sakud en el Trabajo y su modificatoria, D.S. 046-2001-EM Regiamento de Seguridad e Higiene Minera	*	2 2	1		3 2	2 1	7 0	1	NS		x	×	×	x	Capacitar al personal para realizar diche actividad, Realizar le charte de 5 minutos, Barlaizar al área de trabajo, trapaccionar al área de trabajo, villizar EPP de seo códigatorio.	BUPERVISOR DE SSOMA Y/O BUPERVISOR DEL AREA
	Installación de consistem		Andemice , herramientae menuales, canaletes.	Al instalar la canalola	Calda deede un nivel diferente, Calda de herramienta	Pardida humana.	x	x	D.S. 009-2005-TR Reglemento de Seguridad y Selud en al Trabajo y su modificatoria, D.S. 046-2001-EM Reglemento de Seguridad e Higiene Minera		2 3	1	,	3 2	2 2	•	T	NS			×	x	x	dilunde y capacitar al procedimiento de trabajo en alturas. Realizar la charta de 6 minutos, Bullatizar el áres de trabajo, inspeccionar el áres de trabajo, usilizar EPP de uso chiligatorio.	SUPERVISOR DE SIGNA Y/O SUPERVISOR DEL ÁREA
Terpero .	Torquea de pernos	x	Torquimetro mecánico, Lleves mirties, andemice	Al utilizar al torquimetro	Caldes de herramientes	Golpes, cortes.	x	x	O.S. 009-2005-TR Reglemento de Seguridad y Satud en el Trabejo y su modificatoria, D.S. 048-2001-EM Reglemento de Seguridad e Higiene Minere		2 2	1 1	,	3 2	, ,	7	7	NS	9	,	x x	x	X	Débusión y capacifación del procedimiento de torquec de permos, y trabajos en effunte. Realizar la charle de 5 minutos, Sefalatar el área de trabajo, trapacolonar el área de trabajo, utilizar EPP de uso obligatorio.	BUPERVISION DE SIGMA Y/O BUPERVISION DEL ÁREA
-	halabaión de remates o acabados		Canala, sequinero, cumbrara, atomiliadore Inalámbricos, andamios	A) realizar el acabedo de la estructura	Ceidas de herramientas, exposición al ruido.	Gaipes, cortes.	×	×	D.S. 009-2005-TR Raglemento de Seguridad y Satud en el Trabajo y su modificatria, D.S. 045-2001-EM Raglemento de Seguridad e Higiane Manera		2 2	, ;	7	, 1	2 1	5 3	7	NS			x	×	X	ditundo y capacitar el procedimiento de trabajo en elluma. Realizar la charte de 6 minutos, Benalizar el áres de trabajo, inspeccionar el área de trabajo, utilizar EPP de uso obligatorio.	SUPERVISOR DE SSOMA Y/O SUPERVISOR DEL ÂREA
	holisiation de compreserie metitico		Estructuras de carpinteria metálica puertes yentans, herramientes			Fractural y contusión,		x	D.S. 009-2006-TR Registmento de Seguridad y Satud en el Trabajo y eu modificatria, D.S. 046-2001-EM Registmento de Seguridad e Higiene i Minere		2 1	2 2	,	2 2	2 1	7 4	1	NS			x	x	X	Oflusión y aspecitación del procedimiento cerpiniarie metálica, Realizer la chierta de 6 minutos, Befalizar el áres de trabajo, inspeccionar el áres de trabajo, utilizar EPP de uso obligatorio.	SUPERVISOR DE SSOMA Y/O SUPERVISOR DEL ÁREA
-	Penance do pintura		Practs	Al realizar al rezena de satructuras	inhalación, contacto con la pintura	Defice sits solut	,	,	D.S. 009-2006-TR Regismento de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria, D.S. 046-2001-EM Regismento de Seguridad e Higiene Minere	x	2 1	2 3		2 2	3 2	. 7	МО	NB		x	x	×	x	Capacitar al parsonal para realizar dicha actividad, Realizar la charle de 5 minutos, Ballatzar al área de trabajo, inspeccionar al área de trabajo, vilitzar EPP de uso pólgatorio.	SUPERVISOR DE SSOMA Y/O SUPERVISOR DEL ÁREA

	Eleborado por:	
Coord	Ostos Lota Brigide nadors del Sistema Integrado de Gestión	
	Fecha: 28 de Abril del 2010	

	Revisedo por:	
Nombre y Cargo: Flores Gutlérrez Fredy Gerente General		
Firma:	Feche: 26 de Abril del 2010	

	Aprobado por:
iombre y Cargo: Flores Gutlérrez Fredy Gerente General	
Firma:	Fecha: 26 de Abril del 2010
Firma:	