

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL



**PROYECTO SAFE PRODUCTION EJECUTADO EN
UNA EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y VENTA DE
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN**

**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:
INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL**

**ELABORADO POR:
JORGE ABEL CHOQUE VELASQUEZ**

**ASESOR
JAVIER TAIPE ROJAS**

ENERO – 2022

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Antecedentes referenciales	3
2. Planteamiento de la realidad problemática.....	12
3. Objetivos.....	13
3.1. Objetivo general	13
3.2. Objetivo específico	13
4. Marco teórico y Legal	14
5. Descripción del trabajo.....	16
6. Obtención y análisis de resultados	20
7. Conclusiones	46
8. Recomendaciones.....	47
9. Referencias bibliográficas	49
10. Anexos.....	50
10.1. Base de datos agosto 2020.....	50
10.2. Base de datos setiembre 2020	54
10.3. Base de datos octubre 2020	58
10.4. Base de datos noviembre 2020	61
10.5. Base de datos diciembre 2020	64
10.6. Base de datos agosto 2021.....	67
10.7. Base de datos setiembre 2021	73
10.8. Base de datos octubre 2021	80
10.9. Base de datos noviembre 2021	88
10.10. Base de datos diciembre 2021.	95
10.11. Base de datos encuesta trimestral proyecto Safe production.....	101

1. Antecedentes referenciales

Rentafer es la unidad de Ferreyros especializada en el alquiler de maquinaria y la venta de equipos pesados seminuevos y usados CAT, que tiene su sede principal en la ciudad de Lima. Dicha empresa cuenta con más de 70 trabajadores, un subcomité de seguridad y un supervisor de seguridad. (Ferreyros S.A, Acerca de Rentafer, 2019)

Figura 1. Instalaciones de Rentafer



Nota. Fuente: Elaboración propia

Dentro de las instalaciones de Rentafer se realizan distintas actividades como por ejemplo mantenimiento de equipos alquilados, pintado de equipos, trabajos de maestranza, evaluación de equipos, lavado de equipos, izaje de equipos y componentes, montaje y desmontaje de componentes, carga y descarga de equipos en camabajas, traslado de equipos, etc.

A pesar de realizar muchas actividades de alto riesgo, Rentafer es una empresa que en el desarrollo del presente proyecto alcanzó más de un millón de horas hombre trabajadas sin accidentes con tiempo perdido y más de 4 años sin accidentes con tiempo perdido.

Por otro lado, Rentafer ha contratado el servicio de una plataforma virtual denominada Atento 24, en la cual se desarrolla su sistema de reportes de observaciones preventivas y otros puntos de su sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente. Para fines de esta investigación y en esta etapa del proyecto, nos centraremos en el sistema de reportes de observaciones preventivas. Cabe mencionar que esta plataforma virtual

funciona en tiempo real las 24 horas del día, por ello cualquier persona que cuente con un usuario asociado al área de Rentafer puede hacer llegar sus reportes de observaciones preventivas en cualquier momento y lugar. Es preciso aclarar que el personal al inicio de este proyecto lleva tres años haciendo uso de esta plataforma. Así mismo, el personal fue capacitado en el uso de esta plataforma al inicio de su implementación, por única vez. Es importante mencionar que el personal maneja otros programas más sofisticados que el atento 24, como por ejemplo el *SAP Business*, *SISCAT*, etc. Por lo cual, podríamos mencionar que el personal no debería presentar ninguna dificultad para poder familiarizarse con esta plataforma.

Para la realización de este proyecto se tiene como antecedente referencial un estudio del sistema de reportes de observaciones preventivas de Rentafer en el año 2020. (Ferreyros S.A, 2021) Cabe mencionar que debido al inicio de la pandemia no se obtuvo información de todos los meses en dicho año. En dicho estudio se analizaron los siguientes parámetros a las áreas de Rentafer taller, Rentafer servicio de campo, Rentafer administrativos y empresas contratistas:

- a) Cumplimiento de sus reportes de forma mensual.

Las siguientes tablas muestran la cantidad de observaciones reportadas por cada personal que conforman las áreas de taller Rentafer, Servicio de Campo, Administración y empresas contratistas. El color verde hace referencia a un cumplimiento total de la meta mensual, un color amarillo hace referencia a un cumplimiento parcial de la meta mensual y un color rojo hace referencia a un incumplimiento total de la meta mensual establecida por persona. Cabe mencionar que el color negro hace referencia a que el personal estuvo ausente en dicho mes debido a distintos motivos como, por ejemplo: vacaciones, descansos médicos, etc.

Taller Rentafer

Tabla 1. Reporte de observaciones de cada integrante de taller en el año 2020.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	N° DE OBSERVACIONES REPORTADAS							
		Ene-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Set-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20
1	SAMUEL MEDINA JIMENEZ	0	2	2	0	2	1	2	2
2	JESUS BACA TRUJILLO	2	4	0	2	1	0	2	0
3	PORRAS QUIJADA RAUL	4	4	4	3	2	4	4	5
4	HIDALGO RIVERA GUSTAVO	4	3	4	4	2	4	4	4
5	ARAUCO SEGOVIA ALEX	8	4	4	4	4	6	7	6
6	MALQUI VARA RENZO	4	3	4	4	0	4	0	4
7	GONZALES ACOSTA MARTIN	4	4	4	4	4	4	4	4
8	DE LA CRUZ PIHUE PEDRO	4	4	4	0	4	4	4	4
9	HUAROC CARBAJAL JACOB	4	4	4	0	0	4	4	0
10	SARAVIA OCAMPO ROBERT	4	4	4	4	4	0	4	4
11	ZAMUDIO PUENTE ANGELO	0	4	4	4	4	4	4	6
12	LIMAY BRICEÑO SALOMON	4	4	4	4	4	4	4	4
13	CHACON GABRIEL CARLOS	4	4	4	3	4	4	4	4
14	RAFAEL PEREZ VARGAS	4	4	0	4	0	1	0	0
15	ROBERTO SANTI CASTAÑEDA	2	2	0	2	2	2	2	4
16	CORNEJO BERMUDEZ MIGUEL	4	4	4	4	4	4	4	4
17	LOZADA LOAYZA PAUL	4	11	4	4	5	5	6	4
18	SORIANO BANDA PERCY	4	4	4	4	4	4	4	4
19	VASQUEZ CHIRINOS ANTHONY	6	4	4	4	4	4	4	4
20	RAMIREZ SOTELO NELSON	4	4	0	4	4	5	4	4
21	CUEVA GARGATE WILLI	3	4	2	3	3	3	3	3
22	HUAMAN RIVERA JERSON	4	4	4	4	4	5	4	4
23	CARHUAMACA ASCENCIO JOSE	4	6	0	0	7	4	0	4
24	MASIAS GUTIERREZ, LUIS CARLOS	2	4	4	3	4	4	4	3
25	TORRES MORI, IVAN RENE	4	4	4	4	3	3	2	2

Nota. Fuente: Elaboración propia

Servicio de campo Rentafer

Tabla 2. Reporte de observaciones de cada integrante de servicio de campo en el año 2020.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	N° DE OBSERVACIONES REPORTADAS							
		Ene-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Set-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20
1	AUJAPUCLLA MOROTE, ALCIDES	0	4	4	4	4	4	4	4
2	CLEMENTE ASTUYAURI, YIMMY	4	4	3	3	3	3	4	4
3	GALVEZ VILLANUEVA, JOSE ANTONIO	4	4	4	4	4	4	4	4
4	GAMARRA SAAVEDRA, ANDRES DALBERTO	4	0	0	3	3	2	4	4
5	HARO VIDONDO, CRAZY CRISTHIAN JOSE	4	4	4	4	4	4	4	4
6	OLORTEGUI PEREZ, HERCILIO OSCAR	4	0	0	0	0	4	4	4
7	QUISPE MUÑOZ, ARLEN EMERSON	4	7	5	5	1	0	4	4
8	GERARDO RAMIREZ CORDOVA	1	4	4	4	4	4	0	0
9	REQUENA BARRANZUELA, LUIS ALBERTO	0	4	4	4	2	3	4	4
10	ROJAS TALAVERA, RONALD ROBERTO	4	0	0	0	0	0	0	0
11	SANTOS YALAN, HENRY ELIAS	4	4	4	4	4	4	4	4
12	TERAN QUINO, SALVADOR AVELINO	4	4	4	4	4	4	4	4
13	URIBE ROMERO, LUIS ENRIQUE	4	4	4	4	4	4	4	4
14	VASQUEZ ROMERO, SEBASTIAN ESTEBAN	4	4	5	4	4	4	4	4
15	PAYHUA BRAVO JHON	2	4	4	4	0	0	0	0
16	KENNEDY PALOMINO ROSALES	4	4	5	4	4	4	4	4
17	SALDAÑA VALDERRAMA JOSE	4	0	0	0	0	4	4	4
18	CORONADO FERNANDEZ EDSON	4	4	5	3	0	0	4	4
19	ABANTO RODRIGUEZ JEAN	1	4	5	3	4	4	4	4
20	GUTIERREZ RUBIO EDISON	4	4	4	4	4	4	4	4
21	GILMER TAPIA GALLARDO	3	4	4	4	0	0	0	0
22	VELIZ PALPA BENJAMIN	4	4	4	4	3	4	2	4

Nota. Fuente: Elaboración propia

Administración Rentafér

Tabla 3. Reporte de observaciones de cada integrante de administración en el año 2020.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	N° DE OBSERVACIONES REPORTADAS							
		Ene-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Set-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20
1	JAVIER ERNESTO NUÑEZ RAMIREZ	1	0	2	2	2	2	2	2
2	JYSSON DIEGO ZORRILLA HUARI	3	2	2	2	2	2	2	2
3	JOSE LUIS AYALA BASAURI	2	2	2	2	2	2	2	2
4	ERICK VICENTE ARCE RAMOS	2	2	2	2	2	2	1	2
5	Clara Palomino Pariona	2	2	2	2	2	2	2	2
6	SAMMY ARNOLD MENESES DIAZ	1	0	2	2	2	2	2	2
7	JUAN PAREDES OSORIO	2	0	2	2	2	2	2	2

Nota. Fuente: Elaboración propia

Empresas contratistas

Tabla 4. Reporte de observaciones de cada empresa contratista en el año 2020.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	N° DE OBSERVACIONES REPORTADAS							
		Ene-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Set-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20
1	KCV	5	0	0	0	3	5	3	2
2	MONTENEGRO	4	0	0	2	0	3	2	0
3	MANA	2							
4	3SKM	2	2	4	1	2	3	3	5
5	TAZA	4	0	1	0	0	0	8	1
6	RP DIESEL	3	2	2	1	2	1	3	3
7	JJA	2	0	1	0	2	3	1	0
8	AME	2			0	0	0	0	0
9	CRISAC	2	2	3	0	2	2	4	4
10	FRIAS	2	0	0	0	2	2	3	2
11	JMC	4	1	0	0	2	2	2	0
12	DLIRIO	2	0	0	0	1	1	1	0
13	MARGGLASS	2	0	0	0	2	2	2	2
14	FLASHMAN	2	0	5	0	4	4	3	2
15	WELMEC	2			0	5	4	2	4

Nota. Fuente: Elaboración propia

Es preciso mencionar que si bien algunas empresas contratistas tuvieron acceso a este sistema desde julio 2019. Es a partir de octubre 2020 que se empieza a realizar un seguimiento a su interacción con el sistema de reportes de observaciones preventivas.

Con las tablas de cumplimiento mensual por área podemos concluir que el cumplimiento mensual de todas las áreas es aceptable ya que la mayoría de sus integrantes realiza sus metas mensuales. Además, hay que tener en cuenta que los indicadores de cumplimiento en el año 2020 eran por área y bastaba que entre todos sus integrantes alcanzaran la

meta establecida, para que su cumplimiento de objetivo sea válido. Ello escondía el incumplimiento de algunas personas como se puede evidenciar en las tablas mostradas.

b) Cumplimiento de reportes hasta la tercera semana del mes.

Con la finalidad de analizar si el personal realiza sus observaciones en proporción al tiempo dado para ellas, se realizó un análisis de la cantidad de reportes hasta la tercera semana de cada mes, donde el personal debía haber realizado como mínimo el 75% de sus reportes, obteniéndose los siguientes resultados:

Taller Rentafér

Tabla 5. Observaciones de cada integrante de taller hasta la tercera semana del mes.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	N° DE OBSERVACIONES REPORTADAS							
		Ene-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Set-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20
1	SAMUEL MEDINA JIMENEZ	0	0	0	0	0	0	2	0
2	JESUS BACA TRUJILLO	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PORRAS QUIJADA RAUL	2	2	0	2	2	0	0	4
4	HIDALGO RIVERA GUSTAVO	1	3	0	0	2	0	0	0
5	ARAUCO SEGOVIA ALEX	8	1	2	0	0	0	7	4
6	MALQUI VARA RENZO	0	3	0	0	0	0	0	0
7	GONZALES ACOSTA MARTIN	2	4	0	2	0	0	0	3
8	DE LA CRUZ PIHUE PEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0
9	HUAROC CARBAJAL JACOB	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SARAVIA OCAMPO ROBERT	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ZAMUDIO PUENTE ANGELO	0	4	3	3	4	1	4	4
12	LIMAY BRICEÑO SALOMON	0	0	0	0	0	0	0	0
13	CHACON GABRIEL CARLOS	0	4	0	0	1	0	4	3
14	RAFAEL PEREZ VARGAS	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ROBERTO SANTI CASTAÑEDA	0	0	0	0	0	0	0	4
16	CORNEJO BERMUDEZ MIGUEL	1	1	0	0	0	2	0	0
17	LOZADA LOAYZA PAUL	0	0	0	0	0	4	6	0
18	SORIANO BANDA PERCY	4	0	0	0	0	0	0	2
19	VASQUEZ CHIRINOS ANTHONY	1	0	1	0	0	0	0	0
20	RAMIREZ SOTELO NELSON	2	4	0	0	0	2	3	0
21	CUEVA GARGATE WILLI	0	1	2	0	0	0	2	0
22	HUAMAN RIVERA JERSON	4	1	0	2	0	1	0	1
23	CARHUAMACA ASCENCIO JOSE	0	0	0	0	0	0	0	1
24	MASIAS GUTIERREZ, LUIS CARLOS	2	0	0	0	0	0	1	0
25	TORRES MORI, IVAN RENE	0	0	3	0	0	0	1	2

Nota. Fuente: Elaboración propia

Servicio de campo Rentafér

Tabla 6. Observaciones de cada integrante de serv.campo hasta la tercera semana del mes.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	N° DE OBSERVACIONES REPORTADAS							
		Ene-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Set-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20
1	AUJAPUCLLA MOROTE, ALCIDES	0	0	0	1	0	0	3	4
2	CLEMENTE ASTUYAURI, YIMMY	0	0	0	0	0	0	1	1
3	GALVEZ VILLANUEVA, JOSE ANTONIO	3	1	2	2	4	0	0	2
4	GAMARRA SAAVEDRA, ANDRES DALBERTO	0	0	0	0	2	0	3	4
5	HARO VIDONDO, CRAZY CRISTHIAN JOSE	4	2	2	0	3	0	0	1
6	OLORTEGUI PEREZ, HERCILIO OSCAR	0	0	0	0	0	0	0	4
7	QUISPE MUÑOZ, ARLEN EMERSON	2	2	3	3	1	0		
8	GERARDO RAMIREZ CORDOVA	0						0	0
9	REQUENA BARRANZUELA, LUIS ALBERTO	0	0	2	2	0	0	3	2
10	ROJAS TALAVERA, RONALD ROBERTO	1	0	0	0	0	0	0	0
11	SANTOS YALAN, HENRY ELIAS	2	0	0	0	0	2	0	3
12	TERAN QUINO, SALVADOR AVELINO	4	0		0	3	1	3	4
13	URIBE ROMERO, LUIS ENRIQUE	1	3	3	3	2	4	2	4
14	VASQUEZ ROMERO, SEBASTIAN ESTEBAN	4	0	3	0	4	0	2	4
15	PAYHUA BRAVO JHON	0				0	0	0	0
16	KENNEDY PALOMINO ROSALES	4	2	5	0	0	0	0	4
17	SALDAÑA VALDERRAMA JOSE	4	0	0	0	0	3	4	4
18	CORONADO FERNANDEZ EDSON	4	2	5	0	0	0	4	4
19	ABANTO RODRIGUEZ JEAN	1	0	3	1	1	2	3	0
20	GUTIERREZ RUBIO EDISON								0
21	GILMER TAPIA GALLARDO	2				0	0	0	0
22	VELIZ PALPA BENJAMIN	4	1	0	0	0	0	2	4

Nota. Fuente: Elaboración propia

Administración Rentafér

Tabla 7. Observaciones de cada integrante de administración hasta la tercera semana del mes.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	N° DE OBSERVACIONES REPORTADAS							
		Ene-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Set-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20
1	JAVIER ERNESTO NUÑEZ RAMIREZ	1	0	0	0	0	0	0	0
2	JEYSSON DIEGO ZORRILLA HUARI	0	0	0	0	0	0	0	0
3	JOSE LUIS AYALA BASAURI	0	0	1	0	0	0	1	0
4	ERICK VICENTE ARCE RAMOS	2	0	0	2	0	0	0	2
5	Clara Palomino Pariona	0	0	1	1	0	0	0	0
6	SAMMY ARNOLD MENESES DIAZ	1	0	0	1	1	0	0	0
7	JUAN PAREDES OSORIO	1	0	0	0	1	1	1	0

Nota. Fuente: Elaboración propia

Empresas contratistas

Tabla 8. Observaciones de cada empresa contratista hasta la tercera semana del mes.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	N° DE OBSERVACIONES REPORTADAS							
		Ene-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Set-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20
1	KCV	0	0	0	0	0	5	3	2
2	MONTENEGRO	0	0	0	2	0	0	1	0
3	MANA	0							
4	3SKM	2	0	4	1	1	3	1	5
5	TAZA	1	0	0	0	0	0	0	0
6	RP DIESEL	2	0	0	0	0	0	0	0
7	JJA	0	0	0	0	0	1	0	0
8	AME	0			0	0	0	0	0
9	CRISAC	0	2	3	0	0	0	1	4
10	FRIAS	1	0	0	0	0	0	1	1
11	JMC	1	0	0	0	0	0	0	0
12	DLIRIO	0	0	0	0	1	0	0	0
13	MARGGLASS	0	0	0	0	0	0	1	2
14	FLASHMAN	0	0	2	0	1	1	3	0
15	WELMEC	1			0	2	0	0	0

Nota. Fuente: Elaboración propia

Con las tablas de cumplimiento, hasta la tercera semana del mes, de cada una de las áreas podemos concluir que la mayoría de los integrantes de las distintas áreas realizan sus observaciones la última semana, ello es una muestra del poco compromiso asumido por el personal con el sistema de reportes de observaciones preventivas y también de que los indicadores de este sistema no son los apropiados para que el sistema tenga un impacto positivo en la constante prevención de accidentes o incidentes laborales.

c) Cierre de observaciones de forma mensual.

La siguiente grafica muestra la cantidad y el porcentaje de observaciones preventivas cerradas al finalizar el mes.

Tabla 9. Cierre de observaciones reportadas 2020

	OP Reportadas	OP Cerradas	% Cierre
Ene-20	234	95	40.6
Jun-20	170	81	47.6
Jul-20	144	48	33.3
Ago-20	157	56	35.7
Set-20	167	58	34.7
Oct-20	183	58	31.7
Nov-20	187	41	21.9
Dic-20	195	63	32.3

Nota. Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar la cantidad de observaciones atendidas en los meses mencionados es deficiente. Es preciso señalar que debido a que la mayoría de reportes se generaron la última semana, no es fácil para los responsables gestionar el cierre de las observaciones reportadas antes que finalice el mes.

d) Error al momento de determinar el responsable del cierre del reporte.

Un factor importante para el cierre de las observaciones reportadas es establecer correctamente al responsable de gestionar el cierre de las mismas. Por ello, se hizo un estudio para determinar cuántas de las observaciones reportadas tuvieron como responsable a la misma persona que generó la observación y en qué casos esto fue un error.

Tabla 10. Reportes con error al definir responsable 2020

	% Error - Autoresponsable		
	OP Reportadas	OP Con error	% Op con error
Ago-20	157	26	16.6
Set-20	167	89	53.3
Oct-20	183	72	39.3
Nov-20	187	71	38.0
Dic-20	195	84	43.1

Nota. Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar un gran porcentaje de las observaciones reportadas establecían un responsable de forma errónea.

e) Cierre de observaciones según el nivel de riesgo.

Con la finalidad de tener un panorama de la gestión de cierre de las observaciones por nivel de riesgo de los reportes y a futuro enfatizar los esfuerzos en la gestión de cierre de observaciones de nivel Alto y Medio, se realiza un estudio de todas las observaciones obteniéndose los siguientes resultados:

Nivel de riesgo Alto

Tabla 10. Gestión de observaciones reportadas de nivel alto 2020

	NIVEL DE RIESGO ALTO		
	OP Reportadas	OP Cerradas	% Cierre
Ago-20	9	4	44
Set-20	5	0	0
Oct-20	3	0	0
Nov-20	6	1	17
Dic-20	3	1	33

Nota. Fuente: Elaboración propia

Nivel de riesgo Medio

Tabla 11. Gestión de observaciones reportadas de nivel medio 2020

	NIVEL DE RIESGO MEDIO		
	OP Reportadas	OP Cerradas	% Cierre
Ago-20	47	11	23
Set-20	39	10	26
Oct-20	56	9	16
Nov-20	51	4	8
Dic-20	58	12	21

Nota. Fuente: Elaboración propia

Nivel de riesgo Bajo

Tabla 12. Gestión de observaciones reportadas de nivel bajo 2020

	NIVEL DE RIESGO BAJO		
	OP Reportadas	OP Cerradas	% Cierre
Ago-20	101	41	41
Set-20	122	48	39
Oct-20	124	49	40
Nov-20	129	36	28
Dic-20	134	50	37

Nota. Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta que el sistema de reporte de observaciones preventivas es una herramienta muy importante con la que cuentan muchas empresas, ya que este sistema tiene como finalidad identificar actos y condiciones inseguras que tienen un impacto positivo en la prevención de accidentes laborales. (Carmen, 2019) Este proyecto busca crear mecanismos que ayuden a mejorar los hallazgos antes mencionados.

2. Planteamiento de la realidad problemática

En el año 2020 el Ministerio de trabajo y promoción del empleo recibió notificaciones de 22507 accidente de trabajo, de los cuales 165 tuvieron como consecuencia la muerte del trabajador (MTPE, 2020). Así mismo, sabiendo que un buen sistema de reportes de observaciones preventivas permite orientarnos hacia la excelencia en la gestión de riesgos labores (Gonzalez, 2005) y teniendo en cuenta que Rentafier a lo largo del año 2020 logró un 96,5% en promedio de cumplimiento mensual en sus reportes de observaciones preventivas. Sin embargo, un estudio realizado al sistema de gestión de reportes (Ferreyros S.A, 2021) de observaciones preventivas arrojó los siguientes resultados:

1. El promedio mensual de cumplimiento de los objetivos establecidos para cada persona que se encuentra involucrada en el sistema de reportes de observaciones preventiva es 72.22%. Teniendo en cuenta que en ese momento se contaba con un promedio de 63 personas participando de forma activa en el programa, quiere decir que en promedio 45 personas cumplen mensual sus objetivos mensuales y en promedio 18 de ellas no lo cumplen de forma mensual.
 2. El promedio de personas que no realizaba ninguna observación hasta la última semana es de 64.28%, Teniendo en cuenta que en ese momento se contaba con un promedio de 63 personas participando de forma activa en el programa, lo cual quiere decir que aproximadamente 40 personas no realizaban ninguna observación hasta la última semana.
 3. El promedio mensual de cierre de observaciones preventivas al término del mes es de 34.7%. Teniendo en cuenta que se reportaron en promedio 179 observaciones en cada mes, lo cual nos indica que aproximadamente 117 observaciones en promedio no eran cerradas al finalizar el mes.
 4. En promedio el cierre mensual de observaciones de nivel alto al finalizar el mes es de 26%, teniendo en cuenta que se reportaron en promedio 6 observaciones de
-

- nivel alto, esto quiere decir que se cerraron 2 observaciones de nivel alto en promedio al finalizar el mes.
5. En promedio el cierre mensual de observaciones de nivel medio al finalizar el mes es de 21%, teniendo en cuenta que se reportaron en promedio 53 observaciones de nivel medio, esto quiere decir que se cerraron 11 observaciones de nivel medio en promedio al finalizar el mes.
 6. En promedio el cierre mensual de observaciones de nivel bajo al finalizar el mes es de 41%, teniendo en cuenta que se reportaron en promedio 120 observaciones de nivel bajo, esto quiere decir que se cerraron 49 observaciones de nivel bajo en promedio al finalizar el mes.
 7. En promedio el 28.5% de los reportes tenían como responsable al mismo reportante, siendo en la mayoría de casos este un error, ya que el reportante no era el responsable de corregir la observación, teniendo en cuenta que se reportaron en promedio 179 observaciones en cada mes, lo cual nos indica que aproximadamente 51 observaciones en promedio se reportaron de forma errónea.

Todo lo mencionado nos lleva a preguntarnos: ¿Qué mecanismos se pueden implementar para mejorar el reporte individual, la gestión de cierre de observaciones y la calidad en el reporte del sistema de reportes de observaciones preventivas en Rentafér?

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Mejorar el sistema de reportes de observaciones preventivas en Rentafér, a través del liderazgo visible y la automatización de procesos en la plataforma atento 24.

3.2. Objetivo específico

Lograr el 100% de cumplimiento individual, logrando que cada trabajador realice una observación preventiva por semana.

Lograr que se cierre el 60% de las observaciones reportadas y el 100% de las observaciones de alto riesgo antes de finalizar el mes.

Realizar capacitación de iniciación al proyecto al personal, para enseñar cómo realizar correctamente un reporte efectivo.

Realizar una inspección mensual en compañía de la gerencia de Rentafér y el jefe de servicios para identificar solo condiciones que puedan generar accidentes mortales.

4. Marco teórico y Legal

Ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo

Artículo 49. Obligaciones del empleador

“Crear mecanismos que permitan mejorar los niveles y controles de protección existentes.”

Artículo 79. Obligaciones del trabajador

“El trabajador debe comunicar al empleador cualquier evento, acto o condición que pueda poner en riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas de la empresa, para ello, de ser posible, se gestionaran medidas correctivas y preventivas sin que se genere sanción de ningún tipo para el trabajador.”

DS 005-2012 TR Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 26.- El empleador está obligado a:

“Incentivar la cooperación y la comunicación entre el personal, lo cual involucra a sus trabajadores, representantes de los trabajadores y organizaciones sindicales, con el fin de gestionar eficientemente los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.”

Artículo 87.- La supervisión y la medición de los resultados deben:


“Servir de soporte en la toma de decisiones que tengan por objeto mejorar la de identificación de peligros, el control de riesgos laborales y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.”

Atento 24

Es una plataforma virtual en la cual el personal reporta los actos y condiciones inseguras que observa durante su jornada de trabajo. Esta plataforma reporta en tiempo real al departamento de seguridad y a los responsables establecidos al momento de efectuar el reporte. Así mismo, la plataforma permite realizar un seguimiento al cumplimiento tanto individual como de cada área que conforma Rentafer.

A esta plataforma el personal puede ingresar via aplicativo desde su celular de la empresa o a través desde la página web, desde las laptops entregadas al personal.

Figura 2. Interfaz de la plataforma Atento24 en su versión web



Nota. Fuente: www.atento24.com

Es importante mencionar que el personal como parte de su trabajo emplea herramientas mas sofisticadas como el SAP, SISCAT, etc. Por lo cual, el uso de esta herramienta no resulta complicada para el personal.

Una vez que el personal ingresa con su usuario, la plataforma muestra distintas opciones para su uso, para materia de esta investigación nos centraremos en lo que concierna al sistema de reporte de observaciones preventivas.

Así como la función principal del personal es reportar en la herramienta atento 24, la función principal de la línea de mando (jefes y supervisores) es dar seguimiento al cumplimiento programado de cada uno de su personal a cargo. Así mismo, la línea de mando es responsable de gestionar el cierre de las observaciones que estén bajo su responsabilidad, como también de impulsar una mejor calidad en el reporte.

5. Descripción del trabajo

Como resultado de un estudio al sistema de reportes de observaciones preventivas en el 2020, se encontraron las siguientes oportunidades de mejora:

- El 72% de personas realizó la totalidad de sus reportes programados.
- El 64% de personas realizó sus reportes la última semana del mes.
- El 34,7% de observaciones se cerraron antes de finalizar el mes.
- Se encontró reportes con una descripción que no era clara. Así mismo, no se realizaba una designación de responsables adecuada, lo cual generaba que no se gestione el cierre de la observación.
- La alta dirección no se involucra en la gestión de cierre de las observaciones de nivel alto con potencial de causar accidentes mortales.

Por ello, a partir de agosto 2021 se ejecutan los siguientes cinco mecanismos que buscan mejorar los hallazgos antes descritos:

1. Capacitación efectiva de seguridad - Chakaruna

Consiste en realizar capacitaciones prácticas de cómo realizar una observación preventiva efectiva en el mismo puesto de trabajo, estas capacitaciones tendrán una duración de 5 a 10 minutos. El supervisor de seguridad iniciara capacitando a la gerencia de Rentafer, luego el gerente capacitará a los jefes de Rentafer, los jefes a los supervisores para que posteriormente los supervisores realicen el efecto cascada a todo el personal. Para el caso de las empresas contratistas el supervisor de seguridad dará soporte al administrador de servicios en la ejecución de estas capacitaciones. Así mismo, el supervisor de seguridad acompañara algunas de estas capacitaciones.

La descripción de un reporte efectivo tendrá una estructura la cual debe responder las siguientes preguntas: ¿Qué paso? ¿Quién lo hizo? ¿Como sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió?

Se establece como responsables de las 4 áreas de Rentafer, en el atento 24, a los siguientes puestos de trabajo:

Para el área de taller el responsable es el jefe de taller

Para el área de servicio de campo el responsable es el jefe de servicio de campo

Para el área de contratistas el responsable es el administrador de servicios.

Para el área administrativa los responsables son el jefe de operaciones y el administrador de servicios.

Figura3. Empresa contratista realizando el Chakaruna



Nota. Fuente: Elaboración propia

2. Riesgos fatales

Consiste en que una vez al mes el gerente de Rentafér y el jefe de servicios acompañados por el supervisor de seguridad, realizan una inspección general a todas las áreas de Rentafér, con la finalidad de identificar condiciones inseguras que podrían generar un accidente mortal. Cada vez que se encuentre una observación de esta magnitud será registrada como un PARE en la plataforma atento 24 y difundida a todo el personal propio y contratistas a través de medios digitales. Esta condición será paralizada y deberá ser atendida en las próximas 24 horas, de no ser así, seguirá paralizada hasta su cierre. Cabe mencionar que si bien la herramienta atento 24, permite reportar observaciones que puedan ocasionar accidentes mortales con la categoría de PARE, es importante la presencia de la gerencia in situ para un mejor entendimiento de las condiciones reales en las cuales se da esta observación y agilizar la aprobación del presupuesto y atención a estos reportes.

Figura 4. Gerencia y jefe de servicios realizando la inspección de riesgos fatales.




Nota. Fuente: Elaboración propia

3. El observador

Es un video que se difunde de forma semanal, estos videos tienen como finalidad comunicar el porcentaje de reportabilidad y cierre de observaciones de cada una de las áreas. Así mismo, la cantidad de observaciones de nivel bajo, medio, alto y PARES que se han reportado y cerrado. Por otro lado, felicitar el compromiso que asume cada una de las áreas de forma global e invitar a sumarse a cada persona que no cumpla con sus metas establecidas. Finalmente se difunde las oportunidades de mejora que nos dejan los incidentes y accidentes ocurridos en toda la empresa. El video tendrá una duración máxima de 4 minutos y será compartido por medios digitales. (WhatsApp y correo electrónico)

Figura 5. Supervisor de taller realizando la edición N°17 del semanario El observador.



Nota. Fuente: Elaboración propia

4. Seguimiento automatizado individual

El atento 24 emitirá un archivo Excel con el total de observaciones preventivas reportadas, este documento contendrá información como por ejemplo el nivel de riesgo, responsables, estado de la observación, etc. A través de ese archivo se generarán reuniones de seguimiento las cuales se realizarán de forma semanal y serán dirigidas por el jefe de servicios de Rentafer, la finalidad de esta reunión es ver de forma detallada el compromiso asumido por cada persona que conforma Rentafer. En esta reunión participaran los distintos jefes de todas las áreas de Rentafer quienes serán los responsables de tomar acción inmediata de los posibles incumplimientos que se puedan generar a este proyecto.

Figura 6. Reunión del seguimiento automatizado – Atento 24




Nota. Fuente: Elaboración propia

5. Tareo y temporalidad en atento 24

Se ha solicitado al programador de la plataforma atento 24, la adecuación de la plataforma para que se habilite las herramientas de tareo y temporalidad al personal de Rentafer. Las cuales buscan crear una meta mensual variable según la cantidad de días asistidos al mes, en ese sentido cada persona debe reportar una observación cada 5 días hábiles asistidos.

Figura 7. Supervisor ingresando el tareo de su personal a cargo.



Nota. Fuente: Elaboración propia

6. Obtención y análisis de resultados

Como resultado de la implementación de los cinco mecanismos del proyecto *Safe Production* se obtuvieron los siguientes resultados:

- a) Cumplimiento mensual de cada persona de las distintas áreas.

Taller Rentafér

Tabla 13. Reporte de observaciones de cada integrante de taller.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	N° DE OBSERVACIONES REPORTADAS				
		Ago-21	Set-21	Oct-21	Nov-21	Dic-21
1	PORRAS QUIJADA RAUL	4	4	4	4	2
2	HIDALGO RIVERA GUSTAVO	3	4	4	4	4
3	ARAUCO SEGOVIA ALEX	4	4	4	4	
4	MALQUI VARA RENZO	3	2	3	3	4
5	DE LA CRUZ PIHUE PEDRO	3	4	4	4	3
6	HUAROC CARBAJAL JACOB					
7	SARAVIA OCAMPO ROBERT		4	4	4	4
8	ZAMUDIO PUENTE ANGELO	3	3	2	4	3
9	LIMAY BRICEÑO SALOMON	4	4	4	4	4
10	CHACON GABRIEL CARLOS	4	3	3	3	4
11	RAFAEL PEREZ VARGAS	4	3	3	2	3
12	CORNEJO BERMUDEZ MIGUEL	4	5	5	4	4
13	LOZADA LOAYZA PAUL	3	3	4	3	5
14	SORIANO BANDA PERCY	4	5	6	4	4
15	VASQUEZ CHIRINOS ANTHONY	3	4	4	4	4
16	RAMIREZ SOTELO NELSON	3	4	5	4	2
17	CUEVA GARGATE WILLI	3	1	3	4	3
18	HUAMAN RIVERA JERSON	3		4	4	4
19	CARHUAMACA ASCENCIO JOSE	5	5	2		
20	MASIAS GUTIERREZ, LUIS CARLOS	3	2	4	4	3

Nota. Fuente: Elaboración propia

Si bien, existe un cumplimiento casi total de todo el personal. En el mes de noviembre 2021, se puede observar un incumplimiento de dos personas a sus metas variables.

Servicio de campo Rentafér

Tabla 14. Reporte de observaciones de cada integrante de servicio de campo.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	N° DE OBSERVACIONES REPORTADAS				
		Ago-21	Set-21	Oct-21	Nov-21	Dic-21
1	AUJAPUCLLA MOROTE, ALCIDES	4	3	4	4	4
2	CLEMENTE ASTUYAURI, YIMMY	4	3	3	4	2
3	GALVEZ VILLANUEVA, JOSE ANTONIO	6	3	2	2	3
4	GAMARRA SAAVEDRA, ANDRES DALBERTO	4	4	3	4	3
5	HARO VIDONDO, CRAZY CRISTHIAN JOSE	3	4	4	2	3
6	OLORTEGUI PEREZ, HERCILIO OSCAR	4	4	4	3	3
7	QUISPE MUÑOZ, ARLEN EMERSON	4	4	3	4	3
8	REQUENA BARRANZUELA, LUIS ALBERTO	4	6	4	2	3
9	SANTOS YALAN, HENRY ELIAS			2		4
10	TERAN QUINO, SALVADOR AVELINO	3	4	4	2	4
11	VASQUEZ ROMERO, SEBASTIAN ESTEBAN	3	4	4	4	
12	KENNEDY PALOMINO ROSALES	4	4	4	4	4
13	CORONADO FERNANDEZ EDSON	4	4	4	3	3
14	ABANTO RODRIGUEZ JEAN	4	2	3	3	3
15	GUTIERREZ RUBIO EDISON	5	5	4	4	3

Nota. Fuente: Elaboración propia

Se obtuvo un cumplimiento total de todo el personal a sus metas variables.

Administración Rentafér

Tabla 15. Reporte de observaciones de cada integrante de administración.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	N° DE OBSERVACIONES REPORTADAS				
		Ago-21	Set-21	Oct-21	Nov-21	Dic-21
1	JEYSSON DIEGO ZORRILLA HUARI	4	4	4	4	4
2	JOSE LUIS AYALA BASAURI	4	4	4	4	5
3	Clara Palomino Pariona	4	4	4	5	4
4	SAMMY ARNOLD MENESES DIAZ	3	4	4	2	3
5	JUAN PAREDES OSORIO	5	4	4	5	3
6	MARCO BUSTAMANTE				4	4

Nota. Fuente: Elaboración propia

Se obtuvo un cumplimiento total de todo el personal a sus metas variables.

Empresas contratistas

Tabla 16. Reporte de observaciones de cada empresa contratista.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	N° DE OBSERVACIONES REPORTADAS				
		Ago-21	Set-21	Oct-21	Nov-21	Dic-21
1	KCV	4	3	4	7	4
2	MONTENEGRO	4	4	4	5	4
3	MANA ALIMENTOS	4	4	4	4	4
4	3SKM	3	3	3	4	5
5	TAZA	6	5	5	7	4
6	RP DIESEL	5	5	4	5	4
7	JJA	4	5	3	5	4
8	AME	3	4	5	7	5
9	CRISAC	5	4	4	5	5
10	FRIAS	4	6	5	4	3
11	JMC	6	4	6	5	5
12	DLIRIO	2	2		2	1
13	MARGLASS	6	1	2	3	
14	FLASHMAN	9	4	4		
15	WELMEC	4	4	4	4	4
16	AIRPESA	4	2	4	3	2
17	MDJ	5	2	4	5	4
18	H&A	1		1	1	
19	POWERMAN	4	4	4	4	4
20	VC SISMAQ	6	6	4	4	4
21	C7 MAQUINARIAS	5	4	7	5	5
22	AGAMA	4	1		1	4
23	VELOZSERVIS	2	2	1		
24	TRM	4	4	4	4	1

Nota. Fuente: Elaboración propia

Se obtuvo un cumplimiento total de todas las empresas contratistas que participan en el sistema de reportes de observaciones preventivas.

b) Cumplimiento variable según la meta establecida para cada persona:

Taller Rentafier

Agosto 2021

Tabla 16. Cumplimiento de metas variables del personal de taller en agosto 2021

FACTOR CLAVE	Do	Lu	Ma	MI	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	MI	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	MI	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	
ANDRES DALBERTO GAMARRA SAAVEDRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ANDRES DALBERTO GAMARRA SAAVEDRA						1						1								1			1		
ANGELO GREGORY ZAMUDIO PUENTE																				1				1	
ANGELO GREGORY ZAMUDIO PUENTE																									
ANTHONY GIOVANY VASQUEZ CHIRINOS												1								1				1	
ANTHONY GIOVANY VASQUEZ CHIRINOS																									
Carlos Diogenes Chacon Grabiell							1						1											1	
Carlos Diogenes Chacon Grabiell																									
Gustavo David Hidalgo Rivera																									
Gustavo David Hidalgo Rivera																									
JOSE LUIS CARHUAMACA ASCENCIO																									
JOSE LUIS CARHUAMACA ASCENCIO																									
Jerson Alfredo Huaman Rivera																									
Jerson Alfredo Huaman Rivera																									
Luis Carlos Masias Gutierrez																									
Luis Carlos Masias Gutierrez																									
Miguel Angel Cornejo Bermudez																									
Miguel Angel Cornejo Bermudez																									
Nelson Elias Ramirez Sotelo																									
Nelson Elias Ramirez Sotelo																									
PEDRO DE LA CRUZ PIHUE																									
PEDRO DE LA CRUZ PIHUE																									
PERCY OSWALDO SORIANO BANDA																									
PERCY OSWALDO SORIANO BANDA																									
Paul Neizer Lozada Loayza																									
Paul Neizer Lozada Loayza																									
RAUL FILIBERTO PORRAS QUIJADA																									
RAUL FILIBERTO PORRAS QUIJADA																									
Rafael Perez Vargas																									
Rafael Perez Vargas																									
Renzo Martin Malqui Vara																									
Renzo Martin Malqui Vara																									
SALOMON LIMAY BRICEÑO																									
SALOMON LIMAY BRICEÑO																									
Wili Ederson Cueva Gargate																									
Wili Ederson Cueva Gargate																									

Nota. Fuente: www.atento24.com

Todo el personal de taller cumplió su meta variable en el mes de agosto 2021.

Octubre 2021

Tabla 18. Cumplimiento de metas variables del personal de taller en octubre 2021

Inicio		Programa de Factores Claves																																	
Período:		Oct. 2021																																	
Personal:																																			
FACTOR CLAVE	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0		
ANDRES DALBERTO GAMARRA SAAVEDRA																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
ANGELO GREGORY ZAMUDIO PUENTE																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
ANTHONY GIOVANY VASQUEZ CHIRINOS																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
Carlos Diogenes Chacon Grabel																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
Gustavo David Hidalgo Rivera																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
JOSE LUIS CARHUAMACA ASCENCIO																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
Jerson Alfredo Huaman Rivera																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
KENEDY PALOMINO ROSALES																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
Luis Carlos Masias Gutierrez																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
Miguel Angel Cornejo Bermudez																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
Nelson Elias Ramirez Sotelo																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
PEDRO DE LA CRUZ PIHUE																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
PERCY OSWALDO SORIANO BANDA																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
Paul Neizer Lozada Loayza																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
RAUL FILIBERTO PORRAS QUIJADA																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
ROBERT IVAN SARAVIA OCAMPO																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
Rafael Perez Vargas																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
Renzo Martin Malqui Vara																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
SALOMON LIMAY BRICEÑO																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			
Willi Ederson Cueva Gargate																																			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																																			

Nota. Fuente: www.atento24.com

Todo el personal de taller cumplió su meta variable en el mes de octubre 2021.

Noviembre 2021

Tabla 19. Cumplimiento de metas variables del personal de taller en noviembre 2021

RENTAFER TALLER		Programa de Factores Claves																												
Inicio		Período: Nov, 2021 Personal:																												
FACTOR CLAVE	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ANDRES DALBERTO GAMARRA SAAVEDRA																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1									1
ANGELO GREGORY ZAMUDIO PUENTE																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1									1
ANTHONY GIOVANY VASQUEZ CHIRINOS																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1									1
Carlos Diogenes Chacon Grabiell																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1														1			
Gustavo David Hidalgo Rivera																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1									1
Jerson Alfredo Huaman Rivera																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1									1
KENEDY PALOMINO ROSALES																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1									1
Luis Carlos Masias Gutierrez																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1									1
Miguel Ángel Cornejo Bermudez																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1									1
Nelson Elías Ramirez Sotelo																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1									1
PEDRO DE LA CRUZ PIHUE																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1									1
PERCY OSWALDO SORIANO BANDA																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1									1
Paul Neizer Lozada Loayza																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS													1								1									1
RAUL FILIBERTO PORRAS QUIJADA																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1									1
ROBERT IVAN SÁRAVIA OCAMPO																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1									1
Rafael Perez Vargas																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS													1														1			
Renzo Martin Malqui Vara																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS													1								1						1			
SALOMON LIMAY BRICEÑO																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1									1
Wili Ederson Cueva Gargate																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1									1

Nota. Fuente: www.atento24.com

Dos personas incumplieron su última meta variable en el mes de noviembre 2021.

Diciembre 2021

Tabla 20. Cumplimiento de metas variables del personal de taller en diciembre 2021

RENTAFER TALLER		Inicio Programa de Factores Claves x																															
Periodo: Dic, 2021 Personal: [W]																																	
FACTOR CLAVE	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ANDRÉS DALBERTO GAMARRA SAAVEDRA																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1					1																					
ANGELO GREGORY ZAMUDIO PUENTE																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1					1																					
ANTHONY GIOVANY VÁSQUEZ CHIRINOS																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1					1																					
Carlos Diogenes Chacon Grabiell																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1					1																					
Gustavo David Hidalgo Rivera																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS								1					1																				
Jerson Alfredo Huaman Rivera																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1					1																					
KENEDY PALOMINO ROSALES																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1					1																					
Luis Carlos Masias Gutierrez																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1					1																					
Miguel Ángel Cornejo Bermudez																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1					1																					
Nelson Elias Ramirez Sotelo																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS												1																					
PEDRO DE LA CRUZ PIHUE																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1					1																					
PERCY OSWALDO SORIANO BANDA																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1					1																					
Paul Neizer Lozada Loayza																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1					1																					
RAUL FILIBERTO PORRAS QUIJADA																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1					1																					
ROBERT IVAN SARAVIA OCAMPO																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1					1																					
Rafael Perez Vargas																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1					1																					
Renzo Martin Malqui Vara																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1					1																					
SALOMON LIMAY BRICEÑO																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1					1																					
Willi Ederson Cueva Gargate																																	
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS											1																						

Nota. Fuente: www.atento24.com

Todo el personal de taller cumplió su meta variable en el mes de diciembre 2021.

Servicio de campo Rentafér

Agosto 2021

Tabla 21. Cumplimiento de metas variables del personal de servicio de campo en agosto 2021

Inicio		Programa de Factores Claves																													
Periodo:		Ago. 2021																													
Personal:																															
FACTOR CLAVE	Do	Lu	Ma	MI	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	MI	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	MI	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	MI	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma
ALCIDES AUJAPUCLLA MOROTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1															1							1			
ALEX JUNIOR ARAUCO SEGOVIA						1							1								1							1			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1							1			
Arlen Emerson Quispe Muniz																					1							1			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																					1							1			
CRAZY CRISTHIAN JOSE HARO VIDONDO						1							1								1							1			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1							1			
EDSON CORONADO FERNANDEZ						1							1								1							1			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1							1			
Edison Genaro Gutierrez Rubio													1								1							1			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS													1								1							1			
HERCILIO OSCAR OLORTEGUI PEREZ						1							1								1							1			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1							1			
JOSE ANTONIO GALVEZ VILLANUEVA													1								1							1			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS													1								1							1			
Jean Pierre Abanto Rodriguez						1							1								1							1			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1							1			
Luis Alberto Requena Barranzuela													1								1							1			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS													1								1							1			
Luis Enrique Uribe Romero						1							1								1							1			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1							1			
SALVADOR AVELINO TERAN QUIÑO						1							1								1							1			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1							1			
SEBASTIAN ESTEBAN VÁSQUEZ ROMERO						1							1								1							1			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1							1			
YIMMY CLEMENTE ASTUYAURI						1							1								1							1			
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1								1							1			

Nota. Fuente: www.atento24.com

Todo el personal de servicio de campo cumplió su meta variable en el mes de agosto 2021.

Septiembre 2021

Tabla 22. Cumplimiento de metas variables del personal de serv. de campo en septiembre 2021

RENTAFER SERV. CAMPO																														
Inicio Programa de Factores Claves																														
Periodo: Set. 2021 Personal:																														
FACTOR CLAVE	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ALCIDES AUJAPUCLLA MOROTE																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														
ALEX JUNIOR ARAUCO SEGOVIA																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														
Arlen Emerson Quispe Muniz																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														
CRAZY CRISTHIAN JOSE HARO VIDONDO																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														
EDSON CORONADO FERNANDEZ																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														
Edison Genaro Gutierrez Rubio																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														
HERCILIO OSCAR OLORTEGUI PEREZ																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														
JOSE ANTONIO GALVEZ VILLANUEVA																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														
Jean Pierre Abanto Rodriguez																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														
Luis Alberto Requena Barranzuela																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														
Luis Enrique Uribe Romero																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														
SALVADOR AVELINO TERAN QUINO																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														
SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ ROMERO																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														
YIMMY CLEMENTE ASTUYAURI																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														

Nota. Fuente: www.atento24.com

Todo el personal de servicio de campo cumplió su meta variable en el mes de septiembre 2021.

Octubre 2021

Tabla 23. Cumplimiento de metas variables del personal de servicio de campo en octubre 2021

RENTAFER SERV. CAMPO		Programa de Factores Claves																														
Inicio		Periodo: Oct. 2021 Personal: []																														
FACTOR CLAVE	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ALCIDES AUJAPUCLLA MOROTE																																
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1							1								1								1		
ALEX JUNIOR ARAUCO SEGOVIA																																
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1															1								1		
Arlen Emerson Quispe Muniz																																
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1							1								1										
CRAZY CRISTHIAN JOSE HARO VIDONDO																																
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS														1								1							1			
EDSON CORONADO FERNANDEZ																																
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS														1								1							1			
Edison Genaro Gutierrez Rubio																																
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1							1								1							1			
HENRY ELIAS SANTOS YALAN																																
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1																							1		
HERCILIO OSCAR OLORTEGUI PEREZ																																
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1							1								1							1			
JOSE ANTONIO GALVEZ VILLANUEVA																																
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														1		
Jean Pierre Abanto Rodriguez																																
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1							1								1										
Luis Alberto Requena Barranzuela																																
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1							1								1							1			
SALVADOR AVELINO TERAN QUINO																																
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1							1								1										
SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ ROMERO																																
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1							1								1							1			
YIMMY CLEMENTE ASTUYAURI																																
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS														1								1							1			

Nota. Fuente: www.atento24.com

Todo el personal de servicio de campo cumplió su meta variable en el mes de octubre 2021.

Noviembre 2021

Tabla 24. Cumplimiento de metas variables del personal de serv. de campo en noviembre 2021

RENATAFER SERV. CAMPO																														
Inicio Programa de Factores Claves																														
Periodo: Nov. 2021 Personal:																														
FACTOR CLAVE	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ALCIDES AUJAPUCLLA MOROTE																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1																1	
ALEX JUNIOR ARAUCO SEGOVIA																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1									1							1	
Arlen Emerson Quispe Muniz																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1							1									1							1	
CRAZY CRISTHIAN JOSE HARO VIDONDO																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS												1																		
EDSON CORONADO FERNANDEZ																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														
Edison Genaro Gutierrez Rubio																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1																1						1		
HERCILIO OSCAR OLORTEGUI PEREZ																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														
JOSE ANTONIO GALVEZ VILLANUEVA																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1								1																
Jean Pierre Abanto Rodriguez																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														
Luis Alberto Requena Barranzuela																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1																								
SALVADOR AVELINO TERAN QUINO																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														
SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ ROMERO																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1								1																
YIMMY CLEMENTE ASTUYAURI																														
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																														

Nota. Fuente: www.atento24.com

Todo el personal de servicio de campo cumplió su meta variable en el mes de noviembre 2021

Diciembre 2021

Tabla 25. Cumplimiento de metas variables del personal de serv. de campo en diciembre 2021

RENTAFER SERV. CAMPO		Jorge Ch																													
Inicio Programa de Factores Claves																															
Periodo: Dic. 2021 Personal:																															
FACTOR CLAVE	MI	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	MI	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	MI	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	MI	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	MI	Ju	Vi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ALCIDES AUJAPUCLLA MOROTE																															
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1						1														1					1
Arlen Emerson Quispe Muniz																															
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS										1																					1
CRAZY CRISTHIAN JOSE HARO VIDONDO																															
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS											1																				1
EDSON CORONADO FERNANDEZ																															
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																															1
Edison Genaro Gutierrez Rubio																															
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																															1
HENRY ELIAS SANTOS YALAN																															
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																															1
HERCILIO OSCAR OLORTEGUI PEREZ																															
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																															1
JOSE ANTONIO GALVEZ VILLANUEVA																															
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																															1
Jean Pierre Abanto Rodriguez																															
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																															1
Luis Alberto Requena Barranzuela																															
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																															1
SALVADOR AVELINO TERAN QUINO																															
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																															1
YIMMY CLEMENTE ASTUYAURI																															
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																															1

Nota. Fuente: www.atento24.com

Todo el personal de servicio de campo cumplió su meta variable en el mes de diciembre 2021.

Administración Rentafér

Agosto 2021

Tabla 26. Cumplimiento de metas variables del personal de administración en agosto 2021

FACTOR CLAVE	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	MI	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	
Clara Palomino Pariona	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS						1						1									1				1
Jeysson Diego Zorrilla Huari																									
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1						1												1
Jose Luis Ayala Basauri																									
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1						1												1
Juan Paredes Osorio																									
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS							1						1												1
Sammy Arnold Meneses Diaz																									
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS													1												1

Nota. Fuente: www.atento24.com

Todo el personal de administración cumplió su meta variable en el mes de agosto 2021.

Septiembre 2021

Tabla 27. Cumplimiento de metas variables del personal de administración en septiembre 2021

FACTOR CLAVE	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	
Clara Palomino Pariona	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																								
Jeysson Diego Zorrilla Huari																								
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																								
Jose Luis Ayala Basauri																								
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																								
Juan Paredes Osorio																								
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																								
Sammy Arnold Meneses Diaz																								
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS																								

Nota. Fuente: www.atento24.com

Todo el personal de administración cumplió su meta variable en el mes de septiembre 2021.

Dliriotyre Sac				
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1			1
Flashman				
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Hya				
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS		1		
Jja - Contratista Rentafer				
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS		1	1	1
Jmc Metalmeccanica				
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Kcv Equipos Sac				
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Mana Alimentos				
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Mar Glass				
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Mdj				
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Powerman				
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Rp Diesel Sac				
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Servicios Inversiones Frias				
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Taza				
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Trm				
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Vc Sismaq				
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Veloz Servis				
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1			1
Welmec				
TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1		1

Nota. Fuente: www.atento24.com

Todas las empresas contratistas cumplieron su meta variable en el mes de agosto 2021.

Hya	TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS				1
Jja - Contratista Rentafer	TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Jmc Metalmeccanica	TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Kcv Equipos Sac	TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Mana Alimentos	TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Mar Glass	TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS			1	1
Mdj	TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Powerman	TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Rp Diesel Sac	TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Servicios Inversiones Frias	TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Taza	TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Trm	TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Vc Sismaq	TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1
Welmec	TEMPORALIDAD OBS. PREVENTIVAS	1	1	1	1

Nota. Fuente: www.atento24.com

Todas las empresas contratistas cumplieron su meta variable en el mes de noviembre 2021.

Todas las empresas contratistas cumplieron su meta variable en el mes de diciembre 2021.

c) Cierre de observaciones según el nivel de riesgo

Observaciones de riesgo Alto

Tabla 36. Cierre de observaciones reportadas de nivel alto 2021

	NIVEL DE RIESGO ALTO		
	OP Reportadas	OP Cerradas	% Cierre
Ago-21	9	8	89
Set-21	14	13	93
Oct-21	7	7	100
Nov-21	7	7	100
Dic-21	2	2	100

Nota. Fuente: Elaboración propia

Se logró cerrar el 100% de las observaciones de riesgo alto, ya que los pendientes de agosto y setiembre no corresponden a Rentafér, con ello se aumentó un 81% la atención a las observaciones de este nivel con respecto al mismo periodo del año 2020.

Observaciones de riesgo Medio

Tabla 37. Cierre de observaciones reportadas de nivel medio 2021

	NIVEL DE RIESGO MEDIO		
	OP Reportadas	OP Cerradas	% Cierre
Ago-21	72	52	72
Set-21	56	43	77
Oct-21	63	48	76
Nov-21	58	47	81
Dic-21	55	41	75

Nota. Fuente: Elaboración propia

Se logró cerrar en promedio el 76% de las observaciones de riesgo medio, con ello se aumentó un 57% la atención a las observaciones de este nivel con respecto al mismo periodo del año 2020.

Observaciones de riesgo Bajo

Tabla 38. Cierre de observaciones reportadas de nivel bajo 2021

	NIVEL DE RIESGO BAJO		
	OP Reportadas	OP Cerradas	% Cierre
Ago-21	180	139	77
Set-21	175	135	77
Oct-21	165	132	80
Nov-21	171	140	82
Dic-21	153	118	77

Nota. Fuente: Elaboración propia

Se logró cerrar en promedio el 79% de las observaciones de riesgo bajo, con ello se aumentó un 42% la atención a las observaciones de este nivel con respecto al mismo periodo del año 2020.

d) Calidad de los reportes realizados

En cuanto al porcentaje de reportes realizados de forma errónea donde el reportante se establece como responsable, se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla 39. Reportes con error al definir responsable en el año 2021

	% Error - Autoresponsable		
	OP Reportadas	OP Con error	% Op con error
Ago-21	261	41	15.7
Set-21	247	31	12.6
Oct-21	235	26	11.1
Nov-21	236	25	10.6
Dic-21	211	22	10.4

Nota. Fuente: Elaboración propia

En el periodo mencionado en el año 2021 se obtuvo en promedio un 12.1% de observaciones que cometieron este error. Con ello se redujo 25.9% este error con respecto al mismo periodo del año 2020.

e) Controles operacionales de riesgos fatales

A través de las inspecciones realizadas juntamente con la gerencia y el jefe de servicios de Rentafér, se lograron establecer y mejorar los siguientes puntos:

- Se aprobó la compra de un jib crane para mejorar las condiciones de izaje en el área de componentes. Ya que el jib crane con el que se cuenta, presenta limitaciones en cuando a la velocidad y estabilidad de la carga.
- Se realizaron reuniones con áreas de soporte con las cuales se mejoró la coordinación de izajes con grúas móviles. Así mismo, se gestionó el inicio de un estándar para la actividad de carga y descarga de equipos en camabajas.
- Se aprobó la modificación de la rampa de carga y descarga de equipos, mejorando el diseño de la misma, teniendo en cuenta mejores controles de seguridad.


f) Encuesta de satisfacción

Luego de tres meses de ejecución del proyecto, se realizó una encuesta al personal que participa de forma activa del proyecto, obteniéndose la respuesta de 48 personas con los siguientes resultados:

Figura 8. Grado de satisfacción del personal

¿Qué tan satisfecho te encuentras con este proyecto?

48 respuestas




Nota. Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Grado de compromiso del personal

¿Qué tan comprometido te sientes con este proyecto?

48 respuestas




Nota. Fuente: Elaboración propia

Figura 10. Grado de percepción de compromiso de la línea de mando

¿Qué tan comprometido percibes a la línea de mando con este proyecto?

48 respuestas



Nota. Fuente: Elaboración propia

7. Conclusiones

1. Las áreas de servicio de campo, administrativos y contratistas lograron un 100 % de reportabilidad de todo su personal a lo largo de todos los meses. El área de taller tuvo dos incumplimientos en la última semana del mes de noviembre 2021, en todos los demás meses también lograron un 100% de reportabilidad.
 2. Se cerraron mas del 60% de las observaciones reportadas en todos los meses. Así mismo, se cumplió con el cierre del 100% de las observaciones de nivel alto antes de finalizar el mes. Cabe mencionar que en los meses de agosto y setiembre 2021 hubo una observación en ambos meses de nivel alto que no fue cerrada debido a que la observación no pertenecía a Rentafer.
 3. El mecanismo denominado Chakaruna permitió que el personal se familiarice con la plataforma atento 24 logrando que la reportabilidad aumente en más de 150% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Así mismo, el personal empezó hacer uso de la descripción efectiva lo cual nos ayudó a tener un reporte de mayor calidad y mejor direccionado, estableciendo de forma correcta a los responsables, lo cual permitió realizar una mejor gestión del cierre de observaciones. Ya que antes existían muchas personas que se colocaban ellos mismos como responsables del cierre de la observación (autoresponsable) y en muchos casos estas observaciones no eran gestionadas.
 4. Las inspecciones denominadas “Riesgos fatales” permitieron que la gerencia y el jefe de servicios evaluaran de forma más detallada las actividades críticas que se vienen realizando, logrando que se gestionen mejores controles que ayuden a minimizar el riesgo de estas actividades.
 5. El video semanal denominado “El observador” permitió una mayor difusión de los resultados obtenidos en el sistema de reporte de observaciones preventivas, como también una mayor difusión de los incidentes y accidentes ocurridos en toda la empresa. Por otro lado, permitió que las líneas de mando estén continuamente monitoreando los indicadores que serian expuestos de sus áreas, como también un mayor acercamiento de todo el personal que conforma Rentafer.
 6. Las reuniones de seguimiento automatizado permitieron garantizar que todo el personal que conforma cada una de las áreas se involucre con este proyecto, logrando casi en todos los meses un 100% de cumplimiento individual en todas las áreas. Así mismo, permitió una mejor gestión del cierre de observaciones,
-

logrando que se cierre más del 300% de las observaciones en comparación al mismo periodo del año anterior.

7. Tareo y temporalidad permitió que se establezcan metas semanales y mensuales más justas, ya que estas dependen de la cantidad de días asistidos del personal. Así mismo, permitió a los supervisores tener un mejor seguimiento de su personal a cargo.
8. Como resultado de la encuesta trimestral se pudo concluir que el personal se siente satisfecho e involucrado con el proyecto. Así mismo, la línea de mando se percibe más involucrada con respecto al cierre de observaciones.

8. Recomendaciones

1. De la misma manera en la que se dan las reuniones semanales de seguimiento con las jefaturas de las distintas áreas, las jefaturas deben realizar reuniones periódicas de forma interna con su personal para garantizar que se cumplan todos los puntos establecidos en este proyecto.
 2. La línea de mando debe realizar un seguimiento continuo de la gestión de cierre de las observaciones reportadas para asegurar que estas se cierren en los plazos establecidos.
 3. Las capacitaciones realizadas a través del mecanismo chakaruna se deben realizar de forma periódica según las necesidades que se vayan evidenciando a lo largo del proyecto.
 4. Incluir una persona nueva en cada inspección de riesgo fatales para poder analizar los distintos puntos de vista del personal respecto a las actividades críticas de la sede.
 5. Auditar a través de intervenciones inopinadas el impacto de la herramienta chakaruna.
 6. Llevar los acuerdos y observaciones de la inspección de riesgos fatales a las reuniones del comité de seguridad para que sean de conocimiento de los representantes de los trabajadores. Así mismo, difundir acuerdos importantes en El observador.
-

7. Rediseñar eventualmente el esquema del semanario El observador para no caer en la monotonía, aprovechar el espacio para difundir información relevante e impactante en materia de seguridad.
 8. Se puede hacer uso de bots en el manejo de base de datos como medio de apoyo al seguimiento automatizado.
 9. La plataforma atento24 debe modificarse para simplificar el proceso de tareo y mejorar algunos errores encontrados.
 10. En una segunda etapa de este proyecto debe establecerse indicadores de medición de calidad en el reporte.
-

9. Referencias bibliográficas

- Carmen, G. (2019). *cybertesisunmsm*. Obtenido de http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/11444/Carmen_bg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ferreyros S.A. (diciembre de 2019). *Acerca de Rentafer*. Obtenido de https://www.ferreyros.com.pe/maquinaria-pesada/alquiler/acerca-de-rentafer/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ferreyros_search_brand_2022&utm_id=ferreyros_search&utm_content=text_ad&gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndgl-dQVgAvDy75joiKvALPyQxfZckBeO
- Ferreyros S.A. (2021). *Estudio de sistema de reportes de observaciones preventivas de Rentafer en el año 2020*. Lima, Lima.
- Gonzalez, P. (2005). *ive-ergo.es*. Obtenido de https://www.ive-ergo.es/publicaciones/OPS_%20Una%20herramienta%20para%20implantar%20cultura%20de%20seguridad%20y%20salud%20en%20la%20empresa.Dic%202005.pdf
- MTPE. (2020). *Anuarios estadísticos*. Obtenido de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2038301/Anuario_2020.pdf

Legislación sobre seguridad y salud laboral

- DS 005-2012-TR (2012). *Reglamento de ley de seguridad y salud en el trabajo*.
 - Ley 29783. *Ley de seguridad y salud en el trabajo*
-

10. Anexos

10.1. Base de datos agosto 2020

Tabla 40. Reportes realizados en agosto 2020

RESUMEN DE OBSERVACIONES PREVENTIVAS														Atención								
CODIGO	UNIDAD/PROYEC	FECHA	HORA	ES PARE:	CLASE	NIVEL RIESG	ESTADO	OCURRENCIA	TIPO OCURRENCIA	DETALLE OBSERVACI	SISTEMA	TIPO UBICACIÓN	UBICACIÓN	IDENTIFICACION	REPORTANTE	AREA	AVANCE / TAREA	IDENTIFICACION	NOMBRE	PERTENECE A	ORIGEN	
IL2008-0026	RENTAFER TALL	08/08/2020	08:58:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES SE ENCONTRARON EN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	MANTENER ORDENADA Y LIMPIA	ADMINISTRACIÓN	100		Roberto Carlos Santi Castañer	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0025	RENTAFER TALL	08/08/2020	10:02:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	EPF EN MAL ESTADO	CONDICIÓN SUBES EL TÉCNICO DE LA EN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	COORDINAR CON SI	ADMINISTRACIÓN	0		Ry Diesel Sae	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0078	RENTAFER TALL	10/08/2020	08:28:33	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES COMBA DE BRONCE C	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	000000003	Construcciones Metálicas	ADMINISTRACIÓN	0	Cambio de comba de	7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
IL2008-0084	RENTAFER TALL	11/08/2020	08:28:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	VÍAS OBSTACULIZ	CONDICIÓN SUBES CARRO "COCHE", OBS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	POR LA MAÑANA,	ADMINISTRACIÓN	0		Ivan Rene Torres Mori	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0085	RENTAFER TALL	11/08/2020	08:50:00	NO	OBSERV ALTO	PENDIENTE	VÍAS OBSTACULIZ	CONDICIÓN SUBES UN ESPEJO COLOCAD	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	RETRAPAR EL ESPEJO, POR SER UNA	ADMINISTRACIÓN	0		Ivan Rene Torres Mori	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0096	RENTAFER TALL	11/08/2020	07:40:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES EN LA BAHIA N10 SE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	COORDINAR SI SE VA A REUSAR EL	ADMINISTRACIÓN	0		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0099	RENTAFER TALL	11/08/2020	07:17:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES EN EL TACHODE BASI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	CONVERSAR CON LOS TECNICOS D	ADMINISTRACIÓN	0		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0101	RENTAFER TALL	11/08/2020	05:29:56	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES GANCHOS DE IZAJE SI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	000000003	Construcciones Metálicas	ADMINISTRACIÓN	0				Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
IL2008-0102	RENTAFER TALL	11/08/2020	14:37:11	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTUR	CONDICIÓN SUBES ACCIPLES DE CAÑO PI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	000000011	3 Km	ADMINISTRACIÓN	0	Realizar la Preparación y Ajuste de Acoj		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
IL2008-0172	RENTAFER TALL	11/08/2020	07:21:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES EN LA PARTE DE ATR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	COORDINAR PARA QUE ORDENEN L	ADMINISTRACIÓN	0		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0173	RENTAFER TALL	21/08/2020	08:13:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES LINEA DE AIRE A PRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	MANTENIMIENTO AL DISPOSITIVO	ADMINISTRACIÓN	0		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0173	RENTAFER TALL	21/08/2020	08:22:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES CILINDROS LLENOS DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	GESTIONAR EL RECOJO Y LA DISPO	ADMINISTRACIÓN	0		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0173	RENTAFER TALL	21/08/2020	08:33:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES BAHIA # 26 DEL TALL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	COMUNICAR AL PERSONAL RESP	ADMINISTRACIÓN	0		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0173	RENTAFER TALL	21/08/2020	08:37:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMEN	TECNICO MIGUEL COR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	BUENAS PRACTICAS A SEGUIR	ADMINISTRACIÓN	0		Roberto Carlos Santi Castañer	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
IL2008-0199	RENTAFER TALL	24/08/2020	07:35:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES DESORDEN EN LA BA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	ORDENAR EL AREA	ADMINISTRACIÓN	0		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0199	RENTAFER TALL	24/08/2020	08:07:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE VENTILA	CONDICIÓN SUBES LAS VENTANAS DEL B	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	COORDINAR CON LOS INVOLUCRAC	ADMINISTRACIÓN	0		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0199	RENTAFER TALL	24/08/2020	08:14:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	COVID-19 MANTEN	ACTO SUBESTANC	ACUMULACIÓN DE TEL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	REUBICAR AL PERSONAL DE APOYI	ADMINISTRACIÓN	0		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
IL2008-0201	RENTAFER TALL	24/08/2020	10:04:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES FUGA DE ACEITE POR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	REPARAR LA BOMBA MANUAL DE I	ADMINISTRACIÓN	0		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0201	RENTAFER TALL	24/08/2020	10:07:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES DESORDEN EN LA BA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	ORDENAR LA BAHIA Y MANTENER	ADMINISTRACIÓN	0		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0201	RENTAFER TALL	24/08/2020	10:12:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES BASE SOPORTE DE L	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	REPARAR LA BASE DELA LAVADOF	ADMINISTRACIÓN	0		Samuel Enrique Medina Jimene	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0201	RENTAFER TALL	24/08/2020	10:15:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES FALTA O LINEA ADICK	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	INSTALAR OI RETRÁCTIL DE AIRE C	ADMINISTRACIÓN	0		Samuel Enrique Medina Jimene	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0202	RENTAFER TALL	24/08/2020	11:14:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES BANDEJAS NO ALMA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	100	LLEVAR BANDEJA A BAHIA QUE CO	ADMINISTRACIÓN	0		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0202	RENTAFER TALL	24/08/2020	11:18:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES BANDEJA NO ALMACI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	100	TRASLADAR BANDEJA A BAHIA Q	ADMINISTRACIÓN	0		Roberto Carlos Santi Castañer	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0202	RENTAFER TALL	24/08/2020	11:21:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE PUNTOS	CONDICIÓN SUBES DESECHOS BAHIA 13,	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	SE REQUIERE CONTENEDORES DE	ADMINISTRACIÓN	0		Jimmy Roberto Rosadio Franc	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0202	RENTAFER TALL	24/08/2020	11:24:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES DESORDEN BAHIA 18	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	100	ORDENAR BAHIA, DESECHANDO Y	ADMINISTRACIÓN	0		Roberto Carlos Santi Castañer	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0206	RENTAFER TALL	11/07/2020	08:29:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	COVID-19 FALTA	CONDICIÓN SUBES EL SURTIDOR DE AGU	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	ORDENAR Y LIMPIAR BAHIAS DE T	ADMINISTRACIÓN	0		Roberto Carlos Santi Castañer	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0206	RENTAFER TALL	29/08/2020	08:27:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	COVID-19 FALTA	CONDICIÓN SUBES EL SURTIDOR DE AGU	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	MANTENER SUMINISTRADO LOS OI	ADMINISTRACIÓN	0		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0216	RENTAFER TALL	29/08/2020	08:37:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES EL SURTIDOR DE REFF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	SE RECOMIENDA HACER EL MANT	ADMINISTRACIÓN	0		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0216	RENTAFER TALL	10/08/2020	08:51:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES LAVADORAS RECIPIC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS	ADMINISTRACIÓN	0		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0216	RENTAFER TALL	29/08/2020	08:57:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES EL SURTIDOR DE REFF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	REPARAR SURTIDOR	ADMINISTRACIÓN	0		Roberto Carlos Santi Castañer	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0217	RENTAFER TALL	29/08/2020	08:55:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES HAY DOS PAD TORQU	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	SE RECOMIENDA MANDAR A REPA	ADMINISTRACIÓN	0		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0217	RENTAFER TALL	29/08/2020	08:16:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES BAHIA 18 SE ENCUEN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	ORDENAR Y LIMPIAR BAHIA	ADMINISTRACIÓN	0		Ivan Rene Torres Mori	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0238	RENTAFER TALL	27/08/2020	16:10:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMEN	SE OBSERVO QUE EL T	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	100	SEGUIR TRABAJANDO DE ESA MAN	ADMINISTRACIÓN	0		SALOMON LIMAY BRICEÑO	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
IL2008-0238	RENTAFER TALL	27/08/2020	16:06:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMEN	SE OBSERVO QUE EL T	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	100	SEGUIR TRABAJANDO DE ESA MAN	ADMINISTRACIÓN	0		RENZO MARTIN MALQUI VAI	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
IL2008-0249	RENTAFER TALL	29/08/2020	08:46:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES ZONA DE ACEITES	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	CONCIENCIAR AL PERSONAL QUE	ADMINISTRACIÓN	0		Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
IL2008-0252	RENTAFER TALL	29/08/2020	08:51:55	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES ZONA DE DESECHOS	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	0	Comunicar al proved	ADMINISTRACIÓN	0		7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
IL2008-0280	RENTAFER TALL	29/08/2020	10:34:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMEN	EL TÉCNICO ROBERT	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	0	EL TÉCNICO ROBERT SARAVIA MA	ADMINISTRACIÓN	0		ROBERT IVAN SARAVIA OC	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS

Identificador	Fecha	Estado	Categoría	Detalle	Grado	Ubicación	Responsable	Acción	Observaciones						
HL2008-0280	2020/03/30	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	AUSENCIA DE CON	CONDICIÓN SUBES AMBIENTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY ERICÉ	ADMINISTRACIÓN.	0 SE DEBE EVITAR LAVAR LOS COMP	Jesus Elmer Baqa Trujillo	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0281	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	herramienta / E	CONDICIÓN SUBES LINEAS DE AIRE DEL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY ERICÉ	ADMINISTRACIÓN.	0 SE TIENE QUE PURGAR TODOS LOS	Jesus Elmer Baqa Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0303	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	herramienta / E	CONDICIÓN SUBES ACCOPLE DE LA LINEA I	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY ERICÉ	ADMINISTRACIÓN.	0 ARRIBLAR EL ACCOPLE ALA BREVE	Jesus Elmer Baqa Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0303	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES SE ENCONTRÓ EN EL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANNI VAS	ADMINISTRACIÓN.	0 ALMACENAR OBJETOS EN LA BAHÍ	Roberto Carlos Santi Castañer	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0303	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	herramienta / E	CONDICIÓN SUBES TACHO DE RESIDUOS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Paul Neizer Lozada Loaza	ADMINISTRACIÓN.	0 cambiar tapa de tacho de residuos pelig	Roberto Carlos Santi Castañer	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0303	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	herramienta / E	CONDICIÓN SUBES SE ENCONTRÓ LA TV	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANNI VAS	ADMINISTRACIÓN.	0 REALIZAR SU RESPECTIVO MANTENI	Roberto Carlos Santi Castañer	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0303	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES SE ENCONTRÓ EXTRA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANNI VAS	ADMINISTRACIÓN.	0 UBICAR LOS EXTINTORES Y BANDE	Roberto Carlos Santi Castañer	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0304	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES DESORDEN EN ZONA I	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Paul Neizer Lozada Loaza	ADMINISTRACIÓN.	0 Llenar los cilindros hasta su tope maini	Jesus Elmer Baqa Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0304	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES AREA ASIGNADA PAE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Paul Neizer Lozada Loaza	ADMINISTRACIÓN.	0 Cortar las mangueras y separar los niple	Jesus Elmer Baqa Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0304	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES SE ENCONTRÓ EN LA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANNI VAS	ADMINISTRACIÓN.	0 UBICAR GUARDA ENCIMA DE UNA F	Roberto Carlos Santi Castañer	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0304	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES SIGUIEN DEJANDO BAI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	MIGUEL ANGEL CORNEJ	ADMINISTRACIÓN.	0 SEGUIR CONCIENTIZANDO AL PERS	Jesus Elmer Baqa Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0304	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES SOPORTES DE MADA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	MIGUEL ANGEL CORNEJ	ADMINISTRACIÓN.	0 CONVERSAR CON LOS RESPONSAE	Roberto Carlos Santi Castañer	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0306	2020/03/29	NO	OBSERV ALTO	PENDIENTE	INSTALACIONES E	CONDICIÓN SUBES EXTENSION DE HORN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RAUL FILIBERTO PORRA	ADMINISTRACIÓN.	0 INSTALAR UNA TOMA DE COPRIEN	Jesus Elmer Baqa Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0306	2020/03/29	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	COVID-19 FALTA	CONDICIÓN SUBES NO HAY INSUMOS DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ALEX JUNIOR ARAUCO SI	ADMINISTRACIÓN.	0 DEBERN SUMINISTRAR LOS INSUMOS	Jimmy Roberto Rozado Frano	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0307	2020/03/29	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	EXPOSICIÓN A RUI	CONDICIÓN SUBES EXCESO DE RUIDO EN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ALEX JUNIOR ARAUCO SI	ADMINISTRACIÓN.	0 BUSCAR OTRA ZONA DE PRUEBA E	Jesus Elmer Baqa Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0308	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	PUEBTAS Y/O VEN	CONDICIÓN SUBES CERRADOS DE LAS P	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAVIA I	ADMINISTRACIÓN.	0 REPARAR CERRADOS DE PUERTAS	Jesus Elmer Baqa Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0308	2020/03/29	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	herramienta / E	CONDICIÓN SUBES EL LAVADOR DE OJOS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAVIA I	ADMINISTRACIÓN.	0 COLCAR FECHAS DE INSPECCIÓN	Jesus Elmer Baqa Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0308	2020/03/29	NO	OBSERV ALTO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES BANDEJAS CON ACEI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAVIA I	ADMINISTRACIÓN.	0 LIMPIAR LAS BANDEJAS Y COLOCA	Jesus Elmer Baqa Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0308	2020/03/29	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	herramienta / E	CONDICIÓN SUBES PLANCHA DE PRUEB	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAVIA I	ADMINISTRACIÓN.	0 REEMPLAZAR PLANCHA DE PRUEB	Jesus Elmer Baqa Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0308	2020/03/29	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CONDUCCION CON	EX ACTO SUBESTAN OPERACION DEL MON	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Roberto Carlos Santi Cast	ADMINISTRACIÓN.	0 CONVERSAR CON E	7310278 Jorge Choque Velazquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0309	2020/03/29	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE VENTIL	CONDICIÓN SUBES LAS BAHÍAS DE PINTI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RAFAEL PEREZ VARGAS	ADMINISTRACIÓN.	0 INSTALAR O2 EXTRACTORES DE AIF	Jesus Elmer Baqa Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0310	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES AREA DE LAVADO SU	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Roberto Carlos Santi Casti	ADMINISTRACIÓN.	0 ORDEN Y LIMPIEZA	12 Jimy Metalmechanica	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0310	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	herramienta / E	CONDICIÓN SUBES TECHO DE MAYA EN I	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RAFAEL PEREZ VARGAS	ADMINISTRACIÓN.	0 INSTALAR UN TECHO ADECUADO	Jesus Elmer Baqa Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0310	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMEN' EL TECNICO ARLEN OI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RAFAEL PEREZ VARGAS	ADMINISTRACIÓN.	0 SEGUIR MANTENIENDO LAS BUENIA	ARLEN EMERSON QUSIP	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0310	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	NO USAR EL EPP	ACTO SUBESTAN PERSONA DE LA EMP	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jesus Elmer Baqa Trujillo	ADMINISTRACIÓN.	100 COORDINAR CON EL SUPERVISOR E	Jesus Elmer Baqa Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0310	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE SEÑAL	CONDICIÓN SUBES LETREPO DE ACETIE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALQUI	ADMINISTRACIÓN.	100 CAMBIAR EL LETREPO	Jimmy Roberto Rozado Frano	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0310	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	NO USAR EL EPP	ACTO SUBESTAN PERSONA DE LA EMP	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jesus Elmer Baqa Trujillo	ADMINISTRACIÓN.	100 SE LE INDICO A LA EMPRESA POVE	Jesus Elmer Baqa Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0310	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	herramienta / E	CONDICIÓN SUBES FALTA DE MANTENI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALQUI	ADMINISTRACIÓN.	0 HACER MANTENIMIENTO DEL EQUIP	Jimmy Roberto Rozado Frano	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0310	2020/03/29	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES ACUMULACION DE TA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RAFAEL PEREZ VARGAS	ADMINISTRACIÓN.	0 EVITAR LA EXCESIVA ACUMULACION	Jesus Elmer Baqa Trujillo	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0311	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	herramienta / E	CONDICIÓN SUBES BOMBA DE MANUEL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALQUI	ADMINISTRACIÓN.	0 REPARAR O CAMBIAR BOMBA PAE	Jimmy Roberto Rozado Frano	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0311	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	ALMACENARIADO	ACTO SUBESTAN GUARDO DE TRANSMI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALQUI	ADMINISTRACIÓN.	0 PONER LA GUARDA DE TRANSMISI	Roberto Carlos Santi Castañer	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0311	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE SEÑAL	CONDICIÓN SUBES LETREPO DE SURTID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Rp Diesel Sac	ADMINISTRACIÓN.	0 colocar bien las señali	7310278 Jorge Choque Velazquez	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0313	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE HABIT	CONDICIÓN SUBES OFICINA IMPROVISA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Ivan Rene Torres Mori	ADMINISTRACIÓN.	0 ORDENAR EL ÁREA	Samuel Enrique Medina Jimene	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0313	2020/03/29	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	DISPOSITIVOS DE	CONDICIÓN SUBES TOMA COPRIENTE C	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Ivan Rene Torres Mori	ADMINISTRACIÓN.	0 COLCAR EL TOMACOPRIENTE EN	Samuel Enrique Medina Jimene	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0313	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES DESORDEN EN COCH	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Ivan Rene Torres Mori	ADMINISTRACIÓN.	0 MEJORAR EL ORDEN Y LIMPIEZA	Roberto Carlos Santi Castañer	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0313	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES BANDEJAS EN EL ÁPE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Ivan Rene Torres Mori	ADMINISTRACIÓN.	0 NO DEJAR LAS BANDEJAS EN ESTÁ	Samuel Enrique Medina Jimene	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0315	2020/03/29	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES DESORDEN EN BAHÍ	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	MIGUEL ANGEL CORNEJ	ADMINISTRACIÓN.	0 CONCIENTIZAR AL PERSONAL QUE	Roberto Carlos Santi Castañer	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0310	2020/03/29	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	COVID-19 FALTA	CONDICIÓN SUBES NO HAY STOCK DE ALI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JOSE ANTONIO GALVEZ I	ADMINISTRACIÓN.	0 REPONER STOCK DE ALCOHOL EN I	Ronald Roberto Rojas Talaver	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0120	2020/03/15	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	herramienta / E	CONDICIÓN SUBES HERRAMIENTA INCO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JOSE ANTONIO GALVEZ I	ADMINISTRACIÓN.	0 cambiar accople de bomba hidráulica m	Luis Enrique Uribe Romero	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0193	2020/03/20	NO	OBSERV ALTO	CERRADO	EXPOSICIÓN A PAE	CONDICIÓN SUBES POLVORACION	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACI	ARLEN EMERSON QUSIP	ADMINISTRACIÓN.	100 MUCHA POLVORAC	7310278 Jorge Choque Velazquez	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0193	2020/03/20	NO	OBSERV ALTO	CERRADO	EXPOSICIÓN A PAE	CONDICIÓN SUBES MUCHA POLVORACION	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACI	ARLEN EMERSON QUSIP	ADMINISTRACIÓN.	100 SE USO ROPA ADEC	7310278 Jorge Choque Velazquez	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0193	2020/03/20	NO	OBSERV ALTO	CERRADO	CONDICIONES CL	CONDICIÓN SUBES CLIMA ADVERSO	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACI	ARLEN EMERSON QUSIP	ADMINISTRACIÓN.	100 SE UTILIZO ROPA AL	7310278 Jorge Choque Velazquez	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0198	2020/03/20	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES SE OBSERVA DESOR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROS	ADMINISTRACIÓN.	100 MANTENER EL ORD	23930214 Jose Raphael Farfan Jimenez	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS

4L2008-0198	RENTAFER SERV	24/08/2020	07:42:35	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	LEVANTAR CARGA ACTO SUBESTÁN LEVANTAMIENTO INCI	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACI	SEBASTIAN ESTEBAN V/ ADMINISTRACIÓN	100	Se recomendó al técnico del cliente adc	SEBASTIAN ESTEBAN VASC Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0198	RENTAFER SERV	24/08/2020	07:47:49	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	SUPERFICIES PESE CONDICIÓN SUBES LA ESCALERA DE INGF	Seguridad	Superficie	OFICINAS	SEBASTIAN ESTEBAN V/ ADMINISTRACIÓN	0	Se recomendó al cliente realizar la repar	SEBASTIAN ESTEBAN VASC Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0198	RENTAFER SERV	24/08/2020	07:51:20	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	CONDICIONES CLIN CONDICIÓN SUBES EL TÉCNICO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SEBASTIAN ESTEBAN V/ ADMINISTRACIÓN	100	Se recomendó al cliente realizar los tra	SEBASTIAN ESTEBAN VASC Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0198	RENTAFER SERV	24/08/2020	07:55:08	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	ABANDONAR LA C ACTO SUBESTÁN EL CONDUCTOR DEL C	Seguridad	Superficie	PÁRQUED DE EQUIPOS	SEBASTIAN ESTEBAN V/ ADMINISTRACIÓN	100	Se recomendó al conductor una rendu	SEBASTIAN ESTEBAN VASC Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0206	RENTAFER SERV	24/08/2020	15:43:09	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	SUPERFICIES PUNO CONDICIÓN SUBES EL PASAMANO PRESI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	HENRY ELIAS SANTOS V/ ADMINISTRACIÓN	100	Se coordinó para que realicen trabajos c	HENRY ELIAS SANTOS YALA Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0207	RENTAFER SERV	24/08/2020	15:46:47	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	NO SEGREGAR LOS ACTO SUBESTÁN SE OBSERVO PAÑOS C	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	HENRY ELIAS SANTOS V/ ADMINISTRACIÓN	100	se realizo la segregacion correcta de los	HENRY ELIAS SANTOS YALA Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0207	RENTAFER SERV	24/08/2020	15:50:37	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTIC COMPORTAMIENT EL TÉCNICO USA SU C/	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	HENRY ELIAS SANTOS V/ ADMINISTRACIÓN	100	seguir continuamente con las buenas pr	HENRY ELIAS SANTOS YALA Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0207	RENTAFER SERV	24/08/2020	15:55:44	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	EXPOSICIÓN A FAF CONDICIÓN SUBES EL TÉCNICO REALIZA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	HENRY ELIAS SANTOS V/ ADMINISTRACIÓN	100	se coordinó para planificar los trabajos	HENRY ELIAS SANTOS YALA Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0208	RENTAFER SERV	24/08/2020	08:00:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTIC COMPORTAMIENT TÉCNICO LIDER DE BA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALVADOR AVELINO TEF ADMINISTRACIÓN	100	CONSERVAR LA MISMA FORMA DE	Ronald Roberto Rojas Talaver Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0208	RENTAFER SERV	24/08/2020	07:40:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	COVID-19 DESINFEI ACTO SUBESTÁN TÉCNICO DE BAÑA 3 F	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALVADOR AVELINO TEF ADMINISTRACIÓN	100	REALIZAR DIARIAMENTE LA DESINF	Ronald Roberto Rojas Talaver Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0210	RENTAFER SERV	24/08/2020	10:00:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	VIAS OBSTACULIZA CONDICIÓN SUBES ANIMALES EN LA VIA	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRÁNSITO INTERNAS PAF	JOSE ANTONIO GALVEZ I ADMINISTRACIÓN	100	APLICAR MANEJO DEFENSIVO EN T	Jorge Alexis Rojas Rojas Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0214	RENTAFER SERV	24/08/2020	16:17:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	VIAS OBSTACULIZA CONDICIÓN SUBES VIA EN MAL ESTADO	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRÁNSITO INTERNAS PAF	JOSE ANTONIO GALVEZ V ADMINISTRACIÓN	100	APLICAR MANEJO DEFENSIVO EN T	Jorge Alexis Rojas Rojas Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0215	RENTAFER SERV	25/08/2020	07:00:02	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	BUENAS PRACTIC COMPORTAMIENT CONDUCCION DE CAMI	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACI	YIMMY CLEMENTE ASTU ADMINISTRACIÓN	0	se realizo aplicar conduccion segura rec	Ronald Roberto Rojas Talaver Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0215	RENTAFER SERV	25/08/2020	07:10:52	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CONTENEDOR DE F CONDICIÓN SUBES FALTA DE CONTENED	Ambiental	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACI	YIMMY CLEMENTE ASTU ADMINISTRACIÓN	0	se llenaron los desechos solidos conta	Ronald Roberto Rojas Talaver Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0216	RENTAFER SERV	25/08/2020	12:25:52	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTIC COMPORTAMIENT ZONO DE DESINFECCI	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACI	ALCIDES ALUAPUCLLA IV ADMINISTRACIÓN	100	Seguir los protocolos de seguridad alm	ALCIDES ALUAPUCLLA MOP Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0218	RENTAFER SERV	25/08/2020	12:33:07	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN CONDICIÓN SUBES FALTA DE ORDEN Y LI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	CARLOS DIOGENES CHA ADMINISTRACIÓN	0	mantener el orden y limpieza antes dur	Jose Diego Saldaña Valderram Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0218	RENTAFER SERV	25/08/2020	13:04:18	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTIC COMPORTAMIENT MANEJO DEFENSIVO	Seguridad	Superficie	VEHICULOS LIVIANOS	CARLOS DIOGENES CHA ADMINISTRACIÓN	0	seguir mejorando y mantener las buenas	SEBASTIAN ESTEBAN VASC Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0218	RENTAFER SERV	25/08/2020	10:54:51	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTIC COMPORTAMIENT CORRECTO TRANSPSC	Ambiental	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACI	ALCIDES ALUAPUCLLA IV ADMINISTRACIÓN	100	Realizar la clasificación de los residuos	Jose Diego Saldaña Valderram Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0221	RENTAFER SERV	14/08/2020	11:32:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE SERVICIO CONDICIÓN SUBES EL CAÑO DEL LAVADERO DEL BAÑO DE GARITA RENTAFER SE ENCUENTRA AVERIADO. L0A VIGILANTES NOS DICEN QUE ESTÁ	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	LUIS ALBERTO REQUEÑA ADMINISTRACIÓN	0	SOLICITAR SE REPIRE CAÑO DE LA	Samuel Enrique Medina Jimenez Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0221	RENTAFER SERV	14/08/2020	11:32:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE SERVICIO CONDICIÓN SUBES BLOQUEO DE CARRETERA PATIVILCA-HUARAZ. HUBO UN BLOQUEO DE CARRETERA Y ACTOS VANDÁLICOS.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	LUIS ALBERTO REQUEÑA ADMINISTRACIÓN	0	SOLICITAR SE REPIRE CAÑO DE LA	Samuel Enrique Medina Jimenez Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0221	RENTAFER SERV	20/08/2020	08:10:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	OBSTRUIR O ENSUC ACTO SUBESTÁN ME RETIRE DE LA	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACI	LUIS ALBERTO REQUEÑA ADMINISTRACIÓN	0	DIFUNDIR A LOS TÉCNICOS DE CAM	GILMER TAPIA GALLARDO Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0221	RENTAFER SERV	23/08/2020	14:17:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	BUENAS PRACTIC COMPORTAMIENT TÉCNICO JIMMY CLEN	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACI	LUIS ALBERTO REQUEÑA ADMINISTRACIÓN	0	FELICITAR AL TÉCNICO CLEMENTE I	GILMER TAPIA GALLARDO Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0224	RENTAFER SERV	26/08/2020	08:39:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CONDICIONES CLIN CONDICIÓN SUBES CLIMA ADVERSO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ARLEN EMERSON QUISP ADMINISTRACIÓN	100	SE LIMPIO EL PASADIZO PARA TRM	JHON PAVITHIA BRAVO Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0225	RENTAFER SERV	26/08/2020	09:42:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA I FEI CONDICIÓN SUBES FUGA DE AIRE POR V	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ARLEN EMERSON QUISP ADMINISTRACIÓN	0	LA VALVULA DE LINEA DE AIRE PREI	Jesus Eimer Blaca Trujillo Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0234	RENTAFER SERV	24/08/2020	07:58:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	INGRESAR AL AIRE ACTO SUBESTÁN EL TÉCNICO SOLDADC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	EDSON CORONADO FER ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDA AL PERSONAL TEI	Roberto Carlos Santi Castañer Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0234	RENTAFER SERV	25/08/2020	08:06:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN CONDICIÓN SUBES LOS TÉCNICOS TERCE	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	EDSON CORONADO FER ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDA AL PERSONAL TEI	Roberto Carlos Santi Castañer Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0234	RENTAFER SERV	27/08/2020	08:34:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CONTENEDOR DE F CONDICIÓN SUBES EL CONTENEDOR DE F	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	EDSON CORONADO FER ADMINISTRACIÓN	0	SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO D	Roberto Carlos Santi Castañer Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0235	RENTAFER SERV	06/09/2020	09:00:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	NO APLICAR LOS T ACTO SUBESTÁN OPERADOR DEL EQUIP	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PEAXIONALES	CRISTIAN DAVID DIAZ INC ADMINISTRACIÓN	100	SE CONVERSÓ CON EL OPERADOR	CRISTIAN DAVID DIAZ NORIEGA	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0235	RENTAFER SERV	10/08/2020	15:15:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	INGRESAR AL AIRE ACTO SUBESTÁN APOYO DEL CLIENTE S	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACI	CRISTIAN DAVID DIAZ INC ADMINISTRACIÓN	100	SE LE INDICÓ AL APOYO MECANICO	CRISTIAN DAVID DIAZ NORIE	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0235	RENTAFER SERV	13/08/2020	15:40:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	NO SEGREGAR LOS ACTO SUBESTÁN SE PRESENTA UN DEF	Ambiental	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACI	CRISTIAN DAVID DIAZ INC ADMINISTRACIÓN	100	NO SE TUVO A LA MANO UNA BAND	CRISTIAN DAVID DIAZ NORIE	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0235	RENTAFER SERV	17/08/2020	12:10:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	ESTACIONAR EL VE ACTO SUBESTÁN CAMIONETA DEL CLIE	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACI	CRISTIAN DAVID DIAZ INC ADMINISTRACIÓN	100	SE LE DIÓ LAS INDICACIONES AL CO	CRISTIAN DAVID DIAZ NORIE	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0235	RENTAFER SERV	14/08/2020	15:00:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	SUPERFICIES PESE CONDICIÓN SUBES TERRENOS IRREGULA	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRÁNSITO INTERNAS PAF	ALCIDES ALUAPUCLLA IV ADMINISTRACIÓN	100	MANEJO DEFENSIVO Y EL USOS DE	ALCIDES ALUAPUCLLA MOP Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0238	RENTAFER SERV	27/08/2020	11:30:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	EXPOSICIÓN A FAF CONDICIÓN SUBES CALOR EXCESIVO CON	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRÁNSITO INTERNAS PAF	ALCIDES ALUAPUCLLA IV ADMINISTRACIÓN	100	USO DE LENTES, CORTAVIENTOS E I	ALCIDES ALUAPUCLLA MOP Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2008-0241	RENTAFER SERV	27/08/2020	13:45:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	BUENAS PRACTIC COMPORTAMIENT TÉCNICO PAUL LOZAC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	LUIS ALBERTO REQUEÑA ADMINISTRACIÓN	100	TÉCNICO LOZADA CUMPLE SU TRAI	Samuel Enrique Medina Jimenez Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS

ID	DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	ESTADO	TIPO	SEVERIDAD	CAUSA	EFECTOS	SEGURIDAD	TIPO DE DAÑO	OPERADOR	ADMINISTRACIÓN	VALOR	COMENTARIOS	CLIENTE	ESTADO	
HL2008-0250	RENTAFER SERV	13/08/2020	07:56:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	VEHICULOS EN MALA CONDICIÓN SUBE: FUGA DE ACEITE POR CLIENTE DEJA EL EQUIPO EN ZONA DE TRABAJO DURANTE LA	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	Luis Enrique Uribe Romero	ADMINISTRACIÓN	100	SE COORDINA CON EL OPERADOR PARA REALIZAR LAS REPARACIONES	Luis Enrique Uribe Romero	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0250	RENTAFER SERV	11/08/2020	12:25:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	EXPOSICIÓN A PAF CONDICIÓN SUBE: INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA CONDICIÓN SUBE: EN ÁREA DONDE SE HERRAMIENTA Y EI CONDICIÓN SUBE: GATA PARA DESMONTAJE HERRAMIENTA Y EI CONDICIÓN SUBE: GATOS EN EL EQUIPO PARQUEADO PARA LA INSPECCIÓN NO ES ELABORANDO SUPERFICIES IRREGULARES Y EN	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	Luis Enrique Uribe Romero	ADMINISTRACIÓN	100	SE COORDINA CON EL OPERADOR PARA REALIZAR LAS REPARACIONES	Luis Enrique Uribe Romero	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0250	RENTAFER SERV	28/08/2020	08:16:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA CONDICIÓN SUBE: EN ÁREA DONDE SE HERRAMIENTA Y EI CONDICIÓN SUBE: GATA PARA DESMONTAJE HERRAMIENTA Y EI CONDICIÓN SUBE: GATOS EN EL EQUIPO PARQUEADO PARA LA INSPECCIÓN NO ES ELABORANDO SUPERFICIES IRREGULARES Y EN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROS	ADMINISTRACIÓN	0	ANULAR TUBERIA DE AIRE QUE NO REALIZA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	Jose Diego Saldaña Valderram	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0251	RENTAFER SERV	28/08/2020	08:21:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA CONDICIÓN SUBE: EN ÁREA DONDE SE HERRAMIENTA Y EI CONDICIÓN SUBE: GATA PARA DESMONTAJE HERRAMIENTA Y EI CONDICIÓN SUBE: GATOS EN EL EQUIPO PARQUEADO PARA LA INSPECCIÓN NO ES ELABORANDO SUPERFICIES IRREGULARES Y EN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROS	ADMINISTRACIÓN	0	REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	Jose Diego Saldaña Valderram	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0252	RENTAFER SERV	27/08/2020	16:19:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	SUPERFICIES RESE CONDICIÓN SUBE: DESMONTAJE PARA EQUIPO PARQUEADO EN ZONA DE	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	Luis Enrique Uribe Romero	ADMINISTRACIÓN	100	SE COORDINA PARA SACAR EL EQUIPO	Luis Enrique Uribe Romero	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0252	RENTAFER SERV	17/08/2020	12:46:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	VÍAS OBSTACULIZADAS CONDICIÓN SUBE: TRANSITO	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	Luis Enrique Uribe Romero	ADMINISTRACIÓN	100	SE COORDINA CON EL OPERADOR PARA REALIZAR LAS REPARACIONES	Luis Enrique Uribe Romero	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0256	RENTAFER SERV	24/08/2020	09:18:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA Y EI CONDICIÓN SUBE: BAHÍA 44 PRESENTA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	LUIS CARLOS MASIAS GL	ADMINISTRACIÓN	100	REALIZAR LA REPARACIÓN (SOLDAR)	Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0256	RENTAFER SERV	25/08/2020	09:30:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO TECNICO GUSTAVO HERRERA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	LUIS CARLOS MASIAS GL	ADMINISTRACIÓN	100	TÉCNICO HIDALGO CUMPLE SU TRABAJO	Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0256	RENTAFER SERV	28/08/2020	10:08:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CONDICIONES CLIA CONDICIÓN SUBE: VÍAS DE TRANSITO MALAS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	LUIS CARLOS MASIAS GL	ADMINISTRACIÓN	100	REALIZAR LIMPIEZA Y SECADO DE LAS VÍAS	Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0267	RENTAFER SERV	29/08/2020	11:31:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO TECNICO CUMPLE	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	CARLOS DIOGENES CHA	ADMINISTRACIÓN	0	mantener las buenas prácticas y seguir SALVADOR AVELINO TERAN	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0263	RENTAFER SERV	24/08/2020	16:40:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN CONDICIÓN SUBE: SE ENCONTRÓ LAS SILLAS	Seguridad	Superficie	OFICINAS	SALVADOR AVELINO TEF	ADMINISTRACIÓN	0	SE REALIZÓ EL ORDENAMIENTO DE LAS SILLAS	Ronald Roberto Rojas Talaver	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0263	RENTAFER SERV	25/08/2020	14:40:00	NO	OBSERV ALTO	CERRADO	NO SEPREPARAR LOS ACTOS SUBESTANCIAS SE ENCONTRÓ RESIDUOS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALVADOR AVELINO TEF	ADMINISTRACIÓN	100	SE COLOCÓ LOS RESIDUOS CONTINUA	Ronald Roberto Rojas Talaver	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0256	RENTAFER SERV	24/08/2020	12:30:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE SEÑALIZACIÓN CONDICIÓN SUBE: EQUIPO MAL PARQUEADO	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	Jorge Alexis Rojas Rojas	ADMINISTRACIÓN	100	SE PARQUEO CORRECTAMENTE EL EQUIPO	Jorge Alexis Rojas Rojas	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0256	RENTAFER SERV	26/08/2020	13:30:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	VÍAS OBSTACULIZADAS CONDICIÓN SUBE: PRESENCIA DE ANIMALES	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	Jorge Alexis Rojas Rojas	ADMINISTRACIÓN	100	APLICAR EL MANEJO DEFENSIVO	Jorge Alexis Rojas Rojas	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0256	RENTAFER SERV	18/08/2020	14:16:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO DESINFECCIÓN DE EQUIPOS	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	Jorge Alexis Rojas Rojas	ADMINISTRACIÓN	100	DESINFECCIÓN DE EQUIPOS	Jorge Alexis Rojas Rojas	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0256	RENTAFER SERV	18/08/2020	10:30:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	CONDICIONES CLIA CONDICIÓN SUBE: PRESENCIA DE NEBLINA	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	Jorge Alexis Rojas Rojas	ADMINISTRACIÓN	100	MANEJAR APLICANDO EL MANEJO DEFENSIVO	Jorge Alexis Rojas Rojas	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0301	RENTAFER SERV	31/08/2020	09:30:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	EXPOSICIÓN A PAF CONDICIÓN SUBE: DEMASIADA POLUCIÓN	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	CRAZY CRISTHIAN JOSE	ADMINISTRACIÓN	0	COORDINAR CON EL CLIENTE EL PE	Jose Diego Saldaña Valderram	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0302	RENTAFER SERV	31/08/2020	08:41:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE PUNTOS CONDICIÓN SUBE: EN LOS FRENTE DE TRABAJO	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	CRAZY CRISTHIAN JOSE	ADMINISTRACIÓN	0	COORDINAR CON EL CLIENTE DONDE	Jose Diego Saldaña Valderram	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0302	RENTAFER SERV	31/08/2020	08:53:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	NO USAR EL EQUIPO CON SUBESTANCIAS EL CLIENTE NO UTILIZA	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	CRAZY CRISTHIAN JOSE	ADMINISTRACIÓN	0	SE CONVERSÓ CON EL CLIENTE PARA	Jose Diego Saldaña Valderram	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0302	RENTAFER SERV	31/08/2020	10:05:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ESTACACION CONDICIÓN SUBE: EN LOS FRENTE DE TRABAJO	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	CRAZY CRISTHIAN JOSE	ADMINISTRACIÓN	0	CONVERSAR CON EL CLIENTE PARA	Jose Diego Saldaña Valderram	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0304	RENTAFER SERV	31/08/2020	10:45:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	NO INSTALAR VÍAS CON SUBESTANCIAS FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	ANDRES DALBERTO GAI	ADMINISTRACIÓN	100	ORDENAR EL AREA DE TRABAJO	Jesus Elmer Baca Trujillo	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0304	RENTAFER SERV	31/08/2020	10:51:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	UTILIZAR HERRAMIENTAS CON SUBESTANCIAS ALGUNAS ESMALGAS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANDRES DALBERTO GAI	ADMINISTRACIÓN	100	PERSONAL TERCEPO ESTUVO UTILIZANDO	Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0304	RENTAFER SERV	31/08/2020	10:58:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	UTILIZAR EQUIPOS, ACTOS SUBESTANCIAS PERSONAL TERCEPO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANDRES DALBERTO GAI	ADMINISTRACIÓN	0	UTILIZAR CORRECTAMENTE LOS EQUIPOS	Jesus Elmer Baca Trujillo	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0304	RENTAFER SERV	31/08/2020	10:43:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO TECNICO USAS TOC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JERSON ALFREDO HUAN	ADMINISTRACIÓN	100	SEGUIR LAS BUENAS PRACTICAS	Will Ederson Cueva Bagale	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0305	RENTAFER SERV	31/08/2020	11:01:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO TECNICO REALIZA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JERSON ALFREDO HUAN	ADMINISTRACIÓN	100	SEGUIR CON LAS BUENAS PRACTICAS	ANTHONY GIOVANNI VASQUEZ	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0305	RENTAFER SERV	31/08/2020	11:36:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO TECNICO USAS SUS EPP	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JERSON ALFREDO HUAN	ADMINISTRACIÓN	100	SEGUIR LAS BUENAS PRACTICAS	EDSON CORONADO FERNAI	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0307	RENTAFER SERV	31/08/2020	13:26:11	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO CORRECTO USO DE EQUIPOS	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	YIMMY CLEMENTE ASTU	ADMINISTRACIÓN	0	se observo al tecnico el correcto uso de	Ronald Roberto Rojas Talaver	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0308	RENTAFER SERV	31/08/2020	14:33:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA Y EI CONDICIÓN SUBE: LINEA DE AIRE DE LA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JERSON ALFREDO HUAN	ADMINISTRACIÓN	100	SE DEBE DE REEMPLAZAR LA MANGA	Ronald Roberto Rojas Talaver	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0025	RENTAFER ADM	05/08/2020	06:36:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	DESTRUIR O ENRIAR ACTO SUBESTANCIAS ESTACIONAMIENTO O	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE VEHICULOS MENORES	ERICK VICENTE ARCE RR	ADMINISTRACIÓN	0	COORDINAR LA LIMA	7312678 Jorge Choque Velasquez	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0081	RENTAFER ADM	10/08/2020	10:30:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN CONDICIÓN SUBE: ACCESORIOS SUELO	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	Juan Paredes Osoz	ADMINISTRACIÓN	0	A LOS SEÑORES QUE RETIRARON EL	Javier Ernesto Nuñez Ramirez	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0106	RENTAFER ADM	13/08/2020	10:45:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	UTILIZAR EQUIPOS, ACTOS SUBESTANCIAS SE ENCONTRÓ EN LA	Seguridad	Superficie	OFICINAS	7617351 Clara Palomino Patona	ADMINISTRACIÓN	0	DESCONECTAR LOS CARGADORES	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0147	RENTAFER ADM	18/08/2020	06:32:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA Y EI CONDICIÓN SUBE: RODAJE DEL COCHE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ERICK VICENTE ARCE RR	ADMINISTRACIÓN	0	COORDINAR EL CAMBIO DE RODAJE	ERICK VICENTE ARCE RR	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0159	RENTAFER ADM	19/08/2020	15:06:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	NO USAR EL EQUIPO CON SUBESTANCIAS TRANSPORTISTA SE EN	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	Sammy Arnold Menezes DV	ADMINISTRACIÓN	0	INFORMAR A TODO TRANSPORTISTA	Javier Ernesto Nuñez Ramirez	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0181	RENTAFER ADM	22/08/2020	10:42:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE SERVICIO CONDICIÓN SUBE: SE ENCONTRÓ EL TAC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	7617351 Clara Palomino Patona	ADMINISTRACIÓN	0	CAMBIAR DE TACH	7312678 Jorge Choque Velasquez	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0226	RENTAFER ADM	26/08/2020	09:26:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	VÍAS OBSTACULIZADAS CONDICIÓN SUBE: UN TRACTOR AGRICOLA	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PEATONALES	Jose Antonio Inga Medrano	ADMINISTRACIÓN	0	DEJAR LIBRE EL ACCESO	7312678 Jorge Choque Velasquez	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0249	RENTAFER ADM	28/08/2020	06:00:00	NO	OBSERV ALTO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA CONDICIÓN SUBE: LA BARRANDA DE LA R	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRANSITO	7617351 Juan Paredes Osoz	ADMINISTRACIÓN	0	TEMPEREN CUENTA QUE ESAS BARR	Javier Ernesto Nuñez Ramirez	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0256	RENTAFER ADM	29/08/2020	09:16:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	ESTACIONAR EL VEHICULO CON SUBESTANCIAS TRANSPORTISTA	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRANSITO INTERNAS	Javier Ernesto Nuñez Ramirez	ADMINISTRACIÓN	100	SE LE COMUNICÓ AL CLIENTE	41242671 Gilmer Manuel Sanchez Abuj	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0305	RENTAFER ADM	28/08/2020	11:28:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	NO RESPETAR LAS VÍAS CON SUBESTANCIAS AL MOMENTO QUE EL	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	Sammy Arnold Menezes DV	ADMINISTRACIÓN	0	RECOMENDAR A LOS CLIENTES QUI	Javier Ernesto Nuñez Ramirez	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0307	RENTAFER ADM	31/08/2020	11:50:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	ALMACENAR INADecuadamente CON SUBESTANCIAS CILINDROS DE ACEITE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Javier Ernesto Nuñez Ramirez	ADMINISTRACIÓN	0	PONER LAS TAPAS A LOS CILINDROS	Jimmey Roberto Rosado Frano	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0308	RENTAFER ADM	31/08/2020	11:06:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	VÍAS OBSTACULIZADAS CONDICIÓN SUBE: CABLE ELÉCTRICO EN	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PEATONALES	Jose Luis Aguilá Basurri	ADMINISTRACIÓN	0	LOS CABLES ELÉCTRICOS NO DEBE	Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0308	RENTAFER ADM	31/08/2020	14:02:00	NO	OBSERV ALTO	PENDIENTE	VÍAS OBSTACULIZADAS CONDICIÓN SUBE: CUCHARON DE EXCAVADORA	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PEATONALES	Jose Luis Aguilá Basurri	ADMINISTRACIÓN	0	NO SE DEBE DE QUERER LAS VÍAS	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0309	RENTAFER ADM	31/08/2020	15:45:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN CONDICIÓN SUBE: SE OBSERVO EN EL ÁREA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JEYSSON DIEGO ZORRILLI	ADMINISTRACIÓN	0	RETIRAR LOS CILINDROS CON DESE	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0310	RENTAFER ADM	31/08/2020	16:03:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN CONDICIÓN SUBE: EN LA BAHÍA 26 SE OBSERVA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JEYSSON DIEGO ZORRILLI	ADMINISTRACIÓN	0	DESCORDEN EN LA BAHÍA 26	Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS

Nota. Fuente: www.atento24.com

HL2009-0421	RENTAFER TALL	30/09/2020	14:08:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTIC/ COMPORTAMIE	EL TÉCNICO MARTÍN C	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICEF	ADMINISTRACIÓN	0	EL TÉCNICO MARTÍN GONZALES M/	Martin Anderson Gonzalez Ar	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS			
HL2009-0422	RENTAFER TALL	30/09/2020	14:22:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN / CONDICIÓN SUBES	SE OBSERVA FALTA C	Seguridad	Superficie	COMEDOR	SALOMON LIMAY BRICEF	ADMINISTRACIÓN	0	LIMPIAR LAS MESAS EN LA MAÑAN	SALOMON LIMAY BRICEÑO	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS			
HL2009-0423	RENTAFER TALL	30/09/2020	14:36:35	NO	OSBEVY ALTO	PENDIENTE	COVID-19 MANTEN	ACTO SUBESTÁNICO COLABORADOR	NO F	Seguridad	Superficie	COMEDOR	00000005	Flashman	ADMINISTRACIÓN	0	reforzamiento sobre n	7312678	Jorge Choque Velasquez	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2009-0424	RENTAFER TALL	30/09/2020	14:51:17	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN / CONDICIÓN SUBES	SE OBSERVA QUE EN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000001	Flashman	ADMINISTRACIÓN	0	se requiere dejar las	7312678	Jorge Choque Velasquez	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0424	RENTAFER TALL	30/09/2020	15:04:17	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	ESTACIONAR EL VE	ACTO SUBESTÁNICO FALTA DE DELIMITACI	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRÁNSIT	00000005	Flashman	ADMINISTRACIÓN	0	delimitación de área d	7312678	Jorge Choque Velasquez	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0424	RENTAFER TALL	30/09/2020	15:04:17	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTUR	CONDICIÓN SUBES TOLODO DE ZONA DE C	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000008	Pp Diesel Sac	ADMINISTRACIÓN	0	Instalar toldo.	7312678	Jorge Choque Velasquez	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0424	RENTAFER TALL	30/09/2020	15:09:02	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTUR	CONDICIÓN SUBES TOLODO DE ZONAS DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000008	Pp Diesel Sac	ADMINISTRACIÓN	0	Areglar toldo.	7312678	Jorge Choque Velasquez	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0425	RENTAFER TALL	30/09/2020	15:11:56	NO	OSBEVY MEDIO	PENDIENTE	NO USAR EL ERP B	ACTO SUBESTÁNICO COLABORADOR LABI	Seguridad	Superficie	PÁRQUO DE EQUI	00000005	Flashman	ADMINISTRACIÓN	0	reforzamiento de uso	7312678	Jorge Choque Velasquez	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0428	RENTAFER TALL	30/09/2020	15:10:00	NO	OSBEVY MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN / CONDICIÓN SUBES	ESMERLY Y EXTENCIOI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000012	Jmo Metalmeconia	ADMINISTRACIÓN	0	RETIRAR Y GUARDAR	12	Jmo Metalmeconia	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0428	RENTAFER TALL	30/09/2020	15:09:00	NO	OSBEVY ALTO	PENDIENTE	VEHICULOS EN MAL	CONDICIÓN SUBES LLAMTA DE MONTAC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000012	Jmo Metalmeconia	ADMINISTRACIÓN	0	MANTENIMIENTO D	12	Jmo Metalmeconia	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0428	RENTAFER TALL	30/09/2020	15:37:00	NO	OSBEVY MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE SERVICIO	CONDICIÓN SUBES MAYOLICA DEL PISO D	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		ROBERT IVAN SARAVIA (ADMINISTRACIÓN	0	REEMPLAZAR MAYOLICA ROTA DE	ROBERT IVAN SARAVIA OC	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0428	RENTAFER TALL	30/09/2020	15:44:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	FALTA DE LUMINIA	CONDICIÓN SUBES DUCHA #4 ROTA, EL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000010	ROBERT IVAN SARAVIA (ADMINISTRACIÓN	0	REEMPLAZAR DUCHA #4	ROBERT IVAN SARAVIA OC	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0427	RENTAFER TALL	30/09/2020	16:06:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN / CONDICIÓN SUBES	BANDEJA CON ACETI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		ROBERT IVAN SARAVIA (ADMINISTRACIÓN	0	LIMPIAR BANDEJA Y DEJAR EN LUG	ROBERT IVAN SARAVIA OC	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0427	RENTAFER TALL	30/09/2020	16:10:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTIC/ COMPORTAMIE	NTONICO REALIZA BUI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		ROBERT IVAN SARAVIA (ADMINISTRACIÓN	0	CONTINUAR LAS BUENAS PRACTIC	ROBERT IVAN SARAVIA OC	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0428	RENTAFER TALL	30/09/2020	16:33:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES RUEDAS DE COCHE D	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		PEDRO DE LA CRUZ PIHU	ADMINISTRACIÓN	0	REEMPLAZAR RUEDAS DE COCHE I	PEDRO DE LA CRUZ PIHU	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0428	RENTAFER TALL	30/09/2020	16:27:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	FALTA DE LUMINIA	CONDICIÓN SUBES FALTA DE LUMINACI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000007	Crisac	ADMINISTRACIÓN	0			Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0428	RENTAFER TALL	30/09/2020	16:06:02	SI	OSBEVY ALTO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES FAJAC EN MAL ESTAD	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000014	Mar Glass	ADMINISTRACIÓN	0	Revisar el estado de las herramientas d	ANGELO GREGORY ZAMUO	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0428	RENTAFER TALL	30/09/2020	16:53:49	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTIC/ COMPORTAMIE	N FELICITAR EL LUGAR I	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000014	Mar Glass	ADMINISTRACIÓN	0	Felicitar orden y Limpieza, equipos en d	Martin Anderson Gonzalez Ar	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0430	RENTAFER TALL	30/09/2020	16:56:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	FALTA DE LUMINIA	CONDICIÓN SUBES FALTA DE INTERRUPT	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000007	Crisac	ADMINISTRACIÓN	0			Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0430	RENTAFER TALL	30/09/2020	16:44:24	NO	OSBEVY MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES CERCO DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000002	Kov Equipos Sac	ADMINISTRACIÓN	0	REFORZAR, SOLDAR	7312678	Jorge Choque Velasquez	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0430	RENTAFER TALL	30/09/2020	17:02:07	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES RUEDAS DE TOLDO E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000002	Kov Equipos Sac	ADMINISTRACIÓN	0	CAMBIAR RUEDAS I	7312678	Jorge Choque Velasquez	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0430	RENTAFER TALL	30/09/2020	17:17:06	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	REALIZAR O GENE	ACTO SUBESTÁNICO DESORDEN AL MOME	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000002	Kov Equipos Sac	ADMINISTRACIÓN	0	MAS ORDEN AL MO	7312678	Jorge Choque Velasquez	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0442	RENTAFER TALL	18/09/2020	14:10:00	NO	OSBEVY ALTO	PENDIENTE	TRABAJAR POSICI	ACTO SUBESTÁNICO TRABAJANDO SIN LA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000013	Dilonrgre Sac	ADMINISTRACIÓN	0	MEJORAR TEMAS E	13	Dilonrgre Sac	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0442	RENTAFER TALL	30/09/2020	22:38:00	NO	OSBEVY MEDIO	CERRADO	EXPOSICIÓN A PAF	CONDICIÓN SUBES SE ENCUENTRA BANIC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	73700569	Jja - Contratista Rentaf	ADMINISTRACIÓN	100	PERSONAL TÉCNICI	73700569	Jja - Contratista Rentaf	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
							BAHÍA CON FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA. NO HEMOS PODIDO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO POR QUE SE														
HL2009-0443	RENTAFER TALL	30/09/2020	22:51:00	NO	OSBEVY MEDIO	PENDIENTE	OBSTRUIR O ENSUC	ACTO SUBESTÁNICO ENCONTR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	73700569	Jja - Contratista Rentaf	ADMINISTRACIÓN	0	EL RESPONSABLE C	73700569	Jja - Contratista Rentaf	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0446	RENTAFER TALL	28/09/2020	08:34:00	NO	OSBEVY BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTIC/ COMPORTAMIE	BUEN ORDEN EN ARE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Benjamin Noe Velaz Palpa	ADMINISTRACIÓN	100	BUENA PRÁCTICA - MANTENER EL	Jimmj Roberto Rosadio Franc	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0446	RENTAFER TALL	28/09/2020	08:39:00	NO	OSBEVY BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTIC/ COMPORTAMIE	BUENA PRACTICA - B	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Benjamin Noe Velaz Palpa	ADMINISTRACIÓN	100	MANTENER LA BUENA PRÁCTICA C	Roberto Carlos Santi Castañe	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0447	RENTAFER TALL	30/09/2020	08:47:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES CABLE DE COCHE DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		PEDRO DE LA CRUZ PIHU	ADMINISTRACIÓN	0	PREPARAR CABLE	PEDRO DE LA CRUZ PIHU	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0447	RENTAFER TALL	28/09/2020	08:53:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	FALTA DE SERVICIO	CONDICIÓN SUBES ESTACION DE LAVAJ	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		JOSE LUIS CARHUAMACA	ADMINISTRACIÓN	0	REALIZAR UN PROGRAMA DE MAN	JOSE LUIS CARHUAMACA A	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0447	RENTAFER TALL	28/09/2020	08:55:00	NO	OSBEVY BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTIC/ COMPORTAMIE	BUENA PRACTICA, OF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Benjamin Noe Velaz Palpa	ADMINISTRACIÓN	100	BUENA PRACTICA SE DEBE MANTE	Jesus Elmer Baca Trujillo	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0447	RENTAFER TALL	28/09/2020	08:55:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	OBSTRUIR O ENSUC	ACTO SUBESTÁNICO OBSTACULIZA LINEA I	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		PEDRO DE LA CRUZ PIHU	ADMINISTRACIÓN	0	SE RETIRO COMPONENTES DE LINE	PEDRO DE LA CRUZ PIHU	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0447	RENTAFER TALL	28/09/2020	09:05:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	OBSTRUIR O ENSUC	ACTO SUBESTÁNICO MALETA DE HERRAM	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		PEDRO DE LA CRUZ PIHU	ADMINISTRACIÓN	0	SE COMUNICÓ EL RETIROS DEL COC	PEDRO DE LA CRUZ PIHU	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0447	RENTAFER TALL	30/09/2020	09:05:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES DISPENSADOR DE AC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		JOSE LUIS CARHUAMACA	ADMINISTRACIÓN	0	EL EQUIPO ANTERIORMENTE SE INF	JOSE LUIS CARHUAMACA A	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0447	RENTAFER TALL	28/09/2020	09:25:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN / CONDICIÓN SUBES	BANDEJAS DE ACEITE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		JOSE LUIS CARHUAMACA	ADMINISTRACIÓN	0	ÁREA DE ACEITES USADOS SE A EN	JOSE LUIS CARHUAMACA A	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0447	RENTAFER TALL	28/09/2020	09:28:00	NO	OSBEVY BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN / CONDICIÓN SUBES	ORDEN Y LIMPIEZA EN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		JOSE LUIS CARHUAMACA	ADMINISTRACIÓN	100	SOBRE LA SUPERFICIE DEL TANQUE	JOSE LUIS CARHUAMACA A	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0447	RENTAFER TALL	28/09/2020	09:34:00	NO	OSBEVY MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN / CONDICIÓN SUBES	TECHO DEL ÁREA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		JOSE LUIS CARHUAMACA	ADMINISTRACIÓN	0	SE A ENCONTRADO SOBRE EL TECH	JOSE LUIS CARHUAMACA A	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0448	RENTAFER TALL	28/09/2020	09:38:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN / CONDICIÓN SUBES	SE ENCONTRÓ BOLS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		JOSE LUIS CARHUAMACA	ADMINISTRACIÓN	0	MANTENER EL ORDEN Y LIMPIE	JOSE LUIS CARHUAMACA A	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0448	RENTAFER TALL	30/09/2020	09:40:00	NO	OSBEVY MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES ESTRUCTURA DEL ES	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		JOSE LUIS CARHUAMACA	ADMINISTRACIÓN	0	LAS ESTRUCTURAS SE HAN DETEPI	JOSE LUIS CARHUAMACA A	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0448	RENTAFER TALL	28/09/2020	10:14:00	NO	OSBEVY BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN / CONDICIÓN SUBES	SE ENCONTRÓ BOLS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Ivan Rene Torres Mori	ADMINISTRACIÓN	100	COLOCAR LOS DESECHOS EN LOS T	Ivan Rene Torres Mori	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0448	RENTAFER TALL	28/09/2020	10:23:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN / CONDICIÓN SUBES	SE ENCONTRÓ CAJA I	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Ivan Rene Torres Mori	ADMINISTRACIÓN	0	COLOCAR LOS DESECHOS EN LOS T	Ivan Rene Torres Mori	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0448	RENTAFER TALL	28/09/2020	10:30:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES RUEDA DEL SURTID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Vill Ederson Cueva Gargate	ADMINISTRACIÓN	0	SE RECOMIENDA CAMBIAR LAS RU	Vill Ederson Cueva Gargate	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0448	RENTAFER TALL	28/09/2020	10:32:00	NO	OSBEVY BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN / CONDICIÓN SUBES	SE ENCONTRÓ UMA M	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Ivan Rene Torres Mori	ADMINISTRACIÓN	100	GUARDAR LA MANGUERA EN LOS F	Ivan Rene Torres Mori	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0448	RENTAFER TALL	28/09/2020	10:33:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES EL ACOPLE DE LA LINE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Vill Ederson Cueva Gargate	ADMINISTRACIÓN	0	SE RECOMIENDA INSPECCIONAR, F	Vill Ederson Cueva Gargate	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0448	RENTAFER TALL	28/09/2020	10:42:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN / CONDICIÓN SUBES	EN LA BAHÍA B ALGUN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Vill Ederson Cueva Gargate	ADMINISTRACIÓN	0	SE RECOMIENDA AL TÉCNICO ENCF	Vill Ederson Cueva Gargate	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0448	RENTAFER TALL	18/09/2020	16:36:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTUR	CONDICIÓN SUBES EL PISO DE LA BAHÍA I	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		JEAN PIERRE ABANTO F	ADMINISTRACIÓN	0	REPARAR PISO DE LAS BAHÍAS OB	JEAN PIERRE ABANTO ROD	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0448	RENTAFER TALL	28/09/2020	16:40:00	NO	OSBEVY BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTIC/ COMPORTAMIE	LAS BAHÍAS DE TALLE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		JEAN PIERRE ABANTO F	ADMINISTRACIÓN	100	MANTENER EL ORDEN / LIMPIEZA I	JEAN PIERRE ABANTO ROD	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0449	RENTAFER TALL	28/09/2020	16:45:00	NO	OSBEVY BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / E	CONDICIÓN SUBES ACOPLE DE LINEA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		JEAN PIERRE ABANTO F	ADMINISTRACIÓN	0	COORDINAR SU REPARACION O CA	JEAN PIERRE ABANTO ROD	Ferregos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		

HL2009-0376	RENTAFER SERV	23/09/2020	13:36:00	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES ACETES DEJADOS EN	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	Luis Enrique Uribe Romero	ADMINISTRACIÓN	00	SE COORDINO CON EL CLIENTE PAF	Luis Enrique Uribe Romero	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0378	RENTAFER SERV	26/09/2020	15:30:00	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMIENT	LIMPIEZA DE HERRAM	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ALCIDES AUJAPUCLLA IV	ADMINISTRACIÓN	100	EL TÉCNICO POUL LOZADA REALIZA	ALCIDES AUJAPUCLLA MOF	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0378	RENTAFER SERV	26/09/2020	09:00:00	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMIENT	LIMPIEZA Y LAVADO C	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRÁNSITO INTERNAS PAF	ALCIDES AUJAPUCLLA IV	ADMINISTRACIÓN	100	EL TÉCNICO REALIZA ORDEN Y LIMF	ALCIDES AUJAPUCLLA MOF	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0378	RENTAFER SERV	26/09/2020	07:00:00	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	BUENOS USOS DEL	DISTANCIAMIENTO	PRORECTO USO DE LA	Seguridad	Superficie	CONECTOR	ALCIDES AUJAPUCLLA IV	ADMINISTRACIÓN	100	BUENOS USOS DEL DISTANCIAMIENTO	ALCIDES AUJAPUCLLA MOF	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0378	RENTAFER SERV	26/09/2020	16:04:12	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	SUPERFICIES PUNIC	CONDICIÓN SUBES PASAMANO PRESEN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	HENRY ELIAS SANTOS Y	ADMINISTRACIÓN	100	Se coordino para realizar el desmontaje	HENRY ELIAS SANTOS YAL F	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0378	RENTAFER SERV	24/09/2020	10:00:00	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	CONDUCTOR BAJO C	ACTO SUBESTÁN	CURSE DE FRO PARA I	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	ALCIDES AUJAPUCLLA IV	ADMINISTRACIÓN	100	USO CORRECTO DEL 4X4 PARA EL C	ALCIDES AUJAPUCLLA MOF	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0402	RENTAFER SERV	30/09/2020	08:13:09	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	ABERTURAS EN PI	CONDICIÓN SUBES PRSO DE LA BAHÍ	COF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	YIMMY CLEMENTE ASTU	ADMINISTRACIÓN	0	se informó y se corrió el defecto del pist	Ronald Roberto Rojas Talaver	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0403	RENTAFER SERV	30/09/2020	08:20:40	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMIENT	FALTA DE LIMPIEZA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	YIMMY CLEMENTE ASTU	ADMINISTRACIÓN	0	se solicitó que habilitaran reflectores de	Jose Diego Saldaña Valderam	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0403	RENTAFER SERV	30/09/2020	08:32:19	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMIENT	PRESENCIA DE NEBLI	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRÁNSITO INTERNAS PAF	YIMMY CLEMENTE ASTU	ADMINISTRACIÓN	0	se redujo la velocidad a 20 kmhora y u	Jose Diego Saldaña Valderam	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0408	RENTAFER SERV	30/09/2020	08:41:39	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMIENT	FELICITAR TÉCNICO S	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	LUIS ALBERTO REQUEÑA	ADMINISTRACIÓN	0	Felicitar al técnico Terán por sus buena	JHON PAVHUA BRAVO	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0408	RENTAFER SERV	30/09/2020	08:45:38	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTUR	CONDICIÓN SUBES DIFÍCIL VISIBILIDAD PC	Seguridad	Superficie	VEHICULOS LIVIANOS	LUIS ALBERTO REQUEÑA	ADMINISTRACIÓN	0	micas de separadores de personas inst	Ronald Roberto Rojas Talaver	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0420	RENTAFER SERV	26/09/2020	08:10:00	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMIENT	SE OBSERVA EL TÉCNI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	CARLOS DIOGENES CHA	ADMINISTRACIÓN	100	MANTENER LAS BUENAS PRACTIC	Gustavo David Hidalgo Rivera	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
									SE OBSERVA QUE EL PERSONAL TÉCNICO REALIZA SUS LABORES CON TODAS LAS MEDIDAS											
HL2009-0421	RENTAFER SERV	23/09/2020	08:19:00	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMIENT	DE SEGURIDAD,	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	CARLOS DIOGENES CHA	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDO SEGUIR TRABAJA	Gustavo David Hidalgo Rivera	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0424	RENTAFER SERV	19/09/2020	08:02:00	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMIENT	SE OBSERVA PERSON	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	CARLOS DIOGENES CHA	ADMINISTRACIÓN	100	SEGUIR CON LAS BUENAS PRACTIC	CARLOS DIOGENES CHACCO Oros	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0431	RENTAFER SERV	26/09/2020	17:54:00	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES DAÑA DE REPARACI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	LUIS CARLOS MASIAS GL	ADMINISTRACIÓN	100	ORDENAR LOS COMPONENTES QUE LUIS	CARLOS MASIAS GUTIE	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0431	RENTAFER SERV	29/09/2020	16:04:12	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES SE OBSERVA BANDE	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	LUIS CARLOS MASIAS GL	ADMINISTRACIÓN	100	SE INDICO REALIZAR EL PROCESO I	LUIS CARLOS MASIAS GUTIE	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0432	RENTAFER SERV	30/09/2020	18:20:00	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	EXPOSICIÓN A RUI	CONDICIÓN SUBES EXCESIVO RUIDO EN E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	LUIS CARLOS MASIAS GL	ADMINISTRACIÓN	100	SE COORDINO EL TRASLADO DEL E	LUIS CARLOS MASIAS GUTIE	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0432	RENTAFER SERV	30/09/2020	18:26:00	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMIENT	EL TÉCNICO REALIZA I	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	LUIS CARLOS MASIAS GL	ADMINISTRACIÓN	100	EL TÉCNICO TOMA EN CUENTA LOS	LUIS CARLOS MASIAS GUTIE	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0435	RENTAFER SERV	16/09/2020	20:00:00	NO	OBSERV MEDIO	CEFRADO	NO USAR EL EPP B	ACTO SUBESTÁN	EL COLABORADOR N	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANDRES DALBERTO GAF	ADMINISTRACIÓN	100	SE LE INDICO AL COLABORADOR GL	ANDRES DALBERTO GAMAI	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0435	RENTAFER SERV	29/09/2020	20:14:00	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMIENT	SE FELICITA A TODOS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANDRES DALBERTO GAF	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDA SEGUIR TENIEND	ANDRES DALBERTO GAMAI	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0437	RENTAFER SERV	29/09/2020	20:25:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	INSTALACIONES E	CONDICIÓN SUBES SE QUISO CONECTAR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANDRES DALBERTO GAF	ADMINISTRACIÓN	0	SE SOLICITO EL CAMBIO DE LOS TOR	ANDRES DALBERTO GAMAI	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0438	RENTAFER SERV	29/09/2020	08:00:00	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	VEHICULOS EN MA	CONDICIÓN SUBES EN EL CAMINO A LOS	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACI	CRAZY CRISTHAN JOSE	ADMINISTRACIÓN	100	SE REEMPLAZO LA LLAMTA POR LA I	CRAZY CRISTHAN JOSE HA	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0445	RENTAFER SERV	29/09/2020	10:40:00	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMIENT	EL TÉCNICO MANTIEN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JERSON ALFREDO HUAN	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDA REEMPLAZAR RUE	JERSON ALFREDO HUAN	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0445	RENTAFER SERV	29/09/2020	10:40:00	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMIENT	EL TÉCNICO REALIZA I	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JERSON ALFREDO HUAN	ADMINISTRACIÓN	100	SEGUIR LAS BUENAS PRACTIC	VÍ Ederson Cueva Gargate	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0445	RENTAFER SERV	29/09/2020	10:47:00	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMIENT	EL TÉCNICO MANTIEN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JERSON ALFREDO HUAN	ADMINISTRACIÓN	100	SEGUIR CON LAS BUENAS PRACTIC	JEAN PIERRE ABANTO ROD	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
									SE OBSERVA PERSONAL TÉCNICO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTE DE SEGURIDAD PARA REALIZAR SUS LABORES											
HL2009-0446	RENTAFER SERV	24/09/2020	08:23:00	NO	OBSERV BAJO	CEFRADO	BUENAS PRACTIC	COMPORTAMIENT	Y REALIZA EL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	CARLOS DIOGENES CHA	ADMINISTRACIÓN	100	SEGUIR CON LAS BUENAS PRACTIC	ANTHONY GIOVANNY VASQUE	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0601	RENTAFER ADM	04/09/2020	08:00:00	NO	OBSERV ALTO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES MANUJERAS SUELA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	4238169	Juan Paredes Osorio	ADMINISTRACIÓN	0	SE LES RECOMIENDA A TODOS LOS	Javier Ernesto Nuñez Ramirez	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0853	RENTAFER ADM	16/09/2020	07:42:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	LEVANTAR MANUE	ACTO SUBESTÁN	AL MOMENTO QUE EL	Seguridad	Superficie	PAPQUEO DE EQUIPOS	Sammy Arnold Menezes Di	ADMINISTRACIÓN	0	SIEMPRE SE RECOMIENDA A LOS TI	Javier Ernesto Nuñez Ramirez	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0235	RENTAFER ADM	21/09/2020	13:27:00	NO	OBSERV MEDIO	CEFRADO	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES EL DISPENSADOR DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	7617351	Clara Palomino Pariona	ADMINISTRACIÓN	100	REPARAR EL DISPE	7617351 Clara Palomino Pariona	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0347	RENTAFER ADM	28/09/2020	05:56:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES SE DETECTO QUE A LOS	Ambiental	Superficie	PAPQUEO DE EQUIPOS	Sammy Arnold Menezes Di	ADMINISTRACIÓN	0	SE RECOMIENDO QUE LAS BANDE	Sammy Arnold Menezes Diaz	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0347	RENTAFER ADM	28/09/2020	08:00:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	NO SEPREPARAR	ACTO SUBESTÁN	BASURA FUERA DE LL	Ambiental	Superficie	VÍAS DE TRÁNSITO	4238169	Juan Paredes Osorio	ADMINISTRACIÓN	0	DEJAR LA BASURA	4238169 Juan Paredes Osorio	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2009-0353	RENTAFER ADM	28/09/2020	05:30:00	NO	OBSERV ALTO	PENDIENTE	EXPOSERSE A PA	ACTO SUBESTÁN	SE ENCONTRÓ CABLE	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PEATONALES	Jimmy Roberto Rosadio Fran	ADMINISTRACIÓN	0	DESCONECTAR EL CABLE ELECTRIC	Jimmy Roberto Rosadio Fran	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0403	RENTAFER ADM	30/09/2020	08:21:00	NO	OBSERV MEDIO	CEFRADO	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES SE ENCONTRÓ RESIDI	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANT	7617351	Clara Palomino Pariona	ADMINISTRACIÓN	100	LIMPIAR RYD	7617351 Clara Palomino Pariona	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0408	RENTAFER ADM	30/09/2020	08:54:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES EN UNA DE LAS BAHÍ	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JEYSSON DIEGO ZORPILLI	ADMINISTRACIÓN	0	COLOCAR UNA PARIHUELA Y ENZU	JEYSSON DIEGO ZORPILLI	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0408	RENTAFER ADM	30/09/2020	09:07:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES SE OBSERVO EN EL AF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JEYSSON DIEGO ZORPILLI	ADMINISTRACIÓN	0	RETIRAR LOS FILTROS FS AL APEA	JEYSSON DIEGO ZORPILLI	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0415	RENTAFER ADM	30/09/2020	13:20:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES SE ENCONTRÓ SUCIO	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ERICK VICENTE ARCE RA	ADMINISTRACIÓN	0	COORDINAR CON EL PERSONAL DE	ERICK VICENTE ARCE RAMI	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0418	RENTAFER ADM	30/09/2020	13:26:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA E	CONDICIÓN SUBES SE ENCONTRÓ UNA PI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ERICK VICENTE ARCE RA	ADMINISTRACIÓN	0	COORDINAR CON UI	7312678 Jorge Choque Velasquez	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0424	RENTAFER ADM	21/09/2020	15:54:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	TRABAJAR SIMO	ACTO SUBESTÁN	TRANSPORTISTA NO I	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRÁNSITO INTERNAS PAF	Javier Ernesto Nuñez Ramí	ADMINISTRACIÓN	0	ASEGURAR QUE CUMPLAN CON LA	Javier Ernesto Nuñez Ramirez	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0424	RENTAFER ADM	30/09/2020	15:10:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	ALMACENAR INAD	ACTO SUBESTÁN	BANDEAS SUJAS EN	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Josue Ernesto Nuñez Ramí	ADMINISTRACIÓN	0	ASEGURAR QUE LAS TAPAS SE AL	Josue Ernesto Nuñez Ramirez	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0430	RENTAFER ADM	30/09/2020	17:12:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTUR	CONDICIÓN SUBES LUNA DEL PERIODO	Seguridad	Superficie	PAPQUEO DE VEHICULOS MENOR	Jose Luis Ayala Basauri	ADMINISTRACIÓN	0	FUA LUNA CON UN MARCO	Jimmy Roberto Rosadio Fran	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2009-0430	RENTAFER ADM	30/09/2020	17:18:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	ACTO SUBESTÁN	SE ENCONTRÓ TOALL	Ambiental	Superficie	HABITACIONES Y ZONAS DE ESPA	Jose Luis Ayala Basauri	ADMINISTRACIÓN	0	GUARDAR LOS OBJETOS PERSONA	Jose Luis Ayala Basauri	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0002	RENTAFER CONT	01/09/2020	1:06:45	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	VÍAS OBSTACULIZ	CONDICIÓN SUBES PIEZAS OBSTRUYEND	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000007	Velmeec	ADMINISTRACIÓN	0	Tener orden al momento de colocar	Samuel Enrique Medina Jimene	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0002	RENTAFER CONT	01/09/2020	1:16:17	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	UTILIZAR HERRAM	ACTO SUBESTÁN	LÍNEA DE AIRE INOPEI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000017	Velmeec	ADMINISTRACIÓN	0	Dar mantenimiento cada cierto tiempo	Samuel Enrique Medina Jimene	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2009-0424	RENTAFER CONT	30/09/2020	16:01:19	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	ALMACENAR INAD	ACTO SUBESTÁN	BANDEAS SUJAS EN	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANT	00000009	Servicios Inversiones Fitas	ADMINISTRACIÓN	0	Limpia las bandejas y	7312678 Jorge Choque Velasquez	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2009-0428	RENTAFER CONT	30/09/2020	15:25:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES ÁREA SUJCA CON DEF	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANT	00000009	Servicios Inversiones Fitas	ADMINISTRACIÓN	0	Orden y limpieza	7312678 Jorge Choque Velasquez	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0432	RENTAFER CONT	30/09/2020	16:41:36	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES CAJA DE REPUESTOS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000007	Velmeec	ADMINISTRACIÓN	0	dar charlas para toma de conciencia	Samuel Enrique Medina Jimene	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0436	RENTAFER CONT	30/09/2020	18:56:43	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES LÍNEAS DE AIRE OLVIC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000017	Velmeec	ADMINISTRACIÓN	0	poner más énfasis en las charlas	Samuel Enrique Medina Jimene	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2009-0442	RENTAFER CONT	30/09/2020	22:02:11	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN	CONDICIÓN SUBES NOÑEAS QUE SE ENCL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANT	00000017	Velmeec	ADMINISTRACIÓN	0	hacer que el personal tenga más	Samuel Enrique Medina Jimene	Ferrejos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	

Nota. Fuente: www.atento24.com

10.3. Base de datos octubre 2020

Tabla 42. Reportes realizados en octubre 2020

RESUMEN DE OBSERVACIONES PREVENTIVAS														Reportante				Responsable						
EMPRESA	PERIODO	CODIGO	UNIDAD/PROYECTO	FECHA	HORA	ES PARE	CLASE	NIVEL RIESGO	ESTADO	OCCURRENCIA	TIPO OCCURRENCIA	DETALLE OBSERVACION	SISTEMA	TIPO UBICACION	UBICACION	IDENTIFICACION	NOMBRE	AREA	AVANCE (% TAREA)	IDENTIFICACION	NOMBRE	PERTENECE A	ORIGEN	
FERRERO S.A.		HL200-0044	RENT AFER TALLER	01/10/2020	10:22:23	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	DISFENSIADOR DE ACEITE	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			Paul Nizco Losada Lopez	ADMINISTRACION	100	coordinar con todos los completados de de	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0005	RENT AFER TALLER	01/10/2020	10:33:10	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	DISFENSIADOR DE COMB	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			Paul Nizco Losada Lopez	ADMINISTRACION	100	coordinar con todos los completados de de	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0005	RENT AFER TALLER	01/10/2020	15:44:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	SE ENCUENTRA DESRAM	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENI	13700563		Jja - Contratista Rostafur	ADMINISTRACION	100	REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION	73700563	Jja - Contratista Rostafur	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
		HL200-0002	RENT AFER TALLER	02/10/2020	08:11:32	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	herramienta / EQUI	CONDICION SUBEST	FALTA DE ANUNCIO A AF	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			Paul Nizco Losada Lopez	ADMINISTRACION	100	Colocar sifón con una salmadera de 12 volts	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0015	RENT AFER TALLER	02/10/2020	09:34:18	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	AREA DE ALMACEN DE L	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			Paul Nizco Losada Lopez	ADMINISTRACION	0	Mantener limpio el area, coordinar con parcer	Jesse Elmer Becs Trujillo	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0015	RENT AFER TALLER	02/10/2020	14:43:35	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	herramienta / EQUI	CONDICION SUBEST	BOMBA DE SUCCION DEL	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			Paul Nizco Losada Lopez	ADMINISTRACION	0	reparacion y/o cambio de la bomba manual de	Ivan Roso Torres Mori	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0058	RENT AFER TALLER	05/10/2020	09:28:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	NO SEGRGAR LOS RI	ACTO SUBESTAND	SE ENCONTRÓ UNA MASH	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			ANGELO GREGORY ZAMUDIO P	ADMINISTRACION	0	CONVERSAR CON EL PERSONAL PARA Q	ANGELO GREGORY ZAMUDIO P	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0058	RENT AFER TALLER	07/10/2020	14:16:20	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	SE OBSERVO QUE EN EL	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENI	00000011		Key Equipos Snc	ADMINISTRACION	0	se requiere que la bandeja	7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
		HL200-0008	RENT AFER TALLER	09/10/2020	10:57:43	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBEST	POR LA PARTE BAJA DEL	Seguridad	Supervicio	OFICINAS	00000005		Fluchman	ADMINISTRACION	0	mantenimiento del inodor	7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
		HL200-0041	RENT AFER TALLER	10/10/2020	15:31:31	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	NO SEGRGAR LOS RI	ACTO SUBESTAND	SE OBSERVO EN EL TACH	Seguridad	Supervicio	PARQUEO DE VEHIC	00000011		3 SIm	ADMINISTRACION	0	se requiere colocar los e	7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
		HL200-0176	RENT AFER TALLER	13/10/2020	08:18:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	ZONA PEATONAL OBST	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			MIGUEL ANGEL CORNEJO BE	ADMINISTRACION	0	LAS ZONAS PEATONALES DEBEN ESTAR	MIGUEL ANGEL CORNEJO BERNARDEZ	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0176	RENT AFER TALLER	13/10/2020	08:41:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	BANDEJAS CON ACETES	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			MIGUEL ANGEL CORNEJO BE	ADMINISTRACION	0	CONVERSAR CON LOS RESPONSABLES	MIGUEL ANGEL CORNEJO BERNARDEZ	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0233	RENT AFER TALLER	16/10/2020	08:57:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	herramienta / EQUI	CONDICION SUBEST	ACOPLE DE LINEA DE AIR	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENI	00000002		Key Equipos Snc	ADMINISTRACION	0	CAMBIA ACOPLE RAI	7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
		HL200-0236	RENT AFER TALLER	16/10/2020	13:45:57	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	herramienta / EQUI	CONDICION SUBEST	ACOPLE RAPIDO DE LINEA	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENI	00000002		Key Equipos Snc	ADMINISTRACION	0	CAMBIO DE ACOPLE R	7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
		HL200-0231	RENT AFER TALLER	16/10/2020	14:34:44	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ESCALERA	CONDICION SUBEST	SE OBSERVO QUE LA ESC	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENI	00000011		3 SIm	ADMINISTRACION	0	se requiere reparar la es	7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
		HL200-0285	RENT AFER TALLER	19/10/2020	08:26:36	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	herramienta / EQUI	CONDICION SUBEST	FUGA DE ENTRE TUB	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENI	00000002		Key Equipos Snc	ADMINISTRACION	0	Revisar y apretar línea de	7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
		HL200-0281	RENT AFER TALLER	19/10/2020	09:16:35	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ESCALERA	CONDICION SUBEST	RUEDAS DE ESCALERA G	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENI	00000002		Key Equipos Snc	ADMINISTRACION	0	CAMBIO DE RUEDAS E	7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
		HL200-0292	RENT AFER TALLER	19/10/2020	14:45:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	herramienta / EQUI	CONDICION SUBEST	CABLES DE SUMINISTRO	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			Nelson Elias Ramirez Sotelo	ADMINISTRACION	0	MEJORAMIENTO Y/O CAMBIO DE CABLE	Jesse Elmer Becs Trujillo	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0292	RENT AFER TALLER	19/10/2020	15:56:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	herramienta / EQUI	CONDICION SUBEST	LINEAS DE AIRE DE LAS E	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			Nelson Elias Ramirez Sotelo	ADMINISTRACION	0	MEJORAR SISTEMA DE PURGADO Y/O C	Jesse Elmer Becs Trujillo	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0326	RENT AFER TALLER	20/10/2020	11:28:26	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	herramienta / EQUI	CONDICION SUBEST	RUEDAS DE SURTIDOR DE	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENI	00000002		Key Equipos Snc	ADMINISTRACION	0	CAMBIO INMEDIATO DE RUEDAS	Jesse Elmer Becs Trujillo	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0383	RENT AFER TALLER	22/10/2020	12:39:31	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	ORDEN Y LIMPIEZA	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENI	00000014		Mar Gbss	ADMINISTRACION	0	Faltasiones	7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
		HL200-0384	RENT AFER TALLER	22/10/2020	13:09:50	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	ORDEN Y LIMPIEZA	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENI	00000014		Mar Gbss	ADMINISTRACION	100	Faltasiones	7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
		HL200-0395	RENT AFER TALLER	22/10/2020	15:26:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	herramienta / EQUI	CONDICION SUBEST	SE ENCONTRÓ LA PLATAF	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			ANTHONY GIOVANNY VASQUEZ	ADMINISTRACION	0	CAMBIO DE PLATAFORMA DE METAL,	ANTHONY GIOVANNY VASQUEZ	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0386	RENT AFER TALLER	22/10/2020	07:44:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	GUARDAS DEJADAS EN A	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			Benjamin Neco Valle Palpa	ADMINISTRACION	100	MANTENER EL ORDEN	11	3 SIm	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
		HL200-0388	RENT AFER TALLER	22/10/2020	08:19:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	NO DEJAR BALONES DE S	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			Benjamin Neco Valle Palpa	ADMINISTRACION	0	ORDENAR AREA	1	Crisis	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
		HL200-0398	RENT AFER TALLER	23/10/2020	08:39:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	DESTRUIR O ENSUCI	ACTO SUBESTAND	COMPONENTES (GUARD)	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENI	00000012		Jmc Metalmeccanica	ADMINISTRACION	0	RETRASAR Y DESPEJAR	12	Jmc Metalmeccanica	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
		HL200-0398	RENT AFER TALLER	23/10/2020	08:44:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	NO SEGRGAR LOS RI	ACTO SUBESTAND	MALA SEGREGACION DE	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENI	00000012		Jmc Metalmeccanica	ADMINISTRACION	0	SEGRGAR RESIDUO E	12	Jmc Metalmeccanica	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
		HL200-0405	RENT AFER TALLER	23/10/2020	13:16:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	DESTRUIR O ENSUCI	ACTO SUBESTAND	A LA HORA DEL DESAUN	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			ANGELO GREGORY ZAMUDIO P	ADMINISTRACION	0	COLOCAR COLGADORES DE CASOS EN	Jesse Elmer Becs Trujillo	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0405	RENT AFER TALLER	23/10/2020	13:43:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA	CONDICION SUBEST	MONITOREOS DEL TAL	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			Nelson Elias Ramirez Sotelo	ADMINISTRACION	0	PROGRAMAR MANTO	Jesse Elmer Becs Trujillo	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0406	RENT AFER TALLER	23/10/2020	13:44:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	ERP EN MAL ESTADO	CONDICION SUBEST	PERSONAL CONTRATADO	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			Nelson Elias Ramirez Sotelo	ADMINISTRACION	0	COMUNICAR A JEFTURA DE CONTRAT	Nelson Elias Ramirez Sotelo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0408	RENT AFER TALLER	23/10/2020	11:07:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	BANDEJAS DE ACEITE FL	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			Benjamin Neco Valle Palpa	ADMINISTRACION	100	TRASLADAR BANDEJA A LA BANJA QUE	Jesse Elmer Becs Trujillo	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0403	RENT AFER TALLER	23/10/2020	16:33:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	BANDEJAS DE ACEITE FL	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			Benjamin Neco Valle Palpa	ADMINISTRACION	100	TRASLADAR BANDEJAS A LA BANJA A LA	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0434	RENT AFER TALLER	24/10/2020	14:14:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	DESTRUIR O ENSUCI	ACTO SUBESTAND	OBSTRUCCION DEL PASO	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENI	00000007		Crisis	ADMINISTRACION	0	DESPEJAR EL AREA DE OBSTACULOS GU	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0434	RENT AFER TALLER	24/10/2020	14:24:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	ACUMULACION DE CHAT	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENI	00000007		Crisis	ADMINISTRACION	100	DESPEJAR LA CERRAJERIA DE BANJA DE	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0448	RENT AFER TALLER	23/10/2020	10:44:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	INGRSAR AL AREA D	ACTO SUBESTAND	PERSONAL DE JMO INGRE	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			Roberto Carlos Santi Castañeda	ADMINISTRACION	100	REALIZAR UNA REDUCCION DE SEGUR	Roberto Carlos Santi Castañeda	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0448	RENT AFER TALLER	23/10/2020	10:56:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	SE OBSERVA CASCO DE	Seguridad	Supervicio	OFICINAS			Roberto Carlos Santi Castañeda	ADMINISTRACION	0	COLOCAR EL CASCO EN SU LUGAR	Benjamin Neco Valle Palpa	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0450	RENT AFER TALLER	25/10/2020	13:43:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	UTILIZAR EQUIPOS, HE	ACTO SUBESTAND	INSTRUMENTOS DE EVALUACION UNIDA PARA OTRO SIN PROTECCION JUNTO A REPUESTOS Y HERRAMIENTAS.	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			Nelson Elias Ramirez Sotelo	ADMINISTRACION	0	MANTENER Y APLICAR EN LOS PROCESOS DE CONTROL DE LA CONTAMINACION CUIDAR LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE	Jesse Elmer Becs Trujillo	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0454	RENT AFER TALLER	25/10/2020	14:45:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	OBSTRUCCION DE LA ZOF	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			MIGUEL ANGEL CORNEJO BE	ADMINISTRACION	0	CONVERSAR CON EL PERSONAL QUE DE	MIGUEL ANGEL CORNEJO BERNARDEZ	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0473	RENT AFER TALLER	14/10/2020	09:06:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	AREA DE LOS TACOS SE E	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			JEAN PIERRE ABAMTO ROOF	ADMINISTRACION	100	ORDENAR AREA DE TACOS	Luis Enrique Urbis Romero	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0473	RENT AFER TALLER	19/10/2020	09:10:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	E TECNICO MECANICO	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			JEAN PIERRE ABAMTO ROOF	ADMINISTRACION	100	SEGUIR CON LAS BUENAS PRACTICAS DE	JACOB HERNANDEZ HUARDO CA	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0473	RENT AFER TALLER	26/10/2020	09:17:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	herramienta / EQUI	CONDICION SUBEST	EL TALLER DE RENT AFER	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			JEAN PIERRE ABAMTO ROOF	ADMINISTRACION	0	COORDINAR LA FABRICACION DE AL ME	Luis Enrique Urbis Romero	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0473	RENT AFER TALLER	26/10/2020	09:23:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	herramienta / EQUI	CONDICION SUBEST	LOS CONOS DE SEGURID	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			JEAN PIERRE ABAMTO ROOF	ADMINISTRACION	0	COORDINAR EL CAMBIO DE LOS CONOS	Luis Enrique Urbis Romero	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
		HL200-0478	RENT AFER TALLER	26/10/2020	12:28:25	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	TRANSPORTAR CARG	ACTO SUBESTAND	MAL MANEJO EN EL TRAS	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENI	00000005		Fluchman	ADMINISTRACION	0	reformato en el suelo	7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
		HL200-0478	RENT AFER TALLER	26/10/2020	13:47:47	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ILLUMINACI	CONDICION SUBEST	FOCOS QUEMADOS EN L	Seguridad	Supervicio	OFICINAS	00000005		Fluchman	ADMINISTRACION	0	cambio de focos	7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
		HL200-0481	RENT AFER TALLER	26/10/2020	16:09:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	VIAS OBSTACULADA	CONDICION SUBEST	EL ACCESO AL LAVADERO	Seguridad	Supervicio	TALLER DE MANTENIMIENTO			Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACION	0	LIBERAR EL ACCESO AL LAVADERO DE O	Roberto Carlos Santi Castañeda</			

NL200-0482*	RENT AFER TALLER	26/10/2020	16:22:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO: FELICITAR AL TECNICO C.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACION.	100	CONTINUAR CON ESOS BUENOS HABITO: CARLOS DIOGENES CHACON GR	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
NL200-0502	RENT AFER TALLER	27/10/2020	11:15:14	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	APILAMIENTO INESTA CONDICION SUBEST# FACOS DE MADERA MAL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Costrucciones Melibáez Maa	ADMINISTRACION.	0	Realizar en concreto apli: 7312678	Jorge Choque Valaquez	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0504	RENT AFER TALLER	28/10/2020	09:04:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	EXPOSICION A PARTIC. CONDICION SUBEST# OPERACION DE JEROSOS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Costrucciones Melibáez Maa	ADMINISTRACION.	0	Se debe coordinar los tr: 7312678	Jorge Choque Valaquez	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0523	RENT AFER TALLER	28/10/2020	07:30:28	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	NO USAR EL EPP BASI ACTO SUBESTAND# COLABORADOR MANIPU	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Flusman	ADMINISTRACION.	0	reforamiento en el uso c	7312678	Jorge Choque Valaquez	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL200-0524	RENT AFER TALLER	28/10/2020	08:04:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBEST# SOPORTES DE CILINDRO EN LI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	MIGUEL ANGELO CORNEJO DE	ADMINISTRACION.	0	COORDINAR TODO EL PERSONAL EN MIGUEL ANGELO CORNEJO BERNALDEZ	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
NL200-0526	RENT AFER TALLER	28/10/2020	08:51:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# SURTIDOR DE REFRIGER.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALQUI VAI	ADMINISTRACION.	0	DAR EL MANTENIMIENTO O CAMBIAR SI	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0526	RENT AFER TALLER	28/10/2020	08:51:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# SURTIDOR DE ACEITE DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALQUI VAI	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR UN CUADRO DE MANTENIME	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0526	RENT AFER TALLER	28/10/2020	08:51:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA VALVULA DEL SURTIDOR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALQUI VAI	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR UN CUADRO DE MANTENIME	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0526	RENT AFER TALLER	28/10/2020	09:05:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	COVID-19. MANTENEF ACTO SUBESTAND# EN LOS VESTIARIOS DE	Seguridad	Superficie	HABITACIONES Y ZONAS DE ESPACIOM	RENZO MARTIN MALQUI VAI	ADMINISTRACION.	0	RETOIMAR EL CUADRI	7312678	Jorge Choque Valaquez	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL200-0526	RENT AFER TALLER	28/10/2020	10:06:34	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA B CONDICION SUBEST# VIDRO DE PUERTA DE EX	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO	Ra Diodo Snc	ADMINISTRACION.	0	Reemplazar vidrio de pui	7312678	Jorge Choque Valaquez	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL200-0534	RENT AFER TALLER	28/10/2020	16:22:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA B CONDICION SUBEST# EN LA ZONA DE EVALUAC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGO	ADMINISTRACION.	0	COORDINAR QUE POR EL RUIDO Y EL ESE	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGOVIA	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0534	RENT AFER TALLER	28/10/2020	16:26:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE CASILLERO CONDICION SUBEST# LAS RUEDAS DEL COCHE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGO	ADMINISTRACION.	0	COORDINAR CON EL PROVEEDOR PARA	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGOVIA	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0534	RENT AFER TALLER	28/10/2020	16:26:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE VENTILAD# CONDICION SUBEST# LAS VENTANAS SUPERIOR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGO	ADMINISTRACION.	0	COORDINAR CON PERSONAL E FLASHM	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGOVIA	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0534	RENT AFER TALLER	28/10/2020	16:33:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	COVID-19. MANTENEF ACTO SUBESTAND# NUEVAMENTE LOS TECO	Seguridad	Superficie	VIAS Y ACCESOS PEATONALES	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGO	ADMINISTRACION.	0	VERIFICAR Y COORDINAR TAL ALGOME	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGOVIA	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0541	RENT AFER TALLER	28/10/2020	08:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# EXTENSION DE CORRIEN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGO	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LA REPARACION Y REEMPLAZ	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0541	RENT AFER TALLER	28/10/2020	08:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBEST# DESORDEN EN LA BARRA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANGELO GREGORY ZAMUDIO	ADMINISTRACION.	0	CONVERSAR CON LOS TECNICOS PARA	Josue Elmer Baco Trujillo	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0541	RENT AFER TALLER	28/10/2020	08:14:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CONDUCC SIN COM# ACTO SUBESTAND# TECNICOS ESTAN OPERA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGO	ADMINISTRACION.	0	VERIFICAR LAS AUTORIZACIONES DE LO	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0541	RENT AFER TALLER	28/10/2020	08:16:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBEST# DESORDEN EN LA BARRA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANGELO GREGORY ZAMUDIO	ADMINISTRACION.	0	CONVERSAR CON LOS TECNICOS PARA	Josue Elmer Baco Trujillo	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0552	RENT AFER TALLER	28/10/2020	11:42:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBEST# SE ENCONTRARON TACOS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Maria Anderson Gonzalez Ac	ADMINISTRACION.	100	MANTENER EL ORDEN	2	Kev Equipo Snc	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL200-0552	RENT AFER TALLER	28/10/2020	12:23:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBEST# SE ENCONTRÓ UNA BARRA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Maria Anderson Gonzalez Ac	ADMINISTRACION.	100	MANTENER LAS BARRAS LIMPIAS AL INIC	Maria Anderson Gonzalez Acosta	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0552	RENT AFER TALLER	28/10/2020	13:16:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# EXTENSION DE CORRIEN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PIÑUE	ADMINISTRACION.	0	REPARAR O REEMPLAZAR EXTENSION.	PEDRO DE LA CRUZ PIÑUE	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0559	RENT AFER TALLER	27/10/2020	15:32:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# CABLE DE SUCCION DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PIÑUE	ADMINISTRACION.	0	REPARAR CABLE DE SUCCION.	PEDRO DE LA CRUZ PIÑUE	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0561	RENT AFER TALLER	28/10/2020	13:43:00	NO	OBSERV ALTO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# CADENA DE CAJE SIN LIEP	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PIÑUE	ADMINISTRACION.	0	INSTALAR LAS LENGUETAS DE SEGURID	PEDRO DE LA CRUZ PIÑUE	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0561	RENT AFER TALLER	28/10/2020	15:54:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# CONECTOR DE LINEA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PIÑUE	ADMINISTRACION.	0	REEMPLAZAR CONECTOR.	PEDRO DE LA CRUZ PIÑUE	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0562	RENT AFER TALLER	28/10/2020	14:05:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBEST# SE ENCONTRARON BANC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Maria Anderson Gonzalez Ac	ADMINISTRACION.	100	MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA EN TO	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0563	RENT AFER TALLER	28/10/2020	15:33:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	AUSENCIA DE COM# CONDICION SUBEST# FALTA DE ETIQU EN ETIC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Costrucciones Melibáez Maa	ADMINISTRACION.	0	Asegurar el cilindro de tri	7312678	Jorge Choque Valaquez	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL200-0564	RENT AFER TALLER	28/10/2020	16:37:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBEST# DISPENSADOR DE ACEITE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Santel Contrats Medica Jimenez	ADMINISTRACION.	0	SE REPORTO ANTERIORMENTE PARA GL	Santel Contrats Medica Jimenez	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0565	RENT AFER TALLER	28/10/2020	16:44:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# PLATAFORMA PARA PRO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JOSE LUIS CARHUAMACA AS	ADMINISTRACION.	0	ELIMINAR DE TALLER PARA NO USARLO DIBIDO AL PELIGRO QUE PRESENTA YA QUE EN SUS PROXIMAS PRUEBA PUEDE REVENTAR Y SAIR DESPARADOS SUS PARTICULAS.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0566	RENT AFER TALLER	28/10/2020	16:00:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE SERVICIOS CONDICION SUBEST# CABINA DE LA JOVA OJOS C	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JOSE LUIS CARHUAMACA AS	ADMINISTRACION.	0	SE OBSERVA QUE EL PROTECTOR DE LA	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0561	RENT AFER TALLER	28/10/2020	10:10:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# CILINDRO DE ELC REFRIG	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JOSE LUIS CARHUAMACA AS	ADMINISTRACION.	0	EL CILINDRO TENIA UNA BASE CON RUIE	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0561	RENT AFER TALLER	28/10/2020	16:00:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBEST# ESTACION DE COVID 19 B1	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JOSE LUIS CARHUAMACA AS	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	0	REALIZAR LIMPIEZA CONST ANTEMENTE.	JOSE LUIS CARHUAMACA ASCEI	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL200-0560	RENT AFER TALLER	30/10/2020	09:03:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA / EOLU CONDICION SUBEST# LA PARRADA DE SEGURID	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wl Ederson Cuervo G							

10.4. Base de datos noviembre 2020

Tabla 43. Reportes realizados en noviembre 2020

RESUMEN DE OBSERVACIONES PREVENTIVAS														Reportante		Responsable						
CODIGO	UNIDAD/PROYECTO	FECHA	HORA	ES PARE?	CLASE	NIVEL RIESGO	ESTADO	OCCURRENCIA	TIPO OCCURRENCIA	DETALLE OBSERVACION	SISTEMA	TIPO UBICACION	UBICACION	IDENTIFICACION	NOMBRE	AREA	AVANCE (% TAREAS)	IDENTIFICACION	NOMBRE	PERTENECE A	ORIGEN	
HL2011-00554	RENT AFER TALLER	05/11/2020	05:52:42	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	ABERTURAS EN PISO	CONDICION SUBEST	SE OBSERVO EN EL AREA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000001	3 Sm	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-00971	RENT AFER TALLER	05/11/2020	13:15:05	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPROMETIMIENTO	ORDEN Y LIMPIEZA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000004	Mar Glas	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-01951	RENT AFER TALLER	12/11/2020	15:01:01	NO	OSERVAV	MEDIO	PENDIENTE	NO UTILIZAR BARBER	ACTO SUBESTANDAR	ESMERLADO DE CUCHAR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000003	Coastaciones Múltiples Mon	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02343	RENT AFER TALLER	16/11/2020	09:08:07	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	CILINDROS LLENOS CON F	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Paul Nizier Lozada Loaysa	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02344	RENT AFER TALLER	16/11/2020	09:15:06	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	AGLOMERACION DE BAN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Paul Nizier Lozada Loaysa	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02344	RENT AFER TALLER	16/11/2020	09:19:44	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	BANDEJAS CON FLUIDOS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Paul Nizier Lozada Loaysa	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02344	RENT AFER TALLER	16/11/2020	09:25:00	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	BATERIAS SIN IDENTIFIC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Paul Nizier Lozada Loaysa	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02351	RENT AFER TALLER	16/11/2020	09:42:10	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	PARRILLAS DE METALE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Paul Nizier Lozada Loaysa	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02351	RENT AFER TALLER	16/11/2020	10:05:07	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	BAHIA # 03 CON UNA LLA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Paul Nizier Lozada Loaysa	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02351	RENT AFER TALLER	16/11/2020	13:15:00	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	CONOS SE ENCUENTRAN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000007	Chirco	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02351	RENT AFER TALLER	17/11/2020	03:25:00	NO	OSERVAV	MEDIO	PENDIENTE	ESTACIONAR EL VEHI	ACTO SUBESTANDAR	MOTONVELADORA E E DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGG	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02518	RENT AFER TALLER	17/11/2020	09:31:00	NO	OSERVAV	MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	BAHIA N 6, PRESENTA D	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGG	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02518	RENT AFER TALLER	17/11/2020	09:41:00	NO	OSERVAV	MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / EQUI	CONDICION SUBEST	TUBERIA DE AIRE EN LA E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGG	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02522	RENT AFER TALLER	17/11/2020	09:56:00	NO	OSERVAV	MEDIO	PENDIENTE	TRABAJAR SIN COLO	ACTO SUBESTANDAR	LOS TERCEROS DE MONT	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGG	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02541	RENT AFER TALLER	17/11/2020	12:09:00	NO	OSERVAV	MEDIO	PENDIENTE	COVID-19 FALTA DE I	CONDICION SUBEST	DESINFECTAR MAQUINA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGG	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02551	RENT AFER TALLER	17/11/2020	16:02:08	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBEST	DISPENSADOR DE JABON	Seguridad	Superficie	OPINAS	7000000005	FluMan	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02551	RENT AFER TALLER	17/11/2020	16:06:55	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBEST	TAPA DE INDOORO DE S3	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000005	FluMan	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02561	RENT AFER TALLER	17/11/2020	16:14:52	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBEST	PALANCA INTERNA PARA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000005	FluMan	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02718	RENT AFER TALLER	18/11/2020	08:43:38	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / EQUI	CONDICION SUBEST	NIKA PALANCA DE ARRAN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000002	Kor Equipos Snc	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02718	RENT AFER TALLER	18/11/2020	09:52:46	NO	OSERVAV	ALTO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / EQUI	CONDICION SUBEST	MANOMETRO DE BOMB	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000002	Kor Equipos Snc	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02726	RENT AFER TALLER	18/11/2020	10:45:14	NO	OSERVAV	MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / EQUI	CONDICION SUBEST	FUGA DE ACEITE POR DL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000002	Kor Equipos Snc	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02744	RENT AFER TALLER	18/11/2020	8:20:00	NO	OSERVAV	MEDIO	PENDIENTE	REALIZAR TRABAJOS	ACTO SUBESTANDAR	TECNICOS REALIZAN EVA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGG	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02878	RENT AFER TALLER	19/11/2020	07:13:00	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBEST	TOLDO DEL TECHO DEL A	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Nelson Elias Ramirez Sotelo	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02885	RENT AFER TALLER	19/11/2020	07:18:00	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	COVID-19 USAR PRO	ACTO SUBESTANDAR	PERSONAL CONTRATATA LT	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Nelson Elias Ramirez Sotelo	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02885	RENT AFER TALLER	19/11/2020	07:26:00	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPROMETIMIENTO	TECNICO REALIZA SUS L	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Nelson Elias Ramirez Sotelo	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02885	RENT AFER TALLER	19/11/2020	07:53:00	NO	OSERVAV	MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / EQUI	CONDICION SUBEST	BOTON DE TRABA. DE LA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	ANGELO GREGORY ZAMUDIO	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02885	RENT AFER TALLER	19/11/2020	07:57:00	NO	OSERVAV	MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / EQUI	CONDICION SUBEST	EN EL TALLER NO SE ENCI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	ANGELO GREGORY ZAMUDIO	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02922	RENT AFER TALLER	19/11/2020	09:46:00	NO	OSERVAV	MEDIO	PENDIENTE	MOVILIZAR EQUIPOS	ACTO SUBESTANDAR	MOVILIZACION SITUADO P	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGG	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02941	RENT AFER TALLER	19/11/2020	12:05:00	NO	OSERVAV	MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	EL AREA DE DRENAJE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	ANGELO GREGORY ZAMUDIO	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02944	RENT AFER TALLER	19/11/2020	12:31:00	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	EN EL AREA DE DRENAJE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Luiz Carlos Muzas Gutierrez	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02971	RENT AFER TALLER	19/11/2020	14:26:00	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBEST	DRENAJE DE LINEAS DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Insa Rene Torres Mendi	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-02971	RENT AFER TALLER	19/11/2020	14:35:00	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	BANDEJAS DE ACEITE FU	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Benjamin Neco Valle Palpa	ADMINISTRACION	100	0	0	0	0	0
HL2011-02978	RENT AFER TALLER	19/11/2020	14:44:00	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	BANDEJAS DE ACEITE FU	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Benjamin Neco Valle Palpa	ADMINISTRACION	100	0	0	0	0	0
HL2011-03001	RENT AFER TALLER	20/11/2020	07:06:00	NO	OSERVAV	MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / EQUI	CONDICION SUBEST	EL CONTROL DEL JP CRA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Will Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-03060	RENT AFER TALLER	21/11/2020	07:18:00	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPROMETIMIENTO	SE HACE RECONOCIMEN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Will Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-03061	RENT AFER TALLER	20/11/2020	07:13:00	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST	EL AREA DE SEGREGACI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Will Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-03061	RENT AFER TALLER	20/11/2020	08:35:00	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	FALTA DE SEÑALIZAC	CONDICION SUBEST	SE OBSERVA COMPRESO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	SALOMON LIMAY BRICEÑO	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
HL2011-03644	RENT AFER TALLER	23/11/2020	08:50:00	NO	OSERVAV	BAJO	PENDIENTE	VEHICULOS EN MAL E	CONDICION SUBEST	NEUMÁTICOS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	SALOMON LIMAY BRICEÑO	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0

NL201-03646	RENTAFER TALLER	23/11/2020	09:00:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE VENTILACI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ SE OBSERVA EN EL AREA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICEÑO	ADMINISTRACIÓN.	0 PONER CAJAS DE FILTROS EN EL AREA QUE ABSORBAN LOS 0 GASES ESTO GENERA CONTAMINACIÓN TANTO AL PERSONAL	Josue Elmer Baza Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-03651	RENTAFER TALLER	23/11/2020	09:18:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: EL TECNICO ROBERT SAF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICEÑO	ADMINISTRACIÓN.	0 EL TECNICO ROBERT SARAVIA OCAMPO	ROBERT IVAN SARAVIA OCAMPO	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-03654	RENTAFER TALLER	23/11/2020	09:32:00	NO	OSERV BAJ	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: SE PUUDO OBSERVAR QUE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Martin Andresson Gonzalez Ac	ADMINISTRACIÓN.	100 TRABAJAR SIEMPRE CON ORDEN Y LIMF	Martin Andresson Gonzalez Ac	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-03655	RENTAFER TALLER	23/11/2020	09:38:00	NO	OSERV BAJ	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ SE ENCONTRARON TACO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Martin Andresson Gonzalez Ac	ADMINISTRACIÓN.	100 MANTENER LAS CODA	2 Ker Eggeges Sac	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-03656	RENTAFER TALLER	23/11/2020	09:39:00	NO	OSERV BAJ	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: FELICITAR AL TECNICO DL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Martin Andresson Gonzalez Ac	ADMINISTRACIÓN.	100 TRABAJAR SIEMPRE CON ORDEN Y LIMF	Nelson Elias Ramirez Sotelo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-03658	RENTAFER TALLER	23/11/2020	09:42:00	NO	OSERV BAJ	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: SE OBSERVO EL AREA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Martin Andresson Gonzalez Ac	ADMINISTRACIÓN.	100 TRABAJAR SIEMPRE CON ORDEN Y LIMF	Martin Andresson Gonzalez Ac	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-03706	RENTAFER TALLER	23/11/2020	10:25:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	INSTALACIONES ELEC	CONDICIÓN SUBEST ⁷ TOMACORRIENTE DESPP	Seguridad	Superficie	OFICINAS	Iraa Rosa Torres Mori	ADMINISTRACIÓN.	0 FIJAR EL TOMACORRIENTE A LA PARED	Iraa Rosa Torres Mori	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-03845	RENTAFER TALLER	19/11/2020	08:43:00	NO	OSERV BAJ	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: FELICITAR AL TECNICO DL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Carlos Diogenes Chacon Grabi	ADMINISTRACIÓN.	100 CONTINUAR CON ESOS BUENOS HABITO	Will Edgerson Ochoa Sbrigata	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-03851	RENTAFER TALLER	19/11/2020	08:57:00	NO	OSERV BAJ	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: FELICITAR AL TECNICO DL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Carlos Diogenes Chacon Grabi	ADMINISTRACIÓN.	100 CONTINUAR CON ESOS BUENOS HABITO	ANTHONY GIOVANY VASQUEZ CHIRINOS	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-03855	RENTAFER TALLER	19/11/2020	09:54:00	NO	OSERV BAJ	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: FELICITAR AL TECNICO DL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Carlos Diogenes Chacon Grabi	ADMINISTRACIÓN.	100 CONTINUAR CON ESOS BUENOS HABITO	Gustavo David Hidalgo Rivera	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-03855	RENTAFER TALLER	20/11/2020	04:58:00	NO	OSERV BAJ	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: FELICITAR AL TECNICO C.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Carlos Diogenes Chacon Grabi	ADMINISTRACIÓN.	100 CONTINUAR CON ESOS BUENOS HABITO	Carlos Diogenes Chacon Grabi	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-03836	RENTAFER TALLER	24/11/2020	07:16:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: TECNICO REALIZA SUS LA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nelson Elias Ramirez Sotelo	ADMINISTRACIÓN.	0 EJEMPLO A SEGUIR	Nelson Elias Ramirez Sotelo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-03935	RENTAFER TALLER	24/11/2020	09:37:00	NO	OSERV MEDIO	PENDIENTE	ERR EN MAL ESTADO	CONDICIÓN SUBEST ⁷ PERSONAL SIEMPRE ADEJ	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	José Matealecas	ADMINISTRACIÓN.	0 USAR EPPS DEDOS P	Jorge Chacon Valsoquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-03914	RENTAFER TALLER	24/11/2020	09:43:00	NO	OSERV MEDIO	PENDIENTE	ESTACIONAR EL VEH	ACTO SUBESTAND ⁷ EQUIPOS PESADOS MAL E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	José Matealecas	ADMINISTRACIÓN.	0 ESTACIONAR EQUIPO E	7312678 Jorge Chacon Valsoquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-03932	RENTAFER TALLER	24/11/2020	09:02:00	NO	OSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA Y EQUI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ FALTA INSTALAR O LINEA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACIÓN.	0 GESTIONAR LA INSTALACION DE OI PETH	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-03935	RENTAFER TALLER	24/11/2020	09:30:00	NO	OSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ LAS MEZAS DE LA BARRA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACIÓN.	0 LIMPIAR Y ORDENAR LAS MEZAS DE TR	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-03970	RENTAFER TALLER	24/11/2020	13:12:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ EL RACK DE REPUESTOS L	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACIÓN.	0 GESTIONAR EL CORTE DE LOS COMPONE	Pablo Gabriel Andrade Aguilu	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-03972	RENTAFER TALLER	24/11/2020	13:19:00	NO	OSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMENTA Y EQUI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ LA BOMBA MANUAL DE L	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACIÓN.	0 REEMPLAZAR LA BOMBA HIDRAULICA W	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04042	RENTAFER TALLER	24/11/2020	18:42:33	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ SE ENCONTRÓ CARTONE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	3 8m	ADMINISTRACIÓN.	0 se requiere montar m	7312678 Jorge Chacon Valsoquez	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04044	RENTAFER TALLER	24/11/2020	18:55:19	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	NO SEGRGAR LOS RI	ACTO SUBESTAND ⁷ SE OBSERVÓ CARTONES	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	3 8m	ADMINISTRACIÓN.	0 se requiere desacholar	7312678 Jorge Chacon Valsoquez	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04182	RENTAFER TALLER	25/11/2020	09:03:20	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE SERIALIZAC	CONDICIÓN SUBEST ⁷ PAPELETA DE GUA FLUER	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	Servicios Inversiones Frías	ADMINISTRACIÓN.	0 Divulgar a su lugar corr	7312678 Jorge Chacon Valsoquez	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04194	RENTAFER TALLER	25/11/2020	09:03:22	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST ⁷ TOLDO DE BARRIA DE EVA	Seguridad	Superficie	FRONTES DE TRABA	Rp Diocel Sac	ADMINISTRACIÓN.	0 Colocar cintillos y sacom	7312678 Jorge Chacon Valsoquez	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04195	RENTAFER TALLER	25/11/2020	09:09:35	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: BARRIA 14 MUY BIEN ORDI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	Servicios Inversiones Frías	ADMINISTRACIÓN.	0 May buenas practicas	PEDRO DE LA CRUZ PHUUE	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04196	RENTAFER TALLER	25/11/2020	09:13:08	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST ⁷ TOLDO DE AREA DE COM	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	Rp Diocel Sac	ADMINISTRACIÓN.	0 Colocar cintillos y sacom	7312678 Jorge Chacon Valsoquez	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04198	RENTAFER TALLER	25/11/2020	09:18:28	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST ⁷ MALLA DE AREA DE EVAI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	Rp Diocel Sac	ADMINISTRACIÓN.	0 Arreglar Malla y/o reemp	7312678 Jorge Chacon Valsoquez	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04216	RENTAFER TALLER	25/11/2020	10:05:58	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ SE ENCUENTRA EN LA BA	Seguridad	Superficie	FRONTES DE TRABA	Tasa	ADMINISTRACIÓN.	0 hacer orden y limpieza	Josue Elmer Baza Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04217	RENTAFER TALLER	25/11/2020	10:15:53	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ EN LANZONA DE BATERI	Seguridad	Superficie	FRONTES DE TRABA	Tasa	ADMINISTRACIÓN.	0 ordenar y almacen corr	7312678 Jorge Chacon Valsoquez	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04226	RENTAFER TALLER	25/11/2020	10:16:27	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ EN LA BARRA 22 SE ENCUI	Seguridad	Superficie	FRONTES DE TRABA	Tasa	ADMINISTRACIÓN.	0 se requiere mover y ordenar la parthub	y/o Josue Elmer Baza Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04225	RENTAFER TALLER	25/11/2020	10:36:58	NO	OSERV MEDIO	PENDIENTE	LEVANTAR MANUAL	ACTO SUBESTAND ⁷ SE ENCUENTRA EN LA LAN	Seguridad	Superficie	VIAS DE TRANSITO	0'000000005 Tasa	ADMINISTRACIÓN.	0 ordenar y almacen corr	7312678 Jorge Chacon Valsoquez	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04234	RENTAFER TALLER	25/11/2020	11:03:27	NO	OSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ EN EL AREA DE EVALUAC	Seguridad	Superficie	FRONTES DE TRABA	Tasa	ADMINISTRACIÓN.	0 se recomienda ponerlo en una parthub	Martin Andresson Gonzalez Ac	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04235	RENTAFER TALLER	25/11/2020	11:17:41	NO	OSERV MEDIO	PENDIENTE	EXPONER PARTE DEL	ACTO SUBESTAND ⁷ EN EL AREA DE EVALUAC	Seguridad	Superficie	FRONTES DE TRABA	Tasa	ADMINISTRACIÓN.	0 se recomienda hacer el lavado rapido de sus gus	Josue Elmer Baza Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04231	RENTAFER TALLER	25/11/2020	11:23:43	SI	OSERV AUTO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ SE ENCUENTRA UN COMI	Seguridad	Superficie	FRONTES DE TRABA	0'00000005 Tasa	ADMINISTRACIÓN.	0 instalar la parte donde e	7312678 Jorge Chacon Valsoquez	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04232	RENTAFER TALLER	25/11/2020	11:27:42	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	REALIZAR TRABAJOS	ACTO SUBESTAND ⁷ LOS TACHOS AMBIENTAL	Seguridad	Superficie	COMEDOR	0'00000005 Tasa	ADMINISTRACIÓN.	0 CONCIERTAR AL PERSONAL QUE DESP	MIGUEL ANGEL CORNEJO BERNARDEZ	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04246	RENTAFER TALLER	25/11/2020	13:55:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ BANDEJAS CON ACEITE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	MIGUEL ANGEL CORNEJO B	ADMINISTRACIÓN.	100 CADA TRABAJO QUE SE REALICE DE AC	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04245	RENTAFER TALLER	25/11/2020	14:06:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ SE ENCONTRÓ UNA BARR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANY VASQU	ADMINISTRACIÓN.	100 TRABAJAR SIEMPRE CON ORDEN Y LIMF	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04241	RENTAFER TALLER	25/11/2020	14:21:00	NO	OSERV BAJ	CERRADO	HERRAMENTA Y EQUI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ SE ENCONTRÓ EL POSTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANY VASQU	ADMINISTRACIÓN.	100 REPARAR EL PARANTE DE SEGURIDAD C	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04203	RENTAFER TALLER	25/11/2020	14:32:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ EN LA BARRA 11 SE ENCUENTRA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANY VASQU	ADMINISTRACIÓN.	100 ALMACENAR CORRECTAMENTE LOS CO	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04444	RENTAFER TALLER	25/11/2020	08:16:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ OBSTRUCCION DEL PASE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	MIGUEL ANGEL CORNEJO B	ADMINISTRACIÓN.	0 SE DEBE MANTENER EL ORDEN Y EVIT	RENZO MARTIN MALGOU VARA	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04331	RENTAFER TALLER	26/11/2020	16:38:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: TECNICO CRISTHIAN HARI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JACOB HEREMAS HUARCO	ADMINISTRACIÓN.	0 FOMENTAR E INCENTIVAR LAS BUENAS	Luis Enrique Urbu Romero	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04343	RENTAFER TALLER	26/11/2020	19:00:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: TECNICO OSCAR GLOTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JACOB HEREMAS HUARCO	ADMINISTRACIÓN.	0 DESMONTAR EL CILINDRO STOK	Luis Enrique Urbu Romero	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04355	RENTAFER TALLER	27/11/2020	09:28:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE SERIALIZAC	CONDICIÓN SUBEST ⁷ CONOS DE SERIALIZACION	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JACOB HEREMAS HUARCO	ADMINISTRACIÓN.	0 CAMBIAR CONOS DE SEGURIDAD DE BA	Luis Enrique Urbu Romero	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-04364	RENTAFER TALLER	27/11/2020	09:56:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	HERRAMENTA Y EQUI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ FALTA A SEGURO DE MANI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JACOB HEREMAS HUARCO	ADMINISTRACIÓN.	0 CAMBIAR VALVULA DE AIRE BARRIA 1	JACOB HEREMAS HUARCO CAP	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-05014	RENTAFER TALLER	27/11/2020	11:16:31	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	NO UTILIZAR BARRER	ACTO SUBESTAND ⁷ TRABAJOS DE EMERGENA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Construcciones Melides Nua	ADMINISTRACIÓN.	0 Reforzar el muro del topo	7312678 Jorge Chacon Valsoquez	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-05016	RENTAFER TALLER	27/11/2020	16:38:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ LAS MEZAS Y SILLAS DEL	Seguridad	Superficie	COMEDOR	Luis Carlos Mestas Gutierrez	ADMINISTRACIÓN.	0 COORDINAR LA LIMPIEZA DE MEZAS Y SI	Jimmy Roberto Posadao Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-05014	RENTAFER TALLER	27/11/2020	16:43:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ BARRIA 11 SE ENCUENTRA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Luis Carlos Mestas Gutierrez	ADMINISTRACIÓN.	0 COORDINAR CON EL PROVEEDOR EL ORE	Josue Elmer Baza Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-05014	RENTAFER TALLER	27/11/2020	17:03:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ BARRIA SE ENCUENTRA CI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Luis Carlos Mestas Gutierrez	ADMINISTRACIÓN.	0 COORDINAR CON EL PROVEEDOR LA SEC	Josue Elmer Baza Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-05050	RENTAFER TALLER	27/11/2020	20:12:58	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: ORDEN EN LIMPIEZA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	Mig Glass	ADMINISTRACIÓN.	0 Filtraciones	Josue Elmer Baza Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-05055	RENTAFER TALLER	28/11/2020	13:51:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ GANCHO DE MONTACAJA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	Crisac	ADMINISTRACIÓN.	0 REMOVER GANCHO DE MONTACAJA C	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-05358	RENTAFER TALLER	28/11/2020	15:37:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ PASO DE CEBRA SE ENCL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	Crisac	ADMINISTRACIÓN.	0 LIMPIEZA DE PASO DE CEBRA	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL201-05361	RENTAFER TALLER	28/11/2020	14:00:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ CONO DE SEGURIDAD SE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	Crisac	ADMINISTRACIÓN.	0 REMOVER CONO DE SEGURIDAD EN UN	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-05854	RENTAFER TALLER	30/11/2020	17:43:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	NO UTILIZAR BARRER	ACTO SUBESTAND ⁷ TRABAJOS DE EMERGENA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	MIGUEL ANGEL CORNEJO B	ADMINISTRACIÓN.	0 CONVENSAR CON EL PERSONAL PASO A	MIGUEL ANGEL CORNEJO BERNARDEZ	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-05852	RENTAFER TALLER	30/11/2020	10:32:00	NO	OSERV ALTO	PENDIENTE	HERRAMENTA Y EQUI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ STOK FUERA DE SERVIC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PHUUE	ADMINISTRACIÓN.	0 LAS STOKAS QUE SE ENCUENTREN F	MIGUEL ANGEL CORNEJO BERN	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL201-05934	RENTAFER TALLER	30/11/2020	09:35:00	NO	OSERV BAJ	PENDIENTE	HERRAMENTA Y EQUI	CONDICIÓN SUBEST ⁷ MANUA DE SUJETADOR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PHUUE	ADMINISTRACIÓN.	0 REEMPLAZAR SUJETADOR DE SEGURID	PEDRO DE LA CRUZ PHUUE	Ferretos	OBSERV

ML201-06172	RENTAFER TALLER	30/11/2020	16:30:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	NO USAR EL EPP BASI	ACTO SUBESTANDA	SE ENCONTRÓ AL PERSONAL	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jesús Elmer Baco Trujillo	ADMINISTRACIÓN	100	SE CONVERSO CON EL SUPERVISOR MAJ	Jesús Elmer Baco Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06175	RENTAFER TALLER	30/11/2020	16:00:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO:	FELICITAR AL TECNICO QI	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jesús Elmer Baco Trujillo	ADMINISTRACIÓN	100	MANTENER ESAS BUENAS PRACTICAS	Guillermo David Hidalgo Prieto	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06181	RENTAFER TALLER	30/11/2020	16:30:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	CONDICIÓN SUBESTANDA	SE ENCONTRÓ EN EL AREA	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GOVARRI VASQUEZ	ADMINISTRACIÓN	0	ALMACENAR Y PLACIFICAR CORRECTA	Roberto Cuello Santi Contreras	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06236	RENTAFER TALLER	30/11/2020	11:20:00	NO	OSERVAR ALTO	PENICIENTE	REALIZAR TRABAJOS	ACTO SUBESTANDA	IMPUREZA	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENI	00000010	Dilinyre G	ADMINISTRACIÓN	0		Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06306	RENTAFER TALLER	30/11/2020	22:20:00	NO	OSERVAR MEDIO	PENICIENTE	FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	CONDICIÓN SUBESTANDA	SE OBSERVA ADECUADA	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	Roberto Cuello Santi Contreras	ADMINISTRACIÓN	0	LIMPIAR INMEDIATAMENTE EL AREA DE	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06301	RENTAFER TALLER	30/11/2020	22:10:00	NO	OSERVAR MEDIO	PENICIENTE	LEVANTAR CARGAS	ACTO SUBESTANDA	SE OBSERVA AL PERSONAL	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	Roberto Cuello Santi Contreras	ADMINISTRACIÓN	0	TODAS LAS CADERAS SE DEBEN DE TR	Roberto Cuello Santi Contreras	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06303	RENTAFER TALLER	30/11/2020	22:30:00	NO	OSERVAR MEDIO	PENICIENTE	HERRAMIENTA Y EQUIPO	CONDICIÓN SUBESTANDA	TRAYEVANOS DE TOLDO	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAVIA OCA	ADMINISTRACIÓN	0	COMPLETAR LOS PERNOS FALTANTES	ROBERT IVAN SARAVIA OCA	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06305	RENTAFER TALLER	30/11/2020	22:34:00	NO	OSERVAR ALTO	PENICIENTE	FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	CONDICIÓN SUBESTANDA	SE ENCONTRÓ COMPONE	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jp - Contralistas Rosales	ADMINISTRACIÓN	0	SE PROCEDIO A LIMPIAR	Jp - Contralistas Rosales	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06354	RENTAFER SERV. C.	06/11/2020	02:50:00	NO	OSERVAR ALTO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	CONDICIÓN SUBESTANDA	SE OBSERVA CON RESIDUOS	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAVIA OCA	ADMINISTRACIÓN	0	LIMPIAR Y ORDENAR LAS BANDEJAS EN	ROBERT IVAN SARAVIA OCA	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06311	RENTAFER TALLER	30/11/2020	22:45:00	NO	OSERVAR BAJO	PENICIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO:	EL TECNICO EDERSON DU	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENI	00000010	ROBERT IVAN SARAVIA OCA	ADMINISTRACIÓN	0	SE SEGUIR CON LAS BUENAS PRACTICAS	ROBERT IVAN SARAVIA OCA	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
ML201-06312	RENTAFER TALLER	30/11/2020	22:51:00	NO	OSERVAR BAJO	PENICIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO:	TECNICO UTILIZA LOS EPP	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENI	00000010	ROBERT IVAN SARAVIA OCA	ADMINISTRACIÓN	0	SE SEGUIR CON LAS BUENAS PRACTICAS	ROBERT IVAN SARAVIA OCA	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
ML201-06418	RENTAFER SERV. C.	11/11/2020	08:45:00	NO	OSERVAR BAJO	PENICIENTE	SUPERFICIES PUNZAS	CONDICIÓN SUBESTANDA	CALAMINA DE TECHO DE	Seguridad	Superficio	VÍAS Y ACCESOS PEATONALES	ALCIDES AJUAPUJILLA MORI	ADMINISTRACIÓN	0	SE LE INDICÓ TRABAJAR EN FORMA OR	Ronald Roberto Rojas Talavera	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06419	RENTAFER SERV. C.	11/11/2020	08:45:00	NO	OSERVAR BAJO	PENICIENTE	SUPERFICIES PUNZAS	CONDICIÓN SUBESTANDA	CALAMINA DE TECHO DE	Seguridad	Superficio	VÍAS Y ACCESOS PEATONALES	ALCIDES AJUAPUJILLA MORI	ADMINISTRACIÓN	0	SE LE INDICÓ TRABAJAR EN FORMA OR	Ronald Roberto Rojas Talavera	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06461	RENTAFER SERV. C.	04/11/2020	16:45:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO:	EL TECNICO DE RENTAF	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALVADOR AVELINO TERAN	ADMINISTRACIÓN	100	CONSERVAR LAS MISMA FORMA DE TR	SALVADOR AVELINO TERAN OUI	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06465	RENTAFER SERV. C.	11/11/2020	16:48:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO:	SE OBSERVA EL ORDENE	Seguridad	Superficio	OFICINAS	SALVADOR AVELINO TERAN	ADMINISTRACIÓN	100	CONSERVAR LA MISMA FORMA EN EL	SALVADOR AVELINO TERAN OUI	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06484	RENTAFER SERV. C.	14/11/2020	09:55:00	NO	OSERVAR MEDIO	PENICIENTE	FALTA DE ESCALERA	CONDICIÓN SUBESTANDA	SE OBSERVA EL ORDENE	Seguridad	Superficio	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	YIMMY CLEMENTE ASTUYA	ADMINISTRACIÓN	0	Se recomendó al cliente la limpieza	de los se Jorge Alexis Rojas Rojas	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06210	RENTAFER SERV. C.	14/11/2020	21:56:40	NO	OSERVAR MEDIO	PENICIENTE	FALTA DE SERVICIOS	CONDICIÓN SUBESTANDA	LOS SERVICIOS HIGIENIC	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	SEBASTIAN ESTEBAN VASOZ	ADMINISTRACIÓN	0	Se recomendó al cliente la limpie	de los se Jorge Alexis Rojas Rojas	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06209	RENTAFER SERV. C.	14/11/2020	21:24:00	NO	OSERVAR MEDIO	PENICIENTE	FALTA DE SERVICIOS	CONDICIÓN SUBESTANDA	LOS LETREROS DE SEÑAL	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	SEBASTIAN ESTEBAN VASOZ	ADMINISTRACIÓN	0	Se recomendó al cliente la limpie	de los se Jorge Alexis Rojas Rojas	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06251	RENTAFER SERV. C.	02/11/2020	11:00:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	CONDICIÓN SUBESTANDA	DESCORDEN EN BANDEJA	Seguridad	Superficio	OFICINAS	José Diego Saldaña Valderrama	ADMINISTRACIÓN	0	REALIZAR EL ENVIO AL LABORATORIO	José Diego Saldaña Valderrama	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06251	RENTAFER SERV. C.	02/11/2020	11:03:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO:	AREA DE OFICINA DE CAF	Seguridad	Superficio	OFICINAS	José Diego Saldaña Valderrama	ADMINISTRACIÓN	0	AREA DE OFICINA DE CAMPO SE ENCU	José Diego Saldaña Valderrama	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06270	RENTAFER SERV. C.	08/11/2020	07:50:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	CONDICIÓN SUBESTANDA	INGRESO DE MOSCAS EN	Seguridad	Superficio	OFICINAS	José Diego Saldaña Valderrama	ADMINISTRACIÓN	0	SE COORDINÓ CON EL AREA RESPON	José Diego Saldaña Valderrama	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06270	RENTAFER SERV. C.	08/11/2020	07:50:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO:	PLACAR MANEJO DEFENS	Seguridad	Superficio	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	José Diego Saldaña Valderrama	ADMINISTRACIÓN	0	PERSONAL EN OBRA REALIZA MANEJO	José Diego Saldaña Valderrama	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06286	RENTAFER SERV. C.	12/11/2020	10:34:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	CONDICIÓN SUBESTANDA	LA BAHIA B 23 SE ENCUEN	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	EDSON CORONADO FERNADEZ	ADMINISTRACIÓN	0	SE RECOMIENDA AL PERSONAL TECN	EDSON CORONADO FERNADEZ	Chilote	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06285	RENTAFER SERV. C.	12/11/2020	10:45:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	CONDICIÓN SUBESTANDA	LA BAHIA B 23 SE ENCUEN	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	EDSON CORONADO FERNADEZ	ADMINISTRACIÓN	0	SE RECOMIENDA AL PERSONAL TECN	EDSON CORONADO FERNADEZ	Chilote	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06283	RENTAFER SERV. C.	13/11/2020	10:10:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	TRABAJAR SIN COLO	ACTO SUBESTANDA	EL TECNICO SE ENCUEN	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	EDSON CORONADO FERNADEZ	ADMINISTRACIÓN	0	SE RECOMIENDA AL PERSONAL TECN	EDSON CORONADO FERNADEZ	Chilote	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06281	RENTAFER SERV. C.	13/11/2020	08:14:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	VEHICULOS EN MAL E	CONDICIÓN SUBESTANDA	LA CAMIONETA DE TRAS	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	EDSON CORONADO FERNADEZ	ADMINISTRACIÓN	0	SE RECOMIENDA COMPLETAR LOS SE	EDSON CORONADO FERNADEZ	Chilote	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06244	RENTAFER SERV. C.	21/11/2020	09:35:00	NO	OSERVAR BAJO	PENICIENTE	VEHICULO EN MAL E	CONDICIÓN SUBESTANDA	CAMIONETA NO CUENTA	Seguridad	Superficio	VEHICULOS LIVIANOS	CRAZY CRISTIAN JOSE HARO	ADMINISTRACIÓN	0	REALIZAR LA COMPRA DE ETTOS	SEGURO CRISTIAN JOSE HARO	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06252	RENTAFER SERV. C.	12/11/2020	09:43:00	NO	OSERVAR BAJO	PENICIENTE	VEHICULOS EN MAL E	CONDICIÓN SUBESTANDA	LA CAMIONETA NO CUENTA	Seguridad	Superficio	VEHICULOS LIVIANOS	CRAZY CRISTIAN JOSE HARO	ADMINISTRACIÓN	0	INDICAR AL PROVEEDOR QUE INSTAL	LO CRAZY CRISTIAN JOSE HARO	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06366	RENTAFER SERV. C.	16/11/2020	10:20:00	NO	OSERVAR BAJO	PENICIENTE	FALTA DE SERIALIZACION	CONDICIÓN SUBESTANDA	LOS CONOS DE SEGURID	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	Juan Pierre Abanto Rodriguez	ADMINISTRACIÓN	0	CAMBiar LOS CONOS DE SEGURIDAD	DE Luis Enrique Uribe Romero	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06366	RENTAFER SERV. C.	16/11/2020	10:24:00	NO	OSERVAR BAJO	PENICIENTE	FALTA DE SERIALIZACION	CONDICIÓN SUBESTANDA	LOS CONOS DE SEGURID	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	Juan Pierre Abanto Rodriguez	ADMINISTRACIÓN	0	COLOCAR NUMEROS DE IDENTIFICACION	Luis Enrique Uribe Romero	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06366	RENTAFER SERV. C.	16/11/2020	10:30:00	NO	OSERVAR BAJO	PENICIENTE	HERRAMIENTA Y EQUIPO	CONDICIÓN SUBESTANDA	LA MANIPULADORA DEL 3IF	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	Juan Pierre Abanto Rodriguez	ADMINISTRACIÓN	0	CAMBiar MANIPULADORA DE AIRE DEL	TALLER Luis Enrique Uribe Romero	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-06404	RENTAFER SERV. C.	24/11/2020	16:20:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO:	EL TECNICO CRISTIAN HA	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROSALE	ADMINISTRACIÓN	100	SEGUIR CON LAS BUENAS PRACTICAS	CRAZY CRISTIAN JOSE HARO	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04019	RENTAFER SERV. C.	24/11/2020	16:34:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO:	EL TECNICO OSCAR OLOF	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROSALE	ADMINISTRACIÓN	100	SEGUIR CON LAS BUENAS PRACTICAS	HERCULO OSCAR OLOFTEGUE	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04022	RENTAFER SERV. C.	24/11/2020	16:38:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO	CONDICIÓN SUBESTANDA	SE OBSERVA ESTOCAS	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROSALE	ADMINISTRACIÓN	100	REALIZAR INSPECCION MANTENIMIE	MENTE Luis Enrique Uribe Romero	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04019	RENTAFER SERV. C.	25/11/2020	08:28:00	NO	OSERVAR BAJO	PENICIENTE	VÍAS DE TRANSITO INTERNAS	PARA VEHICULOS DE VIA AEREA	Seguridad	Superficio	VÍAS DE TRANSITO INTERNAS PARA VE	JOSE ANTONIO GALVEZ VILL	ADMINISTRACIÓN	0	aplicar mango defensivo en todo	momento Ronald Roberto Rojas Talavera	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
ML201-04182	RENTAFER SERV. C.	25/11/2020	08:43:00	NO	OSERVAR BAJO	PENICIENTE	CONDICIONES CLIMAT	CONDICIÓN SUBESTANDA	VIA CON CALDOS DE RE	Seguridad	Superficio	VÍAS DE TRANSITO INTERNAS PARA VE	JOSE ANTONIO GALVEZ VILL	ADMINISTRACIÓN	0	mango defensivo en todo momen	to Ronald Roberto Rojas Talavera	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04181	RENTAFER SERV. C.	25/11/2020	08:45:00	NO	OSERVAR BAJO	PENICIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO:	PAUSA ACTIVA EN COND	Seguridad	Superficio	VÍAS DE TRANSITO INTERNAS PARA VE	JOSE ANTONIO GALVEZ VILL	ADMINISTRACIÓN	0	se realizó pausa activa de 20 min	utos en dep Ronald Roberto Rojas Talavera	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04183	RENTAFER SERV. C.	25/11/2020	08:46:00	NO	OSERVAR BAJO	PENICIENTE	HABITACIONES Y ZONAS DE ESPARCIO	CONDICIÓN SUBESTANDA	FALTA DE AGUA EN NOTE	Seguridad	Superficio	HABITACIONES Y ZONAS DE ESPARCIO	JOSE ANTONIO GALVEZ VILL	ADMINISTRACIÓN	0	Se coordinó con cliente	Ronald Roberto Rojas Talavera	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04183	RENTAFER SERV. C.	25/11/2020	08:46:00	NO	OSERVAR BAJO	PENICIENTE	UTILIZAR HERRAMIEN	ACTO SUBESTANDA	COQUE CARRITO DE ALM	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	YIMMY CLEMENTE ASTUYA	ADMINISTRACIÓN	0	se reportó el coque con ruidos rot	os para que Ronald Roberto Rojas Talavera	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04412	RENTAFER SERV. C.	26/11/2020	07:46:41	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	COVID-19 FALTA DE	CONDICIÓN SUBESTANDA	LA BAHIA B 23 SE ENCUEN	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	HENRY ELIAS SANTOS YALAI	ADMINISTRACIÓN	100	Se coordinó con la superintendencia	para reportar a Henry Elias Santos Yalan	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04415	RENTAFER SERV. C.	26/11/2020	07:52:14	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	CONDICIÓN SUBESTANDA	CAMIONETA SE ENCUEN	Seguridad	Superficio	PARQUEO DE VEHICULOS MENORES	HENRY ELIAS SANTOS YALAI	ADMINISTRACIÓN	100	Se coordinó con la superintendencia	para reportar a Henry Elias Santos Yalan	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04519	RENTAFER SERV. C.	19/11/2020	08:43:00	NO	OSERVAR MEDIO	PENICIENTE	CONDICIONES CLIMAT	CONDICIÓN SUBESTANDA	CARPETERA PIURA-SUV	Seguridad	Superficio	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	LUIS ALBERTO REGUENA BA	ADMINISTRACIÓN	0	DIFFUNDIR A LOS COMPAÑEROS QUE	REA Ronald Roberto Rojas Talavera	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04524	RENTAFER SERV. C.	19/11/2020	10:02:00	NO	OSERVAR MEDIO	CERRADO	NO USAR EL EPP BASI	ACTO SUBESTANDA	TECNICO FESA PURKETE	Seguridad	Superficio	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	LUIS ALBERTO REGUENA BA	ADMINISTRACIÓN	100	SE CONTINIO A TECNICO SE COMPROM	ISO LUIS ALBERTO REGUENA BARRI	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04524	RENTAFER SERV. C.	19/11/2020	10:02:00	NO	OSERVAR MEDIO	CERRADO	LEVANTAR CARGAS	ACTO SUBESTANDA	TECNICO DE LA PURKETE	Seguridad	Superficio	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	LUIS ALBERTO REGUENA BA	ADMINISTRACIÓN	100	SE INFORMO A SUPERVISOR DEL CU	ENTE LUIS ALBERTO REGUENA BARRI	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04525	RENTAFER SERV. C.	25/11/2020	09:30:00	NO	OSERVAR MEDIO	PENICIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO:	FELICITAR AL TECNICO QI	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	LUIS ALBERTO REGUENA BA	ADMINISTRACIÓN	0	FELICITAR AL TECNICO HIDALGO POR	LA Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04616	RENTAFER SERV. C.	26/11/2020	16:30:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO:	EL TECNICO OSCAR OLOF	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	CRAZY CRISTIAN JOSE HARO	ADMINISTRACIÓN	0	SEGUIR CON LAS BUENAS PRACTICAS	CRAZY CRISTIAN JOSE HARO	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04615	RENTAFER SERV. C.	26/11/2020	16:30:00	NO	OSERVAR BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	CONDICIÓN SUBESTANDA	LOS TENEFEROS PINTURE	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	CRAZY CRISTIAN JOSE HARO	ADMINISTRACIÓN	0	SE CONVERSO CON LOS PINTORES Y	SE CRAZY CRISTIAN JOSE HARO	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04911	RENTAFER SERV. C.	24/11/2020	10:00:00	NO	OSERVAR BAJO	PENICIENTE	FALTA DE ESCALERA	CONDICIÓN SUBESTANDA	SE OBSERVA ESCALERA DE 3 PASOS	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	HERCULO OSCAR OLOFTEGUE	ADMINISTRACIÓN	0	REEMPLAZAR SEGURO TRABA RUEDA	Luis Enrique Uribe Romero	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04935	RENTAFER SERV. C.	25/11/2020	11:00:00	NO	OSERVAR BAJO	PENICIENTE	HERRAMIENTA Y EQUIPO	CONDICIÓN SUBESTANDA	GATA HIDRAULICA DE TY	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	HERCULO OSCAR OLOFTEGUE	ADMINISTRACIÓN	0	REEMPLAZO Y/O REPARACION DE	GATA Luis Enrique Uribe Romero	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04935	RENTAFER SERV. C.	27/11/2020	10:44:00	NO	OSERVAR BAJO	PENICIENTE	EPP EN MAL ESTADO	CONDICIÓN SUBESTANDA	LA CARPETA FACIAL PER	Seguridad	Superficio	TALLER DE MANTENIMIENTO	HENRY ELIAS SANTOS YALAI	ADMINISTRACIÓN	100	Se coordinó para se reemplazo de	la carpeta HENRY ELIAS SANTOS YALAN	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML201-04934	RE																			

10.5. Base de datos diciembre 2020

Tabla 43. Reportes realizados en diciembre 2020

RESUMEN DE OBSERVACIONES PREVENTIVAS														Reportante		Responsable						
CODIGO	UNIDAD/PROYECTO	FECHA	HORA	ES PAREJ	CLASSE	NIVEL RIESGO	ESTADO	OCURRENCIA	TIPO OCURRENCIA	DETALLE OBSERVACION	SISTEMA	TIPO UBICACION	UBICACION	IDENTIFICACION	NOMBRE	AREA	AVANCE (% TAREA)	IDENTIFICACION	NOMBRE	PERTENECE A	ORIGEN	
EMPRESA:	FERREYROS S.A.															Acontece						
PERIODO:																						
NL2012-0005	RENT AFER TALLER	01/12/2020	12:54:56	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	SE OBSERVA EN EL AREA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0			Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0005	RENT AFER TALLER	01/12/2020	13:10:40	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	SE OBSERVA QUE AN DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	se requiere dejar bu	T312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL2012-0023	RENT AFER TALLER	03/12/2020	10:26:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	SE OBSERVO EL AREA L	Seguridad	Superficie	Marta Andresson Gonzalez Ac	ADMINISTRACION	100	MANTENER SIEMPRE EL ESTAN	0	DE ARDOR DEL S	SALMON LIMAY BERCEÑO	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0023	RENT AFER TALLER	03/12/2020	10:28:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	SE ENCONTRÓ UNA PARI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	100	MANTENER ORDENAD	12 Jmc Mutumacacas	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0023	RENT AFER TALLER	03/12/2020	10:31:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	herramienta y EQUI	CONDICION SUBEST	LINEA DE AIRE DE LA BAH	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000003	3 S/m	ADMINISTRACION	100	ARREGLAR LA LINEA DE AIRE	Josue Elmer Baza Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0025	RENT AFER TALLER	03/12/2020	10:25:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	DESORDEN Y DESORDEN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000003	3 S/m	ADMINISTRACION	0	Limpiar y ordenar la bah	Jorge Choque Velazquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0040	RENT AFER TALLER	04/12/2020	08:23:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	DESORDEN EN LA BAHIA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000003	3 S/m	ADMINISTRACION	0	REALIZAR EL ORDEN DE LA BAHIA	Josue Elmer Baza Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0040	RENT AFER TALLER	04/12/2020	08:26:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE HIT PARA C	CONDICION SUBEST	HIT ANTIFURTO EN SE EN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000003	3 S/m	ADMINISTRACION	0	STOKEAR HIT ANTIFURTO EN LA BAHIA	Josue Elmer Baza Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0040	RENT AFER TALLER	04/12/2020	08:29:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	herramienta y EQUI	CONDICION SUBEST	ROTO DE BLOQUEO DE D	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000003	3 S/m	ADMINISTRACION	0	REPARAR BOTO OREPA	Josue Elmer Baza Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0040	RENT AFER TALLER	04/12/2020	08:32:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	PIGA DE ACEITE DE MOT	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000003	3 S/m	ADMINISTRACION	0	LIMPIAR EL DESPRAME Y ELIMINAR LA PU	Josue Elmer Baza Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0043	RENT AFER TALLER	04/12/2020	12:57:17	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	UTILIZAR HERRAMIE	ACTO SUBESTANDA	SE OBSERVA UNA PALET	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	se requiere reparar la pa	T312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL2012-0086	RENT AFER TALLER	07/12/2020	12:17:01	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	UTILIZAR HERRAMIE	ACTO SUBESTANDA	EN LA ZONA DE PARQUEO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	se requiere cambiar da cs	T312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL2012-0155	RENT AFER TALLER	08/12/2020	22:00:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	COMPONENTE DESPOTRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	100	COLOCAR TORNOS O EN PARRUELAS PAR	Ivan Rios Torres Mori	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0183	RENT AFER TALLER	03/12/2020	08:56:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	DETERMINAR UN LUGAR PARA LAS BATERIAS DE AUXILIO. EL TECNICO TIENE QUE BUSCAR POR TODO EL TALLER, AL NO HABER	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	SEÑALAR UN LUGAR PARA LA UBICACION DE LAS BATERIAS DE AUXILIO	RAUL FILIBERTO PORRAS OJEDA	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0211	RENT AFER TALLER	03/12/2020	09:16:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ILLUMINACI	CONDICION SUBEST	FALTA DE ILLUMINACION E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	ELECTRICIDAD, NO ENCIENDE. REPARAR LUMINARIA DEL TALLER DE	RAUL FILIBERTO PORRAS OJEDA	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0212	RENT AFER TALLER	03/12/2020	11:50:50	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	CORRECTO FORMA DE A	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000004	3 S/m	ADMINISTRACION	100	APARTE ADICIONAL	Josue Elmer Baza Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0286	RENT AFER TALLER	03/12/2020	11:57:31	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	CORRECTO FORMADO SEGA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000004	3 S/m	ADMINISTRACION	100	Faltaciones	Josue Elmer Baza Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0221	RENT AFER TALLER	04/12/2020	12:23:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	PIGA DE FLUIDO POR HM	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPO	PERCY OSVALDO SORIANO	ADMINISTRACION	0	REPARACION DEL COMPONENTE	PERCY OSVALDO SORIANO BAZ	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
NL2012-0228	RENT AFER TALLER	14/12/2020	15:00:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	VIAS OBSTACULIZAD	CONDICION SUBEST	ACCESO A EXTINTOR SE I	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	DEJAR LOS ACCESOS A LOS EXTINTORES	PERCY OSVALDO SORIANO BAZ	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0274	RENT AFER TALLER	16/12/2020	10:08:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	LAS PARRUELAS Y TACOS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000007	3 S/m	ADMINISTRACION	0	REMOVER LAS PARRUELAS Y TACOS DE	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0274	RENT AFER TALLER	16/12/2020	10:14:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	EL PARANTE DE LA BAHIA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000007	3 S/m	ADMINISTRACION	0	REMOVER PARANTE Y LOS MATERIALES	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0274	RENT AFER TALLER	16/12/2020	08:28:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	LOS COMPONENTES QUE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000007	3 S/m	ADMINISTRACION	0	REMOVER COMPONENTES DEL TRANSIT	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0274	RENT AFER TALLER	16/12/2020	10:35:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	LOS BIOMODOS Y CONOS D	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000007	3 S/m	ADMINISTRACION	0	REMOVER BIOMODOS Y CONOS DE SEGU	Josue Elmer Baza Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0285	RENT AFER TALLER	16/12/2020	14:45:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	NO USAR EL EPP BAJ	ACTO SUBESTANDA	PERSONAL DE TERCEROS I	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000002	3 S/m	ADMINISTRACION	0	REALIZAR LA OBSERVACION Y EXIGIR AL ALEX JUNIOR ARAUJO SEGOVIA	Alex Junior Araujo Segovia	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0285	RENT AFER TALLER	16/12/2020	18:28:47	NO	OBSERV ALTO	PENDIENTE	CERRADO	herramienta y EQUI	CONDICION SUBEST	LUMINARIA SIN PROTECT	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000002	3 S/m	ADMINISTRACION	0	REPARACION DE LUMI	T312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL2012-0285	RENT AFER TALLER	16/12/2020	18:34:11	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	herramienta y EQUI	CONDICION SUBEST	PICA PROTECTORA DE E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000002	3 S/m	ADMINISTRACION	0	CAMBIO DE HICACAM	T312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL2012-0310	RENT AFER TALLER	17/12/2020	11:58:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	SE ENCONTRARON ALGU	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	COLOCAR LOS COMPONENTES EN SU RE	Ivan Rios Torres Mori	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0311	RENT AFER TALLER	17/12/2020	12:25:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	AREA DE DESPACHO MAF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	100	MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA EN LA BUENA PRAA	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0352	RENT AFER TALLER	17/12/2020	09:21:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	ORDEN Y LIMPIEZA EN BA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	100	MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA EN BA	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0354	RENT AFER TALLER	17/12/2020	12:50:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	BAHIA DE TALLER ORDEN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	100	MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA	Josue Elmer Baza Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0354	RENT AFER TALLER	17/12/2020	12:57:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	AREA DE ACEITES ORDEN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	100	MANTENER EL ORDEN	Ivan Rios Torres Mori	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0359	RENT AFER TALLER	18/12/2020	08:43:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	CONDUCCION SIN USAR	ACTO SUBESTANDA	LOS TECNICOS NO USAN I	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	CONVERSAR CON LOS TECNICOS Y EVAL	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0359	RENT AFER TALLER	18/12/2020	08:50:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	VIAS OBSTACULIZAD	CONDICION SUBEST	CAJA GRANDE EN LA ESC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	REMOVER ECA CAJA DE AGUILLUGAR 2	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0359	RENT AFER TALLER	18/12/2020	09:01:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	VIAS OBSTACULIZAD	CONDICION SUBEST	LA CAJA EN LA ESCUBINA I	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	MOVER LA CAJA A OTRO LUGAR	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0359	RENT AFER TALLER	18/12/2020	09:02:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	LA CANTIDAD DE BATERI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	GESTIONAR EL RETIRO DE LAS BATERIAS	RAUL FILIBERTO PORRAS OJEDA	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0331	RENT AFER TALLER	18/12/2020	09:05:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	ESTACIONAR EL VEH	ACTO SUBESTANDA	PERSONAL DE PLUTURA F	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	REUBICAR EL EQUIPO I	T312678	Jorge Choque Velazquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL2012-0338	RENT AFER TALLER	18/12/2020	09:21:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ILLUMINACI	CONDICION SUBEST	FALTA ILLUMINACION EN E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	CAMBIA LA LUMINARIA FUERA DE SERVIC	RAUL FILIBERTO PORRAS OJEDA	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0367	RENT AFER TALLER	18/12/2020	12:47:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	CONDUCCION CON EXCE	ACTO SUBESTANDA	EXCESO DE VELOCIDAD C	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	CONVERSAR CON EL OPERADOR DE MOI	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ciente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0368	RENT AFER TALLER	18/12/2020	12:57:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	TRABAJAR SOBRE AN	ACTO SUBESTANDA	SE OBSERVO A PERSONA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	COORDINAR CON LOS PROVEEDORES A	Ivan Rios Torres Mori	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0406	RENT AFER TALLER	19/12/2020	09:04:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	AREA DE MANEJOS ENCA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	COORDINAR CON LOS TECNICOS PARA G	Josue Elmer Baza Trujillo	Ciente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0406	RENT AFER TALLER	19/12/2020	08:44:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	BAHIA #11 SE ENCUENTR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	CONVERSAR CON EL PERSONAL QUE SE	MIGUEL ANGEL CORNEJO BERMUDEZ	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0407	RENT AFER TALLER	21/12/2020	08:48:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	herramienta y EQUI	CONDICION SUBEST	CONSOLA DE CONTROL D	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	REPARAR CONSOLA DE MONTA-ORIAS	Josue Elmer Baza Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0407	RENT AFER TALLER	21/12/2020	08:53:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	LA MISMA ESCENA DE D	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	CONVERSAR CON EL PERSONAL QUE RE	MIGUEL ANGEL CORNEJO BERMUDEZ	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0407	RENT AFER TALLER	21/12/2020	09:22:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	COVID-19 FALTA DE	CONDICION SUBEST	NO HAY ALCOHOL EN EL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	NO OLVIDAR EL SUMINISTRO OPORTUNO	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
NL2012-0409	RENT AFER TALLER	21/12/2020	11:22:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	INSTALACIONES ELEC	CONDICION SUBEST	SE OBSERVA QUE EL DIA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 S/m	ADMINISTRACION	0	se requiere dar mantenimiento	T312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
NL2012-0432	RENT AFER TALLER	18/12/2020	10:07:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	ATENDER EL CELULAR	ACTO SUBESTANDA	EL TECNICO												

ML2012-0434	RENT AFER TALLER	22/12/2020	07:45:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	APILAMIENTO INESTA	CONDICION SUBEST# BARRA #36 MAL APILAMIE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jerson Alfredo Human Rivera	ADMINISTRACION.	100	SE CONVERSO CON EL TECNICO ENCARC#	Jerson Alfredo Human Rivera	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
ML2012-0434	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:46:23	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST# COMPONENTES DE CARG	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Paul Nizier Lozada Lopez	ADMINISTRACION.	0	COORDINAR CON LOS TERCEROS LA ASIGNACION	Roberto Carlos Santi Cruzafada	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0434	RENT AFER TALLER	22/12/2020	07:52:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: EL TECNICO LLEVA CORRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jerson Alfredo Human Rivera	ADMINISTRACION.	100	SEGUIR CON LAS BUENAS PRACTICAS	Jerson Alfredo Human Rivera	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0435	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:53:51	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST# CILINDRO DE REFRIGERA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Paul Nizier Lozada Lopez	ADMINISTRACION.	0	Colocar el cilindro en la zona de desechos de	Roberto Carlos Santi Cruzafada	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0436	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:39:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST# DESORDEN EN AREA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Paul Nizier Lozada Lopez	ADMINISTRACION.	0	Colocar el cable en su respectivo lugar	Jesse Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0436	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:39:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST# SE ENCONTRÓ EN EL ARE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANNY VASQUEZ	ADMINISTRACION.	0	ALMACENAR EN UNA PARRUELA CORRIE	Jesse Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0436	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:33:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST# SE ENCONTRÓ GUARDAS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANNY VASQUEZ	ADMINISTRACION.	0	COORDINAR CON EL PI	TORIBERTO Jorge Choque Vilasquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0437	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:40:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE SERVICIOS	CONDICION SUBEST# TAPA DE RODAJOS BA	Seguridad	Superficie	HABITACIONES Y ZONAS DE ESPARCIMI	RENZO MARTIN MALOUI VAI	ADMINISTRACION.	0	REPARAR Y/O REEMPLAZAR LA EXTINTOR	Roberto Carlos Santi Cruzafada	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0437	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:51:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE SERVICIOS	CONDICION SUBEST# LETRERO DE LAVAJOS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALOUI VAI	ADMINISTRACION.	0	COMBINAR EL LETRERO O FIJARLO BIEN	Jimmey Roberto Rosado Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0437	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:54:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST# ZONA DE LAVADO NO EST	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALOUI VAI	ADMINISTRACION.	0	AL MOMENTO DE CULMINAR SUS TRABAJ	RENZO MARTIN MALOUI VAI	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0437	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:57:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INGRESAR AL AREA D	ACTO SUBESTANDAR	Seguridad	Superficie	ALEX JUNIOR ARAUJO SEGOLVA	ADMINISTRACION.	0	CONVERSAR CON LOS TECNICOS A CAR	Roberto Carlos Santi Cruzafada	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
ML2012-0437	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:30:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / EQUI	CONDICION SUBEST# SURTIDOR DE REFRIGER	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALOUI VAI	ADMINISTRACION.	0	COORDINAR CON EL PERSONAL RESPON	Jimmey Roberto Rosado Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0437	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:50:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST# SE ENCONTRÓ ENCONDI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANNY VASQUEZ	ADMINISTRACION.	0	REPARAR LOS OBJETOS DEL TECNO DE LA	Roberto Carlos Santi Cruzafada	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0441	RENT AFER TALLER	22/12/2020	14:30:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST# DESORDEN EN AREA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	MIGUEL ANGEL CORNEJO BE	ADMINISTRACION.	0	SE DEBE CONVERSAR CON LAS PERSON	MIGUEL ANGEL CORNEJO BERNARDEZ	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0443	RENT AFER TALLER	22/12/2020	13:56:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / EQUI	CONDICION SUBEST# LA BOMBA HIDRAULICA N	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACION.	0	COORDINAR LA REPARACION DE LA BOM	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0443	RENT AFER TALLER	22/12/2020	14:04:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / EQUI	CONDICION SUBEST# TAPA DE RODAJOS BA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACION.	0	REPARAR Y/O REEMPLAZAR LA EXTINTOR	Roberto Carlos Santi Cruzafada	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0452	RENT AFER TALLER	22/12/2020	16:12:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST# TACOS DEJADO FUERA D	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	MIGUEL ANGEL CORNEJO BE	ADMINISTRACION.	0	CONVERSAR CON EL PERSONAL QUE DE	MIGUEL ANGEL CORNEJO BERNARDEZ	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0468	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:33:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST# TACHOS DE RESIDUOS D	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PERCY OSWALDO SORIANO	ADMINISTRACION.	0	CAPACITAR ADECUADAMENTE AL PERS	PERCY OSWALDO SORIANO BAI	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0468	RENT AFER TALLER	22/12/2020	10:00:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ESCALERA	CONDICION SUBEST# ESCALERA METALICA PO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PERCY OSWALDO SORIANO	ADMINISTRACION.	0	REPARAR Y/O SOLLAR COPORTE DE ETC	PERCY OSWALDO SORIANO BAI	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0474	RENT AFER TALLER	22/12/2020	12:43:41	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST# EL AREA DE BATERIA SE I	Seguridad	Superficie	FRONTES DE TRABAJO/00000015	Tasa	ADMINISTRACION.	0	se recomienda hacer el orden, limpieza y	alex JUNIOR ARAUJO SEGOLVA	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0476	RENT AFER TALLER	22/12/2020	12:23:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	PUERTAS Y/O VENTIL	CONDICION SUBEST# PUERTA DE ESTANTE EN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RAUL FILIBERTO FORRAS OL	ADMINISTRACION.	0	CAMBIO DE BISAGRAS.	RAUL FILIBERTO FORRAS OLIVERA	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0477	RENT AFER TALLER	22/12/2020	12:30:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST# SE OBSERVA EN LAS MES	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICEÑO	ADMINISTRACION.	0	SE OBSERVA AL TECNICO ROBERT IVAN	ROBERT IVAN SARAVIA OCAMP	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0477	RENT AFER TALLER	22/12/2020	12:30:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: SE OBSERVA AL TECNICO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICEÑO	ADMINISTRACION.	0	SE CONVERSO CON	LOS INVOLUCRADOS	Jesse Elmer Baco Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
ML2012-0478	RENT AFER TALLER	22/12/2020	12:40:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST# SE OBSERVA AREA DE PI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICEÑO	ADMINISTRACION.	0	SE	COMPROMETIERON A ORDENAR LOS	Jesse Elmer Baco Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
ML2012-0478	RENT AFER TALLER	22/12/2020	13:02:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	SE OBSERVA EN LA BARRA LAS LINEAS DE AIRE EXPULSAN GRAN CANTIDAD DE AGUA. ESTO SE DEBE A QUE SE REALIZAR EL PURGADO EN LA CONDENSADORA DE AIRE.	CONDICION SUBEST# ESTO MALOGRA LAS HERRAMIENTAS NEUMATICAS Y LOS SURTIDORES DE ACEITE QUE MEZCLAN EL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICEÑO	ADMINISTRACION.	0	PURGAR TODOS LOS DIAS EL GRIFO DE L	Jesse Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0478	RENT AFER TALLER	22/12/2020	13:16:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / EQUI	CONDICION SUBEST# BISAGRAS DE PUERTAS A S	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PHUJE	ADMINISTRACION.	0	REPARAR LA BISAGRA	PEDRO DE LA CRUZ PHUJE	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0480	RENT AFER TALLER	22/12/2020	12:25:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / EQUI	CONDICION SUBEST# ARMARIO DE BARRA - 02	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PHUJE	ADMINISTRACION.	0	REPARAR BASE DE ARMARIO, CON PLAN	PEDRO DE LA CRUZ PHUJE	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0480	RENT AFER TALLER	22/12/2020	13:30:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / EQUI	CONDICION SUBEST# SILLA EN MALAS CONDICI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PHUJE	ADMINISTRACION.	0	REPARAR BASE DE ARMARIO, CON PLAN	PEDRO DE LA CRUZ PHUJE	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0482	RENT AFER TALLER	22/12/2020	14:10:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INGRESAR AL AREA D	ACTO SUBESTANDAR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PHUJE	ADMINISTRACION.	0	SE LE COMUNICO AL TECNICO QUE DEBE	PEDRO DE LA CRUZ PHUJE	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0508	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:35:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: SE ENCONTRÓ LA BARRA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Marta Anderson Gonzalez Ac	ADMINISTRACION.	100	MANTENER EL ESTANDAR EN EL PROCES	SALOMON LIMAY BRICEÑO	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0510	RENT AFER TALLER	22/12/2020	10:17:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBEST# MICA DE EXTINTOR DE C	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Rp Dizeal Snc	ADMINISTRACION.	0	Reemplazar Mica	TORIBERTO Jorge Choque Vilasquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0515	RENT AFER TALLER	22/12/2020	10:08:40	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBEST# SENAL DE ADVERTENCIA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Rp Dizeal Snc	ADMINISTRACION.	0	Reemplazar señal de Adv	TORIBERTO Jorge Choque Vilasquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0518	RENT AFER TALLER	22/12/2020	11:55:34	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBEST# TOLDO DE AREA DE COM	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Rp Dizeal Snc	ADMINISTRACION.	0	Colocar cambios en el toldo	TORIBERTO Jorge Choque Vilasquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0521	RENT AFER TALLER	22/12/2020	11:51:51	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	NO USAR EL EPP BAJO	ACTO SUBESTANDAR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Filshman	ADMINISTRACION.	0	reentrenamiento en el uso d	TORIBERTO Jorge Choque Vilasquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0527	RENT AFER TALLER	22/12/2020	12:01:21	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST# COMPONENTES EN EL SU	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Servicios Inverzonc Fritz	ADMINISTRACION.	0	Ubicar en paletas los con	TORIBERTO Jorge Choque Vilasquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0527	RENT AFER TALLER	22/12/2020	17:00:05	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBEST# GRIFERIA DEL URINARIO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Filshman	ADMINISTRACION.	0	mantenimiento de griferic	TORIBERTO Jorge Choque Vilasquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0533	RENT AFER TALLER	22/12/2020	07:14:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: TECNICO REALIZA SUS L	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nelson Elias Ramirez Sorola	ADMINISTRACION.	0	EJEMPLO A SEGUIR	Jesse Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0533	RENT AFER TALLER	22/12/2020	07:14:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBEST# TODOS DEL TECNO DEL A	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nelson Elias Ramirez Sorola	ADMINISTRACION.	0	ASEGURAR TODOS	Jesse Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0533	RENT AFER TALLER	22/12/2020	07:40:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / EQUI	CONDICION SUBEST# EQUIPO DE LAVADO DE O	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nelson Elias Ramirez Sorola	ADMINISTRACION.	0	PROGRAMAR MANTENIMIENTO	Jesse Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0535	RENT AFER TALLER	22/12/2020	07:35:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICION SUBEST# BARRA # 29 CON COMPO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nelson Elias Ramirez Sorola	ADMINISTRACION.	0	FALTA ORDEN Y LIMPIEZA	Jesse Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0535	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:10:00	NO	OBSERV/ALTO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: FELICITAR AL TECNICO E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nelson Elias Ramirez Sorola	ADMINISTRACION.	0	CONTINUAR CON LOS BUENOS HABITO	Carlos Diogenes Chacon Grabi	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0535	RENT AFER TALLER	16/12/2020	08:40:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: FELICITAR AL TECNICO E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Carlos Diogenes Chacon Grabi	ADMINISTRACION.	100	CONTINUAR CON ESOS BUENOS HABITO	ANTHONY GIOVANNY VASQUEZ	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0536	RENT AFER TALLER	16/12/2020	08:35:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: FELICITAR AL TECNICO E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Carlos Diogenes Chacon Grabi	ADMINISTRACION.	100	CONTINUAR CON ESOS BUENOS HABITO	Jerson Alfredo Human Rivera	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0536	RENT AFER TALLER	16/12/2020	08:40:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: FELICITAR AL TECNICO E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Carlos Diogenes Chacon Grabi	ADMINISTRACION.	100	CONTINUAR CON ESOS BUENOS HABITO	WIL EDROSS CAJAS GARGATE	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0536	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:53:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / EQUI	CONDICION SUBEST# FALTA UNA LINEA DE COF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACION.	0	INSTALAR UNA LINEA ADICIONAL DE AIRE	Jesse Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0536	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:45:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / EQUI	CONDICION SUBEST# LAS STOCKS HIBRIDALIC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACION.	0	TENER EN CUENTA LAS INSPECCIONES D	Jesse Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0537	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:21:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: FELICITAR AL TECNICO J	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACION.	0	CONTINUAR CON LAS BUENAS PRACTIC	JACOB HEREMIAS HUAROC CAF	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
ML2012-0537	RENT AFER TALLER	22/12/2020	08:40:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA / EQUI	CONDICION SUBEST# EL PULSADOR DE PARAD	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Luis Carlos Muisas Gutierrez	ADMINISTRACION.	0	CORREGIR EL CONTROL DE JIB CRANE	Jesse Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	

10.6. Base de datos agosto 2021

Tabla 44. Reportes realizados en agosto 2021

RESUMEN DE OBSERVACIONES PREVENTIVAS														Acto 24							
EMPRESA: FERRETIOS S.A.																					
PERIODO:																					
CODIGO	UNIDAD/PROYECTO	FECHA	HORA	ES PARE	CLASE	NIVEL RIESGO	ESTADO	OCURRENCIA	TIPO OCURRENCIA	DETALLE OBSERVACION	SISTEMA	TIPO UBICACION	UBICACION	IDENTIFICACION	NOMBRE	AREA	AVANCE (% TAREA)	IDENTIFICACION	NOMBRE	PERTENECE A	ORIGEN
HL2008-0001	RENT AFER TALLER	2/08/2021	03:20:11	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	INGRESAR AL AREA D ACTO SUBESTANDAI HAY UNA PINZA CON CAP	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JOSE LUIS CARHUAMACA AL	ADMINISTRACION	100	0	CONCIENTIAR AL PERSONAL TAMPOQUE	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2008-0002	RENT AFER TALLER	2/08/2021	10:30:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	HERRAMIENTA O EQUI CONDICION SUBESTÁ SE ENCONTRÓ TACOS CC	Superficie	PARQUEO DE EQUIPO 44053860	Franklin Fabricio Salazar Obregón	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	REPARAR EL ATRIB	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0003	RENT AFER TALLER	2/08/2021	16:35:46	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO: SE ENCONTRÓ LA ZONA C	Superficie	PARQUEO DE EQUIPO 44053860	Franklin Fabricio Salazar Obregón	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	SE REQUIERE CAMBIAR ESE CLAVO POR	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0005	RENT AFER TALLER	3/08/2021	15:40:41	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	HERRAMIENTA O EQUI CONDICION SUBESTÁ ATRI DE LA BARRA DA CD	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	DESPUES DE CADA USO DE LOS SURTID	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0008	RENT AFER TALLER	4/08/2021	10:40:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/L CONDICION SUBESTÁ SURTIDOR DE COMBUSTI	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	SE REQUIERE CAMBIAR ESE CLAVO POR	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0033	RENT AFER TALLER	4/08/2021	05:40:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	HERRAMIENTA O EQUI CONDICION SUBESTÁ EN LA BARRA DE LA MAGL	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	RECONOCER LA BASE DE MOTORES EN EL	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0038	RENT AFER TALLER	4/08/2021	12:20:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA CONDICION SUBESTÁ TODAVIA TENEMOS CON	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	COORDINAR CON SERVICIOS GENERALES	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0039	RENT AFER TALLER	4/08/2021	13:20:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE ILUMINACI CONDICION SUBESTÁ SE ENCONTRÓ UNA BAJ	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	COORDINAR CON EL AREA DE MANTENI	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0040	RENT AFER TALLER	4/08/2021	13:30:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE ILUMINACI CONDICION SUBESTÁ FALTA FLUORESCENTE E	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	COORDINAR CON SERVICIOS GENERALES	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0042	RENT AFER TALLER	4/08/2021	14:46:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC CONDICION SUBESTÁ HOY 04-08-2021 SE OBS	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	SE REQUIERE CAMBIAR EL INTERSUPPR	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0043	RENT AFER TALLER	4/08/2021	16:40:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO: SE LE HACE RECONOCIM	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	SE REQUIERE REALIZAR MANTENIMIE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0043A	RENT AFER TALLER	4/08/2021	17:00:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/L CONDICION SUBESTÁ SIGUIEN DEJANDO BANDA	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	SE REQUIERE REALIZAR MANTENIMIE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0045	RENT AFER TALLER	4/08/2021	18:41:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	PUERTAS Y/O VENTIL CONDICION SUBESTÁ SE OBSERVA CERRADUR	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	SE REQUIERE REALIZAR MANTENIMIE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0046	RENT AFER TALLER	4/08/2021	19:31:31	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/L CONDICION SUBESTÁ HOY 04 DE AGOSTO AL A	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	SE RECOMIENDA REFERIR LA PRUNDA Y CONEXION	Roberto Carlos Sant Cruzada	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0051	RENT AFER TALLER	3/08/2021	09:30:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAI SE ENCONTRÓ DESORDEN	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	SE REALIZO ORDEN Y LIMPIEZA DEL ARE	Roberto Carlos Sant Cruzada	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0058	RENT AFER TALLER	4/08/2021	05:50:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	NO SEGREGAR LOS REACTO SUBESTANDAI DESORDEN EN AREA DE F	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	DESECHAR LOS FILTROS EN LUGARES AC	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0059	RENT AFER TALLER	3/08/2021	05:30:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/L CONDICION SUBESTÁ ESTAMITE DE ZONA DE B	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	SOLICITAR EL REGISTRO DE BATERIAS FUE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0096	RENT AFER TALLER	6/08/2021	05:34:45	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/L CONDICION SUBESTÁ CARRETERA HIDRAULICA	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	SE colocó piezas en su lugar	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0096A	RENT AFER TALLER	6/08/2021	05:35:00	NO	OBSERV ALTO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/L CONDICION SUBESTÁ CÁMERA PARA MECANIC	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	ORDENADO	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0097	RENT AFER TALLER	6/08/2021	06:25:21	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	CERRADO	APLAMIENTO INESTA CONDICION SUBESTÁ ESTOCADA FUERA DE SE	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	indicar al personal sobre el apilamiento de ca	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0097A	RENT AFER TALLER	6/08/2021	06:25:30	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	CERRADO	APLAMIENTO INESTA CONDICION SUBESTÁ COCHE CON BATERIA Y E	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	realizar indicaciones al personal sobre el orde	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0105	RENT AFER TALLER	3/08/2021	14:05:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/L CONDICION SUBESTÁ TACHO DE RESIDUOS DE	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	SE REQUIERE CON SUMA URGENCIA LA	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0106	RENT AFER TALLER	3/08/2021	16:00:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/L CONDICION SUBESTÁ DESORDEN EN LA BARRA	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	ORDEN Y LIMPIEZA EN LA BARRA 20	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0101	RENT AFER TALLER	10/08/2021	08:23:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/L CONDICION SUBESTÁ BANDAJA CON ACEITE DE	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	CONCIENTIAR AL PERSONAL PARA QUE	Roberto Carlos Sant Cruzada	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0152	RENT AFER TALLER	10/08/2021	09:34:47	NO	OBSERV ALTO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE SOTITEMIN CONDICION SUBESTÁ LA COMPRESORA DEL TA	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	REEMPLAZAR CABLE DE SUJECION DE M	PEDRO DE LA CRUZ PHUE	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0152A	RENT AFER TALLER	10/08/2021	09:40:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E CONDICION SUBESTÁ SOPORTE O BASE DE LETI	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	REPARAR EL ATRIB	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0153	RENT AFER TALLER	10/08/2021	09:35:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	NO UTILIZAR BANDA. ACTO SUBESTANDAI BARRA #2 SE ENCUENTR	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	COORDINAR CON SERVICIOS GENERALES	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0154	RENT AFER TALLER	10/08/2021	10:37:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	HERRAMIENTA O EQUI CONDICION SUBESTÁ FALTA SEGURIDAD DE C	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	Realizar orden y limpieza y mantenerlo durant	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0154A	RENT AFER TALLER	10/08/2021	12:55:00	NO	OBSERV ALTO	CERRADO	CERRADO	HERRAMIENTA O EQUI CONDICION SUBESTÁ COMPONENTE EN BARRA	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	DESECHAR LOS COMPONENTES FUERA C	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0156	RENT AFER TALLER	10/08/2021	14:05:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/L CONDICION SUBESTÁ SE ENCONTRÓ EN EL ARE	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	UBICAR LOS COMPONENTES DE LA PUERT	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0171	RENT AFER TALLER	1/08/2021	07:46:51	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	DISPOSITIVOS DE AISL CONDICION SUBESTÁ SEPARADOR AGRUPO DE	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	COORDINAR CON EL PROVEEDOR EL REC	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0174	RENT AFER TALLER	1/08/2021	09:50:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	HERRAMIENTA O EQUI CONDICION SUBESTÁ LINEA DE PURGADO DE	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	INSTALAR UN PURGADOR EN LA COMPR	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0174A	RENT AFER TALLER	1/08/2021	09:31:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	HERRAMIENTA O EQUI CONDICION SUBESTÁ CABLE DE SUJECION DE F	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	REEMPLAZAR CABLE DE SUJECION DE M	PEDRO DE LA CRUZ PHUE	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0190	RENT AFER TALLER	1/08/2021	16:20:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO: SE LE HACE RECONOCIM	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	SE REQUIERE REALIZAR MANTENIMIE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0191	RENT AFER TALLER	1/08/2021	16:25:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E CONDICION SUBESTÁ ESTO ROTO EL CABLE DE	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	COORDINAR CON SERVICIOS GENERALES	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0202	RENT AFER TALLER	12/08/2021	08:16:25	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/L CONDICION SUBESTÁ HOY 12/08/2021 SIENDO LAS	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	Realizar orden y limpieza y mantenerlo durant	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0202A	RENT AFER TALLER	12/08/2021	08:16:40	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/L CONDICION SUBESTÁ FALTA SEGURIDAD DE C	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	DESECHAR LOS COMPONENTES FUERA C	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0202B	RENT AFER TALLER	12/08/2021	08:16:50	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/L CONDICION SUBESTÁ ALMACENAMIENTO INADECUADO DE	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	indicar al personal sobre el apilamiento de ca	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0203	RENT AFER TALLER	12/08/2021	08:34:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/L CONDICION SUBESTÁ EN LA BARRA 22	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	MEJORAR EL ALMACENAMIENTO DE CA	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0232	RENT AFER TALLER	16/08/2021	08:19:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	CONDICIONES CLIMAT CONDICION SUBESTÁ COMPONENTES ELECTRI	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	RECOMENDABLE NO DEJAR AL INTERPE	Roberto Carlos Sant Cruzada	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0314	RENT AFER TALLER	17/08/2021	08:20:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE PARTOS DE CONDICION SUBESTÁ SE ENCONTRÓ TACOS CC	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	CONCIENTIAR AL PERSONAL TAMPOQUE	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0315	RENT AFER TALLER	17/08/2021	08:35:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO: TECNICO SALOMON LIMA	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	BUENAS PRACTICAS	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0316	RENT AFER TALLER	17/08/2021	09:35:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/L CONDICION SUBESTÁ MALA CLASIFICACION DE	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	CLASIFICAR SEGUN CORRESPONDA, LOS	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0330	RENT AFER TALLER	18/08/2021	07:50:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO: SE LE HACE RECONOCIM	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	SE REQUIERE REALIZAR MANTENIMIE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0335	RENT AFER TALLER	18/08/2021	08:40:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/L CONDICION SUBESTÁ NO SE MANTIENE UN ORC	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	100	0	CONCIENTIAR A TODO EL PERSONAL Q	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferretos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2008-0336	RENT AFER TALLER	18/08/2021	08:40:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/L CONDICION SUBESTÁ SE OBSERVA FALTA DE	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 00000015	Tasa	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO								

4L2108-0325	RENTAFER SERV. C.	17/08/2021	15:58:00	NO	OBSERV/ BAJA	CERRADO	OPERAR UN EQUIPO C	ACTO SUBESTÁNDI	EN LA MINA QUELLAVECC	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	CRAZY CRISTHIAN JOSE HAF	ADMINISTRACIÓN.	100	ESTAR CONCENTRADOS EN LA CONDUCCION, DESCANSAR APROPIADAMENTE 8 HORAS MIN. NO AUTOMEDICARSE, APLICAR MANEJO DEFENSIVO Y RESPETAR LOS LIMITES DE VELOCIDAD MAX: 40 KPH Y REDUCIR VELOCIDAD EN LAS	José Diego Saldaña Valderrama	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2108-0325	RENTAFER SERV. C.	17/08/2021	16:02:00	NO	OBSERV/ BAJA	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EN LA ENHIA BORG DELTA	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	EDSON CORONADO FERRAN	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA LIMPIAR Y ORDENAR E	José Diego Saldaña Valderrama	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2108-0334	RENTAFER SERV. C.	16/08/2021	01:32:00	NO	OBSERV/ BAJA	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EN LA ENHIA BORG DELTA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROSALE	ADMINISTRACIÓN.	100	COLOCAR TAPONES METALICOS O DE PL	Ivan Ponce Torrez Monti	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2108-0348	RENTAFER SERV. C.	16/08/2021	00:00:00	NO	OBSERV/ BAJA	PENDIENTE	VEHICULOS EN MALE	CONDICIÓN SUBEST	LA CAMIONETA DE RENTAFER DE PLACA: A1V583LA ESTRUCTURA (NO ORIGINAL DE FABRICA) DE DIVISION DE ASIENTOS POSTERIORES (ESTRUCTURA DE FIERRO Y MANGAS DE PLASTICO) IMPIDE LO SIGUIENTE: 1.- AJUSTE DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR (AJUSTE DE INCLINACION Y AJUSTE DE DESPLAZAMIENTO HACIA DELANTE Y HACIA ATRAS) 2.- NO SE PUEDE	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	HERCILIO OSCAR OLORTEGU	ADMINISTRACIÓN.	0	SE SUGIERE RETIRAR ESTRUCTURA DE	Gilmer Tapia Gallardo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2108-0373	RENTAFER SERV. C.	19/08/2021	08:56:33	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O EQUI	CONDICIÓN SUBEST	STOCKA EN RUID DE CAM	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGC	ADMINISTRACIÓN.	0	REPARAR LA STOCKA O DAR DE BAJA,	Jimmy Roberto Rosado Francis		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2108-0374	RENTAFER SERV. C.	19/08/2021	22:45:54	NO	OBSERV/ BAJA	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	SE COLOCÓ OTACÓ A C/	Seguridad	Superficie	VEHICULOS LIVIANOS	JOSE ANTONIO GALVEZ VILL	ADMINISTRACIÓN.	100	Se colocó 01 taco faltante a camioneta de flot	Rosald Roberto Rojas Talavera		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2108-0416	RENTAFER SERV. C.	20/08/2021	12:29:46	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	DISPOSITIVOS DE AISL	CONDICIÓN SUBEST	CAMIONETA DE PROYEC	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	LUIS ALBERTO REGUEIRA BA	ADMINISTRACIÓN.	100	Modificó sistema de aislamiento para pasaje	Juan Paykes Bravo		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2108-0416	RENTAFER SERV. C.	20/08/2021	13:36:00	NO	OBSERV/ BAJA	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRÓ TIBET EN	Ambiental	Superficie	OFICINAS	SALVADOR AVELINO TERAN	ADMINISTRACIÓN.	100	LOS TIBET O CUALQUIER OTRO IMPLEMENTO PERSONAL EN LA MEZA DE LAS OFICINAS DE SERVICIO DE CAMPO.	Juan Paykes Bravo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2108-0478	RENTAFER SERV. C.	23/08/2021	09:16:00	NO	OBSERV/ BAJA	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE OBSERVO EN EL ÁREA DE ALMACENES DE COMPONENTES MENORES DENTRO DEL CUCHARON INSUMOS DE PINTURA BALDES BANDEJA Y TACOS	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	SEBASTIAN ESTEBAN VASOZ	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA REALIZAR EL ORDEN Y	SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2108-0506	RENTAFER SERV. C.	25/08/2021	12:46:00	NO	OBSERV/ BAJA	CERRADO	EXPOSICIÓN A PARTIC	CONDICIÓN SUBEST	EXCESIVA POLUCIÓN EN	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	CRAZY CRISTHIAN JOSE HAF	ADMINISTRACIÓN.	100	REALIZAR EL REGADO DE LAS VIAS PARV	José Diego Saldaña Valderrama	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2108-0515	RENTAFER SERV. C.	23/08/2021	21:52:00	NO	OBSERV/ BAJA	CERRADO	COVID-19 NO MANTE	ACTO SUBESTÁNDI	LOS TÉCNICOS NO RESPE	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	EDSON CORONADO FERRAN	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA A LOS TÉCNICOS RESPE	José Diego Saldaña Valderrama	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2108-0516	RENTAFER SERV. C.	26/08/2021	12:00:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	CAMIONETA DEL CLIENTE	Ambiental	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	HERCILIO OSCAR OLORTEGU	ADMINISTRACIÓN.	100	SE INFORMÓ A LA PERSONA ENCARGADA	HERCILIO OSCAR OLORTEGU E	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2108-0578	RENTAFER SERV. C.	26/08/2021	14:20:56	NO	OBSERV/ BAJA	CERRADO	VIAS OBSTACULIDAD,	CONDICIÓN SUBEST	CAMINO ACCIDENTADO	Seguridad	Superficie	VIAS DE TRANSITO INTERNAS PARA VE	JOSE ANTONIO GALVEZ VILL	ADMINISTRACIÓN.	100	aplicar manejo defensivo en todo momento	Rosald Roberto Rojas Talavera		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2108-0578	RENTAFER SERV. C.	26/08/2021	14:26:07	NO	OBSERV/ BAJA	PENDIENTE	OBSTRUIR O OBSTACU	ACTO SUBESTÁNDI	NO ACCESO A POBLADO	Seguridad	Superficie	VIAS Y ACCESOS PE/ 7004904	Edson Gonaro Gutierrez Roblo	ADMINISTRACIÓN.	0	SE COORDINO CON CLIENTE EL NO INGRE	Rosald Roberto Rojas Talavera		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2108-0578	RENTAFER SERV. C.	26/08/2021	14:24:31	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	EQUIPOS SIN MANTI	CONDICIÓN SUBEST	SOMBO Y PASTILLAS DE	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGC	ADMINISTRACIÓN.	0	Revisar lista de camionetas, items conde	Rosald Roberto Rojas Talavera		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
4L2108-0578	RENTAFER SERV. C.	25/08/2021	14:45:00	NO	OBSERV/ BAJA	CERRADO	CONDICIONES CLIMAT	CONDICIÓN SUBEST	CLIMA ADVERSO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Arlen Emerson Otaize Maiz	ADMINISTRACIÓN.	100	HAPT A LLUVIA, SE PRC	T312678 Jorge Choque Velásquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS

HL2108-0736	RENTAFER SERV. C.	26/08/2021	15:50:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ PASAJE HACIA EL EXINTM	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Luiz Enrique Unbe Romero	ADMINISTRACIÓN.	100	LOS PASAJE HACIA LOS EXTINTORES SIEMPRE DEBE ENCONTRARSE LIBRE PARA CUALQUIER EMERGENCIA	Luiz Enrique Unbe Romero	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0526	RENTAFER SERV. C.	26/08/2021	16:24:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ ZAPATAS FIS EN ZONA DI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gilmer Tapia Gallardo	ADMINISTRACIÓN.	100	REALIZAR EL CORTE Y UBICARLOS EN LA	Gilmer Tapia Gallardo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0522	RENTAFER SERV. C.	26/08/2021	16:32:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ COMPONENTES UBICADOS I	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gilmer Tapia Gallardo	ADMINISTRACIÓN.	100	UBICAR LOS COMPONENTES EN LA ZONA	Gilmer Tapia Gallardo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0534	RENTAFER SERV. C.	25/08/2021	07:50:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	COVID-19 FALTA DE	CONDICIÓN SUBEST/ SE REALIZO SERVICIO AL	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	ALCIDES AJUJAPULLA MORI	ADMINISTRACIÓN.	100	MOSTROS COMO PERSONAL FORANEO	ALCIDES AJUJAPULLA MOROTE	Omas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0536	RENTAFER SERV. C.	27/08/2021	16:00:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO/ EL TECNICO DE ESPARCAD	Seguridad	Superficie	HASTACIONES Y ZONAS DE ESPARCAD	ALCIDES AJUJAPULLA MORI	ADMINISTRACIÓN.	100	LOS DE DOBLE MANCABILA EN TODO M	ALCIDES AJUJAPULLA MOROTE	Omas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0615	RENTAFER SERV. C.	25/08/2021	14:22:00	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	COVID-19 NO MANTEN	ACTO SUBEST ANDAF EL PERSONAL DE JIC BEE	Seguridad	Superficie	COMEDOR	Juan Piero Abanto Rodriguez	ADMINISTRACIÓN.	100	SE CONVERSO CON EL PERSONAL INVOLU	José Domingo Saldaña Valderrama	Cibate	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0626	RENTAFER SERV. C.	27/08/2021	10:00:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO/ TECNICO MANTENIE EN L	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENETI PALOMINO ROSALE	ADMINISTRACIÓN.	100	SEGUIR CON LAS BUENAS PRACTICAS	48195203 Jorge Tejera Pascoe	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0737	RENTAFER SERV. C.	16/08/2021	06:00:00	NO	OSERV/ MEDIO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO/ PRESENCIA DE NEBLINA E	Seguridad	Superficie	YMMY CLEMENTE ASTUYA	ADMINISTRACIÓN.	0	SE APLICÓ MANEJO DEFENSIVO USO DE	Ronald Roberto Rojas Talavera	Cibate	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2108-0738	RENTAFER SERV. C.	17/08/2021	06:00:00	NO	OSERV/ MEDIO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO/ SE REPORTÓ ALERTA RD.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM	YMMY CLEMENTE ASTUYA	ADMINISTRACIÓN.	0	SE PARALIZO EL TRABAJO HASTA A GUETI	Ronald Roberto Rojas Talavera	Cibate	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0075	RENTAFER ADMINI	6/08/2021	07:43:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO/ REPUESTOS EXPUESTOS	Seguridad	Superficie	VIAS Y ACCESOS PE	42363959	ADMINISTRACIÓN.	100	TODOS REPUESTOS QUE	Juan Praxedo Osorio	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0084	RENTAFER ADMINI	6/08/2021	09:56:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ SE OBSERVO EN EL AREA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JESSON DIEGO ZORRILLA H	ADMINISTRACIÓN.	100	COLOCAR EN EL AREA CORRESPONDIENT	Gilmer Tapia Gallardo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0082	RENTAFER ADMINI	6/08/2021	14:11:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ FALTA DE SERIALIZACION	Ambiental	Superficie	COMEDOR	José Luis Ayala Bazzari	ADMINISTRACIÓN.	100	DELIMITAR AREA Y SEÑALIZAR TACHO G	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0055	RENTAFER ADMINI	6/08/2021	14:43:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBEST ANDAF SE ENCONTRO UN BUDIM	Ambiental	Superficie	OFICINAS	76173511	ADMINISTRACIÓN.	100	RETRAIR EL BUDIM Y LLEVARLO A SU LUG	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0043	RENTAFER ADMINI	3/08/2021	10:00:00	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	VIAS OBSTACULIZAD.	CONDICIÓN SUBEST/ VIENE OCURRIENDO QUE	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	Sammy Arnold Mesezac Diaz	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA TENER UN LUGAR ADEI	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0061	RENTAFER ADMINI	11/08/2021	14:50:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ SE OBSERVO EN EL 1036.202	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JESSON DIEGO ZORRILLA H	ADMINISTRACIÓN.	100	RETRAIR LA STOCK DEL AREA DEL PIC	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0094	RENTAFER ADMINI	12/08/2021	10:27:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBEST ANDAF SE ENCONTRO UNA NALL	Seguridad	Superficie	OFICINAS	76173511	ADMINISTRACIÓN.	100	UBICAR LA NALLA Y DE HERRAMIENTA E	Juan Pablos Briceo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0207	RENTAFER ADMINI	12/08/2021	10:43:00	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA I	CONDICIÓN SUBEST/ SE OBSERVA EN LA ZONA	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE VEHICL	42363959	ADMINISTRACIÓN.	0	EL LETRERO DEBERIA DE ESTAR SUETU	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0095	RENTAFER ADMINI	12/08/2021	12:05:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ MUCHO DESORDEN EN L'	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	José Luis Ayala Bazzari	ADMINISTRACIÓN.	100	MANTENER LIMPIO Y ORDENADO EL ARE	José Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0208	RENTAFER ADMINI	12/08/2021	12:14:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O EGU	CONDICIÓN SUBEST/ SE ENCONTRO STOCK D	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	José Luis Ayala Bazzari	ADMINISTRACIÓN.	100	LOS EQUIPOS O HERRAMIENTAS DE TRAI	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0247	RENTAFER ADMINI	18/08/2021	15:50:00	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	DISPOSITIVOS DE AISL	CONDICIÓN SUBEST/ SE OBSERVA QUE EL ENO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Sammy Arnold Mesezac Diaz	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA HACER EL MANTENIMEN	José Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0374	RENTAFER ADMINI	13/08/2021	03:31:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ SE OBSERVO EN EL TALLE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JESSON DIEGO ZORRILLA H	ADMINISTRACIÓN.	100	COLOCAR PALETAS Y ENLUBRICAR LAS C	José Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0375	RENTAFER ADMINI	13/08/2021	09:56:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE DUCHAS Y I	CONDICIÓN SUBEST/ SE ENCONTRO EL DIA D	Seguridad	Superficie	OFICINAS	76173511	ADMINISTRACIÓN.	100	ABASTECER LOS DISPENSADORES DE AL	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0085	RENTAFER ADMINI	13/08/2021	09:34:00	NO	OSERV/ ALTO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBEST ANDAF DERRAME DE ACEITE EN	Ambiental	Superficie	VIAS DE TRANSITO IV	42363959	ADMINISTRACIÓN.	100	DEJAR LOS RESIDUOS	3681324 Muroso Moreno Acacims	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0049	RENTAFER ADMINI	24/08/2021	08:31:00	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	DESTRUIR O ENLUJAC	ACTO SUBEST ANDAF EL DIA DE AYER EN LA M	Seguridad	Superficie	COMEDOR	42363959	ADMINISTRACIÓN.	100	SE LE RECOMIENDA DEJAR FUERA DE LA	Leonard Alajuela Fernandez Gierro	Omas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0571	RENTAFER ADMINI	26/08/2021	10:19:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ FALTA ORDEN, REPUEST	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	José Luis Ayala Bazzari	ADMINISTRACIÓN.	100	COLOCAR LOS REPUESTO	76173511 Clara Palomino Pariona	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0575	RENTAFER ADMINI	26/08/2021	10:56:00	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBEST ANDAF SE ENCONTRO EL DIA D	Seguridad	Superficie	OFICINAS	76173511	ADMINISTRACIÓN.	0	GUARDAR LAS CAJAS EN EL YD CAMPO	Juan Pablos Briceo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0576	RENTAFER ADMINI	26/08/2021	11:50:00	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE SERIALIZA	CONDICIÓN SUBEST/ SE OBSERVO EN EL TALLE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JESSON DIEGO ZORRILLA H	ADMINISTRACIÓN.	0	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS LB	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0578	RENTAFER ADMINI	23/08/2021	14:14:00	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ EL DIA 23/08/2021 AL COS	Ambiental	Superficie	OFICINAS	42363959	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA HACI	3681324 Muroso Moreno Acacims	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0700	RENTAFER ADMINI	31/08/2021	10:54:00	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	ABANDONAR LA CAB	ACTO SUBEST ANDAF TRYS	Seguridad	Superficie	OFICINAS	42363959	ADMINISTRACIÓN.	0	SE RECOMIENDA HACI	3681324 Muroso Moreno Acacims	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0034	RENTAFER CONTRA	4/08/2021	12:26:52	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ FALTA DE ORDEN Y LIMPI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Mjrc	ADMINISTRACIÓN.	100	Retirar hilo de acalte y cc	7312678 Jorge Choque Vilshquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0043	RENTAFER CONTRA	4/08/2021	15:45:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBEST ANDAF NO SE REALIZO LA DEBID	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Amj	ADMINISTRACIÓN.	100	SE TIENE QUE DEJAR LIMPIAS LA BANDE	José Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0052	RENTAFER CONTRA	5/08/2021	10:54:00	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE SERIALIZA	CONDICIÓN SUBEST/ SE OBSERVA DOS PARON	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	Poverosa	ADMINISTRACIÓN.	0	SE RECOMIENDA REZ	3916718 Christopher Hembrey Da La Cruz	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0016	RENTAFER CONTRA	5/08/2021	13:48:00	NO	OSERV/ MEDIO	PENDIENTE	INSTALACIONES LEE	CONDICIÓN SUBEST/ EL DIA 04 DE AGOSTO, LA	Seguridad	Superficie	COMEDOR	00000010	ADMINISTRACIÓN.	0	REALIZAR MANTENIMIENTO DE TOMAAC	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0063	RENTAFER CONTRA	5/08/2021	14:53:56	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	SUPERFICIES RESAL	CONDICIÓN SUBEST/ CHARCO DE ACEITE, AUT	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM	00000003	ADMINISTRACIÓN.	100	Gastar los líquidos del piso y colocar b	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0044	RENTAFER CONTRA	5/08/2021	16:03:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ EL DIA 05/08/2021 A LAS 1	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM	00000007	ADMINISTRACIÓN.	100	MANTENER STOCKS LIBRES PARA QUE	José Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0055	RENTAFER CONTRA	5/08/2021	16:10:00	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	HERRAMIENTA O EGU	CONDICIÓN SUBEST/ EL DIA 05/08/2021 A LAS 1	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM	00000007	ADMINISTRACIÓN.	100	RETRAIR STOCK EN MAL ESTADO PAR	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0055	RENTAFER CONTRA	5/08/2021	16:27:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	ALMACENAR BIEN DEC	ACTO SUBEST ANDAF EL DIA 05/08/2021 A LAS 1	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	José Elmer Baco Trujillo	ADMINISTRACIÓN.	100	REUBICAR O TRASLADAR DE G	José Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0073	RENTAFER CONTRA	5/08/2021	22:04:04	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	PRODUCTOS QUIMIC	CONDICIÓN SUBEST/ SE ENCONTRO UN RECIPI	Ambiental	Superficie	PARQUEO DE EQUIPO	00000013	ADMINISTRACIÓN.	100	SEGREGAR EL ACEITE USADO EN LOS CO	José Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0081	RENTAFER CONTRA	6/08/2021	09:44:00	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ESCALERA	CONDICIÓN SUBEST/ EL DIA 06-08-21A LAS 9:4	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Vic Simeag	ADMINISTRACIÓN.	100	CAMBIA ANTIDESLIZANTES DE ESCALE	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0095	RENTAFER CONTRA	6/08/2021	10:28:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ EL DIA 06-08-21 A LAS 10:	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Vic Simeag	ADMINISTRACIÓN.	100	COLOCAR EL COMPONENTE (CAPATA) EN	Vic Simeag	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0086	RENTAFER CONTRA	6/08/2021	10:33:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ SE LOS BAÑOS USADOS F	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIM	00000012	ADMINISTRACIÓN.	100	LOS EPPS DEBEN SER (12 Jmc Metalmeccanica	Omas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0086	RENTAFER CONTRA	6/08/2021	10:44:09	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	EXPONERSE A PARTI	ACTO SUBEST ANDAF OPERADOR DE MOTORIV	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO	00000009	ADMINISTRACIÓN.	100	Comunicar o capacitar al operador que	no da	Gilmer Tapia Gallardo	Omas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2108-0087	RENTAFER CONTRA	6/08/2021	10:52:00	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ SE OBSERVO QUE EN BAH	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Amj	ADMINISTRACIÓN.	0	LIMPIAR RESIDUOS DEJADOS EN OBRA E	Ama Moggiaruto	Omas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0087	RENTAFER CONTRA	6/08/2021	11:23:11	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ SE OBSERVO A L'	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPO	00000005	ADMINISTRACIÓN.	100	Realizar un rod de resumi	7312678 Jorge Choque Vilshquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0088	RENTAFER CONTRA	6/08/2021	11:23:51	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ EL DIA DE HOY 06.08	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM	00000005	ADMINISTRACIÓN.	100	Realizar un rod de resumi	7312678 Jorge Choque Vilshquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0086	RENTAFER CONTRA	6/08/2021	15:58:35	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ EL DIA 06.08.21 A LAS 3:0	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM	00000011	ADMINISTRACIÓN.	100	Mantener orden y limpie	12 Jmc Metalmeccanica	Omas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0097	RENTAFER CONTRA	6/08/2021	16:22:00	NO	OSERV/ MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O EGU	CONDICIÓN SUBEST/ EL CABLE DEL COCHE DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM	04283065	ADMINISTRACIÓN.	100	DAR MANTENIMIENTO A LOS CABLES	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0091	RENTAFER CONTRA	6/08/2021	17:03:00	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	EXPONER PARTES DE	ACTO SUBEST ANDAF SE ENCONTRO PERSONA H	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Tm	ADMINISTRACIÓN.	100	CHARLA DE USO ADECUADO DE EPPS	Ronald Roberto Rojas Talavera	Cibate	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0098	RENTAFER CONTRA	6/08/2021	18:06:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ EL DIA DE HOY 06 DE AGO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM	00000008	ADMINISTRACIÓN.	100	COLOCAR SEÑALIZAC	8 Rpg Diezcl Snc	Cibate	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0093	RENTAFER CONTRA	6/08/2021	17:56:34	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	DESTRUIR O ENLUJAC	ACTO SUBEST ANDAF EL DIA 06.08.21, SIENDO L	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM	00000002	ADMINISTRACIÓN.	100	CONVERSAR Y CAPACTAR AL PERSONA	José Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0101	RENTAFER CONTRA	6/08/2021	19:52:30	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	EXPOSICION A PARTI	CONDICIÓN SUBEST/ DURANTE LA OPERACION	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	CT Mognobas	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA AL CLIENTE QUE DEBE I	CT Mognobas	Cibate	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0101	RENTAFER CONTRA	4/08/2021	14:30:00	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O EGU	CONDICIÓN SUBEST/ HERRAMIENTAS EN DESC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Valde Saris	ADMINISTRACIÓN.	0	REALIZAR		Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2																			

HL2108-0137C	RENTAFER CONTRA	3/08/2021	16:19:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REALI ACTO SUBESTANDAR	EL DIA 03-08-21 A LAS 9:00AM EN LA BARRA 22 Y 26 DEL TALLER, SE ENCONTRÓ 02 ATS DEL TALLER DE JULIO Y 28 DE MAYO DEL 2021, ACCION REALIZADA POR LA EMPRESA KCV EQUIPOS SAC, AUTOR DESCONOCIDO	Seguridad	Superficia	TALLER DE MANTENI	T3700569	Jjs - Contratista Roastaf	ADMINISTRACIÓN.	100	RECOGER LOS ATS AL	T3700569	Jjs - Contratista Roastaf	Otro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0151B	RENTAFER CONTRA	10/08/2021	09:46:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	COVID-19 ESPACIOS F	EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	Seguridad	Superficia	COMEDOR	00000010	Masa Alimentos	ADMINISTRACIÓN.	100	PEGAR LOS DIVISORES DE MESAS.		Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0153E	RENTAFER CONTRA	3/08/2021	10:51:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O ECU	CONDICION SUBEST	EL DIA 03-08-21 A LAS 14 HRS FRENTE A LA BARRA 25 DEL TALLER EN LAS LINEAS PEATONALES, SE ENCONTRÓ RESILOS DE PERNOS CORTADOS, ACCION REALIZADA POR SOLDADURA (AUTOR DESCONOCIDO)	Seguridad	Superficia	TALLER DE MANTENI	T3700569	Jjs - Contratista Roastaf	ADMINISTRACIÓN.	0	INCENTIVAR AL PERSC	T3700569	Jjs - Contratista Roastaf	Otro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2108-0154C	RENTAFER CONTRA	10/08/2021	10:01:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	EL DIA 10-08-21 A LAS 10 HORAS EN LA BARRA 30 DEL TALLER, SE ENCONTRÓ GUANTES FUERA DE SERVICIOS TIRADOS EN LA BARRA, ACCION REALIZADA POR PROVEEDORES (AUTOR DESCONOCIDO)	Ambiental	Superficia	TALLER DE MANTENI	T3700569	Jjs - Contratista Roastaf	ADMINISTRACIÓN.	0	AL CUMPLIR LABORES SE RECOMIENDA DAR UNA REVISION DE LA BARRA DE TRABAJO PARA REVISAR SI SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES: TENER MANOS CONTROL CON LOS	T3700569	Jjs - Contratista Roastaf	Otro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2108-0162J	RENTAFER CONTRA	10/08/2021	15:10:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	SE OBSERVA EL CAPNOT DE MOTOR ABIERTO SIN SEÑALIZACION (CONOS) LO HIZO EL OPERADOR DEL VOLVUETE (DESCONOCIDO)	Seguridad	Superficia	TALLER DE MANTENI	0453005	Agma	ADMINISTRACIÓN.	0	REPARAR EL PORTA FORMATOS	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0171H	RENTAFER CONTRA	11/08/2021	11:05:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE SEÑALIZAC	CONDICION SUBEST	EL DIA DE HOY 11 DE AGO: SE ENCONTRÓ UN TACHO	Seguridad	Superficia	PARQUEO DE EQUIPOS	00000003	Powerman	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA RETIRAR LA BASE DEL	Samy Anald Moscoso Diaz	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0185E	RENTAFER CONTRA	11/08/2021	14:24:27	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	SE OBSERVA EL CAPNOT DE MOTOR ABIERTO SIN SEÑALIZACION (CONOS) LO HIZO EL OPERADOR DEL VOLVUETE (DESCONOCIDO)	Seguridad	Superficia	TALLER DE MANTENI	00000003	Construcciones Metálicas Mon	ADMINISTRACIÓN.	100	Designar lugar para tracho	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0188J	RENTAFER CONTRA	11/08/2021	15:22:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE SEÑALIZAC	CONDICION SUBEST	ABIERTO EL CAPOT DEL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR QUE PODRIA CAUSAR LESIONES POR CONTACTO IMPACTO DEL PERSONAL CON EL CAPOT ABIERTO DEL MOTOR ESTO PASO EL 11	Seguridad	Superficia	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	CT Maquinarias	ADMINISTRACIÓN.	100	EL CLIENTE DEBE COLOCAR CONOS D	CT Maquinarias	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2108-0190V	RENTAFER CONTRA	11/08/2021	15:40:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	EL DIA 11/08/2021 A LAS 15	Seguridad	Superficia	TALLER DE MANTENI	00000007	Criscac	ADMINISTRACIÓN.	100	MOVER COMO DE SEGI	Criscac	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0191H	RENTAFER CONTRA	12/08/2021	09:04:40	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ESCALERA	CONDICION SUBEST	EL DIA DE AYER 11 DE AGO	Seguridad	Superficia	TALLER DE MANTENI	00000008	Rjv Diesel Sac	ADMINISTRACIÓN.	100	PERSONAL DE OP DIESEL REPARO PARTI	Juan Puybau Bruno	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0231E	RENTAFER CONTRA	15/08/2021	09:32:39	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICION SUBEST	SIENDO APROXIMADAME	Seguridad	Superficia	TALLER DE MANTENI	00000002	Kev Equipos Sac	ADMINISTRACIÓN.	100	Reparar el cable de botones para mayor seg	Roberto Carlos Saati Castañeda	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0233H	RENTAFER CONTRA	15/08/2021	11:27:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	EN EL AREA DE EVALUAC	Seguridad	Superficia	FRENTE DE TRABAJO	00000005	Tasa	ADMINISTRACIÓN.	100	SE HIZO EL ORDEN COP	Tasa	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0239A	RENTAFER CONTRA	15/08/2021	14:59:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	EL DIA 15/08/21 A LAS 14:5	Seguridad	Superficia	TALLER DE MANTENIMIENTO		Vc Sismq	ADMINISTRACIÓN.	100	UBICAR Y ALMACENAR EN UNA PARRIS	Vc Sismq	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0239V	RENTAFER CONTRA	15/08/2021	15:14:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE SEÑALIZAC	CONDICION SUBEST	EL DIA 15/08/21 A LAS 15:1	Seguridad	Superficia	VIAS Y ACCESOS PEATONALES		Vc Sismq	ADMINISTRACIÓN.	0	REALIZAR EL PINTADO O SEÑALIZACION	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0240C	RENTAFER CONTRA	15/08/2021	15:45:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REALI ACTO SUBESTANDAR	DESORDEN EN EL AREA D	Seguridad	Superficia	TALLER DE MANTENIMIENTO		Tim	ADMINISTRACIÓN.	100	CHARLAS DE ORDEN Y LIMPIEZA EN EL A	Rosald Roberto Rojas Talavera	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2108-0242E	RENTAFER CONTRA	15/08/2021	16:29:00	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	COVID-19 NO MANTE ACTO SUBESTANDAR	SE OBSERVA QUE EL DIA	Seguridad	Superficia	PARQUEO DE VEHICULOS MENORES		Ane Miquelaris	ADMINISTRACIÓN.	0	SE RECOMIENDA APLICAR EL PROTOCOLO	Ane Miquelaris	Otro	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2108-0242J	RENTAFER CONTRA	15/08/2021	16:56:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	ALMACENAR INADECU	ACTO SUBESTANDAR	HOY 15 DE AGOSTO A LAS 5	Seguridad	Superficia	TALLER DE MANTENIMIENTO		Mij	ADMINISTRACIÓN.	100	SE TRASLADO EL SUMINISTRADOR DE CI	José Elmer Bazo Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	

HL2108-0224*	RENT AFER CONTRA	15/08/2021	15:32:26	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO COMPONENTE CORRECT	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Servicios Inversiones Frías	ADMINISTRACIÓN	100	Faltas de orden por la bue	T312678	Jorge Choque Velazquez	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2108-0232*	RENT AFER CONTRA	16/08/2021	09:24:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ILUMINACI	CONDICIÓN SUBEST 7 EL DIA 16 DE AGOSTO DEL	Seguridad	Superficie	COMEDOR	00000000	Mans Alimentos	ADMINISTRACIÓN	100	CAMBIAR FLUORESCENTE QUEMADO	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0236*	RENT AFER CONTRA	16/08/2021	11:24:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O EOL	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA 16 DE AGOSTO AL	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO	00000005	Tasa	ADMINISTRACIÓN	100	AL PARCELR LA RUEDA FUE APLASTADA	Jesus Elmer Bova Trujillo	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0237*	RENT AFER CONTRA	16/08/2021	11:44:00	NO	OBSERV/ ALTO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC	CONDICIÓN SUBEST7 TABLERO DE CORRIENTE	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO	00000015	Tasa	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDA HACER LA REUBICACION	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0202*	RENT AFER CONTRA	16/08/2021	05:10:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ESCALERA	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA 16 DE AGOSTO A LAS 8:00 AL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000012	Jos Metalmeccanica	ADMINISTRACIÓN	0	COLOCAR CRITA ANTIDESLIZANTE EN LA Samed Enrique Medias Jimenez	Samed Enrique Medias Jimenez	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0244*	RENT AFER CONTRA	17/08/2021	07:43:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA 17 DE AGOSTO A LAS 8:00 AL	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO	OPERACIONES	CT Mgquinarias	ADMINISTRACIÓN	0	SE COMIUNDO AL CLIENTE PARA QUE LE CT Mgquinarias	CT Mgquinarias	Claite	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0216*	RENT AFER CONTRA	17/08/2021	08:19:08	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBESTANDAR COMPONENTES SIN ORDEN	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPO	00430008	Servicios Inversiones Frías	ADMINISTRACIÓN	0	mantener ordenado el área de trabajo	Amc Moquinarias	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0233*	RENT AFER CONTRA	18/08/2021	08:45:01	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA	CONDICIÓN SUBEST7 PISO DE BAHIA 01 EN LA 5ta	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000008	Agama	ADMINISTRACIÓN	100	SUBSANAR EL PISO	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0238*	RENT AFER CONTRA	18/08/2021	10:15:27	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O EOL	CONDICIÓN SUBEST7 TRAZO EN HUY MALISTA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000003	Construcciones Metalicas-Moa	ADMINISTRACIÓN	100	Duchas el tace	Samed Enrique Medias Jimenez	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0246*	RENT AFER CONTRA	18/08/2021	11:24:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA 18/08/2021 A LAS 3	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000007	Crisac	ADMINISTRACIÓN	100	MOVER COCHE DE BA'	T Crisac	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0247*	RENT AFER CONTRA	18/08/2021	14:52:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	SUPERFICIES RESEAL	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA 14 DE AGOSTO 081	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Rp Diesel Sac	ADMINISTRACIÓN	0	CAMBIO DE NEUMÁTICOS	Juan Puykes Bravo	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0250*	RENT AFER CONTRA	18/08/2021	16:20:10	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	OBSTRUIR O ENSUCIA	ACTO SUBESTANDAR SE OBSERVO BANDEA Y	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000011	S 3sm	ADMINISTRACIÓN	0	SE RECOMIENDA MANTENER LIMPIOS LC	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0252*	RENT AFER CONTRA	18/08/2021	17:35:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 HOY 18 DE AGOSTO SISEM	Ambiental	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	00000002	Powerman	ADMINISTRACIÓN	0	SE RECOMIENDA MANTENER LIMPIOS LC	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0278*	RENT AFER CONTRA	18/08/2021	12:31:31	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 SIENDO APPROXIMADAMENTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000002	Kox Equipos Sac	ADMINISTRACIÓN	100	Conversar con el personal, para mejorar en lo	Roberto Carlos Santi Castañeda	Claite	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0279*	RENT AFER CONTRA	18/08/2021	12:20:11	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 SIENDO APPROXIMADAMENTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000002	Kox Equipos Sac	ADMINISTRACIÓN	100	Conversar con el personal, para mejorar en lo	Roberto Carlos Santi Castañeda	Claite	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0268*	RENT AFER CONTRA	18/08/2021	11:18:48	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 FALTA DE ORDEN Y LIMPI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Airpaca	ADMINISTRACIÓN	100	Retirar tace de madera n	T312678	Jorge Choque Velazquez	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0412*	RENT AFER CONTRA	20/08/2021	12:30:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	EXPOSER PARTE DEL	ACTO SUBESTANDAR PERSONAL REALIZANDO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Tim	ADMINISTRACIÓN	100	ASEGURARSE QUE EL EQUIPO ESTE BLOQUEADO	Roberto Rojas Talavera	Claite	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0419*	RENT AFER CONTRA	20/08/2021	13:07:12	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA DE AYER 18.08. SE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000005	Fluctman	ADMINISTRACIÓN	100	Realizar un reforzamiento	T312678	Jorge Choque Velazquez	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0422*	RENT AFER CONTRA	20/08/2021	13:14:43	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO SEGREGAR LOS RE	ACTO SUBESTANDAR EL DIA DE AYER 18.08. AP	Ambiental	Superficie	Fluctman	00000000	Fluctman	ADMINISTRACIÓN	100	Reforzamiento en adcos	T312678	Jorge Choque Velazquez	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0428*	RENT AFER CONTRA	20/08/2021	13:21:11	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	NO SEGREGAR LOS RE	ACTO SUBESTANDAR EL DIA DE AYER 18.08. AP	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000005	Fluctman	ADMINISTRACIÓN	100	Realizar el reforzamiento	T312678	Jorge Choque Velazquez	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0432*	RENT AFER CONTRA	20/08/2021	12:27:43	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO SEGREGAR LOS RE	ACTO SUBESTANDAR EL DIA DE AYER 18.08. AP	Ambiental	Superficie	VIAS Y ACCESOS RE	00000005	Fluctman	ADMINISTRACIÓN	100	Realizar el reforzamiento	T312678	Jorge Choque Velazquez	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0485*	RENT AFER CONTRA	20/08/2021	14:53:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	CONTENEDOR DE RES	CONDICIÓN SUBEST7 HOY 20/08/2021 A LAS 16:4	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Mjd	ADMINISTRACIÓN	100	LIMPIAR BANDERAS PARA ULUSO Y POS	Jesus Elmer Bova Trujillo	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0426*	RENT AFER CONTRA	20/08/2021	16:57:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBESTANDAR HOY 20/08/2021 LA 15:4	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Mjd	ADMINISTRACIÓN	100	RETIRAR EL CABELLETE Y COLOCARLO E Mjd	Mjd	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0423*	RENT AFER CONTRA	20/08/2021	17:32:24	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA DE HOY 20 DE AGO	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO	OPERACIONES	Tasa	ADMINISTRACIÓN	100	mantener el orden y almacenamiento correcto	Marta Anderson Gonzalez Acosta	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0436*	RENT AFER CONTRA	23/08/2021	16:22:56	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 FALTA DE ORDEN Y LIMPI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Airpaca	ADMINISTRACIÓN	100	Retirar los materiales, pa	T312678	Jorge Choque Velazquez	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0431*	RENT AFER CONTRA	23/08/2021	16:41:48	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 FALTA DE ORDEN Y LIMPI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Airpaca	ADMINISTRACIÓN	100	Retirar el tace y colorear	T312678	Jorge Choque Velazquez	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0486*	RENT AFER CONTRA	23/08/2021	10:28:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: HOY 23/08/2021 EN EL AR	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	00000000	Powerman	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDA MANTENER LAS BUEN	Lorenda Alvarado Fernandez Quebr	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0504*	RENT AFER CONTRA	24/08/2021	06:58:10	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 CORAZAS APLASTADAS DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000003	Construcciones Metalicas-Moa	ADMINISTRACIÓN	100	Colocar correas en parhulas	Samed Enrique Medias Jimenez	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0512*	RENT AFER CONTRA	24/08/2021	11:23:44	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	INGRSAR AL AREA D	ACTO SUBESTANDAR EL DIA DE HOY 24.08. APR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000005	Fluctman	ADMINISTRACIÓN	100	Reforzar con el personal,	T312678	Jorge Choque Velazquez	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0521*	RENT AFER CONTRA	15/08/2021	14:45:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA 15-08-2021 EN LA BAHIA 12 SE ENCONTRÓ SUCIO	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENI	T3100563	Jp - Contratista Rosafar	ADMINISTRACIÓN	100	CONCIENCIAR AL PERSONAL EN DEJAR EL AREA DE TRABAJO LIMPIO Y ORDENADO	T3100563	Jp - Contratista Rosafar	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2108-0531*	RENT AFER CONTRA	25/08/2021	07:23:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ILUMINACI	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA 25 DE AGOSTO ALF	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO	OPERACIONES	CT Mgquinarias	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDO AL ENCARGADO DE MA	CT Mgquinarias	Claite	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0545*	RENT AFER CONTRA	25/08/2021	11:08:53	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	NO SEGREGAR LOS RE	ACTO SUBESTANDAR EL DIA DE HOY 25.08. APR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000005	Fluctman	ADMINISTRACIÓN	100	Realizar un reforzamiento	T312678	Jorge Choque Velazquez	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0543*	RENT AFER CONTRA	25/08/2021	11:48:10	NO	OBSERV/ ALTO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 DIA: 25/08/2021. NORA: 11	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Hd Mgquinarias	ADMINISTRACIÓN	100	Renovar Vidrios y establecer lugar de almca	Samed Enrique Medias Jimenez	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0549*	RENT AFER CONTRA	25/08/2021	12:07:50	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 DIA: 25/08/2021NORA: 10	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Hd Mgquinarias	ADMINISTRACIÓN	100	INFORMAR AL PERSONAL ACERCA DE EL	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0556*	RENT AFER CONTRA	25/08/2021	12:20:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	COVID-19 NO LAVAR	ACTO SUBESTANDAR SIENDO A LAS 12:25 PM DEL	Seguridad	Superficie	COMEDOR	00000010	Mans Alimentos	ADMINISTRACIÓN	100	REPARAR PISO DE ZONA DE PARQUEO A	Javier Ernesto Nolas Pizarra	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0554*	RENT AFER CONTRA	25/08/2021	16:58:05	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	SUPERFICIES RESEAL	CONDICIÓN SUBEST7 DAÑO EN ESTRUCTURA	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPO	04430005	Agama	ADMINISTRACIÓN	0	PROCEDER INMEDIATAMENTE CON EL	Gilmer Tapin Galardo	Claite	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0560*	RENT AFER CONTRA	25/08/2021	20:55:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA 23 DE AGOSTO DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000008	Rp Diesel Sac	ADMINISTRACIÓN	0	PRESENTAR REPORTE RESPECTIVO A CL	Gilmer Tapin Galardo	Claite	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0561*	RENT AFER CONTRA	25/08/2021	21:52:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE DUCHAS Y	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA 24 DE AGOSTO DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000008	Rp Diesel Sac	ADMINISTRACIÓN	0	SR REQUIERE DEL CAMBIO INMEDIATO	Samed Enrique Medias Jimenez	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0567*	RENT AFER CONTRA	26/08/2021	07:13:00	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O EOL	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA 26 DE AGOSTO A L	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000012	Jos Metalmeccanica	ADMINISTRACIÓN	100	LIBERAR LINEAS PEATONALES DE ACCES	Samed Enrique Medias Jimenez	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0568*	RENT AFER CONTRA	26/08/2021	08:00:00	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA 26 DE AGOSTO DEL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000002	Tim	ADMINISTRACIÓN	100	CUMPLIR LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGI	Juan Puykes Bravo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0572*	RENT AFER CONTRA	26/08/2021	09:42:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	REALIZAR TRABAJOS	ACTO SUBESTANDAR SE OBSERVO QUE EL DIA	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE VEHICULOS MENORES	00000000	Amc Moquinarias	ADMINISTRACIÓN	100	Reforzar con el personal	T312678	Jorge Choque Velazquez	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0575*	RENT AFER CONTRA	26/08/2021	11:26:36	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	NO SEGREGAR LOS RE	ACTO SUBESTANDAR EL DIA DE HOY 26.08. APR	Seguridad	Superficie	COMEDOR	00000005	Fluctman	ADMINISTRACIÓN	100	Reforzar con el personal	T312678	Jorge Choque Velazquez	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0577*	RENT AFER CONTRA	26/08/2021	10:50:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA 26 DE AGOSTO ALF	Ambiental	Superficie	FRENTES DE TRABAJO	OPERACIONES	Tim	ADMINISTRACIÓN	100	CAPACTAR AL PERSONAL EN ORDEN Y I	Ronald Roberto Rojas Talavera	Claite	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0581*	RENT AFER CONTRA	26/08/2021	14:10:36	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBESTANDAR BASES DE EQUIPO EN EL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000009	Servicios Inversiones Frías	ADMINISTRACIÓN	0	PONER PARIHUELAS DE MADERA	Gilmer Tapin Galardo	Claite	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0584*	RENT AFER CONTRA	26/08/2021	08:30:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	UTILIZAR EQUIPOS	EL ACTO SUBESTANDAR TODAS LAS 8:30 HERRAMIEN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000000	Valdes Sosis	ADMINISTRACIÓN	0	poner más enfase en cuanto al orden de cada	Samed Enrique Medias Jimenez	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0602*	RENT AFER CONTRA	27/08/2021	08:35:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA 27/08/2021 A LAS 3	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000007	Crisac	ADMINISTRACIÓN	100	MOVER COMPONENTES VARADOS A SU	Samed Enrique Medias Jimenez	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0601*	RENT AFER CONTRA	27/08/2021	11:52:59	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA 26 DE AGOSTO AL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000011	Widmec	ADMINISTRACIÓN	100	colocar cada pieza que no se vea o no está	Samed Enrique Medias Jimenez	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0609*	RENT AFER CONTRA	27/08/2021	11:41:18	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	ARRILAMIENTO RESTA	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA 26 DE AGOSTO SE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000017	Widmec	ADMINISTRACIÓN	100	COLOCAR LAS PIEZAS DEL EQUIPO SOB	Samed Enrique Medias Jimenez	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0657*	RENT AFER CONTRA	27/08/2021	14:32:36	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA 27/08/2021 A LAS 12:30	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI	00000013	Dinoteros Sac	ADMINISTRACIÓN	100	CAMBIAIR LAS CONDICIONES DAÑADAS	Jesus Elmer Bova Trujillo	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2108-0671*	RENT AFER CONTRA	27/08/2021	15:10:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	UTILIZAR HERRAMIEN	ACTO SUBESTANDAR EL DIA 26 DE AGOSTO A L	Seguridad	Super										

10.7. Base de datos setiembre 2021

Tabla 44. Reportes realizados en setiembre 2021

EMPRESA: FERREYROS S.A.															RESUMEN DE OBSERVACIONES PREVENTIVAS															Fecha: 24	
PERIODO:																															
CODIGO	UNIDAD/PROYECTO	FECHA	HORA	ES PARO	CLASE	NIVEL DE RIESGO	ESTADO	OCCURRENCIA	TIPO OCURRENCIA	DETALLE OBSERVACION	SISTEMA	TIPO UBICACION	UBICACION	IDENTIFICACION	NOMBRE	AREA	AVANCE	TAREA	IDENTIFICACION	NOMBRE	PERTENECE	ORIGEN									
HL2103-00051	RENTAFER TALLER	10/9/2021	08:39:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	herramienta o equi	CONDICION SUBS	FALTA SEGURO DE GANC	SE ENCONTRÓ RESIDUOS, QUE NO CORRESPONDEN EN EL TACHO DE COLOR CELESTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		PERCY OSWALDO SORIANO	ADMINISTRACION	100	REPARAR O INSTALAR SEGURO DE GANC	JIMMY ROBERTO ROSARIO FRANCIS	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00051	RENTAFER TALLER	10/9/2021	09:53:00	NO	OBSERV/MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBS	EL TACHO DE RESIDUOS DE	SE ENCONTRÓ RESIDUOS, QUE NO CORRESPONDEN EN EL TACHO DE COLOR CELESTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		RAUL FILIBERTO PORRAS GU	ADMINISTRACION	0	CONCIENCIAR AL PERSONAL QUE LABO	RAUL FILIBERTO PORRAS GUIA	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00051	RENTAFER TALLER	10/9/2021	10:42:00	NO	OBSERV/MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBS	EL TACHO DE RESIDUOS DE	SE ENCONTRÓ RESIDUOS, QUE NO CORRESPONDEN EN EL TACHO DE COLOR CELESTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		ANGELO GREGORY ZAMUD	ADMINISTRACION	100	CONCIENCIAR A LOS TECNICOS AL BUEI	Jesús Elmer Bacca Trujillo	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00101	RENTAFER TALLER	10/9/2021	16:18:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBS	EL TACHO DE RESIDUOS DE	SE ENCONTRÓ RESIDUOS, QUE NO CORRESPONDEN EN EL TACHO DE COLOR CELESTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Miguel Angel Consejo Burnedo	ADMINISTRACION	100	CONCIENCIAR AL PERSONAL QUE DESPI	Roberto Carlos Sasti Cordero	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00154	RENTAFER TALLER	10/9/2021	14:22:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	DISPOSITIVOS DE AISL	CONDICION SUBS	MATERIALES DESPRENDIDO DE SU	SE ENCONTRÓ PROTECTOR DE CABLEADO EN OFICINA DE ALMACÉN DE MATERIAL	Seguridad	Superficie	OFICINAS		Roberto Carlos Sasti Cordero	ADMINISTRACION	100	REPARAR EL PROTECTOR DE CABLEADO	JIMMY ROBERTO ROSARIO FRANCIS	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00151	RENTAFER TALLER	10/9/2021	07:32:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	REALIZAR MANIOBRA	ACTO SUBESTANDA	SE OBSERVA CORRRIENDO	NO SE IDENTIFICÓ QUIEN LO HIZO, NI COMO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Roberto Carlos Sasti Cordero	ADMINISTRACION	100	NO CORRER EN TALLER Y MÁS AUN	Carlos Droguez Chacon Gabriel	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00151	RENTAFER TALLER	20/9/2021	08:57:14	NO	OBSERV/ALTO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	DESARMAR LA DE DIFER	SE OBSERVA CORRRIENDO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Paul Nubier Lozada Lopez	ADMINISTRACION	100	Se realizo el desmontaje cumplido las norm	ANDRES DALBERTO GAMARRA SAAYEDRA	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00161	RENTAFER TALLER	20/9/2021	09:15:00	NO	OBSERV/MEDIO	CERRADO	EQUIPOS SIN MANITTC	CONDICION SUBS	LA SUCURSAL DE	LA SUCURSAL DE ARIQUIPA ESTÁN CON LA INSPECCION Y	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		ANDRES DALBERTO GAMARRA	ADMINISTRACION	100	SE REQUIERE REALIZAR LA INSPECCION	Ivana Rosa Torres Mori	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00201	RENTAFER TALLER	20/9/2021	23:20:38	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBS	EL DIA 02/09/2021	NO REALIZAR O REALI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Valméc	ADMINISTRACION	100	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RESPECTO	JIMMY ROBERTO ROSARIO FRANCIS	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00301	RENTAFER TALLER	30/9/2021	10:00:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REALI	ACTO SUBESTANDA	SE ENCONTRÓ UN BARRI	NO REALIZAR O REALI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Jhon Antony Paricks Casaca	ADMINISTRACION	100	SE INFORMO AL RESPC	44445747	Michael Stefano Cuevas Ojeda	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS									
HL2103-00301	RENTAFER TALLER	30/9/2021	10:05:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REALI	ACTO SUBESTANDA	SE ENCONTRÓ PLASTICO	NO REALIZAR O REALI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Jhon Antony Paricks Casaca	ADMINISTRACION	100	SE LE INFORMO AL RES	3916178	Christopher Hampshire De La Cruz	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS									
HL2103-00351	RENTAFER TALLER	30/9/2021	08:16:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC	CONDICION SUBS	EL DIA 09/09/2021 SE OBS	INSTALACIONES ELEC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACION	100	REEMPLAZAR EL FILTRO CENTRAL	JIMMY ROBERTO ROSARIO FRANCIS	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00461	RENTAFER TALLER	6/9/2021	08:29:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	ABERTURAS EN PISO	CONDICION SUBS	SE OBSERVA MAYOLICA	ABERTURAS EN PISO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		SALOMON LIMAY BRICENO	ADMINISTRACION	100	REALIZAR REPARACION DEL PISO	JIMMY ROBERTO ROSARIO FRANCIS	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00671	RENTAFER TALLER	6/9/2021	08:29:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBS	EXTENSIONES DE CORRIR	FALTA DE ORDEN Y LI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		PERCY OSWALDO SORIANO	ADMINISTRACION	100	SE RECOMIENDA MANTENER ORDEN EN	Jesús Elmer Bacca Trujillo	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00681	RENTAFER TALLER	6/9/2021	09:55:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBS	ARMARIO DE USO PARA	FALTA DE ORDEN Y LI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Néstor Elio Ramirez Cordero	ADMINISTRACION	100	ORDEN Y LIMPIEZA	Jesús Elmer Bacca Trujillo	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00701	RENTAFER TALLER	6/9/2021	10:13:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBS	HAY MUCHO DESORDEN	FALTA DE ORDEN Y LI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Vili Ederosa Cuevas Gargate	ADMINISTRACION	100	SE REQUIERE COMUNICARSE CON EL PR	Jesús Elmer Bacca Trujillo	Client	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00701	RENTAFER TALLER	6/9/2021	10:35:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	herramienta o equi	CONDICION SUBS	LAVE DE PASO DE AIRE	herramienta o equi	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		KENEDY PALOMINO ROSALE	ADMINISTRACION	100	REEMPLAZO DE LLAVE DE PASO DE TOM	Ivana Rosa Torres Mori	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00701	RENTAFER TALLER	6/9/2021	10:35:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	herramienta o equi	CONDICION SUBS	REABOGIA DE CONTEN	herramienta o equi	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		KENEDY PALOMINO ROSALE	ADMINISTRACION	100	REPARAR BANGUEJA DE COFECTACION DAI	Ivana Rosa Torres Mori	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00761	RENTAFER TALLER	6/9/2021	16:39:00	NO	OBSERV/MEDIO	CERRADO	FALTA DE ILLUMINACI	CONDICION SUBS	EL LUMINARIA DE VESTU	FALTA DE ILLUMINACI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		ANGELO GREGORY ZAMUD	ADMINISTRACION	100	EVALLUAR Y JO REPARAR LUMINARIA	JIMMY ROBERTO ROSARIO FRANCIS	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00851	RENTAFER TALLER	7/9/2021	09:44:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE SERVICIOS	CONDICION SUBS	LA DUCHA SE	LA DUCHA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO (DUCHA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		ROBERT IVAN SARAVIA OC	ADMINISTRACION	100	REPARAR Y/O CAMBIAR LA DUCHA	JIMMY ROBERTO ROSARIO FRANCIS	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00851	RENTAFER TALLER	7/9/2021	09:50:00	NO	OBSERV/MEDIO	PENDIENTE	COVID-19 FALTA DE E	CONDICION SUBS	TACHO PARA CONTAMIN	COVID-19 FALTA DE E	Seguridad	Superficie	COMEDOR		JOSE LUIS CARHUAMACA AS	ADMINISTRACION	0	ADICIONAR UN TACHO PARA CONTAMIN	Marcelo Lopez	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS										
HL2103-00861	RENTAFER TALLER	4/9/2021	11:50:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBS	SE ENCONTRÓ COMO DE	FALTA DE ORDEN Y LI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Nora Glisc	ADMINISTRACION	100	LA OBSERVACION Y LA I	14	Nora Glisc	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS									

HL2109-00932	RENTAFERTALLER	7/03/2021	17:15:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ PERSONAL DEJO DICH	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Miguel Angel Consejo Bernade	ADMINISTRACIÓN.	100	CONCIENTIZAR AL PERSONAL PARA QUE	José Elmer Baco Trujillo	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-0101	RENTAFERTALLER	8/03/2021	12:01:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ PASO SE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RAUL FILIBERTO PORRAS GU	ADMINISTRACIÓN.	100	FABRICAR UN RECIPIENTE ADECUADO,	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-01017	RENTAFERTALLER	8/03/2021	21:36:51	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ EL DIA ANTES A LAS 8 A.M	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM	Vilmer	ADMINISTRACIÓN.	100	recordar la forma y posición de colocar todo	Samped Enrique Medina Jimenez	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-01026	RENTAFERTALLER	3/03/2021	10:45:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: EL TECNICO CLAUDIO HUI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANDRES DALBERTO GAMA	ADMINISTRACIÓN.	100	SE LE DA LAS FELICITA	Roberto Carlos Cuervo Sampa	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-01032	RENTAFERTALLER	10/03/2021	10:25:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE SERVICIOS	CONDICIÓN SUBEST/ EL DIA 10/03/2021 SE OBS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivas	ADMINISTRACIÓN.	0	GESTIONAR LA REPARACION DEL ATRIBU	José Elmer Baco Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-01033	RENTAFERTALLER	10/03/2021	10:29:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE SERVICIOS	CONDICIÓN SUBEST/ SE ENCONTRÓ FUEBA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANNI VASQUEZ	ADMINISTRACIÓN.	0	REPARAR BASE DE PORTA TOALLAS DE	ANTHONY GIOVANNI VASQUEZ	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-01051	RENTAFERTALLER	10/03/2021	11:53:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE DUCHAS Y I	CONDICIÓN SUBEST/ LA PERILLA DE LA DUCHA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANGELO GREGORY ZAMUDIO	ADMINISTRACIÓN.	100	REPARAR LA PERILLA DE LA DUCHA	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-01016	RENTAFERTALLER	10/03/2021	16:30:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ELIMINACI	CONDICIÓN SUBEST/ LUCES DE SALA DE TCOM	Seguridad	Superficie	OFICINAS	Rafael Perez Vargas	ADMINISTRACIÓN.	100	REPARAR LAS LUCES DE LA SALA DE TEL	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-01015	RENTAFERTALLER	10/03/2021	16:47:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	herramienta o equi	CONDICIÓN SUBEST/ SE OBSERVA FILTRO RAC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICENO	ADMINISTRACIÓN.	100	REALIZAR LA INSTALACION DE UN NUEVO	José Elmer Baco Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-01065	RENTAFERTALLER	10/03/2021	23:36:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE SERVICIOS	CONDICIÓN SUBEST/ DUCHA #1 DEL BAÑO DE T	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAVIA OC/	ADMINISTRACIÓN.	100	REPARAR DUCHA # 1 AVERIADA.	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-01071	RENTAFERTALLER	11/03/2021	12:36:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	OBSTRUIR O ENLUCI	ACTO SUBESTAND/ ACTO SOBRESTAN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nelson Elias Ramirez Sotelo	ADMINISTRACIÓN.	100	SE DEBERIA ALMACENAR SOBRESANTES	José Elmer Baco Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-02151	RENTAFERTALLER	13/03/2021	07:37:21	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	APLAMIENTO INESTA	CONDICIÓN SUBEST/ HOY 10 DE SEPTIEMBRE A	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE VEHICULOS MENORES	Carlos Diagoes Chacon Grabi	ADMINISTRACIÓN.	100	Colocar un soporte adecuado para el banco	José Elmer Baco Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-02191	RENTAFERTALLER	13/03/2021	10:00:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	herramienta o equi	CONDICIÓN SUBEST/ LEVANTA COMPONENTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PHUE	ADMINISTRACIÓN.	0	REEMPLAZAR CADENA O INSTALAR LA LEI	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-02423	RENTAFERTALLER	14/03/2021	08:09:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	herramienta o equi	CONDICIÓN SUBEST/ CADENA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PERCY OSWALDO SORIANO	ADMINISTRACIÓN.	100	USAR PARIHUELAS O SOPORTES DE MET	Iva Rosa Torres Mori	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-02424	RENTAFERTALLER	14/03/2021	08:43:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ GANCHOS DE CADENA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JOSE LUIS CARHUAMACA A/	ADMINISTRACIÓN.	100	SE ENCONTRADO UNA BOLSA DETERG	Roberto Carlos Santi Cuzateados	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-0262	RENTAFERTALLER	14/03/2021	16:00:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ SEGURIDAD.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Miguel Angel Consejo Bernade	ADMINISTRACIÓN.	100	CONCIENTIZAR AL PERSONAL QUE CADA	José Elmer Baco Trujillo	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-02832	RENTAFERTALLER	15/03/2021	09:00:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	APLAMIENTO INESTA	CONDICIÓN SUBEST/ GANCHOS DE CADENA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RAUL FILIBERTO PORRAS GU	ADMINISTRACIÓN.	100	ASEGURAR O EMBALAR CON UN ALAM	Gilmer Tapia Gallardo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-02844	RENTAFERTALLER	15/03/2021	09:12:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	herramienta o equi	CONDICIÓN SUBEST/ DESALDADO.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PHUE	ADMINISTRACIÓN.	0	REFORZAR O REEMPLAZAR PLANCHA DE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-02852	RENTAFERTALLER	15/03/2021	10:14:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	APLAMIENTO INESTA	CONDICIÓN SUBEST/ LOS SOBRESA PISO DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALQUI YA/	ADMINISTRACIÓN.	100	SE COORDINO CON EL OPERADOR DEL M	Roberto Carlos Santi Cuzateados	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-02861	RENTAFERTALLER	15/03/2021	10:11:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	APLAMIENTO INESTA	CONDICIÓN SUBEST/ EL DÍA 14 SEPTIEMBRE A L	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Luis Carlos Muzio Gutierrez	ADMINISTRACIÓN.	100	NO SE DEBERIA RECEPCIONAR			
HL2109-03115	RENTAFERTALLER	16/03/2021	08:41:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ TACOS PARA BLOQUEAR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JOSE LUIS CARHUAMACA A/	ADMINISTRACIÓN.	100	EL TACO FUERA DE SERVICIO FUE	Roberto Carlos Santi Cuzateados	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-0321E	RENTAFERTALLER	16/03/2021	13:09:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ EN EL AREA DE LAVADO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROSALE	ADMINISTRACIÓN.	100	TAPONEAR CON TAPONES METALICOS O	Iva Rosa Torres Mori	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-0321E	RENTAFERTALLER	16/03/2021	22:23:05	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	APLAMIENTO INESTA	CONDICIÓN SUBEST/ SE ENCONTRÓ DEL DIA 16	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM	Vilmer	ADMINISTRACIÓN.	100	tomar un vaso especial para poner lo exterior	Samped Enrique Medina Jimenez	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-0340	RENTAFERTALLER	17/03/2021	09:10:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	ALINEACION DE CONTE	CONDICIÓN SUBEST/ SE OBSERVA A LAS 8	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICENO	ADMINISTRACIÓN.	100	INSTALAR UNA BANDA PARA EL PURO	José Elmer Baco Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-03446	RENTAFERTALLER	17/03/2021	14:28:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: EL TECNICO ROBERT IVAN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Rafael Perez Vargas	ADMINISTRACIÓN.	100	SEGUIR MANTENIENDO LAS BUENAS PR	ROBERT IVAN SARAVIA OC/AMP	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-0347	RENTAFERTALLER	17/03/2021	14:46:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO TECNICO PERCY, IREALI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nelson Elias Ramirez Sotelo	ADMINISTRACIÓN.	100	REGLAR LAS BUENAS PRACTICAS	Roberto Carlos Santi Cuzateados	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-0348	RENTAFERTALLER	17/03/2021	14:59:01	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ FALTA DE ORDEN Y LIMPI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM	Carlos Indegona Limaymanta	DESARROLLO TECNICO	100	Se coordinó con el técnico responsable de la	Roberto Carlos Santi Cuzateados	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-03483	RENTAFERTALLER	17/03/2021	15:04:23	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ FALTA DE ORDEN Y LIMPI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM	Carlos Indegona Limaymanta	DESARROLLO TECNICO	100	Almacén correctamente la canilla de trabajo	Roberto Carlos Santi Cuzateados	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-0349	RENTAFERTALLER	18/03/2021	13:30:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	INGRESAR AL AREA D	ACTO SUBESTAND/ PERSONAL DE PROYEC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PERCY OSWALDO SORIANO	ADMINISTRACIÓN.	100	SE DEBE HACER DE CONDOMINIO A LIC	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-0373K	RENTAFERTALLER	13/03/2021	09:31:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	herramienta o equi	CONDICIÓN SUBEST/ PLANCHA METALICA, DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAVIA OC/	ADMINISTRACIÓN.	100	REEMPLAZAR PLANCHA AGRIETADA.	José Elmer Baco Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-0400F	RENTAFERTALLER	20/03/2021	06:18:35	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Carlos Diagoes Chacon Grabi	ADMINISTRACIÓN.	100	Se debe drenar el aceite en el punto de acopio	Roberto Carlos Santi Cuzateados	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-04181	RENTAFERTALLER	20/03/2021	16:20:00	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	ABANDONAR LA CAB	ACTO SUBESTAND/ HOY 20 DE SEPTIEMBRE	Seguridad	Superficie	OFICINAS	Jorge Chocoy Yáñezquez	ADMINISTRACIÓN.	0				
HL2109-0433K	RENTAFERTALLER	21/03/2021	09:15:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC	CONDICIÓN SUBEST/ AL CONECTAR LA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PHUE	ADMINISTRACIÓN.	100	REEMPLAZAR TOMA DE CORRIENTE ROT	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-0432F	RENTAFERTALLER	21/03/2021	09:16:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ EL DIA 21/03/2021 A LAS 11	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANDRES DALBERTO GAMA	ADMINISTRACIÓN.	100	SE LE INDICO AL RESPONSABLE DEL ARE	Roberto Carlos Santi Cuzateados	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-0444	RENTAFERTALLER	21/03/2021	13:30:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC	CONDICIÓN SUBEST/ EL DIA 21/03/2021 A LAS 11	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROSALE	ADMINISTRACIÓN.	100	REPARAR PARANTE DE TOMA CORRIEN	Iva Rosa Torres Mori	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-0445	RENTAFERTALLER	21/03/2021	11:51:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	herramienta o equi	CONDICIÓN SUBEST/ PROTECTOR DE LA MESA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Luis Carlos Muzio Gutierrez	ADMINISTRACIÓN.	100	REEMPLAZAR PROTECTOR DE MESA	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-0446	RENTAFERTALLER	21/03/2021	12:03:09	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	herramienta o equi	CONDICIÓN SUBEST/ PLANCHAS PARA PRUEBA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Paul Mizer Lozada Lopez	ADMINISTRACIÓN.	0	CAMBIA PLANCHAS	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS

HL2109-04436	RENTAFERTALLER	21/09/2021	14:28:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	PASO QUE NO SE MANTIENE EL ORDEN HAN DEJADO PARIRUELAS CON GUARDAS PINTADAS EN LA BAHIA QUE NO CORRESPONDE QUEBEN REALIZO ESTO FUE LA AREA DE PINTURA. ESTO DEBIO SUCEDER DESPUES DEL FINAL DE TURNO (NOCHE) ESTO SUCEDIO EN LA BAHIA 16 COMO SE AL MOMENTO DE LLENAR ACEITE HIDRAULICO DEL SURTIDOR. SE OBSERVA DIGITAL CON LA MANUJA DAÑADO EL SURTIDOR DE ACEITE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Miguel Angel Consejo Bernado	ADMINISTRACIÓN.	100	CONCIENTIZAR AL PERSONAL DE APOYO	Roberto Carlos Santi Custodiado		OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-04675	RENTAFERTALLER	22/09/2021	09:31:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST	HERRAMIENTA O ECU	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PIHUE	ADMINISTRACIÓN.	100	REPARAR O REEMPLAZAR DISPENSADOR	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-04701	RENTAFERTALLER	22/09/2021	10:30:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	AREA DE DYES (DESPACH	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PERCY OSWALDO SORIANO	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA QUE	761T35H	Claro Palomino Pariona	Ferros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-05016	RENTAFERTALLER	23/09/2021	08:57:00	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ESCALERA	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA DE HOY 23-09-202	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Rafael Perez Vargas	ADMINISTRACIÓN.	0	REPARAR O COLOCAR FUNDAS DE PROT	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-05162	RENTAFERTALLER	23/09/2021	14:00:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST	SE OBSERVA BOTONERA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LINAY BRICEÑO	ADMINISTRACIÓN.	100	INSTALAR EL BOTON DE TRABA	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-06233	RENTAFERTALLER	27/09/2021	09:43:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA	CONDICIÓN SUBEST	SUCIONADOR DE ACEIT	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nairoa Elin Ramirez Sotelo	ADMINISTRACIÓN.	0	ALMACENAR EN UN LUGAR DESIGNADO	Jesse Elmer Baco Trujillo	Ferros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-06244	RENTAFERTALLER	25/09/2021	09:07:00	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRÓ EN LA MAI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JOSE LUIS CARRUAMACA A.	ADMINISTRACIÓN.	0					OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-06356	RENTAFERTALLER	25/09/2021	09:22:00	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST	MALETA DE LLEGADO DE NITROGENO DAÑADOS. - SE DESCONOCE QUIEN LO DAÑO. SE ENCONTRÓ CUANDO SE VALIAR. - SE DESCONOCE POSIBLEMENTE POR IMPACTO. -SE DESCONOCE, SE DETECTO EL SÁBADO 25	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JOSE LUIS CARRUAMACA A.	ADMINISTRACIÓN.	0	INSPECCIONAR LAS HERRAMIENTAS	PEF Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-06355	RENTAFERTALLER	27/09/2021	13:03:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 27-09-2021 SE OBS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACIÓN.	100	REALIZAR EL CAMBIO DEL ENCHUFE DE L	Jesse Elmer Baco Trujillo	Ferros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-06362	RENTAFERTALLER	27/09/2021	13:40:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ILLUMINACI	CONDICIÓN SUBEST	FALTA DE FLUORESCENTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAVIA OC	ADMINISTRACIÓN.	0	COLOCAR FLUORESCENTE FALTANTE.	Jesse Elmer Baco Trujillo	Ferros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-06366	RENTAFERTALLER	27/09/2021	14:44:00	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST	CUANDO SUCEDIÓ? HOY SE REPORTO. DONDE SUCEDIÓ? BAHIA 1	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RAUL FILIBERTO PORRAS OL	ADMINISTRACIÓN.	0	CAMBIAR GARRUCHA.	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-06375	RENTAFERTALLER	27/09/2021	14:15:59	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST	HOY 27 DE SEPTIEMBRE PASA QUE NO HAY COLGADOR DE CASCOS EN SALA DE TÉCNICO. POR LO CUAL LOS CASCOS SE TIENEN QUE PONER EN LA MESA. SUCEDE QUE ESTO ORIGINA UN DESORDEN. ESTO SUCEDE CUANDO SE TIENE REUNIÓN EN LA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Carlo Diogenes Chacon Grabi	ADMINISTRACIÓN.	0	Reparar urgente la escalera	Jesse Elmer Baco Trujillo		OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-06376	RENTAFERTALLER	27/09/2021	14:15:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	CASCOS SE TIENEN QUE PONER EN LA MESA. SUCEDE QUE ESTO ORIGINA UN DESORDEN. ESTO SUCEDE CUANDO SE TIENE REUNIÓN EN LA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Miguel Angel Consejo Bernado	ADMINISTRACIÓN.	0	SE RECOMIENDA QUE SE INSTALEN COL	Jimmy Roberto Rosadio Francis		OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-06387	RENTAFERTALLER	27/09/2021	14:33:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRÓ HERRAMIE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANNI VASQUI	ADMINISTRACIÓN.	100	ALMACENAR LAS HERRAMIENTAS , SOBI	Roberto Carlos Santi Custodiado	Ferros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	

HL2103-0400	RENTAFER SERV. C.	20/03/2021	08:50:53	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: COLGADOR DE CASCOS.	Seguridad	Superficie	OFICINAS	70045014	Edison Genaro Gutierrez Rubio	ADMINISTRACIÓN.	100	Continuar con las buenas practicas.	Gerardo Ramirez Cordoba		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0403	RENTAFER SERV. C.	17/03/2021	08:00:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	NO SEGREGAR LOS RE	ACTO SUBESTANDA FALTA DE ORDEN Y LIMPI	Ambiental	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES		HERCULIO OSCAR OLORTEGU	ADMINISTRACIÓN.	100	SE CONVERSO CON LAS PERSONAS RESPONSABLES PARA REALIZAR ORDEN Y LIMPIEZA DE AREA .	Gilmer Tapia Gallardo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0413	RENTAFER SERV. C.	18/03/2021	16:16:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST SE ENCUENTRA FUERA DEL COMEDOR CERCA DE LOS BALONES DE GAS SE DESCONOCE QUIEN LO DEJO AH	Seguridad	Superficie	COMEDOR		Luis Enrique Uribe Romero	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOGIO EL DESECHO DE CARTÓN.	Luis Enrique Uribe Romero	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0418	RENTAFER SERV. C.	20/03/2021	15:28:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	APLAMIENTO INESTA	CONDICIÓN SUBEST7 COLOCACIÓN UNA PARRIL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		ALEX JUNIOR ARAUCO SEGA	ADMINISTRACIÓN.	100	REUBICAR DICHA PARRIL	T615311 Clara Palomino Prietas	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0422	RENTAFER SERV. C.	18/03/2021	10:20:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	TRABAJAR SIN COLO	ACTO SUBESTANDA LOS TECNICOS REALIZAR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		SEBASTIAN ESTEBAN VASO	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA A LOS TECNICOS DE MA	SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0423	RENTAFER SERV. C.	19/03/2021	15:33:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	TRABAJAR SIN COLO	ACTO SUBESTANDA EL TECNICO DEL CLIENT	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		SEBASTIAN ESTEBAN VASO	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDO AL SUPERVISOR REALI	SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0423	RENTAFER SERV. C.	20/03/2021	14:41:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	ABANDONAR LA CAB	ACTO SUBESTANDA EL CONDUCTOR DE CAMI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		SEBASTIAN ESTEBAN VASO	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDO AL OPERADOR DE LA C/	SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0425	RENTAFER SERV. C.	17/03/2021	07:51:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	EXPOSICIÓN A PARRI	CONDICIÓN SUBEST7 POLUCIÓN EN EL CAMBIO	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRANSITO INTERNAS PARA VE		Alex Emerson Quiroz Maza	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDO AL CL	T015270 Jorge Chango Velazquez	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0441	RENTAFER SERV. C.	14/03/2021	16:51:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: ALERTA ROJA EN OPERA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM	42512713	YIMMY CLEMENTE ASTUYA	ADMINISTRACIÓN.	100	SE PARALIZO LAS LABORES HASTA QUE E	Ronald Roberto Rojas Talavera	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0448	RENTAFER SERV. C.	21/03/2021	07:32:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 SE ENCONTRÓ MUESTRA	Ambiental	Superficie	OFICINAS		SALVADOR AVELINO TERAN	ADMINISTRACIÓN.	100	LAS MUESTRAS DE ACEITE QUE LLEGAN	José Diego Saldaña Valderama	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0451	RENTAFER SERV. C.	18/03/2021	08:00:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: AL INGRESO A LA MINA LI	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRANSITO INTERNAS PARA VE		ALCIDES AJUAJUELLA MORI	ADMINISTRACIÓN.	100	CUMPLIENDO EL PROTOCOLO AL INGRES	ALCIDES AJUAJUELLA MOROTE	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0451	RENTAFER SERV. C.	20/03/2021	14:00:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	CONDICIONES CLIMAT	CONDICIÓN SUBEST7 CONDICIONES CLIMATIC	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES		ALCIDES AJUAJUELLA MORI	ADMINISTRACIÓN.	100	REFUGIARSE Y USAR ABRIGO PARA EL F	ALCIDES AJUAJUELLA MOROTE	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0454	RENTAFER SERV. C.	21/03/2021	08:30:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	SUPERFICIES RESBAL	CONDICIÓN SUBEST7 VÍAS DE ACCESO EN LA C	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRANSITO INTERNAS PARA VE		ALCIDES AJUAJUELLA MORI	ADMINISTRACIÓN.	100	USO DE 4X4 Y MANEJO DEFENSIVO EN T	ALCIDES AJUAJUELLA MOROTE	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0459	RENTAFER SERV. C.	22/03/2021	09:55:03	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	TRABAJAR SIN COLO	ACTO SUBESTANDA EL SOLDADOR REALIZO TI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		SEBASTIAN ESTEBAN VASO	ADMINISTRACIÓN.	100	Se realizó la recomendación al soldador que	SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ ROMERO	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0474	RENTAFER SERV. C.	22/03/2021	12:15:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 SE ENCUENTRA EL CAMF	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRANSITO IN	25252102	JOSE ANTONIO GALVEZ VILL	ADMINISTRACIÓN.	100	se indicó cambio de ruta para no pasar por se	Ronald Roberto Rojas Talavera	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0478	RENTAFER SERV. C.	22/03/2021	16:50:00	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 BARRER DE CHACARUNA	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		ALEX JUNIOR ARAUCO SEGA	ADMINISTRACIÓN.	0	RECOGER Y REUBICAR.	Javier Ernesto Nolasco Ramirez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0483	RENTAFER SERV. C.	24/03/2021	11:02:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	SUPERFICIES RESBAL	CONDICIÓN SUBEST7 LI DISPENSADOR DE AGL	Seguridad	Superficie	HABITACIONES Y ZONAS DE ESPARCIM		CRAZY CHRISTIAN JOSE HAF	ADMINISTRACIÓN.	100	SE CONVERSO CON PERSONAL DE SODE.	José Diego Saldaña Valderama	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0623	RENTAFER SERV. C.	22/03/2021	11:34:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBESTANDA OBSERVA QUE HAN REALIZADO ALGUN DESECHO EL EL TACHO ROAD DONDE SUCEDIÓ EN TALLER RENTAFER EN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Luis Enrique Uribe Romero	ADMINISTRACIÓN.	100	SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL ÁREA SE DE	Luis Enrique Uribe Romero	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0630	RENTAFER SERV. C.	23/03/2021	11:01:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	SUPERFICIES RESBAL	CONDICIÓN SUBEST7 CAMINO REBALAZADO D	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRANSITO INTERNAS PARA VE		SALVADOR AVELINO TERAN	ADMINISTRACIÓN.	100	EL CAMINO SE ENCONTRABA DESNIVEL	Alex Emerson Quiroz Maza	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0632	RENTAFER SERV. C.	21/03/2021	08:15:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST7 SE ENCONTRÓ LOS SERV	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		ALCIDES AJUAJUELLA MORI	ADMINISTRACIÓN.	100	SE LE INDICO AL AREA DE SEGURIDAD P/	José Diego Saldaña Valderama	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0632	RENTAFER SERV. C.	21/03/2021	12:51:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O EQU	CONDICIÓN SUBEST7 SE ENCONTRÓ EL DISPEN	Seguridad	Superficie	OFICINAS		EDSON DORONADO FERNA	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA REPARAR EL DISPENSA	José Diego Saldaña Valderama	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0640	RENTAFER SERV. C.	21/03/2021	15:22:24	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	DISPOSITIVOS DE AHS	CONDICIÓN SUBEST7 CAMIONETA A VELOS DHT	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		LUIS ALBERTO RUELENA BA	ADMINISTRACIÓN.	100	se informó a supervisor de camiones: B&A	Alex Palomo Prietas	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0646	RENTAFER SERV. C.	21/03/2021	14:00:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE SERVICIOS.	CONDICIÓN SUBEST7 MODORO EN MAL ESTADO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		HERCULIO OSCAR OLORTEGU	ADMINISTRACIÓN.	0	COORDINAR REPARACIÓN O REEMPLAZO	Jimmy Roberto Rosadio Francia	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0650	RENTAFER SERV. C.	21/03/2021	20:53:19	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	VÍAS OBSTACULIZAD.	CONDICIÓN SUBEST7 SE ENCONTRÓ PIEDRAS	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRANSITO IN	25252102	JOSE ANTONIO GALVEZ VILL	ADMINISTRACIÓN.	100	aplicar manejo defensivo - reportar al cliente.	Ronald Roberto Rojas Talavera	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0651	RENTAFER SERV. C.	28/03/2021	11:19:25	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: REGIDO VÍAS DE TRANSI	Ambiental	Superficie	VÍAS DE TRANSITO IN	70045014	Edison Genaro Gutierrez Rubio	ADMINISTRACIÓN.	100	CONTINUAR BUENAS PRACTICAS	Gilmer Tapia Gallardo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0674	RENTAFER SERV. C.	21/03/2021	17:30:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: LUVIAS CONSTANTES E	Ambiental	Superficie	FRENTE DE TRABAJO	42512713	YIMMY CLEMENTE ASTUYA	ADMINISTRACIÓN.	100	SE PARALIZO EL TRABAJO DE MANTENIM	Ronald Roberto Rojas Talavera	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0714	RENTAFER SERV. C.	30/03/2021	20:23:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE SERVICIOS	CONDICIÓN SUBEST7 MODORO DE BANO DE G/	Seguridad	Superficie	OFICINAS		LUIS ALBERTO RUELENA BA	ADMINISTRACIÓN.	0	combinar manejo de tanque	T015270 Jorge Chango Velazquez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0775	RENTAFER SERV. C.	30/03/2021	20:23:45	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE SERVICIOS	CONDICIÓN SUBEST7 MODORO DE GARTA. PRI	Seguridad	Superficie	OFICINAS		LUIS ALBERTO RUELENA BA	ADMINISTRACIÓN.	0	reparar modoro.	T015270 Jorge Chango Velazquez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0818	RENTAFER ADMINI	20/03/2021	10:30:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO SEGREGAR LOS RE	ACTO SUBESTANDA DERRAME DE FLUIDO EN	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		José Luis Ayala Bazzeri	ADMINISTRACIÓN.	100	USAR CORRECTAMENTE LAS BANDEJAS	José Elmer Baco Trujillo	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0820	RENTAFER ADMINI	20/03/2021	10:27:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	VEHICULOS EN MAL E	CONDICIÓN SUBEST7 EL DIA DE HOY 02:08:20E	Seguridad	Superficie	PARRILLO DE EMPLOS		Sammy Arnold Maccoco Diaz	ADMINISTRACIÓN.	0	SE RECOMIENDA HACER EL MANTENIME	Sammy Arnold Maccoco Diaz	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0820	RENTAFER ADMINI	20/03/2021	14:07:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBESTANDA SE ENCONTRÓ EL DIA DE	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIM	T615311	Clara Palomino Prietas	ADMINISTRACIÓN.	100	LEVAR LA BOLSA EN EL AREA DE DESHO	Jimmy Roberto Rosadio Francia	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0820	RENTAFER ADMINI	20/03/2021	14:19:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	PUERTAS Y/O VENTIL	CONDICIÓN SUBEST7 SE OBSERVO EN EL AREA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		JESYSSON DIEGO DORRILLA H	ADMINISTRACIÓN.	100	COORDINAR CON UN PROVEEDOR PARA	Jimmy Roberto Rosadio Francia	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0883	RENTAFER ADMINI	4/03/2021	12:30:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	LEVANTAR CARGAS E	ACTO SUBESTANDA EL SABBADO 04/03/2021 L	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRANSITO IN	42235918	Juan Paredes Orosco	ADMINISTRACIÓN.	100	SE LE RECOMIENDA A LOS TRANSPORT	Luis del Aljondino Fernandez Orosco	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2103-0912	RENTAFER ADMINI	3/03/2021	07:41:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	SUPERFICIES RESBAL	CONDICIÓN SUBEST7 RESBALON POR PISO MO.	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PEATONALES		José Luis Ayala Bazzeri	ADMINISTRACIÓN.	100	SE DEBE PONER UNA ALFOMBRA PARA:	Jimmy Roberto Rosadio Francia	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS

HL2109-01004	RENTAFER ADMINI	3/03/2021	15:59:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE OBSERVO EN EL TALLER EL 09.09.2021 A LAS 15:00 AM POR EL AREA DE PIC UNOS CONOS QUE NO DEBERIAN DE DEJAR AHÍ QUE EN LO HIZO EL AREA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JEYSSON DIEGO ZORRILLA H	ADMINISTRACIÓN	100	RETIRAR LOS CONOS Y COLOCARLOS EN EL	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2109-01956	RENTAFER ADMINI	10/03/2021	14:22:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAR	SE ENCONTRÓ EL DÍA DE	Ambiental	Superficie	COMEDOR	76173511	Clara Palomino Pariona	ADMINISTRACIÓN	100	INDICAR AL PERSONAL DE LIMPIEZA RE/	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2109-01983	RENTAFER ADMINI	10/03/2021	09:40:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL DÍA 10/03/2021 A LAS 9	Ambiental	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PEATONALES	Sunny Arnold Meseoz Diaz	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDA HACER LA LIMPIEZA Y	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2109-02226	RENTAFER ADMINI	11/03/2021	09:00:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE OBSERVO 02 COCHES DEL TALLER EN EL AREA DEL ALMACEN	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	42326959	Juan Paredes Ozorio	ADMINISTRACIÓN	100	SE LES RECOMIENDA ALMACENAR EN EL	Lovardo Alejandro Fernandez Osorio	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-03191	RENTAFER ADMINI	16/03/2021	12:00:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAR	SE HAYO HOY CAJAS DE	Ambiental	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PEATONALES	TALLER DE MANTENIMIENTO	José Luis Ayala Busturi	ADMINISTRACIÓN	100	LOS CARTONES QUE YA NO SIRVAN, DEE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2109-03221	RENTAFER ADMINI	16/03/2021	15:44:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST	SE OBSERVO EN EL AREA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JEYSSON DIEGO ZORRILLA H	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDA EN DARLE EL MANTEN	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2109-03238	RENTAFER ADMINI	16/03/2021	16:30:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	ALMACENAR INADEC	ACTO SUBESTANDAR	SE ENCONTRÓ EL DÍA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	76173511	Clara Palomino Pariona	ADMINISTRACIÓN	100	ASEGURAR CON CADENA LOS BALONES	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-0445	RENTAFER ADMINI	21/03/2021	10:50:00	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	INSTALACIONES ELEC	CONDICIÓN SUBEST	HOY 21/03/2021 SE OBSER	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	42326959	Juan Paredes Ozorio	ADMINISTRACIÓN	0	SE RECOMIENDA RETI	3687324	Misael Morosoa Ancampin	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-04455	RENTAFER ADMINI	21/03/2021	11:50:00	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL DÍA A YER 20.03.2021	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	42326959	Sunny Arnold Meseoz Diaz	ADMINISTRACIÓN	50	SE RECOMIENDA DEJAR LAS STOOKAS E	Sunny Arnold Meseoz Diaz	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-05512	RENTAFER ADMINI	24/03/2021	15:25:00	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	VÍAS OBSTACULIZAD	CONDICIÓN SUBEST	VÍAS PEATONALES OBSTI	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PEATONALES	76173511	José Luis Ayala Busturi	ADMINISTRACIÓN	0	NO SE DEBE OBSTACU	8316778	Christopher Humphreys Da La Cruz	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-05556	RENTAFER ADMINI	24/03/2021	17:50:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAR	SE ENCONTRÓ EL DÍA DE	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	76173511	Clara Palomino Pariona	ADMINISTRACIÓN	100	INDICAR AL PERSONAL ENCARGADO QU	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2109-05592	RENTAFER ADMINI	25/03/2021	17:54:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST	SE OBSERVO EN EL AREA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JEYSSON DIEGO ZORRILLA H	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDA CAMBIAR EL TCHCO DE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2109-06220	RENTAFER ADMINI	27/03/2021	08:23:00	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL DÍA DE HAY 27/03/202	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	76173511	Clara Palomino Pariona	ADMINISTRACIÓN	0	SE RECOMIENDA DEJAR LAS HERRAMIE	José Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-06418	RENTAFER ADMINI	27/03/2021	08:16:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST	EL DÍA DE HAY 27/03/202	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	42326959	Sunny Arnold Meseoz Diaz	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDA REVISAR POR EL PERSO	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09193	RENTAFER CONTRA	16/03/2021	08:30:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL DÍA DE HAY 09/03/202	Ambiental	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	42326959	Juan Paredes Ozorio	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDA RETI	7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-09194	RENTAFER CONTRA	20/03/2021	10:45:38	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	SUPERFICIES RESBAL	CONDICIÓN SUBEST	EL DÍA 02 DE AGOSTO DE	Seguridad	Superficie	COMEDOR	70000000	Maria Alimontoz	ADMINISTRACIÓN	100	Reparar balsa de desgrie	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09195	RENTAFER CONTRA	20/03/2021	11:50:00	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST	EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000000	José Miralencas	ADMINISTRACIÓN	100	REPARAR Y COLOCAR LETRERO EN ZON	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09196	RENTAFER CONTRA	20/03/2021	11:53:34	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	NO SEGREGAR LOS RI	ACTO SUBESTANDAR	EL DÍA DE HAY 02.03 APR	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000000	Fidusman	ADMINISTRACIÓN	100	Reforzamiento con el per	7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-09201	RENTAFER CONTRA	20/03/2021	16:56:11	NO	OSERV/ALTO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST	DÍA 02/03/21 HORA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000000	Hé Miquelanzuz	ADMINISTRACIÓN	100	REINSTALAR LA REJA A SU POSICIÓN AD	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09205	RENTAFER CONTRA	20/03/2021	23:33:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	SUPERFICIES RESBAL	CONDICIÓN SUBEST	CON FECHA 20 DE AGOSTO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000000	Ry David Esc	ADMINISTRACIÓN	100	CON AYUDA DE UNA MONTONVELADORA	Gilmer Tapia Gallardo	Cliete	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09207	RENTAFER CONTRA	3/03/2021	01:15:40	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	TALLER RENTAFER 02/03	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	73100569	Jp - Contratista Rostafar	ADMINISTRACIÓN	100	Fomentar el orden y limpi	7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-09211	RENTAFER CONTRA	3/03/2021	01:53:10	NO	OSERV/ALTO	CERRADO	REALIZAR O GENERAR	ACTO SUBESTANDAR	EL DÍA 02/03/2021 SE EN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000000	Agapita	ADMINISTRACIÓN	100	RETIRAR CARGADOR DE CELULAR	José Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09225	RENTAFER CONTRA	3/03/2021	09:10:00	NO	OSERV/MEDIO	PENDIENTE	INSTALACIONES ELEC	CONDICIÓN SUBEST	TABLERO DE BARRIDO E LE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70430005	Agapita	ADMINISTRACIÓN	0	MEJORAR EL AGUARRE CON EL QUE SE	7312678	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-09281	RENTAFER CONTRA	20/03/2021	08:18:00	NO	OSERV/MEDIO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORAMIENTO	LOS ELEMENTOS DE PROI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000000	Vilco Serris	ADMINISTRACIÓN	0	SE RECOMIENDA HACER MANTENIMEN	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09312	RENTAFER CONTRA	3/03/2021	10:08:00	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	HERRAMIENTA O EDU	CONDICIÓN SUBEST	EL DÍA DE HAY 03/03, SIE	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO	70000005	Tuzo	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDA HACER MANTENIMEN	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09315	RENTAFER CONTRA	3/03/2021	11:31:00	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	NO USAR EL EPP BÁSI	ACTO SUBESTANDAR	AL REALIZAR TRABAJOS SIN GUANTES DE PROTECCIÓN QUE REALIZADO POR PERSONAL DEL CLIENTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000000	Tim	ADMINISTRACIÓN	100	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL US	Rosald Roberto Rojas Talsvers	Cliete	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09316	RENTAFER CONTRA	3/03/2021	11:38:00	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	HERRAMIENTA O EDU	CONDICIÓN SUBEST	SIENDO LAS 11AM EL DÍA I	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO	70000005	Tuzo	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDA CUBRIR EL MOTOR DEL	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09322	RENTAFER CONTRA	3/03/2021	12:45:52	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SIENDO ARROJADAMANE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000000	Koy Espigayo Sac	ADMINISTRACIÓN	100	Realizar charlas y/o converser con el	Roberto Carlos Santi Cruzalido	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09332	RENTAFER CONTRA	3/03/2021	12:51:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	NO SEGREGAR LOS RI	ACTO SUBESTANDAR	HOY VIERNES 03 DE SETE	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000000	Maj	ADMINISTRACIÓN	100	SE TIENE QUE HACER EL RECOJO DE PAÑ	José Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09335	RENTAFER CONTRA	3/03/2021	16:01:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL DÍA 03/03/2021 A LAS 9	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000000	Vic Simeza	ADMINISTRACIÓN	100	LIMPIAR LA BANDEJA Y ORDENAR ADE	Vic Simeza	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09371	RENTAFER CONTRA	3/03/2021	16:58:00	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	EXPOSICIÓN A PARTI	CONDICIÓN SUBEST	EL DÍA 03 DE SETIEMBRE	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	CT Miquelanzuz	ADMINISTRACIÓN	100	SE COMUNICÓ AL CLIENTE QUE DEBE RE	CT Miquelanzuz	Cliete	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2109-09378	RENTAFER CONTRA	3/03/2021	18:36:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SIENDO LAS 10 AM DEL DÍ	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	70000005	Tuzo	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDA HACER EL ODEAR CORRI	José Elmer Baco Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09408	RENTAFER CONTRA	3/03/2021	22:24:05	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	COMPONENTES EN EL SU	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000000	Servicio Ineracionuz Friz	ADMINISTRACIÓN	100	UBICARLOS EN LUGAR CORRECTO	Gilmer Tapia Gallardo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09442	RENTAFER CONTRA	4/03/2021	08:47:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL DÍA 04/03/2021 A LAS 9	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000007	Crisic	ADMINISTRACIÓN	100	MOVER Y ORDENAR C	7	Crisic	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-09444	RENTAFER CONTRA	4/03/2021	08:47:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL DÍA 04/03/2021 A LAS 9	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000007	Crisic	ADMINISTRACIÓN	100	MOVER Y ORDENAR C	7	Crisic	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-09445	RENTAFER CONTRA	4/03/2021	08:25:46	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRÓ COMPOR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000005	Costrucciones Múltiples Moa	ADMINISTRACIÓN	100	colocar guano sobre sus pariholis	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09446	RENTAFER CONTRA	4/03/2021	11:05:00	NO	OSERV/ALTO	CERRADO	TRABAJAR SIN COLO	ACTO SUBESTANDAR	SIENDO LAS 10:00AM DEL	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRANSITO INTERNAS PARA VE	Amé Miquelanzuz	ADMINISTRACIÓN	100	COLOCAR TACOS DE SEGURIDAD, AL BA	Amé Miquelanzuz	Cliete	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2109-09551	RENTAFER CONTRA	6/03/2021	07:40:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE SERIALIZA	CONDICIÓN SUBEST	EL DÍA 06 DE SETIEMBRE	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	CT Miquelanzuz	ADMINISTRACIÓN	100	SE INFORMÓ AL JEFE DE MANTENIMEN	CT Miquelanzuz	Cliete	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2109-09611	RENTAFER CONTRA	6/03/2021	08:20:05	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE SERIALIZA	CONDICIÓN SUBEST	EL DÍA 04-09-21 A LAS 9:0	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	73100569	Jp - Contratista Rostafar	ADMINISTRACIÓN	100	Indicar a los encargados de dicha operaci	José Pávels Bravo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09671	RENTAFER CONTRA	6/03/2021	08:35:41	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	EQUIPO EN MAL EST	CONDICIÓN SUBEST	DÍA: 06/03/2021 HORA: 04	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000000	Hé Miquelanzuz	ADMINISTRACIÓN	0	SOLICITAR INSTALACIÓN DE PROTECTO	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09721	RENTAFER CONTRA	6/03/2021	12:02:20	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	UTILIZAR HERRAMIE	ACTO SUBESTANDAR	MECANICOS USANDO UN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000000	Servicio Ineracionuz Friz	ADMINISTRACIÓN	0	RECOMIENDAR AL PERSONAL QUE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-09767	RENTAFER CONTRA	6/03/2021	15:32:00	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	TRABAJAR SIN COLO	ACTO SUBESTANDAR	HOY 06 DE SEPTIEMBRE E	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRANSITO INTERNAS PARA VE	Amé Miquelanzuz	ADMINISTRACIÓN	100	COLOCAR BIEN LOS TACOS DE SEGURID	José Pávels Bravo	Cliete	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2109-09776	RENTAFER CONTRA	6/03/2021	17:46:33	NO	OSERV/ALTO	CERRADO	CONTENEREDOR DE RES	CONDICIÓN SUBEST	DÍA: 06/03/2021 HORA: 15	Ambiental	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	Hé Miquelanzuz	ADMINISTRACIÓN	100	Se comunico al cliete sobre esta observaci	José Pávels Bravo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2109-01191	RENTAFER CONTRA	6/03/2021	16:21:00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE SERIALIZA	CONDICIÓN SUBEST	FALTA DE LINEAS PEAT	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000000	José Miralencas	ADMINISTRACIÓN	100	SERIALIZAR LINEAS PEATONALES EN	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2109-01354	RENTAFER CONTRA	3/03/2021	16:33:18	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	OBSTRUCCIÓN EN EL CAF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	70000000	Ampica	ADMINISTRACIÓN	100	Retirar la escotela y colo	7312678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS

HL2109-01434	RENTAFER CONTRA	10/03/2021	10:04:00	NO	OSERVY MEDIO	CERRADO	NO SEGREGAR LOS RE ACTO SUBESTANDAS BOCOCOMANADOS, SE ESTA DEPOSITANDO TAMBIEN PAREL TOALLA, ESTO ESTA PERMITIDO O NO? (AUTOR DESCIONION)	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PE/0000010	Masa Alimentos	ADMINISTRACIÓN.	100	REFORZAR AL PERSONAL EN EL USO Y S	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-01544	RENTAFER CONTRA	10/03/2021	13:14:00	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	FALTA DE SEÑALIZAC CONDICIÓN SUBESTÁ A REALIZAR LA INSPECC	Seguridad	Superficie	PARGUEO DE EQUIPOS	Trm	ADMINISTRACION.	100	BRINDAR CHAPLAS DE SEGURIDA EN TEL	Ronald Roberto Rojas Talavera	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-01595	RENTAFER CONTRA	10/03/2021	15:04:00	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORAMIENTO CON FECHA 16 DE SETIE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000008	Rp Diesel Ssc	ADMINISTRACION.	100	USO CORRECTO DE LA BARRA DE SEGUR	Gilmer Tapia Gallardo	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-01676	RENTAFER CONTRA	10/03/2021	08:42:00	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ A CUBIERNAR EL DIA 15	Ambiental	Superficie	COMEDOS 0000005	Tuas	ADMINISTRACION.	100	SE RECOMIENDA HACER LA SEÑALIZAC	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-01686	RENTAFER CONTRA	10/03/2021	08:30:00	NO	OSERVY BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 10/03/2021 A LAS 3	Ambiental	Superficie	PARGUEO DE EQUIPOS	Powerman	ADMINISTRACION.	0	SE RECOMIENDA HACER LA LIMPIEZA DE	Javier Ernesto Nuñez Ramirez	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-01972	RENTAFER CONTRA	12/03/2021	09:51:00	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 12/03/21 A LAS 9:0	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Vc Sismag	ADMINISTRACION.	100	COLOCAR MICA PARA PODER COLOCAR	Jesus Elmer Bacs Trujillo	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-01973	RENTAFER CONTRA	12/03/2021	10:14:00	NO	OSERVY MEDIO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 12/03/21 A LAS 10	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Vc Sismag	ADMINISTRACION.	100	REPARAR Y AISLAR EL CABLE Y/O COME	Jesus Elmer Bacs Trujillo	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-02165	RENTAFER CONTRA	15/03/2021	08:42:23	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ SE ENCONTRO UN COMP	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000003	Flushom	ADMINISTRACION.	100	colocar el componente sobre una p	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-02221	RENTAFER CONTRA	15/03/2021	12:23:35	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA DE HOY 15/03 ABR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000002	Flushom	ADMINISTRACION.	100	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA EDU	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-02247	RENTAFER CONTRA	14/03/2021	08:14:00	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 14/03/21 A LAS 9:31	Ambiental	Superficie	HABITACIONES Y ZONAS DE ESPARCIR	Vc Sismag	ADMINISTRACION.	100	FUJAR O COLOCAR EL ACRILICO EN EL LU	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-02261	RENTAFER CONTRA	15/03/2021	08:26:00	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	EQUIPOS SIN MANTTC CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000012	Jae Metalmeccas	ADMINISTRACION.	100	ADECUAR LONA DE PROTECCION EN EL	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-02262	RENTAFER CONTRA	15/03/2021	08:14:00	NO	OSERVY MEDIO	CERRADO	FALTA DE ESTACIONI CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA DE AYER 14 DE SET	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	Jae Metalmeccas	ADMINISTRACION.	100	PROYECTO DEBE CONTAR CON ESTACIO	Abao Palomas Bravo	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-02285	RENTAFER CONTRA	15/03/2021	09:37:48	NO	OSERVY BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O EOU CONDICIÓN SUBESTÁ EN EL AREA DE TALLER - 1	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000053	Jja - Controlista Rotafar	ADMINISTRACION.	0	Misurar con el calibrado d	1312678 Jorge Choque Velazquez	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-02329	RENTAFER CONTRA	16/03/2021	21:50:00	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	FALTA DE SEÑALIZAC CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 16-03 A LAS 9:00 A	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	CT Mquinizaris	ADMINISTRACION.	100	SE INFORMO AL CLIENTE REALICE LA RE	CT Mquinizaris	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-0320	RENTAFER CONTRA	16/03/2021	12:32:00	NO	OSERVY ALTO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAS EL DIA 16/03/2021 SE OBS Ambienta	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000011	3 Slm	ADMINISTRACION.	100	SE LEVANTO LA OBSERF	11 3 Slm.	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-03222	RENTAFER CONTRA	16/03/2021	12:59:00	NO	OSERVY MEDIO	CERRADO	EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE, EN HORAS DE REFRIGERIO, EL COMEDOR (MAMA ALIMENTOS) OBSERVIO EN UNA DE LAS BANCAS QUE LE LES HACE ENTREGA EL	Seguridad	Superficie	COMEDOR 0000010	Masa Alimentos	ADMINISTRACIÓN.	100	INFORMAR AL PERSONAL QUE LAS BAN	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-03244	RENTAFER CONTRA	11/03/2021	13:33:00	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 16/03/2021 A LAS 1	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000007	Cinca	ADMINISTRACION.	100	MOVER Y ORDENAR LI	7 Cinca	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-03245	RENTAFER CONTRA	11/03/2021	04:32:00	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ SIENDO LAS 10:0AM DEL AMBIE	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PE/0000015	Tuas	ADMINISTRACION.	100	SE RECOMIENDA REFORZAR A LOS ENC.	Jesus Elmer Bacs Trujillo	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-03331	RENTAFER CONTRA	11/03/2021	08:32:22	NO	OSERVY MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 11/03/2021HORA: 08:	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Hd Mquinizaris	ADMINISTRACION.	100	Se procedió a realizar Orden y Limpieza del	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-03338	RENTAFER CONTRA	11/03/2021	08:37:00	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 11/03/2021 A LAS 9	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Vc Sismag	ADMINISTRACION.	100	RECOGER LA LINEA DE AIRE EN SU CABE	Vc Sismag	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-03346	RENTAFER CONTRA	11/03/2021	13:33:00	NO	OSERVY MEDIO	CERRADO	ABANDONAR LA CAB ACTO SUBESTANDAS CUANDO SE REALIZO LA I	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRANSITO INTERNAS PARA VE	Vc Sismag	ADMINISTRACION.	100	CAPACITAR AL PERSONAL, EN TEMAS DE	Ronald Roberto Rojas Talavera	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-03346	RENTAFER CONTRA	11/03/2021	13:46:00	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O EOU CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 11/03/21 A LAS 13:0	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Vc Sismag	ADMINISTRACION.	100	REPARAR EL SISTEMA DE TRABAJO DE LA	Jesus Elmer Bacs Trujillo	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-03351	RENTAFER CONTRA	11/03/2021	23:01:50	NO	OSERVY ALTO	CERRADO	CONTENEDOR DE REE CONDICIÓN SUBESTÁ FECHA: 24/03/2021HORA: 23:01	Ambiental	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	Hd Mquinizaris	ADMINISTRACION.	100	Comenzar al dia de responsabl de área	Abao Palomas Bravo	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-03364	RENTAFER CONTRA	16/03/2021	09:35:24	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	VÍAS OBSTACULIZADA, CONDICIÓN SUBESTÁ SE UBICO QUE LAS BARR	Seguridad	Superficie	OFICINAS 00000003	Construcciones Metálicas Moe	ADMINISTRACION.	100	colocar los barras de seguridad dentro de la	Samuel Enrique Medina Jimenez	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-03378	RENTAFER CONTRA	16/03/2021	02:10:00	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	FALTA DE ILUMINAD CONDICIÓN SUBESTÁ CON FECHA 11/03 PERSON	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000008	Rp Diesel Ssc	ADMINISTRACION.	100	VAMOS A INVOLUCRAR TANTO AL CLIENTE	Gilmer Tapia Gallardo	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-03378	RENTAFER CONTRA	16/03/2021	08:56:00	NO	OSERVY BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ESCALERA CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 11/03/2021 A LAS 0	Seguridad	Superficie	PARGUEO DE EQUIPOS	Powerman	ADMINISTRACION.	0	SE RECOMIENDA COLOCAR LAS CINTAS	Javier Ernesto Nuñez Ramirez	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-04066	RENTAFER CONTRA	20/03/2021	08:57:42	NO	OSERVY BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS COMPORAMIENTO IMPLEMENTARON DE HEF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000009	Servicios Inverciones Ffias	ADMINISTRACION.	0	mantener siempre ordena	8 Rp Diesel Ssc	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-04185	RENTAFER CONTRA	20/03/2021	14:54:54	NO	OSERVY BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA VIERNES 21/03 APT	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000015	Flushom	ADMINISTRACION.	0	Roturar con los colabor	1312678 Jorge Choque Velazquez	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-04230	RENTAFER CONTRA	21/03/2021	08:36:18	NO	OSERVY BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ SIENDO APROXIMADAME	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRANSITO I/0000002	Kcc Equipos Ssc	ADMINISTRACION.	0	Se recomienda colocar el bloc de concreto a	Javier Ernesto Nuñez Ramirez	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-04442	RENTAFER CONTRA	21/03/2021	10:37:33	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 21/03-21 A LAS 10:	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000059	Jja - Controlista Rotafar	ADMINISTRACION.	0	Se informa al supervisor j	1312678 Jorge Choque Velazquez	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-04475	RENTAFER CONTRA	22/03/2021	13:00:00	NO	OSERVY MEDIO	CERRADO	COVCHS NO LAVARSE ACTO SUBESTANDAS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	Seguridad	Superficie	COMEDOS 0000010	Masa Alimentos	ADMINISTRACION.	100	INFORMAR AL PERSONAL QUE DEBE LA	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-04476	RENTAFER CONTRA	22/03/2021	15:40:00	NO	OSERVY MEDIO	PENDIENTE	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAS EL DIA 22/03/2021 EN LA I	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000011	3 Slm	ADMINISTRACION.	0			Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-04478	RENTAFER CONTRA	22/03/2021	16:26:00	NO	OSERVY MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ FALTA DE ORDEN Y LIMPI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Aispeca	ADMINISTRACION.	100	Roturar la entera y colocarla en su lugar con	Aispeca	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-04491	RENTAFER CONTRA	23/03/2021	07:13:00	NO	OSERVY ALTO	CERRADO	FALTA DE SEÑALIZAC CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 23-03 A LAS 7:00 A	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	CT Mquinizaris	ADMINISTRACION.	100	SE INFORMO AL JEFE DE EQUIPO, COLOC	CT Mquinizaris	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-05041	RENTAFER CONTRA	23/03/2021	10:30:31	NO	OSERVY MEDIO	PENDIENTE	NO SEGREGAR LOS RE ACTO SUBESTANDAS EL DIA DE HOY 23/03 APR	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENI0000005	Flushom	ADMINISTRACION.	0	Roturar con los colabor	1312678 Jorge Choque Velazquez	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-05050	RENTAFER CONTRA	23/03/2021	12:52:00	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	NO USAR EL EPP BAS ACTO SUBESTANDAS EN EL TALLER DEL CLIENTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Trm	ADMINISTRACION.	100	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL USO	Ronald Roberto Rojas Talavera	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-05114	RENTAFER CONTRA	23/03/2021	15:56:00	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ SE ENCONTRO COCHE DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Maj	ADMINISTRACION.	0	SE POSICIONA CARRO DE BATERIAS EN	Maj	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-05244	RENTAFER CONTRA	23/03/2021	20:30:00	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORAMIENTO CON FECHA 23/03 ANTE L	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000008	Rp Diesel Ssc	ADMINISTRACION.	100	SE IMPLEMENTO Y ACONDICIONO, LUMIN	Gilmer Tapia Gallardo	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-05255	RENTAFER CONTRA	23/03/2021	22:42:00	NO	OSERVY BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS COMPORAMIENTO OBSERVACION	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000008	Rp Diesel Ssc	ADMINISTRACION.	0			Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-05284	RENTAFER CONTRA	24/03/2021	00:30:33	NO	OSERVY MEDIO	PENDIENTE	NO SEGREGAR LOS RE ACTO SUBESTANDAS EL DIA JUEVES 23 AL PRC	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENI 0000017	Veloc Servis	ADMINISTRACION.	0	PONER MÁS ÉNFASIS EN EL USO Y ORDEN DE	1312678 Jorge Choque Velazquez	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-05386	RENTAFER CONTRA	24/03/2021	09:11:00	NO	OSERVY ALTO	CERRADO	ESPONER PARTE DEL ACTO SUBESTANDAS HOY 24 DE SEPTIEMBRE /	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	Jae Metalmeccas	ADMINISTRACION.	100	CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ES	Jae Metalmeccas	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-05445	RENTAFER CONTRA	24/03/2021	15:55:16	NO	OSERVY BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O EOU CONDICIÓN SUBESTÁ EN TALLER-RENTAFERSE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000063	Jja - Controlista Rotafar	ADMINISTRACION.	0	Realizar una inspección a	1312678 Jorge Choque Velazquez	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-05574	RENTAFER CONTRA	24/03/2021	06:59:39	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ FECHA: 24/03/2021HORA: 16	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Hd Mquinizaris	ADMINISTRACION.	100	Se realizó la correcta progresión de los roci	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-05575	RENTAFER CONTRA	24/03/2021	10:17:14	NO	OSERVY ALTO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ FECHA: 24/03/2021HORA: 10	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Hd Mquinizaris	ADMINISTRACION.	100	REPORTAR PARA QUE EL RESPONSABLE	Roberto Carlos Saari Castañeda	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-05916	RENTAFER CONTRA	25/03/2021	10:15:00	NO	OSERVY BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 25/03/2021 A LAS 1	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000017	Cinca	ADMINISTRACION.	0	MOVER LA CHATARRA	1312678 Jorge Choque Velazquez	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-05933	RENTAFER CONTRA	25/03/2021	12:50:00	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA DE HOY 25/03/202	Seguridad	Superficie	PARGUEO DE EQUIPOS0000002	Powerman	ADMINISTRACION.	100	SE RECOMIENDA HACER EL CAMBIO DE I	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-05935	RENTAFER CONTRA	25/03/2021	21:06:00	NO	OSERVY BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS0000012	Jae Metalmeccas	ADMINISTRACION.	0	REFACCIONES PISO CON HUECO	Javier Ernesto Nuñez Ramirez	Ferreteros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-05936	RENTAFER CONTRA	25/03/2021	23:24:21	NO	OSERVY BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS COMPORAMIENTO BASE DE PORTA TACCOS F	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000003	Servicios Inverciones Ffias	ADMINISTRACION.	0	siempre mantener aispeca	8 Rp Diesel Ssc	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-05936	RENTAFER CONTRA	25/03/2021	16:34:05	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ FALTA DE ORDEN Y LIMPI	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENI0000008	Servicios Inverciones Ffias	ADMINISTRACION.	100	Se levanto la obstrucción y se hizo la limpie	Gilmer Tapia Gallardo	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-06049	RENTAFER CONTRA	26/03/2021	19:04:17	NO	OSERVY BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ SIENDO APROXIMADAME	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000012	Kcc Equipos Ssc	ADMINISTRACION.	0	Roturar con el personal y motor la importa	Roberto Carlos Saari Castañeda	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-06049	RENTAFER CONTRA	26/03/2021	19:04:17	NO	OSERVY BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICIÓN SUBESTÁ EL VIERNES 17/03/2021 A	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENI0000013	Dilinyer Ssc	ADMINISTRACION.	0	Colocar en su lugar.	1312678 Jorge Choque Velazquez	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-06111	RENTAFER CONTRA	26/03/2021	20:18:55	NO	OSERVY BAJO	PENDIENTE	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAS EL SABADO 10/03/2021 A	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENI0000015	Dilinyer Ssc	ADMINISTRACION.	0	Disectar el pido aboraci	1312678 Jorge Choque Velazquez	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2109-06312	RENTAFER CONTRA	27/03/2021	10:57:13	NO	OSERVY ALTO	CERRADO	HERRAMIENTA O										

10.8. Base de datos octubre 2021

Tabla 45. Reportes realizados en octubre 2021

RESUMEN DE OBSERVACIONES PREVENTIVAS														Atento							
EMPRESA: FERREVIOS S.A.																					
PERIODO:																					
CODIGO	UNIDAD/PROYECTO	FECHA	HORA	ES PARE?	CLASE	NIVEL DE RIESGO	ESTADO	OCURRENCIA	TIPO OCURRENCIA	DETALLE OBSERVACION	SISTEMA	TIPO UBICACION	UBICACION	IDENTIFICACION	NOMBRE	AREA	AVANCE (% TAREA)	IDENTIFICACION	NOMBRE	PERTENECE A	ORIGEN
HL2110-00143	RENTAFER TALLER	2/10/2021	10:17:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE SERVICIOS	CONDICION SUBEST/	EN EL VESTUARIO DE T	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAVIA	OC/	ADMINISTRACION.	100	REEMPLAZAR LOSETAS ROTAS DEL PISO	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2110-00186	RENTAFER TALLER	2/10/2021	18:27:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA	CONDICION SUBEST/	SE OBSERVA MAYOLICA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICENO		ADMINISTRACION.	100	CAMBIAR LAS MAYOLICAS ROTAS DE LA	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2110-00334	RENTAFER TALLER	4/10/2021	13:34:00	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	ABERTURAS EN PISO	CONDICION SUBEST/	EL DIA DE NOV 04-10-2021	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Fabriz Ponce Vargos		ADMINISTRACION.	0	CORTAR LOS FIERROS Y DEJAR PLANO E	Josue Ezequiel Nidico Ramirez	Cibate	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2110-00332	RENTAFER TALLER	4/10/2021	14:40:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	HERRAMIENTA O EDU	CONDICION SUBEST/	QUE PASO? PARA PODER DESARMAR UNA TRANSMISIONES NECESARIO USAR UNA HERRAMIENTA QUE ES HECHIZA Y CON UN ESPARRAGO DAÑADO (QUE EN LO HIZO? LA HERRAMIENTA YA ESTABA FABRICADA (COMO SUCEDIO? NO OCASIONO NINGUN DAÑO SE REPORTA PARA PODER TENER EL VIB DE LA JEFATURA (CUANDO SUCEDIO? NOY LUNES 04-10-21	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JOSE LUIS CARRUAMACA A	ADMINISTRACION.	100	CAMBIAR LA HERRAMIENTA POR UNO O	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2110-00444	RENTAFER TALLER	5/10/2021	08:10:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST/	EL DIA 05/10/2021 A LAS 0	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROSALE	ADMINISTRACION.	100	ACOMODAR LAS CAJAS , ORDENAR CON	Insa Rosa Torres Mori	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2110-00451	RENTAFER TALLER	5/10/2021	10:01:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST/	PASA QUE AL PARECER E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Miguel Angel Consejo Burnede	ADMINISTRACION.	100	CONCIENCIAR AL PERSONAL QUE ESTA	Josue Elmer Basc Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2110-00522	RENTAFER TALLER	5/10/2021	13:28:00	NO	OBSERV/ BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	TECNICO MECANICO RIE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PERCY OSVALDO SORIANO	ADMINISTRACION.	0			Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2110-00661	RENTAFER TALLER	6/10/2021	18:37:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC	CONDICION SUBEST/	EL DIA 06-10-2021 SE OBS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Quintero David Hidalgo Riera	ADMINISTRACION.	100	REEMPLAZAR LOS FLUORESCENTES QUE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2110-00636	RENTAFER TALLER	6/10/2021	14:16:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O EDU	CONDICION SUBEST/	HERRAMIENTA PARA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nelson Eliaz Ramirez Sotelo	ADMINISTRACION.	100	PROGRAMAR MANTENIMIENTO	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2110-00718	RENTAFER TALLER	6/10/2021	16:25:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST/	DE ORDEN EN EL AREA C	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Josue Alfredo Neuman Rivera	ADMINISTRACION.	100	ALMACENAR LOS ERVIJES EN LOS LUG	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2110-00728	RENTAFER TALLER	6/10/2021	17:34:02	NO	OBSERV/ BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	HOY 06 DE OCTUBRE A L	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Carlos Diogenes Chacon Grabi	ADMINISTRACION.	0	Seguir mejorando y mantener las buenas prác	ANTHONY GIOVANY VASQUEZ CHIRINOS		OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2110-00851	RENTAFER TALLER	7/10/2021	10:30:00	NO	OBSERV/ ALTO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC	CONDICION SUBEST/	EL DIA 07/10/2021 A LAS 0	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RAUL FIBERTO PORRAS OL	ADMINISTRACION.	100	VERIFICAR CONEXIÓN O CORREGIR LEY	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2110-00925	RENTAFER TALLER	7/10/2021	15:55:32	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O EDU	CONDICION SUBEST/	LLAVES STILLSON DEL ALT	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Paul Nabor Lozada Lopez	ADMINISTRACION.	100	cambiar herramientas fuera de servicio	Jimmy Roberto Rosadio Francis		OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2110-00922	RENTAFER TALLER	7/10/2021	15:58:00	NO	OBSERV/ BAJO	PENDIENTE	OBSTRUIR O ENSUCIA	ACTO SUBEST/	ANDAR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PHUE	ADMINISTRACION.	0	SE COMUNICO LA INSTALACION DE CON	PEDRO DE LA CRUZ PHUE	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2110-01004	RENTAFER TALLER	8/10/2021	09:44:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O EDU	CONDICION SUBEST/	EXTENSION DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Leis Carlos Muzio Gutierrez	ADMINISTRACION.	100	REALIZAR EL CAMBIO DEL ENCHUFE DE L	Josue Elmer Basc Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2110-01005	RENTAFER TALLER	7/10/2021	09:59:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST/	SE ENCONTRÓ EN LA BA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANY VASQUEZ	ADMINISTRACION.	100	UBICAR LAS GUARDAS SOBRE UNA PAR	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2110-01006	RENTAFER TALLER	8/10/2021	10:07:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST/	SE ENCONTRÓ EN EL ARE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANY VASQUEZ	ADMINISTRACION.	100	COORDINAR CON LA EMPRESA QUE VIE	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL2110-01438	RENTAFER TALLER	11/10/2021	08:46:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	AUSENCIA DE CONTE	CONDICION SUBEST/	SE OBSERVA FALTA DE B	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICENO	ADMINISTRACION.	100	INSTALAR 01 BANDEJA PARA REALIZAR I	Josue Elmer Basc Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		

HL2110-02432	RENTAFER TALLER	15/10/2021	08:14:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O EGU	CONDICIÓN SUBEST/ SE ENCONTRÓ EN LA BAF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANNI VASQUEZ	ADMINISTRACIÓN.	100	MANDAR A QUE REPAREN LA RUEDA DE	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-02441	RENTAFER TALLER	15/10/2021	09:12:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	HERRAMIENTA O EGU	CONDICIÓN SUBEST/ SE ENCONTRÓ EN LA BAF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RAUL FILIBERTO PORRAS OL	ADMINISTRACIÓN.	100	FABRICAR E INSTALAR TAPA PARA COC	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-02441	RENTAFER TALLER	15/10/2021	09:23:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O EGU	CONDICIÓN SUBEST/ SE ENCONTRÓ EN LA BAF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PRIUE	ADMINISTRACIÓN.	100	REEMPLAZAR RUEDA DAÑADA. REALIZA	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-02462	RENTAFER TALLER	15/10/2021	10:23:37	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO/ TODO SE ENCUENTRA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Carlos Diogenes Chacon Grabi	ADMINISTRACIÓN.	100	Seguir mejorando y mantener las buenas prác	Gustavo David Hidalgo Rivera	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-02472	RENTAFER TALLER	15/10/2021	11:19:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ BANCAS SIEMPRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Miguel Angel Cornejo Bernade	ADMINISTRACIÓN.	100	TODO COMPONENTE QUE SE COJE DE UN	Roberto Carlos Santi Castañedo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-02505	RENTAFER TALLER	15/10/2021	14:07:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O EGU	CONDICIÓN SUBEST/ EL DIA DE HOY POR LA MU	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANDRES DALBERTO GAMAF	ADMINISTRACIÓN.	0	REQUIERE REPARACIÓN E INSTALACIÓN	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-03321	RENTAFER TALLER	19/10/2021	07:54:46	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ESCALERA	CONDICIÓN SUBEST/ RAJADURA EN PARANTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Pual Néstor Escobar Lopez	ADMINISTRACIÓN.	100	Saldr zona rajado	Jesus Elmer Baco Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-03321	RENTAFER TALLER	19/10/2021	08:08:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O EGU	CONDICIÓN SUBEST/ SE OBSERVA COCHE DE E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMA Y ERICENO	ADMINISTRACIÓN.	100	REALIZAR FABRICACIÓN DE LA TAPA PA	Jesus Elmer Baco Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-03321	RENTAFER TALLER	19/10/2021	08:14:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ SE ENCONTRÓ DESORDE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANGELO GREGORY ZAMUDH	ADMINISTRACIÓN.	100	EL DIA DE HOY SE ORDENARA LA BARRA	Jesus Elmer Baco Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-03355	RENTAFER TALLER	19/10/2021	09:45:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO/ EL DIA 19/10/2021 A LAS 0	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROSALE	ADMINISTRACIÓN.	100	SEGUIR CON LAS BUEN	4159370 Claudio Ruiz Mantua	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-03364	RENTAFER TALLER	19/10/2021	11:16:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O EGU	CONDICIÓN SUBEST/ EL MONTACARGA PEGUE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Joson Alfredo Huama Rivera	ADMINISTRACIÓN.	100	REALIZAR LA REPARACIÓN DEL MONTAC	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-03455	RENTAFER TALLER	20/10/2021	10:47:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	COVID-19. FALTA DE	CONDICIÓN SUBEST/ EL DIA 19-10-2021 SE OBSI	Seguridad	Superficie	COMEDOR	Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACIÓN.	100	EVALUAR Y REEMPLAZAR TODOS LOS CI	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-03711	RENTAFER TALLER	20/10/2021	14:71:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST/ RISO DE LAS BARRAS DE A	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nelson Elias Ramirez Sotelo	ADMINISTRACIÓN.	0	PROGRAMAR LA REPARACIÓN DE RISO	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-03971	RENTAFER TALLER	21/10/2021	09:29:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO/ EL DIA DE HOY 21-10-2021	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Rafael Perez Vargas	ADMINISTRACIÓN.	0	SEGUIR MANTENIENDO LAS BUENAS PR	ROBERT IVAN SARAVIA OCAMP	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-04055	RENTAFER TALLER	16/10/2021	10:46:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ SE ENCONTRÓ EN EL TALL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Mur Glaz	ADMINISTRACIÓN.	100	EL MISMO DIA SE ORD	Mur Glaz	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-04055	RENTAFER TALLER	16/10/2021	10:30:00	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ DESORDEN EN LA BARRA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Mur Glaz	ADMINISTRACIÓN.	0	EL PROBLEMA DEL VID	Mur Glaz	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-04062	RENTAFER TALLER	21/10/2021	13:47:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ILUMINACI	CONDICIÓN SUBEST/ OS FLUORESCENTES EN L	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAVIA OCA	ADMINISTRACIÓN.	100	REEMPLAZAR FLUORESCENTES DEFECT	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-04061	RENTAFER TALLER	18/10/2021	13:47:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	PUERTAS Y/O VENTAI	CONDICIÓN SUBEST/ ¿QUE PASO? LA PUERTA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALQUI VAI	ADMINISTRACIÓN.	100	COORDINAR CON SERVICIOS GENERALE	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-04272	RENTAFER TALLER	22/10/2021	06:01:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST/ ¿QUE PASO? LA PUERTA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PERCY OSWALDO SORIANO	ADMINISTRACIÓN.	100	RECORDAR A LOS PROVEEDORES DE PI	Jimmy Roberto Rosado Francis	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-04294	RENTAFER TALLER	22/10/2021	08:20:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	DISPOSITIVOS DE AISL	CONDICIÓN SUBEST/ ¿COMO SUCEDIÓ? -	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANGELO GREGORY ZAMUDH	ADMINISTRACIÓN.	100	COLOCOCAR LA TRABA DE LA ARTICULA	Jesus Elmer Baco Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-04516	RENTAFER TALLER	22/10/2021	16:29:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	EQUIPO EN MAL ESTA	CONDICIÓN SUBEST/ ¿CÓMO SUCEDIÓ? -	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PRIUE	ADMINISTRACIÓN.	100	REPARAR O REEMPLAZAR SEGUROS.	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-04574	RENTAFER TALLER	24/10/2021	12:30:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	VÍAS OBSTACULIZAD.	CONDICIÓN SUBEST/ ¿CÓMO SUCEDIÓ? -	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALQUI VAI	ADMINISTRACIÓN.	100	DEJA EL COMPONENTE SOBRE UNA PAR	Jesus Elmer Baco Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS

HL210-04375	RENTAFER TALLER	24/10/2021	12:30:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBS	¿SUB PASO? DEJARON EL ÁREA DE LAYADO DESORDENADA MANUELAS.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICEÑO	ADMINISTRACIÓN.	100	ORDENAR EL AREA LIMPIAR LA MANGUE	Josue Elmer Baco Trujillo	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-04385	RENTAFER TALLER	24/10/2021	15:19:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBS	¿CÓMO SUCEDIÓ? - ¿CUÁNDO SUCEDIÓ? - ¿DÓNDE SUCEDIÓ?	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nelson Elias Ramirez Sotelo	ADMINISTRACIÓN.	100	CUMPLIR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS	Josue Elmer Baco Trujillo	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-04391	RENTAFER TALLER	24/10/2021	17:07:06	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	VEHICULOS EN MAL E	CONDICIÓN SUBS	BANDEJAS MEDIAN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Paul Nolasco Lozada Lopez	ADMINISTRACIÓN.	0	Solicitar la reparación del equipo en motosierra	Samped Enrique Méndez Jimenez	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-05095	RENTAFER TALLER	24/10/2021	22:37:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE DUCHAS Y I	CONDICIÓN SUBS	EN EL BAÑO DE TECNICO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAYVA OCA	ADMINISTRACIÓN.	100	REEMPLAZAR DUCHA # 1	ROBERT IVAN SARAYVA OCA	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-05101	RENTAFER TALLER	25/10/2021	07:32:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBS	EL COCHE DE BATERIA S	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Vill Ederson Cuervo Garqate	ADMINISTRACIÓN.	0			Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-05101	RENTAFER TALLER	25/10/2021	08:01:01	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBS	HOY 25 OCTUBRE SE OBS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Carlos Diagoani Chacón Grabi	ADMINISTRACIÓN.	100	Realizar orden y limpieza	Josue Elmer Baco Trujillo	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-05163	RENTAFER TALLER	25/10/2021	08:40:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA A ELEGU	CONDICIÓN SUBS	EL DIA 24-10-2021 SE OBS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACIÓN.	100	GESTIONAR LA REPARACION DEL CALEN	Josue Elmer Baco Trujillo	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-05166	RENTAFER TALLER	25/10/2021	08:41:00	NO	OBSERV/MEDIO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC	CONDICIÓN SUBS	EL DIA 25-10-2021 A LAS 08	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROSALE	ADMINISTRACIÓN.	100	REPARAR PARANTE DE TOMACORRIEN	Josue Elmer Baco Trujillo	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-05181	RENTAFER TALLER	25/10/2021	09:18:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBS	¿ACETE SOBRE FARRULAS O ORDENAR EL ACETE.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Luis Carlos Muñoz Gutierrez	ADMINISTRACIÓN.	100	ORDENAR EN UN LUGAR ADECUADO Y S	Josue Elmer Baco Trujillo	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-05262	RENTAFER TALLER	25/10/2021	12:57:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBS	¿ENCONTRO EN EL ARE SE OBSERVO EXTINTOR FUERA DE SERVICIO DEJADO EN LA PUERTA DE ZONA DE CHATARRA, QUEBUJO HALLA DEJADO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANNI VASOLI	ADMINISTRACIÓN.	100	UBICAR EL EXTINTOR EN LA BAHÍA DUE	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-05314	RENTAFER TALLER	25/10/2021	15:56:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBS	¿ANH SE DESCONOCIE DEBE HABER SUCEDIDO EN EL TRANCURSO DEL DIA . ESTO SUCEDIÓ EN ZONA DE CHATARRA LA OBSERVACIÓN SE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Miguel Angel Consejo Bernede	ADMINISTRACIÓN.	100	CONCIENZIAR AL PERSONAL PARA MA	Josue Elmer Baco Trujillo		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-05519	RENTAFER TALLER	25/10/2021	08:31:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBS	EL DIA DE HOY EN LA MA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANDRÉS DALBERTO GAMAF	ADMINISTRACIÓN.	100	APILAR LAS BATERIAS EN UNA FARRUE	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-05595	RENTAFER TALLER	27/10/2021	09:16:00	NO	OBSERV/MEDIO	PENDIENTE	INSTALACIONES ELEC	CONDICIÓN SUBS	DÓNDE EN LA ZONA DE PASO SIN ASEGURAR. TACOS Y PALETS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RAUL FILIBERTO PORRAS OL	ADMINISTRACIÓN.	0	COLOCAR LA TAPA CORRESPONDIENTE	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-06330	RENTAFER TALLER	28/10/2021	09:21:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBS	¿CUÁNDO? HOY SE ENCONTRO BOTELLAS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PERCY OSVALDO SORIANO	ADMINISTRACIÓN.	0	MANITENER LAS BAHÍAS DE TRABAJO LI	Josue Elmer Baco Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-06380	RENTAFER TALLER	28/10/2021	10:42:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBS	BARIAS DEL AREA DE EVI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nelson Elias Ramirez Sotelo	ADMINISTRACIÓN.	0	COORDINAR LA POSIBILIDAD DE LA REPA	Janmy Roberto Rosado Francis	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-07074	RENTAFER TALLER	28/10/2021	15:19:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA A ELEGU	CONDICIÓN SUBS	BAHIA # 1 LA CAJA DE CA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Josue Alfredo Muzana Rivera	ADMINISTRACIÓN.	0	INSTALAR CORRECTAMENTE LA CUBIER	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-07075	RENTAFER TALLER	28/10/2021	16:29:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBS	PASA QUE SE OBSERVA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Miguel Angel Consejo Bernede	ADMINISTRACIÓN.	0	CONCIENZIAR AL PERSONAL QUE DESP	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-07077	RENTAFER TALLER	28/10/2021	16:32:00	NO	OBSERV/MEDIO	PENDIENTE	SUPERFICIES PESAL	CONDICIÓN SUBS	LA SUPERFICIE DEL PISO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Vill Ederson Cuervo Garqate	ADMINISTRACIÓN.	0	SE RECOMIENDA NIVELAR EL PISO	Josue Elmer Baco Trujillo	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-07102	RENTAFER TALLER	28/10/2021	17:09:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBS	EN LA BAHIA 24 SE OBSI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Luis Carlos Muñoz Gutierrez	ADMINISTRACIÓN.	0	ORDENAR EL AREA Y ALMACENAR LAS	Josue Elmer Baco Trujillo	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-07376	RENTAFER TALLER	30/10/2021	10:45:15	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	¿MONTAJE CORRECTO DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Paul Nolasco Lozada Lopez	ADMINISTRACIÓN.	0	Felicitar al grupo del curso	Jorge Chango Velazquez		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-07664	RENTAFER TALLER	31/10/2021	09:16:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INSTALACIONES ELEC	CONDICIÓN SUBS	EL DIA 30-10-2021 SE OBS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACIÓN.	0	REEMPLAZAR EL FLUORESCENTE INOPER	Janmy Roberto Rosado Francis	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-08434	RENTAFER SERV. C.	5/10/2021	06:36:21	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	CONDICIONES CLIMAT	CONDICIÓN SUBS	MEJORA Y MAL CLIMA E	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PE	JOSE ANTONIO GALVEZ VILL	ADMINISTRACIÓN.	100	aplicar manejo defensivo, uso de mozoje	Ronald Roberto Rojas Talavera		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-09551	RENTAFER SERV. C.	3/10/2021	21:04:08	NO	OBSERV/MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBS	CONDICIONES CLIMATIC	Ambiental	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	Edison Genaro Gutierrez Ribbo	ADMINISTRACIÓN.	100	MANEJO A LA DEFENSA.	Gilmer Tgno Galdero		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-09558	RENTAFER SERV. C.	5/10/2021	20:59:28	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	VÍAS OBSTACULIZAD	CONDICIÓN SUBS	EL EQUIPO O INTERVENIR	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	HENRY ELIAS SANTOS YALAI	ADMINISTRACIÓN.	100	Se coordina con el cliente para realizar el mo	HENRY ELIAS SANTOS YALAI		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-09564	RENTAFER SERV. C.	5/10/2021	14:34:00	NO	OBSERV/MEDIO	CERRADO	REALIZAR MANOBRA	ACTO SUBSTANDAF	LOS TECNICOS DEL CLIENTE	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	SEBASTIAN ESTEBAN VASO	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA A LOS TECNICOS REFI	SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-09578	RENTAFER SERV. C.	5/10/2021	23:49:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	COVID-19. NO MANT	ACTO SUBSTANDAF	PERSONAL DE APEGA DEL	Seguridad	Superficie	COMEDOR	ALEX JURJOR ARAUZO SEGG	ADMINISTRACIÓN.	100	CONCIENZIAR AL PERSONAL, MARCAR	Janmy Roberto Rosado Francis	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-09618	RENTAFER SERV. C.	6/10/2021	07:54:48	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	CONDICIONES CLIMAT	CONDICIÓN SUBS	EL DIA 05 DE OCTUBRE D	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRANSITO INTERNAS PARA VE	Arturo Emerson Quiroa Mestas	ADMINISTRACIÓN.	100	manejo defensivo, guía 1	Jorge Chango Velazquez		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-09620	RENTAFER SERV. C.	6/10/2021	09:19:17	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE REALIZAC	CONDICIÓN SUBS	ETIQUETA DE FECHA DE	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	LUIS ALBERTO ROSIENA BA	ADMINISTRACIÓN.	100	REALIZAR LA NUEVA RECARGA Y COLC	Ronald Roberto Rojas Talavera		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-09628	RENTAFER SERV. C.	6/10/2021	08:20:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	ESTACIONAR EL VEH	ACTO SUBSTANDAF	CAMIONETA DE SERVICIO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALVADOR AVELINO TERAN	ADMINISTRACIÓN.	100	SE LE INDICO AL CONDUCTOR QUE SE DE	Josue Diego Saldías Valderama	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-09630	RENTAFER SERV. C.	6/10/2021	10:00:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBS	MOBILIARIO DE LA OFICIN	Seguridad	Superficie	OFICINAS	HERCULO OSCAR OLORTEGU	ADMINISTRACIÓN.	100	COORDINAR REPARACION DE MOBILIAR	Ronald Roberto Rojas Talavera	Ferrosroc	OBSERVACIONES PREVENTIVAS

HL2110-00631	RENTAFER SERV. C.	6/10/2021	08:53:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE CASILLERO	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRÓ QUE LOS TORNILLOS DE UNA DE LAS BRIDAS DE LOS LOKERS DEL ÁREA DE SERVIDIO DE CAMPO SE ENCUENTRA SUELO Y UNO FALTANTE QUE ES LO QUE SUELA PARA QUE EL LOKER NO SE CAIGA EN CASO DE QUE PASO? SEERMANE DE ACEITE	Seguridad	Superficie	OFICINAS	Joan Pierre Abato Rodriguez	ADMINISTRACIÓN.	100	COORDINAR CON EL RESPONSABLE PARA	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrosys	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2110-00645	RENTAFER SERV. C.	6/10/2021	14:20:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	QUE EN LO HIZO? SE DESCONOCE QUE EN DEJO AHÍ LA HERRAMIENTA, GATA PARA EL DESMONTAJE DE GUARDAS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Leir Enrique Uribe Romero	ADMINISTRACIÓN.	100	SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL ACEITE DEF	Leir Enrique Uribe Romero	Ferrosys	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2110-00690	RENTAFER SERV. C.	6/10/2021	14:51:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	CONDICIONES CLIMAT	CONDICIÓN SUBEST	COMO SUCEDIÓ? POR EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA COMO FIS PRESENTA UNA FUGA DE ACEITE POR LA BOMBA MANUAL - GATA PARA EL DESMONTAJE DE	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	ALCIDES ALIJAPUCLLA MORI	ADMINISTRACIÓN.	100	USO DE BLOQUEADOR SOLAR, HIDRATAC	ALCIDES ALIJAPUCLLA MOROTE	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2110-00725	RENTAFER SERV. C.	6/10/2021	13:10:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE OBSERVA EL AREA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	EDSON CORONADO FERMAA	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA ORDI	T312670	Jorge Choque Velazquez	Ferrosys	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-00752	RENTAFER SERV. C.	6/10/2021	19:45:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	COVID-19 NO MANTE	ACTO SUBESTANDAR	EN LAS INSTALACIONES	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	CRAZY CRISTHIAN JOSE HARO	ADMINISTRACIÓN.	100	SE CONVERSO CON LAS PERSONAS PARA	José Diego Saldías Valderrama	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2110-00815	RENTAFER SERV. C.	7/10/2021	06:16:13	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	SUPERFICIES RESEAL	CONDICIÓN SUBEST	NEUMATICOS CAMIONET	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	Edison Gasar Gutierrez Rubio	ADMINISTRACIÓN.	100	CAMBIAIR NEUMATICOS POR CONDICION	Gilmer Tapia Gallardo	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2110-01824	RENTAFER SERV. C.	12/10/2021	17:14:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	EXPOSICIÓN A PARTIC	CONDICIÓN SUBEST	POLUCION EN EL CAMINO	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	Arka Emerson Osipe Maiz	ADMINISTRACIÓN.	100	LA VIA DE TRANSITO HACIA EL EQUIPO SE ENCUENTRA CON DEMASIADA POLUCION EN EL MEDIO AMBIENTE. SE CIERRO LAS VENTANAS DEL AUTO	T312670	Jorge Choque Velazquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2110-01848	RENTAFER SERV. C.	13/10/2021	09:02:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	CONDICIONES CLIMAT	CONDICIÓN SUBEST	EN HORAS DE LA MAÑAN	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	CRAZY CRISTHIAN JOSE HARO	ADMINISTRACIÓN.	100	EN ESTOS CASOS SE RECOMIENDA USAR	CRAZY CRISTHIAN JOSE HARO	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2110-02006	RENTAFER SERV. C.	13/10/2021	08:47:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	PROCOLOS DE BJO SEGU	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	ALCIDES ALIJAPUCLLA MORI	ADMINISTRACIÓN.	100	SEGUIR LOS PROTOCOLOS EST ABLISIDO	ALCIDES ALIJAPUCLLA MOROTE	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2110-02022	RENTAFER SERV. C.	12/10/2021	08:52:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	ABANDONAR LA CAB	ACTO SUBESTANDAR	EL OPERADOR SE BAJA D	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDO AL OPERADOR ANTES C	SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2110-02024	RENTAFER SERV. C.	13/10/2021	14:55:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	LAS MIEAS DE LOS TECN	Seguridad	Superficie	OFICINAS	Joan Pierre Abato Rodriguez	ADMINISTRACIÓN.	100	SE REALIZO EL ORDEN Y LIMPIEZA DE LA	José Diego Saldías Valderrama	Ferrosys	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2110-02026	RENTAFER SERV. C.	13/10/2021	14:57:30	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRÓ MUESTRA QUE PASO? FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA TACOS DE MADERA EN DESORDEN, PLÁSTICO ENVOLVENTE SUELO, BULLDOZER Y BRAZO DE BULLDOZER SIN PARBUCLA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Leir Enrique Uribe Romero	ADMINISTRACIÓN.	100	ACOMODAR LOS BRAZOS DE BULLDOZER Y EL BULLDOZER RECOGER Y DESECHAR EL PLASTICO ENVOLVENTE RECOGER Y GUARDAR LOS TACOS DE MADERA	José Elmer Boco Trujillo	Ferrosys	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2110-02055	RENTAFER SERV. C.	13/10/2021	12:47:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE OBSERVA QUE EL ORE	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	EDSON CORONADO FERMAA	ADMINISTRACIÓN.	100	SE CONVERSO CON EL OPERADOR RECOMIENDANDO MANTENER LA CABINA ORDENADA Y LIMPIA	José Diego Saldías Valderrama	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	

HL210-02055	RENTAFER SERV. C.	15/10/2021	16:04:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	CONDICIONES CLIMÁT	CONDICIÓN SUBEST	CONDICIONES CLIMÁTIC	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 4257273	YIMMY CLEMENTE ASTUYA	ADMINISTRACIÓN.	100	SE DETUVO EL TRABAJO CORRECTIVO QUE SE ESTABA REALIZANDO POR PRESENTAR LUMBRAS CONSTANTES EN LA ZONA DE OPERACIÓN. SE CONTINUÓ CON EL	Ronald Roberto Rojas Talavera	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-02056	RENTAFER SERV. C.	15/10/2021	08:00:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	MEJORA CONTINUA - SE	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	HERCILIO OSCAR OLORTEGUI	ADMINISTRACIÓN.	0			Ferreo	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-02055	RENTAFER SERV. C.	14/10/2021	20:53:03	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	VEHICULOS EN MALE	CONDICIÓN SUBEST	FALTA DE SEÑALIZACION	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	LUIS ALBERTO REQUEENA BA	ADMINISTRACIÓN.	100	realizar el mantenimiento y limpieza de radió	José Diego Saldaña Valderrama	Ferreo	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-03028	RENTAFER SERV. C.	18/10/2021	08:27:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	DEJAN LUMINARIA FRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGG	ADMINISTRACIÓN.	100	INDICAR AL PERSONAL A CARGO, QUIEN	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-03044	RENTAFER SERV. C.	19/10/2021	08:27:29	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	SUPERFICIES RESBAL	CONDICIÓN SUBEST	VÍAS DE ACCESO SE ENC	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	HENRY ELIAS SANTOS YALAI	ADMINISTRACIÓN.	100	Transitar por zonas seguras	Bonjama Nees Valle Palgu	Ronald Roberto Rojas Talavera	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-03193	RENTAFER SERV. C.	19/10/2021	15:41:45	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	VÍAS OBSTACULIZAD	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRÓ OBSTACU	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PE	JOSE ANTONIO GALVEZ VILL	ADMINISTRACIÓN.	100	en ritmo dicho oblicado	Ronald Roberto Rojas Talavera	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL210-03612	RENTAFER SERV. C.	20/10/2021	08:12:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	EXPOSICIÓN A PARTI	CONDICIÓN SUBEST	VÍAS LAS VÍAS DE ACCESO	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	CRAZY CHRISTIAN JOSE HAF	ADMINISTRACIÓN.	100	CLIENTE DEBERIA REALIZAR EL REGADO	José Diego Saldaña Valderrama	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-03701	RENTAFER SERV. C.	20/10/2021	15:50:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	FALTA DE CENTRO DE AC	Ambiental	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 4257273	YIMMY CLEMENTE ASTUYA	ADMINISTRACIÓN.	100	EL CLIENTE NO CUENTA CON CENTRO DE	Ronald Roberto Rojas Talavera	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-03745	RENTAFER SERV. C.	20/10/2021	16:15:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	EXPOSICIÓN A PARTI	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 20 DE OCTUBRE P	Seguridad	Superficie	VEHICULOS LIVIA	Edison Gerson Gutierrez Robio	ADMINISTRACIÓN.	100	EL DIA 19 DE OCTUBRE	FRANCO Jorge Cheque Valdiviezo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-03382	RENTAFER SERV. C.	21/10/2021	06:55:20	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	ORDEN Y LIMPIEZA.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM	0045014	ADMINISTRACIÓN.	100	CONTINUAR BUENAS PRACTICAS.	Gilmer Tapia Gallardo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-03341	RENTAFER SERV. C.	20/10/2021	16:48:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	COVID-19: NO MANTE	ACTO SUBESTÁND	LOS TÉCNICOS NO RESPE	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	EDSON CORONADO FERNAN	ADMINISTRACIÓN.	100	LOS TÉCNICOS PARA QUE RESPETEN EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y ASÍ EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	José Diego Saldaña Valderrama	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-03355	RENTAFER SERV. C.	20/10/2021	08:00:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	SUPERFICIES RESBAL	CONDICIÓN SUBEST	AFALTADO (TRAYECTO DE LUGAR DE ALMACENAJE DE MALETAS DE CAMPO - RENTAFER A GARITA RENTAFER) PRESENTA ABERTURAS PRONUNCIADAS QUE OCACIONA: ATASCAMIENTO DE LLANTAS DE COCHES Y/O STOKAS CUANDO SE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	HERCILIO OSCAR OLORTEGUI	ADMINISTRACIÓN.	100	REPARAR Y/O RELLENAR ABERTURAS P	Gilmer Tapia Gallardo	Ferreo	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-03378	RENTAFER SERV. C.	21/10/2021	09:04:44	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	FALTA DE SEÑALIZAC	CONDICIÓN SUBEST	FALTA DE SEÑALIZACION	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PEATONALES	SEBASTIAN ESTEBAN VASO	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA COLOCAR SEÑALIZACI	SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ ROMERO	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-04011	RENTAFER SERV. C.	21/10/2021	09:55:56	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	COVID-19: FALTA DE	CONDICIÓN SUBEST	CAMIONETA DE SERVICI	Seguridad	Superficie	VEHICULOS LIVIA	LUIS ALBERTO REQUEENA BA	ADMINISTRACIÓN.	100	SE ADQUIRIÓ E IMPLEMENTO KIT DE DE	José Diego Saldaña Valderrama	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-04062	RENTAFER SERV. C.	21/10/2021	11:00:53	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	VEHICULOS EN MALE	CONDICIÓN SUBEST	LA MANILLA INTERIOR DE	Seguridad	Superficie	VEHICULOS LIVIA	Juan Piero Abanto Rodriguez	ADMINISTRACIÓN.	100	Se instaló el primer faltante de sujeción de la	José Diego Saldaña Valderrama	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-04091	RENTAFER SERV. C.	21/10/2021	11:40:55	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRÓ EL SERVICI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALVADOR AVELINO TERAN	ADMINISTRACIÓN.	100	Se coordinó con servicio de torceros la limpie	José Páez Bravo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-04032	RENTAFER SERV. C.	21/10/2021	11:42:21	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	TRABAJAR POSICION	ACTO SUBESTÁND	TERCEROS QUE REPARA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGG	ADMINISTRACIÓN.	100	Requiere la presencia de un supervisor de seg	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-04044	RENTAFER SERV. C.	19/10/2021	13:05:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	VÍAS OBSTACULIZAD	CONDICIÓN SUBEST	CARPETERA TRAMO CHI	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	ALCIDES AJUAPULLA MORI	ADMINISTRACIÓN.	0			Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-04370	RENTAFER SERV. C.	23/10/2021	04:30:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRÓ MUESTRA	Ambiental	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	SALVADOR AVELINO TERAN	ADMINISTRACIÓN.	100	SE DEBE DEJAR LAS MUESTRAS EN LOS	José Páez Bravo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-05777	RENTAFER SERV. C.	24/10/2021	16:19:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	HERRAMIENTA SACA FILI	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO 4257273	YIMMY CLEMENTE ASTUYA	ADMINISTRACIÓN.	0	SE REALIZÓ EL REPORTE DE LA HERRAM	Ronald Roberto Rojas Talavera	Ferreo	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-06110	RENTAFER SERV. C.	21/10/2021	15:37:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	CAPACITACIÓN BRIGADI	Seguridad	Superficie	OFICINAS	70045014	Edison Gerson Gutierrez Robio	ADMINISTRACIÓN.	0			Ferreo	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-06116	RENTAFER SERV. C.	21/10/2021	15:40:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE EQUIPOS CI	CONDICIÓN SUBEST	CONTENER DESIGNADO A RENTAFER EN OBRA INTI PUNTO REQUIERE UNA BASE PORTA EXTINTOR.	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	HERCILIO OSCAR OLORTEGUI	ADMINISTRACIÓN.	0	COORDINAR SOLICITUD DE BASE PORTA	Gilmer Tapia Gallardo	Ferreo	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-06285	RENTAFER SERV. C.	28/10/2021	06:13:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	ESTACIONAR EL VENI	ACTO SUBESTÁND	EL OPERADOR ESTACION	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SEBASTIAN ESTEBAN VASO	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDO AL OPERADOR REALIZA	SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-06343	RENTAFER SERV. C.	21/10/2021	03:30:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE OBSERVA PAPELES, PI	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PEATONALES	ALCIDES AJUAPULLA MORI	ADMINISTRACIÓN.	0			Ferreo	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-06378	RENTAFER SERV. C.	28/10/2021	08:29:10	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	NO USAR EL EPP BAJ	ACTO SUBESTÁND	CLIENTE NO USA LEVES	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PEATONALES	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGG	ADMINISTRACIÓN.	100	Se conversó con el operador sobre la import	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreo	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL210-06383	RENTAFER SERV. C.	28/10/2021	09:12:33	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	APLAMIENTO INESTA	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRÓ MASCARIL	Seguridad	Superficie	OFICINAS	LUIS ALBERTO REQUEENA BA	ADMINISTRACIÓN.	100	Eliminar mascarilla y guantes contaminados.	LUIS ALBERTO REQUEENA BARRANZUELA	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	

ID	TÍTULO	SERVICIO	FECHA	HORA	ESTADO	TIPO	DESCRIPCIÓN	SEVERIDAD	ÁREA	RESPONSABLE	ORGANIZACIÓN	IMPACTO	DETALLE	CLIENTE	ACCIONES			
HL210-00423	RENTAFER SERV. C.	28/10/2021	10:02:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	COVID-19: ESPACIOS F	CONDICIÓN SUBESTÁ EN LAS INSTALACIONES C	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	CRAZY CRISTHAN JOSE HAF	ADMINISTRACIÓN.	100	SE CONVERSO CON LAS PERSONAS PARA SE CONVERSO CON SE CONVERSO CON	José Diego Saldaña Valderrama	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00554	RENTAFER SERV. C.	27/10/2021	13:49:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	COVID-19: NO MANTE	ACTO SUBESTANDÁ AL REALIZAR LA FORMAC	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	EDSON CORONADO FERNAN	ADMINISTRACIÓN.	100	SE CONVERSO CON LAS PERSONAS PARA SE CONVERSO CON SE CONVERSO CON	José Diego Saldaña Valderrama	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00624	RENTAFER ADMINIS	6/10/2021	08:16:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBESTANDÁ MIERCOLES 06/09 A LAS	Ambiental	Superficie	COMEDOR	José Luis Ayala Bazzari	ADMINISTRACIÓN.	100	QUE PASO? SE OBSERVO EN EL VESTUARIO DE SUPERVISORES CASCOS SARDALIAS, BOTAS MANCHOS A LAS CUANDO SUCEDIO? NO SE SABE.	José Roberto Rosadio Francis	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00655	RENTAFER ADMINIS	6/10/2021	10:25:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBESTÁ SARDALIAS, BOTAS MANCHOS A LAS CUANDO SUCEDIO? NO SE SABE.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	José Roberto Rosadio Francis	ADMINISTRACIÓN.	100	RETRIRAR Y COLOCAR AL CASILLERO LAS	José Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00656	RENTAFER ADMINIS	6/10/2021	11:20:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBESTÁ SUPERFICIES RESCAL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JEYSSON DIEGO ZORRILLA H	ADMINISTRACIÓN.	100	COORDINAR CON SERVICIOS GENERALE	José Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00659	RENTAFER ADMINIS	6/10/2021	16:03:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBESTANDÁ SE ENCONTRÓ EL DIA DE	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPO	Juan Paredes Orozco	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA CORTAR LOS FIERROS	José Roberto Rosadio Francis	Clientes	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00710	RENTAFER ADMINIS	6/10/2021	16:08:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBESTANDÁ SE ENCONTRÓ EL DIA DE	Seguridad	Superficie	OPICINAS	Clara Palomao Patona	ADMINISTRACIÓN.	100	INDICAR AL PERSONAL QUE RESPONDA L	José Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00916	RENTAFER ADMINIS	6/10/2021	16:40:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBESTANDÁ SE ENCONTRÓ EL DIA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Clara Palomao Patona	ADMINISTRACIÓN.	100	COLOCAR GRAPAS O SUELTADOR LOS	José Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00855	RENTAFER ADMINIS	7/10/2021	09:31:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ESCALERA	CONDICIÓN SUBESTÁ SE OBSERVA QUE LA ESC	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	Samy Arnold Muecos Diaz	ADMINISTRACIÓN.	0	SE RECOMIENDA COLOCAR CINTA ANTE	José Ernesto Mélica Ramirez	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-01664	RENTAFER ADMINIS	11/10/2021	15:26:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBESTÁ AREA DEL PIC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JEYSSON DIEGO ZORRILLA H	ADMINISTRACIÓN.	100	RETRIRAR LAS 2 CARPETILLAS HIDRALIC	Samuel Enrique Mélica Jimenez	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-01911	RENTAFER ADMINIS	13/10/2021	10:16:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA HOY A LAS 07:40 A	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Samy Arnold Muecos Diaz	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA ALMACENAR LAS STOC	José Elmer Basci Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-02075	RENTAFER ADMINIS	13/10/2021	16:49:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBESTÁ AL CORTADO DEL AREA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	José Luis Ayala Bazzari	ADMINISTRACIÓN.	100	COLOCAR O PILAR LAS LLANTAS SOBRE	José Elmer Basci Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-02335	RENTAFER ADMINIS	14/10/2021	21:33:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBESTANDÁ SE ENCONTRÓ EL DIA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Clara Palomao Patona	ADMINISTRACIÓN.	100	CAMBIAIR DE CONTEN	Jorge Choque Velásquez	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-03063	RENTAFER ADMINIS	18/10/2021	09:33:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE HIT PARA C	CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA DE HOY LUNES 18/1	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRANSITO I	Juan Paredes Orozco	ADMINISTRACIÓN.	0	SE RECOMIENDA REEMPLAZAR POR OT	Lourdes Aljanda Fernandez Guerrero	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-03553	RENTAFER ADMINIS	20/10/2021	07:33:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	COVID-19: FALTA DE	CONDICIÓN SUBESTÁ HOY MIERCOLES A LAS 7:	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PEATONALES	José Luis Ayala Bazzari	ADMINISTRACIÓN.	100	SIEMPRE DEBE ESTAR ABASTECIDO EL	José Roberto Rosadio Francis	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-04061	RENTAFER ADMINIS	21/10/2021	14:30:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBESTÁ QUE PASO? LOS RIELES T	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRANSITO INTERNALES PARA	JEYSSON DIEGO ZORRILLA H	ADMINISTRACIÓN.	0	COORDINAR QUE SE SUELDE LA OBSER	José Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-04076	RENTAFER ADMINIS	21/10/2021	14:27:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA DE HOY 21/10/2021	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	Samy Arnold Muecos Diaz	ADMINISTRACIÓN.	0	SE RECOMIENDA ALMACENAR LOS CON	José Ernesto Mélica Ramirez	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-04518	RENTAFER ADMINIS	22/10/2021	16:31:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	COVID-19: FALTA DE	CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA DE HOY 22/10/2021	Ambiental	Superficie	HABITACIONES Y ZON	Juan Paredes Orozco	ADMINISTRACIÓN.	0	SE RECOMIENDA DEJAR LOS INSUMOS L	Lourdes Aljanda Fernandez Guerrero	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-04553	RENTAFER ADMINIS	26/10/2021	17:59:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA HOY 26/10/2021 A	Ambiental	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	Samy Arnold Muecos Diaz	ADMINISTRACIÓN.	100	SE CONVERSO CON EL PERSONAL DE FL	Samy Arnold Muecos Diaz	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-04444	RENTAFER ADMINIS	28/10/2021	10:41:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBESTANDÁ SE ENCONTRÓ EL DIA HO	Seguridad	Superficie	OPICINAS	Clara Palomao Patona	ADMINISTRACIÓN.	100	SE ENCONTRÓ EN LA OPICINAS DE CAM	José Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-04661	RENTAFER ADMINIS	28/10/2021	16:28:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC	CONDICIÓN SUBESTÁ SE OBSERVO LA IMPRESC	Seguridad	Superficie	OPICINAS	JEYSSON DIEGO ZORRILLA H	ADMINISTRACIÓN.	100	CAMBIAIR EL CABLE DE WIFI DE LA IMPR	JEYSSON DIEGO ZORRILLA HJAF	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-04782	RENTAFER ADMINIS	28/10/2021	08:03:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	APILAMIENTO MISTA	CONDICIÓN SUBESTÁ MAL APLICACIÓN DE PAH	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	José Luis Ayala Bazzari	ADMINISTRACIÓN.	100	NO APILAR LAS PARIH.	16173511 Clara Palomao Patona	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-01912	RENTAFER ADMINIS	28/10/2021	14:43:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INSTALACIONES ELEC	CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA JUEVES 28/10/202	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Juan Paredes Orozco	ADMINISTRACIÓN.	0	SE RECOMIENDA ASEGURAR LA TAPA. P	Samuel Enrique Mélica Jimenez	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00033	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	07:58:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE SERIALIZAC	CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 01-10 A LAS 8:00 AF	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	CT Magueñaris	ADMINISTRACIÓN.	100	COLOCAR LOS CONOS SEGUN LAS NORM	CT Magueñaris	Clientes	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00031	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	08:45:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE SERVICIOS	CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 01 DE OCTUBRE A	Seguridad	Superficie	HABITACIONES Y ZON	José Metalmérica	ADMINISTRACIÓN.	100	REPARAR LA TAPA DE PROTECCIÓN O C	José Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00055	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	11:48:16	NO	OBSERV/ALTO	CERRADO	herramienta o equi	CONDICIÓN SUBESTÁ SIENDO APROXIMADAME	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Kev Enriquez Snc	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA LA REPARACIÓN Y/O C	José Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00088	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	16:00:43	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBESTÁ DESTRUCCIÓN EN EL CAF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Airpuz	ADMINISTRACIÓN.	100	Retirar la gsta hidráulica	Jorge Choque Velásquez	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00085	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	15:32:23	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO SEGRGAR LOS PI	ACTO SUBESTANDÁ EL DIA DE HOY 01/10 APROX	Ambiental	Superficie	COMEDOR	Fluckman	ADMINISTRACIÓN.	100	Reconstrucción de mesa se	Jorge Choque Velásquez	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00091	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	20:27:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE SERIALIZAC	CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 01-10 A LAS 14:00 P	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	CT Magueñaris	ADMINISTRACIÓN.	100	SE COMUNICÓ AL ENCARGADO DE MAN	Gilmer Tapia Gallardo	Clientes	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00109	RENTAFER CONTRA	2/10/2021	10:45:44	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA DE HOY EN EL ARE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Valdez	ADMINISTRACIÓN.	100	REVISAR LA INFRAESTRUCTURA QUE SE	José Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00266	RENTAFER CONTRA	3/10/2021	21:51:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 03-10 A LAS 11:00 A	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	CT Magueñaris	ADMINISTRACIÓN.	100	SE COMUNICÓ AL ENCARGADO DE MAN	Gilmer Tapia Gallardo	Clientes	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00377	RENTAFER CONTRA	4/10/2021	11:28:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	UTILIZAR HERRAMIENTA	ACTO SUBESTANDÁ EL DIA 04 DE OCTUBRE A	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	Ane Magueñaris	ADMINISTRACIÓN.	100	IDENTIFICAR MALETA DE HERRAMIENTA	José Puyales Bravo	Clientes	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00335	RENTAFER CONTRA	4/10/2021	19:43:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBESTÁ EL DIA 04-10 A LAS 12:00 P	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	CT Magueñaris	ADMINISTRACIÓN.	100	SE HIZO LA INDICACIÓN QUE SE DEBEN	Gilmer Tapia Gallardo	Clientes	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00403	RENTAFER CONTRA	4/10/2021	20:16:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBESTÁ SE OBSERVA REJA ABOL	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	Pocomanca	ADMINISTRACIÓN.	0	SE RECOMIENDA HACER EL MANTENIME	José Ernesto Mélica Ramirez	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-00456	RENTAFER CONTRA	5/10/2021	09:36:18	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO SEGRGAR LOS PI	ACTO SUBESTANDÁ EL DIA DE HOY 05/10 APROX	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Fluckman	ADMINISTRACIÓN.	100	Realizar un reforzamiento	Jorge Choque Velásquez	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS

HL210-0052	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	16:55:36	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	HERRAMIENTO O EQUI CONDICION SUBEST/ BOTON DE BLOQUEO DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Sr Mchles Ssc	ADMINISTRACION	100	INSTALAR BOTON DE BLOQUEO	Samuel Enrique Medios Jimenez	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0051	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	16:39:04	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ OBSTRUCCION EN EL CAF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Airpecc	ADMINISTRACION	100	Retirar la scallera y color	7312678 Jorge Choque Velazquez	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0050	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	09:29:36	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO: CONFECHA 20/10/2021 A LAS 9	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Servicios Invertores Frisz	ADMINISTRACION	100	seguir con el trabajo	7312678 Jorge Choque Velazquez	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0074	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	08:30:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E CONDICION SUBEST/ PUERTA DE ESTANTE DAJ	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Maj	ADMINISTRACION	100	REPARACION DE PUERTA	Josue Elmer Beca Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0063	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	05:44:00	NO	OSERV/ ALTO	CERRADO	HERRAMIENTO O EQUI CONDICION SUBEST/ CABLES Y ENCHUFE DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Maj	ADMINISTRACION	100	DAP MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS	Josue Elmer Beca Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0064	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	05:44:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	HERRAMIENTO O EQUI CONDICION SUBEST/ CABLES Y ENCHUFE DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Maj	ADMINISTRACION	100	SE RECOMIENDA HACER EL CAMBIO DE	Josue Elmer Beca Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0082	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	08:25:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REALI ACTO SUBESTAND/ EL DIA 7 DE OCTUBRE A	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jos. Metalmeccas	ADMINISTRACION	100	COLOCAR EL PLASTICO Y LUGAR DESIG	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0043	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	08:44:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ EL DIA 01 DE OCTUBRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jos. Metalmeccas	ADMINISTRACION	100	0 LAS CALAMENAS DEBERIA	12 Jmz Metalmeccas	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0044	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	08:44:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REALI ACTO SUBESTAND/ EL DIA 07 DE OCTUBRE A	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jos. Metalmeccas	ADMINISTRACION	100	0 EL COQUE DE BATERIA	12 Jmz Metalmeccas	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0084	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	05:55:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ESCALERA CONDICION SUBEST/ EL DIA 07/10/2021 A LAS 3:00	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	V. Sismag	ADMINISTRACION	100	ENDEREZAR Y SOLDAR LA PARTE DANAJ	Josue Elmer Beca Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0085	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	10:50:00	NO	OSERV/ ALTO	CERRADO	NO REALIZAR O REALI ACTO SUBESTAND/ EL DIA 04/10/2021 SE 080	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	CT Miquenitas	ADMINISTRACION	100	SE LEVANTO LA OBSERVACION COLOCAR	María Anderson Gonzalez Acosta	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0087	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	15:51:52	NO	OSERV/ ALTO	CERRADO	REALIZAR TRABAJOS ACTO SUBESTAND/ SE Aprecia UN VEHICULO	Seguridad	Superficie	VIAS DE TRANSITO IV 00000003	Cooperaciones Matricias Mon	ADMINISTRACION	100	lucer el arco concreto de	3687234 Misael Morazan Acuña	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0088	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	14:06:00	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ DIA 07/10/2021 LUGAR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Hd Miquenitas	ADMINISTRACION	100	Colocar contenedor adecuado para Vidrios c	Josue Palyas Bravo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0086	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	14:19:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ EL DIA 07/10/2021 A LAS 3	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	CT Miquenitas	ADMINISTRACION	100	MOVER Y ORDENAR C	7 Crisac	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0092	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	05:44:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ EL ALMACEN DEL CLIENTE	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Tim	ADMINISTRACION	100	BRINDAR CHARLAS DE ORDEN Y LIMPIE	Ronald Roberto Rojas Talavera	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0091	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	05:39:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ CON FECHA 05/10/ EL EPP	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Rp Disedi Ssc	ADMINISTRACION	100	PROCEEDER INMEDIATAMENTE A REALI	Glenn Tapia Gallardo	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0090	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	14:41:00	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ EL DIA 11 DE OCTUBRE A	Seguridad	Superficie	VIAS Y ACCESOS PE 00000008	Jos. Metalmeccas	ADMINISTRACION	100	LAS STOKAS DESEN DE SER ALMACEN	Samuel Enrique Medios Jimenez	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0070	RENTAFER CONTRA	1/10/2021	05:32:26	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ OBSTRUCCION EN EL CAF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Airpecc	ADMINISTRACION	100	Retirar la scallera y color	7312678 Jorge Choque Velazquez	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0141	RENTAFER CONTRA	12/10/2021	08:25:33	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	HERRAMIENTO O EQUI CONDICION SUBEST/ SIENDO APROXIMADAMENTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Ko Equipos Ssc	ADMINISTRACION	100	SE NECESITA QUE LA PUERTA SEA	Josue Elmer Beca Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0166	RENTAFER CONTRA	12/10/2021	10:37:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ SE OBSERVA QUE AL COS	Ambiental	Superficie	COMEDOR	Powerman	ADMINISTRACION	100	SE RECOMIENDA RETIRAR LA VIGA DE C	Marcial Lopez	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0181	RENTAFER CONTRA	13/10/2021	08:04:00	NO	OSERV/ ALTO	CERRADO	ALMACENAR INADEC ACTO SUBESTAND/ EL DIA 15 DE OCTUBRE A	Seguridad	Superficie	FRONTES DE TRABAJO OPERACIONES	Amo Miquenitas	ADMINISTRACION	100	ALMACENAR LOS CILINDROS DE HIDROCA	Josue Palyas Bravo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0183	RENTAFER CONTRA	13/10/2021	08:29:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO: CON FECHA 10/10/ PER	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Rp Disedi Ssc	ADMINISTRACION	100	SE COLLOCAR CORRECTAMENTE TACH	Glenn Tapia Gallardo	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0184	RENTAFER CONTRA	13/10/2021	11:00:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ EL DIA 12/10/2021 A LAS 11	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	CT Miquenitas	ADMINISTRACION	100	MOVER Y ORDENAR S	7 Crisac	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0185	RENTAFER CONTRA	13/10/2021	09:57:52	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO: HERRAMIENTOS DE CORRI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Servicios Invertores Frisz	ADMINISTRACION	100	seguir con este trabajo p	7312678 Jorge Choque Velazquez	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0191	RENTAFER CONTRA	13/10/2021	04:26:36	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	HERRAMIENTO O EQUI CONDICION SUBEST/ SIENDO APROXIMADAMENTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Ko Equipos Ssc	ADMINISTRACION	100	SE NECESITA LA REPARACION DE LA ESC	Josue Elmer Beca Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0193	RENTAFER CONTRA	13/10/2021	05:58:01	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	HERRAMIENTO O EQUI CONDICION SUBEST/ SIENDO APROXIMADAMENTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Ko Equipos Ssc	ADMINISTRACION	100	REPARAR LA PARTE AFECTADA DE LA E	Josue Elmer Beca Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0195	RENTAFER CONTRA	13/10/2021	12:06:00	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	COVID-19 NO LAVAR ACTO SUBESTAND/ EL DIA 12 DE OCTUBRE DE	Seguridad	Superficie	COMEDOR	Masa Alimentos	ADMINISTRACION	100	CONCIENCIAR AL PERSONAL EN LA COF	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0192	RENTAFER CONTRA	13/10/2021	12:01:57	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	NO SEGRAGAR LOS RI ACTO SUBESTAND/ EL DIA DE HOY 13, 10, APR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Fluckman	ADMINISTRACION	100	Reforzar la segreguion i	7312678 Jorge Choque Velazquez	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0225	RENTAFER CONTRA	14/10/2021	22:40:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	SUPERFICIES RESBAL CONDICION SUBEST/ EL DIA 15-10 A LAS 3:00 AF	Seguridad	Superficie	FRONTES DE TRABAJO OPERACIONES	CT Miquenitas	ADMINISTRACION	100	SE COMUNICÓ AL CLIENTE GENTA PERU SA	Ronald Roberto Rojas Talavera	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0217	RENTAFER CONTRA	14/10/2021	07:10:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE REALIZAC CONDICION SUBEST/ EL DIA 14-10 A LAS 7:00 AM	Seguridad	Superficie	FRONTES DE TRABAJO OPERACIONES	CT Miquenitas	ADMINISTRACION	100	SE COMUNICÓ AL CLIENTE, COLOCARLO	Glenn Tapia Gallardo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0222	RENTAFER CONTRA	12/10/2021	18:13:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	ALMACENAR INADEC ACTO SUBESTAND/ SAJE 50W (ALMACENADO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Maj	ADMINISTRACION	100	SE PROCEDIÓ A MOVER EL CILINDRO DE	Maj	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0231	RENTAFER CONTRA	14/10/2021	17:00:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ EL DIA 14/10/2021 A LAS 16	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	V. Sismag	ADMINISTRACION	100	BOTAR EL ACEITE, REALIZAR UNA LIMPIE	Josue Elmer Beca Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0232	RENTAFER CONTRA	14/10/2021	17:05:07	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ HOY EN LA BAHIA 23 A LA 1	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Vidmcc	ADMINISTRACION	100	hablar con el personal y retirar la importan	Samuel Enrique Medios Jimenez	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0232	RENTAFER CONTRA	14/10/2021	11:00:41	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E CONDICION SUBEST/ HOY EN LA ZONA DE EVALUAC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Vidmcc	ADMINISTRACION	100	colocar el scallero para el uso correcto del	Samuel Enrique Medios Jimenez	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0231	RENTAFER CONTRA	14/10/2021	17:40:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ HOY EN LA BAHIA 23 A LA 1	Seguridad	Superficie	FRONTES DE TRABAJO OPERACIONES	Taza	ADMINISTRACION	100	FORTALECER EL TEMA DE ORDEN Y LIMPI	Samuel Enrique Medios Jimenez	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0233	RENTAFER CONTRA	14/10/2021	18:10:07	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	HERRAMIENTO O EQUI CONDICION SUBEST/ SE UBICO EN LA BAHIA 23	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Cooperaciones Matricias Mon	ADMINISTRACION	100	colocar componentes en parihuelas para evitar	Samuel Enrique Medios Jimenez	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0235	RENTAFER CONTRA	16/10/2021	18:10:45	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ ENT ALIAR- RENTAFER E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jm - Contratista Rotafar	ADMINISTRACION	100	Mejorar el orden y limpie	7312678 Jorge Choque Velazquez	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0342	RENTAFER CONTRA	19/10/2021	14:14:45	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	TRABAJAR SIN COLO ACTO SUBESTAND/ SE ENCONTRÓ COMPONE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Cooperaciones Matricias Mon	ADMINISTRACION	100	colocar dichos componentes sobre parihuelas	Samuel Enrique Medios Jimenez	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0336	RENTAFER CONTRA	19/10/2021	14:20:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	NO USAR EL EPP BASI ACTO SUBESTAND/ SIENDO LAS 10:00 AM DEL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Tim	ADMINISTRACION	100	RETRABAJAR CALAS RESERVIBLES A SU LUGAR	Samuel Enrique Medios Jimenez	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0335	RENTAFER CONTRA	19/10/2021	14:40:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ EL DIA 19/10/2021 A LAS 11	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Crisac	ADMINISTRACION	100	RETRABAJAR PARRILLAS A SU LUGAR CORP	Samuel Enrique Medios Jimenez	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0358	RENTAFER CONTRA	20/10/2021	08:04:00	NO	OSERV/ ALTO	CERRADO	COVID-19 AMBIENTE/ ACTO SUBESTAND/ EL DIA 20 DE OCTUBRE, L	Seguridad	Superficie	COMEDOR	Masa Alimentos	ADMINISTRACION	100	RETRABAJAR RESIDUOS DEL COMEDOR Y RE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0351	RENTAFER CONTRA	20/10/2021	08:43:00	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ EL DIA 19 DE OCTUBRE A	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jos. Metalmeccas	ADMINISTRACION	100	SE RECOMIENDA REPARAR LAS LUMINA	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0370	RENTAFER CONTRA	20/10/2021	17:26:52	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ EL DIA 4 YER 13 DE OC	Seguridad	Superficie	FRONTES DE TRABAJO OPERACIONES	Taza	ADMINISTRACION	100	reforzar el orden y almacenamiento de los cor	Roberto Carlos Santis Castañeda	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0378	RENTAFER CONTRA	20/10/2021	16:28:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E CONDICION SUBEST/ EL DIA 19 DE HOY 20/10 PER	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Rp Disedi Ssc	ADMINISTRACION	100	ASEGURAR LA CALAMINA SUJETA EN EL	Glenn Tapia Gallardo	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0360	RENTAFER CONTRA	20/10/2021	08:17:00	NO	OSERV/ BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E CONDICION SUBEST/ EL DIA 20/10/2021 A LAS 3	Seguridad	Superficie	PARQUES DE EQUIPO	Powerman	ADMINISTRACION	100	SE RECOMIENDA HACER UNA REVISION	Marcial Lopez	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0407	RENTAFER CONTRA	21/10/2021	14:18:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ EL DIA 21/10/2021 A LAS 3	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	V. Sismag	ADMINISTRACION	100	COLOCAR LA TAPA Y ORDENAR EL BALD	Josue Elmer Beca Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0405	RENTAFER CONTRA	21/10/2021	16:02:32	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ FALTA DE ORDEN Y LIMPI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Airpecc	ADMINISTRACION	100	Retirar la scallera y color	7312678 Jorge Choque Velazquez	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0401	RENTAFER CONTRA	21/10/2021	16:30:00	NO	OSERV/ ALTO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E CONDICION SUBEST/ EL DIA 21/10/2021 EN LA B	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	3 Sism	ADMINISTRACION	100	SE RECOMIENDA TRANSFERIR A INGEN	Ronald Roberto Rojas Talavera	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0455	RENTAFER CONTRA	21/10/2021	20:02:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE REALIZAC CONDICION SUBEST/ SIENDO EL DIA MARTES 3	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Tim	ADMINISTRACION	100	COMUNICAR AL CLIENTE QUE SU PERSON	Ronald Roberto Rojas Talavera	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0451	RENTAFER CONTRA	21/10/2021	23:09:00	NO	OSERV/ MEDIO	CERRADO	SUPERFICIES RESBAL CONDICION SUBEST/ EL DIA 21/10 A LAS 10:00 P	Seguridad	Superficie	FRONTES DE TRABAJO OPERACIONES	CT Miquenitas	ADMINISTRACION	100	SE RECOMIENDA TRANSFERIR A INGEN	Ronald Roberto Rojas Talavera	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0431	RENTAFER CONTRA	22/10/2021	09:31:01	NO	OSERV/ BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y/LI CONDICION SUBEST/ EL DIA 19-10-21 A LAS 18:00	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jm - Contratista Rotafar	ADMINISTRACION	100	Mejorar el orden y limpie	7312678 Jorge Choque Velazquez	Ciudad	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0435	RENTAFER CONTRA	22/10/2021	10:30:42	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO: COMPONENTES MUJ BIE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Servicios Invertores Frisz	ADMINISTRACION	100	SEGUIR CON ESTA BUENAS PRACTICAS	Glenn Tapia Gallardo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0474	RENTAFER CONTRA	22/10/2021	09:00:00	NO	OSERV/ BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REALI ACTO SUBESTAND/ SE ENCONTRÓ EXTINTOR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Maj	ADMINISTRACION	100	INSPECCION DE EXTINTORES, ORDEN Y LI	Josue Elmer Beca Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL210-0488	RENTAFER CONTRA	23/10/2021	06:30:00	NO	OSERV/ MEDIO	PENDIENTE											

10.9. Base de datos noviembre 2021

Tabla 46. Reportes realizados en octubre 2021

RESUMEN DE OBSERVACIONES PREVENTIVAS																	Acontece				
CODIGO	UNIDAD/PROYECTO	FECHA	HORA	ES PARE?	CLASE	NIVEL RIESGO	ESTADO	OCURRENCIA	TIPO OCURRENCIA	DETALLE OBSERVACION	SISTEMA	TIPO UBICACION	UBICACION	IDENTIFICACION	REPORTANTE	AREA	AVANCE (% TAREA)	IDENTIFICACION	RESPONSABLE	PERTENECE A	ORIGEN
HL2111-00131	RENTAFER TALLER	2/10/2021	08:35:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC	CONDICIÓN SUBEST	QUE PASO? CAJA DE PASO SIN TAPA (CONEXIONES ELÉCTRICAS A LA INTERFERENCIA DONDE OCURRIÓ?)	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		RAUL FILIBERTO PORRAS GU	ADMINISTRACIÓN.		100	COLOCAR TAPA RESPECTIVA, A LA CAJA	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-00270	RENTAFER TALLER	3/10/2021	08:47:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST	¡BURTOR DE ACEITE SA!	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		ANGELO GREGORY ZAMUDIO	ADMINISTRACIÓN.		100	SE RECOMIENDA LA EVALUACION Y/O CAI	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-00320	RENTAFER TALLER	3/10/2021	14:43:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	FORA DE TRABAJO TENDI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		PERCY OSWALDO SOBIAHO	ADMINISTRACIÓN.		100	DEBERIOS GUARDAR NUESTRA ROPA DI	Roberto Carlos Santi Custafeds	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-00324	RENTAFER TALLER	3/10/2021	14:50:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	SUPERFICIES RESBAL	CONDICIÓN SUBEST	EN EL PASADIZO DEL ALM	Seguridad	Superficie	VIAS Y ACCESOS PEATONALES		ANDRES DALBERTO GAMAF	ADMINISTRACIÓN.		100	REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA ZONA AFEX	Roberto Carlos Santi Custafeds	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-00327	RENTAFER TALLER	3/10/2021	15:27:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE OBSERVA LA HERRAMIENTA PARA INSTALAR EXCÉNTRICAS DE ROLA TIRADA EN EL PISO.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Miguel Angel Consejo Burnado	ADMINISTRACIÓN.		100	CONCIENTIZAR AL PERSONAL QUE DESPI	Jesús Elmer Bisco Trujillo		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-00334	RENTAFER TALLER	3/10/2021	15:28:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	QUE ENCONTRÓ, EN LA BA (QUE PASO? SE OBSERVA BANIA DE LAVADO DE EQUIPOS FALTA DE ORDEN Y LI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		ANTHONY GIOVANNY VASQUI	ADMINISTRACIÓN.		100	ALMACENAR SOPORTE EN UN LUGAR GR	Roberto Carlos Santi Custafeds	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-00426	RENTAFER TALLER	4/10/2021	08:21:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	LIMPIEZA (¿QUE LO HIZO? - ¿PROVEEDOR DE LAVADO (¿CÓMO SUCEDIÓ? -	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		SALOMON LIMAY BRICEÑO	ADMINISTRACIÓN.		100	REALIZAR ORDEN Y LIMPIEZA. SE CONVI	Jesús Elmer Bisco Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-00455	RENTAFER TALLER	4/10/2021	10:54:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL AREA DE RYD PRESEN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Jerson Alfredo Heaman Rivera	ADMINISTRACIÓN.		100	REALIZAR EL CORRECTO APLAMIENTO I	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-00495	RENTAFER TALLER	4/10/2021	13:07:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE SERVICIOS	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 04 -15:2021 A LAS 1 (04-11-2021 14:22 PM EN EL BAÑO DE TECHOS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		KEMEDY PALOMBO ROSALE	ADMINISTRACIÓN.		100	ANCLAR NUEVAMENTE CONTARUGOS	Ivana Ruiz Torres Mori	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-00498	RENTAFER TALLER	4/10/2021	14:20:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE SERVICIOS	CONDICIÓN SUBEST	LA DUCHA #1 ESTÁ ROTA / DESPRENDIDA. REEMPLAZAR Y/O	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		ROBERT IVAN SARAVIA OCAMP	ADMINISTRACIÓN.		100	REEMPLAZAR LA DUCHA # 1	ROBERT IVAN SARAVIA OCAMP	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-00493	RENTAFER TALLER	4/10/2021	14:20:48	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	HOY (¿QUIÉN SERIO LAS BUENAS PRACTICAS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Carlos Diagoz Chacón Grabi	ADMINISTRACIÓN.		100	Realizar orden y limpieza.	Roberto Carlos Santi Custafeds		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-00512	RENTAFER TALLER	4/10/2021	15:23:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	EL TECNICO ROBERT SAF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Rafael Porca Vargas	ADMINISTRACIÓN.		100	SEGUIR MANTENIENDO ESAS BUENAS PR	ROBERT IVAN SARAVIA OCAMP	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-00518	RENTAFER TALLER	4/10/2021	15:38:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	TECNICO REALIZA SUE LA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Nelson Elias Ramirez Santos	ADMINISTRACIÓN.		100	BUENAS PRACTICAS A SEGUIR	Roberto Carlos Santi Custafeds	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-00521	RENTAFER TALLER	4/10/2021	15:39:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	SE LE HACE RECONOCIM	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Vili Ederson Cuevas Gargate	ADMINISTRACIÓN.		100	SIEMPRE ESTÁ PENDIENTE DE LA SEGUR	Samuel Enrique Medias Jimenez	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-00522	RENTAFER TALLER	4/10/2021	15:44:27	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST	DUCHAS DE VESTUARIOS (¿SE OBSERVAN MESAS DEL COMEDOR QUE NO TIENEN LOS SUELTADORES (GANCHOS) PARA COLOCAR LAS MASCARILLAS. SE REQUIERE DESPRENDIMIENTO DE GOMA DE LA RUEDA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Paul Nubier Lozada Lozoya	ADMINISTRACIÓN.		100	COORDINAR EL CAMBIO DE LAS DUCHAS	Jimmy Roberto Rosadio Francis		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-00524	RENTAFER TALLER	4/10/2021	15:55:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST	CONDICIÓN SUBEST	Seguridad	Superficie	COMEDOR		Luis Carlos Muñoz Gutierrez	ADMINISTRACIÓN.		100	IMPLEMENTAR EN ALGUNAS MESAS LOS	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-00526	RENTAFER TALLER	4/10/2021	16:03:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST	COCHE DE HERRAMIENTA. COCHE SE ENCUENTRA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		PEDRO DE LA CRUZ PHUE	ADMINISTRACIÓN.		100	REEMPLAZAR Y/O REPARAR RUEDAS.	Roberto Carlos Santi Custafeds	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-00610	RENTAFER TALLER	5/10/2021	08:23:00	NO	OBSERV/ ALTO	CERRADO	APLAMIENTO INEST	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 05/10/2021 SE OBS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACIÓN.		100	SE INFORMO AL SUPERVISOR ROBERTO	Roberto Carlos Santi Custafeds	Ferropos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS

HL2111-01364	RENTAFERTALLER	3/11/2021	08:45:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC	CONDICIÓN SUBEST	¿CÓMO SUCEDIÓ? CAJA DE PASO SIN ASEGURAR Y DÓNDE EN LA ZONA DE TACOS Y PALLETES CUANDO? EL 27 DE OCTUBRE SE REALIZÓ EL COCHE EN PUERTA A DEL A SE OBSERVA BANGUEA Y LATA DE PINTURA DEJADA EN EL ÁREA DE ACETE USADOS. SE DESCONOCE QUIEN LO HIZO. AL PARECER OCURRIÓ EN ESTOS DÍAS.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RAUL FILIBERTO PORRAS O/ ADMINISTRACIÓN.	100	CUBRIR AGUERO SUPERIOR Y COLOCAR	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-01368	RENTAFERTALLER	3/11/2021	08:10:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	¿CÓMO SUCEDIÓ? SE ENCONTRÓ EN EL ÁRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nelson Elias Ramirez Sotelo ADMINISTRACIÓN.	100	DESECHAR O COLOCAR LOS RESIDUOS E	Acser Elmer Bscs Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-01441	RENTAFERTALLER	3/11/2021	14:10:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	¿CÓMO SUCEDIÓ? SE OBSERVA BANGUEA Y LATA DE PINTURA DEJADA EN EL ÁREA DE ACETE USADOS. SE DESCONOCE QUIEN LO HIZO. AL PARECER OCURRIÓ EN ESTOS DÍAS.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Miguel Angel Consejo Bernalde ADMINISTRACIÓN.	100	SEGUIR CONCIENTIZANDO AL PERSONAL	Acser Elmer Bscs Trujillo		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-01443	RENTAFERTALLER	3/11/2021	13:09:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	SUPERFICIES PUNZAN	CONDICIÓN SUBEST	EN LA BARRA 803 SE ENCI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANGELO GREGORY ZAMUDIO ADMINISTRACIÓN.	100	COORDINAR PARA EL DESECHO DE LAS T	Acser Elmer Bscs Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-01435	RENTAFERTALLER	3/11/2021	15:27:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	¿CÓMO SUCEDIÓ? SE ENCONTRÓ EN EL ÁRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANNI VASQUI ADMINISTRACIÓN.	100	UBICAR LAS GUARDAS SOBRE UNA PAR	Roberto Carlos Stasti Castañeda	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-01635	RENTAFERTALLER	10/11/2021	06:26:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC	CONDICIÓN SUBEST	¿CÓMO SUCEDIÓ? SE OBSERVA BANGUEA Y LATA DE PINTURA DEJADA EN EL ÁREA DE ACETE USADOS. SE DESCONOCE QUIEN LO HIZO. AL PARECER OCURRIÓ EN ESTOS DÍAS.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROSALE ADMINISTRACIÓN.	100	REPARAR PARANTE DE TOMACORRIEN	Ivan Rivas Torres Mori	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-01702	RENTAFERTALLER	10/11/2021	07:27:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	¿CÓMO SUCEDIÓ? SE OBSERVA BANGUEA Y LATA DE PINTURA DEJADA EN EL ÁREA DE ACETE USADOS. SE DESCONOCE QUIEN LO HIZO. AL PARECER OCURRIÓ EN ESTOS DÍAS.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICEÑO ADMINISTRACIÓN.	100	ORDENAR Y LIMPIAR LOS COMPONENTES - HERRAMIENTAS SE CONVERSO CON LOS INVOLUCRADOS SE COMPROMETERON A LEVANTAR LA OBSERVACION Y MANTENER EL	Acser Elmer Bscs Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-02111	RENTAFERTALLER	11/11/2021	13:30:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 11/11/2021 SE OBSER	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Riveros ADMINISTRACIÓN.	100	REEMPLAZAR Y/O REPARAR EL FILTRO	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-02115	RENTAFERTALLER	11/11/2021	14:04:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE VENTILACIO	CONDICIÓN SUBEST	EL TALLER DE PINTURA LE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Rafael Perez Vargas ADMINISTRACIÓN.	100	INSTALAR EXTRACTORES DE AIRE	Acser Elmer Bscs Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-02126	RENTAFERTALLER	11/11/2021	15:50:04	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	CONDICIÓN SUBEST	COMPORTAMIENTO NO Y 11 DE NOVIEMBRE A	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Carlos Diogenes Chacon Grubi ADMINISTRACIÓN.	100	Mantener la buenas prácticas y seguir trabaj	PERCY OSVALDO SORIANO BANDA		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-02132	RENTAFERTALLER	11/11/2021	14:50:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST	¿CÓMO SUCEDIÓ? INCORRECTA DE FILTRO REGULADOR Y	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Luis Carlos Muzos Gutierrez ADMINISTRACIÓN.	100	REALIZAR LA INSTALACIÓN CORRECTA C	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-02185	RENTAFERTALLER	11/11/2021	20:59:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE SERVICIOS	CONDICIÓN SUBEST	¿CÓMO SUCEDIÓ? EN EL BAÑO DE TÉCNICOS LA DUCHA #1 EST A ROTA. REEMPLAZAR Y/O REPARAR DUCHA. 11-01-¿CÓMO SUCEDIÓ? EL PISO DE LA BAÑIA DE EV. #2 EST CON HUECOS PROFUNDOS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAVIA OC/ ADMINISTRACIÓN.	100	REEMPLAZAR DUCHA #1 EN EL BAÑO DE	ROBERT IVAN SARAVIA OCAMP	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-02304	RENTAFERTALLER	12/11/2021	07:36:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST	¿CÓMO SUCEDIÓ? ¿CÓMO SUCEDIÓ? ¿CÓMO SUCEDIÓ? ¿CÓMO SUCEDIÓ?	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALGOU V/ ADMINISTRACIÓN.	100	COORDINAR CON SERVICIOS GENERALE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-02305	RENTAFERTALLER	12/11/2021	07:39:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST	EN LA ZONA DE EVALUAC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Will Ederson Cueva Gargate ADMINISTRACIÓN.	100	COORDINAR CON SERVICIOS GENERALE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-02315	RENTAFERTALLER	12/11/2021	07:55:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA DE HOY POR LA M.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANDRES DALBERTO GAMAF. ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOSIO Y SE RUSO EN UNA CAJA DE	Roberto Carlos Stasti Castañeda	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-02322	RENTAFERTALLER	3/11/2021	08:14:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	¿CÓMO SUCEDIÓ? DESORDEN EN LA BAÑIA TOLDO #10 PRESENTA DIFICULTAD PARA SU DESPLAZAMIENTO.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jerson Alfredo Heaman Riveros ADMINISTRACIÓN.	100	MANTENER LA BAÑIA LIMPIAS Y ORDEN.	Roberto Carlos Stasti Castañeda	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-02324	RENTAFERTALLER	12/11/2021	08:27:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST	¿CÓMO SUCEDIÓ? RUEDA SE ENCUENTRA DOBLADA. TOLDO #13 SE ENCUENTRA EN BARRA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PIJUE ADMINISTRACIÓN.	100	REEMPLAZAR RUEDAS DE TOLDO	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-02373	RENTAFERTALLER	12/11/2021	10:29:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	¿CÓMO SUCEDIÓ? PRENDAS PERSONALES C	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PERCY OSVALDO SORIANO ADMINISTRACIÓN.	100	SE VUELVE A RECALCAR, QUE NO SE DE	Roberto Carlos Stasti Castañeda	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-02782	RENTAFERTALLER	14/11/2021	16:35:18	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	¿CÓMO SUCEDIÓ? ATRIL EN MALA POSICIÓN.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Mar Glass ADMINISTRACIÓN.	100	Cerrado	Roberto Carlos Stasti Castañeda		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-02785	RENTAFERTALLER	14/11/2021	16:41:02	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	¿CÓMO SUCEDIÓ? OBJETOS SOBRE LA LINE.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Mar Glass ADMINISTRACIÓN.	100	Corregido	Roberto Carlos Stasti Castañeda		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-02783	RENTAFERTALLER	14/11/2021	16:52:27	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	VÍAS OBSTACULIZAD.	CONDICIÓN SUBEST	¿CÓMO SUCEDIÓ? OBSTACULO INVADIENTE	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PE.700000014	Mar Glass ADMINISTRACIÓN.	100	Colocar en su sitio y tener cuidado en donde	Acser Elmer Bscs Trujillo		OBSERVACIONES PREVENTIVAS

HL2111-03282	RENTAFERTALLER	16/11/2021	08:14:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST? SE ENCONTRÓ LINEA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Miguel Angel Consejo Bernade	ADMINISTRACIÓN.	100	CONCIENTIZAR AL PERSONAL QUE DESP	Josue Elmer Baco Trujillo		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-03296	RENTAFERTALLER	16/11/2021	08:10:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST? BAÑIA #8_FUGA DE ACE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PERCY OSWALDO SORIANO	ADMINISTRACIÓN.	100	BLOQUEAR ADECUADAMENTE LAS LINEAS HYD. CUANDO SE RETIRE COMPONENTES PARA EVITAR FUGAS Y CONTAMINACIÓN	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-03304	RENTAFERTALLER	16/11/2021	08:45:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC	CONDICIÓN SUBEST? ESTADO Y SIN EMERGENCIAS. DONDE OCURRIÓ? EN TALLER-AL COSTADO DE ALMACÉN DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RAUL FIBERTO PORRAS OL	ADMINISTRACIÓN.	100	QUE OCURRIÓ? TOMA CORRIENTE. DE MARCADOR ELECTRONICO, EN MAL	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-03630	RENTAFERTALLER	17/11/2021	08:53:53	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST? PRESENCIA DE MOHO Y H	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Paul Néstor Lozada Lozada	ADMINISTRACIÓN.	100	COORDINAR CON EL AREA DE Limpieza una mejor d	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-03934	RENTAFERTALLER	18/11/2021	07:30:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST? EL DIA 18/11/2021 A LAS 01	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROSALE	ADMINISTRACIÓN.	0	REEMPLAZAR LLAVE DE PASO DE LINEA I	Inna Rosa Torres Mori		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-03972	RENTAFERTALLER	18/11/2021	08:32:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST? DESORDEN EN LA BAÑIA ;	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANGELO GREGORY ZAMUDIO	ADMINISTRACIÓN.	100	COORDINAR CON EL TECNICO PARA QUE JOSUE	Elmer Baco Trujillo		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-03975	RENTAFERTALLER	18/11/2021	08:46:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST? BANDEJA #03 PRESENCIA PALANQUAS BANDEJA SE UBICA EN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PHUJE	ADMINISTRACIÓN.	100	SE REQUIERE EL REEMPLAZO DE BANDE	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-04141	RENTAFERTALLER	18/11/2021	08:59:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	COVID-19 FALTA DE P	CONDICIÓN SUBEST? SE REQUIERE COMPLETA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Luis Carlos Muñoz Gutierrez	ADMINISTRACIÓN.	100	COMPLETAR EL DISPENSADOR DE ALCOH	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-04142	RENTAFERTALLER	18/11/2021	15:42:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST? EL DIA 18/11/2021 SE DEBE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivers	ADMINISTRACIÓN.	100	GESTIONAR LA INSTALACION DEL ACOPL	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-04148	RENTAFERTALLER	18/11/2021	16:01:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REALI	ACTO SUBESTANDAM EN LA BAÑIA # 1 DE BSEI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANDRES DALBERTO GAMAF	ADMINISTRACIÓN.	100	DEJAR LAS BANDEJAS LIMPIAS EN LOS E	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-04438	RENTAFERTALLER	19/11/2021	12:08:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST? DIALIZADOR DE COMBUSTIBLE CON MANUEIRA DOBLADA Y DEFORMADA (¿QUE LO HIZO? ¿COMO SUCEDIÓ? ¿CUANDO SUCEDIÓ?	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALOUJI VAH	ADMINISTRACIÓN.	100	CAMBIAR LA MANGUERA DEL DIALIZAD	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-04443	RENTAFERTALLER	19/11/2021	13:33:21	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST? SE ENCONTRÓ EL CILINDR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANNY VASQUE	ADMINISTRACIÓN.	100	Limpia el derrame cercano del cilindro y repara	ROBERT IVAN SARAYIA OCAÏMPO		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-04465	RENTAFERTALLER	19/11/2021	13:33:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	EQUIPO EN MAL EST	CONDICIÓN SUBEST? MANGUERA DEL CILINDR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Josson Alfredo Human Rivers	ADMINISTRACIÓN.	100	REEMPLAZAR MANGUERA EN MAL ESTAD	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-04508	RENTAFERTALLER	19/11/2021	16:55:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	SUPERFICIES RESBAL	CONDICIÓN SUBEST? LA BAÑIA 2 EN LA ZONA C	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wili Edison Cuervo Gargate	ADMINISTRACIÓN.	0	GESTIONAR PARA REALIZAR DICHAS REP	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-04516	RENTAFERTALLER	19/11/2021	16:02:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST? PISO DE LAS BAÑIAS DE E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nelson Elias Ramirez Sotelo	ADMINISTRACIÓN.	0	VER LA POSIBILIDAD DE REPARAR EL PIS	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-05255	RENTAFERTALLER	22/11/2021	07:11:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE DUCHAS Y I	CONDICIÓN SUBEST? EN EL VESTUARIO DE TEC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAYIA OCA	ADMINISTRACIÓN.	100	REEMPLAZAR DUCHA # 1 (DUCHA ROTA)	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-05324	RENTAFERTALLER	22/11/2021	09:31:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE DUCHAS Y I	CONDICIÓN SUBEST? ¿QUE PASÓ? SE OBSERVA DUCHA NRO 1 FIS (¿QUE LO HIZO? ¿POR QUÉ? ¿COMO SUCEDIÓ? ¿CUANDO SUCEDIÓ? ¿DÓNDE SUCEDIÓ?	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRIDEÑO	ADMINISTRACIÓN.	100	REALIZAR REPARACION - INSTALACION DE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-05640	RENTAFERTALLER	23/11/2021	08:23:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST? BANDEJAS VESTIRIO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Miguel Angel Consejo Bernade	ADMINISTRACIÓN.	100	CONCIENTIZAR AL PERSONAL QUE NO D	Jimmy Roberto Rosadio Francis		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-05955	RENTAFERTALLER	24/11/2021	08:30:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST? ¿QUE OCURRIÓ? PROBADOR DE TORQUIMETRO FUERA DE SERVICIO. (¿DONDE OCURRIÓ? ¿CUANDO OCURRIÓ?	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RAUL FIBERTO PORRAS OL	ADMINISTRACIÓN.	100	REPARAR EL PROBADOR DE TORQUIMETROS. COLOCAR TABQUETA FUERA DE SERVICIO (EN EVENTOS SIMILARES	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-05957	RENTAFERTALLER	24/11/2021	07:20:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST? EN LA BAÑIA # 16 SE ENC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANDRES DALBERTO GAMAF	ADMINISTRACIÓN.	0	LINIA DE AIRE REQUIERE CAMBIO POR C	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-06001	RENTAFERTALLER	24/11/2021	08:15:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST? AL USAR EL CARRETE RE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PHUJE	ADMINISTRACIÓN.	0	SE REQUIERE LA INSTALACION DEL COME	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-06308	RENTAFERTALLER	25/11/2021	08:21:02	NO	OBSERV/ALTO	CERRADO	UTILIZAR EQUIPOS. EL	ACTO SUBESTANDAM TCELE DEL AREA DE COM	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Paul Néstor Lozada Lozada	ADMINISTRACIÓN.	100	Cambiar el rollo de 2 toneladas del area de c	Samuel Enrique Medina Jimenez		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-06357	RENTAFERTALLER	25/11/2021	10:47:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST? ACUMULACION DE COMF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nelson Elias Ramirez Sotelo	ADMINISTRACIÓN.	100	ASIGNAR PROVEEDOR PARA CULMINAR	Josue Elmer Baco Trujillo	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS

HL2111-06403	RENTAFER TALLER	25/11/2021	13:34:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA	CONDICIÓN SUBEST	¿QUÉ PASÓ? EN LA BARRA # 4 TIENE UN HUECO QUE IMPIDE MOVIERTE CON FACILIDAD ¿QUE LO HIZO? ¿COMO SUCEDIÓ? ¿CUANDO OCURRIÓ?	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRÁNSITO INTERNAS PARA VE	RENZO MARTIN MALQUI VAI	ADMINISTRACIÓN	0	COORDINAR CON SER	T312678	Jorge Choque Vásquez	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-06432	RENTAFER TALLER	25/11/2021	13:59:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRÓ EN LA BARRA # 4 QUE LA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANY VASQUEZ	ADMINISTRACIÓN	0	REALIZAR SU RESPECTIVO MANTENIMIE	Jimmy Roberto Rosadio Francia	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-06434	RENTAFER TALLER	25/11/2021	14:36:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA	CONDICIÓN SUBEST	LINEAS Y VÁLVULAS DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	WIL EDERSON CUERO GARGAS	ADMINISTRACIÓN	0	SE REQUIERE QUE SE HAGA UNA REPARA	Jimmy Roberto Rosadio Francia	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-06435	RENTAFER TALLER	25/11/2021	14:55:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 25/11/2021 A LAS 15	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO POSSALE	ADMINISTRACIÓN	0	REEMPLAZAR LA LLAVE DE PASO DE LINEA	Jose Elmer Beca Trujillo	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-06455	RENTAFER TALLER	26/11/2021	09:21:04	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST	HOY 26 DE NOVIEMBRE, SE OBSERVA EN LA BARRA # 4 QUE LA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Carlos Diego Gascón Grabi	ADMINISTRACIÓN	0	REALIZAR LA REPARACIÓN URGENTE, HE	Jimmy Roberto Rosadio Francia	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-06655	RENTAFER TALLER	26/11/2021	08:54:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST	MANGUERA DE AIRE SE ENCUENTRA CON LA VÁLVULA (ACOPLE RÁPIDO) EN MAL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Luis Carlos Mazón Gutierrez	ADMINISTRACIÓN	100	REEMPLAZAR LA VÁLVULA (ACOPLE RÁ	Jose Elmer Beca Trujillo	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-06685	RENTAFER TALLER	26/11/2021	10:07:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE OBSERVA EN BARRA #	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PERCY OSWALDO SORIANO	ADMINISTRACIÓN	100	SE DEBE BLOQUEAR ADECUADAMENTE	Jose Elmer Beca Trujillo	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-06801	RENTAFER TALLER	26/11/2021	14:25:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	BARRA DE MAESTRANZA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LINAY ZAMUDIO	ADMINISTRACIÓN	100	MANTENER ORDENAD	3 Construcciones Matificas Montana	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-06820	RENTAFER TALLER	26/11/2021	15:19:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EN EL ATEN DE SEGURIDA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANGELO GREGORY ZAMUDIO	ADMINISTRACIÓN	0	CONVERSAR CON EL PERSONAL DE TALL	Jose Elmer Beca Trujillo	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-07341	RENTAFER TALLER	26/11/2021	19:49:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	COVID-19 FALTA DE	CONDICIÓN SUBEST	EN EL VESTUARIO DE TEC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAVIA OCA	ADMINISTRACIÓN	100	REPARAR O REPARAR DISPONIBLE	Jimmy Roberto Rosadio Francia	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-08373	RENTAFER TALLER	30/11/2021	14:43:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	EL TÉCNICO REALIZA COF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jerson Alfredo Huanan Rivera	ADMINISTRACIÓN	100	SEGUIR CON LAS BUENAS PRACTICAS	Jerson Alfredo Huanan Rivera	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-08474	RENTAFER TALLER	30/11/2021	16:43:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O ECU	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 30/11/2021 SE DEBE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACIÓN	0	REPARAR LA LINEA DE AIRE COMPRES	Jose Elmer Beca Trujillo	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09056	RENTAFER SERV. C.	21/12/2021	11:04:09	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	CONDICIONES CLIMAT	CONDICIÓN SUBEST	NEBLINA EN VÍAS DE ACC	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO	JOSE ANTONIO GALVEZ VILL	ADMINISTRACIÓN	100	aplicar manejo del viento	25252102 JOSE ANTONIO GALVEZ VILLANUEVA	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09063	RENTAFER SERV. C.	21/12/2021	11:45:43	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	CONDICIONES CLIMATIC	Ambiental	Superficie	FRENTE DE TRABAJO	Edison Gonzalo Gutierrez Rubio	ADMINISTRACIÓN	100	REFUGIO, PARALIZAR LABORES.	Gilmer Tapia Galardo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09271	RENTAFER SERV. C.	31/12/2021	09:21:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO UTILIZAR BANDER	ACTO SUBESTANDAR	COTEOS DE ACCER EN EL	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGO	ADMINISTRACIÓN	100	VERIFICAR O CONSULT	7613511 Clara Palomares Pastora	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09451	RENTAFER SERV. C.	4/12/2021	10:30:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	COVID-19 FALTA DE	CONDICIÓN SUBEST	LAVADORES DE MANOS	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	CRAZY CRISTIAN JOSE HAF	ADMINISTRACIÓN	100	CONVERSAR CON LAS PERSONAS INDIC	Jose Diego Saldaña Valderrama	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09531	RENTAFER SERV. C.	4/12/2021	17:08:33	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	DISPOSITIVOS DE AISL	CONDICIÓN SUBEST	EXTINTOR DE CAMIONET	Seguridad	Superficie	VEHICULOS LIVIANOS	LUIS ALBERTO REGUENA BA	ADMINISTRACIÓN	100	se realizó la adquisición del protector y se co	Jose Paucha Bravo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09678	RENTAFER SERV. C.	5/12/2021	16:02:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	EXPOSICIÓN A PARTI	CONDICIÓN SUBEST	LA VÍA DE INGRESO AL T	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRÁNSITO INTERNAS PARA VE	SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ	ADMINISTRACIÓN	100	SE COMUNICÓ AL JEFE DE MANTENIMIE	SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09682	RENTAFER SERV. C.	5/12/2021	12:26:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	REGADO DE FRENTE DE	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	ALCIDES AJUAPUELLA MORI	ADMINISTRACIÓN	100	CONTINUAR CON BUEN	T312678 Jorge Choque Vásquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09789	RENTAFER SERV. C.	4/11/2021	08:00:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	EL COMPANERO VIVER VASQUEZ - EMPRESA FRIAS, CUMPLE CON LA NORMA TECNICA DE CONSTRUCCION G50 - ANEXO E APLICANDO LA INSPECCION (ESTADO O CONDICION) Y ENCONTRADO (CODIGO DE COLORES DE	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	HERCILIO OSCAR OLORTEGU	ADMINISTRACIÓN	100	SEGUIR CUMPLIENDO LAS BUENAS PRAC	HERCILIO OSCAR OLORTEGU PE	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09801	RENTAFER SERV. C.	1/11/2021	00:49:36	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRÓ UN LLENTE	Seguridad	Superficie	OFICINAS	72123410	Jose Pierre Abbato Rodriguez	ADMINISTRACIÓN	100	se procedio a desoccar e	T2123410 Jose Pierre Abbato Rodriguez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2111-09830	RENTAFER SERV. C.	6/11/2021	08:17:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	CONDICIONES CLIMAT	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 4 DE NOVIEMBRE	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	Arlan Emerson Daizpe Muzic	ADMINISTRACIÓN	100	CLIMA ADVERSO INSC	T312678 Jorge Choque Vásquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09878	RENTAFER SERV. C.	3/11/2021	15:41:56	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EN LA VÍA DE ACCESO AL	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ	ADMINISTRACIÓN	100	Se realizó el recibo del tacho de madera y disp	SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ ROMERO	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09884	RENTAFER SERV. C.	10/11/2021	11:11:11	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	SUPERFICIES RESBAL	CONDICIÓN SUBEST	ACCESO DE MINA FISURA	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRÁNSITO	JOSE ANTONIO GALVEZ VILL	ADMINISTRACIÓN	100	no transitar por zonas signitadas o llenas	Ronald Roberto Rojas Talavera	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09820	RENTAFER SERV. C.	4/11/2021	09:30:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRÓ CAJA DE	Ambiental	Superficie	OFICINAS	SALVADOR AVELINO TERAN	ADMINISTRACIÓN	100	LAS CAJAS Y RESIDUOS DE CARTON SE E	Jose Paucha Bravo	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09263	RENTAFER SERV. C.	11/11/2021	14:36:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE SEÑALIZAC	CONDICIÓN SUBEST	TRABER AZUL EN ZONA C	Seguridad	Superficie	PARGUE DE EQUIPOS	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGO	ADMINISTRACIÓN	100	CONVERSAR CON LOS PROVEEDORES A	Jimmy Roberto Rosadio Francia	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09245	RENTAFER SERV. C.	11/11/2021	15:36:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	PERSONAL DE SOLDADU	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ALCIDES AJUAPUELLA MORI	ADMINISTRACIÓN	100	SEGUIR REALIZANDO CI	T312678 Jorge Choque Vásquez	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09283	RENTAFER SERV. C.	11/11/2021	20:50:05	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	PREPARACION DE DESPA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Edison Gonzalo Gutierrez Rubio	ADMINISTRACIÓN	100	CONTINUAR BUENAS PRACTICAS.	Gilmer Tapia Galardo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09293	RENTAFER SERV. C.	11/11/2021	23:04:08	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	BOTELLAS DE GASEREA	Seguridad	Superficie	OFICINAS	LUIS ALBERTO REGUENA BA	ADMINISTRACIÓN	100	Ordenar zona de trabajo en oficina.	LUIS ALBERTO REGUENA BARRAZUELA	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09240	RENTAFER SERV. C.	12/11/2021	09:10:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	SUPERFICIES RESBAL	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 8 DE NOVIEMBRE	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRÁNSITO INTERNAS PARA VE	Arlan Emerson Daizpe Muzic	ADMINISTRACIÓN	100	EL DIA 8 DE NOVIEMBRE EMPEZO A LLOV	Arlan Emerson Daizpe Muzic	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09252	RENTAFER SERV. C.	12/11/2021	09:19:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE SERVICIOS	CONDICIÓN SUBEST	FUGA DE AGUA POR LA VÁLVULA Y AGUA NO PASA LLENANDO Y REBALSANDO EL AGUA.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	CRAZY CRISTIAN JOSE HAF	ADMINISTRACIÓN	100	REALIZAR LA COORDINACIÓN CON LOS E	Jimmy Roberto Rosadio Francia	Ferreiros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2111-09276	RENTAFER SERV. C.	12/11/2021	10:08:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	USAR EPP EN MAL ES	ACTO SUBESTANDAR	EL TÉCNICO MECANICO C	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	EDSON CORONADO FERNA	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMENDÓ AL TÉCNICO CAMBIAR EL EPP RECOMENDADO (QUANTES) EL TÉCNICO SE COMPROMETIÓ A CAMBIAR LOS	Jose Diego Saldaña Valderrama	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	

HL211-03321	RENT AFER SERV. C.	16/11/2021	08:00:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO EL COMPAÑERO NELSON	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	HERCILIO OSCAR OLORTEGUÍ ADMINISTRACIÓN.	100	SEGUIR MANTENIENDO LAS BUENAS PR	HERCILIO OSCAR OLORTEGUÍ PE	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-04322	RENT AFER SERV. C.	16/11/2021	09:24:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	EXPOSICIÓN A PARTIR CONDICIÓN SUBESTÁ PARTICULAS SUSPENDID.	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PEATONALES	Alejo Emerson Ortega Meza ADMINISTRACIÓN.	100	SE OBSERVA MUCHO F	T312678	Jorge Choque Velásquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-04323	RENT AFER SERV. C.	16/11/2021	16:15:50	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	NO SEGRAGAR LOS PI ACTO SUBESTANDAF SE OBSERVA QUE EL PER	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ ADMINISTRACIÓN.	100	SE MENCIONA AL SUPERVISOR DE ÚRSO MANTENIMIENTO SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ ROMERO			Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-04325	RENT AFER SERV. C.	16/11/2021	22:26:30	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	VEHICULOS EN MAL E CONDICION SUBESTÁ LA ALARMA DE ALERTA E	Seguridad	Superficie	VEHICULOS LIVIANOS P72179410	Juan Pierre Abanto Rodriguez ADMINISTRACIÓN.	100	coordinar con el proveedor de la camioneta a Juan Puyales Bravo			Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-04385	RENT AFER SERV. C.	16/11/2021	15:56:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	COVID-19 NO MANTEN ACTO SUBESTANDAF EN EL GRUPO DE ABASTEC	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	EDSON CORONADO FERMAN ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA A LOS CONDUCTORES DE CAMIONETA Y BUSES REPETIR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL QUE ES 15M COMO MÍNIMO, PARA	José Diego Saldaña Valderrama	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-04410	RENT AFER SERV. C.	16/11/2021	10:35:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	CONDICIONES CLIMAT CONDICION SUBESTÁ CALOR SEVERO DURAMT	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	ALCIDES AJUAPULLCA MORI ADMINISTRACIÓN.	100	EN CASOS DE EXCESIV	T312678	Jorge Choque Velásquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-04416	RENT AFER SERV. C.	19/11/2021	11:43:27	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ PARRUELA AZUL EN GAR	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PEATONALES	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGG ADMINISTRACIÓN.	100	Guardar cuando no se usa o usar la cantidad d	Jimmy Roberto Rosadio Francia	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-04519	RENT AFER SERV. C.	17/11/2021	16:16:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO L LUVIAS CONSISTENTES EN	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	YIMMY CLEMENTE ASTUYA ADMINISTRACIÓN.	100	SE APLICÓ MANEJO DEFENSIVO Y USO DE	Rosald Roberto Rojas Talavera	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-04717	RENT AFER SERV. C.	20/11/2021	11:44:03	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	CONDICIONES CLIMAT CONDICION SUBESTÁ CONDICIONES CLIMATIC/	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	Edison Gerson Gutierrez Robio ADMINISTRACIÓN.	100	MANEJO A LA DEFENSIVA.	Gilmer Tapia Gallardo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06561	RENT AFER SERV. C.	19/11/2021	07:30:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	CONTENEDOR DE RES CONDICION SUBESTÁ SE ENCONTRÓ EL TACHO	Ambiental	Superficie	OFICINAS	SALVADOR AVELINO TERAN ADMINISTRACIÓN.	0	SE DEBE CAMBIAR EL TACHO DE RESIDU	Garato Romaine Cordova	Ferrogas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-09344	RENT AFER SERV. C.	24/11/2021	08:07:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO APLICAR LOS TRES ACTO SUBESTANDAF EL TÉCNICO DE JUC-BIS IN	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	EDSON CORONADO FERMAN ADMINISTRACIÓN.	100	AL TÉCNICO APLICAR LOS TRES PUNTOS DE APOYO, PARA EVITAR LESIONES PERSONALES.	José Diego Saldaña Valderrama	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06400	RENT AFER SERV. C.	25/11/2021	14:02:19	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ LA VÍA DE ACCESO AL AF	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDÓ realizar orden y limpieza en la	SEBASTIAN ESTEBAN VASQUEZ ROMERO	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06438	RENT AFER SERV. C.	25/11/2021	07:41:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	EXPOSICIÓN A PARTIR CONDICION SUBESTÁ POLLICION EN EL MEDIO A	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	Alejo Emerson Ortega Meza ADMINISTRACIÓN.	100	HAY MUCHAS POLLIC	T312678	Jorge Choque Velásquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-06445	RENT AFER SERV. C.	26/11/2021	09:01:49	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	CONDICIONES CLIMAT CONDICION SUBESTÁ TOMAR SUS PRECAUCION	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	Juan Pierre Abanto Rodriguez ADMINISTRACIÓN.	100	darle la informacion a todo el personal que	José Diego Saldaña Valderrama	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06643	RENT AFER SERV. C.	26/11/2021	10:31:26	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	VEHICULOS EN MAL E CONDICION SUBESTÁ ACCIDENTES DE TRANSIT	Seguridad	Superficie	VEHICULOS LIVIANOS	ALEX JUNIOR ARAUCO SEGG ADMINISTRACIÓN.	0	Manejo defensivo.	T312678	Jorge Choque Velásquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-06735	RENT AFER SERV. C.	26/11/2021	08:00:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	EPF EN MAL ESTADO CONDICION SUBESTÁ SE OBSERVO MAL ESTADO	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	HERCILIO OSCAR OLORTEGUÍ ADMINISTRACIÓN.	100	SE MENCIONA AL SUPERVISOR RESPON	Gilmer Tapia Gallardo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06768	RENT AFER SERV. C.	26/11/2021	14:40:29	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	VÍAS OBSTACULIZADA CONDICION SUBESTÁ MANITO DE VÍAS EN LA F	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	ALCIDES AJUAPULLCA MORI ADMINISTRACIÓN.	0	Manejo defensivo, mane	T312678	Jorge Choque Velásquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-07118	RENT AFER SERV. C.	23/11/2021	13:46:00	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO TALLER DEL CLIENTE CON	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM 42572173	YIMMY CLEMENTE ASTUYA ADMINISTRACIÓN.	0	SE REPOROTÓ AL CLIENTE SUPERVISOR DI	Rosald Roberto Rojas Talavera	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-07122	RENT AFER SERV. C.	24/11/2021	10:54:00	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ESCALERA CONDICION SUBESTÁ SE REPOROTÓ PELIGROSOS	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	YIMMY CLEMENTE ASTUYA ADMINISTRACIÓN.	0	SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE LOS FELDAN	Rosald Roberto Rojas Talavera	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-07134	RENT AFER SERV. C.	27/11/2021	05:30:00	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO MUEBLA Y GRANDEO CON	Ambiental	Superficie	VÍAS DE TRANSITO IN 42572173	YIMMY CLEMENTE ASTUYA ADMINISTRACIÓN.	0	SE APLICÓ CALEFACCIÓN A LA PARRA BR	Rosald Roberto Rojas Talavera	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-07533	RENT AFER SERV. C.	29/11/2021	10:24:05	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO REALIZACION DE CAT INS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM 00045014	Edison Gerson Gutierrez Robio ADMINISTRACIÓN.	0	Continuar con inspeccion.	Gilmer Tapia Gallardo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06398	RENT AFER ADMINI	3/11/2021	15:48:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAF SE ENCONTRÓ EL DIA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM 7615351	Clara Palomino Pariona ADMINISTRACIÓN.	100	SE ENCONTRÓ UN EXTINTOR FUERA DE	Josue Elmer Bacs Trujillo	Ferrogas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06340	RENT AFER ADMINI	3/11/2021	15:56:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAF SE ENCONTRÓ EL DIA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIM 7615351	Clara Palomino Pariona ADMINISTRACIÓN.	100	SE ENCONTRÓ UN TACHO DE BASURA F	Josue Elmer Bacs Trujillo	Ferrogas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06347	RENT AFER ADMINI	3/11/2021	16:16:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAF SE ENCONTRÓ EL DIA DE	Seguridad	Superficie	OFICINAS	7615351	Clara Palomino Pariona ADMINISTRACIÓN.	100	SE ENCONTRÓ EL DIA DE HOY EN LA OFIC	Josue Elmer Bacs Trujillo	Ferrogas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-06411	RENT AFER ADMINI	4/11/2021	07:34:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ HOY A LAS 07:00 AM EN EL B	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Samuel Enrique Medina Jimenez ADMINISTRACIÓN.	100	VERIFICAR SI ESTA FILTRANDO AGUA DE	Josue Elmer Bacs Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06423	RENT AFER ADMINI	4/11/2021	07:50:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ HOY A LAS 07:00 AM EN E	Seguridad	Superficie	HABITACIONES Y ZONAS DE ESPARCIM	Josue Luis Ayala Bazzari ADMINISTRACIÓN.	100	VERIFICAR SI HAY FILTRACIONES DE AG	Josue Elmer Bacs Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06430	RENT AFER ADMINI	4/11/2021	10:33:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAF SE ENCONTRÓ EL DIA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Marco Bustamante Garcia ADMINISTRACIÓN.	100	REPONER LABON AL DISPENSADOR	Josue Elmer Bacs Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06438	RENT AFER ADMINI	4/11/2021	07:52:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	LEVANTAR CARGAS ACTO SUBESTANDAF EL DIA DE HOY LUNES 09/	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRANSITO IN 42569169	Juan Paredes Osorio ADMINISTRACIÓN.	0	SE RECOMIENDA USAR	3915778	Christophe Hemberger Da La Cruz	Ferrogas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-06492	RENT AFER ADMINI	11/11/2021	12:38:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ SE OBSERVO POR EL ARE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JEYSSON DIEGO GORRILLA H ADMINISTRACIÓN.	0	COORDINAR EL DESECHO DE LOS RESIDU	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferrogas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06214	RENT AFER ADMINI	11/11/2021	13:56:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	USAR HERRAMIENTA ACTO SUBESTANDAF SE ENCONTRÓ LA CARRIE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Marco Bustamante Garcia ADMINISTRACIÓN.	100	HACER LA INDICACION A LOS TECNICOS	Roberto Cuervo Saenz Cuzatocós	Ferrogas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06237	RENT AFER ADMINI	12/11/2021	07:30:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ HOY A LAS 7:30 DE LA MAÑ	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Josue Luis Ayala Bazzari ADMINISTRACIÓN.	100	LAS PARRUELAS CON COMPONENTES SE	Josue Elmer Bacs Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06265	RENT AFER ADMINI	12/11/2021	07:40:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ HOY A LAS 7:00 DE LA MA	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Josue Luis Ayala Bazzari ADMINISTRACIÓN.	0	LOS EXTINTORES QUE YA NO SIRVEN DE	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferrogas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06246	RENT AFER ADMINI	12/11/2021	13:25:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ESCALERA CONDICION SUBESTÁ EL DIA DE HOY A LAS 09:3	Seguridad	Superficie	PARRQUEO DE EQUIPOS	Samy Arnold Maccoco Dha ADMINISTRACIÓN.	0	SE RECOMIENDA HACER UN RETORNO DE	Marcial Lopez	Ferrogas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06240	RENT AFER ADMINI	3/11/2021	15:00:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	ALMACENAR INADEC ACTO SUBESTANDAF EL DIA VIERNES A LAS 15	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PE 42368369	Juan Paredes Osorio ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA A LOS PROVEEDORES E	Josue Elmer Bacs Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-03378	RENT AFER ADMINI	16/11/2021	14:26:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORTAMIENTO E DIA DE HOY 16/11/2021	Ambiental	Superficie	PARRQUEO DE VEHICU 42369169	Juan Paredes Osorio ADMINISTRACIÓN.	100	SE LES RECOMIENDA APAGAR LA LUZ PA	Marcial Lopez	Ferrogas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-04346	RENT AFER ADMINI	17/11/2021	14:17:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAF SE ENCONTRÓ UN TACHO	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Marco Bustamante Garcia ADMINISTRACIÓN.	0	SEÑALAR EL AREA E IDENTIFICAR EL T	Josue Elmer Bacs Trujillo	Ferrogas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-04036	RENT AFER ADMINI	19/11/2021	13:26:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAF SE ENCONTRÓ EL DISPEN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Marco Bustamante Garcia ADMINISTRACIÓN.	0	REPARAR Y ABASTECER EL DISPENSAD	Marco Bustamante Garcia	Ferrogas	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	

HL211-04505	RENTAFER ADMINI	19/11/2021	15:37:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST	SE OBSERVO EN EL AREA DE PIC UNA BASE DE METAL QUE SE ESTA GOLPEADO ¿SE OBSERVO ? AREA PIC ¿QUE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JEYSSON DIEGO ZORRILLA H	ADMINISTRACIÓN.	0	COORDINAR CON UN PROVEEDOR PARA	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06263	RENTAFER ADMINI	22/11/2021	07:17:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE LUMINANCIA	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA DE HOY LUNES 22/	Seguridad	Superficie	OFICINAS	742369163	Juan Paredes Osorio	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA CAMBIAR PARA TENER	Marcial Lopez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-06340	RENTAFER ADMINI	4/11/2021	09:43:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	¿QUE PASO? SE OBSERVO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JEYSSON DIEGO ZORRILLA H	ADMINISTRACIÓN.	100	RETRAS LOS CONOS, REFLECTORES Y C	Samuel Enrique Medias Jimenez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06425	RENTAFER ADMINI	25/11/2021	15:32:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EN LA MAÑANA EN LA TA	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	José Luis Ayala Bucuet	ADMINISTRACIÓN.	0	GESTIONAR CON UN TERCERO EL COMIT	Samuel Enrique Medias Jimenez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06443	RENTAFER ADMINI	25/11/2021	15:20:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA DE HOY 25/11/2021	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	Samy Arnold Moseca Diaz	ADMINISTRACIÓN.	0	SE RECOMIENDA HACER EL MANTENIMI	Josue Elnor Bacc Trujillo	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06455	RENTAFER ADMINI	25/11/2021	15:27:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRO EL DIA DE	Ambiental	Superficie	OFICINAS	76193511	Clara Palomino Pariona	ADMINISTRACIÓN.	100	REPARAR EL DISEREN	76193511 Clara Palomino Pariona	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-06458	RENTAFER ADMINI	25/11/2021	15:41:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBESTANDA	SE ENCONTRO EL DIA DE	Seguridad	Superficie	OFICINAS	76193511	Clara Palomino Pariona	ADMINISTRACIÓN.	100	COLOCAR GRAPAS O SUELTADOR A LOS	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-06459	RENTAFER ADMINI	25/11/2021	15:42:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE OBSERVO EN EL AREA DE VESTUARIO CASCOS, CAJAS DE BOTAS Y SANDALIAS ¿QUE LE HIZO? NO SE SABE ¿DONDE SUCEDE? EN EL VESTUARIO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JEYSSON DIEGO ZORRILLA H	ADMINISTRACIÓN.	100	QUE COLOQUEN SUS COSAS PERSONAL	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06533	RENTAFER ADMINI	29/11/2021	14:40:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA LUNES 29/11/2021	Seguridad	Superficie	OFICINAS	743369163	Juan Paredes Osorio	ADMINISTRACIÓN.	0	SE RECOMIENDA HACER UN MANTENIMI	Marcial Lopez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-06091	RENTAFER CONTRA	1/11/2021	09:17:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	REALIZAR TRABAJOS	ACTO SUBESTANDA	EL DIA 1 DE NOVIEMBRE 2	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONE	Ama Mequegniat	ADMINISTRACIÓN.	100	COLOCAR LOS TACOS DE SEGURIDAD EN	Bojana Noe Valle Palpa	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-00662	RENTAFER CONTRA	1/11/2021	10:30:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	INGRESAR AL AREA D	ACTO SUBESTANDA	EL DIA 1 DE NOVIEMBRE 2	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONE	Ama Mequegniat	ADMINISTRACIÓN.	100	NO HACER USO DE EQUIPOS EN MANTEN	Bojana Noe Valle Palpa	Clauste	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-00663	RENTAFER CONTRA	1/11/2021	11:42:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	ABANDONAR LA CAB	ACTO SUBESTANDA	EL DIA 1 DE NOVIEMBRE 2	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONE	Ama Mequegniat	ADMINISTRACIÓN.	100	AL BAJAR DE UN EQUIPO IMPORTANDO	Bojana Noe Valle Palpa	Clauste	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-00668	RENTAFER CONTRA	1/11/2021	12:21:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 01 DE NOVIEMBRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	José Melitencisco	ADMINISTRACIÓN.	100	LAS LLANTAS DEBEN ESTAR SOBRE PAR	Samuel Enrique Medias Jimenez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-00683	RENTAFER CONTRA	2/11/2021	12:50:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	MANQUERA DE AIRE SUE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Amparo	ADMINISTRACIÓN.	100	RECOGER MANQUERA Y COLOCAR EN S	Amparo	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-00693	RENTAFER CONTRA	3/11/2021	10:10:59	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	EL DIA DE HOY MERCOLE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Servicios Ineraciones Friz	ADMINISTRACIÓN.	100	QUEDA LOS ACTIVO	7516278 Jorge Choque Velozquez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-00235	RENTAFER CONTRA	3/11/2021	11:20:00	NO	OBSERV ALTO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 03/11/2021 A LAS 11	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000011	S 38m	ADMINISTRACIÓN.	100	COLOCAR EN FARHUELA LOS COMPONE	Samuel Enrique Medias Jimenez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-00302	RENTAFER CONTRA	3/11/2021	12:12:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL	ACTO SUBESTANDA	QUE PARTE DEL PERSONAL TERCERO NO ESTA CUMPLIENDO CON LOS HORARIOS DE REFRIGERIO	Seguridad	Superficie	COMEDOR	00000010	Mano Alimentos	ADMINISTRACIÓN.	100	RECORDARLE AL PERSONAL TERCERO E	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-00321	RENTAFER CONTRA	3/11/2021	15:03:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	EXPONER PARTES DE	ACTO SUBESTANDA	CON TECNIA 30/10 PERSONI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000008	Rp Diesel Snc	ADMINISTRACIÓN.	100	HACER USO CORRECTO DE LOS EPPS, PA	Gilene Tapia Gallardo	Clauste	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-00412	RENTAFER CONTRA	4/11/2021	07:40:40	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCUENTRAN COMPC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000003	Contracciones Multicor Mos	ADMINISTRACIÓN.	100	colocar los componentes sobre parrillas p	Samuel Enrique Medias Jimenez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-00420	RENTAFER CONTRA	4/11/2021	09:24:04	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ESI	CONDICIÓN SUBEST	SIENDO APROXIMADAME	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000002	Kov Equipos Snc	ADMINISTRACIÓN.	100	Se recomienda cambiar la llave por otra d	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-00444	RENTAFER CONTRA	4/11/2021	11:42:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA DE HOY A LAS 10:3	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Powerman	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA ALMACENAR LOS ACCI	Josue Elnor Bacc Trujillo	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-00449	RENTAFER CONTRA	4/11/2021	12:06:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CONDICIONES CLIMAT	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 03-11-21 A LAS 10:0	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONE	CT Mequegniat	ADMINISTRACIÓN.	100	EL VEHICULO QUE REALIZA LOS MANTEN	CT Mequegniat	Clauste	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-00472	RENTAFER CONTRA	4/11/2021	12:18:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CONDICIONES CLIMAT	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 04-11-21 A LAS 07:0	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONE	CT Mequegniat	ADMINISTRACIÓN.	100	SE COMIENZA AL ENCARGADO DEL PRO	CT Mequegniat	Clauste	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-00474	RENTAFER CONTRA	3/11/2021	19:30:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	COVID-19, NO MANTE	ACTO SUBESTANDA	EL DIA 03 DE NOVIEMBRE	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONE	Ama Mequegniat	ADMINISTRACIÓN.	100	PERSONAL DE PROYECTO ANTIMINA D	Bojana Noe Valle Palpa	Clauste	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-00478	RENTAFER CONTRA	4/11/2021	10:00:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	UTILIZAR HERRAMIE	ACTO SUBESTANDA	EL DIA 04 DE NOVIEMBRE	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONE	Ama Mequegniat	ADMINISTRACIÓN.	100	USAR HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA	Bojana Noe Valle Palpa	Clauste	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-00515	RENTAFER CONTRA	4/11/2021	15:56:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 04/11/2021 A LAS 7:	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000007	Crizac	ADMINISTRACIÓN.	100	RETRAS REFLECTORES Y CONOS DE SE	Samuel Enrique Medias Jimenez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-00519	RENTAFER CONTRA	4/11/2021	14:09:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 04/11/2021 A LAS 7:	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000007	Crizac	ADMINISTRACIÓN.	100	MOVER Y ORDENAR C	7 Crizac	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-00559	RENTAFER CONTRA	4/11/2021	23:27:06	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	AMPLIAMIENTO INE	CONDICIÓN SUBEST	AL PROMOVER LAS 20M	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000011	Widenc	ADMINISTRACIÓN.	100	trazar de acondicionar mas parrillas para q	Samuel Enrique Medias Jimenez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-00619	RENTAFER CONTRA	5/11/2021	09:04:34	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	ENT TALLER - RENTAFER E	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	75109653	Jp - Contratista Rotafar	ADMINISTRACIÓN.	100	SE PROCESA INFORME 01	7512678 Jorge Choque Velozquez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-00688	RENTAFER CONTRA	5/11/2021	09:23:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 05/11/2021 A LAS 9:	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000007	Crizac	ADMINISTRACIÓN.	100	SE PROCEDE A COMU	7 Crizac	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-00691	RENTAFER CONTRA	5/11/2021	10:46:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 5/11/2021 A LAS 10:	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000007	Vic Sionag	ADMINISTRACIÓN.	100	LIMPIAR LA BANDEJA Y ACEITE Y PERMO	Josue Elnor Bacc Trujillo	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-00701	RENTAFER CONTRA	5/11/2021	19:26:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SIENDO EL 01 DE NOVIEM	Ambiental	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONE	Tim	ADMINISTRACIÓN.	100	DICTAR CHARLAS DE ORDEN Y LIMPIEZA	Rosald Roberto Rojas Talavera	Clauste	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-00716	RENTAFER CONTRA	1/11/2021	21:16:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 6 DE NOVIEMBRE	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONE	00000005	Tesa	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA FORI	15 Tesa	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-01018	RENTAFER CONTRA	9/11/2021	09:09:06	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST	TODOS DE AREA DE EVAL	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONE	Sig Michela Snc	ADMINISTRACIÓN.	100	Supervisado	7512678 Jorge Choque Velozquez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-01033	RENTAFER CONTRA	8/11/2021	09:30:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRO UNA GATA?	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	MdJ	ADMINISTRACIÓN.	100	SE GUARDO LA GATA EN EL ESTANTE	MdJ	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-01043	RENTAFER CONTRA	9/11/2021	09:45:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRO EL COCHE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	MdJ	ADMINISTRACIÓN.	100	SE TRASLADO EL CARRITO DE BATERIAS	MdJ	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-01086	RENTAFER CONTRA	8/11/2021	14:55:43	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	NO UTILIZAR BANDEJ	ACTO SUBESTANDA	EL DIA HOY 08/11/21 EN LA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000009	Servicios Ineraciones Friz	ADMINISTRACIÓN.	100	abrir los banchos de coate	7512678 Jorge Choque Velozquez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-01415	RENTAFER CONTRA	3/11/2021	11:36:47	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	HOY 3 DE NOVIEMBRE A 1	Seguridad	Superficie	VIAS Y ACCESOS PE	00000005	Tesa	ADMINISTRACIÓN.	100	fortalecer el tema del orden con respecto a l	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-01428	RENTAFER CONTRA	3/11/2021	12:17:10	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ESI	CONDICIÓN SUBEST	SIENDO APROXIMADAME	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000002	Kov Equipos Snc	ADMINISTRACIÓN.	100	Introducción del accople rápido de aire	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-01429	RENTAFER CONTRA	3/11/2021	12:51:48	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ESI	CONDICIÓN SUBEST	SIENDO APROXIMADAME	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000002	Kov Equipos Snc	ADMINISTRACIÓN.	100	Introducción del accople rápido de aire	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-0512	RENTAFER CONTRA	3/11/2021	17:05:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 03/11/2021 A LAS 4:	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000002	Powerman	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA DEJAR LOS EXTINTORE	Josue Elnor Bacc Trujillo	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-05496	RENTAFER CONTRA	10/11/2021	09:19:52	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE PUNTOS DE	CONDICIÓN SUBEST	SIENDO A LAS 8:30 DE LA M	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000002	Kov Equipos Snc	ADMINISTRACIÓN.	100	Donar el aceite para poder dar uso al p	Roberto Carlos Santi Castañeda	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-05636	RENTAFER CONTRA	10/11/2021	07:41:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	QUITA LA EMPRESA MANA	Seguridad	Superficie	COMEDOR	00000010	Mano Alimentos	ADMINISTRACIÓN.	100	PROGRAMAR FLUMIGACION.	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS

HL211-01111	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	2047.00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: CON FECHA 03/11 DEL ME	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Rp Dised Snc	ADMINISTRACION.	100	SE PROCEDIO CON REALIZAR LA SEÑALIZ	Gilmer Tapia Gallardo	Cliente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-02124	RENT AFER CONTRA	11/11/2021	153.120	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	APLAMIENTO INESTA	CONDICION SUBEST# BAÑA A 10 PARRUELA CON	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000000	CONSTRUCCIONES MULTICASA MON	ADMINISTRACION.	100	COLOCAR SUNCHOS A LOS COMPONENT	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-02187	RENT AFER CONTRA	11/11/2021	2105.00	NO	OSERV/ALTO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# EL DIA 11/11/2021 A LAS 5	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000011	CT Miquenzuz	ADMINISTRACION.	100	REALIZAR EL ENVIO DEL DISOLVENTE DE	Gilmer Tapia Gallardo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-02211	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	1855.43	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# EL DIA 11 DE NOVIEMBRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000011	Walmec	ADMINISTRACION.	100	MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA ANTES E	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-02432	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	1744.00	NO	OSERV/ALTO	CERRADO	EXPOSER PARTE DEL	ACTO SUBESTAND# SIENDO EL DIA 10/11/2021	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000011	Tim	ADMINISTRACION.	100	PARA EVITAR ACCIDENTES, SE TIENE Q	Ronald Roberto Rojas Talavera	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-02512	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	104.000	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# EL DIA 10 DE NOVIEMBRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000012	Jmc Metalmeccanica	ADMINISTRACION.	100	TODOS LOS COMPONENTES SE DEBEN C	Samuel Enrique Medias Jimenez	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-02516	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	1855.51	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# EN TALLER REPARAR A	Ambiental	Superficie	VIAS Y ACCESOS PE73100569	Jp - Coarrolato Rostafar	ADMINISTRACION.	100	Fomentar un mejor diseo	13112678 Jorge Choque Vilasquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-02519	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	1054.90	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	NO USAR EL EPP BASI	ACTO SUBESTAND# EL DIA 10 DE NOVIEMBRE	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	000000063	Amc Hoguehinas	ADMINISTRACION.	100	Se falleta el Gineco Rider	13112678 Jorge Choque Vilasquez	Clientes	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-02528	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	080.020	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# EL DIA 10/11/2021 A LAS 3	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000000	Vc Sinaag	ADMINISTRACION.	100	UBICAR EL CILINDRO EN UN LUGAR APPR	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-02574	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	1054.90	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	NO USAR EL EPP BASI	ACTO SUBESTAND# EL DIA 10 DE NOVIEMBRE	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	000000063	Amc Hoguehinas	ADMINISTRACION.	100	EN LOS TALLERES SE DEBEN USAR LOS E	José Páquez Bravo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-02576	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	1130.00	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	REALIZAR TRABAJOS	ACTO SUBESTAND# EL DIA 10 DE NOVIEMBRE	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	000000063	Amc Hoguehinas	ADMINISTRACION.	100	SE DEBE DELIMITAR EL AREA DE TRABA	José Páquez Bravo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-02622	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	077.016	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	NO USAR EL EPP BASI	ACTO SUBESTAND# EL DIA MARTES 09/11 A LAS 3.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000013	Dilinyre Snc	ADMINISTRACION.	100	Sensibilizar al trabajador en el uso obligat	Jimmy Roberto Rosado Francis	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-02637	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	072.538	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# EL MERCOLDES 03/11 A LAS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000013	Dilinyre Snc	ADMINISTRACION.	100	Colocar los componentes de equipo sobre p	Jimmy Roberto Rosado Francis	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-02638	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	1424.00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO: CON FECHA 15/11 SE DESE	Seguridad	Superficie	Rp Dised Snc	ADMINISTRACION.	100	BUENA PRACTICA PARA EL DESARROLLO	Gilmer Tapia Gallardo	Clientes	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL211-02707	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	0839.00	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTO O EQUI	CONDICION SUBEST# SIENDO APROXIMADAME	Seguridad	Superficie	COMEDOR	000000002	Kco Equipos Snc	ADMINISTRACION.	100	Soldar soporte del busor	13112678 Jorge Choque Vilasquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-02814	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	0819.36	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# SIENDO LAS 5:15 AM SE U	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000003	CONSTRUCCIONES MULTICASA MON	ADMINISTRACION.	100	colocar los componentes sobre patinches p	Samuel Enrique Medias Jimenez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-02864	RENT AFER CONTRA	17/11/2021	1045.05	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# FALTA DE ORDEN Y LIMPI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000000	Aipeca	ADMINISTRACION.	100	Retirar al tacho y colocarlo	13112678 Jorge Choque Vilasquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-02865	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	0847.00	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# EL DIA 11/11/2021 A LAS 05	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000007	Cinco	ADMINISTRACION.	100	MANTENER BANDA LIM	13112678 Jorge Choque Vilasquez	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-02882	RENT AFER CONTRA	17/11/2021	1258.00	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	COVID-19 NO LAVARSE	ACTO SUBESTAND# EL DIA 11/11 EN HORAS FREI	Seguridad	Superficie	COMEDOR	000000010	Masa Alimentos	ADMINISTRACION.	100	INDICAR AL PERSONAL QUE DEBEN LAVAR	Jimmy Roberto Rosado Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-02916	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	0658.35	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	VIAS OBTACULIZADA	CONDICION SUBEST# SE ENCONTRÓ AL MOMEN	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	000000009	Sncp	ADMINISTRACION.	100	Solicitar el traslado del m	13112678 Jorge Choque Vilasquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-02980	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	1054.94	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTO O EQUI	CONDICION SUBEST# SE OBSERVÓ QUE EL RUC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000009	Servicios Invercosas Frías	ADMINISTRACION.	100	utilizar casco adecuado	13112678 Jorge Choque Vilasquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-04036	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	1053.00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTO O EQUI	CONDICION SUBEST# EL DIA 10/11/2021 A LAS 10	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000011	3 Sm	ADMINISTRACION.	100	DARLE D EBAJO O CAMBIAR POR UNO N	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-04267	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	234.44	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	UTILIZAR HERRAMIEN	TO SUBESTAND# EL DIA 15/11 AL PROMEDIA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000011	Walmec	ADMINISTRACION.	100	revisar que cada herramienta de uso destro	Samuel Enrique Medias Jimenez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-04551	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	1636.00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# EL DIA 10/11/2021 A LAS 09	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000011	Vc Sinaag	ADMINISTRACION.	100	COLOCAR EN FABRILERA O COLOCARLO	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-04813	RENT AFER CONTRA	10/11/2021	0830.00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBEST# EL DIA VIERNES 10/11/202	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000011	Powerman	ADMINISTRACION.	100	SE RECOMIENDA REFORZAR LA PLANCH	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-05338	RENT AFER CONTRA	22/11/2021	1620.00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE SERIALIZA	CONDICION SUBEST# EL DIA 21/11/21 A LAS 05:00	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	000000012	CT Miquenzuz	ADMINISTRACION.	100	SE COMUNICÓ AL ENCARGADO DE MAN	Gilmer Tapia Gallardo	Clientes	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-05351	RENT AFER CONTRA	22/11/2021	1145.00	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# EL DIA 22 DE NOVIEMBRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000012	Jmc Metalmeccanica	ADMINISTRACION.	100	EL AREA DEBE MANTENER EL ORDEN Y I	Poverman	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-05434	RENT AFER CONTRA	22/11/2021	1656.00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# SIENDO LAS 4:30 PM DEL	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	000000015	Tes	ADMINISTRACION.	100	SE RECOMIENDA FORTALECER EL TEMA	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-05440	RENT AFER CONTRA	22/11/2021	1660.00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# EL DI DE HOY 22 DE NOVI	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	000000015	Tes	ADMINISTRACION.	100	ALMACENAR LOS ESTIVORES EN EL LUG	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-05442	RENT AFER CONTRA	22/11/2021	1616.00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	CONTENDOR DE RESI	CONDICION SUBEST# EN EL AREA DE LAVADO,	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000015	Tes	ADMINISTRACION.	100	SE RECOMIENDA HACER LA RESTAURAC	Samuel Enrique Medias Jimenez	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-05485	RENT AFER CONTRA	23/11/2021	0344.00	NO	OSERV/MEDIO	PENDIENTE	NO REALIZAR O REALI	ACTO SUBESTAND# SIENDO EL DIA 20/11/2021	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000015	Tim	ADMINISTRACION.	100	CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE LO	Ronald Roberto Rojas Talavera	Clientes	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-05496	RENT AFER CONTRA	23/11/2021	1658.00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# SE ENCONTRÓ COMPONE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000003	CONSTRUCCIONES MULTICASA MON	ADMINISTRACION.	100	bacer el uso de paratubos para colocar los r	Samuel Enrique Medias Jimenez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-05483	RENT AFER CONTRA	20/11/2021	1651.00	NO	OSERV/ALTO	CERRADO	NO UTILIZAR BARRER	ACTO SUBESTAND# SE ENCONTRÓ PERSONAL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Mdj	ADMINISTRACION.	100	MANTENIMIENTO DE LOS TIECLES	Mdj	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-05517	RENT AFER CONTRA	20/11/2021	1635.00	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# SE ENCONTRÓ IMPLEMEN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Mdj	ADMINISTRACION.	100	APLICAR ORDEN Y LIM	23302024 Jose Riquelme Farfan Jimenez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
								SAFO TUERCA DE AGUARR											
								SEPARADOR DE AGUA DEL ADMINISTRADOR DE ACEITE											
HL211-05720	RENT AFER CONTRA	20/11/2021	0945.00	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	EQUIPOS SIN MANTEN	CONDICION SUBEST# ATENTO: BAÑA 10	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Mdj	ADMINISTRACION.	100	SE AJUSTÓ, PERO SE REQUIERE UNA VEZ	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
								UBICACION DEL ATENTO: SE INSTALÓ CORRECTAMENTE QUIEN OCASIONO EL ATENTO: SE DESCUBRIO ENCARGADO DEL AREA											
HL211-05732	RENT AFER CONTRA	22/11/2021	1625.00	NO	OSERV/MEDIO	PENDIENTE	ESTACIONAR EL VEH	ACTO SUBESTAND# SIENDO EL DIA 19/11/2021	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Tim	ADMINISTRACION.	100	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE LA AI	Ronald Roberto Rojas Talavera	Clientes	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06006	RENT AFER CONTRA	24/11/2021	0857.00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTO O EQUI	CONDICION SUBEST# SIENDO APROXIMADAME	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE VEHIC	000000002	Kco Equipos Snc	ADMINISTRACION.	100	Colocar gueto en zapichis	Roberto Carlos Sant Cruz Andía	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-06008	RENT AFER CONTRA	24/11/2021	0857.00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBEST# EL DIA 24 DE NOVIEMBRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000012	Jmc Metalmeccanica	ADMINISTRACION.	100	ASEGURAR BIEN EL LETRERO PARA EVIT	Samuel Enrique Medias Jimenez	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-06009	RENT AFER CONTRA	24/11/2021	0858.00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# EL DIA DE HOY 24/11/21 A	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000012	Vc Sinaag	ADMINISTRACION.	100	ORDENAR Y LIMPIAR EL AREA	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-06010	RENT AFER CONTRA	24/11/2021	0932.00	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBEST# EL DIA 24 DE NOVIEMBRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000012	Jmc Metalmeccanica	ADMINISTRACION.	100	LA LINEA DE AIRE DEBE CONTAR CON UR	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-06015	RENT AFER CONTRA	24/11/2021	1007.00	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE SERIALIZA	CONDICION SUBEST# APOD DE NEUMATICOS E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000003	Servicios Invercosas Frías	ADMINISTRACION.	100	ubicar en pastiches de ma	13112678 Jorge Choque Vilasquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-06017	RENT AFER CONTRA	24/11/2021	1444.58	NO	OSERV/MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# FALTA DE ORDEN Y LIMPI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000012	Aipeca	ADMINISTRACION.	100	Retirar la palaca de made	13112678 Jorge Choque Vilasquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-06186	RENT AFER CONTRA	24/11/2021	0305.00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBEST# EL DIA DE HOY 24/11/2021	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000012	Powerman	ADMINISTRACION.	100	SE RECOMIENDA HACER LA REPARACION	Jesús Elmer Bacs Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-06315	RENT AFER CONTRA	25/11/2021	0838.40	NO	OSERV/MEDIO	PENDIENTE	ABERTURAS EN PISO	CONDICION SUBEST# DIA: 25/11/2022(ELIQUAR) TA	Seguridad	Superficie	VIAS Y ACCESOS PEATONALES	Hd Miquenzuz	ADMINISTRACION.	100	REEMPLAZAR TRANSMITO DE MADERA Y I	Bohanna Nore Valle Palgo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06323	RENT AFER CONTRA	25/11/2021	1000.05	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	NO SERVICIOS PLUG IN	ACTO SUBESTAND# SE ENCONTRÓ PERSONAL PRESE	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000012	Hd Miquenzuz	ADMINISTRACION.	100	En primer instancia se re	13112678 Jorge Choque Vilasquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-06344	RENT AFER CONTRA	25/11/2021	1002.00	NO	OSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REALI	ACTO SUBESTAND# CON FECHA 24/11 PERSON	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000008	Rp Dised Snc	ADMINISTRACION.	100	REALIZAR LA LIMPIEZA CORRESPONDIE	Gilmer Tapia Gallardo	Clientes	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL211-06362	RENT AFER CONTRA	25/11/2021	1155.15	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# SE ENCONTRÓ PAPEL TOR	Seguridad	Superficie	HABITACIONES Y ZONAS DE ESPARCIMI	Sncp	ADMINISTRACION.	100	Acción inmediata: Retirar	13112678 Jorge Choque Vilasquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL211-06461	RENT AFER CONTRA	25/11/2021	1652.51	NO	OSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST# EL DIA 24-11-21 A LAS 05:00	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	000000063	Jp - Coarrolato Rostafar	ADMINISTRACION.	100	Se pide a los operarios	13112678 Jorge Choque Vilasquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS

10.10. Base de datos diciembre 2021.
Tabla 47. Reportes realizados en diciembre 2021

RESUMEN DE OBSERVACIONES PREVENTIVAS															Ateneo24						
EMPRESA: FERREYROS S.A.																					
PERIODO:																					
CODIGO	UNIDAD/PROYECTO	FECHA	HORA	ES PARE?	CLASE	NIVEL RIESGO	ESTADO	OCURRENCIA	TIPO OCURRENCIA	DETALLE OBSERVACION	SISTEMA	TIPO UBICACION	UBICACION	IDENTIFICACION	REPORTANTE	AVANCE (% TAREA)	RESPONSABLE	PERTENECE A	ORIGEN		
															NOMBRE	AREA	IDENTIFICACION	NOMBRE			
HL2112-00035	RENTAFER TALLER	1/12/2021	09:00:00	NO	OBSERVV	MEDIO	CERRADO	FALTA DE LUMINACI	CONDICION SUBEST	QUE OCURRIÓ? FALTA DE AREA: SALA DE TÉCNICOS.	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RAUL FILIBERTO PORRAS GU	ADMINISTRACION.	100	INSTALAR LUMINARIA Y EVALUAR O CAT	Jimmy Roberto Rosadio Fraics	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-00066	RENTAFER TALLER	1/12/2021	12:19:00	NO	OBSERVV	BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	OCURRIÓ? SE ENCUENTRA 3 KIT DE DERRAMES FUERA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jerson Alfredo Neuman Rivera	ADMINISTRACION.	100	UBICAR LOS KIT DE DE	73112678	Jorge Choque Yuloque	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL2112-00159	RENTAFER TALLER	2/12/2021	07:24:00	NO	OBSERVV	BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICION SUBEST	LA DIA DE HOY POR LA HA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANDRES DALBERTO GAMAF	ADMINISTRACION.	100	SE REQUIERE REPARAR EL PROBADOR C	Jimmy Roberto Rosadio Fraics	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-00168	RENTAFER TALLER	2/12/2021	09:46:57	NO	OBSERVV	MEDIO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC	CONDICION SUBEST	FLUORESCENTE DEL VESTI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Pvul Naibor Lozada Loages	ADMINISTRACION.	100	Coordinar el cambio de los fluorescentes	Jimmy Roberto Rosadio Fraics	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-00206	RENTAFER TALLER	2/12/2021	12:36:00	NO	OBSERVV	BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICION SUBEST	SE ENCONTRÓ EN EL ARE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANY VASQUI	ADMINISTRACION.	100	REALIZAR MANTENIMIENTO AL TORQUE	Jimmy Roberto Rosadio Fraics	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-00212	RENTAFER TALLER	2/12/2021	12:44:00	NO	OBSERVV	BAJO	CERRADO	COVID-19: FALTA DE I	CONDICION SUBEST	ALCOHOL EN GEL FALTAN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PERCY OSVALDO OSORIO	ADMINISTRACION.	100	HABILITAR EL ALCOHOL EN GEL NO DEBE	Jimmy Roberto Rosadio Fraics	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-00216	RENTAFER TALLER	2/12/2021	13:37:37	NO	OBSERVV	BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICION SUBEST	SURTIDOR DE ACEITE SAJ	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Pvul Naibor Lozada Loages	ADMINISTRACION.	100	coordinar la colocacion de los tapones de pr	Jimmy Roberto Rosadio Fraics	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-00220	RENTAFER TALLER	2/12/2021	14:21:00	NO	OBSERVV	BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	OCURRIÓ QUE EN LA BAH	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Miguel Angel Cornejo Bermudez	ADMINISTRACION.	100	CONCIENTIZAR A TODO EL PERSONAL GU	Jerson Elmer Baco Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-00236	RENTAFER TALLER	3/12/2021	07:35:00	NO	OBSERVV	BAJO	CERRADO	FALTA DE ESCALERA	CONDICION SUBEST	ANTIDESLIZANTES DE FIS GASTADOS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICERO	ADMINISTRACION.	100	CAMBIAR LOS ANTIDESLIZANTES DE LA E	Jimmy Roberto Rosadio Fraics	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-00238	RENTAFER TALLER	3/12/2021	07:46:00	NO	OBSERVV	MEDIO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICION SUBEST	¿QUE PASÓ? - ¿ESTO SE OMBREA POR EL CONSTANTE USO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANGELO GREGORY ZAMUDIO	ADMINISTRACION.	100	CERTIFICAR LOS SOPORTES PARA SU US	Jimmy Roberto Rosadio Fraics	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-00406	RENTAFER TALLER	3/12/2021	14:26:00	NO	OBSERVV	BAJO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC	CONDICION SUBEST	EL DÍA 02/12/2021 A LAS 1	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROSALE	ADMINISTRACION.	100	REPARAR PARANTE DOBLADO Y HABILIT	Ivan Rose Torres Mori	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-00635	RENTAFER TALLER	5/12/2021	16:52:00	NO	OBSERVV	BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBEST	¿QUE PASÓ? ESCALERA CON RUEDAS DEFECTUOSA Y NO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALQUI VAI	ADMINISTRACION.	100	COORDINAR PARA CAMBIAR LA LLANTA	Jimmy Roberto Rosadio Fraics	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-00775	RENTAFER TALLER	6/12/2021	06:24:00	NO	OBSERVV	BAJO	CERRADO	COVID-19: FALTA DE I	CONDICION SUBEST	¿QUE PASÓ? - ¿COMO SUCEDIÓ? - ¿CUANDO SUCEDIÓ? - ¿DÓNDE SUCEDIÓ?	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAVIA OC	ADMINISTRACION.	100	REEMPLAZAR DISPENSADOR DE ALCOH	ROBERT IVAN SARAVIA OCAMP	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-00815	RENTAFER TALLER	6/12/2021	07:40:00	NO	OBSERVV	BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICION SUBEST	EN EL VESTUARIO DE TEC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PHUE	ADMINISTRACION.	100	INSTALAR SEGUROS DE HORRULLA	Jimmy Roberto Rosadio Fraics	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-00832	RENTAFER TALLER	6/12/2021	09:10:00	NO	OBSERVV	BAJO	CERRADO	FALTA DE LUMINACI	CONDICION SUBEST	¿QUE PASÓ? - ¿COMO SUCEDIÓ? - ¿CUANDO SUCEDIÓ? - ¿DÓNDE SUCEDIÓ?	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Luis Carlos Muñoz Gatterer	ADMINISTRACION.	100	REEMPLAZAR EL FLUORESCENTE	Jimmy Roberto Rosadio Fraics	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-00836	RENTAFER TALLER	6/12/2021	14:05:00	NO	OBSERVV	BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	SE OBSERVA QUE EL FLU	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Patric Pérez Vargas	ADMINISTRACION.	0	ORDENAR EL AREA	JERISON DIEGO ZORRILLA HUAF	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-00935	RENTAFER TALLER	7/12/2021	07:22:00	NO	OBSERVV	BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICION SUBEST	EL DÍA DE HOY (06-12-2021)	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nelson Elias Ramirez Sokelo	ADMINISTRACION.	100	GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE REPARAR	Jimmy Roberto Rosadio Fraics	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-01018	RENTAFER TALLER	7/12/2021	10:52:44	NO	OBSERVV	MEDIO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICION SUBEST	HOY 07/12/21 SE OBSERV	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Carlos Diego Chacon Grabi	ADMINISTRACION.	100	REALIZAR LA REPARACION LO MAS PROI	Jimmy Roberto Rosadio Fraics	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-00238	RENTAFER TALLER	7/12/2021	15:25:00	NO	OBSERVV	BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O ECU	CONDICION SUBEST	EL DÍA 07/12/2021 SE OBS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACION.	100	REEMPLAZAR LA LINEA DE AIRE COMPR	Jerson Elmer Baco Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-01650	RENTAFER TALLER	6/12/2021	14:46:00	NO	OBSERVV	BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	ZONA DE CHATARRA SE E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Vili Ederosa Cuervo Gargate	ADMINISTRACION.	100	GESTIONAR CON SERVICIOS PARA DESEI	Jerson Elmer Baco Trujillo	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-01675	RENTAFER TALLER	9/12/2021	14:55:00	NO	OBSERVV	BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	SE ENCONTRÓ EN LA BAH	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANY VASQUI	ADMINISTRACION.	100	UBICAR CADA TACO Y PARIHUELA EN SI	Roberto Carlos Sami Cuzatácids	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL2112-01847	RENTAFER TALLER	10/12/2021	08:07:00	NO	OBSERVV	BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICION SUBEST	BAÑAS DE EVALUACIONES #4 SE ENCUENTRA CON PEROSTOS SOBRESANTES Y FUERA DE SERVICIO DE UNA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Nelson Elias Ramirez Sokelo	ADMINISTRACION.	100	DEJAR LAS BAÑAS CON ORDEN Y LIMPIE	Ivan Rose Torres Mori	Ferrogos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	

HL212-01857	RENTAFERTALLER	10/12/2021	09:50:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST?	¿QUE OCURRIÓ? APARICIÓN DE INSECTOS ¿DONDE OCURRIÓ? TALLER DE ELECTRICIDAD. ¿CUÁNDO SUCEDIÓ? HACE 2 DIAS SE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RAUL FILIBERTO PORRAS OL	ADMINISTRACIÓN.	100	FUMIGAR EL AREA, PARA LA DESAPARICIÓN DE "LAS MOSCAS", PARA EVITAR ENFERMEDADES. PRIORIDAD. (SE A NOTADO EL	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-01863	RENTAFERTALLER	10/12/2021	10:00:04	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ILUMINACI	CONDICIÓN SUBEST?	¿LUMINARIA DEL VESTIUL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Paul Neizer Lozada Loaysa	ADMINISTRACIÓN.	100	Cambiar luminaria o reemplazar los fluorescent	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-01867	RENTAFERTALLER	10/12/2021	09:16:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	NO SEGRREGAR LOS RI	ACTO SUBESTANDI	EN EL AREA DE DEPOSITO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANDRES DALBERTO GAMAF	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA BOTAR LOS ACEITES U	Roberto Carlos Santi Cusúñada	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-01882	RENTAFERTALLER	11/12/2021	10:21:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	EL TECNICO MANTENE SI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Josue Alfredo Herrera Rivera	ADMINISTRACIÓN.	100	SEGUIR CON LAS BUENAS PRACTICAS	Josue Alfredo Herrera Rivera	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02330	RENTAFERTALLER	13/12/2021	06:54:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST?	¿QUE PASO? PISO DE BOMBA DE EVALUACIÓN CON HUECOS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALGOU VAI	ADMINISTRACIÓN.	100	COORDINAR CON SERVICIOS GENERALE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02401	RENTAFERTALLER	13/12/2021	07:23:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST?	LA LINEA PEATONAL HACI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANGELO GREGORY ZAMUDIO	ADMINISTRACIÓN.	100	ORDENAR BAHIAS Y ACOMODAR LA PAF	Josue Elmer Bscá Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02411	RENTAFERTALLER	13/12/2021	07:33:00	NO	OBSERV/ MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST?	LAS BAHIAS 26 Y 25 ¿DONDE SUCEDIÓ? TALLER DE MANTENIMIENTO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICEÑO	ADMINISTRACIÓN.	0	INSTALAR PUNTOS DE TOMACORRIENTE	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02420	RENTAFERTALLER	13/12/2021	09:28:04	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST?	LA LINEA DE AIRE DE LA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wili Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACIÓN.	100	Se recomienda realizar la instalación del scop	Josue Elmer Bscá Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02422	RENTAFERTALLER	13/12/2021	08:32:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	SE OBSERVO AL TECNIC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Rafael Porca Vargas	ADMINISTRACIÓN.	100	SEGUIR MANTENIENDO COMPORTAMIE	Gustavo David Hidalgo Rivera	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02423	RENTAFERTALLER	13/12/2021	09:21:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	herramienta o edu	CONDICIÓN SUBEST?	FALTA EL ACOPLE RAMPK	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Luis Carlos Mejias Gutierrez	ADMINISTRACIÓN.	100	INSTALAR ACOPLE RÁPIDO DE LA LINEA	Josue Elmer Bscá Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02433	RENTAFERTALLER	13/12/2021	08:57:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	COVID-19 FALTA DE	CONDICIÓN SUBEST?	EN EL VESTUARIO DE TE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAVIA OCA	ADMINISTRACIÓN.	100	REEMPLAZAR DISPENSADOR DE ALCOH	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02434	RENTAFERTALLER	13/12/2021	10:00:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	herramienta o edu	CONDICIÓN SUBEST?	EL DIA 13/12/2021 A LAS 10	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROSALE	ADMINISTRACIÓN.	100	REEMPLAZAR LLAVE DE PASO DE LINEA	Ivan Bscá Torres Mori	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02435	RENTAFERTALLER	13/12/2021	10:04:15	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC	CONDICIÓN SUBEST?	FALTA DE ILUMINACION	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Paul Neizer Lozada Loaysa	ADMINISTRACIÓN.	100	Cambiar glo ventilador de funcionamiento de	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02443	RENTAFERTALLER	13/12/2021	10:43:02	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	herramienta o edu	CONDICIÓN SUBEST?	HOY 13/12/21 A LAS 10:43	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Carlos Diogenes Chacon Grabi	ADMINISTRACIÓN.	100	Instalar un nuevo ratonador de línea, urgente por	Josue Elmer Bscá Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02475	RENTAFERTALLER	13/12/2021	10:30:00	NO	OBSERV/ BAJO	PENDIENTE	CONDICIONES CLIMAT	CONDICIÓN SUBEST?	BAHIAS DE TRABAJO SIN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PERCY OSVALDO SORIANO	ADMINISTRACIÓN.	0	ES RECOMENDABLE A	TOS3555 Murielo Herrera	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02438	RENTAFERTALLER	13/12/2021	13:40:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST?	SE OBSERVA DE ORDEN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Miguel Angel Contreras Bustamante	ADMINISTRACIÓN.	0	CONCIERTAR AL PERSONAL PARA MANT	Josue Elmer Bscá Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02507	RENTAFERTALLER	13/12/2021	12:35:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	herramienta o edu	CONDICIÓN SUBEST?	EL DIA 13/12/2021 SE OBS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera	ADMINISTRACIÓN.	100	DRENAR EL FLUIDO DEL TANQUE DE LA L	Josue Elmer Bscá Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02516	RENTAFERTALLER	13/12/2021	13:03:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST?	COMPONENTES DESTACI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PHUJE	ADMINISTRACIÓN.	100	SE COMUNICA MANTENER EL ORDEN Y	PEDRO DE LA CRUZ PHUJE	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02785	RENTAFERTALLER	14/12/2021	09:16:07	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	herramienta o edu	CONDICIÓN SUBEST?	RUEDA DE LA SOMBRELLA SE OBSERVA EL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Paul Neizer Lozada Loaysa	ADMINISTRACIÓN.	100	COORDINAR CON EL PROVEEDOR LA FIE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-03920	RENTAFERTALLER	17/12/2021	10:03:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	herramienta o edu	CONDICIÓN SUBEST?	TRASLADO DE LA GATA HIDRAULICA, POR UNA FAJA (FAJA TEMPORAL DE MOTOR).	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEDRO DE LA CRUZ PHUJE	ADMINISTRACIÓN.	100	REEMPLAZAR FAJA (FAJA TEMPORAL)	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-05840	RENTAFERTALLER	17/12/2021	10:11:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	INSTALACIONES ELEC	CONDICIÓN SUBEST?	EL DIA DE HOY 17-12-2021	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Rafael Porca Vargas	ADMINISTRACIÓN.	100	REALIZAR UNA INSTALACION SUBTERRA	Josue Elmer Bscá Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04642	RENTAFERTALLER	20/12/2021	07:14:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST?	LA BAHIA #16 FALTA DE C	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Josue Alfredo Herrera Rivera	ADMINISTRACIÓN.	100	MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA LOS FI	Roberto Carlos Santi Cusúñada	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04684	RENTAFERTALLER	20/12/2021	09:48:40	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	SE LE HACE RECOMENDACI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Wili Ederson Cuervo Gargate	ADMINISTRACIÓN.	100	Siguir con las buenas prácticas en el trabajo	Josue Elmer Bscá Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04700	RENTAFERTALLER	20/12/2021	09:06:00	NO	OBSERV/ MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST?	EN EL AREA DE SEGRREGA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANGELO GREGORY ZAMUDIO	ADMINISTRACIÓN.	100	ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA DE SEGR	Josue Elmer Bscá Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04702	RENTAFERTALLER	20/12/2021	09:08:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST?	EN LA BAHIA #24 SE OBS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Luis Carlos Mejias Gutierrez	ADMINISTRACIÓN.	100	ORDENAR LOS COMPONENTES Y LIMPIE	Josue Elmer Bscá Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04703	RENTAFERTALLER	20/12/2021	09:14:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	herramienta o edu	CONDICIÓN SUBEST?	¿QUE PASO? SE OBSERVA CABLES DE LA BOMBA DEL SURTIDOR DE FUELO EN MAL ESTADO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICEÑO	ADMINISTRACIÓN.	100	CAMBIAR LOS CABLES REALIZAR MANTI	Josue Elmer Bscá Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04705	RENTAFERTALLER	20/12/2021	09:14:00	NO	OBSERV/ BAJO	CERRADO	herramienta o edu	CONDICIÓN SUBEST?	¿QUE PASO? SE OBSERVA CABLES DE LA BOMBA DEL SURTIDOR DE FUELO EN MAL ESTADO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICEÑO	ADMINISTRACIÓN.	100	CAMBIAR LOS CABLES REALIZAR MANTI	Josue Elmer Bscá Trujillo	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS

HL212-04176	RENTAFERTALLER	17/12/2021	09:35:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	¿QUE PASO? DEJARON LA PARRILLA DE TAJOS EN ZONA PEATONAL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALQUI VAI ADMINISTRACIÓN	100	DEFINIR ZONA DONDE COLOCAR LOS TAJOS	Jesús Elmer Basc Trujillo	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04177	RENTAFERTALLER	20/12/2021	09:42:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	COVID-19 FALTA DE	CONDICIÓN SUBEST	EN EL VESTUARIO DETEC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAVIA OC/ ADMINISTRACIÓN	100	REEMPLAZAR DISPENSADOR DE ALCOHOL LIQUIDO EN EL VESTUARIO DE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04179	RENTAFERTALLER	20/12/2021	09:37:00	NO	OBSERV ALTO	CERRADO	EXPOSICIÓN A GASES	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA DE HOY 20/12/2021	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jorge Choque Yáñez	100	CAMBIA LA FORMA DE	Jorge Choque Yáñez	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04142	RENTAFERTALLER	20/12/2021	10:04:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	OCURRE QUE SE OBSER	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Miguel Angel Conzaga Bernades	0	CONCENTRAR A TODO EL PERSONAL Q	Roberto Carlos Sant Cruz	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04175	RENTAFERTALLER	20/12/2021	10:20:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRÓ EN LA BAF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANNI VASSOU ADMINISTRACIÓN	0	UBICAR EN UN LUGAR PARA ALMACEN	Roberto Carlos Sant Cruz	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04183	RENTAFERTALLER	20/12/2021	10:52:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O EGU	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 20/12/2021 A LAS 1	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera	0	REEMPLAZAR LA LINEA DE AIRE COND	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04188	RENTAFERTALLER	20/12/2021	10:52:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O EGU	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 20/12/2021 A LAS 1	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROSALE ADMINISTRACIÓN	0	IMPLEMENTAR 2 A 3 BANDEJAS	Israa Ros Torres Mori	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04811	RENTAFERTALLER	20/12/2021	13:09:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA	CONDICIÓN SUBEST	EN EL ÁREA DE ALMACEN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANDRÉS DALBERTO GAMAF ADMINISTRACIÓN	0	SE REQUIERE PONER CAMBADO A LA PU	Roberto Carlos Sant Cruz	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04851	RENTAFERTALLER	20/12/2021	13:23:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	FELICITAR AL TECNICO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PERCY OSWALDO SORIANO ADMINISTRACIÓN	0			Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-06501	RENTAFERTALLER	24/12/2021	08:40:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	¿QUE PASO? DEJARON UN COMPONENTE AFUERA DE LA ZONA DE CHATARRA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	RENZO MARTIN MALQUI VAI ADMINISTRACIÓN	0	PEDIR LA LLAVE A LA PERSONA RESPON	Jesús Elmer Basc Trujillo	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-06644	RENTAFERTALLER	27/12/2021	11:00:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ESCALERA	CONDICIÓN SUBEST	EL DÍA 27-12-2021 A LAS 11	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	KENEDY PALOMINO ROSALE ADMINISTRACIÓN	100	REFORZAR AL PERSONAL CONTRATISTAS Y FERRETEROS LA UBICACIÓN DE ESCALERAS UNA VEZ CULMINADO SUS	Israa Ros Torres Mori	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-06655	RENTAFERTALLER	27/12/2021	12:38:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	AUSENCIA DE CONTE	CONDICIÓN SUBEST	PURGADO DE LAS 02 COMPRESORAS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	SALOMON LIMAY BRICEÑO ADMINISTRACIÓN	0	INSTALAR BANDEJA PARA REALIZAR EL	SALOMON LIMAY BRICEÑO	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-06664	RENTAFERTALLER	27/12/2021	12:55:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	COVID-19 FALTA DE	CONDICIÓN SUBEST	27-12-2021 DISPENSADOR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ROBERT IVAN SARAVIA OC/ ADMINISTRACIÓN	0	REEMPLAZAR DISPENSADOR DE ALCOH	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-06672	RENTAFERTALLER	27/12/2021	14:09:07	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O EGU	CONDICIÓN SUBEST	HOY 27/12/21 SENDO MALO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Carlos Diegozer Chacón Grabi ADMINISTRACIÓN	0	Realizar la reparación de forma inmediata ya q	Jesús Elmer Basc Trujillo	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-06836	RENTAFERTALLER	27/12/2021	07:57:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE INSUMOS	CONDICIÓN SUBEST	EN EL PASADIZO DEL YES	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Josue Alfredo Huera Rivera ADMINISTRACIÓN	0	INSTALAR EL DESINFECTADOR DE MANO	Roberto Carlos Sant Cruz	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-06832	RENTAFERTALLER	28/12/2021	08:12:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	COVID-19 FALTA DE	CONDICIÓN SUBEST	FALTA SPRAY EN DISPER	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	PERCY OSWALDO SORIANO ADMINISTRACIÓN	100	HABILITAR EL ALCOHOL EN EL DISPENSAD	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-07051	RENTAFERTALLER	28/12/2021	13:57:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRÓ EL LAVADO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	ANTHONY GIOVANNI VASSOU ADMINISTRACIÓN	0	ALMACENAR EL LAVADOR DE COMBONE	Roberto Carlos Sant Cruz	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-07062	RENTAFERTALLER	28/12/2021	16:25:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	OCURRE QUE SE OBSER	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Miguel Angel Conzaga Bernades ADMINISTRACIÓN	0	CONCENTRAR AL PERSONAL QUE DESP	Jesús Elmer Basc Trujillo	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-07074	RENTAFERTALLER	28/12/2021	14:19:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	COVID-19 FALTA DE	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 28/12/2021 16:21 HO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Gustavo David Hidalgo Rivera ADMINISTRACIÓN	0	REEMPLAZAR EL DISPENSADOR DE ALCOH	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-00255	RENTAFER SERV. C.	3/12/2021	11:21:50	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	PARRILLO DE CARBONET	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	Edison Gaspar Gutierrez Robay ADMINISTRACIÓN	100	CONTINUAR BUENAS PRACTICAS	Gilmar Tapia Gallardo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-00275	RENTAFER SERV. C.	1/12/2021	11:33:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	VÍAS OBSTACULIZAD.	CONDICIÓN SUBEST	VÍAS CON DESLIZAMIENTO	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	ALCIDES ALUAPULLA MORI ADMINISTRACIÓN	100	DURANTE EL TRASLADO SE UTILIZO ENT	ALCIDES ALUAPULLA MOROTE	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-00291	RENTAFER SERV. C.	5/12/2021	08:59:24	SI	OBSERV MEDIO	CERRADO	VÍAS OBSTACULIZAD.	CONDICIÓN SUBEST	EQUIPO MAL PARQUEAD	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	JOSE ANTONIO GALVEZ VILL ADMINISTRACIÓN	100	Se comunicó al Ing. de manito para reestable	Ronald Roberto Rojas Talavera	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-00976	RENTAFER SERV. C.	5/12/2021	14:33:56	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE KIT PARA C	CONDICIÓN SUBEST	EL KIT DE CONTROL DE DE	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	HENRY ELIAS SANTOS YALAN ADMINISTRACIÓN	100	Se coordinó con el cliente para completar el	HENRY ELIAS SANTOS YALAN	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-00971	RENTAFER SERV. C.	4/12/2021	17:51:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CONDICIONES CLIMÁ	CONDICIÓN SUBEST	MANEJANDO EN LA RUTA	Seguridad	Superficie	VÍAS DE TRÁNSITO INTERNAS PARA VE	CRAZY CRISTHIAN JOSE HAF ADMINISTRACIÓN	100	REDUCIR VELOCIDAD. APLICAR LA 4X4 EN 4H ENCAMBER FARCOS NEUMERICOS Y LUCES	José Diego Saldaña Valderrama	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-00735	RENTAFER SERV. C.	5/12/2021	23:45:05	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	CONDICIONES CLIMAT	CONDICIÓN SUBEST	LA ZONA CENTRO SE ENC	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	Juan Pierre Abanto Rodríguez ADMINISTRACIÓN	100	difundir la información al área de campo para	José Diego Saldaña Valderrama	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-00822	RENTAFER SERV. C.	5/12/2021	10:45:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	ESTACIONAR EL VEH	ACTO SUBESTANDA	PERSONAL DE TERCEROS	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE VEHICULOS MENORES	SALVADOR AVELINO TERAN ADMINISTRACIÓN	100	SE LE INDICO AL CONDUCTOR QUE LAS 3	José Diego Saldaña Valderrama	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-00835	RENTAFER SERV. C.	5/12/2021	09:00:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ILUMINACI	CONDICIÓN SUBEST	FLORECIENTE (LUMINARIA)	Seguridad	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	HERCULO OSCAR OLITEZ GU ADMINISTRACIÓN	100	REEMPLAZAR FLORECIENTE EN HALL EST	Gilmar Tapia Gallardo	Ferrocarril	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-00888	RENTAFER SERV. C.	6/12/2021	14:52:38	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI	CONDICIÓN SUBEST	EXCESIVA POLUCION (TRA)	Ambiental	Superficie	FRENTES DE TRABAJO OPERACIONES	LUIS ALBERTO REQUENA BA ADMINISTRACIÓN	100	uso de máscara de moda cura con filtros	José Pávela Bravo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS

HL212-05422	RENTAFER ADMINI	21/12/2021	16:03:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICIÓN SUBEST	¿QUE PASÓ? SE ENCONTRÓ UNOS FIERROS FUERA DEL ÁREA DE CHATARRA ¿COMO SUCEDIÓ? NO SE SABE CUANDO	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JEYSSÓN DIEGO ZORRILLA H	ADMINISTRACIÓN.	100	RETIRAR LOS FIERROS F S E INGRESARLC	Samuel Enrique Medina Jimenez			OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-05555	RENTAFER ADMINI	21/12/2021	07:24:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE SEÑALIZAC	CONDICIÓN SUBEST	LINEAS DE LAS LINEAS DE L	Seguridad	Superficie	VÍAS Y ACCESOS PEATONALES	Juan Luis Ayala Bazzari	ADMINISTRACIÓN.	0	SE DEBE CORREGIR LA UBICACION DE L	Javier Ernesto Molec Romina	Ferrosos		OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-05614	RENTAFER ADMINI	21/12/2021	08:53:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	NO REALIZAR O REALI	ACTO SUBESTANDAS	SE ENCONTRON UN RECOE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Marco Bustamante Garcia	ADMINISTRACIÓN.	0	RETRAIAR LOS OBJETOS DE LA LINEA PE	Roberto Carlos Sant CruzBada	Ferrosos		OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-05710	RENTAFER ADMINI	21/12/2021	03:57:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	OBSTACULO O ENCUEN	ACTO SUBESTANDAS	EL DIA MARTES 01/12/2020	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO	Juan Francisco Orozco	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA DEJAR EN UN LUGAR A	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferrosos		OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-07042	RENTAFER ADMINI	20/12/2021	13:25:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	NO REALIZAR O REALI	ACTO SUBESTANDAS	SE ENCONTRON UNA HERF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Marco Bustamante Garcia	ADMINISTRACIÓN.	0	VERIFICAR EL ESTADO DE LA HERRAMI	Josue Elmer Baco Trujillo	Ferrosos		OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-07095	RENTAFER ADMINI	20/12/2021	14:05:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	NO REALIZAR O REALI	ACTO SUBESTANDAS	SE ENCONTRON EL DIA DE	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE VEHICUL	Clara Palomino Pariona	ADMINISTRACIÓN.	0	SE ENCONTRON APAS DE PINES FUERA D	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrosos		OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-07103	RENTAFER ADMINI	20/12/2021	16:04:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICIÓN SUBEST	SE OBSERVO EN EL AREA	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	JEYSSÓN DIEGO ZORRILLA H	ADMINISTRACIÓN.	0	RETRAIAR LOS CASICOS O DESECHARLOS	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrosos		OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-07463	RENTAFER ADMINI	20/12/2021	16:45:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REALI	ACTO SUBESTANDAS	SE OBSERVA CHOMPAS	Ambiental	Superficie	HABITACIONES Y ZONAS DE ESPARCIRN	Juan Luis Ayala Bazzari	ADMINISTRACIÓN.	100	LAS POMPAS QUE SE HAN USADO DURANTE	Samuel Enrique Medina Jimenez	Ferrosos		OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-07510	RENTAFER ADMINI	20/12/2021	17:05:00	NO	OBSERV/MEDIO	CERRADO	APILAMIENTO INESTA	CONDICIÓN SUBEST	ZAPATAS MAL ALMACEN	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPOS	Juan Luis Ayala Bazzari	ADMINISTRACIÓN.	100	LAS ZAPATAS DEBEN COLOCARSE SOB	Josue Pajales Bravo	Ferrosos		OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-08044	RENTAFER CONTRA	11/12/2021	08:12:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE SERVICIOS	CONDICIÓN SUBEST	COMENTAR QUE TENEMOS INCONVENIENTES AL MOMENTO DE ABRIR LA PUERTA, NO ABRE, NO SOLO NOS PASA A, NO OTRAS, SINO QUE TODAS LAS LLAVES QUE NOS DIERON ESTÁN	Seguridad	Superficie	COMEDOR	00000010	Mans Almonzo	ADMINISTRACIÓN.	100	REALIZAR UNA NUEVA COPIA DE LLAVE	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Ferrosos		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-0005C	RENTAFER CONTRA	11/12/2021	10:00:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	NO REALIZAR O REALI	ACTO SUBESTANDAS	SIENDO LAS 10AM DEL ME	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Maj	ADMINISTRACIÓN.	0	CORRECTIVA: SE PROCEDIO A LIMPIAR Y ORDENAR EL AREA. PREVENTIVA: HACER ENFASIS A LOS TRABAJADORES, QUE AL MOMENTO DE LIBERAR LA BANIA EN DONDE HAN ESTADO			Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-00164	RENTAFER CONTRA	21/12/2021	09:00:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REALI	ACTO SUBESTANDAS	EL DIA AULEVES 02 DE NOV	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Maj	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA UNA	T3112678	Jorge Choque Velazquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-00198	RENTAFER CONTRA	21/12/2021	12:23:10	NO	OBSERV/MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 01/12 AL PROMEDIO	Seguridad	Superficie	HABITACIONES Y ZOP	00000017	Valence	ADMINISTRACIÓN.	100	mantener la limpieza de las instalaciones de la	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-00217	RENTAFER CONTRA	21/12/2021	19:20:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE SEÑALIZAC	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 02-12-21 A LAS 13:00	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	CT Miquelansuz	ADMINISTRACIÓN.	100	SE INFORMO AL ENCARGADO DE MANTE	Gilmer Tapis Galardo	Ciente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL212-00236	RENTAFER CONTRA	21/12/2021	22:33:06	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	SUPERFICIES RESBAL	CONDICIÓN SUBEST	PISO DE BARRA EVALUACI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Aguna	ADMINISTRACIÓN.	0	REPARAR PISO	RMS0005	Aguna	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-00281	RENTAFER CONTRA	21/12/2021	22:32:20	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST	PLANCHAS DE METAL DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Spy Muckles Snc	ADMINISTRACIÓN.	100	REEMPLAZAR PLANCHAS	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL212-00284	RENTAFER CONTRA	21/12/2021	22:35:50	NO	OBSERV/MEDIO	CERRADO	INFRAESTRUCTURA E	CONDICIÓN SUBEST	PISO DE AREA DE EVALU	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	Spy Muckles Snc	ADMINISTRACIÓN.	100	REPARAR EL PISO	Samuel Enrique Medina Jimenez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL212-00351	RENTAFER CONTRA	31/12/2021	09:20:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA DEL 03/12/2021	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Vc Sismog	ADMINISTRACIÓN.	100	REALIZAR EL ORDEN Y LIMPIEZA CORRE	Josue Elmer Baco Trujillo	Ferrosos		OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-00344	RENTAFER CONTRA	31/12/2021	08:29:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	POSICIONAR COMPOB	ACTO SUBESTANDAS	OPERADOR DE MOTORV	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	3 Sam	ADMINISTRACIÓN.	100	A QUIEN CORRESPONDA UNA VEZ CULMI	Gilmer Tapis Galardo	Ferrosos		OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-00341	RENTAFER CONTRA	31/12/2021	10:14:42	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	EXPONERIE A PARTE	ACTO SUBESTANDAS	OPERADOR DE MOTORV	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000008	Servicio Inestructura Fraz	ADMINISTRACIÓN.	100	Capacitar a los operadores o técnicos usop	Gilmer Tapis Galardo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-00365	RENTAFER CONTRA	31/12/2021	12:14:26	NO	OBSERV/MEDIO	CERRADO	APILAMIENTO INESTA	CONDICIÓN SUBEST	SE ENCONTRON EN LA BAI	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000003	Costrucciones Multicapas Moe	ADMINISTRACIÓN.	100	asegurar los componentes y paravientos para	Samuel Enrique Medina Jimenez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-00445	RENTAFER CONTRA	31/12/2021	14:11:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	NO SEGRGAR LOS RE	ACTO SUBESTANDAS	CON FECHA DE NOV 03/12	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Rp Dical Snc	ADMINISTRACIÓN.	100	SE PROCEDE A DESECHAR LAS MASCAR	Gilmer Tapis Galardo	Ciente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL212-00562	RENTAFER CONTRA	41/12/2021	13:16:01	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICIÓN SUBEST	ENTALLER: RENTAFER EL	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Jh - Costruccion Puzanar	ADMINISTRACIÓN.	100	en rollos el inventario	T3112678	Jorge Choque Velazquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-00535	RENTAFER CONTRA	41/12/2021	16:13:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE SEÑALIZAC	CONDICIÓN SUBEST	SIENDO EL DIA 01/12/2021	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Tim	ADMINISTRACIÓN.	100	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE LA AD	Rosald Roberto Rojas Talavera	Ciente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL212-00636	RENTAFER CONTRA	61/12/2021	09:23:48	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O EDEU	CONDICIÓN SUBEST	SIENDO APROXIMADAMENTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000002	Koy Equipes Snc	ADMINISTRACIÓN.	100	REPARAR Y/O CAMBIAR EL RELUJEL P	Jimmy Roberto Rosadio Francis	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-00911	RENTAFER CONTRA	61/12/2021	14:45:00	NO	OBSERV/MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 06/12/2021 A LAS 1	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000007	Crisis	ADMINISTRACIÓN.	100	MANTENER BAÑOS LIM	T3112678	Jorge Choque Velazquez	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-00935	RENTAFER CONTRA	61/12/2021	16:30:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	PUERTAS Y/O VENTIL	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA DE NOV 06/12/202	Seguridad	Superficie	COMEDOR	Powernaa	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA HACER UNA INSPEC	Marcial Lopez	Ferrosos		OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-00986	RENTAFER CONTRA	61/12/2021	21:57:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	CONDICIONES CLIMAT	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 06-12-21 A LAS 15:00	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	CT Miquelansuz	ADMINISTRACIÓN.	100	SE RECOMIENDA EL TRANSITO POR TEND	Gilmer Tapis Galardo	Ciente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL212-01107	RENTAFER CONTRA	07/12/2021	07:42:00	NO	OBSERV/MEDIO	CERRADO	OPERAR UN EQUIPO C	ACTO SUBESTANDAS	EL DIA 01 DE DICIEMBRE	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	Ame Miquelansuz	ADMINISTRACIÓN.	100	PERSONAL DEBE CUMPLIR CON LOS PRO	Buquana Noe Vales Palpa	Ciente	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL212-01118	RENTAFER CONTRA	71/12/2021	09:04:00	NO	OBSERV/ALTO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICIÓN SUBEST	EL DIA 07/12/2021 A LAS 0	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000007	Crisis	ADMINISTRACIÓN.	100	MANTENER BAÑO LIM	T3112678	Jorge Choque Velazquez	Ferrosos	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-01154	RENTAFER CONTRA	71/12/2021	10:25:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	EL DIA 7 DE DICIEMBRE D	Ambiental	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000012	Jane Metalmeccanica	ADMINISTRACIÓN.	0			Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-01157	RENTAFER CONTRA	71/12/2021	10:35:00	NO	OBSERV/BAJO	PENDIENTE	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	EL DIA 7 DE DICIEMBRE A	Ambiental	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	Ame Miquelansuz	ADMINISTRACIÓN.	0			Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL212-01160	RENTAFER CONTRA	71/12/2021	13:25:29	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICIÓN SUBEST	NOY 7 DE DICIEMBRE (NO Ambienta	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	Taps	ADMINISTRACIÓN.	100	Se procedió a poner la p	T3112678	Jorge Choque Velazquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-01161	RENTAFER CONTRA	71/12/2021	13:25:16	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y L	CONDICIÓN SUBEST	NOY 11 A UNA BASE DE CONO	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	Taps	ADMINISTRACIÓN.	100	Prestar la Base para q se pueda almacen	Samuel Enrique Medina Jimenez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS		
HL212-01351	RENTAFER CONTRA	31/12/2021	10:00:00	NO	OBSERV/BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS	COMPORTAMIENTO	CON FECHA 06/12 SE OBS	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000008	Rp Dical Snc	ADMINISTRACIÓN.	100	FELICITAR AL TECNICO A CARGO DE LA L	Gilmer Tapis Galardo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	

HL212-01857	RENTAFER CONTRA	10/12/2021	09:48:48	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	HERRAMIENTA O EQUI CONDICION SUBESTÁ BARRA 12 TACO EN MAL E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000003	Construcciones Matúscas Moo	ADMINISTRACIÓN	100	RETIRAR EL TACO EN MAL ESTADO PAR	Jesse Elmer Basc Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-01856	RENTAFER CONTRA	10/12/2021	14:40:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAS ESCALERA NO ESTÁ EN L	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Airpex	ADMINISTRACIÓN	100	SE REUBICA LA ESCALERA Y DESPESA EL	Airpex	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-02645	RENTAFER CONTRA	12/12/2021	09:50:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ESCALERA: CONDICION SUBESTÁ EL DIA 13/12/2021 A LAS 1	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO		Vc Sismaq	ADMINISTRACIÓN	0	SOLEAR BASE DE PELDARNO DAÑADO.	Vc Sismaq	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-02647	RENTAFER CONTRA	12/12/2021	10:24:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	FALTA O MAL ESTAD CONDICION SUBESTÁ ACONDICIONADO DEL	Seguridad	Superficie	COMEDOR	00000010	Mans Alimentos	ADMINISTRACIÓN	100	REALIZAR MANTENIMIENTO RESPECTIV	Jenny Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-02485	RENTAFER CONTRA	12/12/2021	08:16:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	TRABAJAR SIN COLC ACTO SUBESTANDAS EL DIA 13 DE DICIEMBRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000012	Jac Metalmeccas	ADMINISTRACIÓN	0	LOS RESIDUOS DEBEN SER COLOCADOS	Jenny Roberto Rosadio Francis	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-02491	RENTAFER CONTRA	10/12/2021	02:20:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ EL DIA 10/12/2021 A LAS 2	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000011	3 Ssm	ADMINISTRACIÓN	100	SE REQUIERE MANTENIMIENTO Y/O LIMP	Jesse Elmer Basc Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-02506	RENTAFER CONTRA	7/12/2021	12:22:23	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ EL DIA DE AYER DE DICI	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	00000015	Tasa	ADMINISTRACIÓN	100	Procedimos con el orden respectivo	Samuel Enrique Medias Jimenez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-02509	RENTAFER CONTRA	12/12/2021	12:33:38	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAS SE ENCONTRÓ UN VASO	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	00000016	Samuel Enrique Medias Jimenez	ADMINISTRACIÓN	100	Reforzar el orden y/o limpieza cobrando el or	Samuel Enrique Medias Jimenez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-02525	RENTAFER CONTRA	12/12/2021	16:24:37	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ EL DIA LUNES 12/12 AL PR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000017	Velvacc	ADMINISTRACIÓN	100	de contar con este tipo de contenedores se d	Samuel Enrique Medias Jimenez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-02528	RENTAFER CONTRA	12/12/2021	16:36:05	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ EL DIA 12-12-21 EN EL BAR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000018	Jja - Controlista Peralta	ADMINISTRACIÓN	100	Se indica al supervisor	TS12678	Jorge Choque Velazquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02773	RENTAFER CONTRA	14/12/2021	08:29:20	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORAMIENTO: AREA ORDENADA	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000019	Servicios Inversiones Fritz	ADMINISTRACIÓN	100	segur mantenimiento el orc	TS12678	Jorge Choque Velazquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02805	RENTAFER CONTRA	14/12/2021	08:34:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ EL DIA 14/12/2021 A LAS 0	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000020	Criscu	ADMINISTRACIÓN	100	REPARAR TACOS Y PARIHUELA A SU LUG	Samuel Enrique Medias Jimenez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-02895	RENTAFER CONTRA	14/12/2021	12:25:54	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORAMIENTO: AREA ORDENADA Y DEBE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000018	Servicios Inversiones Fritz	ADMINISTRACIÓN	100	Mantener el orden y limpieza actual, durante el	Gilmer Tapia Gallardo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-02863	RENTAFER CONTRA	14/12/2021	12:10:02	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	EN MAL ESTADO CONDICION SUBESTÁ SE ENCONTRÓ UN CASCO	Seguridad	Superficie	VIAS Y ACCESOS PEATONALES	00000019	Soyap	ADMINISTRACIÓN	100	Immediatamente se retiró	TS12678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02936	RENTAFER CONTRA	14/12/2021	12:30:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ EL DIA DE HOY 14/12/2021	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000020	Powerman	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDA RETIRAR LA PARIHUELA	Jesse Elmer Basc Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-02963	RENTAFER CONTRA	14/12/2021	06:00:04	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E CONDICION SUBESTÁ PASE DE AGUA A LINEA E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000005	Agama	ADMINISTRACIÓN	0	Instalar separador de a	0453005	Agama	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-02964	RENTAFER CONTRA	14/12/2021	16:12:33	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	SUPERFICIES RESEAL CONDICION SUBESTÁ SIENDO APROXIMADAMENTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000002	Koy Equipos Snc	ADMINISTRACIÓN	100	REPARACION DEL AREA DEL PISO DAÑAD	Jenny Roberto Rosadio Francis	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-03167	RENTAFER CONTRA	14/12/2021	04:30:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAS ATENTO: BARRA 23	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	Mdj		ADMINISTRACIÓN	0	CORRECCION DEL ATENTO: SE RECOGIÓ Y	Mdj	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-03485	RENTAFER CONTRA	16/12/2021	09:01:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORAMIENTO: CON FECHA 12/12 CONTIN	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000008	Rp Diesel Snc	ADMINISTRACIÓN	100	MAINTENER ORDEN Y LIMPIEZA COMO P	Gilmer Tapia Gallardo	Clients	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-03661	RENTAFER CONTRA	16/12/2021	20:30:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ILUMINACION CONDICION SUBESTÁ EL DIA 16-12-21 A LAS 16:00	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	00000016	CT Miqueluzeta	ADMINISTRACIÓN	100	REALIZAR LA CORRECCION DEL FARO PC	Gilmer Tapia Gallardo	Clients	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-03774	RENTAFER CONTRA	17/12/2021	08:52:14	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	TRABAJAR POSICION ACTO SUBESTANDAS EL DIA 16-12-21 A LAS 10:00	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	00000016	CT Miqueluzeta	ADMINISTRACIÓN	100	SE COMUNICÓ AL ENCARGADO DE MANT	Gilmer Tapia Gallardo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-04263	RENTAFER CONTRA	16/12/2021	18:23:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ EL DIA A YER 17/12/2021 A	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000017	Soyap	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDA DEJAR LAS FILTROS EN	Jesse Elmer Basc Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-04421	RENTAFER CONTRA	20/12/2021	08:43:27	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	INFRAESTRUCTURA E CONDICION SUBESTÁ FALTA ACOPLE PARIHUE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000005	Agama	ADMINISTRACIÓN	0	Instalar acople rápido	0453005	Agama	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04426	RENTAFER CONTRA	20/12/2021	08:43:24	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	EQUIPO EN MAL EST CONDICION SUBESTÁ MANUBRIO DESMONTADO	Seguridad	Superficie	VIAS Y ACCESOS PEATONALES	00000005	Agama	ADMINISTRACIÓN	0	EST ADONAR EN LUGA	0453005	Agama	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04444	RENTAFER CONTRA	20/12/2021	09:23:34	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	HERRAMIENTA O EQUI CONDICION SUBESTÁ SIENDO APROXIMADAMENTE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000002	Koy Equipos Snc	ADMINISTRACIÓN	100	Se procedió a la limpieza del área	Roberto Carlos Sant Cruzado	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-04471	RENTAFER CONTRA	20/12/2021	11:03:43	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ EL LUNES 09/12 A LAS 10:0	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000015	Dilviney Snc	ADMINISTRACIÓN	100	Coverdill con el supervisor	TS12678	Jorge Choque Velazquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04745	RENTAFER CONTRA	18/12/2021	10:30:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	POSICIONAR COMPOR ACTO SUBESTANDAS EL DIA 18/12/2021 EN EL E	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000011	3 Ssm	ADMINISTRACIÓN	100	SE RETIRO LA LAVADORA Y SE UBICO EN	Jesse Elmer Basc Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-04755	RENTAFER CONTRA	20/12/2021	11:00:00	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAS EL DIA 20/12/2021 EN EL A	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000011	3 Ssm	ADMINISTRACIÓN	100	SE MANTENER UN ORDEN CORRECTO DE L	Jesse Elmer Basc Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-04765	RENTAFER CONTRA	20/12/2021	11:12:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ESCALERA: CONDICION SUBESTÁ EL DIA 20/12/2021 EN EL A	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000011	3 Ssm	ADMINISTRACIÓN	100	VERIFICAR Y DAR SOLUCION INMEDIATA	Jesse Elmer Basc Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-04835	RENTAFER CONTRA	20/12/2021	13:57:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAS COMPONENTE MAL UBIC	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000010	Airpex	ADMINISTRACIÓN	0	REPORTAR Y NOTIFICAR	TS12678	Jorge Choque Velazquez	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-04832	RENTAFER CONTRA	20/12/2021	14:48:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ EL DIA 20/12/2021 A LAS 1	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000007	Criscu	ADMINISTRACIÓN	0	INSTALAR ANTIDESLIZANTES EN LOS PEL	Jesse Elmer Basc Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-04831	RENTAFER CONTRA	20/12/2021	15:00:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ESCALERA: CONDICION SUBESTÁ EL DIA 20/12/2021 A LAS 2	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000017	Vc Sismaq	ADMINISTRACIÓN	0	mantener las herramientas en su sitio para fo	Samuel Enrique Medias Jimenez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-04833	RENTAFER CONTRA	20/12/2021	20:30:04	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	VEHICULOS EN MAL E CONDICION SUBESTÁ EL DIA 20/12 DE DICIEMBRE	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	00000015	Amc Megacastros	ADMINISTRACIÓN	100	LOS NEUMATICOS DEBEN DE ESTAR EN E	Buajana Nos Valle Palga	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-05005	RENTAFER CONTRA	20/12/2021	09:00:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	BUENAS PRACTICAS COMPORAMIENTO: EL DIA 20 DE DICIEMBRE	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	00000015	Amc Megacastros	ADMINISTRACIÓN	100	PERSONAL DE AME REALIZA CHARLAS D	Buajana Nos Valle Palga	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-05007	RENTAFER CONTRA	20/12/2021	20:07:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAS EL DIA 20 DE DICIEMBRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000012	Jac Metalmeccas	ADMINISTRACIÓN	100	LOS EPFS NO DEBEN DE SER DEJADOS EN	Jenny Roberto Rosadio Francis	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-05078	RENTAFER CONTRA	21/12/2021	08:00:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ EL DIA 21 DE DICIEMBRE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000012	Jac Metalmeccas	ADMINISTRACIÓN	100	LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEBEN	Jenny Roberto Rosadio Francis	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-05192	RENTAFER CONTRA	21/12/2021	08:18:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	APLANTAMIENTO INESTA CONDICION SUBESTÁ EL 21 DE DICIEMBRE LA S	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000012	Jac Metalmeccas	ADMINISTRACIÓN	100	SE RECOMIENDA DEJAR LAS FILTROS EN	12	Jac Metalmeccas	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-05232	RENTAFER CONTRA	21/12/2021	09:35:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAS 21/12/21 MANA ALIMENTO	Seguridad	Superficie	COMEDOR	00000010	Mans Alimentos	ADMINISTRACIÓN	100	REALIZAR LIMPIEZA CORRECTA DE LOS	Jenny Roberto Rosadio Francis	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-05261	RENTAFER CONTRA	21/12/2021	11:37:35	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ EL DIA 21-12-21 A LAS 10:0	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000018	Jja - Controlista Peralta	ADMINISTRACIÓN	100	Se realizó el levantamiento	TS12678	Jorge Choque Velazquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-05267	RENTAFER CONTRA	21/12/2021	11:53:20	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE HABITACION CONDICION SUBESTÁ EL DIA 21-12-21 EN TALLEF	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000018	Jja - Controlista Peralta	ADMINISTRACIÓN	100	SE INFORMA AL SUPERVISOR PARA REA	Jesse Elmer Basc Trujillo	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-05262	RENTAFER CONTRA	21/12/2021	16:02:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ SE ENCONTRÓ EN LA BAR	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000003	Construcciones Matúscas Moo	ADMINISTRACIÓN	100	mantener el orden y limpieza Impreso el snc.	Samuel Enrique Medias Jimenez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-06455	RENTAFER CONTRA	21/12/2021	11:07:16	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ SE UBICO EN EL AREA DE	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000003	Construcciones Matúscas Moo	ADMINISTRACIÓN	100	colocar debidamente las sillas en su grup	Samuel Enrique Medias Jimenez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-06444	RENTAFER CONTRA	21/12/2021	12:37:33	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ EN AREEN EL AREA DEL A	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPO	00000015	Tasa	ADMINISTRACIÓN	100	Realizar el almacenamiento	TS12678	Jorge Choque Velazquez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS
HL212-06457	RENTAFER CONTRA	21/12/2021	16:36:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ EL DIA DE HOY 21/12/2021	Seguridad	Superficie	PARQUEO DE EQUIPO	00000015	Powerman	ADMINISTRACIÓN	0	SE RECOMIENDA LA LIMPIEZA ADECUA	Soyap	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-06361	RENTAFER CONTRA	28/12/2021	09:28:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	COVID-19: NO LAVARSE ACTO SUBESTANDAS	Seguridad	Superficie	COMEDOR	00000010	Mans Alimentos	ADMINISTRACIÓN	0	CAPACITAR AL PERSONAL EN EL CUIDAD	Jenny Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-07097	RENTAFER CONTRA	28/12/2021	15:50:00	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ EL DIA 28/12/2021 A LAS 2	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000017	Vc Sismaq	ADMINISTRACIÓN	0	REUBICAR LA LLANTA EN UN LUGAR ADI	Jesse Elmer Basc Trujillo	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-07093	RENTAFER CONTRA	28/12/2021	15:52:25	NO	OBSERV BAJO	PENDIENTE	HERRAMIENTA O EQUI CONDICION SUBESTÁ SIENDO LAS 3:50 DE LA T	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000002	Koy Equipos Snc	ADMINISTRACIÓN	0	Cambio de protector del tomo corriente	Roberto Carlos Sant Cruzado	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-07100	RENTAFER CONTRA	28/12/2021	16:40:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	FALTA DE ORDEN Y LI CONDICION SUBESTÁ EL DIA 28-12-21 A LAS 10:0	Seguridad	Superficie	FRENTE DE TRABAJO OPERACIONES	00000015	CT Miqueluzeta	ADMINISTRACIÓN	100	SEHA COMUNICADO AL CLIENTE PARA C	Rosadio Roberto Rojas Talavera	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-07102	RENTAFER CONTRA	28/12/2021	16:40:00	NO	OBSERV MEDIO	PENDIENTE	TRABAJAR SIN COLC ACTO SUBESTANDAS EL DIA 28/12/2021 A LAS 1	Seguridad	Superficie	VIAS DE TRANSITO	00000007	Criscu	ADMINISTRACIÓN	0	NOTIFICAR A LAS EMPRESAS CONTRAT	Jenny Roberto Rosadio Francis	Ferreyros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-07152	RENTAFER CONTRA	28/12/2021	16:21:10	NO	OBSERV MEDIO	CERRADO	UTILIZAR HERRAMIENTA ACTO SUBESTANDAS EL DIA 28/12/2021 EN EL	Seguridad	Superficie	TALLER DE MANTENIMIENTO	00000001	Velvacc	ADMINISTRACIÓN	100	realizar el respectivo mantenimiento de los ho	Samuel Enrique Medias Jimenez	Otros	OBSERVACIONES PREVENTIVAS	
HL212-07186	RENTAFER CONTRA	28/12/2021	11:00:00	NO	OBSERV BAJO	CERRADO	NO REALIZAR O REAL ACTO SUBESTANDAS UBICACION DEL	Seguridad	Superficie	T									

10.11. Base de datos encuesta trimestral proyecto Safe production.

Tabla 48. Primera encuesta del proyecto

Marca temporal	¿Qué tan satisfecho te sientes?	¿Tienes alguna idea de como mejorar este proyecto?	¿A que área perteneces?	Dirección de correo elect	¿Qué tan comprometido	¿Qué tan comprometido percibes a la línea de mando con este
21/10/2021 17:22:12	Muy satisfecho/a		Servicio de campo	administracion@hdmaqu	Muy comprometido	Muy comprometido
21/10/2021 17:34:54	Muy satisfecho/a	Realizar una comunicacion constante y tener los objetivos claros con los compañeros del equipo	Servicio de campo	henry.santos@ferreyros.i	Comprometido	Comprometido
21/10/2021 17:39:12	Muy satisfecho/a	Tener un marcador / indicador de cuando las observaciones reportadas en el Atento24 ya son muy repetitivas (por ejm: inadecuad	Contratistas	sst.flashman@gmail.com	Muy comprometido	Muy comprometido
21/10/2021 17:41:14	Muy satisfecho/a		Taller	salomon.limay@ferreyros	Comprometido	Comprometido
21/10/2021 17:43:46	Muy satisfecho/a	Seguir monitoreando	Taller	w.vasquez1990@gmail	Comprometido	Comprometido
21/10/2021 18:35:19	Muy satisfecho/a	Buscar siempre la mejora continua	Servicio de campo	crazy.haro@ferreyros.coi	Muy comprometido	Muy comprometido
21/10/2021 21:24:59	Muy satisfecho/a		Contratistas	msgtazasac@gmail.com	Comprometido	Muy comprometido
21/10/2021 21:37:38	Muy satisfecho/a		Contratistas	jmcmetalmeccanicas@g	Muy comprometido	Muy comprometido
22/10/2021 0:15:10	Algo satisfecho/a	Nada.	Servicio de campo	luis.requena@ferreyros.c	Comprometido	Comprometido
22/10/2021 7:06:55	Muy satisfecho/a	Hasta el momento no hay inconvenientes, todo bien	Operaciones	sammy.meneses@ferrey	Comprometido	Muy comprometido
22/10/2021 8:54:31	Muy satisfecho/a	REALIZAR EL SOPORTE TECNICO A BUEN TIEMPO PARA SATISFACCION DEL CLIENTE.	Servicio de campo	salvador.teran@ferreyros	Comprometido	Comprometido
22/10/2021 9:02:14	Muy satisfecho/a		Admirativos - Almacén	clara.palomino@ferreyro	Comprometido	Comprometido
22/10/2021 9:51:28	Muy satisfecho/a	ser eficientes en todo lo que hagamos.	Operaciones	juan.paredes@ferreyros.i	Comprometido	Comprometido
22/10/2021 10:53:45	Muy satisfecho/a		Taller	gustavo.hidalgo@ferreyri	Comprometido	Comprometido
22/10/2021 11:55:41	Muy satisfecho/a		Contratistas	cunypaola@gmail.com	Comprometido	Muy comprometido
22/10/2021 14:37:31	Muy satisfecho/a		Taller	angelo.zamudio@ferreyr	Comprometido	Comprometido
22/10/2021 15:52:56	Muy satisfecho/a		Contratistas	powermanservicios@gm	Muy comprometido	Muy comprometido
23/10/2021 0:20:48	Extremadamente satisfec	involucrar activamente al personal tecnico y supervisión de los contratistas, paralelamente a través de los diversos medios y forma	Contratistas	wilman.foronda.bustami	Muy comprometido	Muy comprometido
23/10/2021 12:38:45	Muy satisfecho/a		Taller	kenedy.palomino@ferrey	Comprometido	Comprometido
23/10/2021 13:08:57	Muy satisfecho/a	capacitaciones como parte de un equipo de trabajo de rentafar , las capacitaciones por independiente por cada empresa considero	Contratistas	administracion@vmargla	Comprometido	Muy comprometido
24/10/2021 19:02:00	Algo satisfecho/a		Taller	ederson.cueva@ferreyro	Comprometido	Algo comprometido
24/10/2021 21:50:46	Extremadamente satisfec	Mantener la actitud mental positiva.	Contratistas	C7MAQUINARIAS@GM	Muy comprometido	Muy comprometido
25/10/2021 10:09:39	Muy satisfecho/a		Taller	paul.lozada@ferreyros.ci	Muy comprometido	Comprometido
25/10/2021 10:16:59	Algo satisfecho/a		Servicio de campo	alex.arauco@ferreyros.ci	Comprometido	Comprometido
25/10/2021 15:37:01	Muy satisfecho/a	TEST 1	Taller	Oscar.salazar@ferreyros	Muy comprometido	Muy comprometido
26/10/2021 10:35:09	Muy satisfecho/a		Contratistas	vc.sismaq@gmail.com	Muy comprometido	Muy comprometido
26/10/2021 10:51:43	Muy satisfecho/a		Contratistas	seguridadindustrial.crisa	Muy comprometido	Muy comprometido
26/10/2021 14:22:34	Algo satisfecho/a	DEBE DE HABER MAYOR COMUNICACION DE PERSPECTIVAS CON RELACION A LOS CONTRATISTAS, ACTUALMENTE ES	Contratistas	kcvequips@hotmail.com	Muy comprometido	Comprometido
26/10/2021 20:35:34	Extremadamente satisfec/a		Taller	operaciones@jaengine	Comprometido	Muy comprometido
27/10/2021 20:07:51	Muy satisfecho/a		Taller	mdj.ingenieros.sig@mai	Comprometido	Muy comprometido
3/11/2021 14:27:19	Algo satisfecho/a		Contratistas	susiluke.3skm@gmail.c	Comprometido	Comprometido
3/11/2021 14:36:37	Muy satisfecho/a		Servicio de campo	jean.abanto@ferreyros.ci	Comprometido	Comprometido
3/11/2021 14:47:57	Algo satisfecho/a		Servicio de campo	sebastian.vasquez@ferri	Poco comprometido	Poco comprometido
3/11/2021 15:20:48	Muy satisfecho/a		Taller	nelson.ramirez@ferreyro	Comprometido	Algo comprometido
3/11/2021 15:26:36	Muy satisfecho/a	Seguir con más puanchell!	Servicio de campo	jose.galvez@ferreyros.cc	Muy comprometido	Comprometido
3/11/2021 15:28:26	Muy satisfecho/a		Servicio de campo	arlen.quispe@ferreyros.c	Muy comprometido	Comprometido
3/11/2021 15:32:06	Muy satisfecho/a	cumpliendo las normas establecidas	Servicio de campo	andres.gamarra@ferreyri	Muy comprometido	Muy comprometido
3/11/2021 15:53:26	Muy satisfecho/a	seguir los procesos	Taller	miguel.cornejo@ferreyro	Comprometido	Comprometido
3/11/2021 16:04:43	Muy satisfecho/a	No	Admirativos - Almacén	jose.ayala@ferreyros.cor	Muy comprometido	Muy comprometido
4/11/2021 0:13:43	Algo satisfecho/a	Seguimiento y tener evidencias del levantamiento de los reportes ATENTO 24 realizados semanalmente.	Taller	jose.carhuamaca@ferrey	Comprometido	Comprometido
4/11/2021 7:57:10	Muy satisfecho/a		Contratistas	sysmachinesac@gmail.c	Comprometido	Muy comprometido
4/11/2021 11:44:23	Algo satisfecho/a		Taller	jerson.huaman@ferreyro	Comprometido	Comprometido
4/11/2021 15:25:44	Extremadamente satisfec	Ser mas responsables en tema de enviar los atentos, por ejemplo en su debido momento.	Contratistas	nazarecanp@gmail.com	Muy comprometido	Muy comprometido
5/11/2021 20:25:06	Muy satisfecho/a	Seguir capacitando al personal en general	Contratistas	tiendarepuestosmoquegl	Comprometido	Muy comprometido
7/11/2021 9:20:21	Muy satisfecho/a		Taller	renzo.malqui@ferreyros.i	Comprometido	Algo comprometido
7/11/2021 16:55:14	Muy satisfecho/a	difusión masiva en ferreyros	Taller	robert.saravia@ferreyros	Comprometido	Comprometido
8/11/2021 11:37:35	Muy satisfecho/a		Contratistas	administracion@amemac	Muy comprometido	Muy comprometido
13/11/2021 17:23:59	Muy satisfecho/a		Contratistas	kcvequipsac@gmail.c	Muy comprometido	Comprometido

Nota. Fuente: Google formularios