

*A mi Creador, Jehová,
por todas las bendiciones recibidas.*

*Dedico este trabajo a mi Madre, Rita,
la mujer que me forjó,
fuente de mi inspiración y amor,
que hizo posible la realización
de uno de mis mayores anhelos.*

A mi padre, Humberto,

*... por su apoyo incondicional y comprensión,
para el logro de mi realización profesional.*

A mis hermanos Ricardo, Rita y María,
de manera especial a mi sobrina Fabiola,
por sus estímulos y cariños brindados,
a lo largo de mi vida estudiantil.

A mi esposa Yuli,
por su amor y espíritu,
y de manera muy especial a mis hijos
Noemí y Yessua,
mis máspreciados tesoros,
quienes infundieron en mí el anhelo
de alcanzar una de mis mayores metas.

AGRADECIMIENTOS

Al Ing. Julio Kuroiwa Horiuchi, profesor emérito de la Universidad Nacional de Ingeniería y asesor de la presente Tesis, por su constante apoyo, consejos y sugerencias para el mejor cumplimiento de las metas trazadas.

Asimismo, el autor desea expresar un especial agradecimiento a los ingenieros Alfredo Mansen V., Samuel Mora Q. y al Dr. Vidal Taype R. por sus invalables aportes en las diversas disciplinas para la culminación del presente trabajo de investigación.

Al Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras (SINMAC) del Ministerio de Transportes, deseo expresar mi agradecimiento por el financiamiento brindado al presente estudio.

Al Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, en la persona de su Director, Dr. Javier Piqué del Pozo.

En especial, al Departamento de Planeamiento y Mitigación de Desastres (DPMD) del CISMID, en la persona de su jefe, Ing. José Francisco Ríos Vara, asimismo, al Sr. César Cánepa por todo el apoyo brindado en la elaboración de esta tesis.


A la Dirección del Consejo Transitorio de Administración Regional de Tumbes (CTAR), Dirección del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, y, Dirección Regional Agraria de Tumbes.

A los ingenieros Víctor Oyola de la Oficina de Defensa Civil de Tumbes; Arnaldo Yovera, Jefe de la Oficina de Saneamiento Físico Legal de la Empresa Municipal Urbanizadora y Constructora Tumbes; igualmente, al Ing. Luis Alberto Torres de la Dirección Regional de Transportes de Tumbes.


Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas que de una u otra manera han contribuido al desarrollo y culminación de este trabajo.




Se produjo erosión longitudinal.
Posteriormente, el tramo fue arrasado por completo, se destruyó la estructura del terraplén (Acceso Norte).



Las alcantarillas fueron obstruidas por las palizadas y sedimentos, que no permitieron el paso del flujo de la quebrada. Las aguas destruyeron completamente el Acceso Central.




Los puentes Pariñas I y II no sufrieron ningún daño de consideración, pero, sus accesos norte y central fueron completamente arrasados por el flujo de la quebrada. Este hecho se debió a que la sección hidráulica de la quebrada fue reducida, por razón de que las obras de cruce no funcionaron adecuadamente pues se encontraban obstruidas por los sedimentos y la biomasa flotante. En estas condiciones y con el aumento del caudal, provocaron primeramente erosiones longitudinales y locales. Finalmente, ocurrió erosión general, por desbordamiento con los resultados conocidos.





El Puente Qda. Grande, sufrió el colapso de medio tramo, así como, destrucción parcial de sus accesos. El asentamiento fue mayor en la parte central (1.00 m). Se hizo necesario la colocación de un puente tipo Bayle para darle transitabilidad.



En la vista se aprecia las palizadas que navegan a la deriva y que terminan embancándose en los apoyos intermedios de la obra de cruce. En consecuencia, la sección hidráulica se reduce ocasionando aumento de la velocidad del escurrimiento, que inducen a erosiones del tipo local y transversal.

LAMINA IV.3

La sección hidráulica de la alcantarilla fue insuficiente ante el enorme caudal que discurrió por la quebrada, que arrastró sedimentos y palizadas, y que generó la destrucción del tramo señalado en la figura.

Alcantarilla 1098+800
Trabajo a tubo lleno,
sección hidráulica
deficiente.

Erosión longitudinal

CARRETERA PANAMERICANA NORTE

200 mts. aprox.


2.00 mts.


10 mts.


NUEVO CAUCE FORMADO


LAMINA IV.4

Carretera arrasada
aproximadamente 40 mts.











La Quebrada, que cruza el pontón Punta Sal, recibió adicionalmente el aporte de agua de la parte alta, que discurrió paralelamente a la carretera. El estribo izquierdo del pontón se asentó provocando el colapso de la estructura. Al no funcionar adecuadamente las aguas desbordaron y destruyeron el terraplén en 15.00 mts., aproximadamente.

SECTOR KM.1244+000

EROSION LAMINAR EN TALUD DE TERRAPLEN





SECTOR TUCILLAL KM.1241+500




Invasión de la vía al cauce de la quebrada.
La erosión lateral del flujo de la quebrada
destruyó parcialmente la estructura
del pavimento.

LAMINA IV.10

RED DE COLECCION DE AGUA SUPERFICIAL Y CANALES DE DRENAJE.



CANAL DE COLECCION





CANAL DE DRENAJE

Fuente: Asociación de Carreteras del Japón.

LAMINA V.1.a


PROTECCION DE LA BOCA DEL SONDAJE LATERAL



Fuente: Asociación de Carreteras del Japón.

LAMINA V.2


DRENAJE DE AGUA SUBTERRANEA CON POZO DE RECEPCION




Fuente: Asociación de Carreteras del Japón.

LAMINA V.3.a

APLICACION DE GEOTEXTILES COMO ELEMENTO DRENANTE




LLORADEROS HORIZONTALES




Fuente: Asociación de Carreteras del Japón.

LAMINA V.3.b

ZONAS INESTABLES - SECTOR MAL PASO




SOLUCION PROPUESTA SISTEMA DE TERRAZAS



LAMINA V.4

MURO DE CONTENCION


Presiones sobre el terreno.



Nomenclatura


H :	Altura del muro.	t_1 :	Espesor superior del muro.
H_z :	Espesor de la zapata.	t_2 :	Espesor inferior del muro.
B_2 :	Ancho zapata anterior.	q_1 :	Capacidad portante máxima del terreno
B_1 :	Ancho zapata posterior.	q_2 :	Capacidad portante mínima del terreno.

ESTABILIDAD DEL MURO




LAMINA V.5

REFUERZO HORIZONTAL EN MURO




DISEÑO DE ZAPATA




LAMINA V.6

DETERMINACION DEL PUNTO DE CORTE




ACERO PRINCIPAL EN MURO



LAMINA V.7

MURO DE CONTENCION EN VOLADIZO
(SIN SOBRECARGA)



ESPECIFICACIONES

$f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$

$f_y = 4200 \text{ kg/cm}$

RECUBRIMIENTOS

Zapata

Capa Inf 7.5 cm


Capa Sup 6.0 cm

Pantalla 4.0 cm


Capac adm terreno = 2 kg/cm

LAMINA V.8

RESERVORIO DE GOTEO




PROTECTOR FORESTAL



Fuente: Ing. Mario Matorel G.

ALTERNATIVA PROPUESTA DE REFORESTACION




Fuente: Ing. M. Matute G. - Universidad de Piura.


ALTERNATIVA PROPUESTA EN ALCANTARILLAS Y PONTONES

EFECTOS DE LAS QUEBRADAS EN ALCANTARILLAS Y PONTONES

Eje de la vía.




MEDIDAS RECOMENDADAS




Protección de talud, tanto a la salida como a la entrada de alcantarillas y pontones. Pueden utilizarse enrocado, emboquillado de piedra o losa de concreto.


CANAL DE DESCARGA A ALCANTARILLA



PLANTA: OBRA DE ENTREGA A ALCANTARILLA




SECCION B-B



CUNETA LATERAL

SECCION C-C




SECCION A-A




SECCION D-D

Fuente: Normas Peruanas de Carreteras.

ALIVIADERO DE CUNETA CORONACION



SECCIÓN TRANSVERSAL





PLANTA DETALLE ENTREGA CAIDA

Fuente: Normas Peruanas de Carreteras.

ESTABILIZACION DE TALUD


Km. 1244+050 al Km.1244+150

Alternativa de solución con andenerias de concreto ciclópeo.




SECTOR TUCILLAL

PROTECCION DE LA MARGEN DE LA CARRETERA




LAMINA V.15


PLANO DE UBICACION DE LA CIUDAD DE TUMBES



LEYENDA

[Zona de Esteros]	ZONA DE ESTEROS	ALTURA (m.s.n.m.)	DEPOSITOS 0 - 4
[Zona de Planicie]	ZONA DE PLANICIE		FLUMO- ALUVIALES 4 - 10
[Zona Ondulada o Accidentada]	ZONA ONDULADA o ACCIDENTADA 10 - 250		
[Zona Montañosa]	ZONA MONTAÑOSA	> 250	
[Quebrada]	QUEBRADA		







MAPA GEOLOGICO

FUENTE: PROYECTO BINACIONAL PUYANGO-TUMBES

LAMINA VI.3

C:	CUATERNARIO	Dep.	FORM. TUMBES
T:	TERCIARIO	Med.	FORM. CORDALITOS
R.S:	ROCAS SEDIMENTARIAS	Inf.	FORM. ZORRITOS
R.M:	ROCAS METAMÓRFICAS	Sop.	FORM. HIGATH
R.I.I:	ROCAS IGNEAS INTRUSIVAS	Inf.	FORM. MANCORA
		Med.	GRUPO TALARA
			PALACENO FORM. SALINA
			ARENICAS, LUTITAS,
			CUARCITAS
			PALIZOCICO EQUITINTAS, MEDACAS
			GRANITO
			PRE - CRETACICO



REFERENCIA: PRONADRET - TUMBES

LEYENDA

Descarga a 700 m³/seg ---> 4,196 Has.



Descarga a 1,500 m³/seg ---> 8,560 Has.



Descarga a 3,000 m³/seg ---> 9,736 Has.



Descarga a 4,000 m³/seg ---> 10,910 Has.



AREA OCUPADA POR LANGOSTINERAS




AREA DE LA CIUDAD DE TUMBES



RIO TUMBES



**CUADRO N° 04: RESUMEN ENTRE LAS RELACIONES DE MANEJO DE PELIGROS, PROCESO DE PLANIFICACION INTEGRADA
PARA EL DESARROLLO Y EL CICLO PARA LA PREPARACION DEL PROYECTO DE INVERSION.**



CUADRO N° 05: MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA EL SECTOR TRANSPORTES

		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MEDIDAS ESTRUCTURALES DE MITIGACIÓN	MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE MITIGACIÓN	
INUNDACIONES		ESTRUCTURALES	NATURALES	ESTRUCTURALES DE MITIGACIÓN	NO ESTRUCTURALES DE MITIGACIÓN	
DESILVAMENTOS		✓	✓		Reforestación	
EROSIÓN/SEDIMENTACIÓN		✓	✓		Estabilización de Quebradas	
		✓	✓		Construcción e inspección de presas y diques.	
		✓	✓		Reforzamiento de estructuras.	
		✓	✓		Estabilización de Taludes en laderas de cerro.	
		✓	✓		Canalización de río.	
		✓	✓		Dragado del río.	
		✓	✓		Ejecución de obras de Drenaje.	
		✓	✓		Construcción de obras de arte c/mayor eficiencia hidráulica	
		✓	✓		Protección de taludes en terraplenes.	
		✓	✓		Construcción de obras de encauzamiento y protección.	
		MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE MITIGACIÓN		NO ESTRUCTURALES DE MITIGACIÓN	ESTRUCTURALES DE MITIGACIÓN	
					Selección de ruta adecuada.	
					Pronóstico y alerta.	
					Reubicación de la ruta.	
					Mantenimiento permanente del camino.	
					Prevención de la deforestación.	
				ESTRUCTURALES DE MITIGACIÓN	Mantener la limpieza de los drenes o cauces naturales.	

A N E X O S

ANEXO A: DETERMINACIÓN DE CAUDALES

A.1 REHABILITACION DE LA PANAMERICANA NORTE (TYPSC, 1993)

ANEXO - A

HIDROLOGIA

El análisis hidrológico de las áreas de drenaje es uno de las actividades mas importantes que se tiene que realizar antes del diseño hidráulico de las estructuras de drenaje de una carretera.

Este análisis se basa en la inter-relación de parámetros como la topografía y el clima, cuyos efectos se analizan en la determinación del máximo caudal de avenida.

Las estructuras de drenaje para carreteras, varían desde pequeñas alcantarillas, canales hasta costosas obras como puentes, uso de material geosintético para protección del pavimento, etc.

A.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESCORRIENTIA.

Generalmente para el diseño nos interesa los efectos del escurrimiento superficial, por tratarse de areas de drenaje pequeñas con poco aporte de agua sub-superficiales. Además, estas últimas se contemplan en el análisis de diseño de estructuras de drenaje sub-superficial. Existe una variedad de factores que están involucrados en el problema de drenaje. A continuación una breve discusión de tales factores es presentado.

1. Características de Drenaje de la cuenca.

En la evaluación de los distintos métodos hidrológicos para cálculo de la escorrentía, es necesario el estudio de características de drenaje de la cuenca.

- 1.1 Tamaño.
- 1.2 Forma.
- 1.3 Pendiente.
- 1.4 Uso de la tierra.
- 1.5 Geología.
 - 1.5.1 Tipo de Suelo.
 - 1.5.2 Superficie de Infiltración.
 - 1.5.3 Almacenamiento.

2. Características de los cauces.

La escorrentia superficial y sub-superficial son colectada conducidas a través de los cauces. Las características de los cauces sean naturales o no, pueden afectar el volumen y el tipo de escorrentía. Es por ello que estas deben ser consideradas en el análisis hidrológico.

- 2.1 Geometría y Configuración
- 2.2 Control natural y artificial
- 2.3 Modificaciones de las características hidráulicas de corriente.
- 2.4 Agradación y Degradación
- 2.5 Hielo y ripio llevados por la corriente del cauce

3. Características de las avenidas

- 3.1 Geometría y Configuración
- 3.2 Estación y cambios progresivos en la vegetación

4. Precipitación

La precipitación en la forma de lluvia, nieve, granizada es la principal fuente de la escorrentía. La cantidad total de precipitación es mas importante en la producción del flujo pico de grandes areas, mientras que la intensidad de precipitación es mas importante en la producción del flujo pico de pequeñas areas. La precipitación es usada para la estimación de la escorrentía pico.

4.1 Lluvia

A.2 ANÁLISIS DE PRECIPITACIÓN

Este análisis se realiza con los datos de la estaciones pluviométricas del area a analizar y consta de dos partes:

1. Análisis de la Precipitación Máxima de 24 horas.
2. Análisis de la Precipitación Máxima de duraciones menores a la Pmax de 24 horas.

En primer término, en este análisis se requiere la consistencia de la información pluviométrica. Luego el tratamiento estadístico de la misma es llevada a cabo para encontrar los diferentes parámetros (media, desviación standard, coeficiente de asimetría, etc).

Cuanto mas extenso sea el registro histórico, mejor será la estimación de los valores que intervienen en el diseño de las estructuras hidráulicas.

1. Precipitación máxima de 24 horas.

La determinación de la precipitación máxima probable supone un buen conocimiento de la distribución espacial y temporal de las precipitaciones en la cuenca, a fin de definir la lluvia que dará la máxima precipitación. Para ello se ajusta los valores extremos de

precipitación máxima de 24 horas de los años del registr. Función de distribución de Probabilidad (Gumbel, Log Pearson III Normal de dos parámetros y de tres parámetros) para un período de retorno dado.

Una selección apresurada de cualquiera de las funciones descritas podría traducirse en una estructura sobre diseñada y costosa o todo lo contrario. Por ello se puede utilizar las Pruebas de Bondad de Ajuste, entre las cuales tenemos la χ^2 y la Kolmogorov - Smirnov, que indica que la función de distribución que presente el menor valor de "D" [Ref. 22], será la función de mejor ajuste.

2. Precipitación máxima de duraciones menores a la precipitación máxima de 24 horas.

Con las series registradas en las estaciones pluviométricas del área en estudio podemos determinar las curvas de Intensidad para precipitaciones de una duración de 5, 10, 15, 30, 60, 180, 240, 360 minutos y para un tiempo de retorno establecido. En base a estos tres aspectos es que se construye las curvas de Intensidad -Duración y Frecuencia.

Para el cálculo de la intensidad se tiene la ecuación general:

$$I = \frac{K T^m}{(D + c)^n}$$

donde :

- k , m , n y c son constantes que se calculan mediante una correlación lineal múltiple.
- T = tiempo de retorno
- D = duración o tiempo de concentración

Con esta formula se puede calcular la intensidad máxima para luego introducir este valor en los diferentes métodos del cálculo de máxima avenida.

A continuación presentamos el calculo de las curvas Intensidad – Duración según sean los casos.

2.1 Curva Intensidad – Duración en una estación

Dichas curvas resultan de unir la intensidad media en intervalos de diferente duración y correspondientes todos ellos a una misma frecuencia o período de retorno.

La obtención directa de las curvas solo es posible en las estaciones dotadas de pluviógrafos. El proceso es el siguiente:

- Se analizan las bandas de registro y se seleccionan cada año los valores extremos de precipitación para tiempos, de 10, 15, 30, 60, 120, 240, 360 minutos y de 24 horas.
- Los valores de cada una de las series se dividen por su duración "d" para obtener las intensidades y se les ajusta a una Función de Distribución Probabilística (Gumbel, Pearson III, Log Normal de II o III parámetros)
- Por otro lado en todas esas funciones con un mismo período de retorno " T_1 ", se obtienen los puntos de la curva 1. Repitiendo la operación con períodos de retorno " T_1 " se dibuja la curva 2 y así sucesivamente.(Ver Fig.3A.1a)

Se observa de la Fig. 3A.1a que el valor de la intensidad "I", aumenta al disminuir la duración "d". Se llega a comprobar experimentalmente [Ref.22] que todas las curvas de una misma estación correspondientes a diferentes T_i son afines, diferenciándose solo en la escala de I, por lo que se pueden reducir a una sola ley única adimensional si los valores de cada curva se expresan en porcentaje del correspondiente a una curva de duración dada que se ha elegido como referencia.

Esta ley de carácter adimensional permite usarla no solo para diferentes tiempo de retorno, sino también su extrapolación a otros lugares donde no es posible obtenerla por la falta de pluviógrafos.

La ley adimensional para la extrapolación toma la forma de:

$$\frac{I}{I_d} = (D)$$

Eligiendo como valor referencial al relativo a la lluvia diaria
 $I_d = P_d/24$. (Ver Fig. 3A.1b)




Fig. 3A.1a




Fig. 3A.1b

2.2 Familia de curvas Intensidad - Duración de diferentes estaciones

La ley expresada en el punto B.1 es característica de cada estación y función de la distribución temporal de sus lluvias tipo. Entonces ella variará de unos puntos a otros y mas cuanto mayor sean las diferencias climáticas.

A.3 ANÁLISIS DE AVENIDAS

En este ítem se determina la "descarga de diseño" de todos aquellos cauces (ríos o quebradas) que la carretera pueda interrumpir.

Para ello se necesita un conocimiento de las características hidrogeomorfológicas y patrones de las avenidas de dichos cauces. Sin embargo estos conocimientos deben ir en paralelo con las experiencias de campo, para de esta forma el diseñador haga una correcta interpretación de los resultados.

Este análisis se hace bajo dos métodos:

1. Método Directo:

El método directo consiste en tomar datos de campo. Es decir, la descarga es determinada por mediciones simultáneas de la altura del flujo y de la velocidad en varios puntos de la sección de cruce, ello para determinar las variaciones que puedan existir. Además se puede determinar curvas donde se plotee la Descarga vs. Estados o Circunstancias, para luego estudiar la frecuencia o intervalo de recurrencia de la avenida.

Además hay que evaluar las marcas que deja una gran avenida, ya que son evidencias de eventos excepcionales que luego son usadas en la determinación de la descarga de diseño.

2. Método Indirecto:

Este método consta en evaluar o determinar la descarga bajo fórmulas o métodos hidrológicos que se han desarrollado durante el estudio de esta materia. Para ello es necesario tener datos geomorfológicos, datos de precipitación y intensidad máximas de las cuencas en estudio.

Se han realizado varios estudios para determinar una ley general que encierre a la familia de curvas Intensidad - Duración, siendo esta expresada en función de la duración "d" y un parámetro indeterminado "K", variable de unos lugares a otros, es decir:

$$\frac{I}{I_d} = (D, K)$$

que en las coordenadas (I/I_d) y D, se traduce en una familia de curvas.

2.3 Curva Intensidad - Duración de una cuenca pequeña

En una cuenca pequeña se puede utilizar la curva Intensidad - duración de la estación pluviométrica mas cercana. En general sería mas preciso analizar las leyes de las diferentes estaciones del entorno, trazar las isolíneas de I/I_d y obtener el valor promedio de este parámetro en la superficie de la cuenca, lo que permitirá seleccionar entre la familia de curvas la mas apropiada al caso.

Para cuencas mas grandes o extensas este método no es aceptable, puesto que el desfase entre los intervalos de máxima intensidad en los diversos puntos da lugar a pluviogramas medios y leyes de "intensidad-duración" mas leves que los puntuales en cualquiera de las estaciones del entorno.

2.4 Calculo del valor de la Intensidad que interviene en la descarga máxima.

Una vez definidas las curvas de Intensidad - Duración, se debe entrar a ellas con $d = T_c$ y obtener el valor de I/I_d . Para llegar la valor de I, hay que determinar $I_d = P_d/24$, correspondientes a un período de retorno dado. El valor de P_d viene hacer la Precipitación diaria máxima de 24 horas, que se determina como es explicado en el inciso A.

A.3.1 Análisis crítico de los Métodos Indirectos

A continuación presentamos el concepto y formulas de un parámetro que interviene en los diferentes métodos que determinan la descarga de diseño, a las cuales se les hará un análisis critico.

1. Tiempo de Concentración

Se puede definir el "tiempo de concentración" (T_c) como el tiempo que tarda en salir por el punto de desagüe o aforo la última gota de escorrentia debido a la precipitación producida en un instante dado.

Otro concepto a definir también es el "tiempo de demora o de retraso" (T_g) es el que separa el centro de gravedad de un hidrograma de entrada y el del hidrograma superficial correspondiente.

1.1 Formulas Vigentes

A continuación presentamos algunas formulas que se vienen usando para el calculo del tiempo de concentración:

La simbología que se empleará es la siguiente:

L (Km)	Longitud del cauce principal
J	Pendiente media del cauce principal
A (Km^2)	Superficie de la cuenca
L_c (Km)	Distancia a lo largo del cauce principal, desde el punto más próximo al centro de gravedad de la cuenca hasta el punto de desagüe

Formula California

La dedujo Kirpich según datos de Ramser y ha sido adoptada por "State of California Division of Highways" (División de Carreteras del Estado de California).

$$TC = 0.066 \left(\frac{L}{J^{1/2}} \right)^{0.77}$$

Formula de Ven Te Chow

$$TC = 0.123 \left(\frac{L}{J^{1/2}} \right)^{0.64}$$

Formula de Giandiotti

$$TC = \frac{4 \sqrt{A} - 1.5 L}{25.3 \sqrt{J} L}$$

Formula de U. S. Corps of Engineers

$$TC = 0.126 \left(\frac{L}{J^{1/4}} \right)^{0.76}$$

1.2 Comentarios sobre la aplicación de las fórmulas

Formula Californiana

Es una expresión simplificada de la formula de U.S. Soil Corps of Engineers, por lo que su aplicación es muy reducida.

Formula de Ven Te Chow

Se observa mejor su aplicación en cuencas medianas, en pequeñas sobrevalora el tiempo si su pendiente es suave y lo reduce si es

fuerte.

Formula de Giandotti

Es una formula mas para ser aplicada en el continente europeo, es decir cuencas con fuerte pendiente con vegetación y además el efecto de los deshielos.

Formula de U.S. Corps of Engineers

~~Esta~~ formula que se ajusta a cuencas pequeñas y medianas, por ser hecha para la zona de California y teniendo esta similitud con nuestra zona costera, podría ser la mas recomendable en este caso.

2. Análisis de los métodos para el cálculo de la descarga máxima

Se harán algunos comentarios críticos a los métodos que son empleados para el calculo de la descarga, desde el punto de vista del diseño de drenaje vial. Siendo estos:

2.1 Método Racional

Sus orígenes se remontan al siglo XIX y es casi seguro que es el mas antiguo de todos y sirvió de base para todos los posteriores.

Su formula viene dado por:

$$Q = \frac{CIA}{3.6}$$

Su principal defecto es considerar constante el coeficiente de escorrentia C de cada cuenca, cuando en realidad debe crecer con el periodo de retorno y ser aplicable a cuencas pequeñas, es decir en el orden de 2.5 Km^2 , con tiempos de concentración menores de 1 hora.

2.2 Método Californiano

Es el método recomendado por California Division of Highways, su fórmula de cálculo es la racional. Se refiere únicamente a períodos de retorno del orden de 50 o 100 años y por ello es aceptada la constante C para cada cuenca. dicho valor lo fija en función de la naturaleza y tipo de cultivo del suelo. Si se le desea usar fuera del área de California, no se podría por la no adecuación del clima.

2.3 Método de Cook

Está patrocinado por el Soil Conservation Service de EE.UU. y equivale a una fórmula dada por:

$$Q = K * A^{3/4}$$

siendo $K = K_1 * K_2 * K_3$, donde:

- K₁ es función de las características de la cuenca.
- K₂ es un factor geográfico.
- K₃ es función del período de retorno y se hace variar de unas zonas a otras en función de la precipitación.

Es válido para el uso de caudales superficiales, mas no para describir propiedades de los caudales subterráneos. El método acepta cuencas pequeñas y medianas, donde el tiempo de concentración oscila entre 0.1 a 10 horas de duración.

Para su análisis es necesario hacer uso del método del Hidrograma Unitario de Snyder, para la determinación del caudal pico unitario (q_p) y del método del Número de Curva (Runoff Curve Number Method) para obtener la altura total de precipitación y la altura de escorrentía.[Ref.23]

Este método ha sido concebido para aplicar varios tipos de precipitaciones en diferentes zonas: como California, Alaska (Tipo I), Pacífico Nor-Oriental y Norte de California (Tipo IA), a los Estados de la costa del Golfo (Tipo III) y la del Tipo II al resto de los Estados Unidos.

Para nuestro caso se uso dicho método para determinar el caudal o descarga máxima, por ser la costa de California la que mas se asemeja a la geografía de la Costa Norte del Perú. Además por adecuarse a los tiempos de concentración calculados para las cuencas en estudio.

CUADRO N° 34

TRAMO II: KM. 1093 + 342 - KM. 1104 + 310

DESCARGAS MAXIMAS DE DISEÑO: 50 AÑOS DE TIEMPO DE RETORNO

N	Nombre Cuenca	Localización DE CALCE	ÁREA DE CUENCA Km²	t _c (hrs.)	Caudal Unidad (m³/s/cm)	Tiempo Pico (hrs.)	Unidad Maxima (cm/s)	Curva CN1			Curva CN2			Curva CN3			Juntas		Caudal Unidad Maxima N1 (m³/s)	Caudal Unidad Maxima N2 (m³/s)	Caudal Unidad Maxima N3 (m³/s)
								Caudal Maximo1 (m³/s)	Caudal Maximo2 (m³/s)	Caudal Maximo3 (m³/s)	Caudal Maximo1 (m³/s)	Caudal Maximo2 (m³/s)	Caudal Maximo3 (m³/s)	Caudal Maximo1 (m³/s)	Caudal Maximo2 (m³/s)	Caudal Maximo3 (m³/s)	Junta N1 (cm/s)	Junta N2 (cm/s)			
M. Snyder																					
1	Q. Peñitas	1097.450	1046.8	7.14	229.18	7.8	19.3	68	48	94	11.89	7.94	15.40	2713	1811	3514					
2		1093.000	7.2	1.21	9.25	1.3	11.7	68	48	94	5.75	3.47	9.23	53	22	76					
3	Q. Honda	1103.540	423.3	7.13	92.47	7.9	17.4	68	48	94	10.35	6.77	13.66	957	625	1263					
4		1124.200	13.3	0.82	25.37	0.9	10.0	68	48	94	4.56	2.57	6.75	116	68	171					
5		1127.100	6.1	0.85	11.23	0.9	9.6	68	48	94	1.26	2.47	6.37	48	28	71					
6		1127.700	0.5	0.31	5.01	1.0	9.8	68	48	94	4.38	2.55	6.52	25	15	39					
7		1129.000	1.5	0.31	7.58	0.3	7.4	68	48	94	2.50	1.57	4.17	21	12	34					
8	Q. Chirimical	1129.600	15.4	1.35	17.90	1.5	10.8	68	48	94	5.12	3.04	7.45	91	54	133					
9	Q. Verde	1139.200	1.3	0.08	25.44	0.1	5.2	58	48	94	1.59	0.01	2.72	40	0	69					
10		1145.400	7.9	0.82	19.70	0.7	8.3	58	48	94	3.77	2.16	5.73	74	40	113					
11	Q. El Nuro	1148.860	27.53	1.06	40.28	1.2	10.2	68	48	94	4.67	2.74	6.88	166	110	277					
12	***	1151.500	0.91	0.16	9.00	0.2	6.2	68	48	94	2.13	1.15	3.50	19	10	32					
13		1153.000	4.8	0.40	18.79	0.4	7.9	68	48	94	3.14	1.76	4.90	59	33	92					
14	Q. Camilo	1155.000	14.02	1.07	20.90	1.2	10.2	68	48	94	4.88	2.75	6.90	97	57	144					
15	Q. Vieyavilo	1157.400	25.77	1.12	35.71	1.2	10.3	68	48	94	4.77	2.81	7.01	170	100	250					
16		1159.000	3.4	0.75	7.03	0.8	9.3	68	48	94	4.06	2.34	6.10	29	17	43					
17			3.1	0.62	7.78	0.7	8.8	68	48	94	3.76	2.15	5.72	29	17	45					
18			1.5	0.43	5.44	0.5	8.1	58	48	94	3.24	1.82	5.03	18	10	27					
19			1.7	0.25	10.20	0.3	7.1	58	48	94	2.83	1.45	4.20	27	15	43					
20			1.2	0.19	10.03	0.2	6.5	58	48	94	2.29	1.24	3.73	23	12	37					
21			0.3	0.22	6.00	0.2	5.8	68	48	94	2.17	1.35	3.99	16	9	25					
22	Q. de Conchita	1162.000	4.3	0.40	16.78	0.4	7.9	68	48	94	3.15	1.76	4.90	53	30	82					
23	Q. Cabo Blanco	1164.000	94.5	2.52	52.14	2.8	12.7	58	48	94	6.52	4.00	9.17	340	208	479					
24	Q. Los Pinos	1165.150	12	2.52	7.40	2.9	12.7	58	48	94	6.52	4.00	9.17	48	30	58					
25	Q. del Camal	1158.150	10.9	0.41	40.93	0.5	8.0	58	48	94	3.20	1.79	4.97	131	73	200					
26	Q. De Fernandez	1168.900	757.8	5.52	213.61	6.0	15.5	58	48	94	9.75	5.58	11.81	1869	1192	2522					
27		1170.200	5.2	0.39	20.70	0.4	7.9	58	48	94	3.12	1.75	4.87	65	36	101					
28		1172.450	2.9	0.36	12.42	0.4	7.7	68	48	94	3.03	1.69	4.74	38	21	59					
29		1174.660	3.2	0.74	5.70	0.8	9.3	58	48	94	4.05	2.34	6.09	27	15	41					
30		1175.200	1.4	0.33	5.59	0.4	7.5	68	48	94	2.89	1.61	4.56	19	11	31					
31		1176.210	3.1	0.59	9.16	0.5	8.7	68	48	94	3.69	2.11	5.63	30	17	46					
32		1177.450	2.5	0.54	7.15	0.6	8.6	58	48	94	3.57	2.03	5.47	26	15	39					
33		1147.560	3.1	0.69	7.11	0.7	9.1	58	48	94	3.50	2.24	5.90	28	16	42					
34	Q. Sosa	1179.000	467.7	5.55	131.09	6.1	15.5	68	48	94	8.76	5.59	11.93	1149	733	1550					
35		1180.200	6.3	0.88	11.11	1.0	9.7	68	48	94	4.34	2.52	3.46	48	29	72					
36		1181.400	2.0	0.28	9.50	0.4	7.8	68	48	94	3.07	1.72	4.81	29	16	46					
37	Q. de Canarias	1183.100	45.2	1.57	44.69	1.7	11.2	68	48	94	5.44	3.26	7.95	243	143	351					
38		1184.100	1.2	0.25	7.41	0.3	7.0	68	48	94	2.60	1.43	4.16	19	11	31					
39		1185.150	3.4	0.00	17.77	0.3	7.3	68	48	94	2.79	1.54	4.42	50	27	79					
40	Q. Pta. Sal	1187.150	2.95	0.30	15.16	0.3	7.3	68	48	94	2.79	1.54	4.41	43	24	58					
41	Q. Sacra	1188.700	13.2	0.73	28.34	0.8	9.2	68	48	94	4.01	2.31	6.04	114	65	171					
42	Q. Canasal	1189.300	1.9	0.49	28.07	0.5	8.3	68	48	94	3.41	1.93	5.26	130	73	200					
43	Q. Canasal II	1195.140	6.8	0.36	29.07	0.4	7.3	68	48	94	2.77	1.53	4.39	90	44	128					
44	Q. Ouro	1126.700	9.5	0.47	31.37	0.5	7.3	68	48	94	2.80	1.55	4.43	88	49	139					

CUADRO N° 34
TRAMO II: KM. 1043 + 312 - KM. 1184 + 310

PARAMETROS DE HIDROGRAMA DE CRECIMOS

N	NOMBRE CUENCA	UBICACION DE CRUCE km.	AREA DE CUENCA Km ²	Longitud de Cuenca Km.	Longitud de C.G. Km.	DIFERENCIA GRADIENTE ALTURA m	GRADIENTE CUENCA (m/m)	TIEMPO DE CONCENTRACION VARIOS				T _a (hrs.)
								C.D.H	V.T.C.H	GANDIOT	U.S. Army	
1	Q. Partidas	1097,460	1046,8	76	31,5	1000	0,01	5,7	4,4	0,6	7,1	7,1
2		1099,000	7,2	5,5	3,5	55	0,01	1,4	1,2	0,4	1,2	1,2
3	Q. Honda	1103,540	423,3	80	28	405	0,01	10,6	5,1	0,5	7,1	7,1
4		1124,200	13,0	.4	2	55	0,01	1,0	0,8	1,4	0,8	0,8
5		1127,100	8,1	5	1,5	50	0,01	1,3	0,7	0,4	0,8	0,8
6	-	1127,700	3,5	4,5	2	45	0,01	1,2	0,8	0,1	0,9	0,9
7		1128,000	1,5	1,2	0,8	40	0,01	0,3	0,8	0,3	0,3	0,3
8	Q. Chimalal	1125,600	15,4	5,1	3,5	25	0,03	1,8	1,5	2,0	1,3	1,3
9	Q. Varda*	1135,200	1,3	0,5	0,2	225	0,45	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10		1145,400	7,3	.4	2	225	0,06	0,6	0,5	0,4	0,6	0,6
11	Q. El Nuro	1146,800	27,53	9	3	245	0,03	1,3	0,8	0,7	1,1	1,1
12	***	1151,500	0,91	0,9	0,4	145	0,16	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2
13		1153,300	4,9	2,2	1,2	145	0,07	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4
14	Q. Carrillo	1155,000	14,32	6,5	4	225	0,03	1,0	0,9	0,4	1,1	1,1
15	Q. Vilchayito	1157,400	25,77	9	3	262	0,03	1,4	0,8	0,5	1,1	1,1
16		1159,000	3,4	4,5	2	125	0,03	0,8	0,6	0,1	0,7	0,7
17			3,1	3,6	2	170	0,05	0,6	0,5	0,2	0,6	0,6
18			1,5	3	1	170	0,08	0,5	0,3	0,0	0,4	0,4
19			1,7	1,5	0,75	170	0,11	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
20			1,2	1,1	0,5	170	0,15	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2
21			0,9	1,5	0,5	170	0,11	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
22	Q. de Condesa	1162,900	4,3	2,5	1	145	0,06	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4
23	Q. Cabo Blanco	1164,600	84,5	19	11	450	0,02	2,6	1,9	0,5	2,5	2,5
24	Q. Los Peños	1165,150	12	4,5	3	225	0,05	0,7	0,6	0,6	0,8	0,8
25	Q. del Canal	1168,150	10,9	3	1	205	0,07	0,4	0,3	0,8	0,4	0,4
26	Q. De Fernández	1168,900	757,9	62	27	1590	0,03	2,5	3,3	0,3	5,5	5,5
27		1170,200	5,2	2,5	1,1	155	0,08	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4
28		1172,450	2,9	2	1,2	175	0,03	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
29		1174,660	3,2	4,5	2,5	200	0,04	0,7	0,6	0,0	0,7	0,7
30		1175,200	1,4	2	0,9	175	0,03	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
31		1176,210	3,1	3,5	2	200	0,06	0,5	0,5	0,2	0,6	0,6
32		1177,450	2,5	3,5	1,5	175	0,05	0,5	0,4	0,1	0,5	0,5
33		1147,660	3,1	4	2,2	175	0,04	0,6	0,6	0,1	0,7	0,7
34	Q. Sosa	1175,000	467,7	56,5	26,5	1125	0,02	0,7	3,5	0,1	5,8	5,8
35		1180,200	6,0	5,5	2,0	125	0,02	1,1	0,7	0,2	0,9	0,9
36		1181,400	2,3	2	1	100	0,03	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
37	Q. de Carpitas	1183,100	45,2	11	5	225	0,02	1,9	1,2	0,9	1,6	1,6
38		1184,100	1,2	1,5	0,7	172	0,11	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
39		1185,150	3,4	1,7	0,9	172	0,10	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3
40		1187,150	2,95	1,5	0,9	120	0,08	0,2	0,3	0,5	0,3	0,3
41	Q. Sapotal	1189,700	13,2	5	2	200	0,04	0,8	0,5	0,8	0,7	0,7
42	Q. Canoas I	1194,000	11,9	3,5	1	140	0,04	0,8	0,3	0,9	0,5	0,5
43	Q. Canoas II	1195,140	6,8	2,5	0,7	115	0,05	0,4	0,3	0,8	0,4	0,4
44	Q. Curo	1198,700	9,5	3,5	1,1	200	0,08	0,5	0,3	0,6	0,5	0,5

* Q. Verde, esta por debajo de la vía, pero se ha determinado el área de aporte en la cabecera de cuenca.

1: Método del California Drainage Highway Div.

2: Método de Van Thiem.

3: Método de Gandyot.

4: Método del U.S. Army Corp.

Sinoluya = ancho del hidrograma en horas a un % del caudal Pico.

CUADRO N. 3.8
TRAMO III: Km. 1196+310 - Km. 1294+232

PARAMETROS DE HIDROGRAMA DE CRECIDAS

Nº	CUENCA	UBICACION Km 2+000	AREA DE CUENCA km ²	LONGITUD CALUCE (Km)	LONG.CG CALUCE (Km)	DIFERENCIA ALTURA (m)	GRADIENTE MEDIA m/m	Tiempo de Concentracion				Tc (Hrs)
								1 Kirbasn	2 V.T.CH.	3 GANDQT	4 I.B Army Co	
1				2.0	0.5	0.3	130	0.26	0.07	0.09	0.24	0.10
2												0.10
3	Q. CUERO	1197+971	11.2	0.8	2.5	180	0.03	0.08	0.65	0.21	0.33	0.33
4				1.1	0.3	0.6	105	0.09	0.19	0.19	0.29	0.23
5				1.0	0.2	0.7	105	0.11	0.16	0.20	0.30	0.22
6				0.3	15.7	0.3	105	0.21	0.07	0.03	0.19	0.11
7												
8	Q. CANCAS	1201+090	61.9	15.7	6.4	480	0.03	2.11	1.23	0.45	1.83	1.83
9				2.5	3.0	1.5	279	0.09	0.39	0.34	0.14	0.46
10	Q. DE LA MIRA		2.4	1.8	1.2	279	0.18	0.21	0.25	0.26	0.31	0.31
11	Q. HONDA		2.2	1.2	1.0	180	0.15	0.16	0.23	0.33	0.25	0.25
12				1.7	1.2	1.0	180	0.15	0.16	0.23	0.32	0.25
13	PLATERITOS	1205+503	25.7	18.2	9.7	487	0.03	2.48	1.68	-0.40	2.33	2.33
14				1.1	1.0	0.6	105	0.11	0.16	0.18	0.33	0.21
15				1.2	0.9	0.4	105	0.12	0.14	0.14	0.37	0.17
16				3.8	3.0	2.0	155	0.05	0.48	0.49	0.31	0.57
17				0.8	2.4	1.1	155	0.06	0.37	0.31	-0.61	0.40
18				1.8	1.8	1.0	125	0.07	0.29	0.29	0.30	0.34
19	Q. RUBIO	1209+533	50.8	15.0	10.8	175	0.01	3.17	2.39	0.42	2.74	2.74
20				0.9	1.2	0.7	25	0.02	0.34	0.34	0.50	0.32
21				4.2	2.2	2.0	175	0.08	0.22	0.43	0.46	0.47
22				0.7	1.6	1.0	20	0.01	0.51	0.50	0.29	0.45
23	Q. LAVEJAL	1213+065	28.8	12.5	5.5	220	0.02	2.19	1.33	0.23	1.76	1.76
24				2.7	2.8	1.5	20	0.01	0.58	0.78	0.67	0.72
25				1.9	2.2	1.1	25	0.01	0.68	0.55	0.54	0.54
26				4.6	3.9	2.4	100	0.03	0.77	0.70	0.34	0.77
27				1.5	2.0	1.2	15	0.01	0.74	0.66	0.61	0.58
28	Q. CARDALITO	1213+956	8.0	5.0	2.9	95	0.02	1.05	0.86	0.49	0.96	0.96
29												
30	Q. PALO SANTO	1218+858	43.7	13.1	6.2	320	0.02	2.00	1.30	0.47	1.77	1.77
31	Q. SANDIAS		3.8	3.2	2.1	20	0.01	1.14	1.00	0.79	0.99	0.89
32	Q. HUACURA	1222+569	9.5	5.0	2.6	65	0.01	1.21	0.91	0.74	0.99	0.99
33				0.9	1.8	1.0	30	0.02	0.50	0.46	0.25	0.45
34				1.0	1.1	0.6	30	0.03	0.28	0.28	0.55	0.28
35				1.2	1.9	1.0	114	0.08	0.32	0.30	0.18	0.38

CUADRO N°. 3.5 (continuación)
TRAMO III : Km. 1195+310 - Km. 1224+232

PARAMETROS DE HIDROGRAMA DE CRECIDAS

N°	CUENCA	UBICACION DE CRUCE Km 0+000	AREA DE CUENCA Km²	LONGITUD CAUCE (Km)	LONG.GC CAUCE (Km)	DIFERENCIA ALTURA (m)	GRADIENTE m/m	Tiempo de Concentración				Tc (hrs)
								1	2	3	4	
26			1.9	1.8	0.5	114	0.07	0.25	0.21	0.36	0.27	0.27
27			3.2	3.0	1.2	130	0.04	0.51	0.39	0.29	0.44	0.19
28			0.3	1.0	0.5	80	0.08	0.17	0.18	0.10	0.29	0.20
29			1.6	2.0	1.0	130	0.07	0.32	0.29	0.23	0.36	0.38
30			1.0	1.0	0.8	130	0.13	0.14	0.17	0.26	0.20	0.20
31			0.5	0.9	0.5	30	0.03	0.15	0.17	0.19	0.19	0.19
32			0.4	0.7	0.4	30	0.04	0.17	0.19	0.34	0.18	0.18
33			0.4	0.8	0.5	30	0.04	0.20	0.23	0.33	0.22	0.22
34			0.4	0.5	0.3	30	0.06	0.11	0.14	0.40	0.14	0.14
35			0.3	0.5	0.3	30	0.08	0.11	0.14	0.30	0.14	0.14
36			0.4	0.5	0.3	30	0.08	0.11	0.12	0.37	0.13	0.13
37			4.1	2.5	1.2	130	0.05	0.42	0.38	0.48	0.44	0.14
48	Q. BOCAPAN	1231+960	916.2	71.8	39.6	1516	0.02	7.80	4.45	0.43	7.01	7.01
49			1.2	1.0	0.5	130	0.13	0.14	0.15	0.32	0.19	0.19
50			1.1	1.0	0.5	130	0.13	0.14	0.15	0.30	0.19	0.19
51			1.0	1.2	0.5	130	0.11	0.18	0.16	0.24	0.21	0.21
52			0.8	0.6	0.3	80	0.13	0.10	0.10	0.37	0.12	0.12
53			1.9	1.5	1.0	160	0.12	0.20	0.24	0.30	0.29	0.29
54			1.5	1.4	0.9	140	0.10	0.21	0.22	0.61	0.27	0.27
55			0.8	0.6	0.3	30	0.05	0.14	0.15	0.27	0.15	0.15
56			3.2	3.0	1.6	155	0.05	0.48	0.43	0.19	0.52	0.52
57			1.5	2.0	1.3	155	0.09	0.30	0.30	0.48	0.38	0.28
58	Q. SECHURITA	1238+980	4.0	3.0	1.9	80	0.03	0.62	0.59	0.33	0.63	0.63
59			1.6	1.8	1.2	80	0.04	0.34	0.37	0.54	0.40	0.40
60			7.2	4.2	2.9	105	0.03	0.82	0.79	0.54	0.86	0.86
61	Q. TUCILLA	1241+580	13.8	9.8	5.0	230	0.03	1.43	1.11	0.13	1.38	1.38
62			0.8	0.6	0.5	80	0.13	0.10	0.15	0.37	0.15	0.15
63			1.1	1.3	0.9	80	0.06	0.24	0.28	0.30	0.30	0.30
64	Q. TRONCO MOCHO	1245+005	135.1	5.3	2.9	230	0.04	0.60	0.97	3.18	0.84	0.84
65			0.7	0.7	0.6	30	0.04	0.17	0.23	0.53	0.21	0.21
66			0.9	1.3	0.7	141	0.11	0.19	0.20	0.19	0.24	0.24
67			0.8	1.7	1.0	141	0.08	0.26	0.27	0.10	0.32	0.32
68			0.6	0.5	0.3	80	0.16	0.08	0.10	0.33	0.11	0.11
69			0.2	0.4	0.2	40	0.10	0.08	0.09	0.23	0.10	0.10
70			1.1	2.1	0.1	80	0.04	0.41	0.37	0.15	0.42	0.12

CUADRO N° 12
TRAMO II: Km. 1016 + 700 - Km. 1083 + 342

PARAMETROS DE HIDROGRAMA DE CRECIMIENTO

Nº	NOMBRE CUENCA	UBICACION DE CAUCE Km 0+000	AREA DE CUENCA Km ²	LONGITUD CAUCE Km	LONG.CC CAUCE Km	DIFERENCIA ALTURA m	GRADIENTE MEDIO m/m	TIEMPO DE CONCENTRACION VARI				T ₀ (hrs.)
								C.D.H Km/min	V.T.CH Km/min	GARIO L ₃ Km y C ₀	T ₀ (hrs.)	
1			2.4	1.2	0.2	20	0.02	0.07	0.16	1.24	0.21	0.21
2			3.1	2.0	1.2	70	0.04	0.11	0.10	0.60	0.43	0.43
3	SAMAN	1029.863	611.4	63.0	31.0	750	0.01	0.80	4.57	0.39	6.78	3.78
4			1.7	1.5	0.5	20	0.01	0.48	0.31	0.84	0.30	0.30
5			3.5	2.3	1.5	30	0.01	0.67	0.54	0.93	0.60	0.60
6			1.5	1.3	1.0	40	0.03	0.31	0.07	0.59	0.35	0.35
7	PEROLES	1037.208	67.8	22.0	6.5	210	0.01	4.28	1.91	-0.01	2.52	2.52
8			9.4	3.0	2.0	95	0.03	0.61	0.60	0.96	0.64	0.64
9			2.9	1.5	1.0	20	0.01	0.48	0.19	1.24	0.43	0.43
10	MANUELA	1042.576	150.7	29.0	9.0	750	0.03	3.46	1.80	0.32	2.67	2.57
11	UBILLUS	1045.226	11.0	11.0	4.0	130	0.01	2.31	1.24	-0.33	1.61	1.61
12	C/C M.CHECA	1045.678										
13	LA RATONA	1045.926	30.6	22.0	9.5	800	0.04	2.55	1.50	-0.43	2.04	2.04
14			0.4	0.2	0.1	20	0.10	0.05	0.06	0.58	0.06	0.06
15			3.7	5.0	2.0	100	0.02	1.00	0.67	0.02	0.83	0.83
16	CORRAL DE LE	1048.476	49.5	18.0	9.5	740	0.04	2.09	1.34	0.05	2.00	2.00
17			6.7	6.0	2.2	180	0.03	1.01	0.60	0.13	0.65	0.65
18			0.6	0.5	0.2	50	0.10	0.09	0.09	0.42	0.11	0.11
19			0.5	0.8	0.2	50	0.08	0.12	0.10	0.34	0.12	0.12
20			1.8	0.7	0.5	60	0.09	0.13	0.17	0.69	0.19	0.18
21	HUAYTACO	1051.976	32.9	10.0	6.0	670	0.07	1.10	0.72	0.38	1.00	1.00
22			1.4	4.0	1.0	160	0.05	0.80	0.33	-0.12	0.50	0.50
23			4.6	4.0	1.0	100	0.03	0.79	0.40	0.32	0.56	0.56
24			4.0	3.5	1.5	150	0.04	0.58	0.44	0.28	0.56	0.56
25			6.7	5.0	2.2	220	0.04	0.76	0.55	0.24	0.74	0.74
26	PAMPA LARGA	1055.726	11.9	3.0	5.5	480	0.05	1.11	0.74	0.02	1.26	1.26
27			4.6	5.0	2.5	225	0.05	0.75	0.60	0.09	0.77	0.77
28			4.2	4.0	3.0	200	0.08	0.58	0.62	0.10	0.73	0.73
29			7.1	3.0	1.6	180	0.06	0.45	0.41	0.57	0.51	0.51
30	PASAMAYITO	1059.111	23.0	6.5	4.2	480	0.07	0.75	0.71	0.54	0.95	0.95
31			8.7	3.0	1.5	400	0.13	0.33	0.30	0.46	0.43	0.43
32			11.5	5.5	2.0	615	0.11	0.57	0.39	0.27	0.62	0.62
33	EL MUERTO	17.2	7.0	3.0	475	0.07	0.93	0.59	0.35	0.87	0.87	
34			3.3	2.5	1.5	125	0.05	0.42	0.42	0.39	0.48	0.48
35			3.1	3.0	2.5	175	0.06	0.46	0.55	0.24	0.61	0.61
36	PAN DE AZUCAR	16.9	9.5	4.5	310	0.04	1.23	0.73	0.26	1.23	1.23	
37	QDA. DEBORA	1084.450	88.3	27.0	15.0	850	0.02	3.51	2.29	-0.14	3.26	3.26
38			21.5	8.5	3.5	75	0.01	1.55	1.14	1.27	1.26	1.25
39			19.5	9.0	4.0	110	0.01	1.70	1.19	0.67	1.29	1.28

3.4 y 3.6) y la información elaborada en relación a las intensidades máximas de lluvia para intervalos de tiempo menores que 24 horas (Ver Cuadros N° 3.3, 3.5, 3.7), se realizará el análisis de descarga.

La descarga fue estimada en el caso de cuencas mayores a 0.5 Km² en base al método del Hidrograma Unitario de Snyder, considerando la lluvia efectiva obtenida por el procedimiento establecido por el U.S. Soil Conservation Service de los Estados Unidos.

Considerando la situación límite provocada por una lluvia extrema ocurrida durante el tiempo de concentración característico de cada cuenca y asumiendo que la lluvia es explicada por los registros de las estaciones: Los Cedros y Pananga en base a la relación lineal del tipo :

$$P = a * Pcd + b * Ppa$$

donde a y b varían de 0.2 a 0.8 como factores de ponderación tal que sumados den 1.

Pcd Precipitación en la estación Los Cedros

Ppa Precipitación en la estación Pananga

Para efectos del diseño se debe asumir un tiempo de retorno de 50 años para las estructuras más importantes y bajo las condiciones más críticas, ya que en la zona se han observado registros de precipitación por efecto de El Niño cercanos a estos valores.

En base al Método del Número de Curva, se consideraron tres condiciones típicas de escurrimiento: Situación pesimista (66), promedio (46) y la optimista (84).

En los Cuadros N°3.3, 3.5 y 3.7 se muestra en forma resumida las descargas máximas esperadas para el tiempo de retorno señalado.

CUADRO N° 3.6 (continuación)
TRAMO III: Km. 1196+310 - Km. 1294+232

PARAMETROS DE HIDROGRAMA DE CRECIDAS

N°	CUENCA	UBICACION DE CRUCE Km 0+000	AREA DE CUENCA Km²	LONGITUD CAUCE (Km)	LONG.CG CAUCE (Km)	DIFERENCIA ALTURA (m)	GRADIENTE MEDIA mm	Parametros de Concentracion				Tc (Hrs)
								C.D.H. Km/dia	V.T.CH.	GANDIOT	US Army Co	
71			1.0	0.9	0.6	80	0.09	0.15	0.19	0.37	0.21	0.21
72	Q. CHARAN	1249+104	26.7	11.3	7.0	400	0.04	1.55	1.24	0.23	1.63	1.63
73			0.8	0.9	0.4	30	0.03	0.23	0.20	0.40	0.26	0.26
74	Q. LA CRUZ	1250+504	40.3	8.7	6.3	380	0.04	1.17	1.09	0.79	1.38	1.36
75			0.9	1.2	0.7	155	0.13	0.17	0.19	0.20	0.23	0.23
76			0.4	0.3	0.2	155	0.52	0.03	0.05	0.19	0.06	0.06
77			0.2	0.5	0.3	155	0.31	0.06	0.08	0.10	0.10	0.10
78			0.3	0.5	0.3	155	0.31	0.06	0.08	0.13	0.10	0.10
79			2.2	2.1	1.2	215	0.10	0.27	0.29	0.25	0.05	0.35
80			1.0	0.7	0.5	155	0.22	0.09	0.13	0.30	0.15	0.15
81	Q. LA GARITA		6.2	5.2	3.1	180	0.03	0.66	0.74	0.20	0.89	0.89
82			0.6	1.0	0.6	95	0.10	0.16	0.19	0.21	0.21	0.21
83			1.6	1.5	0.7	95	0.06	0.26	0.24	0.35	0.29	0.29
84			1.1	1.2	0.9	95	0.08	0.20	0.25	0.31	0.27	0.27
85			5.0	4.7	2.5	145	0.03	0.03	0.67	0.20	0.81	0.81
86	Q. LAS VACAS		1.7	2.5	1.0	120	0.03	0.13	0.30	0.17	0.41	0.41
87			0.6	0.5	0.3	120	0.24	0.07	0.09	0.27	0.10	0.10
88			1.7	2.3	1.9	120	0.04	0.51	0.51	0.10	0.57	0.57
89			1.1	0.6	0.8	70	0.12	0.10	0.18	0.49	0.17	0.17
90			1.2	1.1	0.8	50	0.05	0.23	0.29	0.48	0.29	0.29
91			3.1	2.9	2.5	70	0.03	0.60	0.72	0.42	0.69	0.69
92	RIO TUMBES											
93												
94			30.8	3.8	1.7	40	0.01	1.07	0.74	3.26	0.79	0.79
95			1.0	1.0	0.6	40	0.04	0.23	0.25	0.50	0.25	0.25
96	Q. EL PEDREGAL		10.8	7.5	3.6	85	0.01	1.94	0.29	0.29	1.41	1.41
97	Q. LUAY		10.3	8.7	4.2	85	0.01	2.30	1.48	0.02	1.63	1.63
98			1.5	2.9	1.4	40	0.01	0.75	0.59	0.13	0.62	0.62
99	Q. ALGARROBILL	1274+330	7.4	6.3	3.5	65	0.01	1.58	1.19	0.22	1.27	1.27
100	Q. NEGRITOS	1275+615	6.1	4.0	1.9	55	0.02	0.94	0.69	0.60	0.79	0.78
101			1.3	1.2	0.9	30	0.03	0.31	0.37	0.30	0.34	0.34
102			1.2	0.9	0.4	30	0.03	0.23	0.20	0.59	0.21	0.21
103			1.5	1.3	0.9	20	0.02	0.40	0.44	0.02	0.39	0.39
104	Q. EL PADRE		2.0	13.5	6.9	65	0.02	3.92	2.34	-2.19	2.53	2.53
105			12.5	7.7	4.2	20	0.09	2.06	1.45	0.42	1.55	1.55
106			2.7	1.9	1.4	15	0.01	0.70	0.72	1.21	0.60	0.60
107			4.1	3.8	2	40	0.01	1.07	0.82	0.48	0.84	0.84
108	Q. EL GRANDE		69.0	25.0	12.5	126	0.01	6.03	3.37	-0.47	3.99	3.99
109			5.3	3.6	2	40	0.01	0.95	0.77	0.69	0.80	0.80
110			3.1	3.8	2.2	40	0.01	1.07	0.87	0.32	0.87	0.87
111	Q. LA MATANZA	1280+191	86.8	18.2	11.6	70	0.00	5.24	3.50	1.49	3.61	3.61
112			9.7	5.1	3	45	0.01	1.43	1.10	0.91	1.14	1.14
113			0.8	0.9	0.6	10	0.01	0.34	0.45	0.99	0.24	0.24
114	BOLSOICO		1290+638									
115	PTE. INTERN.		1290+210									

CUADRO N° 3.7
TRAMO III : Km. 1196+310 - Km. 1294+232

PARAMETROS DE HIDROGRAMA DE CRECIENAS. DESCARGAS MAXIMAS 50 AÑOS DE TR.

Nº	CUENCA	UBICACION DE CRUCE Km 0+000	AREA DE CUENCA Km2	T _e (hrs)	Opcion Uniforio	Tiempo Piso (m 3/s/km)	Uvvia Maxima (cm)	Curva Tipo CNI	Curva Tipo CN2	Curva Tipo CN3	Uvvia Neq N1 (cm)	Uvvia Neq N2 (cm)	Uvvia Neq N3 (cm)	Caudal Maximo1 (m3/s)	Caudal Maximo2 (m3/s)	Caudal Maximo3 (m3/s)
Metodo de Snyder																
1			2.0	0.54	5.85	0.6	8.3	68	48	94	0.83	0.02	2.50	5.2	0.1	15.2
2																
3	Q.CUERO	1197+071	11.2	0.83	20.34	2.9	1.7	68	48	94	0.05	0.57	0.07	1.1	13.1	1.5
4																
5			1.1	0.23	7.45	0.7	0.4	68	48	94	0.41	1.17	0.08	3.0	8.7	0.8
6																
7			1.0	0.22	7.08	0.7	0.4	68	48	94	0.42	1.19	0.09	2.9	8.4	0.8
8																
9			0.3	0.19	2.70	0.6	0.3	68	48	94	0.44	1.21	0.11	1.2	3.3	0.3
10																
11	Q. CANCAS	1201+090	61.9	1.80	52.54	3.9	4.0	68	48	94	0.17	0.10	1.08	8.0	5.0	55.8
12																
13	Q. DE LA MIRA		2.5	0.46	8.57	1.5	0.9	68	48	94	0.23	0.35	0.00	2.0	9.1	0.0
14																
15	Q. HONDA		2.4	0.31	11.93	1.0	0.6	68	48	94	0.34	1.03	0.04	4.0	13.0	0.5
16																
17	PLATERITOS	1205+500	25.7	2.33	17.17	9.9	5.2	68	48	94	0.39	0.01	1.82	8.4	0.1	31.3
18																
19	Q. RUBIO	1209+508	50.8	2.74	28.75	10.6	6.2	68	48	94	0.85	0.01	2.53	24.5	0.8	72.8
20																
21			0.9	0.32	4.42	1.0	0.8	68	48	94	0.33	1.09	0.04	1.5	4.8	0.2
22																
23	Q. LAVEJAL	1213+065	4.2	0.47	13.00	1.8	0.9	68	48	94	0.23	0.94	0.00	3.1	13.1	0.1
24																
25			0.7	0.45	2.56	1.5	0.9	68	48	94	0.24	0.95	0.01	0.6	2.4	0.0
26																
27	Q. CARDALITO	1213+966	26.8	1.76	25.41	6.6	3.8	68	48	94	0.14	0.12	0.97	3.4	3.0	24.8
28																
29			2.7	0.72	5.83	2.5	1.5	68	48	94	0.09	0.71	0.03	0.5	4.2	0.2
30	Q. PALO SANTO	1219+969	1.9	0.54	5.39	1.9	1.1	68	48	94	0.18	0.87	0.00	1.0	4.7	0.0
31																
32	Q. SANDIAS	1222+589	4.6	0.77	9.25	2.7	1.6	68	48	94	0.07	0.68	0.05	0.7	6.2	0.4
33																
34	Q. MUACURA		1.5	0.58	4.00	2.0	1.2	68	48	94	0.16	0.84	0.00	0.6	3.3	0.0
35																
			1.2	0.36	5.19	1.2	0.7	68	48	94	0.02	0.53	0.14	0.2	6.8	1.9

CUADRO N° 9.7 (continuaci6n)
TRAMO III: Km. 1195+910 - Km. 1293+232

PARAMETROS DE HIDROGRAMA DE CRECIDAS. DESCARGAS MAXIMAS 60 AÑOS DE TR.

CUADRO N° 3.7 (continuacion)
TRAMO III : Km. 1196+310 - Km. 1294+232

PARAMETROS DE HIDROGRAMA DE CRECIDAS. DESCARGAS MAXIMAS 50 AÑOS DE TR.

Nº	CUENCA	UBICACION DE CRUCE Km 0+000	AREA DE CUENCA Km2	T ₀ (hrs)	Oroso Uvial	Tiempo Rico	Uvias Maxima (cm)	Curva Tipo CNI	Curva Tipo CNG	Curva Tipo CNG	Uvias Neta N1 (cm)	Uvias Neta N2 (cm)	Uvias Neta N3 (cm)	Caudal Maximo1 (m ³ /s)	Caudal Maximo2 (m ³ /s)	Caudal Maximo3 (m ³ /s)
Valores de Snyder																
36			1.9	0.27	10.58	0.9	0.5	68	48	84	0.37	1.13	0.68	4.1	12.3	0.7
37			3.2	0.48	10.22	1.6	0.9	68	48	84	0.21	0.92	0.60	2.2	3.4	0.0
38			0.3	0.20	2.29	0.6	0.4	68	48	84	0.13	1.20	0.10	1.0	2.7	0.2
39			1.6	0.36	7.07	1.2	0.7	68	48	84	0.30	1.04	0.60	2.1	7.4	0.2
40			1.0	0.20	7.43	0.6	0.4	68	48	84	0.43	1.20	0.10	3.2	8.9	0.9
41			0.5	0.19	3.82	0.6	0.3	68	48	84	0.44	1.21	0.11	1.7	4.6	0.4
42			0.4	0.18	3.47	0.6	0.3	68	48	84	0.45	1.22	0.11	1.6	4.2	0.4
43			0.4	0.22	3.17	0.7	0.4	68	48	84	0.42	1.18	0.69	1.3	3.8	0.3
44			0.4	0.14	4.46	0.4	0.2	68	48	84	0.49	1.26	0.15	2.2	5.6	0.7
45			0.3	0.14	3.43	0.4	0.2	68	48	84	0.49	1.26	0.15	1.7	4.3	0.5
46			0.4	0.13	4.29	0.4	0.2	68	48	84	0.50	1.27	0.15	2.1	5.5	0.7
47			4.1	0.44	14.62	1.5	0.8	68	48	84	0.25	0.97	0.01	3.5	14.1	0.1
48	Q. BOCCAPAN	1231+960	916.2	7.01	203.56	29.0	17.0	68	48	84	7.68	3.32	12.01	1599.5	675.1	2445.7
49			1.2	0.19	10.08	0.6	0.3	68	48	84	0.45	1.21	0.11	4.5	12.2	1.1
50			1.1	0.19	9.22	0.6	0.3	68	48	84	0.45	1.21	0.11	4.1	11.2	1.0
51			1.0	0.21	7.56	0.7	0.4	68	48	84	0.43	1.19	0.10	3.2	9.0	0.7
52			0.8	0.12	10.55	0.4	0.2	68	48	84	0.51	1.28	0.16	5.4	13.7	1.7
53			1.9	0.29	10.33	0.3	0.5	68	48	84	0.36	1.11	0.05	3.7	11.5	0.6
54			1.5	0.27	8.81	0.9	0.5	68	48	84	0.38	1.13	0.07	3.3	10.0	3.6
55			0.8	0.15	8.25	0.5	0.3	68	48	84	0.49	1.25	0.14	3.9	10.3	1.1
56			3.2	0.52	9.53	1.8	1.0	68	48	84	0.19	0.89	0.00	1.8	8.5	0.0
57			1.5	0.38	6.17	1.3	0.7	68	48	84	0.28	1.02	0.02	1.7	8.3	0.1
58	Q. SECHURITA	1238+960	4.0	0.63	3.75	2.2	1.3	68	48	84	0.13	0.79	0.01	1.3	7.7	0.1
59			1.6	0.40	6.27	1.3	0.8	68	48	84	0.27	1.00	0.02	1.7	8.3	0.1
60			7.2	0.85	13.08	3.0	1.8	68	48	84	0.04	0.61	0.08	0.6	8.0	1.1
61	Q. TUCILLA	1241+988	13.6	1.08	15.34	5.1	2.9	68	48	84	0.02	0.28	0.50	0.3	4.2	7.7
62			0.8	0.15	8.18	0.5	0.3	68	48	84	0.48	1.25	0.13	3.9	10.2	1.1
63			1.1	0.30	5.53	1.0	0.6	68	48	84	0.35	1.10	0.05	1.9	8.1	0.3
64	Q. TRONCO MOCHO	1245+035	135.1	0.84	249.21	3.0	1.7	68	48	84	0.05	0.62	0.08	11.9	153.8	19.6
65			0.7	0.21	5.32	0.7	0.4	68	48	84	0.43	1.19	0.10	2.3	8.3	0.5
66			0.9	0.24	5.55	0.8	0.4	68	48	84	0.40	1.15	0.08	2.2	8.4	0.4
67			0.8	0.32	3.53	1.1	0.6	68	48	84	0.33	1.08	0.04	1.2	3.9	0.1
68			0.6	0.11	8.27	0.3	0.2	68	48	84	0.51	1.29	0.16	4.2	10.8	1.4
69			0.2	0.10	3.20	0.3	0.2	68	48	84	0.53	1.00	0.18	1.7	4.2	0.6
70			1.1	0.42	4.18	1.4	0.8	68	48	84	0.26	0.98	0.01	1.1	4.1	0.0

A.2 ESTUDIO HIDROLOGICO (LAGESA,
1983)

HIDROLOGIA Y DRENAGE



HIDROLOGIA Y DRENAJE

1.0.0 INTRODUCCION

Para calcular las dimensiones de las alcantarillas y puentes de la Carretera Panamericana entre las progresivas relativas Km. 0+000 - (La Brea) y el Km. 101+589 (Cancas), se estimaron o determinaron los caudales picos que pueden presentarse en las pequeñas cuencas que atraviesa la carretera. Para el cálculo se consideró un período de retorno de 25 años.

2.0.0 INFORMACION BASICA

2.1 Cartografía

Para la determinación de los límites de cuenca y/o identificación de quebradas o cursos de agua y/o progresivas de las alcantarillas y puentes, se ha utilizado la información siguiente:

- Carta Nacional, escala 1:100,000, preparadas por el I.G.H. en 1972 según la relación siguiente:

Número	Hoja	Número	Hoja
9a	Lobitos	10a	Talara
9b	Quebrada Seca	10b	Sullana

- Planos a escala 1:25,000, preparados por el I.G.M. en 197 , según la relación siguiente:

Número	Hoja	Número	Hoja
8bIIISO	Cancas	9aIINO	El Alto
9aISO	Los Organos	9aIISO	Alvarez
9aISE	San Martín	9aIINE	Hualtacal
		9aIISE	Huanes

Libretas de campo del trazo de la carretera.

2.2 Precipitación

Para determinar los escurrimientos superficiales de las quebradas y en ausencia de registros de escurrimientos medidos (caudales), se procedió a recopilar información de precipitación que permitiera calcular los probables caudales picos que pudieran presentarse en las diferentes quebradas que cruza la carretera.

Los registros de precipitación fueron obtenidos de los archivos de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Chira-Piura (DEPEC). Para el análisis de precipitación sobre el área materia del estudio se utilizaron las estaciones pluviográficas siguientes, por considerarlas como representativas y de mayor confiabilidad a cualquier otra fuente.

<u>Estación</u>	<u>Ubicación</u>		<u>Altitud</u>
	<u>Latitud</u>	<u>Longitud</u>	
Huarmaca	5°36' Sur	79°40' Oeste	-
Horropón	5°12' Sur	80°Oeste	340
Chilaco	4°41' Sur	80°32' Oeste	90

La información de precipitación utilizada corresponde al período enero-abril de 1983, que se reconoce como un período hidrológico húmedo.

En el Anexo 1 se presenta toda la información básica de precipitación utilizada.

3.0.0 METODOLOGIA

3.1 Análisis de los Registros de Precipitación

Se analizaron las bandas pluviográficas de las estaciones indicadas en el acápite 2.2; los resultados se muestran en los cuadros N°1, -2 y 3 del anexo 1, para Huarmaca, Horropón y Chilaco respectivamente.

En las figuras 1 y 2 se presentan el gráfico de precipitaciones efectivas y la curva intensidad duración. En las mismas se superponen las curvas utilizadas en el diseño del canal de derivación Chira Piura, mostradas en el Volumen I/I del Proyecto Almacenamiento y Derivación "Chira-Piura" Diseño Final y Detallado preparado por Energoprojekt Engineering & Contracting Co. de Belgrado Yugoslavia.

3.2 Determinación de la Precipitación de Diseño

La figura 1 se utiliza en este informe para calcular la precipitación sobre las quebradas que cruza la carretera, donde la duración de la precipitación se determina considerando que es igual al tiempo de concentración (Ver ecuación 3-5).

La precipitación efectiva se determina como una función de la intensidad potencial y condiciones de limpieza de las cuencas:


Las ecuaciones básicas utilizadas son:

$$Q = \frac{(P-0.2S)^2}{(P+0.8S)} \quad (3-1)$$



GRAFICO DE
PRECIPITACIONES EXTREMAS

FIGURA 1




J. M. DIAZ

ESTADISTICA
ESTACIONES CLIMATICO

13

FIGURA 1

CURVA INTENSIDAD - DURACION



- Q = Precipitación efectiva en mm.
 P = Precipitación en el área en mm.
 S = Infiltración potencial en mm.

$$S = \frac{25400}{Cf} - 254 \quad (3-2)$$

donde Cf , se obtiene de tablas como una función del suelo, cobertura, tratamiento cultural y condición hidrológica.

Las características de la zona de estudio nos permiten seleccionar como valor de Cf 85 para suelos arenolimosos y pobre cobertura de pastos naturales, grupo hidrológico A y condición de humedad III.

3.3 Selección del Período de Retorno y Riesgo Aceptado

El análisis de las precipitaciones registradas sobre el departamento de Piura en el período enero-junio de 1983, indica que éstas han superado en algunos casos la magnitud de las precipitaciones correspondiente a un período de retorno de 25 años (Figura II° 1).

De acuerdo con lo anterior y con lo comúnmente aceptado por la ingeniería, se ha adoptado el período de retorno de 25 años para determinar los caudales en las quebradas o la capacidad de diseño que deben tener las obras de protección de la carretera (alcantarillas, puentes).

Asimismo y con fines de mostrar el riesgo que se acepta cuando se considera el período de retorno anteriormente citado, se ha preparado el cuadro II° 3.1. Los parámetros utilizados son: Período de retorno, Vida del Proyecto y Riesgo de Ocurrencia. El

cálculo se realizó considerando que el evento o caudal se produce por lo menos una vez en el período de vida útil de la obra.

Como ejemplo se indica que hay un 18% de probabilidad de que en los próximos 5 años ocurra o se registre un caudal que tenga un período de retorno de 25 años, un 34% que ocurra en los próximos 10 años, etc.

18%
34%
que
10%



CUADRO N° 3.1

Período de Retorno (años)	Vida del Proyecto (años)	Riesgo de Ocurrencia (%)			
		5	10	20	50
10	5	41	66	68	55
10	10	18	34	56	37
20	5				

A. Pérez M.



3.4 Escorrentía máxima

3.4.1 Cálculo de la escorrentía máxima

La ecuación utilizada para el cálculo de la escorrentía máxima es:

$$q_p = \frac{0.203 Q}{T_p} \quad (3-3)$$

donde:

q_p = Caudal máximo en m³/seg.

Q = Precipitación efectiva en mm.

A = Área de la cuenca en m².

T_p = Tiempo al pico en horas.

3.4.2 Determinación del tiempo al pico (T_p)

$$T_p = \frac{T_c}{2} + 0.6 T_c + 1.1 T_e \quad (3-4)$$


dónde T_c es el tiempo de concentración de la cuenca que se obtiene de las características morfológicas de la misma, como longitud del cauce principal (l.) y desnivel topográfico (H) entre el punto más alto y el punto de control de descarga, la ecuación que permite calcular el tiempo de concentración es:

$$T_c = 0.987 \left(\frac{L^3}{H} \right)^{0.385} \quad (3-5)$$

T_c = en horas

L = en kilómetros

H = en metros



3.5 Información de Campo

3.5.1 Identificación de las alcantarillas

Las brigadas de trazo durante los levantamientos topográficos de campo, señalan los cursos de agua que va cruzando el alineamiento de la carretera, la identificación se efectúa de acuerdo con la progresiva de la carretera o camino.

4.0.0 CALCULOS DE GABINETE

4.1 Determinación de áreas y desniveles topográficos de las cuencas

Para la determinación del desnivel hidráulico de la cuenca y el área tributaria (A) se utilizaron las cartas topográficas a escala 1:100,000, impresos por el Instituto Geográfico Militar del Perú (IGM), según la relación indicada en el ítem 2.1.

La cuenca fue delimitada de acuerdo con la topografía mostrada en las cartas y se presenta como plano fm 1; el área de las cuencas se midió con planímetro y los desniveles por lectura sobre curvas de nivel.

4.2 Preparación de los programas de cálculo

Para simplificar los cálculos se utilizó el programa preparado para una calculadora HP-25, el mismo se presenta como cuadro 4.1.

Los resultados que se muestran son los del tiempo de concentración de la precipitación (T_c), duración de la precipitación (D), tiempo al pico (T_p), precipitación efectiva (Q) y caudal pico o máximo de la cuenca (q).

MARZO 1981 DIA 7 DIA 8



HIDROGRAMA TRIANGULAR

Key Entry	X	Y	Z	T	Comments
	I	II			
3					
f_y^x					
x_4^y					
$\frac{1}{2}$					
RCL0					
f_y^x					
CL1					
x					$T_c = \text{Tiempo de Concentración}$
R/S					$D = T_c = \text{Duración de lluvia}$
1					(en horas)
1					
x					
T02					
R S					$T_p = \text{Tiempo al pico (en horas)}$
2					
5					
4					
-					
ST05					
.					
2					
x					
CIS					
RCL4					
+					
g_x^2					
RCL5					
8					
x					
RCL4					
+					
R/S					$Q = \text{Precipitación efectiva}$
RCL6					(en mm.)
x					
L7					
RCL2					
+					
GTO 00					= $\text{audal pico (en m}^3/\text{se} \cdot \text{)}$
<i>not</i>					



SITC	A. KM'S	Caudal km. ³	(horas)	(horas)	(horas)	P	Rit.	C	mm.	(m ³ /sec)
80	16.50	6.50	625	0.72	0.79	0.72	50.0	19.6		83.28
+720	7.00	550	0.82	0.90	0.82	55.0	23.3			77.7
880	10.50	420	1.46	1.60	1.46	68.0	33.6			110.9
820	26.00	555	3.48	3.83	3.48	95.0	56.6			289.60
600 (Oda. Parinas)	1.103.50	53.00	860	7.18	7.90	7.18	130	88.3		1224 a 1436
+898 (Cabo Blanco)	3.0	100	0.60	0.66	0.60	48	18.2			11.53
23+423	2.2	15	1.10	1.21	1.10	60	27.2			8.20
24+234 (de los Pasos)	2.0	15	0.77	0.85	0.77	51	20.3			7.45
5+900 (880)	2.8	35	0.82	0.91	0.82	55	23.3			20.86
26+284	2.5	30	0.77	0.85	0.77	51	20.3			13.03
27+222	2.7	30	0.84	0.92	0.84	55	23.3			8.15
27+470	2.9	30	0.91	1.00	0.91	57	24.8			15.98
7+880	1.0	15	0.41	0.48	0.41	40	12.7			2.36
+560 (Oda. Honda)	405.90	30.00	287	5.68	6.24	5.68	105	97.4		605 a 788
+800	14.30	10.0	105	2.35	2.59	2.35	85	47.8		55.03
6+400	13.80	8.8	65	2.44	2.68	2.44	85	47.8		51.14
48+658	7.20	6.6	52	1.91	2.10	1.91	72	36.8		26.30
50+592	7.30	5.5	25	1.80	1.95	1.80	72	36.8		28.24
51+980	5.0	45	1.46	1.61	1.46	68	33.6			40.25
+820	1.5	20	0.50	0.55	0.50	45	16.10			4.58
54+540	1.5	15	0.56	0.61	0.56	47	17.5			5.35
55+240	1.5	15	0.56	0.61	0.56	47	17.5			6.85
55+220 (Conuca)	1.5	8	0.71	0.78	0.71	50	19.6			7.34
+260 (Vichayito)	10.0	182	1.90	2.09	1.90	73.0	37.7			72.24
72+660 (Cabo Blanco)	19.0	303	3.29	3.62	3.29	95	56.6			259.85
74+360 (de los Pasos)	6.0	250	0.63	0.63	0.63	58.0	25.6			31.67
74+820 (Canal)	3.0	150	0.51	0.56	0.51	44.0	15.4			11.40
75+960 (Máscara)	502.60	54.0	900	7.21	7.93	7.21	130	88.3		866 a 1060
78+016	4.00	3.0	150	0.51	0.56	0.51	44	18.4		22.79
78+600	6.50	3.3	150	0.57	0.63	0.57	46	16.7		31.15
80+940	6.30	3.5	150	0.61	0.67	0.61	48	18.2		35.52
84+100	7.80	3.0	120	0.56	0.61	0.56	45	16.1		42.60
96+000 (Seca)	474.60	40.0	345	7.37	8.12	7.37	130	122.3		666 a 851
90+850 (Carritas)	48.10	11.0	200	2.05	2.25	2.05	75	39.3		174.87
95+360	6.50	2.6	200	0.67	0.41	0.37	40	12.7		42.95
97+600 (Sapota)	12.30	4.5	170	0.78	0.85	0.78	55	23.3		69.93
99+840	5.45	2.5	170	0.39	0.43	0.39	40	12.7		13.10
100+400	2.90	2.0	175	0.30	0.33	0.30	37	10.8		19.69

179

0167

4.3 Quebradas Parinias, Honda, Hánchora y Seca

Las áreas de drenaje de estas quebradas son 1,162.00 km², 400.90 km², 702.60 km² y 474.65 km², respectivamente, por lo que el método del hidrograma triangular no es aplicable; los métodos de hidrograma unitario, análisis de frecuencias y relaciones caudal pico vs. área de cuenca, son los aplicables para estos casos. En ausencia de información para aplicar los dos primeros métodos se utiliza el último, tomando como información básica información de archivo del Proyecto Chira-Piura; la misma se resume en el cuadro N° 4.3 y los resultados del análisis se presenta en la figura N° 3.

Tomando en cuenta la figura N° 3 para las respectivas áreas de drenaje de las quebradas Parinias, Honda, Hánchora y Seca, se han calculado los caudales picos o de diseño de cada una. Los mismos son:

Qpico Parinias	1,436 m ³ /seg.
Qpico Honda	788 m ³ /seg.
Qpico Hánchora	1,060 m ³ /seg.
Qpico Seca	851 m ³ /seg.

4.4 Resultados

Un resumen de los parámetros utilizados en el cálculo, así como los valores de escorrentía superficial (caudales pico), de las principales quebradas se presenta en el cuadro N° 4.2

Las dimensiones recomendadas de las alcantarillas se presentan en la cuarta columna del cuadro 4.4 para el caso de cursos o quebradas con área de cuenca mayor a 0.50 Km². Para el resto de estructuras se ha determinado como dimensión mínima de alcantarilla por razones de mantenimiento y capacidad de descarga las de 1.0 x 1.0 y/o 1.5 x 1.5

pej

ESTUDIO DE DISEÑO DE DRAZ



CAUDALES RÍOS MATERIALES CUENCA CHIBA-SOLIA

Año	Cuencas San Francisco	Río Corral del Medio	Río La Gallega (Paitashaco)	Río Piura (Malacasa)	Río Ejea (Barrios)	Río Charanal (San Pedro)				
	A = 380 km ²	A = 332 km ²	A = 140 km ²	A = 181 km ²	A = 410 km ²	A = 156 km ²				
	Fecha	Q	Fecha	Q	Fecha	Q	Fecha	Q	Fecha	Q
1972	Marzo	641	Marzo	375	Marzo	66	Marzo	801	Marzo	330
1973	Febrero	216	Febrero	209	Febrero	76	Febrero	625	Marzo	227
1974	Marzo	50	Febrero	42.3	Febrero	14	Marzo	38	Marzo	22.7
1975	Marzo	64	Marzo	52.0	Marzo	33	Marzo	285	Febrero	100
1976	Marzo	47	Marzo	51.0	Marzo	37	Marzo	340	Marzo	120
1977	Marzo	27.5	Febrero	161	Febrero	21	Marzo	1650	Marzo	150
1978	Marzo	10.0	Marzo	38.4	Marzo	11.2	Marzo	1200	Febrero	41.9
1979	Febrero	7.0	Marzo	69.0	Marzo	60.0	Marzo	95	Marzo	69.0
1980	Abril	47.0	Marzo	29.4	Marzo	11.4	Abril	59	Marzo	28.6
1981	11 Marzo	170.0	13 Marzo	210	10 Marzo	27	11 Marzo	430.0	12 Marzo	471
1982	10 Abril	10.2	11 Abril	6.4	10 Abril	1.41	11 Abril	44.6	10 Abril	21.1
1983						26 Enero	1150		21 Enero	586
		110.44		110.65		40.18	463.85		196.34	130.72
025		110.26		111.58		37.05	467.63		174.06	151.37
		110		430		121	1951		577	681



CUADRO N° 4.4

Nº de	Ubicación Kilométrico	Características de la Cuenca					Características del Proyecto de Obra			
		Longitud E (km.)	Superficie A (km2)	Desnivel H (m.)	Caudal m3/s.	Corte	Tipo	Dimensión (m.)	Cantidad	Lonctud (m.)
	3+060 - 3+080	6.50	16.15	625	61.20	Alcantarilla	Marcos	(1.0 x 1.0)	10	
	4+680 - 4+740	7.00	14.40	560	77.70	Alcantarilla	Marcos	(2.0 x 2.0)	10	
	9+880	10.50	25.50	420	110.90	Fuente	-	-	-	40.00
	10+820	26.00	94.25	665	285.00	Fuente	-	-	-	80.00
	20+600 (Paríñas)	53.00	1.108.60	860	1.224-1	Fuente	-	-	-	190.00
	21+895	3.00	2.00	100	11.50	Alcantarilla	Marcos	(1.0 x 1.0)	10	
	23+423	2.70	1.70	15	8.20	Alcantarilla	Marcos	(1.0 x 1.0)	10	
	24+734 (S)	1.00	1.50	15	7.40	Alcantarilla	Marcos	(1.0 x 1.0)	10	
	25+900 734	2.80	3.90	35	20.80	Alcantarilla	Marcos	(1.0 x 1.0)	10	
	26+284	2.50	2.60	30	10.00	Alcantarilla	Marcos	(1.0 x 1.0)	10	
	27+222	2.70	1.55	30	8.10	Alcantarilla	Marcos	(1.0 x 1.0)	10	
	27+470	2.90	3.10	30	15.90	Alcantarilla	Marcos	(1.0 x 1.0)	4	
	30+560 (Honda)	30.00	1.450.90	267	600	Fuente	-	-	-	90.00
	43+800	10.00	14.30	105	55.00	Alcantarilla	Marcos	(2.0 x 2.0)	7	
	46+400	6.00	13.00	65	51.14	Alcantarilla	Marcos	(2.0 x 2.0)	7	
	48+650	6.00	7.20	50	54.50	Alcantarilla	Marcos	(2.0 x 2.0)	7	
	50+592	6.50	7.30	35	55.24	Alcantarilla	Marcos	(2.0 x 2.0)	7	
	51+980	6.00	9.30	45	45.20	Alcantarilla	Marcos	(2.0 x 2.0)	7	
	53+620	1.50	6.75	20	21.50	Alcantarilla	Marcos	(1.0 x 1.0)	7	
	54+540	1.50	0.90	15	7.00	Alcantarilla	Marcos	(1.0 x 1.0)	7	
	55+240	1.50	1.15	15	8.00	Alcantarilla	Marcos	(1.0 x 1.0)	7	
	56+220 (Conusla)	1.50	1.40	6	7.34	Alcantarilla	Marcos	(1.0 x 1.0)	7	

182*

0260

CUADRO N° 4.4

Nº de Orden	Ubicación Kilométrica	Características de la Cuenca				Ora	Tipo	Características del Proyecto en Cuna		
		Longitud L (km.)	Superficie A (km2.)	Dosniveles H (m.)	Caudal -? s.			Dimensiones (m.)	Cantidad (m.)	Largo (m.)
	65+260 (Vichayito)	10.00	19.30	182	70.74	Puente	-	-	1	40.00
	72+660 (Cabo Blanco)	19.00	80.00	300	250.85	Puente	-	-	1	70.00
	74+360 (Camal)	6.00	6.10	250	31.67	Baldén	-	-	1	60.00
	74+820	3.00	4.00	150	11.40					
	75+900 (Máncora)	54.00	701.60	900	350-	Puente	-	-	1	120.00
	78+016	3.00	4.00	150	22.79	Alcantarilla	Marco	(1.5 x 1.5)	6	
	78+600	3.30	5.60	150	31.16	Alcantarilla	Marco	(1.5 x 1.5)	8	
	80+940	3.50	6.30	150	35.52	Alcantarilla	Marco	(2.0 x 2.0)	4	13.60
	84+100	3.00	7.80	120	42.60	Alcantarilla	Marco	(3.0 x 3.0)	11.20	
	86+ (Seca)	40.00	474.60	345	666-	Puente	-	-	1	125.00
	90+650 (Carpitas)	11.00	45.10	200	174.67	Puente	-	-	1	60.00
	95+360	2.50	6.60	200	42.95	Pontón	-	-	1	10.00
	97+600 (Sedetal)	4.50	12.30	170	55.93	Puente	-	-	1	35.00
	99+837.5	2.50	2.15	170	10.10	Alcantarilla	Marco	(1.5 x 1.5)	1	10.00
	100+900	2.00	2.90	175	19.69	Pontón	-	-	1	10.00

183.

0201

JUAN J VERA GOMEZ DIAZ

Atto del Ing. enq. d. Ingeniero Mtro. 4100

RELACION AREA VS CAUDAL "CUENCA RIO PIURA"

CAUDAL (m^3/seg)

2000

3000

4000

5000

6000

0

1000

2000

AREA (Km^2)

CURVA LIMITE SUPERIOR DE
CONFIANZA AL 95 % DE
PROBABILIDAD

$$Q = 0.92 A + 413.63$$

$$r^2 = 0.99$$

$$Q = 0.88 A + 248.02$$

$$r^2 = 0.98$$

Q = CAUDAL EN m^3/seg

A = AREA DE LA CUENCA
EN Km^2

$T_R = 25 \text{ AÑOS}$

BARRIOS

QDA SAN FRANCISCO

O

CORRAL DEL MEDIO

MALACASI

184.

01120

A.3 ESTIMACIONES CAUDALES (1998)

ESTIMACION DE CAUDALES

Teniendo en cuenta las características del desastre (evento 1998) y los parámetros del terreno (gradiente, ancho del cauce, etc.), así mismo, considerando que no existe un registro de caudales, por consiguiente, se ha estimado las descargas utilizando la fórmula empírica de Manning.

Utilizando la fórmula de Manning con un coeficiente de resistencia al flujo de 0.030, y tirantes entre 1.00 y 3.00 m, se establecieron las descargas que se muestran en el cuadro siguiente:

PROGRESIVA	<i>b</i> (m.)	<i>h</i> (m.)	<i>A</i> (m ²)	<i>P</i> (m.)	<i>R</i> (m.)	<i>S</i>	<i>n</i>	<i>Q</i> (m ³ /seg.)	<i>Q*</i> (m ³ /seg.)			<i>F.R.</i> (**)
									<i>Qmax1</i>	<i>Qmax2</i>	<i>Qmax3</i>	
1098+800	35.00	2.00	70.00	39.00	1.79	0.001	0.03	108.98	53.00	32.00	76.00	2.06
1127+685	25.00	1.50	37.50	28.00	1.34	0.002	0.03	67.92	26.00	15.00	39.00	2.61
1146+010	60.00	1.30	78.00	62.60	1.25	0.005	0.03	212.88	74.00	43.00	113.00	2.88
1173+050	30.00	1.80	54.00	33.60	1.61	0.001	0.03	78.10	38.00	21.00	59.00	2.06
Pariñas (1097+460)	640.00	1.70	1,088.00	643.40	1.69	0.005	0.03	3,639.91	2,713.00	1,811.00	3,514.00	1.34
Honda (1103+540)	247.50	2.00	495.00	251.50	1.97	0.005	0.03	1,832.37	957.00	625.00	1,263.00	1.91
Grande	35.00	2.00	70.00	39.00	1.79	0.003	0.03	188.75	84.50	11.30	134.70	2.23

(*) Fuente PERT-MTC: Descargas máximas de 50 años de TR. Calculados con el Método de Snyder para la Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte (TYPSCA, 1993)

(**) F. R. : Factor de Relación entre *Q* (calculado con Manning) y *Qmáx1* (Snyder).

ANEXO B: PRECIPITACIONES

DIRECCION DE TRANSPORTE, COMUNICACIONES
VIVIENDA Y CONSTRUCCION
TUMBES

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD

HIDROLOGIA E HIDRAULICA

FRANCISCO CORONADO DEL AGUILA

NOVIEMBRE 1998

MES	MESES																	
	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
DÍAS	C. EXP TUMBES	CAMPO SEDE	EL TIERE															
1	0.00	0.00	0.60	4.40	11.00	1.20	0.10	0.0	0.0	2.20	0.00	10.0	6.4	1.9	0.0	0.3	0.0	3.1
2	0.00	0.00	0.00	4.20	3.90	9.40	0.0	0.0	0.2	32.00	21.00	24.0	8.8	4.9	1.60	5.5	0.4	1.3
3	0.00	0.00	0.00	23.00	36.20	44.80	10.20	30.0	49.10	45.70	61.00	7.3	59.8	38.5	30.40	0.0	0.0	2.0
4	2.00	0.00	0.00	2.80	2.40	15.20	9.10	23.0	20.0	0.00	0.00	0.0	9.7	16.5	0.00	0.0	0.0	0.0
5	12.40	16.60	70.30	116.00	52.30	50.00	37.40	25.5	4.5	0.30	0.10	310	18.00	52.3	5.20	0.0	6.0	0.0
6	36.40	49.10	6.50	80.40	122.50	82.30	19.50	19.50	9.40	88.30	80.00	40.60	1.40	0.30	0.30	0.0	0.0	0.0
7	0.40	0.60	5.50	0.0	0.0	2.50	0.0	0.0	1.30	0.400	0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	220.00	0.0	0.10	34.80	0.00	6.60	6.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.20	6.60	1.00	1.50	0.20	0.0	32.0	16.70	50.50	15.30	16.50	2.70	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
10	31.10	30.00	10.30	0.0	0.0	0.0	0.80	7.00	9.50	7.90	5.40	38.00	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
11	0.30	0.00	2.80	1.20	1.0	0.60	0.50	0.20	0.50	16.20	15.50	1.00	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	55.10	30.90	120.10	7.20	52.0	55.1	20.0	8.0	7.40	3.40	17.70	55.10	1.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
13	0.20	0.50	7.00	10.40	120.0	90.0	42.0	36.0	45.70	1.20	0.20	1.00	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
14	1.90	19.40	26.50	5.70	6.30	6.30	6.0	8.60	27.2	20.00	1.60	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	30.00	87.30	125.30	0.0	0.0	0.0	0.70	2.20	6.40	0.20	0.40	12.00	7.0	3.2	0.3	0.0	0.4	0.0
16	30.00	13.20	62.60	32.10	93.0	5.20	62.50	57.0	30.0	0.20	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.00	0.00	1.70	4.20	46.20	15.00	10.60	0.0	48.0	9.80	6.6	3.00	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
18	0.00	0.00	0.00	15.30	10.40	5.00	0.0	0.0	0.0	1.00	2.00	4.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	7.60	5.50	4.50	1.00	0.20	0.0	2.20	8.0	7.50	1.00	0.70	3.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.40	1.60	7.10	0.6	0.0	0.0	86.60	34.10	22.20	4.30	4.80	15.30	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
21	2.40	2.90	1.00	16.20	114.30	1450	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.00	0.00	0.00	17.10	44.00	20.00	12.40	8.40	76.90	0.0	0.20	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	29.20	42.00	1.50	2.60	1.20	0.30	16.00	15.80	78.20	2.30	1.30	10.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	52.40	56.00	69.60	0.0	0.0	0.90	0.0	0.0	0.0	1.20	1.00	10.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.40	1.80	7.40	18.00	4.00	30.00	0.10	0.0	0.0	10.30	38.10	3.3	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.00	0.00	0.00	57.20	75.00	86.50	0.0	0.40	11.30	0.0	0.0	10.10	41.5	23.9	31.0	0.0	0.0	0.0
27	0.00	0.00	0.00	8.20	3.50	5.7	7.0	11.50	32.50	10.90	34.7	0.60	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
28	65.10	16.50	25.00	0.10	0.0	0.0	7.0	6.0	26.0	1.80	0.40	4.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.50	2.60	22.00	X	X	X	0.30	5.70	12.90	7.40	2.00	1.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	2.90	0.00	0.00	X	X	X	14.10	14.60	9.10	0.40	14.7	3.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.20	0.7	0.0	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	360.90	353.10	572.30	758.8	1022.8	764.5	389.30	339.00	548.8	34.60	352.9	275.9	155.3	141.9	70.1	7.3	0.9	6.4

Fuente: PROYECTO BINACIONAL ESPECIAL PUYONGO TUMBES PROCESADO POR LA ODEI TUMBES

101 | 30.9

X 30.4

159.8

159.5

ESTACIÓN DE CLIMA
 ESTACIÓN CAMPO EXPERIMENTAL TUMPÍS
 UBICACIÓN: GEOGRÁFICA
 LATITUD : 3° 31' S
 LONGITUD : 80° 19' W
 ALTITUD : 1800 M.S.N.M.
 AÑO: 1958

POLÍTICA
 REGIONES: GRAN
 SUB-REGION: TUMBES
 DISTRITO: ZARUMILLA

MES	TEMPERATURA												JUNIO					
	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO					
DÍAS	MÁXIMA	MÍNIMA	MÉDIA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÉDIA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÉDIA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÉDIA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÉDIA			
1	36.0	24.3	27.9	33.0	24.9	28.6	32.5	24.1	28.2	32.2	25.0	28.3	31.9	23.7	27.3	30.3	24.0	26.1
2	32.5	24.8	28.5	29.9	25.0	27.1	30.5	24.5	27.8	34.5	25.0	28.3	30.4	24.0	26.9	29.1	23.8	29.9
3	32.5	24.7	28.5	31.6	25.0	28.1	32.9	24.5	29.1	31.0	24.9	27.6	30.5	24.3	26.8	31.2	23.5	26.8
4	32.5	25.2	28.2	31.5	23.8	27.7	31.5	23.5	28.0	32.5	24.6	28.1	30.8	23.4	26.7	31.2	22.9	26.6
5	31.5	25.0	27.7	32.0	25.0	26.7	31.9	23.6	28.1	33.5	25.7	29.3	31.2	24.1	27.6	32.3	22.0	26.3
6	31.0	23.8	26.8	31.0	23.3	27.0	28.9	23.7	24.9	32.0	25.0	28.4	30.8	23.0	26.8	32.5	22.9	27.0
7	30.0	23.6	27.2	31.0	24.0	27.0	32.0	22.5	27.3	32.5	23.7	28.1	31.6	24.0	27.9	30.5	24.0	26.6
8	31.5	24.5	27.8	31.1	24.0	27.3	32.5	23.5	28.0	31.0	25.0	27.9	32.8	24.0	28.2	30.3	23.7	26.5
9	32.0	25.1	27.8	31.1	22.7	26.3	31.8	23.5	26.6	32.2	25.1	28.1	32.2	24.6	28.2	31.4	23.0	26.7
10	31.5	25.2	27.2	31.6	23.2	27.7	29.5	24.3	26.5	31.5	24.0	27.6	33.1	23.0	27.4	32.0	22.3	26.5
11	31.0	24.0	27.4	32.1	24.9	27.8	32.6	24.0	27.8	31.5	24.0	27.6	31.0	24.4	26.8	31.5	21.6	26.0
12	31.7	24.7	26.9	32.6	25.3	28.4	32.6	23.6	26.2	32.9	23.6	27.9	31.5	24.2	27.8	20.5	23.0	26.5
13	30.4	23.1	26.8	31.4	25.0	27.8	32.0	23.5	27.9	32.0	24.7	28.0	33.2	24.3	28.0	31.4	23.0	27.0
14	31.7	23.6	27.8	31.5	24.0	26.8	29.7	24.1	25.7	32.3	24.7	28.2	32.6	22.4	27.5	31.0	23.5	27.0
15	31.0	24.9	27.2	30.8	24.7	27.8	31.4	24.0	27.8	32.5	24.5	27.8	31.5	22.0	27.8	31.4	22.1	26.1
16	29.0	23.9	26.0	32.0	25.5	28.6	31.8	23.0	27.9	32.1	23.8	28.2	32.0	25.1	28.0	27.7	23.1	24.3
17	31.3	23.6	27.2	30.5	25.5	27.4	32.6	21.9	27.0	32.0	25.0	28.4	32.4	23.5	27.7	28.3	22.1	25.1
18	32.0	23.4	27.2	28.5	25.5	26.2	32.8	23.0	27.9	32.3	24.7	28.2	31.4	23.7	28.3	31.1	21.5	25.9
19	31.5	24.5	27.4	30.0	24.1	26.3	33.0	24.0	28.5	31.0	24.2	27.2	31.8	22.8	27.0	31.1	21.4	25.5
20	31.0	24.1	27.7	32.4	24.9	28.5	29.9	23.9	25.7	32.5	24.5	27.5	33.0	22.5	27.2	30.4	23.3	25.7
21	29.4	25.4	27.3	31.3	25.0	28.0	32.5	21.6	27.7	32.0	24.5	28.0	32.7	23.5	27.3	32.5	22.3	26.0
22	31.4	23.4	27.4	31.2	24.2	26.8	33.2	23.8	28.1	32.6	23.9	28.0	32.1	23.6	26.9	30.1	23.0	26.1
23	31.6	24.6	28.1	33.0	24.5	28.2	27.0	23.4	24.9	32.0	24.0	27.6	31.7	22.9	27.3	30.8	22.5	26.4
24	30.1	24.9	26.5	33.0	24.5	28.3	32.0	21.9	27.6	33.1	24.2	28.1	32.0	22.7	27.2	31.4	23.6	26.5
25	29.5	24.0	25.4	33.5	23.0	28.5	33.5	24.8	29.0	31.5	24.4	26.9	29.5	23.0	26.1	30.8	21.2	25.6
26	32.6	23.4	27.4	31.0	23.9	27.4	31.8	23.7	28.3	31.5	23.2	29.0	30.0	24.3	26.8	30.5	23.0	26.3
27	32.5	24.2	28.2	32.5	23.0	27.0	31.0	23.9	27.8	32.0	24.6	28.1	31.2	22.2	26.4	31.0	22.0	25.9
28	31.5	24.9	25.6	33.0	23.7	28.0	32.0	24.0	27.0	32.5	23.9	27.6	31.0	23.7	24.9	30.0	22.9	26.0
29	31.0	24.5	27.5	X	X	X	32.0	24.7	27.3	32.7	24.0	28.0	31.6	23.1	27.0	30.5	22.8	25.8
30	30.4	24.3	27.5	X	X	X	32.0	24.9	27.8	31.2	24.0	24.9	31.5	24.8	27.4	31.5	20.4	25.8
31	31.6	24.5	28.2	X	X	X	33.2	23.7	27.5	X	X	31.0	24.0	27.0	-	-	-	
32	31.2	24.3	27.8	31.5	24.5	27.5	31.7	23.6	27.4	32.1	24.5	27.7	31.1	22.7	-	-	-	-

CIMA DE PINTAMIENTO
E ESTADÍSTICA E INFOR-
MATICA DE TUMBES
(ODEI - TUMBES)

TEMPERATURA DEL AGUA DEL MAR
DE ENERO A MAYO: PROMEDIO DIARIO
AÑO: 1998
ESTACIÓN: CALETA GRAN

DÍAS	MESES				
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
1	29.7	30.8	30.4	30.6	29.3
2	29.6	30.4	30.5	30.5	29.3
3	29.8	30.7	30.6	29.7	29.4
4	29.9	30.3	31.4	30.2	29.5
5	30.0	29.5	31.1	30.2	29.8
6	29.5	29.4	31.2	30.2	29.4
7	30.2	29.4	31.2	29.7	30.1
8	31.0	29.4	31.3	30.0	29.6
9	30.7	29.4	31.4	29.9	29.7
10	30.8	29.8	30.1	30.0	29.8
11	30.8	29.4	30.3	29.9	30.1
12	30.8	29.8	30.7	29.9	30.2
13	29.8	29.0	30.8	29.9	30.2
14	30.4	28.9	31.0	30.0	30.2
15	29.9	29.0	30.7	28.9	30.3
16	29.7	28.2	30.5	30.6	30.3
17	29.9	28.9	29.9	30.4	30.2
18	29.8	29.0	30.4	30.4	30.2
19	29.8	29.2	30.4	30.3	29.8
20	29.6	30.2	30.0	30.2	30.1
21	29.4	29.7	30.1	30.4	30.2
22	29.9	29.7	29.8	30.7	30.2
23	30.4	29.7	29.5	30.0	30.2
24	29.3	30.2	30.0	30.0	30.0
25	29.5	30.2	30.1	30.5	29.8
26	29.8	30.2	30.1	30.5	29.7
27	29.9	29.0	30.0	30.6	29.3
28	30.4	29.5	30.0	30.1	29.6
29	30.7		29.8	30.0	29.7
30	30.7		29.7	29.7	29.4
31	30.9		30.4	29.8	29.5
MESES	32.6	29.9	30.4	30.1	29.8
X	30.0	29.6	30.4	30.1	29.6

VIGILANCIA
ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN
DE TUMBES
DE LOS TUMBES)

PRESESIÓN ATMOSFÉRICA (EN PROMEDIO DIARIO)
ESTACIÓN DE CENTRO EXPERIMENTAL TUMPIES
DE ENERO AL MAYO 1998

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

LATITUD : 3°31'5"
LONGITUD : 80°19'W
ALTITUD : 18.00 m.s.n.m.

POLÍTICA

REGION : CRUZ
SUB REGION : TUMBES
DISTRITO : ZARUMILLA

MES	JANUARIO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
DÍAS	(MB)					
1	1005.0	1003.3	1004.7	1005.9	1006.9	1008.2
2	1002.3	1004.2	1003.8	1007.0	1007.7	1009.2
3	1000.7	1005.0	1003.3	1007.9	1008.6	1008.2
4	1000.4	1005.7	1004.3	1006.4	1008.8	1008.1
5	1003.5	1005.7	1004.3	1005.1	1007.8	1007.5
6	1006.0	1008.6	1006.0	1005.7	1008.4	1007.4
7	1006.3	1008.3	1004.0	1006.7	1007.0	1008.4
8	1005.9	1008.3	1004.8	1001.1	1008.7	1007.9
9	1004.9	1009.1	1005.5	1006.5	1006.9	1007.7
10	1004.1	1007.4	1007.0	1006.2	1007.5	1007.4
11	1004.4	1007.9	1005.7	1006.2	1006.9	1006.5
12	1005.0	1004.6	1005.4	1006.4	1006.5	1006.8
13	1006.6	1004.4	1005.5	1006.4	1005.5	1005.4
14	1004.9	1007.2	1006.7	1005.4	1005.4	1007.2
15	1003.3	1005.1	1005.3	1006.1	1004.5	1007.5
16	1004.8	1003.3	1003.8	1004.5	1003.9	1008.3
17	1005.4	1003.5	1005.2	1005.2	1004.4	1008.5
18	1004.6	1004.4	1004.0	1005.7	1005.9	1008.5
19	1004.2	1005.7	1004.5	1006.0	1006.7	1007.1
20	1003.6	1004.1	1005.7	1005.8	1006.8	1006.8
21	1004.3	1005.0	1004.0	1006.6	1006.7	1008.2
22	1003.0	1005.4	1004.1	1005.7	1005.3	1008.5
23	1002.6	1005.4	1008.2	1006.1	1005.8	1008.5
24	1003.6	1006.0	1006.3	1006.2	1006.9	1007.8
25	1005.3	1004.4	1006.2	1007.5	1007.3	1007.3
26	1004.7	1004.6	1006.3	1006.3	1008.5	1006.7
27	1005.3	1005.1	1005.1	1004.6	1011.6	1007.6
28	1005.5	1004.7	1004.8	1005.6	1010.8	1008.7
29	1006.9		1005.7	1006.1	1008.3	1009.1
30	1005.8		1005.0	1007.9	1007.7	1008.2
31	1004.6		1004.6		1008.7	
X	1004.4	1005.6	1005.1	1009.2	107.1	1007.8

Fuente: PROYECTO ESPECIAL PUYANCO-TUMBES. PROCESADO POR LA ODES-TUMBES

CAUDAL DEL RÍO TUMBES
 (en m³/segundo)
 DE MEDIDA Y MÁXIMA SEGÚN DÍAS : ENERO A MAYO
 ESTACIÓN : EL TIGRE AÑO : 1998

	MED. Enero	MED. Febrero	MED. Marzo	MED. Abril	MAYO	JUNIO
DÍAS	MÍNIMA	MÍNIMA	MÍNIMA	MÍNIMA	MÍNIMA	MÍNIMA
1	323.0	711.3	208.0	217.5	664.4	914.9
2	236.3	293.8	253.5	380.3	533.3	562.1
3	180.7	196.0	213.6	334.9	472.2	608.6
4	153.5	166.0	380.3	608.6	682.4	1074.4
5	208.4	348.6	299.4	664.4	481.1	555.6
6	457.1	757.6	1190.9	2380.3	380.3	423.5
7	383.0	435.2	578.5	722.9	337.8	407.0
8	454.3	709.8	404.3	1599.6	393.6	530.1
9	429.8	627.5	1944.1	2569.9	657.3	1057.1
10	346.2	588.5	737.9	984.6	460.5	622.3
11	760.3	1323.9	469.1	555.6	390.9	451.8
12	614.4	1304.0	437.5	686.0	565.4	708.0
13	948.7	1576.1	412.5	481.1	678.7	799.8
14	867.3	1576.1	598.5	1200.8	520.7	643.2
15	465.5	563.2	415.2	440.3	639.7	737.9
16	702.7	1169.1	359.7	380.3	730.4	984.6
17	427.1	485.4	332.4	344.7	885.3	1251.0
18	307.0	348.6	393.6	499.2	745.5	914.9
19	296.3	343.8	443.2	622.3	511.4	568.6
20	238.9	274.6	460.5	581.8	741.7	1474.4
21	430.8	681.7	581.8	795.9	520.7	595.1
22	249.8	289.5	1877.0	1195.9	418.0	434.7
23	237.5	325.1	615.5	678.7	478.1	530.1
24	289.4	424.4	502.2	542.8	431.9	457.5
25	359.9	435.2	1469.2	1186.0	404.3	536.4
26	360.2	479.6	700.6	1132.5	457.5	595.1
27	273.4	329.7	1038.7	1779.5	475.1	664.4
28	230.6	236.3	741.7	966.9	993.5	1530.6
29	273.8	298.2	X	X	962.5	1302.3
30	248.1	325.1	X	X	839.9	1166.8
31	212.0	232.5	X	X	749.3	1020.5

Fuente: PROYECTO ESPECIAL PUYANGO TUMBES
 PROCESADO POR LA ODEI - TUMBES

LA E INFORMACIÓN
ODEI-TUMBES)

EL ESTACIONAL DE LA TEMPERATURA
POR ESTACIONES EN FORMA MENSUAL SEGÚN DÍAS
ENERO A MARZO 1958

MESES DIAS	MESES					
	Enero CALETA GRAU PIZARRO	Febrero CALETA GRAU PIZARRO	Marzo CALETA GRAU PIZARRO	Abril CALETA GRAU PIZARRO	Mayo CALETA GRAU PIZARRO	Junio CALETA GRAU PIZARRO
1	200.2	0.00	0.0	12.50	0.0	0.0
2	0.2	0.00	1.40	3.10	0.01	0.0
3	0.0	0.00	52.00	20.00	67.0	30.20
4	0.0	0.00	0.0	0.0	32.0	23.20
5	0.0	0.00	100.0	102.0	47.0	63.20
6	300.0	6.00	14.0	66.0	12.0	22.20
7	0.0	37.30	0.9	0.0	0.0	34.0
8	8.4	0.00	0.0	182.0	0.0	0.0
9	0.0	0.00	0.0	0.0	84.0	28.80
10	0.0	80.00	0.0	0.0	0.0	2.50
11	0.0	0.00	0.20	0.50	0.0	0.0
12	0.0	36.00	32.80	3.80	36.7	11.90
13	115.0	0.00	146.0	123.30	5.0	0.0
14	70.2	50.50	32.00	7.00	5.0	12.50
15	253.0	97.10	0.00	0.00	0.0	0.0
16	52.0	20.10	51.00	110.00	57.0	63.3
17	0.0	0.00	33.00	11.20	0.0	1.7
18	0.0	0.00	17.0	0.8	0.0	0.0
19	153.0	6.90	0.0	0.0	0.0	2.8
20	0.8	0.00	0.0	0.0	32.10	65.1
21	0.5	0.40	56.00	129.00	0.0	0.0
22	6.0	0.00	0.0	19.50	0.0	35.20
23	175.0	54.10	0.0	0.20	42.0	11.30
24	202.0	47.10	0.0	0.0	0.0	18.0
25	0.0	0.0	46.0	48.8	0.0	0.0
26	0.0	0.0	144.0	125.5	3.0	0.0
27	0.0	8.9	3.0	0.0	12.5	27.4
28	1275.0	135	0.8	0.0	4.0	2.2
29	0.2	3.8	X	X	0.0	2.4
30	0.0	0.0	X	X	0.0	27.0
31	0.0	0.0	X	X	0.0	0.0
TOTAL	1805.5	1445.7	722.5	1962.10	433.40	420.10
					201.0	447.30
					119.3	105.5
					0.0	0.0

Fuente: LABORATORIO COSTERO DE TUMBES (IMARPE)
ADMISIÓN POR LA ODEI-TUMBES

Nº 0
MÍNIMA MEDIANA
24.0 26.1
23.8 29.9
23.5 26.5
22.9 26.6
22.0 26.3
22.8 27.0
24.0 26.4
23.7 26.5
23.0 26.7
22.3 26.5
21.6 26.0
23.0 26.5
27.0 27.0
23.5 27.0
22.1 26.1
23.1 24.3
22.1 25.1
21.5 25.9
21.4 25.5
23.3 25.7
22.3 26.0
23.0 26.1
22.5 26.4
23.6 26.5
21.2 25.6
23.0 26.3
22.0 25.9
22.9 26.0
24.8 25.8
20.4 25.8

INFORMACION METEOROLOGICA

VARIABLE : PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm)
ESTACION : CAMPAMENTO SEDE

DISTRITO : TUMBES
PROVINCIA : TUMBES
DEPARTAMENTO : TUMBES

LATITUD : 3° 33' S
LONGITUD : 80° 26' W
ALTITUD : 19 msnm

AÑO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
1983	541.9	661.0	641.0	748.5	746.5	438.4	175.4	0.5	6.8	11.3	0.0	25.2	3,996.50
1984	0.0	154.1	112.6	34.9	0.7	2.4	0.0	0.0	0.0	17.6	1.4	0.0	323.70
1985	4.5	3.8	31.2	1.9	10.2	2.1	2.4	0.0	0.0	1.5	0.0	5.8	63.40
1986	56.5	8.7	2.5	168.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	3.8	242.40
1987	120.9	281.9	279.0	58.4	4.2	0.0	0.0	7.0	1.8	0.7	0.0	0.0	753.90
1988	14.6	26.3	0.6	9.7	0.2	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	1.4	0.0	54.30
1989	84.7	149.3	55.7	18.6	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	312.30
1990	2.8	47.4	5.3	3.2	1.0	2.5	0.0	0.0	0.0	3.6	0.7	0.6	67.10
1991	0.4	54.8	39.0	4.9	31.0	0.5	0.5	0.3	0.8	0.0	0.8	5.4	138.40
1992	38.6	147.9	550.4	452.5	79.5	0.0	0.0	1.7	2.9	0.4	2.8	2.4	1,279.10
1993	12.1	161.3	75.0	51.3	23.2	0.0	0.1	0.4	0.6	0.8	0.0	11.4	336.20
1994	111.7	28.0	53.8	23.5	3.9	0.1	0.9	0.2	3.4	0.4	0.0	5.2	231.10
1995	63.8	90.2	47.7	0.3	4.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.6	10.5	1.4	219.70
1996	23.2	33.0	15.4	21.0									
1997	0.5	28.7	144.1	55.6	20.9	3.5	13.0	0.0	0.3	5.7			
PROMEDIO	71.7	125.1	136.9	110.2	66.3	32.2	13.8	0.7	1.3	3.3	1.4	4.7	616.78

NOTA : Los espacios en blanco no se cuenta con información.

ANEXO C: MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
S.I.N.M.A.C. -TUMBES**

**CARRETERA PANAMERICANA NORTE
TUMBES- MANCORA**

INFORME CONSULTA GEOTECNICA

**PUNTOS CRITICOS Y COLAPSADOS
EVALUACION Y ALTERNATIVAS DE
TRANSITABILIDAD.**

M.C. ING° ALBERTO MARTINEZ VARGAS.

**LIMA-PERU.
NOVIEMBRE-1998.**

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS.

De laboratorio Cuadro-1.

De campo Cuadro-2.

Los resultados para la estimación de los cálculos de las cimentaciones seleccionadas son:

- Peso Volumetrico, $\gamma_s = 1.43 \text{ t/m}^3$
- Nivel de Cimentación:
 - 2.0 = $D_f \leq 3.50 \text{ m}$, suelos de resistencia baja a media.
 - 4.0 = $D_f \leq 5.00 \text{ m}$, suelos y rocas resistentes.
- Carga por suelo, $q = \gamma D_f = 1.43 \times 2 = 2.86 \text{ t/m}^2$, $q_1 = 4.29 \text{ t/m}^2$ y $q_2 = 5.0 \text{ t/m}^2$
- Angulo de fricción interna, $27^\circ = \phi \leq 34^\circ$.
Los factores de Vesic, $N_q = 13.20$ y $N_\gamma = 14.47$, para el más bajo $\phi = 27^\circ$.
- Ancho del Cimiento como losa o platea, $B = 2$ y 3m .

5. CALCULO DEL CIMENTO.

Usando la expresión de Terzaghi-Vesic.

Capacidad última $q_{ult} = q \times N_q + 0.5 \gamma B N_\gamma \dots \dots \dots \text{ con NNF.}$

Para: $D_f = 2 \text{ m.}$ $q_{ult} = 37.75 + 3.11 \times B.$ (1)

$D_f = 3 \text{ m.}$ $q_{ult} = 56.63 + 3.11 \times B.$ (2)

$D_f = 3.5 \text{ m.}$ $q_{ult} = 66.00 + 3.11 \times B.$ (3)

En el Cuadro-3 se dan los resultados finales.

CUADRO-3

B (m)	(1) D _r = 2 m.			(2) D _r = 3 m.			(3) D _r = 3.5 m.		
	q _{ult} t/m ²	q _{ad} Kg/cm ²	RECOMENDADO	q _{ult} t/m ²	q _{ad} Kg/cm ²	RECOMENDADO	q _{ult} t/m ²	q _{ad} Kg/cm ²	RECOMENDADO
2 m.	43.97	1.47	1.50	62.85	2.09	2.00	72.22	2.41	2.00
3 m.	47.08	1.57	1.6	65.96	2.20	2.50	75.33	2.51	2.50

6. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE LA CIMENTACION.

- i. Ninguna zapata convencional de zapatas superficiales es recomendable cimentar sobre arenas, limos sueltos y saturados, para evitar problemas de socavación, licuación de arenas por efecto sísmico.
- ii. Los cimientos de losas y plateas son los más recomendables en cualquier tipo de obras como alcantarilla, badeas, pontones, más aun si su vida útil es de 03 años como objetivo de la transitabilidad.
- iii. Es posible mejorar la capacidad de carga admisible baja de 0.5Kg/cm² por medio de tratamiento y/o relleno y reemplazo del suelo malo arenas y limos sueltos saturados, densificación que aumenta con los procesos de compactación.
- iv. Durante el proceso de construcción se espera reducir cualquier asentamiento.
- v. Los datos y parámetros seleccionados son validos para los puentes críticos del tramo de la carretera Norte Tumbes-Mancora.

vi. En suelos cohesivos no se han efectuado estimaciones ni cálculo, por que serán necesarios estudios específicos de Mecánica de Suelos en estabilidad de taludes del desplazamiento Mal Paso, así como en los suelos especiales que existen.

7. CONSIDERACIONES GEOTECNICAS GENERALES.

7.1 SISMICIDAD Y EFECTO SISMICO.

El tramo de carretera Tumbes- Mancora se encuentran dentro de la zona de alta sismicidad y de acuerdo al código E.030 del R.N.C. se recomienda tomar en consideración los valores del CUADRO-4.

CUADRO-4
CARRETERA TRAMO:
TUMBES-MANCORA-TUMBES.

NOMBRE	SIMBOLOS	VALORES.
ZONA	DEL MAPA DE ZONIFICACION	3
FACTOR DE:		
ZONA	Z	0.40 g
UBO	U	1
BURLO	B ₁	1.2
PERIODO DOMINANTE	T ₀	0.6

7.2 ATAQUE DE SALES Y SULFATOS.

La información existente, comprobación de campo y resultados químicos de la referencia Romano (1998), indican presencia importante de sales y sulfatos en las rocas alteradas y suelos residuales de la formaciones Zorritos y Mancora por lo que deben considerarse en el análisis los valores del CUADRO-5.

CUADRO-5

ROCAS Y SUELOS RESIDUALES DE LA FORMACION ZORRITOS Y MANCORA- TUMBES.

MUESTRAS UBICACION	SULFATOS (p.p.m.)	CLORUROS (p.p.m.)	ANALISIS		
			NIVEL	CLASIFICACION	OBSERVACION
Qda. Las Vegas Km (1213+956)	4 000	---	2 000 a 20 000	SEVERO	<ul style="list-style-type: none"> • Usar cemento tipo Portland V o Yura de Arequipa etiqueta azul. • Faltan analisis del agua por usar.
Qda. Cardelitos Km. (1216+900)	---	2 200	> 6 000	PERJUDICIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Falta analisis quimico especial para suelos problemas.

8. LINEAMIENTOS SOBRE LAS CARRETERAS Y EL FENOMENO DEL NIÑO.

1. Las carreteras son obras lineales superficiales, más expuesta a los efectos del fenómeno del Niño, su vulnerabilidad es alta en la economía del país.
2. Este evento afectó en el Perú, a cerca de 7500 Km de los cuales 700 Km fueron destruidas, corresponde a Tumbes, el 14 % pertenecen al tramo Tumbes -Mancora.
3. Se atribuye a la alta vulnerabilidad tres veces mayor, a las lluvias intensas ocurrieron en la serranía y no en la Costa como en el Niño

CUADRO-1

**TIPOS DE SUELOS Y ALGUNAS PROPIEDADES.
RESUMEN DE LOS REGISTROS DE LABORATORIOI, SINMAC-TUMBES, (VER ANEXO-I).**

TIPO DE OBRA DE ARTE	PROGRESIVA (KM)	PROFU. (M)	w %	L.L.	L.P.	SUCS (SUELO)	OBSERVACIONES
PUNTO CERRO PELADO.	1173+000	2.10	28	58	-	SM	1. Existe uniformidad en el perfil.
CARPITA, N°2, (M-1) CALICATA-N°1.	1177+000	0.40	26	50	39	CH	2. Los suelos predominantes son los cohesivos de mediana a alta plasticidad.
CALICATA, N°-2, (M-1).	1177+000	1.45	-	55	28	CL	3. La falta de suelos no cohesivos de arenas eólicas y marinas es por estar estas al nivel del mar.
CALICATA, N°-3, (M-1).	1177+200	1.25	25	-	32	CH	
CALICATA, N°-2, (M-1).	1177+400	1.50	-	63	39	CH	
ALCANTARIA PUNTA SAL.	1192+050	0.15	16	-	-	SW-SM	4. En la alcantarria los suelos de cimentación son SP, SM, SW-SM y SW-GM, que requieren estudio de mecánica de suelos en caso de ser definitivo.
ALCANTARIA ANIMA.	1198+450	0.50	14	-	-	SM	
ALCANTARIA LAVEJAL III.	1213+900	0.50	15	-	-	SP	
BADEN CARDELITOS.	1183+494	0.60	16	-	-	SW-SP	
MAL PASO (CERRO)	1247+000	-	12	66	44	CH	
MAL PASO N°2	1247+000	-	8	46	26	CL	
HUACURA- AGUAS ABAJO.	-	1.00	-	-	-	SW-GM	

CUADRO-2

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE DIAGNOSTICO, ANEXO-2 Y COMPARADO CON PROPIEDADES COMUNES SEGÚN (HUNT- 1984).

UBICACION	DESVIO S/R	CERRO PELADO	EL ANIMA	EL LAVEJAL III	BADEN CARDELITAS	HUACURA
VARIABLES DE CIMENTACION SUPERFICIAL	6 = N ≤ 28 Dr = 3m.	7 = N ≤ 26 Dr = 3.50m.	5 = N ≤ 18 Dr = 3m.	14 = N ≤ 30 Dr = 2.00m.	6 = N ≤ 12 Dr = 3.5m.	9 = N ≤ 28 Dr = 3m.
CIMENTACION SIN PROBLEMA, MAS RESISTENTE	N > 60 Dr = 4m.	N > 60 Dr = 4.5m.	----	N > 60 Dr = 3.5m.	N > 50 Dr = 5m.	N > 50 Dr = 5m.
PROPIEDADES CONSISTENCIA	SUELTA A MEDIA	SUELTA A MEDIA	SUELTA A MEDIA	SUELTA A MEDIA	SUELTA A MEDIA	SUELTA A MEDIA
D _r γ _s (t/m ³) e ϕ (°)	25 a 50 1.63 0.62 29 a 33	25 a 50 1.60 0.77 29 a 32	25 a 50 1.43 0.95 27 a 31	25 a 50 1.74 0.53 30 a 34	25 a 50 1.43 0.95 27 a 31	25 a 50 1.63 0.62 29 a 33
(SUSC)	SP y SM	SM	ML	SW	ML	SP
OBSERVACIONES	D _r ≤ 1.70 m No es recomendable. Cimentar directamente. Requiere tratamiento, reemplazo con relleno compactado.	D _r ≤ 2.00 m No es recomendable. Tipo de cimentación losa o platea previo tratamiento de parte del suelo.	Varilla ϕ = 1/2" se hunde con la mano Dr = 1.05 m Recomendable Dr ≥ 1.50 m	Se hunde varilla Dr = 1.35 m Recomendable Dr ≥ 2.00 m	Se puede varilla Dr = 2.00 m Recomendable cimentar Dr > 2.00 m	Se hunde Dr = 1.65 m Recomendable Dr ≥ 2.00 m

**REGISTROS DE CLASIFICACION
SUCS.**

LABORATORIO-SINMAC-TUMBES.

NOVIEMBRE-1998

MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN - TUMBES
SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

PROYECTO : CARRETERA MANCORA-AGUAS VERDES
Nº VAB.
Nº MUESTRA : PONTOON CERRO DELAO
FECHA : 25-10-98

UBICACION
PROFOUNDIDAD
HECHO POR
ING. RESPONSABLE

: KM: 1173
2.10 metros
E. RAMOS. A.

TAMBIOS ASTM	Abertura en MM	PESO RETENIDO	% RETENIDO PARCIAL	% RETENIDO ACUMULATIVO	% QUE PASA	ESPECIFICACIONES	TAMAÑO MAXIMO
							DESCRIPCION DE LA MUESTRA
8"	76.200						HUMEDAD NATURAL
2 1/2"	43.600						629.2
2"	50.800						488.0
1 1/2"	38.100						135.8
1"	26.400						27.7%
3/4"	19.050						
1/2"	12.700						
3/8"	9.825						
1/4"	6.350						
Nº 4	4.760	26.3	5	5	95		PESO INICIAL 488 g.r.s.
Nº 8	2.380						LL
Nº 10	2.000	9.8	2	7	93		I.P. N.P.
Nº 16	1.190	4.3	1	8	92		CLASIF. SM
Nº 20	0.840	4.1	1	9	91		
Nº 30	0.890	3.9	1	10	90		Observaciones
Nº 40	0.420	8.3	2	12	88		
Nº 50	.0297	27.5	6	18	82		
Nº 80	0.117	155.0	32	50	50		
Nº 100	0.149	38.2	8	58	42		
Nº 200	0.074	101.2	21	79	21		TECNICO
PAN		109.4	2.1	100	—		
TOTAL							Vº BO. IGN.
% PERDIDA							



11/11/98

MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN - TUMBES
SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR
TAMIZADO

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO


PROYECTO : MANCORA - AGUAS VERDES
Nº VAB.
Nº MUESTRA : (1) Carpeta Calicata Nº 1
FECHA : 26-10-98.

UBICACION
PROFUNDIDAD
HECHO POR
ING. RESPONSABLE

: KM: 1177 + 000
: 0.40 mts.
:

TAMBIOS ASIMI	Abertura en MM	PESO RETENIDO	% RETENIDO PARCIAL	% RETENIDO ACUMULATIVO	% QUE PASA	ESPECIFICACIONES	TAMAÑO MAXIMO
							DESCRIPCION DE LA MUESTRA
3"	76.200						
2 1/2"	63.800						
2"	50.800						
1 1/2"	38.100						HUMEDAD NATURAL = 26.40%
1"	26.400						
3/4"	19.050						
1/2"	12.700						
3/8"	9.325						
1/4"	6.350						PESO INICIAL 339.4
Nº 4	4.760						LL 58.20
Nº 8	2.380						I.P 39.82
Nº 10	2.000						CLASIF. CM
Nº 16	1.190						
Nº 20	0.840						Observaciones
Nº 30	0.590						
Nº 40	0.420						
Nº 50	.0297						
Nº 80	0.117			100			
Nº 100	0.149	19.20	6	6	94		
Nº 200	0.074	20.10	6	12	88	TECNICO	
PAN	300.10	88	100	—		Vº Bº IGN.....	
TOTAL							
% PERDIDA							

MALLAS US STANDARD



TAMAÑO DEL GRANO EN MM

CH
C. H. Alvarado

MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN - TUMBES
SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR
TAMIZADO

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO


PROYECTO : MANCORA - AERIAS VERDES
Nº VAB. :
Nº MUESTRA : (1) CALICATO N°(3)
FECHA : 28 - 10 - 98

UBICACION
PROFOUNDIDAD
HECHO POR
ING. RESPONSABLE

KM. 1177 + 200
1.25 MTS.

TAMBIOS ASTM	ABRIGADO en MM	PESO RETENIDO	% RETENIDO PARCIAL	% RETENIDO ACUMULATIVO	% QUE PASA	ESPECIFI- CACIONES	TAMAÑO MAXIMO	
							DESCRIPCION DE LA MUESTRA	
3"	76.200						HUMEDAD NATURAL = 24.52%	
2 1/2"	63.500							
2"	50.800							
1 1/2"	38.100							
1"	25.400							
3/4"	19.000							
1/2"	12.700							
3/8"	9.525							
1/4"	6.550							
Nº 4	4.760							
Nº 8	2.380							
Nº 10	2.000							
Nº 16	1.190							
Nº 20	0.840							
Nº 30	0.590							
Nº 40	0.420							
Nº 50	.0297							
Nº 80	0.117							
Nº 100	0.149				100			
Nº 200	0.074	12.2	3	3	97			
PAN		408.6	97	100	-			
TOTAL								
% PERDIDA								

TECNICO
V. B. IGN.



LABORATORIO

SUPERVISION

CONTRATISTA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN - TUMBES
SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
OBRA DE EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO


PROYECTO : MANGA-AQUAS VERDES
Nº VAB. :
Nº MUESTRA : Nº (2)
FECHA : 26-10-98

UBICACION
PROFUNDIDAD
HECHO POR
ING. RESPONSABLE

: AV. JUAN B. JUSTO
100 mts

TAMICES ASTM	Abertura en MM	PESO REtenido	% RETENIDO PARCIAL	% RETENIDO ACUMULATIVO	% QUE PASA	ESPECIFI- CACIONES	TAMANO MAXIMO
							DESCRIPCION DE LA MUESTRA
3"	76.200						
2 1/2"	63.500						
2"	50.800						
1 1/2"	38.100						
1"	25.400						
3/4"	19.050						
1/2"	12.700						
3/8"	9.525						
1/4"	6.350						PESO INICIAL 271.300
Nº 4	4.760						LL 49.40
Nº 8	2.380						IP 27.42
Nº 10	2.000						CLASIF C
Nº 16	1.190						
Nº 20	0.840						
Nº 30	0.590						
Nº 40	0.420						
Nº 50	.0297						
Nº 80	0.117						
Nº 100	0.149			100			
Nº 200	0.074	2.30	1	1	94		TECNICO
PAN	3.80	99		100	—		
TOTAL							VIGENCIA
% PERDIDA							

MALLAS US STANDARD



TAMANO DEL GRANO EN MM

S. A. C. M.
LABORATORIO

MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN - TUMBES
SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
OBRA DE EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

PROYECTO: MANORI - AGUAS VERDES
Nº VAB.:
Nº MUESTRA: (1) CALICATA N°(2)
FECHA: 27-10-98


ANALISIS GRANULOMETRICO POR
TAMIZADO

UBICACION:
PROFUNDIDAD:
HECHO POR:
ING. RESPONSABLE:

Km: 11771.400
1.50 mts.

TAMICES ASTM	ABERTURA EN MM	PESO RETENIDO	% RETENIDO PARCIAL	% RETENIDO ACUMULATIVO	% QUE PASA	ESPECIFICACIONES	TAMAÑO MAXIMO
							DESCRIPCION DE LA MUESTRA
3"	76.200						
2 1/2"	63.500						
2"	50.000						
1 1/2"	38.100						
1"	25.400						
3/4"	19.050						
1/2"	12.700						
3/8"	9.825						
1/4"	6.350						
Nº 4	4.760						PESO INICIAL 264.6 g ES.
Nº 8	2.380						LL 62.95
Nº 10	2.000						I.P 39.27
Nº 16	1.190						CLASIF. SUE: CH
Nº 20	0.840						
Nº 30	0.590						
Nº 40	0.420						
Nº 50	0.297						
Nº 80	0.117			100			
Nº 100	0.149	12.3	4	4	96		
Nº 200	0.074	6.2	2	6	94		
PAN	266.1	94	100		-		
TOTAL							
% PERDIDA							

MALLAS US STANDARD



TAMAÑO DEL GRANO EN MM

MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN - TUMBES
SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
OBRA DE EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR
TAMIZADO


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

PROYECTO : MANGA - AGUAS VERDES
Nº VAB. : (1)
Nº MUESTRA : ANITA SAL - AGUA ABAJO
FECHA : 27-10-93

UBICACION
PROFOUNDIDAD
HECHO POR
ING. RESPONSABLE

: L0-1176.03.1
: 11.75 m.

TAMIZOS ASTM	ABERTURA EN MM	PESO RETENIDO	% RETENIDO PARCIAL	% RETENIDO ACUMULATIVO	% QUE PASA	ESPECIFICACIONES	TAMAÑO MAXIMO
							DESCRIPCION DE LA MUESTRA
5"	76.200						
2 1/2"	63.800						
2"	50.800						
1 1/2"	38.100						
1"	26.400						
3/4"	19.050						
1/2"	12.700						
3/8"	9.528						
1/4"	6.280						
Nº 4	4.760	15.7	2	2	98		PESO INICIAL <u>6414.1 / 0.13</u>
Nº 8	2.380	—	—	—	—		LL
Nº 10	2.000	40.2	6	6	42		IP
Nº 16	1.190	61.1	10	10	32		CLASIF. <u>JUL-5111</u>
Nº 20	0.840	92.2	14	32	66		Observaciones
Nº 30	0.590	77.6	12	44	56		
Nº 40	0.420	87.3	14	58	42		
Nº 50	0.297	89.3	14	72	28		
Nº 60	0.177	105.0	16	88	12		
Nº 100	0.149	15.7	2	90	10		
Nº 200	0.074	22.0	4	94	6		
PAN	38.8	6	100	—			TECNICO
TOTAL							V.P. D.G.N.
% PESQUEDA							



ATENCIÓN : INGº FRANCISCO CORONADO DEL AGUILA
POST - GRADO

MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN - TUMBES
SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
OBRA DE EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR
TAMIZADO


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

PROYECTO : CARRET. MANCORA-ABUSAS VECDES.
Nº VAB. :
Nº MUESTRA : PONTON ANIMA
FECHA : 25-10-98

UBICACION
PROFUNDIDAD
HECHO POR
ING. RESPONSABLE

: KM : 1198+450
: 0.50 mts.
: E.R.A.

TAMBIOS ASTM	Abertura en MM	PESO RETENIDO	% RETENIDO PARCIAL	% RETENIDO ACUMULATIVO	% QUE PASA	ESPECIFI- CACIONES	TAMAÑO MAXIMO
							DESCRIPCION DE LA MUESTRA
3"	76.200						
2 1/2"	63.800						
2"	50.800						
1 1/2"	38.100						
1"	26.400						
3/4"	19.060						
1/2"	12.700						
3/8"	9.828						
1/4"	6.950						
Nº 4	4.760			100			PESO INICIAL 498.1 grs.
Nº 8	2.380	14.7	3	97		LL	I.P. A.P.
Nº 10	2.000	1.5	0	97			CLASIF. SM.
Nº 16	1.190	7.8	2	95			
Nº 20	0.840	11.7	2	93			Observaciones
Nº 30	0.590	14.8	3	10	90		
Nº 40	0.420	40.5	8	18	82		
Nº 50	.0297	81.1	16	34	66		
Nº 80	0.117	164.3	33	67	33		
Nº 100	0.149	37.5	8	75	25		
Nº 200	0.074	40.9	8	83	17		TECNICO
PAN		83.3	17	100	—		Vº Dº IGN.....
TOTAL							
% PERDIDA							



LABORATORIO

SOCIEDAD

CONTRATISTA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN - TUMBES
SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
OBRA DE EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR
TAMIZADO


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

PROYECTO : MANOORA - AGUAS VERDES
Nº VAL. MUESTRA : N° 10 AGUAS ARRIBA
Nº MUESTRA : PONTON AVEJAL III AGUAS ARRIBA
FECHA : 27-12-98

UBICACION
PROFUNDIDAD
HECHO POR
ING. RESPONSABLE

LNE 1213 + 900
0-50 cm.

DIAMETRO ASTM	ABSORCION EN MM	PESO RETENIDO	% RETENIDO PARCIAL	% RETENIDO ACUMULATIVO	% QUE PASA	ESPECIFICACIONES	TAMAÑO MAXIMO
							DESCRIPCION DE LA MUESTRA
3"	76.200						
2 1/2"	68.880						
2"	60.600						
1 1/2"	38.100						HUMEDAD NATURAL = 15.02%
1"	25.400						
3/4"	19.080						
1/2"	12.700	214.8	23	23	77		
3/8"	9.225	63.9	7	30	70		
1/4"	6.350	—			—	PESO INICIAL	924.1
N° 4	4.740	167.5	18	48	52	LL	
N° 8	3.380	—	—	—	—	LP	
N° 10	2.000	148.5	16	64	36	CLASIF.	(SP)
N° 16	1.190	67.1	7	71	29	Observaciones	
N° 20	0.840	51.8	6	77	23		
N° 30	0.590	32.5	4	81	19		
N° 40	0.420	33.2	4	85	15		
N° 60	0.277	30.5	3	88	12		
N° 80	0.117	57.1	6	94	6		
N° 100	0.149	9.2	1	95	5		
N° 200	0.074	9.5	1	96	4		
PAN	25.5	4	100	—		TECNICO	
TOTAL						V.P. ION.	
% PERDIDA							




LABORATORIO	SUPERVISION	CONTRATISTA
<i>SAC</i> C.H. Montaña		

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

TAMIZADO

PROYECTO : MALLORCA - AGUAS VERDES
 N° VIAL : 12
 N° MUESTRA : NADEM CARDÉLITOS
 FECHA : 26-10-98

UBICACION
 PROFUNDIDAD
 HECHO POR
 ING. RESPONSABLE

0.60 mts.

'11 '98 18:13

523444

DTCVC TUMBES

002

ATENCIÓN : ING° FRANCISCO CORONADO DE AGUIC

MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN - TUMBES
SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
OBRA DE EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR
TAMIZADO

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO


PROYECTO : MANCORA - AGUAS VERDES
Nº VAB.
Nº MUESTRA : (1) CERRO L. DERECHO.
FECHA : 26-10-98

UBICACION
PROFOUNDIDAD
HECHO POR
ING. RESPONSABLE

Lm: 1247 msl PNSC

TAMICES ASTM	Abertura en MM	PESO RETENIDO	% RETENIDO PARCIAL	% RETENIDO ACUMULATIVO	% QUE PASA	ESPECIFICACIONES	TAMAÑO MAXIMO
							DESCRIPCION DE LA MUESTRA
3"	76.200						
2 1/2"	43.500						
2"	50.800						
1 1/2"	38.100						
1"	28.400						
3/4"	19.050						
1/2"	12.700						
3/8"	9.525						
1/4"	6.350						PESO INICIAL 279.4 grs.
Nº 4	4.760						LL 66.05
Nº 8	2.380						I.P 44.16
Nº 10	2.000						CLASIF. SUCES = CH.
Nº 16	1.190						
Nº 20	0.840						
Nº 30	0.590						
Nº 40	0.420						
Nº 50	.0297						
Nº 80	0.117						
Nº 100	0.149			100			
Nº 200	0.074	10.3	4	4	96		TECNICO
PAN		269.1	96	100	-		Vº Bº IGN
TOTAL							
% PERDIDA							

MALLAS US STANDARD



TAMAÑO DEL GRANO EN MM

P. H.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN - TUMBES
SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
OBRA DE EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR
TAMIZADO


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

PROYECTO : MANCORA - ASUAS VERDES.
Nº VAB.
Nº MUESTRA : Nº (2) 116L PASO
FECHA : 26-10-98

UBICACION
PROFUNDIDAD
HECHO POR
ING. RESPONSABLE

KM: 1247

DIAMETROS ASTM	Abertura en MM	PESO RETENIDO	% RETENIDO PARCIAL	% RETENIDO ACUMULATIVO	% QUE PASA	ESPECIFI CACIONES	TAMAÑO MAXIMO
							DESCRIPCION DE LA MUESTRA
3"	76.200						
2 1/2"	63.500						
2"	50.800						
1 1/2"	38.100						
1"	25.400						
3/4"	19.050						
1/2"	12.700						
3/8"	9.525						
1/4"	6.850						PESO INICIAL 372.8 grs.
Nº 4	4.760						LL 46.10
Nº 8	2.380						I.P 25.65
Nº 10	2.000						CLASIF. SUCS = CL
Nº 16	1.190						
Nº 20	0.840						
Nº 30	0.590						
Nº 40	0.420						
Nº 50	.0297						
Nº 80	0.117				100		
Nº 100	0.149	12.1	3	3	97		
Nº 200	0.074	9.7	3	6	94	TECNICO	
PAN	351.0	94	100		—		Vº Bº IGN
TOTAL							
% PERDIDA							



TAMAÑO DEL GRANO EN MM

	C. H. ALVAREZ	SUPERVISION	CONTRASTA
LABORATORIO			

ING^o FRANCISCO CORONADO DEL AGUILA
POST- GRADO

MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y CONSTRUCCION - TUMBES
ITEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
OBRA DE EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD

ANALISIS GRANULOMETRICO POR
TAMIZADO

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO


PROYECTO : MANCORA - AGUAS VERDES.
Nº VAB. : (2)
Nº MUESTRA : TUMACURA AGUAS ABAJO
FECHA : 27-10-98

UBICACION
PROFUNDIDAD
HECHO POR
ING. RESPONSABLE

/ C.C. 0018

TAMOES ASTM	Abertura en MM	PESO RETENIDO	% RETENIDO PARCIAL	% RETENIDO ACUMULATIVO	% QUE PASA	ESPECIFI- CACIONES	TAMAÑO MAXIMO
							DESCRIPCION DE LA MUESTRA
3"	76.200						
2 1/2"	63.500						
2"	50.000				100		
1 1/2"	38.100	135.1	12	12	89		
1"	25.400	-	-	-	-		
3/4"	19.050	-	-	-	-		
1/2"	12.700	94.7	8	20	80		
3/8"	9.525	44.8	4	24	76		
1/4"	6.380	-	-	-	-		
Nº 4	4.760	102.5	9	33	67	PESO INICIAL 1151.41 kg.	
Nº 8	2.380	-	-	-	-	LL	
Nº 10	2.000	134.4	11	44	55	I.P.	
Nº 16	1.190	75.3	8	52	48	CLASIF. SW - GM	
Nº 20	0.840	106.0	7	61	39	Observaciones	
Nº 30	0.590	BS. G	7	69	31		
Nº 40	0.420	91.5	8	76	24		
Nº 50	0.297	72.3	6	82	18		
Nº 80	0.117	88.7	8	90	10		
Nº 100	0.149	15.7	1	91	9		
Nº 200	0.074	25.0	2	93	7	TECNICO	
PAN	X8.9	7	100.0	-	-	VIC. R. IGN.	
TOTAL							
% PERDIDA							

MALLAS US STANDARD



TAMAÑO DEL GRANO EN MM

SAC
C. H. Montecinos

ANEXO D: CIUDAD DE TUMBES

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE TUMBES

T. - ANTECEDENTES

TT. - OBJETIVO

TTT. - CARACTERTIZACIÓN GENERAL PROVINCIA TUMBES

- 1) Ubicación y Localización
- 2) Extensión
- 3) Fisiografía
- 4) Clima
- 5) Demografía (Población, Migraciones etc.)
- 6) Aspecto Económico:
 - a) Producción
 - b) Comercialización
 - c) Recursos Naturales
 - d) Turísticos
 - e) PEA
 - f) PRT
- 7) Desarrollo Urbano de la Ciudad
 - a) Tipo y Crecimiento de la Ciudad
 - b) Usos de suelo y Equipamiento Urbano
 - c) Servicios Urbanos
 - d) Transporte Urbano
 - e) Vialidad
 - f) Viviendas:
 - Características
 - Alturas de Edificación
 - Tipos de Construcción
 - Servicios
 - Número de Habitantes
 - Densidades Sector Urbano
- 8) Problemas principales de la Ciudad
 - a) Topografía
 - b) Crecimiento de la Ciudad
 - c) Transporte
 - d) Saneamiento Ambiental
 - e) Servicios
 - f) Invasiones
 - g) Catastro Urbano
 - h) Saneamiento Físico Legal
 - i) Plan Director y Regulador

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

*Empresa Municipal Urbanizadora
Constructora*

*Ley Arnoldo Yovera Cornago
Jefe de Saneamiento Físico Legal
E M U C S A*

T.I.- ANTecedentes:

El origen de la Ciudad de Tumbes, se remonta a tiempos prehispánicos, fue el lugar donde desembarcaron por primera vez los españoles de la Conquista.

En tiempos de la República, la ciudad creció en función del desarrollo de la actividad pesquera artesanal y la presencia de guarniciones militares que se instalaron en el área en vista de los frecuentes problemas limítrofes con el Ecuador.

La ciudad de hoy en día, ha crecido de manera espontánea y desordenada aunque sostenidamente. La única referencia de planes urbanos es de 1972 y a la fecha aun no contamos con el Plan Director ni Regulador de la ciudad, trayendo como consecuencia el desorden y caos en la ciudad.

Por su parte la Sub-Región Tumbes posee una serie de políticas y proyectos de inversión de corto y mediano plazo con algunas implicaciones de desarrollo urbano y son:

- Construcción de un nuevo trazo de la carretera Panamericana que actúe como vía de evitamiento de la ciudad.
- Ampliar los servicios de almacenaje y recepción del aeropuerto de Tumbes.
- Construcción de terminal terrestre interprovincial.

Proyectos a ser considerados como referentes para la propuesta de expansión urbana para la ciudad.

T.II.- OBJETIVOS:

El presente trabajo tiene como objetivo establecer las características principales de la Ciudad de Tumbes, determinar su crecimiento urbano en diferentes sectores de la ciudad para los años 2000, 2010 y 2025 y la Problemática a la que esta sometida la ciudad a la fecha.

T.III.- CARACTERTZACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA DE TUMBES:

1) Ubicación y Localización : La ciudad de Tumbes se ubica en el extremo norte de la Región Grau, Provincia y Distrito de Tumbes. Su ubicación geográfica es de 3°34'00" Latitud Sur y 80°27'25" Longitud Oeste.

2) Extensión : El distrito de Tumbes, tiene una superficie de 158.14 Km², de los cuales 7.3 Km², corresponde un área urbana y 150.84 Km² área rural.

3) Fisiografía : La ciudad presenta una topografía ondulada de configuración muy irregular debido a la constante erosión pluvial.

El área donde se asienta el casco urbano de la ciudad, se encuentra atravesada por varias quebradas dentro de las cuales figuran:

- Tumpis
- Nieto
- Luey
- Pedregal
- Algarrobillo
- Negrito.

Las quebradas han hecho muy difícil el trazo de vías y el tendido de redes de servicio público, y dificultades en el drenaje son notorias en temporada de lluvias.

El sector norte de la ciudad forma parte de las tierras planas susceptibles de inundaciones periódicas, el límite de ocupación está dado por el trazo del canal La Tuna. Las pendientes son leves y la altura promedio es de 7 m.snm.

El sector oeste está delimitado por el cauce del río, cuentan con una difícil topografía y enormes limitaciones para su ocupación.

El borde este-sureste es el que tiene mejores condiciones, pero tiene limitaciones de ocupación por razones de propiedad (Zona Militar) y de calificación de uso agrícola. Destaca en esta zona el trazo del canal Puerto del Cura que marca el límite entre las tierras del proyecto de irrigación Río Tumbes, la zona urbana y el sector denominado Irrigación Puerto del Cura.

4) **Clima**: El clima de Tumbes es semejante a la Selva Semi-Tropical, observándose temperaturas promedio de 27°C en los meses de verano y de 23°C en los demás meses de año. Por otro lado se presentan precipitaciones fluviales entre Enero y Marzo siendo con más frecuencia e intensidad en las zonas altas de la Provincia.

Los Elementos Climatológicos son:

Temperatura: La temperatura media mensual fluctúa entre 27°C y 23°C, en 1983 se registraron temperaturas máximas y mínima absolutas anual de 37°C u 11°C, respectivamente.

Vientos: Los vientos predominantes son los Alisios, procedentes de S-E y son débiles. En los meses de Febrero y Marzo son alternados por vientos del N-O.

Humedad Atmosférica: La humedad relativa oscila entre el 80% y 90% en todo el año. La sensación de calor es siempre alta debido a las altas temperaturas y humedad mencionada, afectando el desempeño de las personas alrededor del medio día.

Precipitaciones Pluviales: En Tumbes se presentan en forma aleatoria años de clima desertico y otros de clima tropical que producen grandes precipitaciones y cambios ecológicos. Tal es así que en el año 1983 se presentó la Corriente del Niño causando una gran precipitación, llegando a un promedio de 3,900 mm.

anual. Y entre Marzo y Junio de 1983 se dieron las mayores precipitaciones; se registra que el día 18/05/83 una lluvia que alcanzó 204 mm. En años normales oscila un promedio mensual de 29 a 51 mm. entre los meses de Enero a Abril.

5) Demografía: La Provincia de Tumbes cuenta con un área territorial de 1,800 km², que alberga una población actual de 128,792 habitantes siendo su densidad poblacional de 72 hab/km², cifra relativamente elevada si la comparamos con la densidad poblacional a nivel nacional que es de (18 hab/km²) y la densidad poblacional a nivel departamental que es de (37 hab/km²). La Población de la Provincia de Tumbes representa el 74% del total de la Sub-Región.

La Provincia de Tumbes políticamente se encuentra dividida en seis (06) Distritos siendo los siguientes:

- Distrito de Tumbes	83,227 hab.
- Distrito de Corrales	19,510 hab.
- Distrito de San Jacinto	8,311 hab.
- Distrito de La Cruz	7,552 hab.
- Distrito de Pampas de Hospital	6,086 hab.
- Distrito de San Juan de la Virgen	4,062 hab.

De lo que se concluye que la mayor población se encuentra ubicada en la ciudad capital del departamento Tumbes, la misma que se distribuye en zona urbana el 99.3% y Rural 0.7%.

La Ciudad de Tumbes se encuentra distribuida de la siguiente manera: (Ver cuadro N°01)

Del mismo se concluye que :

el 60% de la población se ubica en el grupo de 0 a 24 años, el 36% de la población se ubica en el grupo de 25 a 64 años.

el 04% de la población restante en el grupo de 65 años a más..

Esta población joven dará lugar en los próximos 10 a 20 años a la creación de nuevas familias y a la existencia de una gran demanda de servicios educativos, vivienda, servicios básicos para la vivienda, salud y creación de nuevos puestos de trabajo.

Se puede observar que de acuerdo al censo de 1993, el área urbana tiende a crecer e incrementar en mayor proporción que el área rural de 99.3% al 0.7% respectivamente.

Tasa de Crecimiento: La tasa de crecimiento media anual es del 3% asimismo en este período la Población Urbana ha incrementado su participación estructural del 1% al 90% y población rural ha disminuido del 19% al 10%.

(Ver Cuadro N°02).

Proceso Migratorio: Se puede apreciar que parte de la dinámica de crecimiento de Tumbes es el proceso migratorio lo cual se puede apreciar de acuerdo con la cantidad de Inmigrantes desde el año 1988 a el año 1993 en Tumbes (de 23,222 hab.) representando el 7.6% y Emigrantes en los mismos años de 12,062 hab. representando el 2.7%.

6) Aspecto Económico:

a) **Producción:** La principal actividad productiva en la provincia de Tumbes, constituye la agricultura, seguida por la pesca y el comercio; se observa una estructura productiva diversificada principalmente a satisfacer la demanda de otras ciudades (Lima, Chiclayo, etc.)

Sector Agrícola: a este sector no se le brinda el debido apoyo técnico crediticio, provocando inadecuados sistemas de comercialización e infraestructura de riego, trayendo como consecuencia bajos niveles de producción y productividad, constituyéndose esto la principal causa de los bajos niveles de ingresos familiares de la población Tumbesina.

Sector Pecuario : esta actividad no está bien desarrollada, ya que existe bajo nivel de producción de carnes, huevos y leche no alcanzando para cubrir el mercado local, teniéndose que importarse de otros departamentos.

Sector Pesquero : La extracción pesquera se orienta principalmente al abastecimiento de mercados de otras zonas originando que el precio de los productos hidrobiológicos sea bastante elevado, asimismo existe un inadecuado sistema de comercialización interna e insuficiente infraestructura de pesca.

Sector Industrial : Se puede observar un incipiente desarrollo, y se caracteriza por ser de tipo artesanal, siendo las principales actividades industriales en la Provincia:

- Pilado de arroz
- Salado y congelado de productos hidrobiológicos y otras actividades manufactureras.

El principal problema es la falta de infraestructura básica adecuada (energía eléctrica, agua potable y asistencia técnica y crediticia).

b) **Comercialización :** La forma como se desarrolla la comercialización de los productos alimenticios e industriales es inadecuada, mas aún que existen intermediarios que hacen encarecer el precio del producto. Asimismo en las calles adyacentes al mercado de abastos diariamente se instalan ambulantes, quienes no toman en cuenta las normas de salubridad e higiene para la venta de los alimentos de primera necesidad.

c) Recursos Naturales : Los Recursos naturales que posee la Provincia de Tumbes son los siguientes:

- Aqua : La Provincia de Tumbes, cuenta con un Río del mismo nombre, que cuenta con un caudal regular, el mismo que en los meses de lluvia alcanza su volumen máximo. El caudal o volumen medio es de 123,6 m³/seg. Este recurso se constituye en el principal factor para el desarrollo de la agricultura en esta Provincia.

- Suelo : La principal actividad productiva de esta provincia, es la agricultura, a la cual se destina todo el valle, existiendo tierras aptas para el cultivo, las que se utilizan en temporadas de lluvias. La Provincia de Tumbes cuenta con 29,612 Has. potenciales para la Agricultura; 10,552 Has. con irrigación actual y 19,060 Has. de posible irrigación. Así también a partir de 1978 se desarrolló la actividad langostinera, registrándose un área aproximada de 3,700 has.

- Hidrobiológico : Tumbes cuenta con un gran potencial de recursos hidrobiológicos de distinta variedad, entre los que destacan los peces, crustáceos y moluscos. A esta actividad se dedican la mayor cantidad de pobladores Tumbesinos; La pesca directa o del cultivo del mismo en cautiverio ha cobrado un importante relieve en la economía Tumbesina, ya que su producción es utilizada para la exportación de langostinos, con la cual genera grandes divisas a nuestro país.

- Forestales : En el ámbito de la Provincia de Tumbes, existe gran variedad y cantidad de recursos forestales, los mismos que se utilizan para la construcción de viviendas, muebles y otros; Así mismo tenemos especies como el MANGLE que crece en el delta del Río Tumbes y Puerto Pizarro.

d) Turísticos : La Provincia de Tumbes está dotada de grandes atractivos turísticos, potencial de 1er. orden para el desarrollo del sector:

- Lugares para la Recreación y el Deporte (Playas)
- Paisajes y Lugares pintorescos (Mangles y Bosques).
- Lugares de Caza y Pesca (Caletas)
- Restos Arqueológicos (catedrales y paseos).
- Arquitectura.

e) Población Económicamente Activa :

De acuerdo al último Censo del año 1993, Tumbes cuenta con la siguiente PEA, entre pobladores de 06 años y más, por sexo y sector económico según lo indicado en: (Ver cuadro N° 03).

*Ingeniero Municipal Urbano
Ingeniero Jefe de Construcción
Arquitecto Jefe de Saneamiento Físico Local
EMUCSA*

La PFA antes indicada se encuentra distribuida de la siguiente manera:

25% de PFA= Servicios Comunales, Sociales y personales.
18% de PFA= Actividades Comerciales.
15% de PFA= Actividades Agrícolas y Pesca.
08% de PFA= Actividades Manufactureras.
07% de PFA= Activ. Transporte, almacenes y comunic.
06% de PFA= Activ. Construcción y otras ramas.
14% de PFA= Activ. Informal.
07% de PFA= Buscan Trabajo por Tera. Vez.

100%

De lo antes indicado se concluye:

- Contracción en las Inversiones empresariales formales.
- Generación de sus propias fuentes de ingreso: pesca, agricultura, comercio minorista e informal.
- No existen sectores de la economía que generen puestos de trabajo en manufactura, construcción, financiero y empresarial.

f) Producto Bruto Interno:

De acuerdo a los datos obtenidos por el TNFT del año 92 el PBI en el Dpto. de Tumbes en relación con el País es el siguiente:

Dpto. de Tumbes	País
Sector Agricultura	8.05%
Sector Pesca	13.8%
Sector Minería	0.02%
Sector Industria M.	9.52%
Sector Construcc.	3.07%
Sector Comercio	30.41%
Servicios	35.31%
	100.00%
	100.00%

7) DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD

a) **Tipo y Crecimiento de la Ciudad:** La Ciudad de Tumbes es de tipo lineal, formando dos ejes principales de crecimiento hacia el NE y SE de la Av. Tumbes (Panamericana Norte), habiéndose generado la misma por el Río y la panamericana norte, a estos dos elementos se suma la configuración morfológica, que condicionó la habilitación y a medida que fue creciendo la población se fue convirtiendo en la mayor restricción y dificultad para permitir una conformación urbana orgánica y con adecuados elementos estructuradores. El resultado es hoy una ciudad cuyas actividades y usos mayores se distribuyen entre un débil centro comercial alrededor de la plaza de armas.

[Firma]
Alcalde Yovera Correa
Jefe de Saneamiento Físico Local
S.M.U.G.S.A

y un eje potente y activo altamente saturado que siendo la vía nacional principal se ha convertido también en la avenida principal de Tumbes. (Ver Plano N°6 de evolución Urbana).

Cabe indicar que la Ciudad se encuentra rodeada de Propiedades Privadas de uso Militar, como también terrenos de uso Agrícola Intangible, propiedades del Estado, los mismos que no permiten que la Ciudad pueda expandirse para esas zonas dejando muy pocas posibilidades de crecimiento.

El mayor crecimiento Urbano se desarrollo después del año 1983, se habilitaron nuevas tierras al NE de la Ciudad y ocupación de tierras marginales en diversos sectores al borde del Casco Antiguo y en la zona denominada Nuevo Tumbes, que se formó como una zona de Expansión Urbana planificada con serias limitaciones dando lugar a lotizaciones y vías interiores y redes generales de servicio, posteriormente a su alrededor se generaron ocupaciones informales (Asentamientos Marginales).

La zona actualmente ocupada por los Asentamientos Humanos, está ubicada entre Tumbes Antiguo y Nuevo Tumbes, los mismos que presentan problemas de topografía, Suelos, inundaciones etc. y en el Sector Norte de la ciudad, zonas bajas colindante al Canal La Tuna (San José, Los Jardines, Los Lagos etc).

La Ciudad de Tumbes al no contar con Plan Director su crecimiento es inorgánico y caótico.

Posibilidades de Crecimiento:

Las posibilidades de Crecimiento Urbano se concentra al Sector Nor-Este = Aeropuerto y Nuevo Tumbes. A futuro se puede considerar las zonas delimitadas para uso Militar y Zonas Agrícolas, ubicadas al Sur y Sur-Este de Nuevo Tumbes, en la vía que conduce a San Juan de la Virgen. (Ver Esquema de Zonificación, Sectorización y Ubicación de AAHH.)

b) Usos de Suelo y Equipamiento Urbano:

Los Usos mayores de Suelo en la ciudad se localizan en dos espacios: el primero corresponde al centro de la ciudad, alrededor de la Plaza de Armas y el segundo de mayor gravitación corresponde a la porción de carretera panamericana contenida en el Casco Urbano.

En el 1er. espacio de carácter nuclear se ubican los usos cívicos tradicionales, el comercio formal más antiguo, las oficinas o entidades gubernamentales de nivel departamental, instituciones policiales, agencias bancarias, correos y centrales telefónicas entre otras. El cementerio ya forma parte de la trama urbana.

- En el segundo espacio, de tipo axial, se localizan los mayores usos de equipamiento, de salud, hospitales, centros de educación, coliseo, estadio, oficinas de gobierno regional, oficina del Proyecto Especial Río Tumbes, agencias de transporte, agencias de viajes, comercio especializado y otros usos, generando gran confluencia de personas y tráfico vehicular.
- A esta organización se añade un conjunto de cuarteles militares que se localizan en diversos puntos del área urbana, ocupando grandes extensiones de terreno en relación al tamaño de la ciudad.
- Algunos barrios periféricos como Nuevo Tumbes y Pampa Grande albergan usos de vivienda, cuentan excepcionalmente con instalaciones mayores. En el primer caso se ha previsto la construcción de un Coliseo y en el segundo el terreno para la Universidad de Tumbes.

Equipamiento Urbano:

- Sector Salud: Tumbes cuenta con 2 hospitales del TPSS y de Apoyo con una capacidad de 130 camas.; 1 Centro de Salud y 2 Puestos de Salud.
- Sector Educación : Cuenta con el siguiente :

 - Universidad Nacional de Tumbes.
 - Instituto Superior Tecnológico.
 - Instituto superior Pedagógico.
 - 25 Colegios Secundarios.
 - 44 Escuelas Primarias.
 - 46 Centros de educación inicial no escolarizada.
 - 15 Centros de Educación inicial no escolarizada.
 - 5 Centros de educación especial.
 - 21 Centros de educación ocupacional.

(Ver Plano de Equipamiento Urbano)

c) Servicios Urbanos:

- Agua y Desagüe : Existe en Tumbes desigual distribución de los servicios básicos en el Casco Urbano y distintos niveles de demanda; Reducir estos permitirá contar con mejores condiciones para un nacional planeamiento de los usos del suelo y habilitación Urbana con fines de vivienda.
- Energía Eléctrica : La Empresa que tiene a cargo ELÉCTRICO NOROESTE cuenta con una capacidad instalada de generación insuficiente y obsoleta 7 MW, que no permite cubrir la demanda total de la población 12MW mas aún la red de distribución, en muchos sectores, requiere ser cambiada con urgencia.

*Alcaldía Municipal Oficina de Construcción
Ing. C. Arnaldo Yonero Cornejo
Jefe de Saneamiento Pública Local
E.M.U.C.S.P.L.*

d) **Transporte Urbano:** El Transporte urbano de Tumbes se caracteriza por contar con unidades de diverso tipo según lo siguiente:

- Mototaxis - Servicio Urbano.
- Taxis - Servicio Urbano.
- Comités - Servicio Urbano entre sectores extremos.
- Omnibus - Servicio Interprovincial e Interdistrital.

e) **Vialidad :** (Ver plano del Sistema Vial)

La Ciudad de Tumbes carece de un Sistema Vial Orgánico, el mismo que se encuentra distribuido de la siguiente manera:

- La Vía sobre la cual opera la ciudad es la Av. Tumbes (Carretera Panamericana), vía principal de la ciudad.
- Las otras vías que comunican al resto de la Ciudad a través de la principal, son las colectoras de 1er., 2do y 3er. orden, que distribuyen a los extremos de la Ciudad.

El principal problema que se presenta es que la vía principal Av. Tumbes (panamericana) es utilizada para todo tipo de transporte y es la única que distribuye a lo largo de toda la Ciudad, por lo que es necesario trazar nuevas vías que alivien la función de la carretera actual y permitir una mejor integración del espacio urbano, así como separar el tránsito nacional del urbano y del pesado e incorporar nuevas tierras del lado Sur al Sistema Vial Local.

f) **Vivienda:**

La Gran parte de la Ciudad de Tumbes se encuentra poblada por viviendas y según lo indicado en el Censo de 1993, el Dpto. de Tumbes se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Provincia de Tumbes	21,806 viv.	74%
Zarumilla	5,009 viv.	17%
Contralmirante Villar	2,653 viv.	09%
	29,468 viv.	100%

Del total de viviendas la mayor parte se concentra en la Ciudad de Tumbes, siendo ésta en un número de 16,093 viviendas aproximadamente, cuya extensión territorial es de 730 Has. y con una población de 74,085 habitantes.

Características de las Viviendas: (Ver cuadros comparativos, 4, 5 y 6)

La Vivienda en la ciudad presenta las siguientes características por sectores de acuerdo a lo siguiente:

- Altura de Edificación
- Tipos de Construcción
- Según Servicios Básicos
- Número de Habitantes y Densidad Promedio.

De los cuadros antes indicados se concluye lo siguiente:

- Que la mayor parte de las viviendas presentan una altura de edificación de 1 piso representando el 87.5% del total de viviendas.
- Que de acuerdo al tipo de construcción el mayor porcentaje de viviendas se encuentran construidas de Quinch o material de la Región representando el 52.22% del total de viviendas.
- Que de acuerdo al tipo de servicios domiciliarios con que cuentan las viviendas se concluye que el 72.62% del total cuentan con el servicio de agua, el 55.50% del total cuentan con el servicio de Desagüe y el 77.50% del total cuentan con el servicio de Luz Eléctrica.
- Que el mayor porcentaje de servicios se encuentran distribuidos en la zona urbana de Tumbes y en menor proporción en los Asentamientos Humanos.
- Que el 56% de la población que habita en la Provincia de Tumbes, cuenta con el Servicio de Alcantarillado y el 44% restante de los AAHH y zonas marginales no cuentan con el servicio, constituyendo un serio problema de salubridad que atenta contra la población infantil por no contar las viviendas con Servicios Higiénicos y otros que cuentan con los mismos pero se encuentran conectados a pozos ciegos.
- En cuanto a los servicios brindados por EMAPATUMRES, esta cuenta con una Planta de Tratamiento de agua que no abastece a la población en su totalidad, requiriendo con urgencia su ampliación y construcción de pozos en las zonas altas de Tumbes.
- Es necesario reforzar y mejorar el Sistema de Bombeo de agua potable para los distritos de Pampas, de Hospital, San Juan de la Virgen y San Jacinto.
- A nivel de la ciudad de Tumbes, las principales redes y arterias de distribución primario de agua y Desagüe se encuentran obsoletas, debiendo ser cambiadas lo antes posible a fin de mejorar el servicio y permitir la construcción de pistas y veredas.
- La ciudad de Tumbes se encuentra distribuida en 4 sectores predominantes cuya población es:

Casco Urbano Tumbes	30,081 hab.
Asentamientos Humanos	40,001 hab.
Expansión Urbana	402 hab.
Nuevo Tumbes	3,601 hab.

- Según lo indicado en el Plano N° 9 sobre densidades se puede apreciar que la ciudad de Tumbes se ha dividido 16 zonas censales y de acuerdo a la cantidad de Habitantes por Hectárea, los mismos que determinarán el crecimiento y densificación de la ciudad.

8) PRIMERAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD:

- a) Topografía : La ciudad de Tumbes, a lo largo de su extensión cuenta con un terreno muy accidentado y con pendiente bastante pronunciadas y altas, Así también se presentan grandes quebradas que atraviesan la ciudad y que determinan sectores de ocupación urbana, a pesar de ello y debido al crecimiento poblacional las personas en forma desordenada se ubican en zonas de alto riesgo y sísmicas ya que invaden las mismas.
- b) Crecimiento de la Ciudad : La población crece cada día más y las áreas necesarias para cubrir la necesidad de viviendas son mínimas, más aun si se puede apreciar que el crecimiento urbano esta limitado por existir zonas de Uso Agrícola Intangible, terrenos eriazos que se encuentran registrados a favor de Agrícola, Así mismo la gran parte de Tumbes esta ocupada por terrenos que son de propiedad del Ministerio de Defensa (Zona Militar), por lo tanto el crecimiento esta restringido y se dirige al NE cerca del Aeropuerto y camino a San Juan de la Virgen.
- c) Transporte : El principal problema que se presenta en este sector es el congestionamiento vehicular por la avenida principal debido a la presencia de gran cantidad de mototaxis. Así mismo los ruidos molestos por efectos de la ubicación de los paraderos, interprovinciales ubicados entre la calle Piura y Tumbes. Así mismo, no contamos con un Terminal Terrestre, muy necesario para ordenar el Transporte Urbano de la ciudad.
- Saneamiento Ambiental : El problema en este sector es bastante grave ya que por la escasez de agua potable, la topografía accidentada, la baja cobertura de redes de Desagüe, la mala eliminación de excretas, la acumulación de basura doméstica en espacios públicos, el inadecuado e inefficiente servicio de recojo de basura, debido a la falta de maquinaria adecuada provocan focos infecciosos de contaminación a lo largo de la ciudad.

- e) Servicios Básicos :** Las principales redes de distribución de Agua y Alcantarillado, se encuentran obsoletas y saturadas ya que los diámetros de las tuberías son muy angostas para cubrir la demanda del líquido elemento hacia la población. Así también las tuberías de Alcantarillado son muy reducidas para evacuar las aguas servidas mas aún que muchas de ellas tienen una antigüedad mayor de 50 años, no permitiendo la evacuación en forma correcta y provocando los continuos atoros y esto a su vez trae como consecuencia la rotura de pavimentos en la ciudad por la reparación de estas redes, todo esto es debido al crecimiento poblacional por lo que es necesario plantear los cambios de redes necesarias haciendo un estudio previo general.
- f) Invasiones :** Debido al crecimiento poblacional de Tumbes se producen constantes invasiones, que no se pueden controlar y a pesar que la municipalidad evita la regularización de las mismas por no permitirlo la ley, los invasores ocupan áreas no recomendables para vivienda, escogen zonas inundables y de alto riesgo por lo que es necesario contar con un plan de ordenamiento y zonificación para poder reglamentar las mismas.
- g) Catastro Urbano :** El Catastro Urbano lo viene ejecutando la Empresa EMUCSA, pero a la fecha lo tenemos inconcluso ya que sólo se ha cumplido con levantar las áreas que vienen ocupando los AAHH quedando pendiente el Casco Urbano. Así mismo todavía falta ingresar la información al sistema computarizado para así poder aplicar el catastro en el cobro de los Tributos Prediales. Cabe indicar que el proyecto de Catastro Urbano lo financia la Empresa EMUCSA, con el pago que se efectúa por concepto de Saneamiento y Titulación es por eso de la demora y avance lento ya que a la vez se regulariza la titulación respectiva de cada sector.
- h) Saneamiento Físico Legal :** El SFL de los AAHH, lo venimos efectuando desde el año 1994, a lo largo de ello hemos obtenido efectuar el replanteo de 30 AAHH y por los cuales se ha titulado a más de 2,000 personas y se ha levantado un total de 10,038 lotes de vivienda, quedando pendiente de entregar títulos a un número aproximado de 6,935 lotes de vivienda. La problemática de la no obtención de los títulos es la difícil situación económica que atraviesa la población de Tumbes y del país en general, los poseicionarios no pueden cancelar los derechos que implican el SFL a pesar que se les da facilidades de pago y la Empresa que ha ejecutado el Levantamiento está endeudada por la falta de pago de los moradores.

Falta efectuar el Levantamiento Catastral de la zona urbana de Tumbes, Distritos y Caseríos de Tumbes, así como el SFL de los mismos para acceder a préstamos que vienen efectuando.

- i) Plan Director y Regulador de Tumbes: A la fecha la ciudad de Tumbes, no cuenta con un Plan Director actualizado para poder establecer el crecimiento ordenado de la ciudad, y la reglamentación correspondiente así como también poder definir los proyectos necesarios a ejecutar a corto, mediano y largo plazo. Se intentó elaborarlo en el año 1995, pero debido a falta de presupuesto no se pudo concluir y es necesario que se ejecute el mismo, ya que no se podrá determinar ni el uso de suelo, ni las zonas de expansión y crecimiento, ni la ubicación del Equipamiento necesario como el terminal terrestre, mercado mayorista etc.

Hay que tener en cuenta que para la elaboración del Plan Director se ha coordinado con las diferentes instituciones públicas, organizaciones de base de los diferentes Asentamientos Humanos y grupos humanos ya que es necesario aplicar las técnicas establecidas en donde el poblador participa en el desarrollo y organización de su propio pueblo y se trabaja de abajo hacia arriba, (en forma inductiva), para así obtener resultados satisfactorios y que vayan de acuerdo con la población para que se puedan aplicar los cambios y ejecutar los proyectos sin que haya rechazo de la población.

Sólo contamos con un estudio previo situacional de la ciudad de Tumbes, es necesario concluir e iniciar la Elaboración del Plan Director para beneficio de nuestra ciudad y de los pobladores de Tumbes.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:

- 1) Las alternativas de Expansión Urbanas planteadas en el esquema de zonificación es el primer bosquejo obtenido en base a un análisis situacional de la ciudad de Tumbes.
- 2) Se ha podido determinar a lo largo del presente estudio que la ciudad de Tumbes presenta varios problemas por resolver y que a pesar que la Municipalidad planifica su gestión Municipal, establece sus estrategias y propone sus Metas no cuenta con el presupuesto suficiente para dar cumplimiento a los mismos, ya que no siempre llegan a tiempo las transferencias y por recursos propios, la gente no está acostumbrada a tributar por lo que deben aplicarse nuevas técnicas, para poder conseguir el presupuesto necesario para satisfacer las necesidades primarias de la población Tumbesina.
- 3) Falta que la población tome conciencia de la problemática general que atraviesa su pueblo, para que pueda ayudar en el progreso del mismo y no esperar que todo se lo den sino participar y autogestionar sus propias necesidades, para mejora de su calidad de vida y su ciudad.

- 4) Es imprescindible se continúe con la elaboración del Plan Director con carácter de urgencia, mas aún que es necesario poder establecer los usos de suelo y ubicación de las zonas industriales y sectores que generen trabajo a la población que vive aquí.
- 5) Se aprecia a lo largo de la gestión Municipal la construcción de muchas obras de tipo ornamental, las mismas que están determinando y formando una ciudad preparada para el Turismo mas aún siendo zona de frontera, por lo que es necesario aprovechar esta circunstancia para poder sacar divisas para nuestro país y en beneficio de la Ciudad de Tumbes.

Empresa Municipal Urbanizadora
Construcción

M° Arnoldo Yovera Cornejo
Jefe de Saneamiento Físico Legal
E M U C S A


ANEXO E: EVALUACION DE DAÑOS Y
PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS
POR EL FENÓMENO “EL NIÑO”

**EVALUACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL
FENOMENO EL NIÑO**

SECTOR : AGRICULTURA

RUBRO	MONTO DEL DAÑO EN NUEVOS SOLES
TUMBES	55,334,805.0
- CULTIVOS AFECTADOS	17,679,250.0
- ACTIVIDAD PECUARIA	400,635.0
- INFRAESTRUCTURA RIEGO	37,255,000.0

**TUMBES : PERDIDAS OCASIONADAS POR EL FENOMENO DE EL
NIÑO
SECTOR AGRICULTURA**



DPTO TUMBES : EVALUACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL

FENOMENO EL NIÑO

SECTOR : PESQUERIA

RUBRO	MONTO DEL DAÑO EN MILES DE NUEVOS SOLES
TUMBES	19,760.42
-PLANTAS DE PROCESAMIENTOS	80.00
-EMBARCACIONES	659.64
-MUELLES Y ESPIGONES	456.00
-INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y SERV.	214.00
-INFRAESTRUCTURA LANGOSTINERA	18,342.78

TUMBES : PERDIDAS OCASIONADAS POR EL FENOMENO DE EL NIÑO EN LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA


EMBARCACIONES

3%

PLANTA DE
PROCESAMIENTO
0%

DAÑOS MUELLES Y
ESPIGONES
2%

DAÑOS INFRA. ADM.
SERV.
1%



DAÑOS INFRA.
LANGOSTINERA
94%

DPTO TUMBES : VALORIZACION DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL FENOMENO DE EL NIÑO

SECTOR : ENERGIA Y MINAS
 RUBRO : ELECTRICIDAD
 ACTIVIDAD : GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	UBICACIÓN	CARACTERISTICAS DEL DAÑO PRESENTADO	ACTIVIDAD INDUSTRIAL AFECTADA	MONTO DEL DAÑO OCASIONADO (Miles de soles)
		TOTAL				156.0
Zarumilla	Zarumilla	--		Caida Estructura N° 76, 60 KV.	Electrocerú	22.0
Zorritos	La Cruz	--		Caida Estructura N° 33, 60 KV.	Electrocerú	22.0
Zorritos	La Cruz	--		Caida Estructura N° 28, 60 KV.	Electrocerú	22.0
Zorritos	La Cruz	--		En peligro estructura N° 35, 60 KV.	Electrocerú	22.0
Zorritos	La Cruz	--		Erosion de las Bases de 08 Estructuras de 60 KV.	Electrocerú	16.0
Tumbes	Tumbes	C.T. Las Mercedes		Erosión del Terreno y Distribución de muros de Protección	Electrocerú	24.0
Zorritos	Zorritos	C.T. Zorritos		Caida muro perimetrico de protección, a inundacion de la Central Termoeléctrica	Electrocerú	18.0
Tumbes	Tumbes	--		En peligro Estructura N° 11 por fuerte erosión	Electrocerú	10.0
Zorritos	La Cruz	Nueva Central Térmica Zorritos		Caída de rayo en transformador de tensión	Electrocerú	10.0

FUENTE : ELECTROPERU S.A.

DPTO TUMBES : EVALUACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL


FENOMENO EL NIÑO

SECTOR : TRANSPORTES


RUBRO	CANTIDAD AFECTADA	UNIDAD	MONTO DEL DAÑO (En Nuevos Soles)
DPTO. TUMBES			23,375,000.0
I. PUENTES	311	Mt.	11,375,000.0
II. CARRETERAS	34	Km	12,000,000.0

DPTO TUMBES : PERDIDAS OCASIONADAS EN LA INFRAESTRUCTURA
DEL SECTOR TRANSPORTES

CARRETERAS



PUENTES
49%



RESUMEN DE COSTOS

PUENTES	SL.	US \$
1. Puente Francos y Accesos	16'500,000	5'789,474
2. Puente La Palma	12'000,000	4'210,526
3. Puente Cabuyal	25'500,000	8'947,368
4. Puente Piedritas	3'750,000	1'315,789
5. Puente Cerro Pelado	3'750,000	1'315,789
6. Puente Punta Sal	2'250,000	789,474
7. Puente Huacura	3'750,000	1'315,789
8. Ampliación Puente Charán	3'750,000	1'315,789
9. Puente Quebrada San Juan	2'250,000	789,474
10. Puente Las Brujas I	3'750,000	1'315,789
11. Puente Las Brujas II	3'750,000	1'315,789
12. Puente El Ánima	1'875,000	657,895
13. Puente Peña Redonda	1'875,000	657,895
SUB TOTAL (1)	84'750,000	29'736,842
BADENES		
1. Cardalitos	75,000	26,316
2. Garbanzal	75,000	26,316
3. Cruz Blanca	75,000	26,316
SUB TOTAL (2)	225,000	78,948
CARRETERAS A NIVEL DE ASFALTADO		
1. Garbanzal-Papayal-La Palma 32.0 Km	32'000,000	11'228,070
2. Papayal-Matapalo-El Tutumo 30.0 kms.	30'000,000	10'526,315
3. Corrales-Higuerón 30.0 kms.	30'000,000	10'526,315
SUB TOTAL (3)	92'000,000	32'280,700
CARRETERAS A NIVEL DE ENCALAMINADO		
1. Pampas de H.-El Cauchó-Campoverde-Bocana Murcielago-Zapallal-Cabo Inga-Huasimo - Capitan Hoyle 112.0 kms.	43'300,000	15,192,982
2. Bocapán-Suárez-Tamarindo-Casitas 43.0 Km	10'750,000	3'771,930
SUB TOTAL (4)	54'050,000	18'964,912
TOTAL (1)+(2)+(3)+(4)	231'025,000	81'061,403

1 US \$ = 2.85 S/.

DPTO. TUMBES : COSTOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS

SECTOR : EDUCACION

NIVELES	LUGAR	METAS	COSTO
TOTAL			3,863,437;62
INICIAL		TOTAL INICIAL	419,290.39
J. DE N. 046 B. MIRAFLORES	SAN JACINTO	24 CLASES (34,00 m ²)	440,64
J. DE N. 080 J. L. TUDELA	TUMBES	REFACCION DE SS. 44	3,395,60
J. DE N. 012 REALENGAL	CORRALES	REFAUCIO DE LAS PAREDES DE AULA	1,235,23
J. DE N. 062	ZAPALLA	REHABILITAR 1 AULA CONSTRUCCION DE AULA CONECT. S.S. DE DIFERENTE SE AL.	35,040,00 35,840,00 1,320,20
J. DE N. 206 UNA DE GATO	ZAPALLA	CONSE. DE VENTANAS DE PTEBO DE 2,00 X 3,00	283,28
		CONSE. DE AULA PREPARADA CAMBIO DE COBERTURA EN AULA	25,345,96 3,45,96
J. DE N. 239 LA PORVENIR	ZAPALLA	CAMBIO DE LA PLANCHA DE TECHO	30,00
J. DE N. 207 LA PAZIA	ZAPALLA	CAMBIO DE COBERTURA EN AULA 71	3,473,26
J. DE N. 362 ZUPARETA AULA	ZAPALLA	CAMBIO DE TECHO EN AULA	135,36
J. DE N. 204 ZUCARETA ZACA	ACCESOS VERDES	REESTRUCTURACION DE VEREDAS Y PUEZA TA DE 2 AULAS	10,12
J. DE N. 209 LA JURVIA	ACCESOS VERDES	CAMBIO DE COBERTURA AULA 71	3,473,00
J. DE N. 203 S. 2. DE LA VIRGEN	SAN JUAN	REESTRUCTURACION DE LA ZONA DE 3,20 X 5,20 EN FAZACION DE LOS MATERIALES EN 45 %	1,130,30 8,5,61
J. DE N. 210 SAN ISIDRO	CORRALES	CAMBIO DE TECHO DE CLASES EN AULA	60,32
J. DE N. 220 LA JOMA	CORRALES	REESTRUCTURACION DE LA CLASE CAMBIO DE TECHO, SS. 24, PAREDES TECHO ZAP.	1,730,52 1,730,52 1,730,52
		DETALLE	

Rehabilitar o reconstruir los servicios afectados implicaría a las EPS EMPAPATHUMBES S.A. una inversión del orden de S/. 16342.073.84 en la ejecución de los siguientes proyectos:

1	Alquiler de Carros Cistema para el Abastecimiento de Agua Potable	S/. 46,800.00
2	Construcción de Pozo Tubular en San Juan	300.000.00
3	Construcción y habilitación de laguna de oxidación de San Jacinto	359.364.47
4	Rehabilitación de las redes de distribución de agua potable en la ciudad de Tumbes.	151.303.20
5	Rehabilitación del equipo de captación y sala de impulsión de agua potable de la planta de tratamiento de Tumbes.	624.113.98
6	Suministro de combustible y lubricantes para la potabilización de agua potable.	205.000.00
7	Itrehabilitación de colectores y conexiones domiciliarias de Tumbes.	181.625.73
8	Suministros de productos químicos para la potabilización del agua potable de Tumbes.	288.657.92
9	Limpieza y descolmatación de colectores	591.537.61
10	Rehabilitación del sistema de desagüe del Barrio San José de Tumbes	300.856.47
11	Reparación de equipos electromecánicos	300.000.00
12	Rehabilitación de la linea de impulsión de San Juan - Cerro Blanco.	63.804.85
13	Rehabilitación de la linea de impulsión de San Jacinto - La Peña	52.671.79
14	Rehabilitación de captación de la planta de agua potable de la localidad Los Cedros	2'083.930.92
15	Protección de la planta de tratamiento de agua potable de la localidad de .Los Cedros..	165.555.39
16	Itrehabilitación de la linea de Impulsión de La Cruz - Zorritos	4'669.247.15
17	Rehabilitación de la linea de aducción de la Tucilla - El Faro.	76.615.17
18	Rehabilitación de la linea de impulsión de la cámara de desagüe Tucilla - Zorritos.	53.157.95
19	Rehabilitación de la Laguna de Oxidación de Zorritos.	134.903.32
20	Rehabilitación de la Cámara de Desagüe del Estadio Contrafrente Villar.	177.080.13

21	Impermeabilización de las Cámaras de Desagüe de Zorritos, Los Pozos, La Tucilla, y Estadio Contralmirante Villar.	92,002.13
22	Rehabilitación de la línea de Impulsión Quebrada Seca - Cancas	1'601,091.39
23	Rehabilitación del Pozo Tubular de Barrancos - Cancas	269,985.31
24	Rehabilitación de las redes de distribución de agua potable en la localidad de Aguas Verdes.	100,169.62
25	Rehabilitación de la línea de impulsión de Aguas Verdes	139,147.50
26	Rehabilitación de la cámara de desagüe de Aguas Verdes	84,102.03
27	Rehabilitación de galería litorante Pocitos	43,459.06
28	Rehabilitación del pozo tubular de Papayal	229,127.21
29	Rehabilitación de la laguna de oxidación de Aguas Verdes	120,306.37
30	Rehabilitación del Pozo tubular de Aguas Verdes	197,061.31
31	Rehabilitación del pozo tubular Nº 03 de Zarumilla	115,087.20
32	Construcción del pozo tubular Nº 04 Zarumilla	115,087.20
33	Construcción del pozo tubular de la localidad de Una de Gato.	300,000.00
34	Construcción del pozo tubular de la localidad de Cuchareta.	300,000.00
35	Rehabilitación de la laguna de oxidación de Pampas Hospital.	206,139.67
36	Rehabilitación de la Red de Distribución de agua potable en la localidad de La Cruz	130,554.62
37	Rehabilitación de la línea de impulsión de la localidad de la Cruz	73,698.21
38	Rehabilitación de colectores de la Localidad de La Cruz	141,152.91
39	Rehabilitación de la Cámara de Desague de Pampas de Hospital	267,676.05
	TOTAL	15'432,073.84

IV CONCLUSIONES

- En la EPS EMGAFATUMBES S.A, las consecuencias del Fenómeno de El Niño se empezaron a sentir en el mes de Abril de 1997, con el incremento de la turbiedad en las aguas del río Tumbes, lo cual demandó una mayor cantidad en el uso de los insumos para la potabilización del agua.
- Con las fuertes avenidas pluviales que se iniciaron a fines de Noviembre de 1997 y que se prolongaron hasta el mes de Marzo del año 98, se acentuaron los efectos devastadores en la infraestructura sanitaria de la EPS.

**MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y CONSTRUCCION**

SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

**DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y CONSTRUCCION**

REGION GRAU

**SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DE CARRETERAS UBICADAS EN LAS
AREAS AFECTADAS POR EL FENOMENO
DE “ EL NIÑO ” 1998**

CARRETERA : PANAMERICANA NORTE

TRAMO : PARIÑAS - CANCAS

ABRIL 1998

CAPITULO II : CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CARRETERA (Sector o Tramo afectado)

- 1.- Las características topográficas son variables con predominio de la topografía llana (60 %), algunos tramos de topografía muy accidentada (20 %) y los restantes (20 %) de topografía ondulada.
- 2.- Tomando en cuenta las condiciones topográficas, la importancia de la vía y los volúmenes de tráfico existentes la velocidad directriz es de 50 kms/hora y en las zonas muy accidentadas la velocidad directriz es de 30 kms/hora.
- 3.- El alineamiento horizontal presenta buenas características, predominando zonas con tangentes largas de hasta 3.5 km y un radio mínimo de 340 mt.
- 4.- El alineamiento vertical presenta en general regulares características, siendo las pendientes en gran mayoría descendentes y menores al 5 % (salvo en la subida “El Cardo”, Serpentín El Alto y Variante Los Organos con pendientes promedio hasta 7 %).
- 5.- El Peralte es de 3.00 %
- 6.- En las secciones de corte, con taludes inadecuados de regular altura (mayores de 3 mts), el sobreancho es de 1.00 mt.
- 7.- Talud de corte se efectuo en Material Suelto con un ángulo de reposo de **60**
- 8.- La Plataforma predominante que tiene la carretera es : **Relleno**
- 9.- El espesor de la Base Granular es de **25 cm.** (zonas de Reconstrucción) y **30 cms** (zonas de Rehabilitación).
- 10.- El espesor de la Sub Base es de **10 cms.**
- 11.- El ancho de la Superficie de Rodadura es de **7.20 m.**
- 12.- El tipo de superficie de rodadura es de **Asfalto Caliente.**
- 13.- Las bermas laterales de **1.50 mt a 2.00 mt** a cada lado.
- 14.- El bombeo de **2.5 %**

CAPITULO VII: RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA

1.- PLATAFORMA DETERIORADA TOTALMENTE

km. 1098+790 - km. 1099+050	\$	78,000.00
km. 1103+630 - km. 1104+280		195,000.00
km. 1127+580 - km. 1127+860		84,000.00
km. 1146+277 - km. 1146+427		45,000.00
km. 1173+000 - km. 1173+080		24,000.00
km. 1191+600 - km. 1191+650		15,000.00
km. 1191+750 - km. 1191+780		9,000.00
		450,000.00

2.- PLATAFORMA DETERIORADA PARCIALMENTE

Pariñas - El Alto	\$	550,000.00
El Alto - Mánpora		900,000.00
Mánpora - Cancas		520,000.00

TOTAL \$ 2'420,000.00

MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA
Y CONSTRUCCION

SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

**EXPEDIENTE DE REVISION PARA LAS
OBRAS DE EMERGENCIA A
NIVEL DE TRANSITABILIDAD**



PAQUETE N° 03

CARRETERA: PANAMERICANA NORTE
TRAMO : MANCORA - PTE. INTERNACIONAL
KM. 1,664 + 000 AL KM. 1,294 + 000



0000000

S10 0 06/01/99

Pag. 0001

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-SINMAC

P R E S U P U E S T O

Objeto : 010101 PAQUETE 3 MÁNCORA-PUENTE INTERNACIONAL (KM 1164+000-1294+000)

Propietario: MINIST. TRANSP. COMUNIC. - MTC


Fórmula 02 : PAQ. 03 MÁNCORA-PTB INTERN. (OFERTA)

Lugar : PIURA-TUMBES

Departamento:

Costo al : 31/05/98

Item	Descripción partida	Und	Metrado	Precio unitario	Parcial	SUB - TOTAL
01.00	OBRAS PRELIMINARES					
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	GL8	1.00	239,995.20	239,995.20	
01.02	CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60M	UND	2.00	1,580.09	3,160.18	
01.03	TRAZO Y REPLANTEO	MES	4.00	31,440.00	125,760.00	368,915.38
02.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
02.01	DESQUINCHES Y PEINADO DE TALUD	M3	4,500.00	2.89	13,005.00	
02.02	RENOVACION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE	M3	1,968.00	19.71	38,789.28	
02.03	EXCAVACION DE TERRAPLEN	M3	22,927.88	5.43	124,498.39	
02.04	REPOSICION DE TERRAPLEN	M3	33,253.10	13.78	458,227.72	
02.05	EXCAVACION MANUAL	M3	517.43	13.97	7,228.50	
02.06	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA	M3	1,262.48	13.92	17,573.72	
02.08	PERFILADO Y COMPACTACION DE SUPERFICIE	M2	40,134.00	1.16	46,555.44	
02.09	ELIMINACION DE DESBOSQUE Y DERRUMBES	M3	145,000.00	6.64	962,800.00	1,668,678.05
03.00	PAVIMENTOS					
03.01	RECAPEO (E=1")	M2	28,800.00	5.38	154,944.00	
03.02	RIEGO DE LIGA	M2	28,800.00	0.64	18,432.00	
03.04	BASE GRANULAR	M3	9,508.60	33.13	315,019.92	
03.05	CARPETA ASFALTICA E=2"	M3	1,820.00	201.61	366,930.20	
03.06	IMPRIMACION	M2	50,560.00	1.00	50,560.00	
03.07	PARCHADO	M2	452.00	20.16	9,112.32	
03.08	TRATAMIENTO DE FISURAS	ML	18,060.00	2.33	42,079.80	
03.09	SELLADO ASFALTICO	M2	42,870.03	1.77	75,879.95	
03.10	REPOSICION DE BERMA	M3	840.00	28.97	24,334.80	
03.11	TRATAMIENTO SUPERFICIAL MONOCAPA	M2	16,800.00	1.87	31,416.00	
03.13	PERMA-ZTBR 22X	GLN	5.00	2,000.00	10,000.00	1,098,708.99
04.00	TRANSPORTES					
04.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	M3K	45,330.53	5.94	269,263.35	
04.02	TRANSPORTE DE MATERIAL > 1 KM	M3K	449,529.88	1.50	674,294.82	
04.03	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA < 1 KM	M3K	1,820.00	9.17	16,689.40	
04.04	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1 KM	M3K	53,427.30	1.50	80,140.95	1,040,388.52
05.00	OBRAS DE ARTE					
05.01	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	M3	2,130.68	15.01	31,981.51	
05.02	ENCOFRADO Y DESENCOPRADO	M2	5,021.16	25.42	127,637.89	
05.03	ACERO P'Y=4,200 KG/CM2	KG	78,816.82	2.52	198,618.39	
05.04	CONCRETO P'C=140 KG/CM2	M3	175.33	223.36	39,161.71	
05.06	CONCRETO P'C=210 KG/CM2	M3	1,026.72	250.36	257,049.62	
05.07	ROCAPLEN	M2	3,500.00	94.05	329,175.00	
05.10	DEMOLICION DE ESTRUCTURA	M3	1,950.00	70.30	137,085.00	
05.11	RELLENO DE ESTRUCTURA	M3	3,170.00	36.60	116,022.00	
05.12	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE CURETAS REVESTIDAS	ML	4,124.30	79.47	327,758.12	
05.13	GEOTEXTIL (INCLUYE COLOCACION)	M2	8,160.00	6.21	50,673.60	
05.14	SUB-DRENAJE	ML	1,360.00	90.84	123,542.40	
05.15	MAMPSTERIA DE PIEDRA	M3	786.82	184.44	145,121.08	
05.16	EMBOQUILLADO	M2	4,628.16	48.02	222,244.24	
05.17	GAVIONES	M3	1,585.00	122.28	193,813.80	
05.21	EXCAVACION DE TIERRA BAJO AGUA	M3	1,223.10	34.70	42,441.57	
05.22	CONCRETO P'C=210 KG/CM2 (CON CEMENTO TIPO V)	M3	1,399.93	301.36	421,882.90	



R E P U B L I C A D E L P E R U

MINISTERIO DE TRANSPORTE COMUNICACIONES VIVIENDA Y

CONSTRUCCION

SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

SINMAC

REVISION DEL

EXPEDIENTE TECNICO

OBRAS DE EMERGENCIA A
NIVEL DE TRANSITABILIDAD

PAQUETE N° 02

CARRETERA : PANAMERICANA NORTE

TRAMO : Km 1,064+000 AL Km 1,164+000

1998

CONTRATISTA: ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A.

SUPERVISOR: CAB CONSULTORES ASSOCIADOS
BRASILEIROS S.A.

00000003

S10 > 06/01/99

Par. 0002

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-SINMAC

P R E S U P U E S T O

Obra : 010101 PAQUETE 3 MANCORA-PUEBLO INTERNACIONAL (CH 1184+000-1294+000)

Propietario : MINIST. TRANSP. COMUNIC.-MTC

Fórmula 02 : PAQ. 03 MANCORA-PTE INTERN.(OFERTA)

Lugar : PIURA-TUMBES

Departamento :

Costo al : 31/05/98

Item	Descripción partida	Und	Metrado	Precio unitario	Parcial	SUB - TOTAL
05.23	ALCANTARILLA DE T.M.C DE 48"	ML	307.00	513.61	157,678.27	
05.24	ALCANTARILLA DE T.M.C DE 36"	ML	24.00	346.55	8,317.20	2,930,204.30
06.00	SERIALIZACION					
06.01	RITOS KILOMETRICOS	UND	18.00	112.25	2,020.50	
06.02	GUARDAVIAS (INCLUDE TERMINAL)	ML	896.00	65.08	58,293.76	
06.03	SENALES PREVENTIVAS	UND	45.00	178.58	8,036.10	
06.04	SENALES REGLAMENTARIAS	UND	7.00	311.27	2,178.89	
06.05	POSTES DELIMITADORES	UND	758.00	68.58	51,983.64	
06.06	PIINTURA EN EL PAVIMENTO	M2	35,880.00	8.60	308,568.00	
06.07	TACHAS DELIMITADORAS BIDIRECCIONALES	UND	768.00	18.05	13,862.40	
06.09	SENALES INFORMATIVAS	M2	25.40	507.34	12,886.44	457,829.73
07.00	OTROS					
07.01	MANTENIMIENTO DE TRANSITO	MES	4.00	31,342.30	125,369.20	
07.02	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	329.00	53.63	17,644.27	
07.03	LIMPIEZA DE CAUCES	M3	28,750.00	2.54	73,025.00	
07.04	LIMPIEZA DE CUEVAS	M3	8,650.88	4.52	39,101.98	
07.05	ROCA	M2	1,727,000.04	0.33	569,910.01	
07.06	REHABILITACION DE SEÑALES	UND	151.00	12.90	1,947.90	
07.08	REUBICACION Y REPINTADO DE RITOS KILOMETRICOS	UND	112.00	22.91	2,565.32	829,564.28
				Costo directo		8,394,289.25
				Gastos Generales (10%)		839,428.93
				Utilidad (0%)		0.00
				Sub Total		9,233,718.18
				IGV (18%)		1,662,069.27
				Total Presupuesto		10,895,787.45



EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA

TRAMO : MANCORA (Plaza de Armas) - PUENTE INTERNACIONAL (Aguas Verdes)

DERIVACIONES : TUMBES (Plaza de Armas) - PAMPAS DE HOSPITAL
PUERTO PIZARRO - EMPALME PANAMERICANA NORTE

Elaborado : Por el Ing Félix Iglesias G y la asistencia
del Ing. Alejandro Párraga R.

MARZO DE 1998

METRADO - ALCANTARILLAS

Tramo : Mancora - Pte Internacional Aguas Verdes

Ubicación	Nº	Dimensiones (m)			Excavación (m3)	Concreto (m3) $f'_c=210 \text{ kNm}^2$	Encofrado (m2)	Fierro Kg	Enrocado (m3)	Limpieza cauco (m3)	Observaciones
		Inicio	Alcantarillas	Largo	Ancho	Altura					
1155+850	1	11,6	3	2	69,6	29:	81,2	1740	25	240	Construir alcantarilla
1156+300	*	11,6	2,5	1,5	43,5	23,2:	63,8	1392	20,83	150	Construir alcantarilla
1162+750	3	13,8	1,2	2,2	109,3				17,20	105,6	Const. 3 de TMC D=1,2m
1170+400	3	11,6	2,5	1,5	100,5	69,6	191,4	4176	35,83	150	Construir alcantarilla
1172+900	1	11,6	2	1,5	34,8	20,3:	58	1218	16,67	120	Construir alcantarilla
1186+500	2	11,6	2,5	2	116,0	52,2:	150,6	3132	28,33	200	Construir alcantarilla
1191+200	1	11,6	4,5	3	156,6	43,5:	121,8	2610	37,50	540	Construir alcantarilla
1203+650	4	13,8	1,2	2,2	145,7				20,80	105,6	Const. 4 de TMC D=1,2m
1208+250	3	13,8	1,2	2,2	109,3				17,20	105,6	Const. 3 de TMC D=1,2m
1210+800	1	11,6	2,5	2	53,0	26,1:	75,4	1566	20,83	200	Construir alcantarilla
1212+500	1	11,6	1,5	1,5	29,1	17,4:	52,2	1044	12,50	90	Construir alcantarilla
1224+000	1	11,6	5	1	56,0	34,8:	81,2	2088	41,67	200	Construir al mediano plazo
1240+800	1	11,6	2	1,5	34,8	20,3:	58	1218	16,67	120	Construir alcantarilla
1242+000	2	11,6	2,5	2	116,0	52,2:	150,6	3132	28,33	200	Construir alcantarilla
1245+100	5	11,6	2	1,5	174,0	101,5	290	6090	40,67	120	Construir alcantarilla
1245+900	1	11,6	2	1,5	34,8	20,3:	58	1218	16,67	120	Construir alcantarilla
1246+300	:	11,6	2	1,5	34,8	20,3:	58	1218	16,67	120	Construir alcantarilla
1246+800	3	11,6	3	2	208,8	37:	243,6	5220	43,00	240	Construir alcantarilla
1247+000	1	11,6	1,8	1,5	31,3	19,14:	55,68	1148,4	15,00	108	Construir alcantarilla
1247+200	1	11,6	1,8	1,5	31,3	19,14	55,68	1148,4	15,00	108	Construir alcantarilla
1247+650	1	11,6	1,5	1	20,9	16,24	44,08	974,4	15,00	72	Construir alcantarilla
1248+450	2	11,6	2,5	2	116,0	52,2:	150,8	3132	28,33	200	Construir alcantarilla
1249+350	4	11,6	3	2,5	348,0	127,6	371,2	7656	52,00	300	Construir alcantarilla
1249+650	1	11,6	4	2,5	116,0	37,7	104,4	2262	33,33	400	Construir alcantarilla
1250+250	1	11,6	3	2	69,6	29:	81,2	1740	25,00	240	Construir alcantarilla
1251+550	3	11,8	2	1,2	83,5	55,68	153,12	3340,8	28,67	96	Construir alcantarilla
1251+950	3	11,6	2	1,2	83,5	55,68	153,12	3340,8	28,67	96	Construir alcantarilla
1252+550	3	11,6	2	1,5	104,4	60,9:	174	3654	28,67	120	Construir alcantarilla
1254+150	3	11,6	1,2	2	83,5	55,68	180,96	3340,8	17,20	96	Construir alcantarilla
1254+450	3	11,6	1,2	2	83,5	55,68	180,96	3340,8	17,20	96	Construir al mediano plazo
Totales en el corto plazo					2690,7	1202,34:	3439,4	72140,4	760,43	5058,8	
Totales Mediano plazo					141,5	90,5:	282,2	5428,8	58,9	296,0	
Tramo : Tumbes - Pampas de Hospital											
002+600	1	11,6	1,5	1	17,4	2,4:	2	144	12,50	60	Construir 8m2 loza de fondo
003+300	1	11,6	1,5	1	17,4	2,4:	2	144	12,50	60	Construir 8m2 loza de fondo
004+250	3	11,6	2	1,5	104,4	60,9:	174	3654	28,67	120	Construir alcantarilla
006+070	1					1,2:		72			Construir 4m2 loza de fondo
008+390	5	13,8	1,2	2,2	182,2				24,40	105,6	Const. 5 de TMC D=1,2m
010+640	2	11,6	3	2	139,2	58:	162,4	3480	34,00:	240	Construir alcantarilla
010+840	1	11,6	2	1,5	34,8	20,3:	58	1218	16,67	120	Construir alcantarilla
011+040	1					7,2:	5	432			Construir 24m2 loza de fondo
Totales					495,4	152,4:	404,4	9144,0	128,7	705,8	

CUADRO N° 1

TRAMO MANCORA - BOCAPÁN

Kilometraje Progresiva	Estructura Distancia(m)	Características - Estado Tipo	Metrado		Acción a realizar	
			Und	Cant	Corto Plazo	Mediano Plazo
1154+250	0	Muro de Contención construido	m1	150	0	
1155+700	1450	Canal de Encauza en Construcción				
1155+850	150	Alcantarilla existente de 1mx1m			Sugiere cambiar a alcantarilla de	
			m2	24	3x2m. Poner faldones	
1156+300	450	Cunetas	Const. de Cunetas en el lado			
		derecho. Min Presidencia	m1	450	Limpieza de vía	
		Alcantarilla Socavada por la parte superior			Agrandar la alcantarilla a	
		de 1.40x0.80 y por los costados.	m2	18	2.5x1.50m. Poner faldones	
1157+000	700	Alcantarilla	De Concreto de 1.2x2.5m:	m3	6	Relleno
				m2	30	Faldones de Concreto piedra
					de 0.20m de espesor	
1159+200	2200	Alcantarilla	1.50x1.50 Erosionada lateralmente por agua de lluvia	m3	50	Rellenar y Proteger con faldones de piedra o concreto
				m2	50	de 0.20m de espesor
1162+750	3550	Batería de Alcantarillas	Tres Alcantarillas de 2x2m de concreto. Destruída y Colapsada	m3	240	Poner Pavimento provisional con 3 Alcantarillas TMC de 1m de D
						Construir un Puente de 40m
1163+500	750	Talud	Desmoronado	m3	1100	Perifar y tratamiento de Talud. Rehabilitar cunetas.
1164+200	700	Talud	Desmoronado. Cunetas tapadas a ambos lados	m3	600	Tratamiento Taludes. Limpieza de cunetas a ambos lados
				ml	400	
1164+400	200	Pavimento	Se Notan grietas en la Sup. roda dura	ml	20	Reparar pavimento y fisuras
		Alcantarillas	2 Alcantarillas adyacentes de concreto	m2	10	Poner Faldones Concreto de 0.20 m
1164+800	400	Talud y Cunetas	Desmoronado	ml	150	Limpieza o rehabilitación de Cunetas




			m3	400	Tratamiento de talud	
1166+200 --	1400	Bateria	m1	8	Sellar grietas. Proteger con	
		Alcantarillas en el Pavimento e=2cm l=8m	m2	12	faldones a c/l de la alcantarilla	
1166+300	100	Talud y Cunetas	m3	1200	En 200 m de talud Tratamiento y limpieza y rehabilitación de cunetas	
1166+800	500	Alcantarilla	m3	20	Rellenar Y Reparar Pavimento.	
		Alcantarilla de concreto de 1,50x 1,50m	m2	20	To. Espaldón piedra o conc.	
1167+200	400	Talud y Cunetas	m3	1800	Limpieza y Tratamiento de	
1170+400 -	3200	Pavimento Berma	m3	300	Taludes. Relleno Berma	
		Base pobre, Pobre drenaje. En la zona de Carpitas	m3	480	Pavimento reconstruir. Construir Batería de Alcantarillas	
				36	3 de 2,50x1,50 y efectuar canal de drenaje de 3x3m en margen izquierda	
1170+500	100	Alcantarilla	m3			
		Alcantarilla de 2,50x2,00m. Rajadura en Berma de 10m x 1"	m3			
1171+900	1400	Talud	m3	1200	Tratamiento de Talud y Cunetas	
		Desmoronamiento de talud	m1	400		
1172+800	900	Alcantarilla y cuneta	m3	1800	Tratamiento Talud y Cunetas	
		Desmoronamiento	m1	600		
		Talud	m2	48	Faldones a cada lado alcanta	
1172+900.	100.	Alcantarilla	m2	36	Colocar faldones y agregar	
		Bat de 2 alcanc de 1,50x1,2	m3	120	otra alcantarilla de 2x1,50.	
		Berma	m3	300	Tratm. de talud y Berma	
		Erosionada	m3	1200	Tratamiento Talud. Limpieza	
		Talud	m3	200	Tratamiento de cunetas	
1174+200	1300	Talud y Cunetas	m3	1200	Reparar Pavimento. Poner	
		Desmoronamiento	m1	200	muro de Contención de 50x	
				2,5 y faldón pared inclinada		
				de piedra o concreto de 50x		
				1,80m		
1179+800	5600	Pavimento	m3	1200	Poner Puente de 30 m.	
		Rotura de Pavimento de 35x5m	m2	1200	Reponer Base y ademas poner Sub-base. Faldones de	
			m2	24	concreto o piedra.	
1182+800	3000	Pavimento	m2			
		Pavimento. Base deteriorada	m2			
		Alcantarilla 1.40x1.00 m	m2			

1183+30C	500	Alcantarilla	Concreto 1.50x1.50 m	m2	40	Relleno de berma	
		Cuneta		m	500	Faldones concreto o piedra	
1185+30C	2000	Ponton					
1185+800	500	Alcantarilla	Conc 1,4x1,0 Muros coronación rotos	m2	24	Faldones concreto o piedra	
						Reparar muro	
1186+700	900	Alcantarilla	Con 1,5x1,5 Erosionada lados	m2	30	Faldones concreto o piedra	
1186+900	200	Baterias de	Colapsadas, terraplen provisional	Und.	2	Construir 2 alcantarillas oe	
		Alcantarillas		m2	144	2.50x2.00 m Faldones oe	
						piedra o concreto	
1189+40C	2500	Alcantarilla	Concreto 2.00x2.00m. Erosionada			Poner faldones concreto e	
			lateralmente	m2	35	piedra en tres lados	
1189+70C	300	Talud	Desmoronamiento y entierro de	m3	600	tratamiento de talud y cune	
		Cunetas	cunetas	ml	400	tas	
1190+10C	400	Talud	Desmoronamiento y entierro de	m3	300	tratamiento de talud y cune	
		Cunetas	cunetas	ml	200	tas	
1190+40C	300	Alcantarilla	Erosionada a los lados.	m2	144	Construir jalonnes concreto	
		Cuneta	Colapsadas	ml	200	o piedra y cunetas	
1190+50C	500	Talud	Desmoronamiento y entierro de	m3	150	tratamiento de talud y cune	
		Cuneta	cunetas	ml	100	tas	
1191+20C	300	Alcantarilla	Erosionada a los lados	m2	144	Hacer nueva alcantarilla de	
						4.50x3.00 m	
1191+50C	300	Alcantarilla	Erosionada a los lados	m2	40	Construir faldones concreto	
						o piedra y cunetas	
1191+80C	300	Alcantarilla	Erosionada a los lados	m2	108	Construir faldones concreto	
						o piedra y cunetas	
1191+40C	100	alcantarilla	Erosionada a los lados	m2	72	Construir faldones concreto	
		Talud	Desmoronamiento y entierro de	m3	300	o piedra y tratamiento de	
		Cuneta	cunetas	ml	200	taludes y cunetas	
1192+05C	150	Alcantarilla	Erosionada a los lados	m2	144	Construir faldones concreto	
						o piedra y cunetas	
1192+35C	300	Alcantarilla	1.50x150 concreto, erosionada a	m2	36	Construir faldones concreto	
		talud	los lados. Desmoronamiento de	m3	300	o piedra. Tratamiento de ta	
		Cuneta	talud y entierro de cunetas. Ero	ml	200	ludes y cunetas	
		Pavimento	sion de Bermas.	m3	150	Reconstrucción de bermas	
1193+200	850	Alcantarilla	3.00x2.00 concreto, erosionada a			Construir faldones concreto	



			los lados.	m2	128	o piedra.	
1193+650	450	Alcantarilla	1.80x0.80 concreto, erosionada a Talud los lajos. Desmoronamiento de Cunetas talud y entierro de cunetas	m2 m3 ml	32 150 100	Construir faldones concreto o piedra. Tratamiento de talud y cunetas	
1194+450	800	Alcantarilla	1.80x0.80m concreto, erosionada Cuneta a los lados.	m2 ml	24 400	Construir faldones concreto o piedra. Tratamiento cuneta	
1194+750	300	Alcantarilla	Concreto, erosionada a los lados Talud Desmoronamiento de talud y en Berma tierra cuneta, erosion berma Cuneta	m2 m3 ml	65 300 300	Construir faldones concreto o piedra. Tratamiento de talud y cunetas. Reconstrucción de berma	
1194+950	200	Alcantarilla	Erosion a los lados	m2	36	Construir faldones concreto o piedra.	
1195+150	200	Alcantarilla	2.50x2.00m concreto erosionada Talud a los lados. oesmoronamiento de Cunetas talud y entierro de cunetas	m2 m3 ml	48 450 200	Construir faldones concreto o piedra. Tratamiento de talud y cunetas	
1195+450	300	Alcantarilla	1.50x1.00m concreto, erosionada a los lados	m2	72	Construir faldones concreto o piedra.	
1195+550	100	Alcantarilla	2.50x1.00m concreto, erosionada a los lados	m2	66	Construir faldones concreto o piedra.	
1195+850	300	Alcantarilla	2.50x180m concreto, erosionada Talud a los lados. Desmoronamiento de Berma talud y entierro cuneta.erosion de Cuneta berma	m2 m3 m3 ml	96 600 8 200	Construir faldones concreto o piedra. Tratamiento de talud y cunetas. Reconstrucción de berma	
1196+000	150	Alcantarilla	1.50x1.00 m erosionada a los la dos. Erosion de berma	m2 m3	24 8	Construir faldones concreto o piedra. Reconstruir berma	
1196+150	150	Alcantarilla	2.00x2.00m concreto erosionada Talud a los lados. desmoronamiento de cuneta talud y entierro de cunetas	m2 m3 ml	18 600 200	Construir faldones concreto o piedra. Tratamiento de talud y cunetas.	
1196+450	30	Talud	Desmoronamiento de talud y en	m3	600	Tratamiento de taluces y	
		Cuneta	tierra de cunetas	ml	200	cunetas	
1196+750	300	Alcantarilla	3.00x3.50m (Bateria de 3) concio. Berma Muros coronacion de 1.00x4.00m colapsado. Berma erosionada	m2 m3	96 220	Construir faldones concreto o piedra. Reconstruir berma	
1196+250	100	Talud	Desmoronamiento de talud y en	m3	600	Tratamiento de taluces y	
		Cuneta	tierra de cunetas	ml	250	cunetas	



1197+150	300	Alcantarilla	2.00x1.00m concreto, muros de coronacion colapsado, erosion a los lados, berma erosionada	m2	24	Construir faldones concreto o piedra. Reconstruir berma	
1197+350	200	Alcantarilla	1.80x1.00m concreto, erosionaca	m2	16	Construir faldones concreto	
		Berma	a los lados, berma erosionada	m3	8	o piedra. Reconstruir berma	
1197+750	400	Alcantarilla	2.00x2.00m concreto, erosionada	m2	36	Construir faldones concreto	
		Berma	a los lados, berma erosionada	m3	24	o piedra. Reconstruir berma	
1198+750	1000	Alicantarilla	1.80x1.20m concreto, erosionada	m2	24	Construir faldones concreto	
		Berma	a los lados, berma erosionada	m3	3	o piedra. Reconstruir berma	
1199+150	400	Talud	Desmoronamiento de talud y en cuneta	m3	450	Tratamiento de taludes y cunetas	
		Cuneta	tierra de cunetas	ml	150	cunetas	
1200+300	1150	Alcantarilla	2.00x1.80m concreto, erosionada	m2	32	Construir faldones concreto	
			a los lados		10	o piedra	
1201+750	1450	Alcantarilla	3.00x2.80m concreto, erosionada	m2	144	Construir faldones concreto	
		Pavimento	a los lados. Pavimento colapsado	m3	35	o de piedra, reconstruir pavimento	
		Berma	Berma erosionada	m3	5	Simento y berma colapsados	
1202+750	1000	Alcantarilla	1.00x1.00m concreto, erosionada	m2	16	Construir faldones concreto	
			a los lados		10	o piedra	
1203+650	900	Baden	Colapsado	ml	100	Rellenar pavimento y colocar 4 alcantarillas tubo TMC	Construir puente o bateria de pontones de 200 m.
1204+350	700	Alcantarilla	Bateria de 2 alcantarillas de 3.00x3.00m	m2	96	Construir faldones concreto	
		Berma	erosion a los lados, berma erosionada	m3	50	o piedra, reconstruir berma	
1207+750	3400	Alcantarilla	5.00x2.50m concreto erosion a los lados	m2	64	Construir faldones concreto	
					10	o piedra	
1208+250	500	Alcantarilla	3.00x3.00m concreto colapsada	Uno	...	Poner 3 alcantarillas tubo de TMC de 1.00m diametro y rellenar terraplen	Hacer puente o bateria de pontones
		Pavimento	Erosionado	ml	100		
1208+850	600	Alicantarilla	1.00x1.00m concreto erosion a los lados	m2	18	Tratamiento de faldones y cunetas	
		Cuneta		ml	100	cunetas	
1208+950	100	Alicantarilla	erosion a los lados	m2	12	Tratamiento de faldones	
1209+270	320	Talud	Desmoronamiento y enterrado	m3	750	tratamiento de talud y cuneta	
		Cuneta	de cuneta	ml	250		
1209+630	360	Alcantarilla	Bateria de 2 (3.00x3.00m) erosion de los lados	m2	144	tratamiento de faldones	

1209+750	120	Alcantarilla	1.00x1.50m muro de coronacion	m2	24	Tratamiento de faldones y
		Berma	colapsado, berma erosionada	m3	8	berma
1210+100	350	Alcantarilla	2.00x2.00m concreto, erosion de	m2	36	Tratamiento de faldones.
		Berma	los lados, berma erosionada y ta	m3	10	berma, taludes y cunetas
		Talud	lud desmoronado, cunetas ente	m3	600	
		Cunetas	rradas	ml	200	
1210+550	450	Alcantarilla	2.00x2.00m concreto, alero colap	m2	36	Reconstruir aleros y tratami
		sado y otro rajado				ento de faldones
1210+800	250	Alcantarilla	1.00x1.00m concreto, alero colap	m2	36	Reconstruir aleros y tratam
		sados				ento de faldones, ampliar
						alcantarilla a 2.50x2.00m
1211+700	900	Alcantarilla	Bateria de 2 (3.00x3.00m) muros	m2	96	Reconstruir aleros y tratami
		Berma	laterales colapsados, erosion de	m3	200	ento de faldones y relleno
			berma			de berma
1212+300	600	Alcantarilla	Salida colapsada	m2	100	Tratamiento de faldones y
		Talud	Derrumbe	m3	100	taludes
1213+400	1100	Alcantarilla	1.00x1.00m concreto, erosion de	m2	70	Tratamiento de faldones y
		Berma	los lados, berma erosionada	m3	96	berma
1214+200	800	Alcantarilla	3.00x2.00m concreto, erosion de	m2	100	Tratamiento de faldones
			los lados			
1215+200	1000	Alcantarilla	3.00x2.00m concreto, erosion de	m2	80	Tratamiento de faldones y
		Berma	los lados, berma erosionada	m3	100	berma
1215+500	300	Alcantarilla	Concreto, erosion a los lados	m2	60	Tratamiento de faldones
1215+800	300	Alcantarilla	Concreto, erosion a los lados	m2	80	Tratamiento de faldones
1215+300	500	Alcantarilla	Concreto, erosion a los lados	m2	46	Tratamiento de faldones , la
		Talud	derrumbe	m3	450	ludes y cunetas
		Cuneta	enterrado	ml	200	
1216+500	200	Alcantarilla	5.00x1.20m concreto, erosion a	m2	80	Tratamiento de faldones ,
		Berma	los lados, erosion berma y pav.	m3	120	berma y pavimento
		Pavimento		m3	2	
1217+500	1000	Alcantarilla	1.00x1.00m concreto, colapsada	m2	52	Reconstruir alcantarilla de
		Berma	Erosion de berma	m3	80	1.50x1.50m, tratamiento de
						faldones y berma
1218+200	700	Berma	Erosion de berma	m3	200	Tratamiento de berma
1218+700	500	Alcantarilla	Bateria de 2(1.00x1.00m) en			



		buen estado				
1219+100	400	Talud	Derrumbe	m3	600	Tratamiento de taludes y
		Cuneta	Enterrado	m1	200	cunetas
1219+100	64850					

TRAMO BOCAPÁN - TUMBES

Kilometraje	Estructura	Características - Estado	Metrado		Acción a realizar	
			Und	Cant	Corto Plazo	Mediano Plazo
1219+100	0					
1219+500	500	Alcantarilla 3.00x2.00m concreto, erosión a los lados	m2	68	Tratamiento de faldones	
1220+000	400	Alcantarilla 2.00x3.00m concreto, erosión a los lados	m2	64	Tratamiento de faldones	
1220+400	400	Alcantarilla 1.00x2.00m concreto, erosión a los lados	m2	48	Tratamiento de faldones	
1220+750	350	Alcantarilla 2.00x1.00m concreto, erosión a los lados	m2	36	Tratamiento de faldones	
1221+050	300	Alcantarilla 1.00x1.50m concreto, erosión a los lados	m2	48	Tratamiento de faldones	
1221+350	300	Alcantarilla 1.50x1.00m concreto, erosión a los lados	m2	48	Tratamiento de faldones	
1221+650	300	Alcantarilla 5.00x1.80m concreto, erosión a los lados	m2	144	Tratamiento de faldones	
1221+950	300	Alcantarilla 2.00x1.80m concreto, erosión a los lados	m2	144	Tratamiento de faldones	
1222+300	350	Alcantarilla 2.00x1.00m concreto, erosión a los lados	m2	144	Tratamiento de faldones	
1222+600	300	Alcantarilla Bat. de 2(2.50x2.00m) concreto, erosión a los lados	m2	144	Tratamiento de faldones	
1222+850	250	Alcantarilla 2.50x1.50m concreto, erosión a los lados, berma erosionada	m2	144	Tratamiento de faldones y bermas	
1223+050	200	Alcantarilla 4.00x1.00m concreto, erosión a los lados	m2	144	Tratamiento de faldones	
1223+350	300	Alcantarilla 4.00x1.00m concreto, erosión a los lados	m2	144	Tratamiento de faldones	



1223+600	250	Alcantarilla	5.00x1.00m concreto, erosión a los lados	m2	144	Tratamiento de faldones	
1223+800	200	Alcantarilla	4.00x1.00m concreto, erosión a los lados	m2	144	Tratamiento de faldones	
1224+000	200	Alcantarilla	5.00x1.00m concreto, erosión a los lados	m2	144	Tratamiento de faldones	Hacer otra de 5.00x1.00m al costado
1224+600	600	Alcantarilla	1.20x1.00m concreto, erosión a los lados	m2	24	Tratamiento de falcones y Limpieza de vía (300ml)	
1224+950	350	Alcantarilla	1.20x1.00m concreto, erosión a los lados	m2	36	Tratamiento de falcones	
1225+150	200	Alcantarilla	Conc 2x1m Erosión a los lados	m2	144	Tratamiento de falcones	
1225+850	700	Alcantarilla	Conc 2x1m Erosión a los lados En los Pinos	m2	16	Tratamiento de falcones	
1226+550	700	Alcantarilla	Conc 4x1m Erosión a los lados	m2	200	Tratamiento de falcones	
1227+750	1200	Alcantarilla	Conc 2x1m Erosión a los lados	m2	24	Tratamiento de falcones	
1227+900	150	Alcantarilla	Conc 1x1.5m Erosión a los lados En Cmte Villar	m2	24	Tratamiento de falcones	
1228+050	150	Alcantarilla	Conc 1x1.5m Erosión a los lados	m2	24	Tratamiento de falcones	
1228+300	250	Alcantarilla	Conc 2x1.5m Erosión a los lados	m2	24	Tratamiento de falcones	
1228+450	150	Alcantarilla	Conc 1x1.5m Erosión a los lados	m2	24	Tratamiento de falcones	
1228+550	100	Alcantarilla	Conc 2x1.5m Erosión a los lados	m2	24	Tratamiento de falcones	
1228+700	150	Alcantarillas	Conc 2x1.5m Erosión a los lados Cunetas	m2	36	Tratamiento de falcones	
			Cunetas arenadas		200	Limpieza cunetas	
1229+300	600	Alcantarillas	Con 1.2x1.5m Erosión a los lados	m2	36	Tratamiento de falcones	
			Cunetas arenadas		300	Limpieza cunetas	
1229+900	600	Alcantarilla	Conc 2x1.m Erosión a los lados	m2	24	Tratamiento de Talloñes	
1230+400	500	Alcantarilla	Conc 2x1.m Erosión a los lados	m2	24	Tratamiento de falcones	
1230+700	300	Alcantarilla	Conc 2x1.m Erosión a los lados	m2	24	Tratamiento de falcones	
1231+200	500	Pt. Tucíllal					
1231+400	200	Alcantarilla	Conc 2x2.m Erosión a los lados	m2	120	Tratamiento de falcones	
1231+650	250	Alcantarilla	Conc 1.5x1m Erosión a los lados	m2	35	Tratamiento de falcones	
1231+850	200	Alcantarilla	Conc 2x1.5m Erosión a los lados	m2	144	Tratamiento de falcones	
1232+350	500	Alcantarilla	Con 1.5x1.5m Erosión a los lados	m2	96	Tratamiento de falcones,	
		Talud	Derrumbe	m3	600	Taludes y cunetas	
		Cunetas	Cuneta enterrada	ml	200		

1232+650	300	Alcantarilla	Con 4x2.5m Erosión a los lados	m2	288	Tratamiento de faldones.	
		Talud	Derrumbe	m3	450	Taludes y cunetas	
		Cunetas	Cuneta enterrada	m1	150		
1232+850	200	Alcantarilla	Conc 2x1.5m Erosión a los lados	m2	288	Tratamiento de faldones	
1233+150	300	Alcantarilla	Con 2x2m Erosión a los lados	m2	120	Tratamiento de faldones.	
		Talud	Derrumbe	m3	750	Taludes y cunetas	
		Cunetas	Cuneta enterrada	m1	250		
1233+450	300	Alcantarilla	Con 2x1.5m Erosión a los lados	m2	120	Tratamiento de faldones y	
		Berma	Erosionada	m3	100	bermas	
1233+750	300	Alcantarilla	Con 2x1.5m Erosión a los lados	m2	180	Tratamiento de faldones y	
		Berma	Erosionada	m3	140	bermas	
1233+950	200	Alcantarilla	Con 2x1.5m Erosión a los lados	m2	180	Tratamiento de faldones y	
		Berma	Erosionada	m3	140	bermas	
1234+250	300	Alcantarilla	Con 1.5x1.2m Erosión a los lados	m2	96	Tratamiento de faldones	
1234+550	300	Cunetas	Enterrada y colapsada	m1	200	Tratamiento de cunetas	
1235+150	600	Talud	Derrumbe	m3	1500	Tratamiento de Taludes y	
		Cunetas	Cuneta enterrada	m1	500	cunetas	
1235+550	400	Alcantarilla	Con 3x2.5m Erosión a los lados	m2	240	Tratamiento de faldones y	
		Berma	Erosionada	m3	120	bermas	
1235+650	300	Alcantarilla	Con 2x2m Erosión a los lados	m2	72	Tratamiento de faldones	
		Talud	Derrumbe	m3	300	Taludes y cunetas	
		Cunetas	Cuneta enterrada	m1	100		
1236+100	250	Alcantarilla	Conc 1.5x1.5m Erosión a los lados	m2	54	Tratamiento de faldones	
1237+200	1100	Alcantarilla	Con 3x2m Erosión a los lados	m2	480	Tratamiento de faldones,	
		Talud	Derrumbe(Sector de Mal Paso)	m3	3000	Taludes y cunetas	
		Cunetas	Enterrada	m1	1000		
1237+500	300	Alcantarilla	Conc 2x2m Erosión a los lados	m2	288	Tratamiento de faldones	
1237+700	200	Alcantarilla	Conc 2x2m Erosión a los lados	m2	560	Tratamiento de faldones	
1238+600	900	Talud	Derrumbe(Sector de Mal Paso)	m3	3000	Tratamiento de Taludes ,	
		Cunetas	Cuneta enterrada	m1	800	cunetas y restitución de	
		Pavimento	Colapsado	m3	9600	pavimento	
1238+850	250	Alcantarilla	Conc 4x2m Erosión a los lados	m2	256	Tratamiento de faldones y	
			y colapsado muro de coronacion			muro de coronacion	
1239+100	250	Alcantarilla	Con 1.5x1.8m Erosión a los lados	m2	36	Tratamiento de faldones y	
		Berma	Erosionada	m3	90	bermas	

1239+200	100	Alcantarilla	Con1.5x1.8m Erosión a los lados	m2	36	Tratamiento de faldones y bermas	
		Berma	Erosionada	m3	90		
1239+400	200	Alcantarilla	Con1.5x1.6m Erosión a los lados	m2	36	Tratamiento de faldones y bermas	
		Berma	Erosionada	m3	90		
1240+000	600	Alcantarilla	Con5.5x3m Erosión a los lados	m2	144	Tratamiento de faldones,	
		Berma	Erosionada	m3	30	bermas y restitución de	
		Pavimento	Colapsado	m3	900	pavimento	
1240+200	200	Alcantarilla	Conc Bat de 2(1.x1m)Erosión a los lados	m2	16	Tratamiento de faldones	
1240+300	100	Alcantarilla	Con1.5x1m Enterrada(colmatada)	m2	24	Tratamiento de faldones y cauce	
1240+600	300	Alcantarilla	Con Enterrada(colmatada)	m2	56	Tratamiento de faldones y hacer nueva alcantarilla de	
		Berma	Zona de Nueva Esperanza	m3	400	2x1.5m	
1240+900	300	Alcantarilla	Con2.5x1.5m Erosión a los lados	m2	96	Tratamiento de faldones	
1241+500	600	Pavimento	Colapsado	m3	5000	Reparación de pavimentos	
		Berma	Erosionada	m3		bermas y cunetas	
		Cuneta	Colapsada	m1	500		
1241+800	300	Alcantarilla	Con2x1.5m Erosión a los lados	m2	64	Tratamiento de faldones	
1242+100	300	Alcantarilla	Con2x1.5m Erosión a los lados	m2	64	Tratamiento de faldones	
1242+400	300	Alcantarilla	Con2x1.5m Erosión a los lados	m2	64	Tratamiento de faldones	
1244+200	1600	Alcantarilla	Con1x2m Erosión a los lados	m2	64	Tratamiento de faldones	
			Caleta La Cruz				
1244+600	400	Alcantarilla	Colapsada y enterrada	m2	95	Construir 2 alcantarillas de	
		Pavimento	Colapsado	m3	500	2.50x2.0m, faldones y res	
						tituir pavimento	
1245+100	500	Alcantarilla		m2		Levantar la subsanante y colo	
		Berma	Colapsada	m3		car batería de alcantarillas de	
		Pavimento	Colapsado	m3	4000	5 alcantarillas en 100m de	
						longitud	
1245+500	400	Alcantarilla	Con1.5x2m Erosión a los lados	m2	96	Tratamiento de faldones	
1245+900	400	Alcantarilla	Con1.4x1m Enterrada	m2	24	Hacer otra alcantarilla adya	
						cente de 2.0x1.5m y tratami	
						ento de faldones	
1246+300	400	Alcantarilla	Con1.5x1m Enterrada	m2	32	Hacer otra alcantarilla adya	

						cento de 2.0x1.5m y trami
						ento de faldones, hacer zan
						ja de drenaje de tierra de 30
				ml	400	x2.0x2.0m. Limpieza de vía
1246+800	500	Alcantarilla	Bat de 2(3.5x2m) Muro de alero	m2	96	Hacer muro de proteccion
			colapsado			en 100ml y tres alcantarillas
						de 3x2m
1247+000	200	Alcantarilla	Con1.8x1.5m Erosion a los lados	m2	32	Hacer otra alcantarilla adic.
1247+200	200	Alcantarilla	Con1.8x1.5m Erosion a los lados	m2	32	Hacer otra alcantarilla adic.
1247+400	200	Alcantarilla	Con2.5x2m Erosion a los lados	m2	96	Tratamiento de faldones
1247+650	250	Alcantarilla	Con1.8x1m Ercsion a los lados	m2	64	Tratamiento de faldones y construir otra alcant. adya cente de 1.8x1.0m
1248+150	500	Pavimento	colapsado	m3	3000	Tratamiento de pavimento
1248+450	300	Alcantarilla	Enterrada	m2	96	Tratamiento de lajones y construir 2 alcant. de 2.5x2m
1248+750	300	Berma	Erosionada	m3	30	Reconstruccion de berma
1248+950	200	Alcantarilla	Enterrada	m2	96	Limpieza y tratamiento de faldones Se recomienda construcion de puente oe 40m
1249+350	400	Alcantarilla	2 alcant. colapsadas de 3x2m	m2	600	se recomienda hacer 4 alcant. de 3x2.5m y tratamiento de faldones
1249+650	300	Alcantarilla	Conc. 3x2m colapsada	m2	144	Hacer nueva alcant. de 4x2.5m y faldones
1250+250	600	Alcantarilla	Conc. 3x2m Arenada	m2	200	Construir otra alcant. adya
		Berma	Erosionada	m3	20	cente ce 3x2m
1250+950	700	Alcantarilla	conc; 3x3m	m2	360	Tratamiento de faldones y pavimento y bermas
		Berma	Colapsada	m3	50	
		Pavimento	Colapsado	m3	200	
1251+550	600	Alcantarilla	conc.	m2	144	
		Pavimento	Colapsado(Entrada San Isidro)	m3		Se recomienda subir el pavi mento 0.80m, hacer cunetas de drenaje y construir bat. de tres alcant. de 2x1.2m. al comienzo y luego tres mas



						de 2x1.2m al final del tramo
1252+150	600	Alcantarilla	conc.1.5x1.2m erosión a los lados	m2	48	Tratamiento de faldones
1252+550	400	Alcantarilla	conc.2x1.5m erosión a los lados	m2	72	Construir Bat. de tres alcant.
						de 2x1.5m
1252+950	400	Alcantarilla	conc.2x1.5m erosión a los lados	m2	72	Tratamiento de faldones
1253+650	700	Alcantarilla	conc.2x1.5m erosión a los lados	m2	72	Tratamiento de faldones y
	Berma	Colapsada		m3	20	reconstrucción de berma
1254+150	500	Alcantarilla	Bat. de dos colapsadas	m2	72	Construir Bat. de tres Alcant.
	Cunetas	Enterradas		m3	300	de 1.2x2m Limpieza de cu-
						netas
1254+450	300	Berma	Colapsada (Ciudad de Tumbes)	m3	50	Se recomienda subir la rasante de 1.00m por 300m de long. y construir Bat. de tres Alcant. de 1.2x2.0m
1254+450	35350					
TRAMO TUMBES - AGUAS VERDES - PTE INTERNACIONAL						
1254+450	0					
1256+450	2000	Alcantarilla	Zona urbana Avenidas inundada	ml	500	Limpiar y poner cunetas
1257+150	700	Alcantarilla	Bat de Alcantarillas tres de 1.5x			
	Cunetas	1.5m		ml	700	Limpiar cunetas
1258+050	900	Pav	Vía con lodo	ml	700	Limpieza de vía
1258+650	600	Alcantarilla	Alcantarilla tapizada con arena	ml	500	Tratamiento de Alcantarillas
1259+450	800	Alcantarilla	3.00x2.00m concreto, erosión a	m2	340	Tratamiento de faldones
			los lados			
1260+550	1100	Alcantarilla	12.50x2.00m concreto, erosión a	m2	150	Tratamiento de faldones
			los lados			
1260+950	400	Alcantarilla	12.00x1.50m concreto, erosión a	m2	100	Tratamiento de faldones
			los lados			
1262+050	1100	Alcantarilla	3.00x2.50m concreto, erosión a	m2	150	Tratamiento de faldones
			los lados			
1262+400	350	Alcantarilla	3.00x2.00m concreto, erosión a	m2	140	Tratamiento de faldones
			los lados			
1262+850	450	Alcantarilla	2.50x2.00m concreto, erosión a	m2	100	Tratamiento de faldones

			los lados			
1270+700	300	Alcantarilla	1.00x1.00m concreto, erosión a	m2	30	Tratamiento de falloones
			los lados			
1270+800	100	Alcantarilla	2.00x1.50m concreto, erosión a	m2	50	Tratamiento de falloones
			los lados			
1271+200	400	Alcantarilla	2.00x1.50m concreto, erosión a	m2	60	Tratamiento de falloones
		Berma	los lados	m3	50	Tratamiento de Bermas
1273+400	2200	Alcantarilla	Bat. de dos 2.50x2.00m concreto	m2	96	Tratamiento de falloones
			erosión a los lados			
1273+800	400	Pte Laganc.				
1274+100	300	Alcantarilla	Bat. de dos 3.00x3.00m concreto	m2	144	Tratamiento de falloones
			erosión a los lados			
1275+400	1300	Alcantarilla	1.50x1.50m concreto, erosión a	m2	95	Tratamiento de falloones
			los lados			
1276+500	1200	Alcantarilla	1.50x1.50m concreto, erosión a	m2	36	Tratamiento de falloones
			los lados, En Zarumilla			
1277+100	500	Alcantarilla	1.50x1.50m concreto, erosión a	m2	15	Tratamiento de falloones
			los lados			
1277+400	— 300	Alcantarilla	1.50x2.00m concreto, erosión a	m2	80	Tratamiento de falloones
			los lados			
1277+700	300	Alcantarilla	1.50x1.50m concreto, erosión a	m2	32	Tratamiento de falloones
			los lados			
1278+300	600	Alcantarilla	5.00x3.00m concreto, erosión a	m2	96	Tratamiento de falloones
			los lados			
1278+700	400	Alcantarilla	1.00x1.00m concreto, erosión a	m2	16	Tratamiento de falloones
			los lados			
1278+900	— 200	Alcantarilla	1.50x1.00m concreto, erosión a	m2	24	Tratamiento de falloones
			los lados, Berma erosionada	m3	60	Tratamiento de Berma
1279+100	200	Ponton	Drenaje Atarronado			
1279+750	650	Pte Piedritas				
1280+050	300	Alcantarilla	1.50x1.50m concreto, erosión a	m2	36	Tratamiento de falloones
			los lados			
1280+200	150	Alcantarilla	1.50x1.50m concreto, erosión a	m2	64	Tratamiento falloones
		Berma	los lados	m3	100	Reconstrucción de Berma
		Pavimento		m3	40	Reconstrucción pavimento

		los lados				
1263+550	700	Alcantarilla	2.00x1.50m concreto, erosión a	m2	100	Tratamiento de faldones
		los lados				
1264+250	700	Alcantarilla	2.50x2.00m concreto, erosión a	m2	140	Tratamiento de falloones
		los lados				
1264+650	400	Alcantarilla	2.50x2.00m concreto, erosión a	m2	140	Tratamiento de falloones
		los lados				
1265+050	400	Alcantarilla	2.00x2.00m concreto, erosión a	m2	100	Tratamiento de faldones
		los lados				
1265+450	400	Alcantarilla	1.00x1.00m concreto, erosión a	m2	30	Tratamiento de falloones
		los lados				
1265+850	400	Alcantarilla	1.50x1.00m concreto, erosión a	m2	40	Tratamiento de faldones
		los lados				
1266+150	300	Alcantarilla	1.50x1.00m concreto, erosión a	m2	40	Tratamiento de falloones
		los lados				
1266+600	450	Alcantarilla	1.50x1.00m concreto, erosión a	m2	40	Tratamiento de falloones
		los lados				
1266+600	300	Alcantarilla	Bat de 4 (3.00x3.00m) concreto,	m2	250	Tratamiento de falloones y
		Berma erosión a los lados y berma, re		m3	100	relleno de pavimento y
		Pavimento lleno de pavimento		m3	250	berma
1267+200	300	Alcantarilla	3.00x3.00m concreto, erosión a	m2	100	Tratamiento de faldones
		los lados				
1267+500	300	Alcantarilla	3.00x3.00m concreto, erosión a	m2	100	Tratamiento de falloones
		los lados				
1267+900	400	Alcantarilla	1.00x1.00m concreto, erosión a	m2	30	Tratamiento de faldones
		los lados				
1268+350	450	Alcantarilla	2.00x3.00m concreto, erosión a	m2	100	Tratamiento de faldones
		los lados				
1268+750	400	Alcantarilla	1.50x1.00m concreto, erosión a	m2	60	Tratamiento de falloones
		los lados				
1269+400	650	Alcantarilla	1.20x1.50m concreto, erosión a	m2	60	Tratamiento de falloones
		los lados				
1269+650	250	Alcantarilla	1.50x1.00m concreto, erosión a	m2	30	Tratamiento de falloones
1270+000	350	los lados				
1270+400	400	Alcantarilla	2.00x2.00m concreto, erosión a	m2	60	Tratamiento de faldones

1280+350	150	Alcantarilla	1,50x1,50m concreto, erosión a los lados	m2	64	Tratamiento faldones	
		Berma		m3	100	Reconstrucción de Berma	
		Pavimento		m3	1500	Reconstrucción pavimento	
1280+360	10	Pte Bolsico	Asentado un Pilar intermedio				
1280+960	600	Puente	El agua llego al nivel del Puente				Defender riberas con muros
		Internacional					Contención y encauzamiento
1280+960	26510						

DERIVACIÓN TUMBES - PAMPAS DE HOSPITAL

000+000							
000+400	400	Alcantarilla	3x2m En buen estado				
000+900	500	Berma	Erosionada	m3	990	Tratamiento de berma y cu	
		Cuneta	No existe	m1	300	netas	
001+600	700	Alcantarilla	Alerones Colapsados	m2	64	Tratamiento de faldones y	
						alerones	
001+900	300	Berma	Erosionada	m3	100	Reconstruir berma y	
		Pavimento	Erosionado	m3	60	pavimento	
002+600	700	Alcantarilla	1.5x1m colapsada	m2	64	Reponer 8m2 de loza de	
		Berma	Erosionada	m3	20	alcant. y tratamiento de fal	
		Pavimento	Erosionado	m3	10	dones, berma y pavimento	
002+900	300	Alcantarilla	1.5x1m Loza de fondo colapsada	m2	64	Reconstruir loza y tratamien	
		Cuneta	Arenada	m1	300	to de cunetas	
003+200	300	Berma	Socavada	m3	24	Levantar la rasante en 1.0m	
						por 300 m de long	
003+300	100	Alcantarilla	1.5x1m Loza de fondo colapsada	m2	64	Reconstruir loza en 8m2 y	
		Cuneta	Arenada	m1	100	Tratamiento de faldones y	
						cunetas	
003+550	250	Alcantarilla	Erosionada a los lados	m2	64	Tratamiento de faldones y	
		Berma	Erosionada	m3	20	tratamiento de berma y	
		Pavimento	Erosionado	m3	10	pavimento	
003+600	50	Alcantarilla	Conc. 4x1.8m loza socavada	m2	144	Tratamiento de faldones y	
		Berma	Erosionada	m3	10	tratamiento de berma y	
		Pavimento	Erosionado	m3	5	pavimento	
003+900	300	Berma	Erosionada	m3	100	Tratamiento de faldones,	

		Talud	Derrumbe	m3	450	taludes y cunetas	
		Cunetas	Enterrada	ml	300		
004+050	150	Baden	Colapsado	ml	100	Reconstruir baden y cons truir muros de proteccion de 30m de long.	
004+250	200	Alcantarilla	Conc. de 1x1 colapsada	m2	104	Ampliar a bat. de tres alcant.	
		Pavimento	Colapsado	m3	120	de 2x1.5m	
		Berma	Colapsada	m3	300		
004+650	400	Alcantarilla	Conc. Bat. de 2 (2.5x2m)	m2	72	Tratamiento de faldones	
		Talud	Derrumbe	m3	1200	taludes y berma	
		Berma	Erosionada	m3	400		
004+850	200	Alcantarilla	Conc. Bat. de 2 (2.5x2m)	m2	72	Tratamiento de faldones	
004+930	80	Alcantarilla	Conc. de 2x2 Erosion a los lados	m2	72	Tratamiento de faldones y	
		Cunetas	Enterrada	ml	80	Limpieza de cunetas	
005+010	80	Alcantarilla	Conc. de 2x2 Erosion a los lados	m2	64	Tratamiento de faldones	
005+160	150	Alcantarilla	Conc. de 3x2	m2	84	Tratamiento de faldones,	
		Pavimento	Colapsado	m3	154	bermas y pavimentos	
		Berma	Colapsada	m3	300		
005+560	400	Alcantarilla	Conc. 1x1m	m2	36	Tratamiento de faldones	
		Talud	Derrumbe	m3	450	taludes y cuneta	
		Cuneta	Arenada	ml	150		
005+620	60	Pavimento	Colapsado	m3	80	Tratamiento de pavimento y	
		Berma	Colapsada	m3	100	berma	
005+720	100	Alcantarilla	Conc. de 1x1.5m	m2	64	Tratamiento de faldones	
005+870	150	Alcantarilla	Conc. de 1x1.5m	m2	64	Tratamiento de faldones	
006+070	200	Alcantarilla	Conc. de 2x1.5m loza erosionada	m2	96	Tratamiento de faldones y repositorio de 4m2 de loza	
006+370	300	Badem	Colapsado			Subir el badem y enrrocado los costados en 30 ml	
006+670	300	Berma	Erosionada	m3	300	Tratamiento de berma	
006+770	100	Talud	Derrumbe	m3	600	Tratamiento de taludes y	
		Cuneta	Enterrado	ml	200	cunetas	
006+990	220	Alcantarilla	Conc. 1x1m Erosion a los lados	m2	16	Tratamiento de faldones y	
		Berma	Erosionada	m3	8	bermas	
007+190	200	Alcantarilla	Conc. 1x0.8m(Zona de Tacural)	m2	8	Tratamiento de faldones	

007+390	200	Pavimento	Colapsado	m3	100	Tratamiento de pavimento y	
		Berma	Colapsada	m3	80	berma y proteger con muro	
						de contencion el pavimento	
007+590	200	Badem	Arenado	ml	50	Limpieza y enrocar costados	
008+390	800	Pavimento	Destruido tramo	m3	5000	Rellenar y hacer alcant.TMC	Levantar la rasante 1.50m a
		Berma	Colapsada	m3	2200	D=1.2m (5 Und.)	lo largo de 900m de long. y
		Alcantarilla	no existe				poner faldones de concreto o piedra a ambos lados
008+440	50	Alcantarilla	Bat.alcantarillas 2 de 3x2m.	m2	160	Tratamiento de faldones	
008+940	500	Alcantarilla	Con 2x1.5m Erosion a los lados	m2	96	Tratamiento de faldones y	
		Berma	Erosionada	m3	500	bermas	
009+140	200	Alcantarilla	Con 1x1m Erosion a los lados	m2	96	Tratamiento de faldones	
009+540	400	Alcantarilla	Con 1x1.5m Erosion a los lados	m2	64	Tratamiento de faldones	
009+640	100	Alcantarilla	Con 1x1m Erosion a los lados	m2	24	Tratamiento de faldones	
009+840	200	Alcantarilla	Con 1x1.2m Erosion a los lados	m2	24	Tratamiento de faldones	
		Pavimento	Erosionado	m3	2	Tratamiento de pavimento	
		Cunetas	Arenadas	m	50	y cunetas	
010+040	200	Alcantarilla	Con 1x1.5m Erosion a los lados	m2	24	Tratamiento de faldones	
010+240	200	Alcantarilla	Con 1x1m Erosion a los lados	m2	24	Tratamiento de faldones	
		Berma	Erosionada	m3	300	Tratamiento de Berma	
		Cuneta	Deteriorada	m	200	Tratamiento de Cunetas	
010+440	200	Alcantarilla	Bat.alcantarillas 2 de 1.2x2m.	m2	36	Tratamiento de faldones	
		Pavimento y	Destruido en 100 m.Cruz Blanca	m3	1380	Elevar el nivel de la rasante	Hacer puente de 120 m.
		Berma				1 m.	
010+640	200	Alcantarilla	No hay	m2	96	Poner Alcantarillas al principio del tramo 2 de 3x2m	
		Talud	Desmoronamiento de Talud	m3	600	Tratamiento de Talud	
010+740	100	Alcantarilla	Con 1x1.5m Erosión a los lados	m2	144	Tratamiento de faldones	
		Berma	Erosionada	m3	16	Tratamiento de Berma	
010+840	100	Alcantarilla	Con 1.2x1.5 Colapsada	m2	144	Construir alcantarilla de	
						2.x1.5 m y tratamiento de	
		Berma	Erosionada	m3	40	faldones.Tratamiento de Ber-	
		Pavimento	Erosionado	m3	8	ma y pavimento	
011+040	200	Alcantarilla	Con.de 2x2m erosión lateral	m2	160	Tratamiento de faldones	
			Loza destruida	m2	24	Reparación de Loza	

		Berma	Erosionada	m3	160		
		Pavimento	Erosionado	m3	8		
011+440	400	Alcantarilla	Con.oe 1.5x1.2m erosión lateral	m2	144	Tratamiento de faldones	
		Berma	Erosionada	m3	30	Tratamiento de Berma	
011+640	200	Alcantarilla	Con.oe 1.5x1.2m erosión lateral	m2	144	Tratamiento de faldones	
011+840	200	Baden	Loza destruida	m2	1500	Renacer Loza y proteger	
				m3	130	con enrocado lateral	
012+040	200	Alcantarilla	Con.de 1.x1.m erosión lateral	m2	16	Tratamiento de faldones	
012+340	300	Alcantarilla	Con.cercanas de 2x1.5m.erosión	m2	144	Tratamiento de faldones	
012+740	400	Baden	Loza erosionada	m	100	Reoarar loza y enrocado	
						lateral	
013+040	300	Berma	Erosionada	m3	500	Tratamiento de Berma	
		Alcantarilla	Con.de 1.5x1.m erosión lateral	m2	35	Tratamiento de faldones	
013+240	200	Alcantarilla	Con.oe 2.5x1.5.m erosión lateral	m2	144	Tratamiento de faldones	
013+440	200	Alcantarilla	Con.oe 1x1m erosión lateral	m2	36	Tratamiento de faldones	
		Berma	Erosionada	m3	300	Tratamiento de Berma	
013+640	200	Alcantarilla	Con.oe 1x1m erosión lateral	m2	24	Tratamiento de faldones	
014+040	400	Alcantarilla	Con.de 1x1m erosión lateral	m2	24	Tratamiento de faldones	
			Pampa de Hospital				
014+240	200	Alcantarilla	Con.de 3x1.5m erosión lateral	m2	96	Tratamiento de faldones	
014+490	250	Alcantarilla	Con.oe 3x1.5m erosión lateral	m2	96	Tratamiento de faldones	
		Zona ce Cabuyal					
014+490	14490						

IDERIVACIÓN PUERTO PIZARRO - DESVÍO PANAMERICANA

000+000	0						
000+400	400	Alcantarilla	Bat de 3 Alcantarillas Con.de	m2	80	Tratamiento de faldones y	
			2.5x3m.			revestir muros	
001+600	1200	Berma	Muy angosta	m3	120	Tratamiento de Bermas	
001+650	60	Alcantarilla	Alcantarillas Con.de 2x2m	m2	64	Tratamiento de faldones y	
			Muro deteriorado el revestimiento	m2	5	revestir muros	
001+720	60	Alcantarilla	Alcantarillas Con.de 1.5x1m	m2	48	Tratamiento de faldones	
001+780	60	Alcantarilla	Alcantarillas Con.de 2x2m	m2	80	Tratamiento de faldones	
001+840	60	Alcantarilla	Alcantarillas Con.de 2x2m	m2	20	Tratamiento de faldones	
001+900	60	Alcantarilla	Alcantarillas Con.de 2x2m	m2	48	Tratamiento de faldones	

002+000	100	Pavimento	Erosionado	m3	36	Tratamiento de Pavimentos	
		Berma	Erosionada	m3	60	y Berma. Construir Pirca de	
						protección pav. 40 m2.	
002+300	300	Alcantarilla	Bat. de 2 Alcantarillas de 2x2m.				
			Erosionadas a los costados	m2	96	Tratamiento de faldones	
002+400	100	Alcantarilla	Bat. de 2 Alcantarillas de 2x2m.				
			Erosionadas lateralmente	m2	144	Tratamiento de faldones	
		Pavimento	Erosionado	m3	180	Tratamiento de pavimento	
		Berma	Erosionada	m3	30	y Berma	
002+460	60	Alcantarilla	Alcantarillas Con.de 2x2m	m2	144	Tratamiento de faldones	
002+860	400	Berma	Erosionada	m3	20	Tratamiento de Berma	
004+060	1200	Alcantarilla	Alcantarillas Con.de 1x1m	m2	15	Tratamiento de faldones	
004+060	4050		(Desvio a Panamericana Norte)				

Nota : El Término Tratamiento de Faldones se sustituirá por el Término Protección de Taludes en Terraplenes y consistirá en la aplicación de una capa de 0.20 de espesor de piebra emboquillada en mortero ó concreto de $f_c=140$ kg/cm² que se aplicará sobre los taludes de terrazos adyacente a las alcantarillas y a sus aliviaderos.

3.7.3

OBRAS A EJECUTAR EN ALCANTARIILLASSECTOR: CANCAS-AGUAS VERDES: TRAMO IIIKm. 1196 - Km. 1294 - 232.40

Nº	PROGRESIVA Km.	ESMAJE	TIPO	Nº DE CIROS	L.D2 m	ALTURA m	LONGITUD m	ESTADO GENERAL	OBRAS A EJECUTAR
313	1196+087.50	0°	M.C.A.	1	1.00	2.00	12.00	BUENO	1
320	1196+314.60	0°	M.C.A.	1	1.75	2.00	12.00	BUENO	1
321	1196+487.50	0°	M.C.A.	1	1.55	2.00	12.00	BUENO	1
322	1196+787.00	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
323	1196+807.00	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	REGULAR	1-3-5
324	1197+236.40	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	REGULAR	1-3-4
325	1197+671.05	VER	PUENTE	EL ANIMA					
326	1198+180.30	0°	M.C.A.	1	1.70	2.00	12.00	REGULAR	1-3-4
327	1198+500.00	0°	P.	1	4.50	2.00	12.00	BUENO	1
328	1198+671.50	0°	M.C.A.	1	1.70	1.15	12.00	BUENO	1
329	1199+071.20	0°	P.	1	4.00	2.00	12.00	BUENO	1
330	1199+197.90	0°	M.C.A.	1	1.75	0.80	12.00	REGULAR	1-3-11
331	1199+291.30	0°	M.C.A.	1	1.70	1.00	12.00	MALO	1-3-4-5-11
332	1199+400.60	0°	M.C.A.	1	1.75	0.95	12.00	BUENO	1
333	1199+601.70	0°	P.	1	4.00	3.00	12.00	BUENO	1
334	1199+924.60	0°	P.	1	2.50	2.00	12.00	REGULAR	1-3-4
335	1200+258.50	0°	P.	1	2.00	1.20	12.00	REGULAR	1-3-4-11
336	1200+456.90	0°	P.	1	2.40	1.80	12.00	REGULAR	1-3-4-11
337	1200+665.20	0°	P.	1	1.75	0.95	12.00	REGULAR	1-3-11
338	1201+075.87	VER	PUENTE	CANOAS					
339	1201+604.25	0°	P.	1	6.00	3.00	12.00	REGULAR	1-3-5

Nº	PROGRESIVA	ESMAJE (")	TIPO	Nº DE OJOS	LUZ m	ALTURA m	LONGITUD m	ESTADO GENERAL	OBRAS A EJECUTAR
340	1202+267.10	0°	P.	1	5.50	3.00	12.00	BUENO	1
341	1202+538.75	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1
*	342	1202+612.30	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	REGULAR 1-3-11
*	343	1202+699.20	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	REGULAR 1-3-4
344	1203+019.15	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1
345	1203+694.00	0°	P.	1	5.50	4.00	12.00	BUENO	1
346	1204+001.30	0°	M.C.A.	1	2.50	1.00	13.00	BUENO	1
347	1204+587.20	0°	M.C.A.	1	3.50	1.00	13.00	BUENO	1
*	348	1204+661.10	0°	M.C.A.	1	1.70	0.90	13.00	REGULAR 1-3-4-11
*	349	1205+066.30	0°	M.C.A.	1	1.70	0.90	14.00	BUENO 1-3-11
350	1205+482.95	VER	PUENTE PLATERITOS						
351	1205+830.15	0°	M.C.A.	1	1.70	0.90	13.00	BUENO	1
*	352	1206+093.35	0°	P.	1	2.70	1.40	13.00	REGULAR 1-3-5
*	353	1206+342.15	0°	P.	1	1.80	1.20	12.00	REGULAR 1-3-4
*	354	1206+598.60	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	REGULAR 1-3-11
355	1206+900.00	0°	P.	1	1.70	1.70	12.00	BUENO	1
*	356	1206+964.50	0°	M.C.A.	1	2.90	2.00	13.00	REGULAR 1-3-4
*	357	1207+289.15	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO 1
*	358	1207+404.65	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	REGULAR 1-3-11
359	1207+457.95	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
360	1208+298.20	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
361	1208+441.50	0°	M.C.A.	1	1.50	1.00	12.00	BUENO	1
362	1209+639.00	VER	PUENTE EL RUBIO						
*	363	1211+070.00	0°	M.C.A.	1	1.50	1.00	12.00	REGULAR 1-3-5

Nº	PROGRESIVA	ESVI AJE (")	TIPO	Nº DE OJOS	Luz m	Altura m	Longitud m	ESTADO GENERAL	OBRAS A EJECUTAR	
*	364	1211+580.00	0°	P.	1	2.50	2.00	12.00	MALO	1-3-7-8
	365	1211+988.40	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1
	366	1212+480.00	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
	367	1213+065.05	VER PUENTE	LAVEJAL I						
	368	1213+205.27	VER PUENTE	LAVEJAL II						
	369	1213+956.40	0°	M.C.A.	1	3.00	3.00	13.00	BUENO	1
	370	1215+070.00	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
	371	1218+665.35	VER PUENTE	PALO SANTO						
*	372	1219+611.60	0°	M.C.A.	2	3.00	3.00	12.00	REGULAR	1-3-11
	373	1221+581.40	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
	374	1222+689.75	VER PUENTE	HUACURA						
*	375	1222+789.70	0°	P.	1	4.70	1.00	12.00	REGULAR	1-3-4-11
*	376	1223+344.10	0°	P.	1	2.20	2.40	12.00	REGULAR	1-3-4
*	377	1223+901.90	0°	P.	1	2.30	1.30	12.00	REGULAR	1-3-4
	378	1224+038.30	0°	M.C.A.	1	2.00	1.50	12.00	BUENO	1
	379	1224+320.70	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	13.00	BUENO	1
*	380	1224+714.50	0°	M.C.A.	2	3.00	3.00	13.00	REGULAR	1-3-5
	381	1224+822.10	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
	382	1225+058.80	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
*	383	1225+308.40	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	REGULAR	1-3-11
	384	1225+574.10	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
*	385	1228+001.80	0°	M.C.A.	2	3.00	3.00	12.00	REGULAR	1-3-11
	386	1228+442.00	0°	M.C.A.	2	3.00	3.00	12.00	BUENO	1
*	387	1228+808.30	0°	P.	1	2.50	1.50	12.00	REGULAR	1-3-4

Nº	PROGRESIVA	ESVIAJE (°)	TIPO	Nº DE OJOS	LUZ m	ALTURA m	LONGITUD m	ESTADO GENERAL	OBRAS A EJECUTAR
388	1227+091.80	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	13.00	BUENO	1
389	1227+481.70	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
390	1227+774.40	0°	M.C.A.	2	3.00	3.00	12.00	BUENO	1
391	1228+387.10	0°	P.	1	4.50	1.70	12.00	BUENO	1
* 392	1228+456.30	0°	P.	1	2.00	2.00	12.00	REGULAR	1-3-4
393	1228+718.00	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
394	1229+044.55	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
* 395	1229+256.30	0°	P.	1	2.70	1.20	12.00	REGULAR	1-3-4
* 396	1229+453.50	45°	P.	1	4.80	1.20	12.00	REGULAR	1-3-5-11
397	1229+663.70	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	13.00	BUENO	1
398	1230+095.00	0°	P.	1	1.70	1.25	12.00	BUENO	1
399	1230+192.60	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
* 400	1230+394.00	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	REGULAR	1-3-11
400A	1231+267.25	0	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
401	1231+981.40	V E R P U E N T E B O C A P A N							
402	1232+700.55	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
403	1232+858.30	0°	M.C.A.	1	2.00	1.00	12.00	BUENO	1
404	1233+058.50	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
405	1233+316.30	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
406	1233+488.30	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
407	1233+636.30	0°	M.C.A.	1	1.50	1.00	12.00	BUENO	1
* 408	1233+692.70	0°	P.	1	4.50	2.00	12.00	REGULAR	1-3-4
* 409	1234+231.40	0°	P.	1	2.00	2.00	12.00	REGULAR	1-3-11

Nº	PROGRESIVA	ESVIAJE ()	TIPO	Nº DE OJOS	LUZ m	ALTURA m	LONGITUD m	ESTADO GENERAL	OBRAS A EJECUTAR
*	410	1234+489.80	0°	P.	1	2.00	1.40	12.00	REGULAR 1-3-11
	411	1235+105.90	0°	M.C.A.	2	3.00	2.00	12.00	BUENO 1
	412	1235+430.05	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO 1
*	413	1235+650.00	0°	P.	1	1.80	0.80	12.00	REGULAR 1-3-11
	414	1235+843.20	0°	M.C.A.	1	1.80	1.00	12.00	BUENO 1
	415	1236+110.60	0°	P.	1	4.50	1.20	12.00	BUENO 1
	416	1236+372.40	0°	P.	1	3.00	1.20	12.00	BUENO 1
*	417	1236+682.70	0°	P.	1	5.00	1.50	12.00	REGULAR 1-3-4
	418	1236+712.40	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO 1
	419	1237+163.30	0°	M.C.A.	1	2.00	1.00	12.00	BUENO 1
	420	1237+459.90	0°	M.C.A.	2	1.50	1.50	12.00	BUENO 1
	421	1237+572.20	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO 1
*	422	1237+691.80	0°	P.	1	4.50	1.50	12.00	REGULAR 1-3-4-11
	423	1238+530.30	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO 1
	424	1238+979.40	V E R P U E N T E L O S P O Z O S						
	425	1239+248.30	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO 1
	426	1239+358.20	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO 1
	427	1239+452.05	0°	M.C.A.	1	2.50	2.00	12.00	BUENO 1
*	428	1239+513.20	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	REGULAR 1-3-11
*	429	1239+602.55	0°	P.	1	2.50	2.00	12.00	REGULAR 1-3-4
	430	1239+718.80	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO 1
*	431	1239+801.05	0°	P.	1	4.00	2.00	12.00	REGULAR 1-3-5
	432	1240+072.00	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO 1

Nº	PROGRESIVA	ESVIAJE ()	TIPO	Nº DE OJOS	LUZ m	ALTURA m	LONGITUD m	ESTADO GENERAL	OBRAS A EJECUTAR
433	1240+148.80	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
433A	1240+269.80	0	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
434	1240+374.80	V E R	P U E N T E	P A N T E O N					
435	1240+747.70	0°	M.C.A.	1	1.00	0.90	12.00	BUENO	1
436	1240+790.30	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
437	1241+058.40	0°	M.C.A.	1	2.00	1.50	12.00	BUENO	1
438	1241+117.60	0°	M.C.A.	1	2.00	1.50	12.00	BUENO	1
439	1241+181.40	0°	M.C.A.	1	2.00	1.50	12.00	BUENO	1
440	1241+508.60	V E R	P U E N T E	T U C I L L A L					
441	1242+106.35	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
442	1242+322.50	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1
443	1242+433.40	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
444	1242+577.20	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
445	1242+659.25	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
446	1242+954.50	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	REGULAR	1-3-11
448	1243+182.30	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	REGULAR	1-3-4-10
449	1243+476.10	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	REGULAR	1-3-4
450	1243+556.00	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
451	1243+753.10	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
452	1243+881.00	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1
453	1244+784.20	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1
454	1245+035.72	V E R	P U E N T E	C A L E T A G R A U					
455	1245+208.85	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1

Nº	PROGRESIVA	ESVIAJE (°)	TIPO	Nº DE OJOS	LUZ m	ALTURA m	LONGITUD m	ESTADO GENERAL	OBRAS A EJECUTAR
455	1245+619.90	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
457	1245+787.20	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
458	1246+038.60	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
459	1246+194.55	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
460	1246+332.30	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
461	1246+598.90	0°	M.C.A.	1	2.40	3.00	12.00	BUENO	1
462	1246+755.00	45°	M.C.A.	1	2.00	1.50	12.00	BUENO	1
463	1246+825.90	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
464	1247+440.00	0°	P.	1	2.75	3.00	12.00	MALO	1-3-7-9
465	1248+074.60	0°	M.C.A.	2	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
466A	1248+272.20	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
466	1248+350.00	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
467	1248+561.00	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
468	1249+151.42	V E R	P U E N T E	C H A R A N					
469	1249+728.00	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1
470	1249+919.50	0°	M.C.A.	1	3.00	1.00	12.00	BUENO	1
471	1250+509.75	V E R	P U E N T E	L A C R U Z					
472	1251+037.60	0°	M.C.A.	1	2.00	1.00	12.00	BUENO	1
473	1251+339.50	0°	M.C.A.	1	1.00	1.50	12.00	BUENO	1-3-4
474	1251+681.50	0°	M.C.A.	1	2.00	1.20	12.00	BUENO	1
475	1253+126.70	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
476	1254+287.20	45°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
477	1254+622.50	0°	M.C.A.	1	2.00	1.00	12.00	BUENO	1
478	1255+004.30	0°	M.C.A.	1	1.50	1.00	12.00	BUENO	1

Nº	PROGRESIVA	ESVIAJE (°)	TIPO	Nº DE OJOS	LUZ m	ALTURA m	LONGITUD m	ESTADO GENERAL	OBRAS A EJECUTAR
479	1255+354.00	45°	M.C.A.	2	3.00	2.00	12.00	BUENO	1
480	1255+812.80	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
481	1255+901.80	0°	M.C.A.	1	1.50	1.00	12.00	BUENO	1
482	1258+076.45	0	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
483	1258+318.90	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
484	1258+751.10	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1
485	1257+293.00	0°	M.C.A.	1	1.50	1.70	12.00	BUENO	1
486	1257+750.00	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
487	1258+003.75	0°	M.C.A.	1	2.50	1.20	12.00	BUENO	1
488	1258+132.90	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
489	1250+480.05	0°	M.C.A.	2	3.00	2.00	13.00	MALO	1-3-6-9
490	1258+652.40	0°	M.C.A.	1	2.50	1.20	12.00	BUENO	1
491	1258+902.50	0°	M.C.A.	1	2.50	1.20	12.00	BUENO	1
492	1259+182.90	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
493	1259+522.60	0	M.C.A.	1	2.00	1.50	12.00	BUENO	1
494	1259+697.70	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
495	1259+873.00	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1
496	1260+784.20	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1
497	1261+273.00	0°	M.C.A.	1	2.50	2.00	12.00	BUENO	1
498	1261+464.80	0	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
499	1261+623.30	0°	M.C.A.	1	4.00	1.50	12.00	BUENO	1
500	1262+035.00	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
501	1262+165.20	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1

Nº	PROGRESIVA	ESVIAJE (°)	TIPO	Nº DE OJOS	LUZ m	ALTURA m	LONGITUD m	ESTADO GENERAL	OBRAS A EJECUTAR
502	1282+625.40	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1
503	1283+206.55	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1
504	1283+451.10	0°	M.C.A.	1	1.50	1.00	12.00	BUENO	1
505	1283+647.00	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
506	1283+872.70	VER	PUENTE CORRALES						
508A	1284+078.90	0	M.C.A.	1	1.00	1.00	12.00	BUENO	1
507	1284+244.40	0°	M.C.A.	3	1.50	1.00	12.00	BUENO	1
508	1284+686.02	VER	PUENTE EL PIOJO						
509	1284+966.30	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
510	1285+089.80	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
511	1285+159.00	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1
512	1285+354.60	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1
513	1285+470.30	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
514	1285+651.65	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1
514A	1285+752.70	0	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1
515	1285+832.00	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
516	1285+942.20	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	12.00	BUENO	1
517	1286+130.90	0°	M.C.A.	1	1.50	2.00	12.00	BUENO	1
518	1286+233.80	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
519	1286+304.50	0°	M.C.A.	1	1.50	2.00	12.00	BUENO	1
520	1286+475.00	VER	PUENTE EL VIEJO						
521	1286+570.85	0°	M.C.A.	1	2.00	1.50	12.00	BUENO	1
522	1286+683.20	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1

Nº	PROGRESIVA	ESVIAJE (°)	TIPO	Nº DE DÍOS	LUZ m	ALTURA m	LONGITUD m	ESTADO GENERAL	OBRAS A EJECUTAR
523	1288+752.60	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
524	1288+666.10	VER	PUENTE	EL MONTES					
525	1288+971.15	0°	M.C.A.	1	2.00	1.50	12.00	BUENO	1
526	1287+065.30	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
527	1287+070.15	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	12.00	BUENO	1
528	1287+152.45	0°	M.C.A.	1	2.00	1.50	12.00	BUENO	1
529	1287+281.33	VER	PUENTE	TUMBES					
530	1289+158.50	0°	M.C.A.	2	2.00	2.00	14.00	REGULAR	1-3
531	1289+469.00	0°	M.C.A.	2	2.00	2.00	12.70	BUENO	
532	1270+089.00	0°	M.C.A.	3	1.50	1.50	14.20	BUENO	
533	1270+691.30	0°	M.C.A.	1	0.80	1.00	10.80	BUENO	
534	1271+229.55	VER	PUENTE	PUYANGO	I				
535	1271+655.50	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	18.20	REGULAR	1-3-4-11
536	1271+969.45	0°	M.C.A.	1	1.50	2.00	16.00	BUENO	1
537	1272+254.40	VER	PUENTE	PUYANGO	II				
538	1272+639.20	0°	M.C.A.	1	1.60	1.60	16.50	BUENO	1
539	1272+786.29	0°	M.C.A.	1	1.00	0.80	14.50	BUENO	1
540	1273+189.00	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	15.00	BUENO	1
541	1273+269.40	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	15.50	BUENO	1
542	1273+565.20	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	16.50	BUENO	1
543	1273+875.60	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	17.70	BUENO	1
544	1273+634.50	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	21.80	BUENO	1
545	1273+965.20	0°	M.C.A.	1	1.00	0.50	14.90	BUENO	1

Nº	PROGRESIVA	ESVIAJE (°)	TIPO	Nº DE DOS	Luz m	Altura m	Longitud m	ESTADO GENERAL	OBRAS A EJECUTAR	
546	1274+343.10	V E R	P U E N T E	A L G A R R O B I L L O						
547	1274+788.30	0°	M.C.A.	1	1.00	0.60	14.80	BUENO	1	
*	548	1275+013.85	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	13.80	BUENO	1-3
*	549	1275+254.85	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	15.00	BUENO	1-3
550	1275+392.50	0°	M.C.A.	1	1.00	0.60	15.00	BUENO	1	
551	1275+685.75	V E R	P U E N T E	A E R O P U E R T O						
*	552	1276+094.80	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	14.00	BUENO	1-3
*	553	1276+460.75	0°	M.C.A.	1	1.00	0.60	13.90	BUENO	1-3
553A	1277+150.00	0	M.C.A.	1	2.00	2.00	20.40	BUENO	1	
*	554	1277+175.50	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	20.30	BUENO	1-3
*	555	1277+395.40	0°	M.C.A.	1	2.00	1.20	20.70	BUENO	1-3
*	556	1277+718.00	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	14.40	BUENO	1-3
557	1278+061.25	0°	M.C.A.	1	1.00	0.50	22.10	BUENO	1	
*	558	1278+255.80	0°	M.C.A.	1	1.50	1.00	15.00	BUENO	1-3
559	1278+475.85	0°	M.C.A.	1	1.50	1.00	18.30	BUENO	1	
560	1278+491.50	0°	M.C.A.	1	1.00	1.50	16.00	BUENO	1	
561	1279+083.50	0°	M.C.A.	1	1.50	1.50	14.50	BUENO	1	
562	1279+074.10	0°	M.C.A.	1	0.70	1.30	16.60	BUENO	1	
563	1279+097.00	0°	M.C.A.	1	1.00	0.80	21.00	BUENO	1	
564	1279+605.90	V E R	P U E N T E	T R O N C O S E C O						
565	1279+731.00	0°	M.C.A.	1	0.80	1.75	16.00	BUENO	1	
566	1279+952.80	0°	M.C.A.	4	3.00	3.00	16.80	BUENO	1	
567	1280+130.60	0°	M.C.A.	2	2.00	2.00	15.70	BUENO	1	
568	1280+215.00	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	16.10	BUENO	1	

Nº	PROGRESIVA	ESMAJE (")	TIPO	Nº DE OJOS	LUZ m	ALTURA m	LONGITUD m	ESTADO GENERAL	OBRAS A EJECUTAR
569	1280+616.50	0°	M.C.A.	1	1.20	1.90	16.15	BUENO	1
570	1280+714.50	0°	M.C.A.	1	1.60	1.60	16.90	BUENO	1
571	1280+735.80	0°	M.C.A.	1	1.60	1.60	16.05	BUENO	1
* 572	1281+060.50	0°	M.C.A.	1	2.00	1.55	22.50	REGULAR	1-3-4
572A	1281+322.70	0	M.C.A.	1	1.00	1.90	15.95	BUENO	1
572B	1281+664.60	0	M.C.A.	1	2.05	2.60	17.20	BUENO	1
573	1281+695.90	0°	M.C.A.	1	2.00	1.50	16.80	BUENO	1
574	1282+193.36	0°	M.C.A.	1	1.00	0.50	14.90	BUENO	1
575	1282+687.20	0°	M.C.A.	1	2.00	1.70	15.90	BUENO	1
576	1282+938.10	0°	M.C.A.	1	1.00	0.55	14.00	BUENO	1
577	1283+041.80	0°	M.C.A.	1	1.00	1.00	18.40	BUENO	1
578	1283+182.20	0°	M.C.A.	1	1.50	1.45	16.00	BUENO	1
579	1283+358.80	0°	M.C.A.	1	2.00	1.00	19.00	BUENO	1
580	1283+689.90	V E R	P U E N T E	Q D A.	G R A N D E				
581	1285+601.80	0°	M.C.A.	1	3.00	1.50	17.40	BUENO	1
* 582	1285+842.90	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	16.90	REGULAR	1-3-4
583	1288+254.40	V E R	P U E N T E	E L L A G A R T O					
* 584	1288+540.98	0°	M.C.A.	1	1.80	1.45	16.20	BUENO	1-3
* 585	1288+697.00	0°	M.C.A.	1	2.00	1.35	19.70	BUENO	1-3
* 586	1288+717.00	0°	M.C.A.	1	1.20	1.55	18.20	BUENO	1-3
* 587	1287+097.55	0°	M.C.A.	1	1.90	1.50	18.00	BUENO	1-3
* 588	1287+374.50	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	15.00	BUENO	1-3
* 589	1287+954.95	0°	M.C.A.	1	2.00	2.00	15.00	BUENO	1-3
590	1288+211.47	V E R	P U E N T E	Z A R U M I L L A					
591	1289+168.30	0°	M.C.A.	1	1.45	1.15	16.00	BUENO	1


MINISTERIO DE TRANSPORTES,
COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION

SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE
CARRETERAS

SINMAC

EVALUACION INTEGRAL DE DAÑOS CAUSADOS POR EL
FENOMENO "EL NIÑO 97-98"
EN PAVIMENTO Y OBRAS DE ARTE - MEDIDAS PARA SU REHABILITACION

TRAMO: SALIDA DE LA CIUDAD DE PIURA KM 972 A SULLANA Y ENTRE
LAS CIUDADES DE SULLANA - TALAR - MANCORA.



DPTO. PIURA

PREPARADO POR: ING. JUAN ZUMAETA BENDEZU.
ING. ELEODORO VILLEGAS CHERO.

FEBRERO DE 1998

EVALUACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE

TRAMO: SALIDA DE PIURA-CIUDAD DE MANCORA

Trabajos de Emergencia

ALCANTARILLAS POR REPARAR Y/O CONSTRUIR

No.	UBICACIÓN Km	TIPO	OJOS	LONG. (m)	SECCION (m2)	OBSERVACIONES
1	1038+840	M.C.A	1	18.00	4.0*3.0	Por Construir.
2	1039+200	M.C.A	1	18.00	2.0*1.0	Por Construir.
3	1043+200	M.C.A	1	18.00	3.0*2.0	Construir paralela a la alcantarilla existente.
4	1046+500	M.C.A	1	18.00	2.0*2.0	Reparar en la totalidad.
5	1046+700	M.C.A	1	18.00	3.0*2.0	Construir en reemplazo de la alcantarilla existente.
6	1053+200	M.C.A	1	18.00	2.0*1.0	Por Construir.
7	1053+300	M.C.A	1	18.00	2.0*1.0	Por Construir.
8	1063+650	M.C.A	2	18.00	7.0*2.0	Por Construir.
9	1065+350	M.C.A	2	18.00	7.0*3.0	Construir en reemplazo de la alcantarilla existente.
10	1071+025	M.C.A	2	18.00	7.0*4.0	Construir en reemplazo de la alcantarilla existente.
11	1073+960	M.C.A	1	18.00	5.0*3.0	Construir en reemplazo de la alcantarilla existente.
12	1075+720	M.C.A	1	18.00	4.0*1.5	Reparar la totalidad de la estructura de la alcantarilla existente.
13	1076+700	M.C.A	1	18.00	5.0*2.0	Reparar la totalidad de la estructura de la alcantarilla existente.
14	1077+850	M.C.A	1	18.00	3.0*2.0	Reparar la totalidad de la estructura de la alcantarilla existente.
15	1078+300	M.C.A	1	18.00	3.0*2.0	Construir en reemplazo de la alcantarilla existente.
16	1079+300	M.C.A	1	18.00	3.0*2.0	Por Construir.
17	1080+700	M.C.A	1	18.00	1.5*1.5	Construir en reemplazo de la alcantarilla existente.
18	1098+800	M.C.A	2	18.00	7.0*3.0	Reparar la totalidad de la estructura de la alcantarilla existente.
19	1124+800	M.C.A	1	18.00	1.5*1.5	Por Construir.
20	1127+650	M.C.A	3	18.00	12.0*3.5	Construir en reemplazo de la alcantarilla existente.
21	1130+430	M.C.A	1	18.00	4.0*3.0	Construir en ambos lados de la alcantarilla existente.
22	1145+030	M.C.A	1	18.00	4.0*3.0	Reparar la totalidad de la estructura de la alcantarilla existente.
23	1153+150	M.C.A	2	18.00	7.0*3.0	Por Construir.
24	1162+660	M.C.A	1	18.00	2.0*2.0	Reparar la totalidad de la estructura de la alcantarilla existente.

24 UNIDADES

NOTA: Se realizará la construcción de las alcantarillas teniendo un levantamiento topográfico

de la zona a fin de mejorar su eficiencia de embalse, variará la progresiva.

M.C.A: Marco de Concreto Armado

EVALUACION DE LA CARRETERA PANAMERICA NORTE

Trabajos de Emergencia

TRAMO: PIURA-MANCORA

UBICACIÓN Km	DETERIORO %	SECCION m*n	OJOS	PROTECCION ENTRADA/SALIDA.				PROTECCION DE ENCAUSAMIENTO		
				LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	LADO	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)
1093+650	40.00	2.0*1.5	1.00	1.00	6.00	2.40	Salida	5.00	4.00	20.00
1098+800	95.00	2.0*2.0	1.00	3.00	16.00	45.60	Salida	5.00	4.00	20.00
1101+900	80.00	1.5*1.5	1.00	2.00	6.00	9.60	Salida	5.00	3.00	15.00
1103+020	95.00	1.5*1.5	2.00	2.50	18.00	85.50	Ambos	5.00	3.00	15.00
1109+770	90.00	1.5*1.5	1.00	6.00	5.00	27.00	Salida	5.00	3.00	15.00
1111+510	70.00	1.0*1.0	1.00	7.00	5.00	24.50	Entrada	5.00	2.00	10.00
1121+145	95.00	0.60	2.00	8.00	8.00	72.96	Ambos	5.00	3.00	15.00
1121+670	50.00	0.60	2.00	7.00	12.00	50.40	Ambos	5.00	3.00	15.00
1121+470	80.00	1.5*1.5	2.00	6.00	16.00	153.60	Ambos	5.00	6.00	30.00
1123+930	60.00	2.0*2.0	1.00	6.00	14.00	50.40	Ambos	5.00	4.00	20.00
1124+900	95.00	1.5*1.5	1.00	5.00	14.00	66.50	Ambos	5.00	3.00	15.00
1125+800	50.00	2.0*2.0	1.00	8.00	10.00	40.00	Ambos	5.00	4.00	20.00
1126+660	80.00	1.0*1.0	1.00	7.00	14.00	78.40	Ambos	5.00	2.00	10.00
1127+335	85.00	1.5*1.5	1.00	5.00	12.00	51.00	Ambos	5.00	3.00	15.00
1128+143	85.00	1.5*1.5	1.00	6.00	16.00	81.60	Ambos	5.00	3.00	15.00
1129+300	95.00	1.5*1.5	2.00	5.00	12.00	114.00	Salida	5.00	6.00	30.00
1129+095	60.00	1.5*1.5	1.00	6.00	12.00	43.20	Ambos	5.00	3.00	15.00
1130+000	60.00	2.0*2.0	1.00	5.00	12.00	36.00	Salida	5.00	4.00	20.00
1130+430	95.00	2.0*2.0	2.00	1.00	5.00	16.00	Ambos	5.00	8.00	40.00
1133+850	95.00	2.0*2.0	1.00	2.00	16.00	30.40	Ambos	5.00	4.00	20.00
1138+000	90.00	1.0*1.0	1.00	2.00	6.00	10.80	Salida	5.00	2.00	10.00
1138+825	95.00	1.5*1.5	1.00	1.50	5.00	7.13	Salida	5.00	3.00	15.00
1139+500	90.00	2.0*2.0	1.00	2.00	6.00	10.80	Salida	5.00	4.00	20.00
1139+780	85.00	1.00	1.00	2.00	6.00	10.20	Salida	5.00	2.00	10.00
1139+900	80.00	2.0*2.0	1.00	5.00	12.00	48.00	Ambos	5.00	4.00	20.00
1141+000	70.00	1.5*1.8	1.00	5.00	2.50	8.75	Salida	5.00	3.00	15.00
1141+521	70.00	1.5*1.5	1.00	5.00	6.00	21.00	Entrada	5.00	3.00	15.00

EVALUACION DE LA CARRETERA PANAMERICA NORTE

Trabajos de Emergencia

TRAMO: PIURA-MANCORA

PIEDRA EMBOQUILLADA PARA PROTECCION DE ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS

UBICACIÓN Km	DETERIORO %	SECCION m*n	OJOS	PROTECCION ENTRADA./SALIDA.				PROTECCION DE ENCAUSAMIENTO		
				LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	LADO	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)
1141+960	80.00	1.7*1.7	1.00	6.00	14.00	67.20	Ambos	5.00	3.50	17.50
1143+080	95.00	1.0*1.0	1.00	3.00	12.00	34.20	Ambos	5.00	2.00	10.00
1143+900	90.00	1.50	1.00	2.00	10.00	27.00	Ambos	5.00	3.00	15.00
1145+030	95.00	2.0*2.0	2.00	1.00	18.00	34.20	Ambos	5.00	8.00	40.00
1145+080	95.00	2.0*2.0	2.00	1.00	18.00	34.20	Ambos	5.00	8.00	40.00
1146+920	95.00	1.0*1.0	1.00	6.00	14.00	79.80	Ambos	5.00	2.00	10.00
1147+220	95.00	2.0*2.0	1.00	2.50	12.00	28.50	Ambos	5.00	4.00	20.00
1147+710	80.00	1.0*1.0	1.00	5.00	10.00	40.00	Ambos	5.00	2.00	10.00
1148+210	95.00	1.0*1.0	1.00	4.00	6.00	22.80	Ambos	5.00	2.00	10.00
1148+870	95.00	2.0*2.0	1.00	1.50	5.00	7.13	Salida	5.00	4.00	20.00
1149+930	95.00	2.0*2.0	1.00	7.00	8.00	53.20	Ambos	5.00	4.00	20.00
1150+250	90.00	1.5*1.5	1.00	5.00	12.00	54.00	Ambos	5.00	3.00	15.00
1150+690	80.00	1.5*1.5	1.00	1.00	6.00	4.80	Ambos	5.00	3.00	15.00
1151+570	70.00	3.0*2.0	1.00	1.00	8.00	5.60	Ambos	5.00	6.00	30.00
1151+810	90.00	1.2*1.2	1.00	1.00	5.00	4.50	Salida	5.00	3.00	15.00
1152+360	90.00	2.0*2.0	3.00	1.00	10.00	27.00	Salida	5.00	12.00	60.00
1155+800	80.00	3.0*3.0	1.00	6.00	10.00	48.00	Salida	5.00	6.00	30.00
1157+320	80.00	2.0*2.0	1.00	2.00	6.00	9.60	Salida	5.00	4.00	20.00
1157+850	80.00	1.5*1.5	3.00	1.50	18.00	64.80	Ambos	5.00	9.00	45.00
1160+344	90.00	1.0*1.0	1.00	2.50	6.00	13.50	Salida	5.00	2.00	10.00
1160+740	75.00	1.5*1.5	2.00	3.00	6.00	27.00	Entrada	5.00	6.00	30.00
1160+906	80.00	1.0*1.0	1.00	7.00	14.00	78.40	Ambos	5.00	2.00	10.00
1161+070	95.00	1.0*1.0	1.00	2.00	16.00	30.40	Ambos	5.00	2.00	10.00

EVALUACION DE LA CARRETERA PANAMERICA NORTE

Trabajos de Emergencia

TRAMO: PIURA-MANCORA

UBICACIÓN Km	DETERIORO %	SECCION m*n	OJOS	PROTECCION ENTRADA./SALIDA.				PROTECCION DE ENCAUSAMIENTO		
				LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	LADO	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)
1161+258	95.00	1.5*1.5	1.00	2.60	10.00	24.70	Ambos	5.00	3.00	15.00
1161+505	85.00	1.5*1.5	1.00	1.00	6.00	5.10	Ambos	5.00	3.00	15.00
1161+960	95.00	2.0*2.0	2.00	5.00	15.00	142.50	Ambos	5.00	4.00	20.00
1162+245	95.00	2.0*2.0	1.00	8.00	16.00	121.60	Ambos	5.00	4.00	20.00
1162+481	95.00	2.0*2.0	1.00	6.00	16.00	91.20	Ambos	5.00	4.00	20.00
1162+660	95.00	1.0*1.0	--1.00	8.00	15.00	114.00	Ambos	5.00	2.00	10.00
1162+780	95.00	2.0*2.0	1.00	7.00	14.00	93.10	Ambos	5.00	2.00	10.00
1163+550	95.00	2.0*2.0	1.00	8.00	8.00	60.80	Salida	5.00	2.00	10.00

TOTAL: 8662.87 m²TOTAL: 4562.50 m²

EVALUACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE

TRAMO: SALIDA DE PIURA - CIUDAD DE MANCORA

Trabajos de Emergencia

REPOSICION DE TERRAPLENES

UBICACIÓN		DETERIORO LONGITUD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	PROFUND. (m)	VOLUMEN (m ³)
Del Km	Al Km	%				
1065	1066	20	400.00	6.00	4.50	16,875.00
1066	1067	7	140.00	6.00	3.50	4,226.25
1067	1068	5	100.00	1.80	2.50	918.75
1068	1069	1	20.00	1.10	2.00	104.00
1069	1070	5	100.00	6.00	1.50	1,068.75
1070	1071	5	100.00	5.50	1.50	993.75
1071	1072	10	200.00	4.50	2.30	2,863.50
1072	1073	3	60.00	1.10	2.50	446.25
1073	1074	10	200.00	1.20	2.00	1,080.00
1074	1075	3	60.00	1.20	1.50	209.25
1075	1076	30	600.00	1.20	2.50	4,612.50
1076	1077	15	300.00	5.00	3.00	6,525.00
1077	1078	10	200.00	1.10	2.50	1,487.50
1078	1079	10	200.00	1.10	2.50	1,487.50
1079	1080	7	140.00	1.20	3.00	1,449.00
1080	1081	10	200.00	6.25	5.50	11,412.50
1081	1082	15	300.00	6.25	3.70	10,017.75
1082	1083	5	100.00	6.25	2.50	2,031.25
1083	1084	35	700.00	6.25	4.00	25,900.00
1084	1085	35	700.00	6.00	4.50	29,531.25
1085	1086	30	600.00	6.00	4.00	21,600.00
1086	1087	10	200.00	1.20	1.70	841.50
1087	1088	15	300.00	1.10	1.50	1,001.25
1088	1089	10	200.00	1.10	1.00	370.00
1089	1090	5	100.00	1.00	2.00	500.00
1090	1091	5	100.00	6.00	3.00	2,475.00
1091	1092	5	100.00	6.00	3.00	2,475.00
1092	1093	1	20.00	1.30	2.50	158.75
1098	1099	5	100.00	1.20	2.50	768.75
1099	1100	2	40.00	1.20	2.00	216.00
1102	1103	6	120.00	1.10	2.00	624.00
1103	1104	2	40.00	1.20	2.50	307.50
1104	1105	30	600.00	1.10	2.80	5,376.00
1105	1106	12	240.00	1.20	1.50	837.00
1106	1107	7	140.00	1.20	2.80	1,293.60
1107	1108	1	20.00	1.20	2.50	153.75
1108	1109	7	140.00	1.20	2.00	756.00
1109	1110	1	20.00	1.20	1.60	76.80
1110	1111	5	100.00	1.00	1.50	318.75
1111	1112	10	200.00	1.20	2.50	1,537.50
1112	1113	3	60.00	1.20	2.00	324.00
1121	1122	10	200.00	1.10	3.00	2,010.00
1122	1123	15	300.00	1.20	3.00	3,105.00
1123	1124	4	80.00	4.50	2.00	960.00
1124	1125	5	100.00	6.00	3.00	2,475.00

EVALUACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE

TRAMO: SALIDA DE PIURA - CIUDAD DE MANCORA

Trabajos de Emergencia

REPOSICION DE TERRAPLENES

UBICACIÓN		DETERIORO LONGITUD	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN
Del Km	Al Km	%	(m)	(m)	(m)	(m3)
1125	1126	11	100.00	4.00	2.50	3,231.25
1126	1127	5	100.00	3.50	4.00	2,600.00
1127	1128	20	400.00	6.50	7.00	32,900.00
1128	1129	15	300.00	6.00	5.00	14,625.00
1129	1130	5	100.00	6.00	4.00	3,600.00
1131	1132	2	40.00	4.00	3.00	750.00
1135	1136	10	200.00	1.20	2.50	1,537.50
1136	1137	15	300.00	1.10	2.00	1,560.00
1137	1138	5	100.00	1.20	2.00	540.00
1138	1139	2	40.00	1.20	2.00	216.00
1139	1140	9	180.00	1.10	2.50	1,338.75
1140	1141	5	100.00	1.10	2.00	520.00
1141	1142	3	60.00	1.10	1.70	242.25
1142	1143	5	100.00	1.10	2.50	743.75
1143	1144	3	60.00	1.20	1.70	252.45
1144	1145	15	300.00	1.10	3.00	3,015.00
1145	1146	45	900.00	6.25	7.00	72,450.00
1146	1147	40	800.00	6.25	6.50	57,850.00
1147	1148	20	400.00	4.20	5.00	15,900.00
1148	1149	5	100.00	2.00	3.50	1,618.75
1149	1150	15	300.00	1.20	2.70	2,612.25
1150	1151	35	700.00	1.20	1.50	2,441.25
1151	1152	5	100.00	1.10	2.00	520.00
1152	1153	10	200.00	6.00	3.50	6,037.50
1153	1154	2	40.00	4.00	3.00	750.00
1154	1155	2	40.00	1.20	2.50	307.50
1155	1156	15	300.00	1.20	3.20	3,456.00
1156	1157	10	200.00	1.20	3.00	2,070.00
1157	1158	6	120.00	1.20	1.50	418.50
1158	1159	15	300.00	1.00	2.50	2,156.25
1159	1160	10	200.00	1.10	1.70	807.50
1160	1161	12	240.00	1.20	3.00	2,484.00
1161	1162	5	100.00	1.10	4.00	1,640.00
1162	1163	2	40.00	1.20	5.50	1,171.50
1163	1164	1	20.00	1.20	6.00	684.00

TOTAL: 27,260.00 Km

758,866.90 m³

OBRA : REHABILITACION CARRETERA PANAMERICANA - NORTE

TRAMO : II - DV. TALARA - CANCAS

SUPERVISOR : ALPHA CONSULT S.A.

CONTRATISTA : GyM S.A. - GMSM - ASOCIADOS

03.00 - OBRAS DE ARTE DRENAGE Y PUENTES

RELACION DE ALCANTARILLAS

Nº	UBICACION	Nº DE OJOS	SECCION	LONG.	OBSERVACIONES
46	1147+305.70	1	2*2	15,30	Existente
47	1147+704.55	1	1*1	11,40	Alargamiento Lado Izquierdo
48	1148+204.40	1	1*1	12,95	Alargamiento Lado Derecho
49	1148+872.35	1	2*2	17,20	Existente
50	1149+861.70	1	2*2	27,20	Alcantarilla Nueva
51	1150+264.40	1	1.5*1.5	11,00	Existente
52	1150+694.80				Existente
53	1150+927.60	1	1*1	11,00	Alcantarilla Nueva
54	1151+570.10	1	3*1		Alargamiento : Lado Der., Lado Izq.
55	1151+741.90	1	1.2*1.2	14,20	Alargamiento Lado Izquierdo
56	1151+808.80	1	1.20*8	12,70	Reconstrucción de Losa Superior
57	1151+902.70				Existente
58	1151+958.40	1	3*1.2	11,10	Alargamiento Lado Izquierdo
59	1152+357	3	2*2	22,80	Existente
60	1153+515.40	1	1*1	18,00	Existente
61	1155+815.70	1	3*3	24,50	Existente
62	1157+411.40	1	2*2	14,70	Existente
63	1157+679	1	1*1	12,50	Existente
64	1157+821.80				Existente
65	1157+969.86	3	1.5*1	24,80	Existente
66	1160+000	1	2*2	19,90	Existente
67	1160+344.40	1	1.5*1.5	14,80	Existente
68	1160+724.25	1	2*2	14,70	Existente
69	1160+906.20	1	1*1	16,30	Existente
70	1161+078.55	1	1.5*1.5	20,80	Existente
71	1161+187.20	1	1.5*1.5	17,00	Existente
72	1161+258.70	1	1.5*1.5	15,50	Existente
73	1161+411.95	1	1.5*1.5	13,50	Existente
74	1161+450				Existente
75	1161+601.75				Existente
76	1161+597.60	1	2*2	16,70	Existente
77	1161+973.40	2	2*2	24,80	Existente
78	1162+254.30	1	2*2	37,34	Existente
79	1162+397.15	1	1*1	12,80	Existente
80	1162+481.60	1	2*2	23,80	Existente
81	1162+665	1	1*1	13,50	Existente
82	1162+797.30	1	1*1	12,80	Existente
83	1163+215.45	1	2*2	40,00	Existente
84	1163+408.80	1	1*1	11,50	Existente
85	1163+817.80	1	1.5*1.5	21,00	Existente
86	1164+509.71	1	1*1	10,50	Existente
87	1165+100	1	1*1	9,80	Existente
88	1166+277.80	1	1.5*1.0	12,30	Existente
89	1166+698.70	1	1.75*1.7	16,20	Existente
90	1167+140.86	1	2.7*1.3	14,20	Existente

03.00 - OBRAS DE ARTE DRENAGE Y PUENTES

RELACION DE ALCANTARILLAS

Nº	UBICACION	Nº DE OJOS	SECCION	LONG.	OBSERVACIONES
1	1093+495.60	1	2.5*1.0	13,80	Alcantarilla Nueva
2	1098+084.00	1	2*2	15,40	Existente
3	1099+022.36	1	1*1	11,50	Existente
4	1110+419.75	1	1*1	13,70	Existente
5	1100+543.75	2	1*1	11,50	Existente
6	1101+800.00	1	1.5*1.5	11,50	Existente
7	1103+003.55	1	1.5*1.5	13,40	Existente
8	1106+006.25	1	1.5*1.5	15,10	Existente
9	1106+951.15	1	1*0.50	9,40	Existente
10	1107+565.00	1	1*0.50	12,70	Existente
11	1107+797.40	1	1*0.50	9,80	Existente
12	1111+539.25	1	1*1	15,40	Existente
13	1121+374.90	1	1.50*1.00	15,20	Existente
14	1121+454.10	2	1.5*1.0	15,40	Existente
15	1122+127.60	2	1*1*2	13,50	Alargamiento Lado Derecho
16	1122+644.90	1	2.0*1.0	15,00	Existente
17	1123+927.50	1	2*2	14,30	Alargamiento Lado Derecho
18	1124+360.95	1	2.0*1.0	14,80	Existente
19	1124+853.20	1	1.5*1.5	15,60	Existente
20	1126+801.50	1	2*2	21,70	Existente
21	1127+368.45	1	1.5*1.5	13,55	Existente
22	1127+685.70	2	1.5*1.5	19,20	Existente
23	1128+428.50	1	1.5*1.5	3,00	Alargamiento : Lado Der., Lado Izq.
24	1128+795.90	2	1.5*1.5	25,10	Existente
25	1129+095.00	1	1.5*1.5	14,40	Existente
26	1130+010.70	1	2*2	15,40	Existente
27	1130+428.30	1	2*2	13,00	Existente
28	1133+830	1	2*2	19,00	Existente
29	1137+378	1	1*1	12,40	Existente
30	1138+460	1	2*1.86	11,25	Alargamiento Lado Izquierdo
31	1138+825.25	1	1.5*1.5	13,40	Existente
32	1139+298.90	1	1.5*1.5	13,15	Existente
33	1139+500.45	1	2*2	18,90	Existente
34	1139+914	1	2*2	16,00	Alargamiento Lado Izquierdo
35	1141+120.96	1	1.5*1.8	15,00	Existente
36	1141+522	1	1.5*1.5	12,20	Alcantarilla Nueva
37	1141+963.50	1	1.5*1.5	12,00	Existente
38	1142+084.80	1	1.5*1.5	18,00	Existente
39	1142+343	1	1.5*1.5	20,55	Alargamiento Lado Izquierdo
40	1143+075.60	1	1*1	15,05	Alargamiento Lado Izquierdo
41	1143+914.05	1	1.5*1.5	18,00	Existente
42	1145+024.14	1	1.5*1.5	11,80	Existente
43	1145+278.40	1	4.2*1.6	15,20	Existente
44	1145+004.40	2	2*2	11,40	Existente
45	1146+925	1	1*1	12,10	Alargamiento Lado Izquierdo

OBRA : REHABILITACION CARRETERA PANAMERICANA - NORTE

TRAMO : II - DV. TALARA - CANCAS

SUPERVISOR : ALPHA CONSULT S.A.

CONTRATISTA : GyM S.A. - GMSM - ASOCIADOS

2016-07-26 10:40:40

03.00 - OBRAS DE ARTE DRENAGE Y PUENTES

RELACION DE ALCANTARILLAS

Nº	UBICACIÓN	Nº DE OJOS	SECCION	LONG.	OBSERVACIONES
140	1183+835	1	1*1	11,50	Existente
141	1183+971.20	1	1*1	11,60	Existente
142	1184+135	1	1*1	12,40	Existente
143	1184+335.70	1	1.5*1.5	17,80	Existente
144	1184+569.50	2	1.5*1.5	17,40	Existente
145	1185+100	1	1.7*1.9	13,00	Existente
146	1185+275.70	1	2.5*1.5	19,40	Existente
147	1185+411.50	1	1.5*1.5	14,50	Existente
148	1185+594.30	1	1.5*1.5	14,25	Alargamiento Lado Derecho
149	1185+961.30	1	1*1	11,60	Existente
150	1186+106.60	1	1.5*1.5	13,95	Existente
151	1186+710	1	1.5*1.5	15,20	Existente
152	1187+703.60	1	1.55*1.5	14,20	Existente
153	1188+689.46	1	1.5*1	11,90	Existente
154	1190+706	1	1.8*1	14,80	Existente
155	1191+557	1	1.5*1.5	12,30	Existente
156	1191+729.30				
157	1191+937.40	1	1*1.2	12,30	Existente
158	1192+592.70	1	2.5*2	12,70	Existente
159	1192+876.70	1	1.8*2.5	15,10	Existente
160	1193+129.80	1	1.75*1	15,70	Existente
161	1193+379.20				
162	1193+888.30	1	2*2	13,90	Existente
163	1195+149.60	1	1.6*1.5	12,00	Existente

C:\TRAMO2\RES-ALC.WQ1

OBRA : REHABILITACION CARRETERA PANAMERICANA - NORTE

TRAMO : II - DV. TALARA - CANCAS

SUPERVISOR : ALPHA CONSULT S.A.

CONTRATISTA : GYM S.A. - GMSM - ASOCIADOS

03.00 - OBRAS DE ARTE DRENAGE Y PUENTES

RELACION DE ALCANTARILLAS

Nº	UBICACION	Nº DE SÓLO	SECCION	LONG.	OBSERVACIONES
91	1167+373.30	1	2*2	21,30	Existente
92	1168+338.20	1	1*1	14,70	Existente
93	1168+608.20				Existente
94	1168+958.20	1	1*1	14,00	Existente
95	1169+318.20	1	1.2*1.2	12,30	Existente
96	1169+574	1	2.7*0.8	10,60	Existente
97	1170+173.25	1	1.5*1.5	13,50	Existente
98	1172+711.10	1	1*1	12,20	Existente
99	1173+033.50	3	2*2	15,75	Existente
100	1173+290.80	1	1.5*1.5	24,30	Existente
101	1173+530.70	2	2*2	25,85	Existente
102	1173+949.60	1	1.5*1.5	16,36	Existente
103	1174+094.50	2	2*2	21,80	Existente
104	1174+239.90	1	1.6*1.5	17,10	Existente
105	1174+566.70	2	1.5*1.5	18,70	Existente
106	1174+713.70	1	2*2	14,70	Existente
107	1174+822.20	1	1.5*1.5	13,80	Existente
108	1175+096.30	1	2.5*2.5	17,80	Existente
109	1175+317	1	1.5*1.5	15,50	Existente
110	1175+577.20	1	1.2*1.2	12,90	Existente
111	1175+891.10	2	1.5*1	11,50	Existente
112	1175+956.40	1	1.5*1.5	13,10	Existente
113	1176+092.65	1	1.2*1.2	11,70	Existente
114	1176+201.70	3	3*3	16,60	Existente
115	1176+786.10		1.2*1.2	21,60	Existente
116	1176+837.10	1	1*1	22,60	Existente
117	1176+926	1	1.5*1.5	21,90	Existente
118	1176+978.50	1	1*1	23,10	Existente
119	1177+077.40	1	1.2*1.2	19,65	Existente
120	1177+215.80	1	1.5*1.5	19,30	Existente
121	1177+293.50	1	1.5*1.5	22,90	Existente
122	1177+375.10	1	1.5*1.5	27,50	Existente
123	1177+615.80	1	1.2*1.2	30,60	Existente
124	1177+772.40	1	1.5*1.5	20,25	Existente
125	1177+971.80	1	1.5*1.5	19,60	Existente
126	1178+160	2	*1	14,20	Existente
127	1178+583	1	*1	17,00	Existente
128	1178+750	1	*1	15,30	Existente
129	1178+901.60	1	1.6*1.6	18,30	Existente
130	1179+402.15	1	1*1	12,20	Existente
131	1179+814.25	3	1*1	14,50	Existente
132	1180+111.40	1	1*1	13,20	Existente
133	1180+419.50	1	1*1	13,50	Existente
134	1180+846.40	1	2*2	11,20	Existente
135	1181+424.65	1	1.5*1.5	18,00	Existente
136	1181+509.65	1	1*1	12,10	Existente
137	1181+904.25	1	1.5*1.5	15,70	Existente
138	1182+854.60	1	1.5*1.5	12,60	Existente
139	1183+107.10	1	1.5*1.5	16,70	Existente